

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM
VAZIRLIGI**

QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI

**TEXNOLOGIK JARAYONLARNI AVTOMATLASHTIRISH VA
BOSHQARISH KAFEDRASI**

RO'YXATGA OLINDI

“___” _____ 2022 yil

TASDIQLAYMAN
O'quv ishlari prorektori
O.Bozorov
“___” _____ 2022 yil

**“TEXNOLOGIK NAZORAT USULLARI VA
ASBOBLARI”
O'QUV FANIDAN**

O'QUV-USLUBIY MAJMUA

Қарши 2022

**«TEXNOLOGIK NAZORAT USULLARI VA
ASBOBLARI » fanidan**

MA’RUZALAR MATNI



Qarshi - 2021

“TEXNOLOGIK NAZORAT USULLARI VA ASBOBLARI” fani 5311000- Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (kimyo, neft-kimyo va oziq-ovqat sanoati) va ta’limi yo’nalishi uchun bakalavr ta’limi yo’nalishi uchun katta ahamiyatga ega. Mazkur ma’ruzalar matni talabalar uchun o’quv jarayonida qo’llanma sifatida tavsiya etilgan.

Tuzuvchilar: “ Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqaruv”
kafedrasi assistenti Aralov.G’M

Ma’ruzalar matni kundu3gi bo‘lim, 5311000-“Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish” ta’lim yo’nalishining 2-kurs (3-4-semestr) talabalariga mo‘ljallangan.

Taqrizchilar: Qarshi muxandislik-iqyisodiot instituti, “Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqaruv” kafedra dotsenti A.R.Mallayev

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalash muhandislar instituti Qarshi filiali “Umumtexnik fanlar” kafedrasi proffessori t.f.d. O.J.Pirimov

Ushbu ma’ruzalar matni “Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqaruv” kafedrasining 2021 yil ____ ____ dagi ____- sonli, Elektronika va avtomatika fakulteti Uslubiy komissiyasining 2021 yil ____ ____ dagi ____- sonli, institut Uslubiy Kengashining 2021 yil ____ ____ dagi ____- sonli yig’ilishlarida ko’rib chiqilib tasdiqlangan va o’quv jarayonida foydalanishga tavsiya etilgan.

KIRISH.

Sanoat qurilmalarini zamonaviy darajasining rivojlanishi katta birlik quvvatli majmualar qo'llaniladigan texnologik jarayonlarning jadallashuvi bilan tavsiflanadi. Ko'pgina hollarda o'lhash vositalari va informatsion – boshqaruv tizimlarining ishonchliligi butun agregatning ishonchliligi bilan belgilanadi. Avtomatik nazorat va parametrlarning ishonchli qiymatlarini bilmasdan turib ular orqali jarayonlar va agregatlarni boshqarib bo'lmaydi. Jarayon va agregatlarni avtomatlashtirish va ular ustida ilmiy izlanishlar olib borishda o'lhashlar muhim rol o'yndaydi.

Oxirgi o'n yillik mikroprotssessorli texnika nafaqat ikkilamchi o'zgartirgichlarga balki bevosita texnologik obektlarga o'rnatilgan birlamchi o'zgartirgichlarga ham jadal o'rnatilayotganligi bilan tavsiflanadi. Mikroprotssessorli (intellektual) o'lhash vositalari orqali o'lhash natijalariga ishlov berish, o'zgartirish va ularni aks ettirish usullarining funksional imkoniyatlari o'zgartirilmoxda. Ushbu asboblar asosan sanoatning mikroprotssessorli boshqaruv tizimlari va ilmiy tadqiqotlarning informatsion – boshqaruv tizimlarini yaratish uchun xizmat qiladi. Mikroelektron texnologiya asosida bir qator sezgir elementlar (sensorlar) ishlab chiqilgan bo'lib, ular sanoat sharoitlarida eritma va gazlarning tarkibidagi moddalarning mikrokonsentratsiyalarini nazorat qilish imkonini beradi. Ulardan foydalanib texnologik obektlarning holatini tezkor diagnostika va tahlil qilish uchun turli ko'rinishli asboblar yaratilgan.

Ma'ruza matnida o'lhash vositalarining ishlashi asos qilib olingan fizik hodisa va o'lhash prinsiplari ko'rib chiqilgan va o'lhash o'zgartirgichlari va ikkilamchi o'lhash asboblarining prinsipial sxemalari, ularning texnik tavsiflarini reglamentlashtiruvchi standartlar keltirilgan. Sanoatda qo'llaniladigan o'lchov va boshqaruv tizimlari ko'rib chiqilgan va ular yordamida informatsion funksiyalarni amalga oshirilish usullari va sifati tahlil qilingan.

So'nggi yillardagi o'lhash vositalarining ishslash prinsiplarini evolyusiyasiga nisbatan zamonaviy o'lhash vositalarining konstruksiyasini uzluksiz takomillashish tezligini yuqoriligidan kelib chiqqan holda darslikda ma'lumotlarni bayon qilish uslubi o'lhash vositalarining ishslash prinsipi va ularning prinsipial sxemalarini tahlil qilishni o'z ichiga olgan. Shundan kelib chiqqan holda o'quvchi o'lhash vositalarining konstruksiysi, ularni o'rnatish va sozlash qoidalarini tajriba ishlarini bajarish davomida, shuningdek avtomatlashtirish vositalarini loyihalash, o'rnatish va ishlatish bilan bog'liq bo'lgan fanlarni o'zlashtirish davomida o'rganadi.

1-MA’RUZA. NAZORATNING TEXNOLOGIK ASBOBLARITARIXI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.

Reja

- 1.O’lhash. O’lhashning turlari.**
- 2.O’lhash vositalari va ularning elementlari.**
- 3.Sanoq moslamalari.**
- 4.O’lhash. O’lhashning turlari.**

O’lhash – tajriba yo‘li bilan moddiy obyektlarning ixtiyoriy miqdoriy tavsiflarini olish.

O’lhash jarayoni o‘zida maxsus texnik vositalar yordamida tajriba orqali fizik kattaliklarning qiymatlarini topish jarayonini namoyon etadi.

Ko‘pgina hollarda o’lhash jarayonida o’lchanayotgan kattaliklarni son qiymati 1 ga teng va fizik kattalikning birligi yoki o’lchov birligi deb ataluvchi boshqa kattaliklar bilan solishtirish amalga oshiriladi.

O’lhash natijasi – bu kattalikni o’lhash natijasida, masalan uni o’lchov birligi bilan solishtirish orqali topilgan son qiymati. O’lhashning asosiy tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega:

$$R = Q/q \quad (1.1)$$

bu yerda Q – o’lchanayotgan fizik kattalik; q – o’lchov birligi; R – o’lhash natijasi yoki o’lchanayotgan kattalikning son qiymati.

Fizik kattalikning birligi – fizik kattalikning bir xil tabiatli fizik kattaliklarni miqdoriy baholash uchun asos sifatida qabul qilingan o’lchami. Fizik kattaliklarning birliklarini xalqaro masshtabda unifikatsiyalash maqsadida Xalqaro birliklar tizimi SI yaratilgan.

O’lchanayotgan fizik kattaliklarning son qiymatini olish usuliga ko‘ra barcha texnik o’lhashlarni bevosita (obyekt bevosita o’lchov birligiga ega vositaga qo‘yilgan hollarda, masalan chizg‘ich yordamida uzunlik o’lchanganda) va bilvosita turlarga ajratish mumkin. Bilvosita o’lhash usulida kattalikning son qiymati o’lchanayotgan kattalik bilan quyidagicha bog‘liqlikka ega bo‘lgan bevosita o’lhash natijalari asosida topiladi:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (1.2)$$

bu yerda u – qidirilayotgan kattalik; x_1, x_2, \dots, x_n – bevosita o’lhash usuli orqali o’lchanayotgan kattalikning son qiymatlari.

Bilvosita o’lhash usuliga jismlarni zichligini massa va hajmni o’lhash natijalari orqali aniqlashni, o’tkazgichlarning solishtirma elektr qarshiliginи ularning qarshiligi, uzunligi va ko‘ndalang kesim yuzasi orqali aniqlashni, chuqurlikni exolot yordamida o’lhashlarni misol keltirish mumkin.

Tajribaviy amaliyot va ilmiy izlanishlarda shuningdek umumiy va qo'shma o'lhash usullari ham mavjud bo'lib, bu o'lhash usullari ishlab chiqarish sharoitlarida mikroprosessorli vositalarning kiritilishi bilan amalga oshiriladi.

O'lhash natijalariga vaqt, o'lhash joyi, o'lchayotgan shaxs va boshqalarning ta'sir ko'rsatmasligi uchun o'lhashlarning bir xillagini ta'minlash zarur.

Buning uchun quyidagilar kerak:

1. o'lchov birligi (masalan, SI tizimi);
2. etalonlar;
3. o'lhash vositalari (ishchi va namunaviy asboblar);
4. tekshirish sxemasi – turli darajadagi ishchi va namunaviy o'lhash vositalarini birgalikda ishslash tartibini reglamentlashtiruvchi hujjat.

O'lhash o'lhash prinsipini belgilovchi fizik hodisalarga asosida amalga oshiriladi. Masalan, haroratni o'lhash moddalarining kengayishi asosida; bosimni o'lhash muvozanatlashuvchi suyuqlik ustunlarining balandligi bo'yicha amalga oshiriladi. Umumiy va qo'shma o'lhashlarda aniqlanayotgan kattalik bevosita usul orqali o'lchanayotgan kattalikning tenglamalar tizimiga bog'liq bo'ladi. Umumiy o'lhash usulida tenglamaga bir xil nomdag'i kattaliklar kiritiladi.

U yoki bu o'lhash prinsiplarini amalga oshirish uchun turli xil texnik vositalar qo'llaniladi.

O'lhashlarda qo'llaniladigan va meyorlashtirilgan metrologik xossalarga ega bo'lgan texnik vositalar o'lhash vositasi deb ataladi.

O'lhash vositalari va prinsiplarini belgilovchi qoidalar to'plamiga o'lhash usuli deyiladi.

Texnik o'lhashlarda bevosita baholash, differensial va kompensasion (nolli) usullar keng tarqalgan. Bevosita baholash usulida o'lchanayotgan kattalikning qiymati bevosita o'lhash asbobining hisoblash qurilmasi yoki bevosta ishlovchi o'zgartirgichning signali orqqali aniqlanadi. Bu usul masalan, bosimni prujinali manometr bilan, tok kuchini ampermetr bilan, haroratni qarshilik termoo'zgartirgichlari bilan o'lhashda qo'llaniladi.

Differensial usulda o'lhash asbobiga kattalikning o'lchanayotgan va asosiy (ma'lum) qiymatlarining farqi ta'sir ko'rsatadi. Masalan, massasi bir kilogrammdan ortiq bo'lgan jismalarning massasini tarozi toshlaridan foydalanib o'lhash va o'lhash diapazoni bir kilogrammgacha bo'lgan ko'rsatuvchi tarozilarda o'lhashlar. Bunday usul o'lhashlar farqini hatto yuqori aniqlikka ega bo'lman asboblar bilan o'lchaganda ham yetarlicha aniq natijalarni olish imkonini beradi. Biroq buning uchun kattalikning asosiy (ma'lum) qiymati yuqori aniqlikda bo'lishi va o'lchanayotgan kattalik qiymatiga juda yaqin bo'lishi kerak.

Kompensasion (nolli) usulda o'lchanayotgan kattalik qiymati yuqori aniqlik bilan oldindan ma'lum bo'lgan kattalik bilan kompyesasiyalanadi, ya'ni ular o'rtasidagi farq ma'lum kattalikning o'zgarishi hisobiga nolga keltiriladi. Ushbu usulda qo'llaniladigan o'lhash asbobi (nol-asbob) faqatgina ikkita kattalik o'rtasida tenglik o'rnatilganligi yoki ularning farqi nolga tengligini ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Ushbu usulga misol sifatida termo – e.Y.k. ni o'lhash va qarshilikni muvozatlashuvchi ko'prik yordamida o'lhashni keltirish mumkin. Kompensasion

usul o'lchanayotgan kattalik muvozanatlashuvchi ma'lum kattalikning aniqligi va nol-asbobning sezgirligiga qo'yilgan aniqlik darajasi bilan belgilanuvchi yuqori o'lhash aniqligini ta'minlaydi.

2. O'lhash vositalari va ularning elementlari

O'lhash vositalari boshqa texnik qurilmalardan farqli ravishda meyorlashtirilgan metrologik xossalarga, ya'ni o'lhash natijalarining aniqligi va ishonchligini belgilovchi xossalar va kattaliklarning ma'lum son qiymatlariga ega.

O'lhash informasiyasi signalini kuzatuvchi bevosita qabul qilishiga qulay shaklda chiqaruvchi o'lhash vositasi ***o'lhash asbobi deb ataladi***.

O'lhash asbobidan foydalanib kuzatuvchi o'lchanayotgan kattalikning son qiymatini o'qishi yoki hisoblashi mumkin. O'lhash asboblari analogli va raqamli bo'ladi. Analogli o'lhash asbobidagi ko'rsatish o'lchanayotgan kattalikning o'zgarishini uzlusiz funksiyasi hisoblanadi. Raqamli o'lhash asbobida ko'rsatish o'lhash informasiyasi signalini diskret o'zgartirish natijasi hisoblanuvchi raqamli shaklda beriladi.

O'lhash asboblari ko'rsatuvchi va qayd qiluvchi turlarga bo'linadi. Ko'rsatuvchilarida – qiymat shkala yoki raqamli tabloda aks ettiriladi. Qayd qiluvchilarida esa ko'rsatilayotgan qiymatlar diagrammali qog'ozga raqamli yoki uzlusiz shaklda bosiladi yoki informasiya shaklida xotira qurilmasida saqlanadi. O'lhash asboblarda o'lchanayotgan kattalikni vaqt yoki boshqa mustaqil o'zgaruvchi bo'yicha integrallash kabi turli o'zgartirishlarni amalga oshirish mumkin.

O'lhash informasiyasi signalini uzatish, qayta ishslash yoki saqlash uchun qulash ko'rinishda ishlab chiqishga mo'ljallangan, lekin kuzatuvchi bevosita qabul qilishi uchun uzatmaydigan o'lhash vositasiga ***o'lhash o'zgartirgichi deyiladi***.


Inson o'zining sezgi organlari bilan o'lhash o'zgartirgichining signalini qabul qila olmaydi. O'lhash informasiyasining uzatilishi o'zgartirgichning chiqish signali parametrini informativ o'zgarishi bilan amalga oshiriladi. Differensial-transformatorli o'zgartirgichda o'zak holatining o'zgarishi transformatorning ikkinchi chulg'ami chiqishidagi o'zgaruvchan tok signalining amplitudasini o'zgarishiga proporsional ravishda mos keladi.

Birlamchi o'lhash o'zgartirgichi – bu o'lchanayotgan kattalik kirishiga ta'sir qiluvchi o'lhash o'zgartirgichi. Ko'pincha bunday o'zgartirgichlar datchiklardeb ataladi. Birlamchi o'zgartirgichning bevosita o'lchanayotgan kattalik bilan ta'sirlashuvchi qismi ***sezgir element*** deb ataladi. So'nggi vaqtarda kichik guruhlardagi sezgir elementlarni belgilash uchun sensorlar atamasidan foydalanilmoqda. O'lhash asboblari va o'zgartirgichlari o'lchanayotgan kattalikning turidan kelib chiqqan holda turli nomlarga ega bo'ladi: termometrlar,

termoo'zgartirgichlar, manometrlar, bosim o'zgartirgichlari, sarf o'lchagichlar, sarf o'zgartirgichlar va h.k.

3. Sanoq moslamalari

Ko'rsatuvchi analogli o'lhash asboblarining sanoq qurilmasi shkala va ko'rsatkich (strelkali yoki yoritkichli) dan tashkil topadi. 1.1-rasmida o'lhash asbobining shkalasi tasvirlangan. *Shkaladagi raqamli qiymatlar qo'yilgan belgilarraqamlar yoki raqamlangan belgilar deb ataladi. Ikki qo'shni belgilar orasidagi oraliqshkalaning bo'limi deb ataladi. Ikki qo'shni belgilar o'rtaсидаги oraliqqa to'g'ri keluvchi kattalikning qiymati shkala bo'limining qiymati deyiladi.* Teng bo'lingan va bo'limlarining qiymatlari o'zgarmas bo'lgan shkalalar teng o'lchamli hisoblanadi.



1.1.Rasm. O'lhash asbobining shkalasi:

1, 2 – quyi va yuqori o'lhash chegaralari; 3- shkala belgisi; 4-shkala bo'limi; 5- o'lhash diapazoni.

O'lchanayotgan kattalikning sanoq qurilmasi orqali o'lchanayotgan va qabul qilingan o'lchov birlikda ifodalananayotgan qiymati o'lhash asbobining ko'rsatishi hisoblanadi. *O'lchanayotgan kattalikning shkaladagi eng kichik qiymati shkalaning boshlang'ich, eng kattasi esa oxirgi qiymati deb ataladi. Shkalaning boshlang'ich va oxirgi qiymatlari bilan chegaralangan sohasi ko'rsatish diapazoni deyiladi.* O'lchanayotgan kattalikning o'lhash vositasini ruxsat etilgan xatoligi bilan meyorlashtirilgan qiymatlar sohasi o'lhash asbobi yoki o'lhash o'zgartirgichining o'lhash diapazoni deyiladi. Texnik asboblaridagi o'lhash diapazoni va ko'rsatish diapazonlari bir biriga mos keladi. Yuqori va quyi o'lhash chegaralari deb ataluvchi o'lhash diapazonining eng kichik va eng katta qiymatlari o'lhash chegaralari deb ataladi.

Asboblarning shkalalari kabi o'zgartirish diapazonlari ham bir tomonlama, ikki tomonlama va nolsiz bo'ladi. Bir tomonlida – asbobning o'lhash diapazonlaridan biri nolga teng bo'ladi (masalan, 0...100 °C shkala, 0,1...0 MPa shkala). Nolsiz shkalalardagi shkala chegaralarida nolli qiymat mavjud bo'lmaydi (masalan, 200...600 °C shkala). Ko'rib chiqilgan misollardagi o'lhash diapazonlari ko'rsatish diapazonlari bilan quyidagicha mos keladi 100 °C, 0,1 MPa, 150 °C, 0,25 MPa va 400 °C.

Amaliyotda sanoat agregatlarini avtomatik boshqarish tizimlari va ilmiy tadqiqotning informasion-o'lhash tizimlari tarkibiga kiruvchi alohida va yordamchi tashkil etuvchi o'lhash vositalaridan foydalaniladi. O'lhash komplektlari va tizimlarini yaratish unifikasiyalashgan signallar va standart interfeyslardan foydalanishni talab qiladi.

Nazorat savollari

1. Bevosita o'lhashlar bilvosita o'lhashlardan nimasi bilan farq qiladi?
2. Bevosita o'lhash usuli bilan solishtirganda differensial va kompensasion o'lhash usullarining afzalliklari nimadan iborat?
3. O'lhash asboblarining qanday shkalalarini bilasiz?
4. Analogli va raqamli o'lhash asboblari nimasi bilan farq qiladi?
5. Informasiya uzatish tizimlarini o'zgaruvchan va doimiy tokka ulab ko'ring?
6. Unifikasiyalashgan tok signallari qaysi chegaralarda o'zgaradi?
7. Impulsli signallar yordamida informasiyani uzatishning qanday turlarini bilasiz?

2 –MA’RUZA: O’LCHASH VOSITALARI VA TIZIMLARI.

O’LCHASH TO‘G‘RISIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR.

O’LCHASHLARNING TASNIFI. O’LCHASH USULLARI.

Reja:

1. O’lchash vositalari va tizimlari haqida ma’lumot.
2. O’lchash to‘g‘risida umumiylar ma’lumotlar.
3. O’lchashlarning tasnifi.
4. O’lchash usullari.

O’lchash vositalari va tizimlari. O’lchash vositalari o’lchashlarda ishlataladi va ular normallashgan metrologik xossalarga, ya’ni kattaliklarning ma’lum sonli kiymatlariga hamda o’lchash natijalarining aniqligi va ishonchliligin ifodalovchi xossalarga ega bo‘ladi.

O’lchash vositalarining asosiy turlariga **o’lchovlar**, **o’lchash asboblari**, **o’lchash o’zgartkichlari** va **o’lchash kurilmalari** kiradi.

O’lchov – berilgan o’lchamdagи fizik kattalikni qayta o’lchash uchun mo’ljallangan o’lchash vositasi. Masalan, qadoqtoshmassa o’lchovi; o’lchov rezistori – elektr qarshilik o’lchovi; yoritish lampasi – yorug‘lik o’lchovi va h.k.

Bir xil o’lchamli fizik kattalikni qayta o’lchaydigan bir qiymatli hamda turli o’lchamdagи qator bir nomli kattaliklarni qayta o’lchaydigan ko‘p qiymatli o’lchovlar bor. Ko‘p kiymatli o’lchovlarga bo‘linmali chizg‘ichlar, induktivlik variometri va boshqalar misol bo‘la oladi. Maxsus tanlangan, faqat alohidagina emas, balki turli birikmalarda turli o’lchamli qagor bir nomli kattaliklarni qayta o’lchash maqsadida qo’llaniladigan o’lchovlar kompleksi o’lchovlar to‘plamini tashkil etadi. Masalan, qadoqtoshlar to‘plami, uchlikli uzunlik o’lchovlari to‘plami, o’lchov kondensatorlari to‘plami va x. O’lchovlar magazini – sanoq qurilmalari bilan bog‘langan maxsus qayta ulagichlarga ega bo‘lgan bitta konstruktiv butun qilib birlashtirilgan o’lchovlar to‘plami. O’lchovlar magazini elekgrotexnikada keng qo’llaniladi: qarshilik magazini, sig‘imlar magazini, induktivliklar magazini.

O’lchovlarga standart **namunalarvanamuna moddalar** ham kiradi.

Standart namuna – modda va materiallarning xossalari yoki tarkibini xarakterlovchi kattaliklarning birligini qayta tiklash uchun o’lchov. Masalan, tarkibidagi ximiyaviy elementlari ko‘rsatilgan ferromagnit materiallar xossalari niig standart namunasi.


Namuna modda – tasdiqlangan spetsifikatsiyada ko‘rsatilgan tayyorlash shartlariga rioya qilinganda tiklanadigan ma’lum xossalarga ega bo‘lgan moddadan iborat o’lchov. Masalan, “toza” gazlar, “toza” metallar, “toza” suv.

Kuzatuvchi idrok qilishi uchun qulay shakldagi o’lchov informatsiyasi signalini ishlab chiqishga xizmat qiladigan o’lchash vositasi **o’lchov asbobi** deyiladi. O’lchov asbobida kuzatuvchi o’lchanayotgan kattalikning son qiymatini o‘qishi yoki sanashi mumkin. O’lchov asboblari analog va rakamli bo‘lishi mumkin. Analog o’lchov asboblarida asbobning kursatishi o’lchanayotgan kattalik o‘zgarishining uzlusiz funksiyasidan iborat bo‘ladi, raqamlı o’lchov asboblarida esa ko‘rsatishlar o’lchov informatsiyasi signalini diskret o‘zgartirish natijasidan iborat bo‘lgan raqamlı shaklda ifodalangan bo‘ladi.

Keyingi vaktlarda rakamli asboblar borgan sari kengroq qullana boshlandi, chunki ularning ko'rsatuvlari osongina kayd kilinadi, ularni EHMga kiritish uchun qulay. Raqamli asboblarning tuzilishi o'lhashda analog asboblarga qaraganda katta aniqlikka erishishga imkon beradi. Shu bilan birga rakamli asboblar qo'llanganda o'qish xatoligi bo'lmaydi. Ammo analog asboblar rakamli asboblarga qaraganda anchagina sodda va arzondir.

O'lchov asboblari ko'rsatuvchi, qayd qiluvchi, kombinatsiyalangan, integrallovchi va jamlovchi asboblarga bo'linadi. Ko'rsatuvchi asboblarda raqamli qiymatlar shkala yoki raqamli tablodan o'qiladi. Qayd qiluvchi asboblarda ko'rsatuvlarni yo diagramma qog'ozida yozib olish yoki raqamli tarzda chop etish ko'zda tutiladi. Kombinatsiyalangan asboblalar o'lchanayotgan kattalikni bir vaktning o'zida kursatadi hamda qayd qiladi. Integrallovchi asboblarda o'lchanayotgan kattalik vaqt bo'yicha yoki boshqa erkli o'zgaruvchi bo'yicha integrallanadi. Jamlovchi asboblarda ko'rsatishlar turli kanallar bo'yicha unga keltirilgan ikki yoki bir necha kattaliklarning yig'indisi bilan funksional bog'langan bo'ladi.

O'lhashga doir axborotni uzatish, o'zgartirish, ishlov berish va saqlash uchun qulay bo'lgan, ammo kuzatuvchi bevosita idrok qilishi mumkin bo'lmaydigan shakldagi signalni ishlab chiqish uchun xizmat kiladigan o'lhash vositasi **o'lhash o'zgartkichi** deb ataladi. Inson o'zining sezgi organlari bilan o'lhash o'zgartkichi signallarini kabul qila olmaydi. O'zgartiriladigan fizik kattalik kirish kattaligi, uning o'zgartirilgani esa **chiqish kattaligi** deyiladi. Kirish va chiqish kattaliklari orasidagi bog'lanishni o'zgartkich funksiyasi qaror toptiradi. O'lhash o'zgartkichlari o'lchov asboblaring, turli o'lchov sistemalarining, biror jarayonlarni avtomatik nazorat qilish yoki boshqarish sistemalarining tarkibiy qismi hisoblanadi. O'lchanayotgan kattalik keltirilgan o'lhash o'zgartkichi **birlamchi o'zgartkich** deyiladi. Birlamchi o'lhash o'zgartkichlari, ko'pincha, **datchikdeb** yuritiladi. Uning bevosita o'lchanayotgan kattalik ta'siridagi qismi **sezuvchan element** deyiladi. Masalan, termoelektrik termometrda termopara, manometrik termometrda termoballon ana shunday elementlardir. O'lchov asboblari va o'zgartkichlari o'lchanayotgan kattalikning turiga qarab tegishli nomlarga ega bo'ladi, masalan, termometrlar, manometrlar, difmanometrlar, sarf o'lchagichlar, satx o'lchagichlar, gaz analizatorlari, konsentratomerlar, nam o'lchagichlar va h.



2.1- rasm. O'lchov asbobi — shkalasi.


Ko'rsatuvchi analog o'lchov asboblarning sanoq qurilmasi shkala va (strelkali yoki nurli) ko'rsatkichdan tuzilgan. 2.1- rasmda o'lchov asbobining shkalasi ko'rsatilgan. Shkaladagi sonli qiymatlar ko'rsatilgan belgilari shkalaning sonli belgilari deyiladi. Shkalaning ikki qo'shni belgilari orasidagi oraliq shkalaning

bo‘linmasi deyiladi. Shkalaning ikki qo‘shni belgisi mos kelgan kattalik qiymatlari ayirmasi shkala bo‘linmasining qiymati deyiladi. O‘zgarmas bo‘linmali va o‘zgarmas qiymatli shkala tekis shkala deyiladi.

O‘lchanayotgan kattalikning sanok qurilmasi bilan aniqlanadigan hamda o‘lchanayotgan kattalik uchun qabul qilingan birlklarda ifodalangan qiymatlari o‘lchov asbobining ko‘rsatishlari deyiladi. O‘lchanayotgan kattalikning shkalada ko‘rsatilgan eng kichik qiymati shkalaning boshlang‘ich qiymati, eng katta qiymati esa shkalaning ohirgi qiymati deyiladi. Shkalaning uning boshlang‘ich va oxirgi qiymatlari bilan chegaralangan kiymatlari soxasi (oralig‘i) ko‘rsatuvalar diapazoni deyiladi. O‘lchanayotgan kattalikning o‘lchov vositalari uchun yo‘l qo‘yiladigan xatoliklar normalangan qiymatlari soxasi o‘lchov asbobi yeki o‘lchov o‘zgartkichining o‘lchov diapazoni deyiladi. Texnik asboblarda, odatda, o‘lchov diapazoni bilan ko‘rsatuvalar diapazoni moc keladi. O‘lchov diapazonining eng kichik va eng katta qiymatlari o‘lchov chegaralari deyiladi.

Shkaladan sanoq olishda shkala qo‘zg‘almas va qo‘zg‘aluvchan bo‘lishi mumkin. Shkalalarda belgilar to‘g‘ri chizik buylab yoki yassi yoxud silindrsimon sirdagi aylana yoyi bo‘ylab joylashgan bo‘ladi. 2.2-rasmida o‘lchov asboblari shkalalarining eng ko‘p uchraydigan turlari ko‘rsatilgan

Asboblarning shkalalari bir tomonlama, ikki tomonlama va nolsiz bo‘lishi mumkin. Bir tomonlama shkalalarda o‘lchov asbobi chegaralaridan biri nolga teng bo‘ladi (masalan, ko‘rsatuvalar chegarasi 0 dan 100° S gacha bo‘lgan simob termometri). Agar shkalada nol belgisi uning boshlang‘ich va oxirgi che garasi bilan ustma-ust tushmasa, u ikki tomonlama shkala deyiladi (masalan, ko‘rsatuvalar chegarasi —0,1 ... 0 0,15 MPa bo‘lgan manometr).



2.2- rasm. Shkalalar:

а — то‘г‘ри чизиqli; б — юйсимон (юй бурчаги 180° гача); в — ўасси; г — юйсимон (юй бурчаги 180° дан ўуқори), д — сильдримон.

Agar shkala nol belgisiga ega bo‘lmasa, u nolsiz shkala deyiladi (masalan, ko‘rsatuvalar chegarasi 200 dan 400° C гача bo‘lgan termometr).

Ko‘rsatkichning vaziyati uning shkala boshidan chiziqli yoki burchakli siljishi bilan aniqlanadi. Kursatkich vaziyati bilan sanoq orasidagi bog‘lanish shkala xarakteristikasi deyiladi. Ko‘rsatkichi burchakli siljiyedigan asboblarning shkala xarakteristikasi quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$n = f(\varphi), \quad (2.1)$$

bunda φ — ko‘rsatkichning shkala boshidan, burilish burchagi.


To‘g‘ri chiziqli shkalalari asboblar uchun

$$n = f(L), \quad (2.2)$$

bunda L — ko‘rsatkichning shkala boshidan chiziqli siljishi.

2.3-rasmida shkalalari sanoq qurilmalari sxematik ko‘rsatilgan.

Qayd qiluvchi o‘lchov asboblari qog‘oz lentalarga yoki diskka o‘lchanayotgan kattalikning hozirgi qiymatini vaqt bo‘yicha avtomatik yozib beruvchi moslama bilan ta’minlanadi. Bir holda qog‘oz lentada (diskda) uzluksiz chiziq pero bilan chiziladi, boshqa holda lentada davriy ravishda sanoqlarning sonli qiymatlari chop etiladi. Bitta qog‘oz lentada bir necha egri chiziq yozilishi (chizilishi) mumkin. Bu holda o‘lchov asbobining ichiga avtomatik uzgich-ulagich o‘rnataladi, u o‘lchovning bir necha nuqtalarida joylashgan birlamchi o‘zgartkichlardan birini o‘lchov sistemasiga navbat bilan ulaydi.



2.3-rasm. Qayd qiluvchi qurilmalar:

a—qutb koordinatalarida; b—to‘g‘ri chiziqli koordinatalarda; c—davriy qayd qiluvchi.

2.3-rasmida qayd qiluvchi tipik qurilmalarning sxemalari keltirilgan.

Qayd qiluvchi qurilmalarning xarakteristikasi shkalalik sanoq qurilmalari xarakteristikasiga o‘xshash va (2.1), (2.2) tenglamalar bilan ifodalanadi. Qayd qiluvchi qurilmalar uchun (2.3-rasm, a, b) bu tenglamalarda φ va L tegishli burilish burchagini hamda pero ushlagichning diagramma to‘ri chizig‘ining nolli belgisidan siljishini, U esa to‘r bo‘yicha olingan sanoqni anglatadi. Davriy chop etuvchi qayd qiluvchi qurilma uchun xarakteristika (2.3-rasm, v) (2.1) tenglama bilan tasvirlanadi, unda φ — kirish valchasining burilish burchagi, U — chop etilgan son (sanoq).

Disksimon diagrammalar tekis va notekis bo‘linmali bo‘lishi mumkin. Lentasimon diagrammalar ham ikki turli bo‘ladi: o‘lchash asbobi perosi to‘g‘ri chiziqli harakat qiladigan va perosi aylana yoyi bo‘ylab harakat qiladigan. Ko‘rsatkichi kam kuch bilan siljitaladigan asboblarda (masalan, o‘zi yozuvchi millivoltmetrlarda) yozish yordamchi qurilma yordamida amalga oshiriladi.

Ayrim o‘lchov vositalari va o‘lchov sistemalaridan tashqari murakkab informatsion-o‘lchov sistemalari ham qo‘llaniladi. Ular ko‘plab nuqtalarda avtomatik o‘lchashni amalga oshirishnigina ta’minlab qolmay (o‘lchov kanallari soni ming-minglab bo‘lishi mumkin). balki o‘lchash natijalarini berilgan algoritmlar bo‘yicha zarur qayta ishlashni ham bajaradi. Shu munosabat bilan o‘lchash o‘zgartkichlarining informatsion-hisoblash mashinalarining va kirish qurilmalarining kirishiga keladigan signallarni unifikatsiyalashtirish zarurati tug‘ildi. Signallarni unifikatsiyalashtirish o‘lchov asboblari turlarini minimumga

keltirish imkonini beradi, o‘lchov vositalarining o‘zaro almashinuvchanligini ta’minlaydi.

O‘lchov vositalari o‘lhash jarayonidagi bajarayotgan vazifasi, roliga qarab **ishchi, namunaviy va etalon o‘lchov** asboblariga bo‘linadi.

Ishchi o‘lchov vositalari xalq xo‘jaligining barcha tarmoklarida amaliy o‘lhashlar uchun mo‘ljallangan. Ular anikligi orttirilgan o‘lchov vositalariga va texnik o‘lchov vositalariga bo‘linadi.

Namunaviy o‘lchov vositalari ish o‘lchov asboblarini tekshirish va ularni o‘zлari bo‘yicha darajalashga xizmat qiladi.

Etalonlar fizik kattalik birliklarini qayta tiklash va saqlash, ularning o‘lchamlarini namuna o‘lchov asboblari orkali xalq xo‘jaligida qo‘llanadigan ish o‘lchov vositalariga o‘tkazishga xizmat kiladi. Fizik kattaliklarning birliklari o‘lhami shu usul bilan etalonlardan namuna o‘lchov asboblari yordamida boshqa o‘lchov asboblariga o‘tkaziladi.

O‘lhash vositalarining ko‘rsatishlaridagi xatoliklarni aniqlash yoki ularning ko‘rsatishlariga tuzatish kiritish maksadida o‘lchov vositalari ko‘rsatishlarini namuna o‘lchov asboblarining ko‘rsatishlariga taqqoslash asbobni tekshirish deb ataladi.

Shkala bo‘linmalariga qabul qilingan o‘lchov birliklarida ifodalangan qiymatlar berishdan iborat operatsiya darajalash deb ataladi.

Birlashtirib o‘lhash bir necha bir nomli kattaliklarni bir vaktda o‘lhashdan iboratki, unda izlangan kattaliklarning kiymatlari bevosita o‘lhashda hosil kilingan tenglamalar sistemasidan topiladi.

Bir vaqtida ikki yoki bir necha turli nomli kattaliklarni ularning orasidagi funksional munosabatlarni topish uchun olib borilgan o‘lhashlar **birgalikda o‘lhashdiyiladi**. Jumladan o‘lhash rezistorining $20^{\circ} C$ dagi elektr qarshiligi va temperatura koeffitsiyentlari uning karshiligini turli temperaturalarda bevosita ulchash ma’lumotlari bo‘yicha to-piladi.

O‘lhashlar yana **absolyutvanisbiy o‘lhashlarga** bo‘linadi.

Bitta yoki bir necha asosiy kattaliklarni fizik konstantalar qiymatlaridan foydalanib yoki foydalanmasdan bevosita o‘lhash **absolyut o‘lhash** deb ataladi. Masalan, shtangensirkul yordamida bajarilgan o‘lhashlar absolyut o‘lhashdir, chunki unda o‘lchanayotgan kattalik kiymati bevosita olinadi.

Biror kattalikning shu ismli birlik rolini o‘ynayotgan kattalikka nisbatini o‘lhash yoki kattalikni shu ismli birlik kattalik deb kabul kilingan kattalik bo‘yicha o‘lhash **nisbiy o‘lhash** deb ataladi. Masalan, optmetr yoki pishangli skoba yordamidagi o‘lhashlar nisbiydir: avval oxirgi o‘lchov yoki oxirgi o‘lchov bloki qo‘yiladi va o‘lhash vositalari shkaladagi ko‘rsatkich nolga teng bo‘ladigan qilib sozlanadi, so‘ngra o‘lchanadigan detalni joylashtiriladi va sanoq olinadi, ya’ni strelka detal o‘lchamining oxirgi o‘lchov yoki blokniig ma’lum o‘lchamidan chetga chikishini ko‘rsatadi. Temperaturani termoelektr effektdan foydalanishga asoslangan o‘lhash yoki massani tortish usuli bilan, ya’ni massaga proporsional bo‘lgan og‘irlik kuchidan foydalanish usuli bilan o‘lhash ham nisbiy o‘lhashdan iborat. Nisbiy o‘lhashdan katta aniqlik zarur bo‘lgan xollarda foydalaniladi.

O'lhashlar o'lhash prinsipini aniklab beradigan fizik xodisalarga asoslanib olib boriladi. Masalan, moddaning kengayishi bo'yicha temperaturani o'lhash, muvozanatlashtiruvchi suyuqlik ustunining ko'tarilishi bo'yicha vakuumni o'lhash. O'lhashning biror prinsipini amalga oshirish uchun turli texnik vositalar ko'llaniladi. O'lhashlarda ko'llaniladigan va normallashgan metrologik xossalarga ega bo'lgan texnik vositalar o'lhash vositasi deyiladi. O'lhash prinsipini va vositasini belgilab beradigan usullar majmui o'lhash usuli deyiladi.

O'lhashlardabevosita (to'g'ridan-to'g'ri) baholash, differensial, o'lchov bilan taqqoslashvanol (kompensatsion) usullar keng tarqalgan.

Bevosita baholash usuli o'lchanayotgan kattalik miqdorini bevosita o'lhash asbobining xisoblash qurilmasi bo'yicha bevosita topish imkonini beradi. Masalan, bosimni prujinali manometr bilan, massani siferblatli tarozida, tok kuchini ampermetr bilan o'lhash va Bu usulda o'lhash anikligi uncha katta bo'lmasa ham, o'lhash jarayonining tezligi uni amalda ko'llanishda tengi yo'k usulga aylantiradi.

Differensial (ayirmali) usul o'lchanayotgan va ma'lum kattaliklarning ayirmasini o'lhashni xarakterlaydi. Masalan, gaz aralashmasi tarkibini havoning issiq o'tkazuvchanligiga taqqoslash yo'li bilan issik o'tkazuvchanlik bo'yicha o'lhash.

G'oyatda aniq o'lhashlarda *o'lchov bilan taqqoslash* usuli qo'llaniladi. Bunda o'lchanayotgan kattalik o'lchov yordamida topilgan kattaliklar bilan taqqoslanadi. Masalan, o'zgarmas tokning kuchlanishini elektr yurituvchi kuchi normal element EYK iga teng bo'lgan takkoslash kompensatorida o'lhash yoki massani pishangli tarozilarda muvozanatlashtiruvchi toshlar bilan o'lhash. Bu usul ta'sir etuvchi kattaliklarning o'lhash natijasida ta'sirini kamaytirishga imkon beradi, chunki ular o'lchanayotgan kattaliklarni o'zgartirish zanjirida ham, o'lchov natijasida topilgan kattaliklar zanjirida ham o'lhashga doyr signallarni ko'pmi yoki ozmi tekis buzadi.

Nol (kompensatsion) usul o'lchanayotgan kattalikni qiymati ma'lum bulgan kattalik bilan taqqoslashdan iborat, ammo ular orasidagi ayirma ma'lum kattalikni o'zgartirish usuli bilan nolga keltiriladi. Potensiometrlar, muvozanatlashtirilgan ko'priklar va boshqalar nol usulga asoslangan asboblarga mnsol bo'la oladi. Nol usul o'lhashning yuqori aniqligini ta'minlaydi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati

1. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O'qituvchi. 2011.
2. Farzane N.G. i dr. Texnologicheskiye izmereniya i pribori. –M.: Vissaya shkola. 1989.
3. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. –Toshkent: O'qituvchi. 1997.

3-MARUZA: O'LCHASH XATOLIKLARI VA O'LCHOV ASBOBLARI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR

Reja

- 1. O'lhash xatoliklari**
- 2. O'lchov asboblari**
- 3. O'lchov asboblari haqida umumiy ma'lumotlar**

O'lhash natijasida, odatda, o'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatidan farq qiladigan qiymati topiladi. Ko'pincha, fizik kattalikning haqiqiy qiymati noma'lum bo'ladi va shu kattalikning qiymati o'rnida uning tajriba yordamida topilgan qiymaglaridan foydalaniladi. Bu qiymat kattalikning haqiqiy qiymatiga shuncha yaqin bo'ladiki, ko'zda tutilgan maqsad uchun undan foydalanish mumkin. Kattalikning o'lhash usuli bilan topilgan qiymati o'lhash natijasi deyiladi. O'lhash natijasi bilan o'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati orasidagi farq o'lhash xatoligi deyiladi. O'lchanayotgan kattalik birliklarida ifodalangan o'lhash xatoligi o'lhashning absolyut xatoligi deyiladi:

$$\Delta X = X - X_x \quad (3.1)$$

bunda ΔX — absolyut xatolik; X — o'lhash natijasi; X_x — o'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati.

O'lhash absolyut xatoligining o'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga nisbati o'lhashning nisbiy xatoligi deyiladi.

O'lhash xatoliklari ularning kelib chiqishi sabablariga ko'ra muntazam, tasodifiy va qo'pol xatoliklarga bo'linadi.

Myntazam xatolik deyilganda faqat bitta kattalikni qayta-qayta o'lchaganda o'zgarmas bo'lib qoladigan yoki biror qonun bo'yicha o'zgaradigan o'lhash xatoligi tushuniladi. Ular aniq qiymat va ishoraga ega bo'ladi, ularni tuzatmalar kiritish bilan yo'qotish mumkin.

Kattalikni o'lhash natijasida olingen qiymatga muntazam xatolikni yuqotish maqsadida qo'shiladigan qiymat tuzatma deb agaladi. Odatda, muntazam xatoliklar instrumental (o'lhash asboblari), o'lhash usullari, subyektiv (noaniq o'qish), o'rnatish, metodik xatoliklariga bo'linadi.

Instrumental xatolik deyilganda qo'llanayotgan o'lchov asboblari xatoliklariga bog'liq bo'lgan o'lhash xatoliklari tushuniladi. Yuqori aniqlikda o'lchaydigan asboblar qo'llanganda o'lchov asboblarining takomillashmagani orqasida kelib chiqadigan instrumental xatoliklar tuzatma kiritish usuli bilan yo'qotiladi. Texnik o'lchov asboblarining instrumental xatoliklarini yo'qotib bo'lmaydi, chunki bu asboblar ularni tekshirilganda tuzatmalar bilan ta'minlanmaydi.

O'lhash usuli xatoligi deyilganda usulning takomillashmaganligi orqasida kelib chiqadigan xatolik tushuniladi. Ular, ko'pincha, yangi usullar qo'llanganda, mikdorlar orasidagi haqiqiy bog'lanishni taxminiy approksimatsiya qiluvchi tenglamalardan foydalanilganda paydo bo'ladi. O'lhash usuli xatoligi o'lchov vositasi, xususan, o'lhash qurilmasi, ba'zida esa, o'lhash natijasi xatoliklarini baholashda e'tiborga olinishi lozim.

Subyektiv xatoliklar kuzatuvchining shaxsiy xususiyatlardan masalan, biror signal berilgan paytni qayd qilishda kechikish yoki shoshilishdan, shkala bir bo‘limi chegarasida ko‘rsatuvni noto‘g‘ri yozib olishdan, parallaksdan va hokazodan kelib chiqadi. Parallaksdan hosil bo‘lgan xatolik deyilganda sanash xatoligiga kiradigan, shkala sirtidan biror masofada joylashgan strelkani shu sirtga perpendikulyar bo‘limgan yo‘nalishda vizirlash (belgilash) natijasida kelib chiqadigan xatolik tushuniladi.

O‘rnatish xatoligi o‘lchov asbobi strelkasining shkala boshlang‘ich belgisiga noto‘g‘ri o‘rnatilishi natijasida yoki o‘lhash vositasini e’tiborsizlik bilan, masalan, vertikal yoki gorizontal bo‘yicha o‘rnatilmasligi natijasida kelib chiqadi.

O‘lhash metodikasi xatoliklari kattaliklarni (bosim, temperatura va b. ni) o‘lhash shartlari (metodikasi) bilan bog‘lik bo‘lgan va qo‘llanayotgan o‘lhash asboblariga bog‘lik bo‘limgan xatoliklardan iborat.

O‘lhashlarni, ayniqla, aniq o‘lhashlarni bajarishda o‘lhash natijasini muntazam xatoliklar anchagina buzishi mumkin. Shuning uchun o‘lhashlarni bajarishga kirishishdan avval bu xatoliklarning barcha manbalarini aniqlash va ularni yo‘qotish choralarini ko‘rish zarur. Ammo muntazam xatoliklarni topish va yo‘qotish uchun uzil-kesil qoidalar berish amalda mumkin emas, chunki turli kattaliklarni o‘lhash usullari g‘oyatda turli-tumandir.

Tasodifiy xatolik deyilganda faqat bitta kattalikni qayta-qayta o‘lhash mobaynida tasodifiy o‘zgaruvchi o‘lhash xatoligi tushuniladi. Tasodifiy xatolikning borligini faqat bitta kattalikni bir xil sinchkovlik bilan qayta-qayta o‘lchangandagina sezish mumkin. Agar har bir o‘lhash natijasi boshqalaridan farq qilsa, u holda tasodifiy xatolik mavjud bo‘ladi. Shu xatoliklarni baholash ehtimollar nazariyasiga matematik statistika nazariyasiga asoslangan bo‘lib, ular o‘lhash natijasi o‘lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga yaqinlashish darajasini baholash metodlarini, xatolikning ehtimoliy chegarasini baholash imkonini beradi, ya’ni natijani aniqlash, boshqacha aytganda, o‘lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga anchagina yaqin qiymagini topish va bir karrali kuzatish natijasini topish imkonini beradi.

O‘lhashning qo‘pol xatoligi deyilganda berilgan shartlar bajarilganda kutilgan natijadan tubdan farq qiladigan o‘lhash xatoligi tushuniladi.

O‘lhashdan ko‘zda tutilgan maqsad va o‘lhash aniqligiga qo‘yiladigan talablarga qarab o‘lhashlar aniq (laboratoriya) va texnik o‘lhashlarga bo‘linadi. O‘lhash natijasining o‘lchanayotgan kattalik haqiqiy qiymatiga yaqinligini ifodalovchi o‘lhash sifati o‘lhash aniqligi deb ataladi. Aniqlikni oshirishga intilib, biz o‘lhash xatoligini kamaytirishimiz lozim. Ammo aniqlikni oshirish usullari, ko‘pincha, murakkab bo‘ladi va kimmat turadi. Shuning uchun avval o‘lhashning konkret shart-sharoitlari va maksadlariga bog‘lik bo‘lgan maqbul aniqlikni baholab olish va zarur bo‘lsa, so‘ngra aniqlikni oshirish choralarini ko‘rish lozim. O‘lhashni bajaruvchi asboblarning ko‘rsatishi o‘lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatidan farq qiladi. Shuning uchun o‘lchov asbobining ko‘rsatishi va haqiqiy ko‘rsatishi degan tushunchalar mavjud.

Kattalikning sanoqqa ko‘ra topilgan qiymati o‘lchov asbobining ko‘rsatishi deyiladi. Bu asbobning namuna asboblar orkali aniklangan ko‘rsatishi haqiqiy ko‘rsatishi deyiladi. Asbobning ko‘rsatishi va o‘lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati orasidagi farq o‘lchov asbobining xatosi deyiladi. Kattalikning haqiqiy qiymatini aniqlash mumkin bo‘lmagani sababli, o‘lchov texnikasida namuna asbobning ko‘rsatishi shu kattalikning haqiqiy qiymati deb qabul qilinadi.

Agar X_n bilan sanoq ko‘rsatishdagi qiymatni ifodalab, X_{nx} bilan haqiqiy qiymatni belgilasak, quyidagi formuladan ΔX absolyut xatolikni topamiz:

$$\Delta X = X_n - X_{nx}, \quad (3.2)$$

O‘lchov asbobining absolyut xatoligi deb, shu asbobning ko‘rsatishi bilan o‘lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati orasidagi farqqa aytildi. Bunda xatolar plus yoki minus ishorasi bilan kattalikning birliklarida ifodalanadi. Absolyut xatolikning kattalik haqiqiy qiymatiga nisbati nisbiy xatolik deb ataladi. Nisbiy xatolik orqali o‘lchashning aniqlik darajasini xarakterlash juda qulay:

$$b = \pm \frac{\Delta X}{X_{nx}} * 100\% = \pm \frac{X_n - X_{nx}}{X_{nx}} * 100\%. \quad (3.3)$$

Odatda, X_{nx} – haqiqiy qiymat va X_n topilgan qiymatlarga nisbatan "ΔX" juda kichik bo‘ladi, ya’ni $\Delta X \leq X_{nx}$, ba $\Delta X \leq X_n$

Shuning uchun quyidagi formulani yozish mumkin:

$$b = \pm \frac{\Delta X}{X_{nx}} * 100\% \approx \pm \frac{\Delta X}{X_n} * 100\% \quad (3.4)$$

Shunday qilib, nisbiy xatolikni hisoblashda absolyut xatolikning asbobning ko‘rsatishiga nisbatini olish mumkin. Nisbiy xatolik % larda ifodalanadi.

Kattalikning asl qiymatini aniqlash uchun o‘lchov asbobining ko‘rsatishiga tuzatish kiritiladi. Uning son qiymati teskari ishora bilan olingan absolyut qiymatga teng:

$$d = X_{nx} - X_n$$

yoki

$$d = -\Delta X, \quad (3.5)$$

bu yerda d – tuzatma.

Asbobning xatoligi shkala diapazonining protsentlarida ifodalanadi. Bunday xatoliklar keltirilgan xatolik deyiladi va absolyut xatolikning diapazoniga bo‘lgan nisbatiga teng bo‘ladi, ya’ni

$$j = \frac{\Delta X}{N} * 100\%, \quad (3.6)$$

bu yerda N – asbobning o‘lchash chegarasi (diapazoni).

Misol. Yuqorigi o‘lchash chegarasi 300°C bo‘lgan potensiometrning ko‘rsatishi $X_n = 240^{\circ}\text{C}$ bo‘lchanayotgan temperaturaning haqiqiy qiymati $X_{nx} = 241,2^{\circ}\text{C}$ bo‘lganidagi absolyut, nisbiy, keltirilgan xatoliklari topilsin.

Absolyut xatolik (3.2) formula bo‘yicha: $\Delta X = -1.2^{\circ}\text{C}$, nisbiy xatolik (3.4) formula bo‘yicha $b = -0,5\%$, keltirilgan xato (3.6) formula bo‘yicha $j = -0,4\%$.

Xatolik qiymati o‘lchash asbobi aniqligini, demak, o‘lchash natijasini ham xarakterlaydi. O‘lchash aniq bo‘lishi uchun xatosi kichik bo‘lgan asboblardan foydalanish lozim. Ammo xatosiz asboblar tayyorlash mumkin emas. Xatosi kichik bo‘lgan asboblar bilan ishlashda katta ehtiyyotkorlik talab etiladi. Texnik o‘lchashlar

uchun belgilangan qiymatdan oshmaydigan yul qo‘yiladigan xatosi bor asboblardan foydalilanildi.

Asbob ko‘rsatishining standartlar yo‘l qo‘yadigan eng katta xatoligi yul qo‘yiladigan xatolik deyiladi. Xatolik mikdori o‘lchashlar olib borilayotgan tashqi muhitga (atrof-muhit temperaturasi, atmosfera bosimi, tebranish va boshqalarga) bog‘liq bo‘lgaii sababli asosiy va qo‘shimcha xatoliklar tushunchalari kiritiladi.

O‘lchash asbobi uchun texnik sharoitlar imkon bergan, maxsus yaratilgan normal ish sharoitida yul qo‘yilgan xato asosiy xatolik deyiladi. Atrof-muhitning normal holati deb 2°C temperatura va 101325 N/m^2 (760 mm sim.ust.) atmosfera bosimi qabul qilingan. Tashqi sharoit o‘zgarishining asboblarga bo‘lgan ta’siridan kelib chiqqan xato qo‘shimcha xatolikdir. O‘lchov asboblarining sifati ularning xatoliklaridan tashqari asboblar variatsiyasi, sezgirligi va sezgirlik chegarasi bilan xarakterlanadi.

Bir kattalikni ko‘p marta takroriy o‘lchashlar natijasida asbob ko‘rsatishlari orasidagi eng katta farq o‘lchov asbobining variatsiyasi deyiladi. Variatsiya o‘lchanayotgan kattalikni ma’lum bir mikdorgacha asta-sekin oshirib va kamaytirib aniqlaydi. Variatsiya o‘lchov asbobining mexanizmi, oraliqlari, gisterezisi va boshqa qismlardagi ishqalanishi sababli kelib chiqadi. Variatsiya (YE) o‘lchov asbobi shkalasi maksimal qiymatining protsenti hisobida ifodalanib, asosiy yo‘l qo‘yiladigan xatolik qiymatidan oshib ketmasligi lozim:

$$\varepsilon = \frac{\Delta N}{N_{max} - N_{min}} * 100\%, \quad (3.7)$$

bu yerda ΔN – asbob ko‘rsatishidagi eng katta farq; N_{max} va N_{min} – asbob shkalasining yuqori va quyi qiymatlari.

Asbob ko‘rsatishining aniqligiga uning sezgirligi ham katta ta’sir qiladi. Asbob strelkasi chiziqli yoki burchak siljishining shu siljishni hosil qilgan kattalik o‘zgarishiga nisbati asbobning sezgirligi deyiladi:

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta Q}, \quad (3.8)$$

bu yerda S – asbobning sezgirligi, Δn – strelka siljishining o‘zgarishi; ΔQ – o‘lchanayotgan kattalikning o‘zgarishi.

Sezgirligi yuqori bo‘lgan asboblar asosan aniq o‘lchashlar uchun ishlataladi.

O‘lchanayotgan kattalik qiymatining asbob ko‘rsatishiga ta’sir kila oladigan eng kichik o‘zgarishi sezgirlik chegarasi deyiladi.

Shkala va strelkaga ega bo‘lgan asboblar uchun asbobning sezgirligiga teskari bo‘lgan kattalik shkala bo‘linmasi qiymati deyiladi:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta n}, \quad (3.9)$$

bundac – shkala bo‘linmasining qiymati.

Ikkita yonma-yon belgi (shtrix yoki nuqtalar) orasidagi farq shkala bo‘linmasi deyiladi. Shkala bo‘linmasining qiymagi strelkani bir bo‘linmaga siljitgan kattalik qiymatining o‘zgarishini xarakterlaydi.

Ba’zan kattalikning haqiqiy qiymatini topish uchun asbob ko‘rsatishini tuzatish koeffitsiyenti K ga ko‘paytiriladi:

$$X_{n_y} = K * X_n \quad (3.10)$$

O'lchov asbobi ko'rsatishining kechikishi uning inersiyasini, ya'ni kattalik o'zgargan vaqtdan asbob ko'rsatishining siljishigacha o'tgan vaqt ni xarakterlaydi. Asbob ko'rsatishining kechikishi qancha kam bo'lsa, asbobning sifati shuncha yukori bo'ladi.

O'lhash vositalarining umumlashgan xarakteristikasi asosiy va qo'shimcha xatoliklarning chegaraviy qiymatlari bilan, shuningdek, o'lhash vositalari aniqligiga ta'sir etuvchi boshqa parametrlar bilan ifodalanadigan aniqlik sinfidan iborat; parametrlarning qiymati o'lhash vositalarining ayrim turlari uchun standartlarda belgilangan. O'lhash vositalarining aniklik sinfi ularning aniqlik xossalarini xarakterlaydi. ammo ular shu vositalar yordamida olib borilgan o'lhashlarning bevosita ko'rsatkichi bo'la olmaydi. Chunki aniqlik o'lhash usullariga hamda ularni bajarish sharoitlariga ham bog'liq. Yo'l qo'yiladigan asosiy xatoliklar chegaralari keltirilgan (nisbiy) xatoliklar ko'rinishida berilgan o'lhash asboblari uchun quyidagi sonlar qatoridan olingan aniqlik sinfi beriladi:

$$(1; 1,5; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6) \cdot 10^n, \text{ bunda } n = 1,0; -1; -2 \text{ va } h.$$

O'lhash asbobining aniqlik sinfi protsentlarda)hisoblangan eng katta keltirilgan xatolikka teng:

$$K_n = j_{max} = \frac{\Delta X_{max}}{N} * 100\% = \frac{\Delta X_{max}}{N_{max} - N_{min}} * 100\%. \quad (3.11)$$

Turli o'lchov asboblari uchun Davlat standartida turli aniklik sinflari qabul qilingan. Ular asbobning siferblatida ko'rsatiladi. Masalan, shkalasi 0 — 100°C dan iborat bo'lgan logometrni darajalash natijasida absolyut xatolikning quyidagi qiymatlari olingan;

Shkalasi belgisi: °C... 0 20 40 60 80 100

Absolyut xatolik: ΔX , °C... 0,4 1,6 1,0 0,4 0 -0,6

Bunda logomegrning keltirilgan xatosi

$$j_{max} = \frac{\Delta X_{max}}{N} * 100\% = \frac{1,6}{100} * 100\% = 1,6\%.$$

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra aniklik sinfini 2,0 ga teng deb olamiz (yaxlitlash kattalashtirish hisobiga olib boriladi).

Yo'l qo'yiladigan xatoliklari chegaralari protsentlarda ifodalanadigan nisbiy xatoliklardan iborat asboblarning aniqlik sinflari qavs ichida yozilgan sonlar bilan belgilanadi (masalan, 5%), bu sonlar yul qo'yiladigan asosiy nisbiy xatoliklar qiymati bilan ustma-ust tushadi. Masalan, 2,5 aniqlik sinfidagi shkalasi 0 — 100 mV bo'lgan millivoltlar uchun shkalaning ixtiyoriy belgisida asosiy nisbiy xatolik $\pm 2,5\%$ dan oshmaydi, ya'ni shkalaning ixtiyoriy belgisida absolyut xagolik (mB larda)

$$\Delta X \leq \pm \frac{25}{100} * X_n,$$

bunda X_n —asbobning ko'rsatishi.

Yo'l qo'yiladigan xatoliklari shkala uzunligi bilan aniklanadigan normalovchi qiymatlarga bog'liq protsentlarda ifodalanadigan asboblarning aniqlik sinflari burchakcha bilan ajratib qo'yilgan sonlar bilan belgilanadi (masalan, 0,5, 1,5), bu sonlar yo'l qo'yiladigan asosiy keltirilgan xatoliklar qiymati bilan ustma-ust tushadi

Masalan, shkalasi $5 - 50mV$ va aniqlik sinfi $2,5$ bo‘lgan millivoltmetr uchun yo‘l qo‘yiladigan asosiy absolyut xatolik quyidagi formula bo‘yicha (mV larda) hisoblanadi:

$$X_n = \pm \frac{2,5 * N_h}{100} = \pm \frac{2,5 * 45}{100} = \pm 1,1$$

Bunda $N_h = N_{max} - N_{min}$; $N_{max} \text{ va } N_{min}$ – asbob shkalasining oxirgi va boshlang‘ich qiymatlari.

O‘lchash uchun asbob tanlashda uning aniqlik sinfi asosiy chegaraviy absolyut xatolik bilan aniqlanishi e’tiborga olish lozim, bu xatolik shkalaning turli belgilarida nisbiy xatolikning turli qiymatlariiga mos keladi.

Masalan, shkalasi $0 - 150 mV$ va aniqlik sinfi $1,5$ bo‘lgan millivoltmetr uchun asosiy chegaraviy absolyut xatolik $2,25mV$ ga teng bo‘lib, shkalaning 25 va $100mV$ belgilarida nisbiy xatolik tegishlicha quyidagiga teng bo‘ladi(% larda):

$$b_{25} = \frac{\Delta X}{X_n} * 100 = \pm \frac{2,25}{25} * 100 = \pm 9\%,$$

$$b_{100} = \pm \frac{2,25}{25} * 100 = \pm 2,25$$

Nisbiy xatolikni kamaytirish maqsadlarida o‘lchash asbobi shkalasining yuqorigi chegarasini shunday tanlash lozimki, o‘lchanayotgan kattalikning kutiladigan qiymati (ko‘rsatishi) uning oxirgi uchinchi qismida (yoki oxirgi yarmida) joylashgai bo‘lsin.

O‘lchash vositalarining xatoliklari statistik va dinamik xatoliklarga bo‘linadi. Statistik xatolik o‘zgarmas kattalikni o‘lchash uchun foydalaniladigan o‘lchash vositasi xatoligidir. Agar o‘lchanayotgan kattalik vaqtning funksiyasi bo‘lsa, unda o‘lchash vositalarining inersionligi oqibatida o‘lchash vositalarining dinamik xatoligi deb ataladigan umumiy xatolikning tashkil etuvchisi hosil bo‘ladi. Dinamik rejimda umumiy xatolik statistik va dinamik xatoliklar yig‘indisiga teng.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

4. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O‘qituvchi. 2011.
5. Farzane N.G. i dr. Texnologicheskiye izmereniya i pribori. –M.: Vissaya shkola. 1989.
6. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. –Toshkent: O‘qituvchi. 1997.
7. Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Avazov Y.SH. Avtomatika va nazorat o‘lchov asboblarining tuzilishi va vazifasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. –T.: Iqtisod-moliya, 2010.

4-Maruza: Haroratni nazorat qilish. Umumiy tushunchalar. Harorat shkalasi. Harorat o‘lhash vositalarining tasnifi

Reja:

- 1. Umumiy tushunchalar.**
- 2. Harorat shkalasi.**
- 3. Harorat o‘lhash vositalarining tasnifi.**

Temperatura –texnologik jarayonlarning muhim parametri bo‘lib, amalda ham past, ham yuqori temperaturalar bilan ish ko‘rishga to‘g‘ri keladi.

Jismning temperaturasi molekulalarning issiqlik harakatida hosil bo‘ladigan ichki kinetik energiyasi bilan belgilanadigan qizdirilganlik darajasi bilan xarakterlanadi. Temperaturani o‘lhash amalda ikkisidan birining qizdirilish darajasi ma’lum bo‘lgan ikki jismning kizdirilishini taqqoslash yordamidagina mumkin bo‘ladi. Jismalarning qizdirilganlik darajasini taqqoslashda ularning temperaturaga bog‘liq bo‘lgan va osongina o‘lchanadigan fizik xossalardan birortasini o‘zgartishdan foydalaniladi.

Molekulalarning o‘rtacha kinetik energiyasi va ideal gaz temperaturasi orasidagi bog‘lanish quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$E = \frac{3}{2} KT \quad (4.1)$$

bunda $K = 1,380 \cdot 10^{-25}$ K. K⁻¹ — Bolsman doimiysi; T — jismning absolyut temperaturasi, K.

Agar jismning temperaturasi turlicha bo‘lsa, ular bir-biriga tegib turganida energiyalarning tenglashuvi ro‘y beradi; yuqoriroq temperaturaga, ya’ni molekulalari ko‘proq o‘rtacha kinetik energiyasiga ega bo‘lgan jism o‘z issikligini (energiyasini) kamroq temperaturaga, ya’ni molekulalari kamroq o‘rtacha kinetik energiyasiga ega bo‘lgan jismga beradi. Shunday kilib, temperatura issiqlik almashish, issiqlik o‘tkazish jarayonlarining ham sifat, ham miqdoriy tomonlarini xarakterlaydigan parametrdir. Ammo temperaturani bevosita o‘lhash mumkin emas, uni jismning temperaturaga bir qiymatli bog‘liq bo‘lgan qandaydir boshqa fizik parametrlari bo‘yichagina aniqlash mumkin. *Temperaturaga bog‘liq parametrlarga masalan, hajm, uzunlik, elektr qarshilik, termoelektr yurituvchi kuch, nurlanishning energetik ravshanligi*va hokazolar kiradi.

Temperatura o‘lchaydigan asbobni 1598 yilda Galiley birinchi bo‘lib tavsiya etgan. So‘ngra M.V. Lomonosov, Farengeytlar termometr ishlab chiqishdi.

O‘lchanayotgan temperaturaning son qiymatini topish uchun temperaturalar shkalasini o‘rnatish, ya’ni sanoq boshini va temperatura oralig‘ining o‘lchov birligini tanlash lozim.

Kimyoviy toza moddalarning oson tiklanadigan (asosiy reper va tayanch) qaynash va erish nuqtalari bilan chegaralangan temperatura oralig‘idagi qator belgilar temperatura shkalasini hosil qiladi. By temperaturalarga t' va t'' qiymatlar berilgan. U holda o‘lchov birligi

$$1 \text{ gradus} = \frac{t'' - t'}{n}. \quad (4.2)$$

bu yerda t' va t'' — oson tiklanadigan o‘zgarmas temperaturalar; n — t'' , t' tayanch nuqtalar orasidagi temperatura oralig‘i bo‘linadigan butun son.

Temperatura shkalasining tenglamasi

$$t = t' + \frac{v - v'}{v'' - v'} \cdot (t'' - t'), \quad (4.3)$$

bu yerda t' va t'' — moddaning tayanch nuqtalari (760 mm sim. ust. bosimida va og‘irlik kuchining 980,665 sm/s² tezlanishida muzning erish va suvning qaynash temperaturalari); v' va v'' — t' , t'' temperaturalardagi moddaning (suyuqlikning) hajmi; v — t temperaturaladi moddaning (suyuqlikning) hajmi.

Tabiatda hajmiy kengayishi va temperaturasi chiziqli bog‘langan suyuqliklar bo‘lmaydi. Shuning uchun temperaturalarning ko‘rsatishi termometrga solinadigan moddaning (simob, spirt va boshqalar) tabiatiga bog‘liq. Fan va texnikaning rivojlanishi bilan yagona termometrga solinadigan moddaning birorta xususiyati bilan bog‘lanmagan temperatura shkalasini yaratish zaruriyati paydo bo‘ladi. 1848 yilda ingliz fizigi Kelvin termodinamikaning ikkinchi qonuni asosida yangi temperatura shkalasini tuzishni taklif qildi. Termodinamik temperaturalar shkalasining tenglamasi:

$$T = \frac{Q}{Q_{100} - Q_0} \cdot 100\% \quad (4.4)$$

bu yerda Q_{100} va Q_0 — suvning qaynashi va muzning erish temperaturalariga mos issiqlik miqdorlari; Q — T temperaturaga mos issiqlik mikdori.

O‘lchov va vaznlar bo‘yicha 1960 yil o‘tkazilgan XI xalqaro konferensiya qarorlarida, GOST 8550 – 61 da ikki temperatura shkalasi; Kelvin gradusi (K) o‘lchov birligi bilan o‘lchanadigan termodinamik shkala va Selsiy gradusi (°C) o‘lchov birligi bilan o‘lchanadigan xalqaro amaliy shkalalarning qo‘llanishi ko‘zda tutilgan. Kelvin termodinamik shkalasidagi pastki nuqta — absolyut nol nuqta (A) bo‘lib, yagona eksperimental asosiy nuqta esa suvning uchlik nuktasidir. Bu nuqtaning son qiymati 273,15 K. Suvning muz, suyuq va gaz fazalaridagi muvozanat nuqtasi bo‘lgan suvning uchlik nuqtasi muz erish nuqtasidan 0,01 K yuqoriroq turadi. Termodinamik temperatura T harfi bilan, son qiymatlari esa K bilan ifodalanadi.

Amaliy o‘lhashlarda ishlatiladigan xalqaro amaliy temperatura shkalasi termodinamik shkala ko‘rinishida ishlangan. Bu shkala kimyoviy toza moddalarning bir qadar oson tiklanadigan o‘zgarmas qaynash va erish nuqtalari asosida tuzilgan. Ularning sonli qiymati gazli termometrlar orqali aniqlangan bo‘lib, Xalqaro amaliy temperatura shkalasi o‘lchov va vaznlar bo‘yicha o‘tkazilgan XI umumiy konferensiyada qabul qilingan.

Xalqaro amaliy shkala bo‘yicha o‘lchanadigan temperatura t harfi bilan, sonli qiymati esa °C belgisi bilan ifodalanadi. Absolyut termodinamik shkala bo‘yicha ifodalangan temperatura bilan shu temperaturaning xalqaro shkala bo‘yicha ifodasi orasidagi munosabat quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$T = t + 273,15; \quad (4.5)$$

bu yerda T — absolyut termodinamik shkaladagi K temperatura; t — xalqaro amaliy shkaladagi °C temperatura.

Angliya va AQSH da 1715 yilda taklif qilingan Farengreyt shkalasi ($^{\circ}F$) qo'llanadi. Bu shkalada ikki nuqta: muzning erish nuqtasi ($32^{\circ}F$) va suvning qaynash nuktasiga ($212^{\circ}F$) asoslangan Xalqaro amaliy shkala, absolyut termodinamik shkala va Farengreyt shkalasi bo'yicha hisoblangan temperatura munosabati quyidagicha:

$$t^{\circ}C = T^{\circ}K - 273,15 = 0,556 (n^{\circ}F - 32), \quad (4.6)$$

bu yerda n — Farengreyt shkalasi bo'yicha graduslar soni.

Hozir 1968 yilda qabul qilingan va 1971 yil 1 yanvardan majburiy joriy egilgan Xalqaro amaliy temperatura shkalasi (MPTSH-68) qo'llaniladi. U absolyut termodinamik temperatura shkalasining amalda qo'llanishidan iborat. Bu shkala shunday tanlanganki, u bo'yicha o'lchangan temperatura termodinamik temperaturaga yaqin bo'ladi va ular orasidagi ayirma zamonaviy o'lhash aniqligi chegaralarida bo'ladi. MPTSH-68 o'zgarmas, aniq tiklanadigan turg'unlik temperaturalari sistemasiga asoslangan bo'ladi. Ularning son qiymatlari berilgan bo'ladi. MPTSH-68 temperaturani 13,81 dan 6300 K gacha oraliqda o'lhashni ta'minlaydi.

MDHda MPTSH-68 dan tashqari temperaturani 0,01 dan 100 000 K chegarada bir xil o'lhashni amalga oshirish uchun mo'ljallangan amaliy temperatura shkalalari ishlatiladi.

Temperatura o'lhash vositalarining tasnifi

Zamonaviy termometriya o'lhashning turli usul va vositalariga ega. Har bir usul o'ziga xos bo'lib, universallik xususiyatiga ega emas. Berilgan sharoitda optimal o'lhash usuli o'lhashga qo'yilgan aniqlik sharti va o'lhashning davomliligi sharti, temperaturani kayd qilish va avtomatik boshqarish zarurati yordamida belgilanadi.

Eng qulay, aniq va ishonchli o'lhash usullari temperaturaniig birlamchi datchiklari sifatida qarshilikning termoo'zgartkichi va termoelektr o'tgartkichlardan foydalanadigan kontaktli usullardan iborat.

Nazorat qilinadigan muhitlar tashqi sharoitni o'zgartirganda fizik xossalaring turli agressivligi va turg'unligi darajasi bilan suyuq, sochiluvchan, gazsimon yoki qattiq bo'lishi mumkin.

Temperaturani nazorat qilish vositalarining mavjudligi nazorat qilinayotgan muhit, obyekt, ishlatilish sharoitlari va texnik talablarning turli tumanligidadir.

Temperaturani o'lhash asboblarining ishlash prinsipiga qarab ularni quyidagi gruppalarga bo'lish mumkin:

1. *Kengayish termometrlari*. Bu termometrlar temperatura o'zgarishi bilan suyuqlik yoki qattiq jismlar hajmi yoxud chiziqli o'lchamlarning o'zgarishiga asoslangan;

2. *Manometrik termometrlar*. Bu asboblar moddalar hajmi o'zgarmas bo'lganda temperatura o'zgarishi bilan bosimning o'zgarishiga asoslangan;

3. Temperatura ta'sirida o'zgargan termoelektr yurituvchi kuchning o'zgarishiga asoslangan *termoelektr termometrlar*;

4. O'tkazgich va yarim o'tkazgichlarning temperaturasi o'zgarishi sababli elektr karshilikning o'zgarishiga asoslangan *qarshilik termometrlari*;

Nurlanish termometrlari. Ular orasida eng ko‘p tarqalganlari: a) optik pirometrlar – issiq jismning ravshanligini o‘lchash asbobi; b) rangli pirometrlar (spektral nisbat pirometrlari), jismning issiqlikdan nurlanish spektridagi energiyaning taqsimlanishini o‘lchashga asoslangan; v) radiatsion pirometrlar – issiq jism nurlanishining quvvatini o‘lchashga asoslangan.

4.1-jadvalda sanoatda eng ko‘p tarqalgan o‘lchash vositalari keltirilgan va seriyali o‘lchash vositalarining qo‘llanish chegaralari ko‘rsatilgan.

4.1-jadval

O‘lchash vositasi turi	O‘lchash vositalarining turli tumanligi	Davomli foydalanish chegarasi, °S	
1	2	3	4
Kengayish termometrlari	Suyuqlikka oid shisha termometrlar Dilatometrik va bimetalli termometrlar	-200 -150	600 700
Manometrik termometrlar	Gazli Suyuqlikli Bug‘-suyuqlikli(kondensatsion)	-150 -150 -50	1000 600 300
Termoelektrik termometrlar	Termoelektrik termometrlar	-200	2500
Qarshilik termometrlari	Metall (o‘tkazgichli) qarshilik termometrlari Yarim o‘tkazgichli qarshilik termometrlari	-260 -272	1100 600
Pirometrlar	Kvazimonoxromatik priometrlar Spektral nisbatli priometrlar Tўliq нурланиш пирометрлари	700 300 -50	6000 2800 3500

Foydalilaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O‘qituvchi. 2011.
2. Farzane N.G. i dr. Texnologicheskiye izmereniya i pribori. –M.: Vissaya shkola. 1989.
3. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. –Toshkent: O‘qituvchi. 1997.
4. YusupbekovN.R., MuxitdinovD.P., AvazovY.SH. Avtomatikavanazorato‘lchovasboblariningtuzilishivavazifasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. –T.: Iqtisod-moliya, 2010.

5-Maruza: KENGAYISH TERMOMETRLARI. SUYUQLIKLI, DILATOMETRIK VA BIMETALLI TERMOMETRLAR

Reja:

1. Suyuqlikli termometrlar.
2. Dilatometrik termometrlar.
3. Bimetall termometrlar

Suyuqlikli termometrlar. Suyuqlikli termometrlar -200°C dan $+600^{\circ}\text{C}$ gacha oraliqdagi temperaturani o'lchash uchun ishlataladi. Shisha termometrlarning ishlatalish usuli sodda, aniqligi yetarli darajada yuqori va arzon bo'lgani sababli laboratoriya va sanoatda keng tarqalgan. Suyuqlikli termometrlarning ishlash prinsipi termometr ichiga o'rnatilgan termometr suyuqligining hajmi temperatura ko'tarilishi yoki pasayishida o'zgarishiga asoslangan. Shisha termometrlarning suyuqligi sifatida simob, toluol, etil spirt (etanol), kerosin, petroleyn efir, pentan va boshqalar ishlataladi. Ularning qo'llanilish chegaralari 5.1-jadvalda keltirilgan.

Suyuqlikli termometrlar orasida eng ko'p tarqalgani simobli termometrlardir.

5.1-jadval

Termometrlarga solinadigan suyuqliklar

Suyuqlik	Qo'llanilish chegaralari, $^{\circ}\text{C}$ da	
	pastki	yuqori
Simob	-35	600
Toluol	-90	200
Etil spirti (etanol)	-80	70
Kerosin	-60	200
Petroleyn efir	-120	25
Pantan	-200	20

Simobning kengayish koeffitsiyentini kichikligi termometriya nuqtai nazardan uning kamchiligi hisoblanadi. Suyuqliknинг issiqlikdan kengayishi hajmiy kengayish koeffitsiyenti bilan xarakterlanadi. Bu koeffitsiyent quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\beta_{t_1 t_2} = \frac{v_{t_2} - v_{t_1}}{v_0(t_2 - t_1)}, \quad 1/\text{gradus}, \quad (5.1)$$

bu yerda v_{t_1} va v_{t_2} — suyuqliknинг t_1 va t_2 temperaturalardagi hajmi; v_0 — shu suyuqliknинг 0°C dagi hajmi.


β koeffitsiyent qancha katta bo'lsa, hajmiy kengayish temperaturasining 1°C ga o'zgarishiga shuncha ko'proq moslashadi. Termometrlarda hajmiy kengayish temperatura koeffitsiyenti yuqori bo'lgan suyuqliklardan foydalanish maqsadga muvofiq. O'lchashning maqsadi va diapazoniga qarab termometrlar kengayish koeffitsiyenti kichik bo'lgan turli markali (GOST 1224 —71) shishalardan tayyorланади. Texnikada qo'llaniladigan suyuqlikli shisha termometrlar quyidagi **xillarga** bo'linadi:

1.Ko 'rsatishlariga tuzatish kiritilmaydigan termometrlar (keng miqyosda qo'llaniladigan termometrlar): **a)** simobli termometrlar (-35 dan $+600^{\circ}\text{C}$ gacha); **b)** органик suyuqlikli termometrlar (-200 dan $+200^{\circ}\text{C}$ gacha);

2.Ko 'rsatishlariga pasportga binoan tuzatish kiritiladigan termometrlar: a) aniqlik darajasi yuqori simobli termometrlar (-35 dan $+600^{\circ}\text{C}$ gacha); b) aniq o'lchovlarga mo'ljallangan simobli termometrlar (0 dan $+500^{\circ}\text{C}$ gacha); v) organik suyuqlikli termometrlar (-80 dan $+100^{\circ}\text{C}$ gacha).

Konstruksiyalarining xilma-xilligiga qaramay barcha suyuqlikli termometrlar ikki asosiy turning biriga: *tayoqcha shaklidagi yoki shkalasi ichiga o'rnatilgan termometrlar* turiga tegishli bo'ladi. Tayoqcha shaklidagi termometr (5.1-rasm, a) qalin devorli, tashqi diametri $6 \dots 8$ mm ga teng qilib tayyorlangan kapillyar naychadan iborat. Naychaning pastki qismi suyuqlik saqlanadigan rezervuar hosil qiladi. Ularning shkalasi bevosita kapillyarning sirtida darajalanadi.

Shkalasi ichiga o'rnatilgan termometrlarda (5.1-rasm, b) kapillyar naychasi ingichka devorli bo'lib, simob rezervuari kengaytirilgan. Shkala darajalari sut rang yassi shisha plastinkada joylashgan va kapillyar bilan birgalikda rezervuarga yopishgan shisha qobiq ichiga olingan. Hozirgi vaqtida shkalasi ichiga o'rnatilgan yoki burchakli (termometrning pastki kismi 90° , 120° va 135° li burchak hosil qiladi) texnik termometrlar tayyorlanadi. Yuqori darajali termometrlarda kapillyardagi suyuqlik ustidagi bo'shliq inert gaz bilan to'ldiriladi. Temperaturaning ma'lum darajada saqlanishini avtomatik ravishda ta'minlash va uning ma'lum qiymatini signalizatsiya qilish uchun kontaktli termometrlar qo'llaniladi. Bunday termometrlar ikki yoki undan ko'proq kontaktli bo'lib, yuqoridagi kontakt o'mi o'zgaruvchan bo'ladi. Temperaturani suyuqlikli shisha termometr bilan o'lhash aniqligidagi yo'l qo'yiladigan xatolar bir qator faktorlarga bog'liq: tekshirilmagan shkala bo'linmalari uchun kiritiladigan tuzatish qiymatining noaniqligi; nol nuqtasining o'zgarishi; termometrning o'lchanayotgan muhitga kirish chuqurligining har xilligi, tashqi bosimning o'zgarishi; termometr inersiyasining va rezervuar bilan atrof-muhit issiqligining muvozanati.



5.1-rasm. Termometrlar.

Xatolarga sabab bo'ladigan keltirilgan faktorlardan eng ahamiyatlisi nol nuqtasining o'zgarishi hamda termometrning o'lchanayotgan muhitga kirish chuqurligining har xilligidir.

Agar to'liq kiritilganda darajalangan termometrni ishlatilish sharoitlariga ko'ra o'lchanayotgan muhitga to'liq kiritib bo'lmasa, unda uning rezervuari va suyuqlik ustuni turli temperaturada bo'ladi. Chiqib turgan ustunga tuzatma quyidagi formula bo'yicha kiritiladi:

$$\Delta t = n\beta_{t_1 t_2}(t_2 - t_1), \quad (5.2)$$

bunda n – chiqib turgan ustundagi darajalar (graduslar) soni, $\beta_{t_1 t_2}$ — shishadagi suyuqlikning kengayish koeffitsnenti (simob uchun 0,00016, spirt uchun 0,001), $\frac{1}{^{\circ}\text{C}}$; t_2 — termometr ko'rsatayotgan temperatura $^{\circ}\text{C}$; t_1 — rezervuar chiqib turgan ustunning o'rtasiga biriktirilgan yordamchi termometr orqali o'lchanadigan chiqib turgan ustunning o'rtacha temperaturasi.

Agar chiqib turgan ustun temperaturasi o'lchanayotgandan kam bo'lsa, unda Δt uzatma ishorasi musbat, ortiq bo'lsa, “-” manfiy bo'ladi. Chiqib turgan ustun hisobiga paydo bo'ladigan xatolik ancha katta bo'lishi mumkin va shuning uchun uni e'tiborga olmaslikning iloji yo'q.

Shuni ta'kidlash lozimki, chiqib turgan ustun hisobiga simob uchun xatolik suyuqliklarnikiga qaraganda temperatura kengayish koeffitsiyentlari qiymatining katta farq qilishiga ko'ra bir tartibga past.

Hozir shishali **termometrlarning** quyidagi **turlaridan** foydalaniladi:

1. Ichiga shkala joylashtirilgan texnik simobli termometrlarning (to'g'ri chiziqli va burchakli) 11 xili chiqariladi:

-90 ... +30; -60 ... +50; -30 ... +50; 0 ... 100; 0...160; 0...200; 0 ... 300; 0....350, 0....450; 0....530 ba 0....600 $^{\circ}\text{C}$.

Shkala bo'linmasining qiymati $0,5^{\circ}\text{C}$ (shkalasi $-30\dots+50^{\circ}\text{C}$) dan 5 va 10°C gacha (shkalasi 0 ... 600°C).

2.Tayoqli, ichiga shkala joylashtirilgan laboratoriya simobli termometrlari -30 dan $+600^{\circ}\text{C}$ gacha temperaturani o'lhashga muljallangan, shkala bo'linmasining qiymati 0,1 va 2°C ;

3.Suyuqlikli (simobli emas) termometrlar (GOST 9177 — 74) tayoqli, o'lhash chegaralarini -200 dan $+200^{\circ}\text{C}$ gacha qilib chiqariladi. Shkala bo'linmasining qiymati 0,2 dan 5°C gacha.

4.Simobli yuqori aniqlikdagi va namunaviy (GOST 13646—68) termometrlar o'lhash chegarasi tor (4 dan 59°C gacha) va shkala bo'linmasining qiymati 0,01 dan $0,1^{\circ}\text{C}$ gacha qilib chiqariladi.

5.Simobli elektr kontaktli (GOST 9871 —75) termometrlar -30 dan 300°C gacha o'lhashga mo'ljallab chiqariladi.

6.Maxsus termometrlar: meditsina (maksimal), meteorologik (maksimal, minimal, psixometrik, tuproqqa oid va x..) va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan.


Suyuqlikli shisha termometrlarning kamchiligiga shkala bo'yicha hisoblash noqulayligi, ko'rsatishlarni qayd qilib, ularni masofaga uzatib bo'lmashligi, issiqlik inersiyasining kattaligi (ko'rsatishlarning kechikishi) va asboblarning mexanik nuqtai nazardan mustahkam emasligi kiradi.

Dilatometr va bimetalli termometrlarning ishlash prinsipi temperatura o'zgarishida qattiq jism chiziqli mikdorining o'zgarishi asoslangan. Temperatura o'zgarishiga bog'liq bo'lgan qattiq jism chiziqli miqdorining o'zgarishi formula orqali quyidagicha ifodalanadi:

$$l_t = l_0(1 + \beta_r t), \quad (5.3)$$

bu yerda l_t — t temperaturada qattiq jismning uzunligi; l_0 — shu jismning 0°C dagi uzunligi; β_r — o'rtacha chiziqli kengayish koefitsiyent (0°S dan $t^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lgan temperaturalar oralig'iда).

5.2- rasmda dilatometrik termometrning tuzilish sxemasi tasvirlangan. Bu asbobda sezgir element sifatida katta chiziqli kengayish koefitsiyentiga ega bo'lgan materialdan (jez va mis) tayyorlangan naycha 2 qo'llanilgan. Korpus 3 ga kavsharlangan naycha ichida sterjen 1 joylashgan. Sterjen chiziqli kengayish koefitsiyenti kichik bo'lgan material (masalan, invar) dan ishlangan. O'lchanayotgan muhitning temperaturasi ko'tarilishi bilan naycha 2 uzayadi. Bu hol sterjen 1 ning siljishiga olib keladi. Shunda prujina 9 shayn 4 ning bo'sh tomonini pastga tushiradi, o'z navbatida u tortqi 8 va tishli sektor 7 orqali strelka 6 ni uning o'qi atrofida aylantiradi. Strelka esa shkala 5 da o'lchanayotgan temperatura qiymatini ko'rsatadi.




5.2-rasm.Dilatometrik termometrning tuzilish sxemasi.

Dilatometrik termometrlar suyuqliklar temperaturasini o'lchashda hamda temperaturani ma'lum darajada avtomatik ravishda saqlash uchun va signalizatsiyada qo'llanadi. Dilatometrik termometrlar 1,5 va 2,5 aniqlik klasslarida chiqariladi, ularning yuqorigi o'lchash chegarasi 500°C gacha. 150°C dan oshmagan temperaturalar uchun naycha jezdan, sterjen esa invardan ishlanadi, undan yuqori temperaturalar uchun naycha zanglamas po'latdan, sterjen esa kvarsdan ishlanadi.

Afzalliklari: ishonchliligi va sezgirligi yuqori.

Kamchiliklari: asbob o'lchamlarining kattaligi, temperaturaning bir nuqtada emas, balki hajmda o'lchanishi, issiklik inersiyasining kattaligi, ko'rsatkichlarni masofaga uzatish mumkin emas.

Bimetall termometrlarning sezgir elementi kavsharlangan ikkita plastinkadan tayyorlangan prujinadan iborat. Bu plastinkalar issiqlikdan kengayish temperatura koefisiyenti turlicha bo'lgan metallardan tayyorlanadi. Temperatura o'zgarganda plastinkalar uzayadi. Plastinkalar bir-biriga nisbatan siljiy olmaganligi sababli prujina issiqlikdan kengayish temperatura koefitsiyenta kam bo'lgan plastinka tomonga og'adi. Plastinkalar uzayishining temperatura koefitsiyenti farqi qancha katta bo'lsa, prujinaning temperatura o'zgarishidagi og'ishi shuncha ko'p bo'ladi. 5.3-rasmda yassi plastinkali bimetall termometrning tuzilish sxemasi ko'rsatilgan. Temperatura o'zgarishi bilan bimetall prujina 1 pastga egiladi. Tortqi 2 strelka 4 ni o'q 3 atrofida aylantiradi.



5.3-pacm. Yassi plastinkali bimetall termometrning tuzilish sxemasi.

Strelka shkala 5 da o'lchanayotgan temperatura qiymatini ko'rsatadi.

Bimetall plastinka qo'llanilganda o'lchashning yuqorigi chegarasi pastki plastinka tayyorlangan materialning qayishqoqligi chegarasi bilan chegaralanadi. Sezgir elementlar sifatida yoysimon yoki vintsimon spirallar qo'llaniladi. Bimetall termometrlar bilan temperaturani o'lchash chegarasi -150°C dan $+700^{\circ}\text{C}$ gacha, xatosi 1...1,5%. Bu turdagи termometrlar temperaturani ma'lum darajada avtomatik ravishda saqlash va signalizatsiya uchun qo'llaniladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati

1. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashdirish. –Toshkent: O'qituvchi. 2011.
2. Farzane N.G. i dr. Texnologicheskiye izmereniya i pribori. –M.: Vissaya shkola. 1989.
3. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. –Toshkent: O'qituvchi. 1997.
4. YusupbekovN.R., MuxitdinovD.P., AvazovY.SH. Avtomatikavanazorato'lchovasboblariningtuzilishivavazifasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. –T.: Iqtisod-moliya, 2010.

6-7-Ma’ruza: Termoelektrik termometrlar. Magnitoelektrik millivoltmetrlar. Potensiometrlar. Avtomatik potensiometrlar.


Reja:

1. Termoelektr termometrlarning nazariy asoslar va termoelektr zanjirlar.
2. Termoelektr materiallar va termoelektr o‘zgartkichlar.
3. Millivoltmetrlar.
4. Potensiometrlar.

Nazariy asoslar va termoelektr zanjirlar

Temperaturani o‘lchashning termoelektr usuli termoelektr termometr (termopara) termo EYK ining uning temperaturasiga bog‘liqligiga asoslangan. Bu asbob -200°C dan $+2500^{\circ}\text{C}$ gacha bo‘lgan temperaturalarni o‘lchashda texnikaning turli sohalari va ilmiy-tekshirish ishlarida keng qo‘llaniladi.

Termoelektr termometrlar yordamida temperaturani o‘lchash 1821 yilda Zeyebek kashf etgan termoelektr hodisasiga asoslangan. Bu hodisaning temperaturalarni o‘lchashda qo‘llanilishi ikki xil metall simdan iborat zanjirda ularning kavsharlangan joyida temperaturalar farqi hisobiga hosil bo‘ladigan EYK effektiga asoslangan. Har xil Ava V o‘tkazgichlardan iborat zanjirni ko‘rib chiqamiz (6.1-rasm).



6.1-rasm. Ikki xil o‘tkazgichli termometrik zanjir.


Termoparaning o‘lchanayotgan muhitga tegib turgan joyi kavsharlangan uchi 1 (issiq ulanma), o‘zgarmas t0 temperaturali muhitdagi joyi 2 esa erkin uchi (sovut ulanma) deyiladi. A va V o‘tkazgichlar termolektrodlar deyiladi. Bunday kavsharlangan o‘tkazgichlar esa termopara deb ataladi, ularda hosil bo‘ladigan elektr yurituvchi kuch termoetektr yurituvchi kuch (TEYK) deyiladi. TEYK hosil bo‘lishining sababi erkin elektronlar zichligiko‘proq metallning erkin elektronlar zichligi kamroq metallga diffuziyasi bilan izohlanadi. Shu paytda ikki xil metallning birikish joyida paydo bo‘ladigan elektr maydon diffuziyaga qarshilik ko‘rsatadi. Elektronlarning diffuzion o‘tish tezligi elektr maydon ta’sirida ularning qayta o‘tish tezligiga teng bo‘lganda harakatli muvozanat holati qaror topadi. Bu muvozanatda A va V metallar orasida potensiallar ayirmasi paydo bo‘ladi. Elektronlar diffuziyasining jadalligi o‘tkazgichlar birikkan joyning temperurasiga ham bog‘lik bo‘lgani sababli birinchi va ikkinchi ulanmalarda hosil bo‘lgan EYK ham turlicha bo‘ladi.

Agar kavsharlangan o‘tkazgichlar bir xil bo‘lsa va ularning ikki uchi turlicha temperaturada qizdirilsa, u holda o‘tkazgichning issiqroq qismidan sovuqroq qismiga bo‘sh elektronlarning diffuziyalanishi teskari yo‘nalishdagi diffuziyasi jadalroq bo‘ladi. Potensiallar ayirmasi elektronlarning issiqlik diffuziyasiga teskari yo‘nalishda ta’sir qiladi, buning natijasida muvozanat holati qaror topguncha o‘tkazgichning issiqroq uchi musbat ishorada zaryadlanadi. Binobarin, har xil A va V o‘tkazgichlardan tashkil topgan eng sodda termoelektr zanjirda to‘rtta turlicha

TEYK hosil bo‘ladi. YA’ni ikkita TEYK A va V o‘tkazgichlarning kavsharlangan uchida; bitta TEYK A o‘tkazgichning uchida; bitta TEYK V o‘tkazgichning uchida. Shuni nazarda tutib, 6.1-rasmida tasvirlangan zanjirdagi TEYK kattaligipi aniqlash mumkin. Zanjirni soat strelkasi harakatiga teskari yo‘nalishda kuzatsak, quyidagi natija chiqadi:

$$E_{AB}(t_1 t_0) = e_{AB}(t) + e_{BA}(t_0), \quad (6.1)$$

br yerda $E_{AB}(t_1 t_0)$ — ikkala faktor ta’siridagi jamlangan TEYK; $e_{AB}(t)$ va $e_{BA}(t_0)$ — Ava Bo‘tkazgichlar uchndagi potensiallar hamda temperaturalar ayirmasi natijasmda hosil bo‘lgan TEYK.



6.2-rasm. Uchunchi o‘tkazgichni ulash sxemasi; a-termopara kavsharidazanjirni uzish; b-termoelektrodni uzush;

Agar kavsharlangan uchlarining temperaturasi bir xil bo‘lsa .TEYK nolga teng bo‘ladi, chunki ikkala kavsharda ham hosil bo‘lgan TEYK ning qiymati bir-biriga teng bo‘lib, o‘zaro karama-qarshi tomonga yo‘nalgan bo‘ladi. Demak, $t - t_0$ bo‘lsa,

$$E_{AB}(t_1 t_0) = e_{AB}(t) + e_{BA}(t_0) = 0, \quad (6.2)$$

$$e_{BA}(t_0) = -e_{AB}(t_0). \quad (6.3)$$

(6.3) natijani (6.1) ga qo‘ysak, quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$E_{AB}(t, t_0) = e_{AB}(t) - e_{AB}(t_0), \quad (6.4)$$

(6.4) tenglamadan ko‘rinib turibdiki, TEYK ikkita o‘zgaruvchantva t_0 temperaturaning murakkab funksiyasidan iborat ekan.

Ulanmalardan birining temperaturasi o‘zgarmas, masalan, $t_0 = \text{const}$ bo‘lsa, unda

$$E_{AB}(t, t_0) = f(t). \quad (6.5)$$

(6.5) ifoda mazkur termopara uchun darajalash yo‘li bilan TEYK va temperatura nisbatini topish, temperaturani o‘lchash masalasini teskari yechish kerakligini, ya’ni termoparaning TEYK ni o‘lchash bilan temperaturaning qiymatini aniqlash mumkinligini bildiradi.

O‘lchash asbobini ulash uchun ulanmalardan biridagi zanjirni (6,2- rasm, a) yokitermoelektrodlardan birini uzish (6.2-rasm, b) kerak.

Termopara zanjiriga uchinchi C o‘tkazgichni ulash variantlaridagi jamlangan TEYK ni ko‘rib chiqamiz. 6,2-rasm, a dagi variant uchun:

$$E_{ABC}(t, t_1, t_0) = e_{AB}(t) + e_{BC}(t_0) + e_{CA}(t_0), \quad (6.6)$$

$t = t_0$, ya’ni ulanmalarining temperaturasi teng bo‘lsa,

$$E_{ABC}(t_0) = e_{AB}(t_0) + e_{BC}(t_0) + e_{CA}(t_0) = 0, \quad (6.7)$$

bu teiglamadan ma’lumki,

$$e_{BC}(t_0) + e_{CA}(t_0) = -e_{AB}(t_0). \quad (6.8)$$


(6.8) tenglama natijasini (6.6) ga qo‘yib chiqsak, (6.4) tenglama kelib chiqadi. 6.2- rasm, b dagi variant uchun:

$$E_{ABC}(t, t_1, t_0) = e_{AB}(t) + e_{BC}(t_1) + e_{CB}(t_1) + e_{BA}(t_0). \quad (6.9)$$

Agare_{BC}(t_1) = - $e_{CB}(t_1)$ bae_{BA}(t_0) = - $e_{AB}(t_0)$ hisobga olinsa, (6.9) tenglama (6.4) tenglamaga aylanadi.

Bundan quyidagi muhim xulosani chiqarish mumkin: termoparaning zanjiriga uchlaridagi temperaturasi bir xil bo‘lgan uchinchi o‘tkazgich ulanganda ham TEYK o‘zgarmaydi. Demak, termopara zanjiriga ularash simlari, o‘lchov asboblari va qarshiliklarni ularash mumkin ekan.

Temperaturani termoelektr termometr yordamida o‘lchash uchun termometr hosil qiladigan termo EYK ni va erkin uchlarning temperaturasini o‘lchash kerak. Agar temperaturani o‘lchashda termometr uchlarning temperaturasi 0°Cga teng bo‘lsa, unda o‘lchanayotgan temperatura darajalash xarakteristikasidan (jadvallar, grafiklardan) (6.3-rasm) darhol topiladi.



6.3-rasm. Termoelektr termometrning erkin uchlari temperaturasiga tuzatma kiritish.

Bu darajalash xarakteristikasi termo EYK bilan ish ulanmasi (rabochiy spay) temperaturasi orasida munosabat o‘rnatadi. Termoelektr termometrlarning darajalash xarakteristikasi, odatda, erkin uchlarning temperaturasi 0°Cga teng bo‘lganda aniqlanadi. Agar erkin uchlarning temperaturasi amalda 0°C dan farq qilsa-yu, ammo o‘zgarmas bo‘lsa, unda ish ulanmasi temperurasini darajalash xarakteristikasidan topish uchun termoelektr termometr hosil qiladigan termo EYK nagina emas, balki erkin uchlari temperurasit t_0 ni ham bilish zarur. Erkin uchlari temperurasit t_0 ga $t_0 \neq 0$ bo‘lganda tuzagish kiritish uchun termoelektr termometr hosil qiladigan termo EYKE(t, t_0)ga uchun $E(t_0, 0)$ ni qo‘sish lozim; shunda termo EYKE($t, 0$)ni qiyimatini topiladi:

$$E(t, t_0) + E(t_0, 0) = E(t, 0). \quad (6.10)$$

Termoelektr termometr ish ulanmasi temperurasit va erkin uchlari temperurasasi 0°C bo‘lganda, ya’ni darajalash sharti bajarilganda shunday $E(t_0, 0)$ EYKni hosil qiladi.

Agar o‘lchash jarayonida erkin uchlari temperurasasi biror yangit t_0 ni qiyamat qabul qilsa, unda termometr hosil qiladigan termo EYKE(t, t_0')ga (6.3-rasm) va erkin uchlari temperurasiga kiritiladigan tuzatish $E(t_0', 0)$ ga, darajalash shartiga mos termo EYK esa

$$E(t, t_0') + E(t_0', 0) = E(t, 0). \quad (6.11)$$

ga teng bo‘ladi.

Termoelektr termometrning erkin uchlari temperurasiga kiritiladigan tuzatma qiymati termometrning darajalash xarakteristikasiga bog‘liq bo‘ladi, u esa termoelektr termometr tayyorlanadigan o‘tkazgich materiallar bilan belgilanadi.


Tuzatmani kiritish usulidan qat’i nazar (hisobiy yoki avtomatik) tuzatma kiritish uslubi o‘zgarmay qoladi: qaysi usul bilan tuzatma (hisobiy yoki avtomatik) kiritilganidan qat’i nazar, sxemada $E(t, 0)$ ni qiyamat olinadi, bu qiyamat keyin termopara termo EYK iga qo‘shiladi. Yig‘indi termo EYK $E(t, 0)$ darajalash qiyatiga mos keladi.

Temperaturani o'lhashga oid alohida masalalarni yechish uchun termoelektr termometrlarni o'lhash asbobi bilan ulashning turli usullari qo'llaniladi (6.4-rasm).

6.4-rasmda termoelektr termometrii o'lhash asbobiiga ulash sxemasi ko'rsatilgan. Termometr komplektiga termopara 1 ulash simi 2 va o'lchov asbobi 3 kiradi.

Termoelektr termometrnii o'zgartish koeffitsiyentini orttirish uchun bir necha termoparalarni (termobatareyalarni) ketma ket ulashdan foydalaniladi (6.4-rasm, b). Bunda termoparalar hosil qiladigan termo EYK qo'shiladi, ya'ni n ta termoparadan tuzilgan termobatareyalar termo EYK i alohida olingan termopara termo EYK idan katta. Bunday ulashdan kam farq qiluvchi ish temperaturasitni va erkin uchlari t_0 ni o'lhashda foydalaniladi.

Ikki nuqta orasidagi temperatura farqini o'lhash uchun differensial termoelektr termometr qo'llaniladi. U ikkita qarama-qarshi ulangan bir xil termometrdan tuzilgan (6.4-rasm, v). Agar temperaturalari farqi o'lchanayotgan nuqtalarning temperaturasi o'zaro teng bo'lsa, unda o'sha nuqtalarda



6.4- rasm. Termoelektr zanjirlar: a - termometrii o'lchov asbobiiga ulash; b - termobatarey; v - differensial termometr.

termometr hosil qiladigan TEYK lar ham teng bo'ladi. Bunday holda termometrdagi zanjir toki nolga teng bo'ladi, chunki qarama-qarshi ulanganda bir termoparaning TEYKi boshqa termoparaning TEYKi bilan kompensatsiya qilinadi va o'lchov asbobi nolni ko'rsatadi. Agar t_1 va t_2 temperaturalar turlich bo'lsa, u holda qaysi temperatura yuqori bo'lishiga qarab, temperaturalar farqiga proporsional bo'lgan zanjir toki biror yo'nalishda oqadi, buni o'lchov asbobi ko'rsatadi.

Termoelektr materiallar va termoelektr o'zgartkichlar

Turli o'gkazgichlarning ixtiyoriy jufti termoelektr o'zgartkichni tashkil etishi mumkin, ammo har bir juftlik ham amalda qo'llanishga yaratmaydi. Zamonaviy o'lhash texnikasi termoelektr o'tkazgichlar tayyorlanadigan materiallarga ko'pdan-ko'p talablar qo'yadi, ammo bu talablarni juda kam sonli matershllargina kondiradi. Asosiy talablar quyidagilardan iborat: yuqori temperaturalar ta'siriga chidamlilik, TEYK ning vaqt bo'yicha o'zgarmasligi, uning iloji boricha katta qiymatga ega bo'lishi va temperaguraga bir qiymatli bog'liqligi, qarshilik temperatura koeffitsiyentining katta bo'lmasligi va katta elektr o'tkazuvchanlik.

Barcha materiallar va qotishmalar uchun TEYK ning temperaturaga funksional bog'liqligi murakkab bo'lib, uni analistik ifodalash ancha qiyin. Platinorodiy-platina jufti bundan istisnodir. Bu juftlik uchun TEYK bilan temperatura orasidagi

bog‘lanish 300° dan 1300° C gacha bo‘lgan oraliqda sovuq ulanma temperaturasi 0° C bo‘lganda yetaricha aniqlikda parabolaga mos keladi:

$$E(t, t_0) = a + bt + ct^2, \quad (6.12)$$

bunda a, b va s surma ($630,5^{\circ}$ C), kumush ($960,8^{\circ}$ C) va oltin ($1063,0^{\circ}$ C) larning qotish temperagurasi bo‘yicha aniqlanadigan doimiylar.

Metall termoelektrodli termoelektr termometrlarning quyidagi turlari qo‘llanadi. Ularning xarakteristikalarini 6.1-jadvalda keltirilgan.

Xromel-kopelli ($56\% Cu + 44\% Ni$) termoelektr termometrlar standart termometrlar orasida eng katta o‘zgartish koeffitsiyentiga ega ($70 — 90 \text{ mK}^{\circ}\text{S}$). Termoelektrod diametri 1 mm dan kam bo‘lgan termometrlar uchun chegaraviy qo‘llanish davri 600°C dan kam va, masalan, diametri $0,2\dots0,3\text{mm}$ bo‘lgan termoelektrodlar uchun faqat 400°C ni tashkil etadi. Yuqorigi o‘lchash chegarasi kopelli elektrodlar xarakteristikalarining barqarorligiga bog‘liq.

Nikelxrom-nikel alyuminiyli ($94\% Ni + 2\% Al + 2,5 \% Mn + 1 \% Si + 0,5\% \text{qo‘shilma}$) termometrlar turli muhit temperaturalarini keng chegaralarda o‘lchash uchun qo‘llaniladi. Ular avval xromel-alyumelli termometrlar deb yuritilar edi. Nnkel-alyuminiy simdan tayyorlangan termoelektrod oksidlanishga nikel-xromga nisbatan kamroq chidamli. Qo‘llanishning yuqorigi chegarasi termolekgrond diametriga bog‘liq. Diametri $3—5\text{ mm}$ bo‘lgan termoelektrodlar uchun qo‘llanishning yuqorigi chegarasi nikel-xrom-nikel-alyuminiyli termometrlarda 1000°C ni tashkil etadi. $0,2 — 0,3\text{ mm}$ diametr uchun 600°C dam ortiq emas.

Platinorodiy ($90\% \text{ platina } 10\% \text{ rodiy}$)-platinali termoelektr termometrlar uzoq vaqt davomida 0 dan 1300°C temperatura oralig‘ida, qisqa vakt davomida 1600°C gacha bo‘lgan oraliqda ishlashi mumkin. Mazkur termometrlar oksidlanadigan va neytral muhitlarda darajalash xarakteristikasining barqarorligini saqlaydi. Tiklanadigan atmosferada platinorodiy-platinali termometrlar ishlay olmaydi, chunki termometr termo EYKining keskin o‘zgarishi yuz beradi. Bular ulardan foydalanish maksadiga qarab etalon, namuna va ish termometrlari a bo‘linadi. To‘g‘ri ishlatilganda darajalash uzok vaqt davomida o‘zgarmaydi. Kamchiliklariga termoelektr termometrlarning boshqa turlarinikiga nisbatan TEYK kamligini kirlitsa bo‘ladi. Termoelektrod simi diametri $0,3$ yoki $0,5\text{ mm}$ ni tashkil etadi.

Platinorodiy ($30\% \text{ rodiyli}$)-platinorodiyli ($6\% \text{ rodiyli}$) termoelektr termometrlar uzoq vaqt davomida temperaturalarning $+300^{\circ}$ dan to 1600°S gacha oralig‘ida, qisqa vaqt davomida 1800°C gacha qo‘llaniladi. Musbat elektrod — 30% rodiy va 70% platina qotishmasidan, manfiy elektrod — $6\% \text{ rodiy}$ va $94\% \text{ platina}$ kotishmasidan tashkil topgan. Mazkur termometrlar platinorodiy-platinali termometrlarga qaraganda darajalash xarakteristikalarining barqarorligi yuqoriligi bilan ajralib turadi, ammo bu termoelektrodlar ham tiklanadigan muhitda yomon ishlaydi. Platinorodiy-platino-rodiyli termometrlarda termo EYK temperaturalarning $0\dots\pm 3100^{\circ}\text{C} \pm 1000^{\circ}\text{C}$ intervalida ozgina hosil bo‘ladn, bu hol esa sovuq ulanmalar temperurasiga tuzatish kiritishni talab etmaydi.


Volframreniy-volframreniyli (TVR — 5/20 va TVR — 10/20) termoelektr termometrlar uzoq vaqt davomida 0° dan 2200°C gacha temperaturalarni va qisqa

vaqt davomida 2500°C gacha, shuningdek, vakuumda, neytral va tiklanadigan muhitlarda temperaturalarni o‘lchashga mo‘ljallangan. Musbat termoelektrod 95% volframdan va 5% reniydan yoki 90% volframdan va 10% reniydan tashkil topgan qotishma, manfiy elektrod 80% volframdan va 20% reniydan tashkil topgan qotishma.

Termoparalarning ba’zi turlari (mis-kopelli, xromel kopelli, volframreniy-volframreniyli BP 5/20 yoki BP 10/20) uchun avvalgi nomlari va darajalash xarakteristikalarini ham qoldi. SEV standarti bu termoparalar uchun hech qanday belgilashlar kiritmadidi. Boshqa tur termoparalar uchun yangi nomlar va belgilashlar kirititildi: nikelxrom-nikelalyuminiyli termopara, K turi, avvalgi nomi xromel-alyumelli va belgilanishi XA; darajalash xarakteristikasi o‘zgarmay qoldi. Platinorodiy-platiniali va platinorodiy-platinorodiyli termoparalar uchun belgilashlar o‘zgaradi (PP o‘rniga S, PR o‘rniga V kiritiladi) va darajalash xarakteristikasi o‘zgaradi. Bundan tashqari, avvalda seriyali ishlab chiqarilmagan qator yangi termoparalar joriy qilinadi:

Mis—mis-nikelli (mis-konstantan termoparasiga yaqin) T turi, temir-mis-nikelli (temirkonstantan termoparasiga yaqin) J turi va nikal-xrom-mis nikelli, YE turi.


6.5-rasmida ba’zi standartlashtirilgan termoelektr termometrlarining EYKi bilan temperatura orasidagi bog‘lanish ko‘rsatilgan. TXK turidagi termopara boshqa standart termoparalarga qaraganda ancha katta TEYK hosil qila oladi.



6.5-rasm. Standart termoelektr termometrlarning xarakteristikaları.

Termoelektr generator, termoelektr sovitgich va turli o‘lchov asboblarida yarim o‘tkazgichli termoparalar ishlatiladi. Ularning TEYKi metall va metall qotishmalaridan ishlangan oddiy termoparalar TEYKidan 5—10 marta katta. Bu termoparalarda termoelektrod materiallar sifatida $ZnSb$ va $CdSb$ qotishmalar ishlatiladi.

Turli muhitlar t yemperaturasini o‘lchaydigan termoparaning sxemasi 6.6-rasmida ko‘rsatilgan. U g‘ilof 1, qo‘zg‘almas yoki qo‘zg‘aluvchan shtutser 2, qo‘zg‘almas shtutser bilan naycha 6 orqali, shtutser harakatda bo‘lganda esa g‘ilof bilan bevosita ulangan kallak 3 dan iborat. Qopqoqda izolyatsion materialdan ishlangan rozetka 4 joylashgan. Bu rozetkaning termoparani o‘lchov asbobi bilan ulaydigan termoelektrodi 5 va simlar uchun qisqichlari bor.



6.6-rasm.
*Termoparaning konstruktiv
sxemasi.*

Himoya g‘iloflari ko‘pincha +1000°C gacha temperaturalar uchun po‘latning turli markalaridan tayyorlanadi. Bundan ham yuqoriroq temperaturalarda qiyin eriydigan birikmalardan (GOST 13403-77) tayyorlangan maxsus g‘iloflar ishlataladi. Termoelektr termometrlarning himoya armaturasining ko‘pgina loyihasi hozirgi vaktda bir shaklga keltirilgan. Ular asosan turli bosimga mo‘ljallangan himoya giloflari loyihasi va shtutserlar loyihasi bilan farq qiladi. Oxirgi vaqtida kabelli turdag'i termoelektr termometrlar keng tarqalmoqda. Ular bosim 40 MPa bo‘lganda - 50° dan +1100°C gacha bo‘lgan temperaturalar oraliq‘ida qo‘llaniladi. Kabelli turdag'i termometrlarning muhim afzalligi ularning AESlarning energetik reaktorlarida ishlashga imkon tug‘diradigan radiatsion chidamliligi, shuningdek, issiqlik zarbalariga tebranishga va mexanik nagruckalarga nisbatan oshirilgan chidamliligidan iborat.

Sirt temperaturalarini o‘lchashga mo‘ljallangan termoelektr termometrlar maxsus konstruksiyaga ega. Bunday termoparalardan ximiya sanoatida keng foydalilaniladi, ular turli apparat, truboprovod, mashinalarning aylanuvchi jo‘vasi va hokazolarning sirt temperurasini o‘lchashga xizmat qiladi.

Maxsus termoelektr termometrlardan vertikal apparatlarda (ammiak sintezi kolonnalarida, metanol va h.) temperaturani o‘lchash uchun ishlataladigan ko‘p zonali termometrlarni ko‘rsatish mumkin.

Termoparalarning asosiy kamchiligi sifatida ularning inersionligining kattaligini ko‘rsatish mumkin (1,5 minutdan ham oshadi).

UZATUVCHI TERMOELEKTROD SIMLARI

Termoelektr termometri o‘lchov asbobi bilan ulaydigan simlar shunday materiallardan tayyorlanadiki, ular o‘zaro juft bo‘lib, o‘zlari ulangan termoelektr termometrlar hosil kiladigan

EYK ni (o‘scha temperaturalarda) hosil qiladi. Bunday talab taxminan 100°C temperatura bilan chegaralanadi, bundan yuqori temperaturada termoelektr termometr va ulaydigan simlarning xarakteristikalari biriridan farq qilishi mumkin. Bunday bo‘lishiga yo‘l qo‘yiladi, chunki ulaydigan simlarning temperurasini, odatda, yuqori bo‘lmaydi. Ko‘rsatilgan talablar bajarilganda termokompensatsion simlar termoelektr termometrii (termoparani) ulaydigan simlar uzunligi qadar uzaytiradi, termoparanning erkin uchlari esa TEYK ni o‘lchashga mo‘ljallangan asbobning klemmalarida bo‘lib qoladi. Yuqorida ko‘rsatilgan talabga rioya qilmaslik termoparanning erkin uchlarni o‘lchash simlari bilan ulaydigan joylarda ulanmalarining paydo bo‘lishi natijasida „parazit“ TEYK hosil bo‘lishiga olib kelishi

mumkin. Agar uzaytiruvchi simlar termometrni kabi darajalash xarakteristikasiga ega bo'lsa, „parazit" TEYK hosil bo'lishidan xalos bo'liadi.

Uzaytiruvchi termoelektr simlar bir va ko'p simli qilib, izolyatsiyada va tashqi qoplama yoki qobiqlik qilib ishlab chiqariladi, bu montaj qilish va yotqizishda qulay. Izolyatsiyalash uchun polivinilxlorid, polietillentereftalat va ftoroplast pylonkalardan foydalaniladi. Izolyatsiyadan tashqari simlar ko'pincha polivinilxlorid qobiq yoki lavsan ip yoxud shisha ip bilan chirmab o'raladi.


Agar tashqi elektr magnit maydondan va mexanik ta'sirdan saqlanish talab etilsa, unda mis, po'lat simli (GOST 24335-80) qoplama yoki ekranlar qo'llaniladi.

Har bir sim materiali izolyatsiyaning o'z rangiga yoki simlarning o'ramasida va qoplamasini rangidagi simlarga ega bo'ladi. 6.1-jadvalda termoparalar, tavsiya etiladigan uzaytiruvchi termoelektrod simlar, ularning belgilari va ranglari keltirilgan.

6.1- jadval

Tavsiya etiladigan uzaytiruvchi termoelektrod simlari

Termopara	Uzaytiruvchi termoelektrod simlari		
	belgilar	Juft — simlar	rangi
Mis-kopelli	MK	Mis-kopel	Qizil (pushti)-sariq (to'q sariq)
Mis-misnikelli Xromel-kopelli	M	Mis-konstantan	Qizil (pushti)-jigarrang
	XK	Xromel-kopel	binafsha (qora)-sariq (to'q sariq)
Nikelxrom-nikel alyuminiyli	M MT-NM	mis-konstantan, mis-titan — nikel mis	Qizil (pushti)-jigarrang Qizil-yashil qizil-ko'k
	P	mis qotishma TP	Qizil (pushti)-yashil
Platinorodiy-platinali	M-MN	mis-qotishma MN, 2,4	Qizil (pushti) — ko'k(zangori)
Volframreniy-volframreniyli			



Millivoltmetrlar

Hozir termoelektr termometrlar (termoparalar) dagi TEYK ni o'lchash uchun magnitoelektr millivoltmetrlar, potensiometrlar va o'zgartgichlar keng qo'llanilmoqda.

Millivoltmetr — magnitoelektr o'lchash asbobi bo'lib, ularning ishlash prinsipi uning qo'zg'aluvchan ramkasidan o'tayotgan tokning o'zgarmas magnit maydoni bilan o'zaro ta'siriga asoslangan.

Millivoltmetrning tuzilishi 6.8- rasmida ko'rsatilgan.

6.8- rasm. Millivoltmetrning tuzilishi

Doimiy magnit 1 ning qutb uchlari 2 va tayanch tovonostlari 8 da aylanadigan o‘qlarda joylangan o‘zak 3 orasidagi havo oralig‘ida ramka 5 bor.

Ramkaning uchlari o‘qlar 7 ga ulangan Ramkaga kronshteyn 9, strelka 10 ulangan. Strelkaning uchi shkala 11 bo‘ylab siljiydi. Ramka termopara zanjiriga ulanganda spiral-prujina 6 orqali keladigan tok ramkadan o‘tadi. Ramkaning chulg‘ami orqali tok o‘tganda hosil bo‘lgan magnit maydoni bilan doimiy magnit maydon o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir natijasida aylantiruvchi moment hosil bo‘ladi, shu sababli ramka strelka 10 bilan birga aylanadi. Spiral 6 bu aylanishga teskari ta’sir qiladi. Ramkada qaror topgan har bir tokning qiymatiga, ya’ni termopara TEYKiga strelkaning muayyan bir vaziyati to‘g‘ri keladi. Tok o‘tmagan paytda elastik prujinalar 6 ramkani boshlang‘ich vaziyatga qaytaradi, strelkaning shkala 11bo‘yicha ko‘rsatishi esa nolga teng bo‘ladi. Kronshteyn 9 strelkani muvozanat holatida saqlash uchun posangi 4 bilan ta’minlangan. Asbob shkalasi °C da darajalangan. Ramkadan o‘tayotgan tok bilan doimiy magnit maydon orasidagi o‘zaro ta’sir tufayli paydo bo‘lgan aylantiruvchi moment quyidagi ifoda orqali aniqlanadi.

$$M_{\text{aüll}} = C_1 \cdot B \cdot J, \quad (6.13)$$

bu yerda $M_{\text{aüll}}$ — aylantiruvchi moment; C_1 — ramkaning geometrik hajmi va chulg‘amlari soni bilan aniqlanadigan doimiy koeffitsiyent, B — zazordagi magnit induksiyasi; J — ramkadagn tok.

Aylanishga teskari ta’sir etuvchi moment

$$M_{\text{rec}} = C_2 \cdot E \cdot \varphi, \quad (6.14)$$

bu yerda C_2 —elastik element (spiral-prujina yoki cho‘zilgan tolalar) hajmidan aniqlanadigan doimiy koeffitsiyent; E —spiral prujinalarning elastiklik moduli yoki cho‘zilgan tolalarning siljish moduli; φ — elastik elementning burilish burchagi. Agar $M_{\text{aüll}}=M_{\text{rec}}$ ya’ni muvozanat holati bo‘lsa,

$$C_2 \cdot E \cdot \varphi = C_1 \cdot B \cdot J. \quad (6.15)$$

U holda

$$\varphi = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{B}{E} \cdot J = C \cdot \frac{B}{E} \cdot J. \quad (6.16)$$

Asbob konstruksiyalari parametrlariga bog‘liq bo‘lgan C , B , E kattaliklar o‘lchash jarayonida o‘zgarmaydi, shuning uchun

$$\varphi = K \cdot J, \quad (6.17)$$

Bu yerda

$$K = C \cdot \frac{B}{E}.$$

(6.17) ifodadan pirometrin millivoltmetr shkalasi chiziqli ekanligini ko‘rish mumkin.

Asbob ko‘zg‘aluvchan sistemasining burilish burchagi ramkadan o‘tayotgan tok kuchidan tashqari yana termopara, ulaydigan simlar va millivoltmetrlarning ichki qarshiligiga ham bog‘liq:

$$\varphi = KJ = K \cdot \frac{E_T}{R_T + R_C + R_M} \quad (6.18)$$

bu yerda E_T — TEYK; R_T — termopara karshiligi; R_C — ulaydigan simlar qarshiligi; R_M — millivoltmetrning ichki qarshiligi.

(6.18) ifodadan asbob strelkasining chetga chiqishi TEYK ning o‘zgarmas qiymatida zanjirning turli qarshiliklariga bog‘liq ekanligi ko‘rinib turibdi. Shuning uchun asbobning darajalanishi zanjir tashqi qismining muayyan qarshiligidagi ($R_{all} = R_T + R_c$) bajariladi va qo‘sishimcha xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun pirometrik millivoltmetrni montaj qilish protsessida shu qarshilik aniq saqlanishi shart. Odatda, tashqi qarshilikning darajali miqdori 0,6; 1,6; 5; 15; 25 Omga teng bo‘lib, asbobning shkalasi va pasportida ko‘rsatiladi. Tashqi qarshilikni millivoltmetr shkalasida ko‘rsatilgan qarshilikka tenglashtirish uchun o‘zgaruvchi qarshilikdan foy-dalaniladi.

O‘lhash asbobi, sifatida ishlatiladigan millivoltmetrlar termoelektrlar komplektining kamchiligi o‘lhash asbobida tok mavjudligidir. Tok miqdoriga, ya’ni millivoltmetrning ko‘rsatishiga TEYKdan tashqari zanjirning qarshiligi ham ta’sir qiladi:

$$\sum R = R_T + R_C + R_M.$$

Har bir qarshilikning o‘zgarishi o‘lhashda sodir bo‘ladigan xatoga olib keladi. Noqulay sharoitda bu xato asosiy xato miqdoridan (aniqlik klassidan) oshib ketishi mumkin.

Texnik millivoltmetrlarda ramka qarshiligining millivoltmetr umumiy qarshiligiga nisbati 1:3 dan ortiq emas. Millivoltmetrning umumiy qarshiliginin orttirib borilsa, uning temperaturali koeffitsiyenta kamayib boradi. Shu bilan atrof-muhit temperaturasi tebranishidan kelib chiqadigan xatolik ham kamayadi. Agar termopara erkin uchlaringin temperaturasi o‘lhash jarayonida keng chegaralarda o‘zgarsa, unda ko‘prik sxemasidan foydalangan holda sovuq ulanmalar temperurasini kompensatsiya qilish usuli qo‘llaniladi.

Sanoatda va laboratoriyalarda qo‘llaniladigan millivoltmetrlar ko‘rsatuvchi, o‘zi yozuvchi va boshqariladigan bo‘lishi mumkin. Konstruksiyasining bajarilishi nuqtai nazaridan asboblar shchitda o‘rnataladigan va ko‘chma bo‘ladi. Ko‘chma asboblar uchun 0,2; 0,5 va 1,0 (GOST 9736 — 80), shchitda o‘rnataladigan 0,5; 1,0 va 1,5 aniqlik klasslari belgilangan.

Millivoltmetr shkalasida u bilan bir komplektda ishlaydigan termopara yoki to‘la nurlanish pirometrning darajalanishi ko‘rsatiladi.


Potensiometrlar

Asboblarga o‘lhash aniqligi nuqtai nazaridan qo‘yiladigan talablar oshganligi sababli hozir temperaturani termopara bilan o‘lhashda millivoltmetrlardan foydalanishdagi kamchiliklardan holi bo‘lgan kompensatsion yoki potensiometrik usul tobora keng qo‘llanilmoqda.

Potensiometrik o‘lhash usuli millivoltmetr yordamida olib boriladigan o‘lhashdan ancha afzaldir: potensiometrning ko‘rsatishi tashqi zanjir qarshiliklarining o‘zgarishiga, asbob temperaturasiga bog‘lik emas. Potensiomegrda termopara erkin uchlari temperurasining o‘zgarishiga avtomatik ravishda tuzatish kiritiladi, shuning uchun o‘lhash aniqligi yuqori bo‘ladi. Potensiometrik o‘lhash usuli o‘lchanayotgan termopara TEYK ni potensiallar ayirmasi bilan

muvozanatlashtirishga asoslangan. Bu potensiallar ayirmasi kalibrlangan qarshilikda yordamchi tok manbalaridan hosil bo'ladi. Potensiallar ayirmasi termopara TEYK ning teskari ishorali qiymatiga teng.

Temperatura yoki TEYK ni o'lhash uchun qo'llaniladigan, qo'l bilan muvozanatlashtiriladigan potensiometrning prinsipial sxemasi 6.9- rasmida ko'rsatilgan. Tok yordamchi YE manbadan zanjirga o'tadi. Bu zanjirning bva cnuqtalari o'rtasida R_{po} zgaruvchan qarshilik — reoxord ulangan. Reoxord L uzunlikdagi kalibrlangan simdan iborat. bnuqta va oraliqdagi reoxordning sirpanuvchi kontaktli sirpang'ichi joylashgan har kanday D nuqta o'rtasidagi potensiallar ayirmasi R_{bd} qarshilikka to'g'ri proporsional bo'ladi. Ketma-ket ulangan



6.9- rasm. Qo'l bilan muvozanatlashtiriladigan potensiometr sxemasi.

termopara bilan pereklyuchatel Porqali sezgir millivoltmetra nol indikator NI ulanadi, termopara zanjirida tok borligi shu indikator orqali aniqlanadi. Termopara uning toki R_{bd} tarmoqda yordamchi manba toki bilan bir yo'nalishda yuradigan qilib ulanadi. TEYK ni o'lhash uchun reoxord sirpang'ichi nol indikator strelkasini nolni ko'rsatguncha suradi. Ayni payg'da RBDqarshilikdagi kuchlanishning kamayishi o'lchanayotgan TEYK ga teng bo'ladi. Quyidagi tenglama bu holatni xarakterlaydi:

$$E(t, t_0) - J \cdot R_{\text{bd}} = 0. \quad (6.19)$$

yoki

$$E(t, t_0) = J \cdot R_{\text{bd}}, \quad (6.20)$$

bu yerda $JR_{\text{bd}} - E$ manba kuchlanishining tarmoqdagi tushuvi.

Zanjir tarmog'idagi tok kuchi butun zanjirdagitok kuchiga teng, demak:

$$\frac{U_{\text{bd}}}{R_{\text{bd}}} = \frac{F}{R_{\text{bc}}} \quad (6.21)$$

bundan

$$U_{\text{bd}} = E \cdot \frac{R_{\text{bd}}}{R_{\text{bc}}} \quad (6.22)$$

Kompensatsiya paytida $U_{\text{bd}} = E(t, t_0)$ nazarda tutilsa,

$$E(t, t_0) = U_{\text{bd}} = E \cdot \frac{R_{\text{bd}}}{R_{\text{bc}}}. \quad (6.23)$$

Reoxord kalibrangan qarshilikka, ya'ni uning har bir uzunligining teng tarmog'i bir xil qarshilikka ega bo'lgani uchun

$$E(t, t_0) = E \cdot \frac{l}{L}. \quad (6.24)$$

Shunday qilib, $E(t, t_0)$ termoparaning TEYK reoxord qarshiligi RBCtarmog'idagi kuchlanish tushuvi miqdori bilan aniqlanib, qolgan qarshiliklarga bog'liq emas. R_{BC} reoxord shkala bilan ta'minlanishi va shkala bo'linmalari millivolt yoki temperatura graduslariga teng bo'lishi mumkin. TEYK ni o'lhash aniqligi reoxord zanjiridati Jtok kuchining o'zgarmasligiga bog'liq. Tok kompensatsion usul bilan beriladi va nazorat qilinadi. Buning uchun potensiometr sxemasiga normal elementli qo'shimcha kontur kiritiladi. Odatda, normal element (NE) vazifasini simob-kadmiyli galvanik Veston elementa bajaradi. Bu elementning elektr yurituvchi kuchi 20°C da $1,0183$ ga teng. NE pereklyuchatel P orqali qarshilik RNE uchlariga ulanadi va uning EYKi yordamchi tok manbai YE ning EYKi tomon yo'nalgan bo'ladi. QarshilikR yordamida kompensatsion zanjirdagi tok kuchini rostlash bilan NI ning strelkasi nolni ko'rsatishiga erishiladi.

Bunday holda kompensatsion zanjirdagi tok kuchi quyidagicha ifodalanadi:

$$J = \frac{F_{\text{нз}}}{R_{\text{нз}}}. \quad (6.25)$$

Termoparaning TEYK ini o'lhashda P pereklyuchatel K vaziyatdai O' vaziyatga o'tkaziladi. Reoxord R_p ning D sirpang'ichini siljitim B va S nuqtalar orasidagi potensiallar ayirmasini termopara TEYK ga tenglashtiriladi. Shu paytda termopara zanjiridagi tok kuchi 0 ga teng, shuning uchun

$$E(t, t_0) = J \cdot R_{\text{вд}} = \frac{E_{\text{нз}}}{R_{\text{нз}}} \cdot R_{\text{вд}}. \quad (6.26)$$


$E_{\text{нз}}$ va $R_{\text{нз}}$ larning miqdori o'zgarmas bo'lgani uchun TEYK ni aniqlash karshilik tarmog'ining uzunligini aniqlash bilan baravardir.

EYK ni kompensatsion usul bo'yicha o'zgaruvchan tok sharoitida ham o'lhash mumkin. Ammo bu holda o'lhash aniqligi birmuncha pastroq, o'zgaruvchan tokda ishlaydigan asboblar esa birmuncha murakkabroqdir. Ko'chma potensiometrlar sex va laboratoriya sharoitlarida tekshiruv va darajalash ishlarida EYK ni kompensatsion usul bo'yicha o'lhash uchun qo'llaniladi; namuna potensiometrlar aniq o'lhashlarni bajarishda ishlatiladi. Bu asboblarning o'lhash sxemalari yuqorida ko'rilgan sxemaga o'xshash, faqat farqi shundaki, o'lchov reoxordi namuna qarshiliklardan tashkil topgan sekiyalar shaklida tayyorlanadi. Yuqorida ko'rilgan potensiometrlarda o'lhash zanjirining nobalans toki nol indikator strelkasini harakatga keltiradi, avtomatik potensiometrlarda esa bu asbob yo'q. Uning o'miga nol indikator ishlatiladi.

Ko'chma potensiometrlardan farqli o'laroq avtomatik potensiometrlardagi reoxordning sirpang'ichi qo'l bilan emas, maxsus qurilma orqali avtomatik ravishda siljiydi. 6.10-rasmda elektron avtomatik potensiometrning tuzilish sxemasi ko'rsatilgan.


TP termoparada TEYK E_x ni o'lhash uni kalibrangan R_p reoxord kuchlanishining kamayishi bilan taqqoslash orqali bajariladi. Potensiometrning

kompensatsion sxemasi sirpang‘ich K li reoxord o‘zgarmas. kuchlanish E_x ni o‘zgaruvchan kuchlanishga aylantirib beruvchi o‘zgartgichli elektron kuchaytirgich 1, reversiv elektr dvigatel 2 va tok manbai E_a dan iborat. Elektr dvigatel 2 reduktor 3 orqali sirpang‘ich K va strelka 4 bilan bog‘langan. Kompensatsion sxemaning ishi sirpang‘ichi reoxord bo‘ylab kuchlanish tushuvi tomon avtomatik siljiydi. Bu siljish reversiv elektr dvigatel RD yordamida bajariladi va nomuvozanat kuchlanish nolga teng bo‘lguncha davom etadi. Shunday qilib, sirpang‘ich K va unga biriktirilgan strelkaning vaziyati TEYK ning qiymatini, demak, o‘lchaniyotgan temperaturaning miqdorini ko‘rsatadi. Qarshilik R kompensatsion zanjirdagi ish tokini rostlashuchun xizmat qiladi.



6.10- rasm. Elektron avtomatik potensiometrning tuzilish sxemasi.

6.11-rasmida zamonaviy elektron avtomatik potensiometr (KSP-4) o‘lchash qismining prinsipial sxemasi keltirilgan.



6.11-rasm. Elektron avtomatik potensiometr o‘lchash qisminiig prinsipial sxemasi

Potensiometr o‘lchash ko‘prining diagonallaridan biriga elektron kuchaytirgich ЭКватермопара TP ketma-ket ulangan. Termoparani ulash elektromagnit maydon ta’sirini kamaytirish uchun mo‘ljallangan filtr (rasmida filtrning R_ϕ — C_ϕ sodda sxemasi ko‘rsatilgan) orqali bajariladi. O‘lchash

ko‘prigining ikkinchi diagonaliga stabillashgan tok manbai STM ulanadi. Bu manba o‘lhash zanjiridagi ish tokining o‘zgarmasligini ta’minlaydi.

Termopara TP dan (yoki biron boshqa datchikdan) olingan o‘lhash axboroti signaling o‘zgarishi bilan elektron kuchaytirgichning kirishiga nobalanslik signali beriladi. Bu signal ma’lum bir o‘zgartgich orqali o‘zgaruvchan tokka aylanib, reversiv dvigatel RD aylanish holatiga kelguncha kuchayadi. Reversiv dvigatelning aylanish yo‘nalishi nobalanslik ishorasiga bog‘liq. Bu aylanish natijasida mexanik uzatma (shkiv yoki tros) yordamida R_p reoxord sirpang‘ichi nobalanslik signali o‘chguncha siljiydi.

Bulardan tashqari potensiometr o‘lhash sxemasiga qurilmaning umuman normal ishini ta’minlovchi bir qator elementlar kiradi. R_m qarshiliklar R_k , r_k reoxord qarshiligi R_p ni rostlash uchun xizmat qiladi: bunda asbobning darajalanish va o‘lhash diapazoni, ya’ni o‘lhash chegaralari nazarda tutilishi lozim. Qarshilik R_h va r_h lar yordamida shkala boshlanishi rostlanadi. R_d ballastli qarshilik R_{pt} , R_{pt} va R_e rezistorlar STM ta’minalash manbaining ish tokini cheklash va rostlash uchun qo’llaniladi. R_m rezistor termopara erkin uchlaridagi temperatura o‘zgarishining ta’sirini kompensatsiya qilish uchun mo‘ljallangan va termopara uchlari ulangan joy, ya’ni asbobning kirish panelida joylashgan. R_m dan tashqari hamma rezistorlar manganindan, R_m rezistor esa mis yoki nikeldan tayyorlanadi.

Potenspometrlar 4 xil gabaritda chiqariladi: to‘la gabaritli (KSP 4), kichik gabaritli (KSP 3 va KSP juda kichik gabaritli ko‘rsatuvchi KPP1, aylanma shkalali ko‘rsatuvchi KVP 1 va ko‘rsatuvchi, o‘ziyurar KSP 1. Asbobning o‘rtacha remont qilishgacha bo‘lgan xizmat qilishi vaqtiga 10 yildan kam emas. Asbob ichiga signal beruvchi va boshqaruvchi qurilmalar joylashpirilishi mumkin.

Avtomatik potensiometrlarning texnik xarakteristikalari 6.3- jadvalda keltirilgan.

Termoparaning TEYK ini aniq o‘lhash va magnitoelektr millivoltmetr hamda avtomatik potensiometrlarni tekshirish uchun o‘zgarmas tokda ishlaydigan laboratoriya potensiometrlaridan foydalilaniladi: ko‘chma PP-63 va PP-70; namuna R330, R 371 va boshqa potensiometrlar. Namuna asboblarning annqlik sinfi 0,002 va 0,005 ni tashkil etadi.

Foydalilaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O‘qituvchi. 2011.
2. Farzane N.G. i dr. Texnologicheskiye izmereniya i pribori. –M.: Vissaya shkola. 1989.
3. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. –Toshkent: O‘qituvchi. 1997.

8-9-Ma’ruza: Qarshilik termometrlari. Muvozanatlashgan va muvozanatlashmagan ko‘prik sxemalar. Avtomatik muvozanatlashgan ko‘prik sxemalar. Logometrlar.

Reja:

1. Qarshilik termometrlari haqida umumiyl ma’lumotlar.

2. Qarshilik termometrlarining tuzilishi.
3. Qarshilik termometrlarini ulash usullari
4. Qarshiliklar o‘lchashning ko‘prik sxemalari.
5. Logometr.

Qarshilik termometrlari haqida umumiylumotlar. Temperaturani qarshilik termometrlari bilan o‘lchash temperatura o‘zgarishi bilan elektr o‘tkazgich hamda yarim o‘tkazgichlar elektr qarshiligining o‘zgarish xususiyatiga asoslangan. Demak, o‘tkazgich yoki yarim o‘tkazgichning elektr qarshiliqi uning temperaturasi funksiyasidan iborat, ya’ni $R = f(t)$. By funksiyaning ko‘rinishi termometr qarshiliqi materialining xossalariiga bog‘liq. Ko‘pchilik toza metallarning elektr qarshiliqi temperatura ko‘tarilishi bilan ortadi, metall oksidlari (yarim o‘tkazgichlar)ning qarshiliqi esa kamayadi. Qarshilik termometrlarini tayyorlashda quyidagi talablarga javob beruvchi toza metallar qo‘llaniladi:

1.O‘lchanayotgan muhitda metall oksidlanmasligi va ximiyaviy tarkibi o‘zgarmasligi kerak.

2.Metallning temperatura qarshilik koeffitsiyenti yetarli darajada katta va barqarorlashgan bo‘lishi lozim.

3.Qarshilik temperatura o‘zgarishi bilan to‘g‘ri yoki ravon egri chiziq bo‘yicha keskin chetga chiqishlarsiz va gisterezis holatlarisiz o‘zgarishi kerak.

4.Solishtirma elektr qarshilik deyarli katta bo‘lishi kerak. Malum temperaturalar oraliq‘ida yuqoridaq talablarga platina, mis, nikel, temir, volfram kabi metallar javob beradi.

Temperatura o‘zgarishi bilan elektr qarshiligining o‘zgarishini xarakterlovchi parametr elektr qarshilikning temperatura koeffitsiyenti deyiladi.

Temperatura koeffitsiyenti temperaturaga bog‘liq bo‘lgan metallar uchun u faqat temperaturaning har bir qiymati uchun aniqlanishi mumkin:

$$\alpha = \left(\frac{1}{R_0} \right) \left(\frac{dR_t}{dt} \right), \quad (8.1)$$

bunda R_0 va R_t — 0 vat°C temperaturadagi qarshilik. Temperatura koeffisiyenti $^{\circ}\text{C}^{-1}$ yoki K^{-1} larda ifodalanadi. Ko‘pgina sof metallar uchun temperatura koeffitsiyenti $0,0035 - 0,065 \text{ K}^{-1}$, chegaralarda yotadi. Yarim o‘tkazgichli metallar uchun temperatura koeffitsiyenti manfiy va metallarnikidan bir tartibga ko‘p ($0,01 - 0,15 \text{ K}^{-1}$) bo‘ladi.

Hozir qarshilik termometrlarini tayyerlash uchun mis, platina, nikel va temirdan foydalaniladi.

Mis arzon material bo‘lib, uning qarshiliqi amalda temperaturaga chiziqli bog‘liq, ya’ni

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t) \quad (8.2)$$

bunda R_t va R_0 — t va 0°C temperaturada termometr qarshiliqi: α — mis simning temperatura koeffitsiyenti: $\alpha = 4,28 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$

Mis oksidlanishi tufayli u 200°C dan ortiq bo‘lmagan temperaturalarni o‘lchashda qo‘llaniladi. Misning kamchiliklariga uning solishtirma qarshiligining kamligini kirlitsa bo‘ladi: $\delta = 0,17 \cdot 10^{-7} \text{ Om} \cdot \text{m}$. Solishtirma qarshilik qarshilik

termometrining gabaritiga ta'sir etadi: solishtirma qarshilik kancha kam bo'lsa, sim shuncha ko'p kerak bo'ladi (shunday qarshilikni o'rash uchun), shuning uchun termometr gabariti shuncha katta bo'ladi.

Misdan tayyorlangan qarshilik termometrlari —200 dan +200°C gacha temperaturalarni uzoq vaqt davomila o'lchashda qo'llaniladi. Ular II va III klasslarda chiqariladi. Nominal qarshiliklar 0°C da 10, 50 va 100 Om ni tashkil etadi.

Platina — qimmatbaho material. Ximiyaviy jihatdan inert va sof holda osonlik bilan olinadi. Platinadan tayyorlangan qarshilik termometrlari —260 dan +1100°C gacha temperaturalarni o'lchash uchun ko'llaniladi. Platina qarshiligining temperaturaga bog'liqligi murakkab bog'lanishdan iborat bo'lib, —183 dan 0°C gacha temperatura oralig'ida quyidagicha yozilishi mumkin:

$$R_t = R_0[1 + At + Bt^2 + Ct^3(t - 100)], \quad (8.3)$$

0 dan +630°C gacha oralidqda esa,

$$R_t = R_0(1+At + Bt^2) \quad (8.4)$$

tarzida ifodalanadi, bunda R_t va R_0 moc ravishdat va 0°C temperaturalarda platina qarshiligi; A , B , C — o'zgarmas koeffitsiyentlar bo'lib, ularning qiymati termometrni daraja

lashda kislorod, suv va oltingugurning qaynash nuqtalari bo'yicha aniqlanadi. Standart qarshilik termometrlarida qo'llaniladigan PL-2 markali platina uchun (8.3) va (8.4) tenglamalardagi koeffitsiyentlar kuyidagi qiymatlarga ega:

$$A = 3,96847 \cdot 10^{-3} 1/^\circ\text{C}; \quad B = -5,847 \cdot 10^{-7} 1/\text{C}; \\ C = -4,22 \cdot 10^{-12} 1/\text{C}.$$

Texnik termometrlarni tayyorlashda ishlatiladigan PL-2 markali platina uchun $R_{100}/R_0 = 1,391$.

0°C da platinali qarshilik termometrlari quyidagi qarshiliklarga ega bo'lishi mumkin: 1, 5, 10, 50, 100 va 500 Om (amalda R0 = 46 Om li termometrlar ishlatiladi). Bu qarshilik termometrlari uchun o'zgartishning nominal statistik xarakteristikasiga quyidagi belgilashlar kiritilgan: 1P, 5P, 10P, 50P, 100P va 500P (R0 = 46 Om qarshilikli termometrlar Gr21 deb belgilangan).

Platinaning kamchiliklaridan biri uning tiklovchi muhitda metall bug'lari, uglerod oksidi va boshqa moddalar bilan ifloslanishidir. Bu ayniqsa yuqori temperaturalarda namoyon bo'ladi.

Nikelli va temirli qarshilik termometrlari —60 dan +180°C gacha temperaturalar oralig'ida chiqariladi. Ular III klassda chiqariladi. Nikel va temir elektr karshilikning nisbatan katta temperatura koeffitsiyentiga ega:

$$\alpha_{\text{Ni}} = (6,21 - 6,34) \cdot 10^{-3} \text{K}^{-1}; \quad \alpha_{\text{Fe}} = (6,25 - 6,57) \cdot 10^{-8} \text{K}^{-1}$$

va solishtirma qarshiligi nisbatan katta.


$$\delta_{\text{Ni}} = 1,18 - 1,38 \cdot 10^{-7} \text{OM} \cdot \text{M}; \quad \delta_{\text{Fe}} = 0,55 - 0,61 \cdot 10^{-7} \text{OM} \cdot \text{M}.$$

Ammo bu metallar quyidagi kamchiliklarga ega: ularni sof holda olish qiyin, bu esa bir-birini almashira oladigan qarshilik termometrlari tayyorlashda kiyinchilik tug'diradi; temir va, ayniqsa, nikel qarshiligining temperaturaga bog'liqligi oddiy empiric formulalar bilan ifodalanadigan egri chiziqlardan iborat emas; nikel va ayniqsa, temir nisbatan past temperaturalarda ham osongina

oksidlanadi. Bu kamchiliklar qarshilik termometrlarini tayyorlashda nikel va temirni qo'llanishni cheklab qo'yadi.

8.1-rasmda solishtirma elektr qarshilikning yuqorida ko'rilgan metallar temperaturasiga bog'lanishi berilgan.

Qarshilik termometrlarini (termistorlarni) tayyorlash uchun yarim o'tkazgichlar (ba'zi metallarning oksidlari) ham ishlataladi. Yarim o'tkazgichlarning muhim afzalligi ularning temperatura koeffitsiyentining kattaligidir. Termoqarshiliklar tayyorlashda titan, magniy, temir, marganets, kobalt, nikel, mis oksidlari yoki ba'zi metallarning (masalan, germaniy) kristallari turli aralashmalar bilan birgalikda qo'llaniladi.



8.1-rasm. Ba'zi metallar solishtirma qarshiligining temperaturaga bog'liqligi.

Yarim o'tkazgich termometr qarshiligi (termorezistor qarshiligi) bilan temperatura orasidagi bog'lanish quyidagicha ifodalanishi mumkin:

$$R_t = R_0 \exp \left(B \frac{T_0 - T}{T_0 \cdot T} \right). \quad (8.5)$$

R_0 qiymat T_0 temperaturada termometr qarshiligi bilan aniqlanadi, V qiymat esa, termometr tayyorlanadigan yarim o'tkazgich materialiga bog'liq.

1,5 K va undan yuqori temperaturalarni o'lhash uchun germaniyli termorezistorlar ayniqsa keng tarqalgan.

— 100 dan +300°C gacha temperaturalarni o'lhash uchun oksidlanuvchi yarim o'tkazgich materiallardan foydalaniladi. Yarim o'tkazgichli termorezistorlarning o'zgartish koeffitsiyentlari metall simdan qilingan sezgir elementli qarshilik termometrlarini kiga qaraganda bir necha tartibga ortiq. Ammo individual darajalash zarurati temperaturani o'lhashda yarimo'tkazgichli termorezistorlarni keng qo'llanish imkonini cheklab qo'yadi.


Temperaturani o'lhashda MMT-1, MMT-4, MMT-6, KMT-1, KMT-4 turdag'i termoqarshiliklar ishlataladi.

Yarim o'tkazgichli termorezistorlar ko'proq termosignalizatsiya va avtomatik himoya qurilmalarida qo'llaniladi.

Qarshilik termometrlarining tuzilishi. Bu termometrlar termoelement (sezgir element) va tashqi (himoya) armaturadan tuzilgan. Metall qarshilik termometrlarining sezgir elementi, odatda, shisha, kvarts, keramika, slyuda yoki plastmassadan kilingan karkasga o'ralgan sim yoki lentadan iborat.

Sezgir element termometr uchining qisqichlariga o'lchov asbobiga boradigan simlar ulangan.


Mis qarshilik termometrlarining sezgir elementi 0,1 mm diametrli, karkasga bir necha qavat o'ralgan, izolyatsiya qilingan mis simdan tashkil topgan. Sim qavatlari o'zaro va karkas laki bilan mahkamlanadi. Simning ikkala uchiga 1—1,5 mm diametrli mis quloqchalar kavsharlanadi. Sezgir elementni himoya qobigiga joylashtiriladi. Karkasliklardai tashqari bu termometrlarning karkassiz sezgir elementlari ham chiqariladi. Sezgir element 1 izolyatsiya qilingan 0,08 mm diametrli simdan induktiviksiz karkassiz o'ramga ega bo'lgan holda yasaladi (8.2-rasm).



8.2-rasm. Mis qarshilik termometrining sezgir elementi.

Alovida qavatlari laks bilan mahkamlanadi va so‘ngra barcha sezgir element fitorplastli plyonka 2 bilan qoplanadi. Sezgir element yupqa devorli himoya metalli kobiqqa joylashtiriladi, unga keramik kukun sepiladi va germetizatsiyalanadi. Sim uchlari 3 qulqochalarga kavsharlanadi, ular termometr uchi qisqichlariga ulanadi.

Platina termometrlarning sezgir elementi ikkita yoki to‘rtta keramik karkas 1 ning kapillyar kanallarida joylashgan ketma-ket ulangan spirallar 2 dan tashkil topgan (8.3- rasm).




Karkas kanallari keramik kukun 3 bilan to‘ldiriladi, bu poroshok izolyator bo‘lib xizmat qiladi va spiralning prujinaga o‘xshash egiluvchanligini ta’minlaydi. Spiral uchlariplatinali yoki iridiy rodiyli (60% rodiyli) simdan qilingan kuloqchalar 4 kavsharlangan. Keramik karkasda sezgir element maxsus glazur (yoki termotsement) 5 bilan germetizatsiyalanadi. Karkas kanalining spirallari va devorchalari orasidagi bo‘shliq alyuminiy oksidi kukumi bilan to‘ldirilgan, u izolyator bo‘lib xizmat kiladi hamda spirallar va karkas orasida issiqlik kontaktini oshiradi. Platina qarshilik termometrlarining sezgir elementlari diametri 0,04—0,07 mm li platina simdan tayyorlanadi.

8.3-rasm. Platina qarshilik termometrining sezgir elementi.


Qarshilik termometrlarining tuzilish varianti 8.4- rasmida keltirilgan. Qarshilik termometrlarining sim 1 dan qilingan sezgir elementi to‘rt kanalli keramik karkas 2 ga joylashtirilgan.

Mexanik shikastlanishdan va o‘lchanayotgan yoki atrof-muhitning zararli ta’siridan saqlanish uchun sezgir element himoya qobig‘i 3 ga joylashtirilgan. U keramik vtulka 4 bilan zichlashtirilgan. Sezgir elementning qulqochalari 5 izolyatsion keramik truba 6 orqali o‘tadi. Shularning hammasi o‘lhash obyektida rezbali shtutser 8 yordamida o‘rnatilgan himoya g‘ilofi 7 da joylashgan.

Himoya g‘ilofining uchida termometrning ulaydigan uchi 9 joylashgan. Uchida termometr qulqochalarini mahkamlash va ulovchi simlarni ulash uchun vintlari 11 bo‘lgan izolyatsion kolodka joylashgan. Uchi qopqoq bilan yopiladi. Ulovchi simlar shtutser orqali chiqariladi. Tashqi elektr va magnit maydonlari ta’sirini kamaytirish uchun qarshilik termometrlarining sezgir elementlarini induktivsiz o‘ramali qilib yasaladi. 8.5-rasm, a da sterjenli termorezistor ko‘rsatilgan. U qulqochalar 3 kavsharlaigan kontaktli qopqoqchalar 2 ga ega bo‘lgan silindr 1 dan tashkil topgan. Silindr emal bo‘yoq bilan qoplangan, uning yuqori qismida shisha izolyator 6 bor.



8.4-rasm. Qarshilik termometrining tuzulishi.



8.5-rasm. Yarim o'tkazgichli qarshilik termometrining sezgir elementi.


Munchoqli termorezistorning (8.5- rasm, b) yarim o'tkazgich elementi 1 diametri 0,5 mm li va shisha qobiq 4 bilan himoya qilingan sharcha shakliga ega. Sharchaga 0,05 mm diametrli platina simdan qilingan va nikelli qulqochalari 3 bilan ulangan elektrodlar 2 joylashtirilgan.

Kam temperaturalarni o'lhash uchun mo'ljallangan germaniyli termometrlar mis gilzadan (8.5- rasm, v) iborat bo'lib, gazsimon geliy bilan to'ldirilgan va germetik tiqin 2 bilan yopilgan. Gilza ichida surma bilan legirlangan germaniy 3 ning monokristali joylashgan. Kristall 4 ga oltin o'tkazgich 4 yopishtirilgan bo'lib, ularga platina qulqochalari 5 kavsharlangan. Kristall pylonka 6 bilan izolyatsiya qilingan. Bunday termometrlar 1,5 dan 50 K gacha temperaturalarni o'lhashda qo'llaniladi.

Qarshilik termometrlarini ulash usullari. Qarshilik termometrlari bilan temperaturani o'lhashda ulash simlari yordamida o'lchov asbobiga ulanadigan termometrning qarshiligini o'lhash zarurati tug'iladi. Chunki o'lchov asbobiga ulangan qarshilik termometr qarshiligidan katta bo'ladi. Mazkur qo'shimcha qarshilikning ulash natijasiga ta'sirini kamaytirish yoki yo'qotish uchun turli usullardan foydalilaniladi. U termometrii ulash sxemasiga va o'lhash usuliga yoki o'lchov asbobining sxemasiga bog'liq. Ulovchi simlar qarshiligi moslovchi qarshilik yordamida asbobni darajalashdagi qarshilik kiymatigacha moslanishi lozim. Ulovchi simlarning darajalash qarshiligi qiymati asbob pasportida yoki uniig shkalasida ko'rsatilgan bo'ladi.


Qarshilik termometrlarini o'lchov asbobiga ulashning ikki, uch va to'rt simli sxemalari uchraydi (8.6- rasm). Ulashning ikki simli sxemasida qarshilik termometri va ulaydigan simlar karshiligi o'lhash sxemasining shoxobchalaridan biriga ketma-ket ulangan bo'ladi (8.6-rasm, a). Ulaydigan simlar qarshiligini ularning darajalash qiymatlarigacha moslash ko'proq quyidagicha amalga oshiriladi. Sxema yig'ilgandan va ulash simlari o'tkazilgandan keyin termometr va ulash simlari bilan birga ketma-ket tarzda moslovch i g'altak Rpk (8.7- rasm, a) va ekvivalent qarshilik Rekv ulanadi. Ekvivalent qarshilik qiymati termometrning aniq temperaturaga,

masalan, 50, 100 yoki 250°C temperaturalardagi qarshiligidagi mos keladi. Termometr qisqichlari qisqa tutashtiriladi va o‘lchash sxemasi shoxobchasi: real ulash simlari qarshiligi R_1 dan, ekvivalent qarshilik Rekv dan va moslovchi qarshilik R_{pk} dan (8.7-rasm, b) iborat bo‘lib qoladi. So‘ngra o‘lchash sxemasi ulanadi va R_{pk} ni ekvivalent qarshilik hisoblangan temperaturaga mos shkala belgisigacha o‘zgartirib boriladi.



8.6-rasm. Qarshilik termometrining ulash sxemasi.

Shundan keyin ekvivalent qarshilik yo uzib qo‘yiladi, yoki qisqa tutashtiriladi, termometr qisqichlarini qisqa tutashtirib turgan sim olinadi. Termometrning ulash simlari qarshiligi uning hisobiy (darajalangan) kiymatigacha shunday moslashtiriladi. Ammo agar ishlatish jarayonida ulash simlari temperaturasi (odatda mis simlar) darajalashdagi temperaturadan farq qilsa, unda shu simlarning qarshiligining o‘zi darajalangan qiymatdan farq qiladi. Noto‘g‘ri moslashtirish yoki temperatura bilan birga qarshilikni o‘zgartirish xatosi termometrii ulashning ikki simli sxemasi uchun o‘lchov asbobining o‘lchash diapazonidan qat’i nazar, quyidagi formula bo‘yicha topiladi:



8.7-rasm. Ikki leniyali sim ulash simlarining qarshilagini moslashtirish.

$$\Delta t = (R_{\text{жк}} - R_{\text{рп}})/S, \quad (8.6)$$

bunda Δt —o‘lchash xatoligi, $^{\circ}\text{C}$; $R_{\text{жк}}$ —ishlatish davrida liniya (ulash simlari) qarshiligi qiymati, Om; $R_{\text{рп}}$ —liniya qarshiligining darajalangan (hisobiy) qiymati, Om; S — o‘lchanayotgan temperatura sohasida termometrning o‘zgartish koeffitsiyenti, Om/K.

Ulash simlari qarshiligining darajalash qiymatiga mos emasligidan kelib chiqadigan xatolikni kamaytirish uchun qarshilik termometri o‘lchov asbobi bilan uchta sim orqali ulanadi. Termometrii ulashning uch simli sxemasini bo‘yicha (8.6-rasm, b) ulash simlari termometr uchidan o‘lchash shoxobchasiga, taqqoslash shoxobchasiga, ta’minalash manbaiga boradi. O‘lchash va taqqoslash shoxobchalaridagi qarshilik bir xil bo‘lganda o‘lchash simlaridagi temperaturaning

o'zgarishi xatolikka olib kelmaydi, chunki simlarning karshiligi faqat bir xil miqdorga o'zgaradi. O'lhash simlari qarshiligini moslash o'zaro juft ulash simlarini ketma-ket o'lhash yo'li bilan amalga oshiriladi.


Termometrni ulashning to'rt simli sxemasi (8.6-rasm, v) odatda, qarshilikni o'lhashning kompensatsion usulida qo'llaniladi. Bu usul ulash simlari qarshiligi o'zgarishining asbob ko'rsatishiga ta'sirini butunlay yo'kotish imkonini beradi.

Qarshilikni o'lhash uchun termometr bo'ylab tok o'tishi lozim. Bunda Joul—Lens qonuniga ko'ra issiqlik ajralib, u termometrni o'lchanayotgan muhit temperaturasiga qaraganda yuqoriroq temperaturagacha qizdiradi. Natijada uning qarshiligi tegishlicha o'zgaradi.

Sanoag sharoitlarida o'lhash tokini shunday hisoblanadiki, natijada o'z-o'zini qizdirish hisobiga yuz beradigan xatolik 0°C dagi termometr qarshiligi $0,1\% R_0$ dan ortiq bo'lmaydi.

Qarshilik termometrlarining kamchiligi — qo'shimcha tok manbaining zarurligidir.

Termometrlarning va boshqa qarshilik o'zgartiruvchilarning qarshiliklarini o'lhash uchun: logometrlar, ko'prik sxemalari (muvozanatlashtirilgan va muvozanatlashtirilmagan) va kompensatsion usulidan foydalilanildi.



Logometrlar. Magnitoelektr logometr, ko'pincha, texnikaviy qarshilik termometrlari bilan birgalikda temperaturani o'lhash uchun qo'llaniladi. Logometrning ishlash prinsipi ikki elektr zanjiridagi toklar nisbatini o'lhashga asoslangan. Zanjirlardan biriga qarshilik termometri, ikkinchisiga esa o'zgarmas qarshilik ulangan. 8.8-rasmida logometrning sxemasi keltirilgan. U o'zaro va strelka 3 bilan bikir qilib mahkamlangan ikkita 1 va 2 ramachalardan iborat. Bu ramachalar esa doimiy magnit qutb uchliklari 4 va 5 bilan o'zak orasidagi havo tirkishi joylashtirilgan.

8.8-rasm. Logometrning prinsipial sxemasi.

Bu tirkish bir tekis qilinmagan, shuning uchun magnit induksiyasi kiymatlari uning turli nuqtalarida (ramachalar va strelkaning burilish burchaklari turlicha bo'lganda) turlicha bo'ladi. Markazdan qutb uchliklari chetlariga qarab havo tirkishi kamayadi va mos ravishda markazdan qutb uchliklari chetlariga qarab tirkishda magnit induksiyasi o'sadi.

Logometrning ikkala ramachasi bitta o'zgarmas tok manbai YE dan ta'minlanadi, ular aylanuvchi momentlari bir-biriga qarshi yo'naladigan qilib ulangan. Aylanuvchi momentlar M₁ va M₂ ning qiymati mos ravishda quyidagiga teng:

$$M_1 = C_1 B_1 I_1, \quad (8.7)$$

$$M_2 = C_2 B_2 I_2, \quad (8.8)$$

bunda C_1 va C_2 — ramachalarning geometrik o‘lchamlari va ulardagi sim o‘ramlari soni bilan aniqlanadigan o‘zgarmas koeffitsiyentlar; B_1 va B_2 — ramachalar joylashgan joydagi magnit induksiyalari; I_1 va I_2 — ramachalardan o‘tayotgan tok kuchlari.

Ramachalar qarshiligi teng, ya’ni $R_1 = R_2$ va $R = R_t$, $I_1 = I_2$ va $M_1 = M_2$, qo‘zg‘aluvchi sistema muvozanat holatda bo‘ladi. Agar termometr qarshiligi uzungarsa, ramachalardan birida tok kuchayadi, shu sababli momentlar muvozanati buziladi, qo‘zg‘aluvchan sistema esa harakatga keladi. Toki kuchaygan ramacha magnit induksiyasi kichik tirkishga kiradi, ikkinchi ramacha esa magnit induksiyasi katta tirkishga kiradi. Ma’lum bir holatda ramachalar momeiti muvozanatlashadi, ya’ni:

$$C_1 B_1 I_1 = C_2 B_2 I_2. \quad (8.9)$$

Bu tenglamadan

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{C_2}{C_1} \cdot \frac{B_2}{B_1} = C \cdot \frac{B_2}{B_1}. \quad (8.10)$$

kelib chikadi. I_1 va I_2 ning ta’minalash manbai YE orkali ifodalangan qiymatlarini qo‘ysak, quyidagi natijaga ega bo‘lamiz:

$$\frac{\frac{E}{R + R_1}}{\frac{E}{R + R_2}} = \frac{R_t + R_2}{R_t + R_1} = C \cdot \frac{B_2}{B_1} \quad (8.11)$$

$B = f(\varphi)$ bo‘lgani uchun

$$\frac{B_2}{B_1} = f(\varphi). \quad (8.12)$$


Shuning uchun

$$\frac{R_t + R_2}{R + R_1} = f(\varphi), \quad (8.13)$$

R , R_1 va R_2 — doimiy kattaliklar bo‘lgani uchun qo‘zg‘aluvchan sistemaning burilish burchagi termometr qarshiligi qiymatiga bog‘liq:

$$\varphi = f(R_t); \quad (8.15)$$

Shunday qilib, ko‘zg‘aluvchan siyemaning burilish burchagi yoki M_1 va M_2 momentlar teng bo‘lgandagi (sistemaning muvozanat holati) logometr ko‘rsatnishi termometr qarshiligiga bog‘liq va ta’minalash kuchlanishiga bog‘liq emas.



8.9-rasm. Logometrning ko‘prikli ularash sxemasi.

Tenglamalarni keltirib chiqarishda tayanchlardagi ishqalish, issiqlik o‘tkazuvchilarning qarshilik momentlari, qo‘zg‘aluvchan sistemaning inersiya


momentlari va qator boshqa faktorlar e'tiborga olinmadi. Shuning uchun amalda logometrning ko'rsatishi bilan ta'minlash kuchlanishi orasida qandaydir bog'lanish bor.

Logometrning sezgirligini oshirish uchun va temperatura kompensatsiyasini amalga oshirish imkoniyagi bo'lishi uchun simmetrik ko'prikl o'lhash sxemasiga ega bo'lgan logometr qo'llaniladi (8.9-rasm).

Manganindan tayyorlangan o'zgarmas qarshiliklar R₃, R₄, R₅, R₆ ko'priksxemasini tuzish uchun manganin qarshilik R₇ qo'zg'aluvchi sistemaning og'ish burchagini to'g'rakash uchun, mis qarshilik R₈ temperaturani kompensatsiyalash uchun xizmat qiladi. R₆ qarshilikdan ulash simlari qarshiligidini hisobiy qiymatlarga maslash uchun foydalilaniladi. Buning uchun R_t qisqa tutashtiriladi. R_k dan esa qiska ulash simi olib tashlanadi. R_k qarshilik logometr shkalasida qizil chiziqcha bilan belgilangan temperaturadagi termometr qarshiligidagi teng. Shuning uchun R_k ulanganda, agar ulash simlari qarshiligi hisobiy qarshiligidagi teng bo'lsa, R_t o'rniga logometr ko'rsatkichi qizil chiziqchada turishi lozim. Agar bu shart bajarilmasa, unda moslash rezistorlari zanjir qarshiligidini logometr ko'rsatkichi qizil chiziqchaga kelguncha o'zgartirishi zarur.

Ko'chma asboblar uchun logometrlarning aniqlik klassi 0,2; 0,5 va 1,0 ni, shchitda o'rnataladigan statsionar asboblar uchun — 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 va 2,5 larni tashkil etadi. Logometrlar ko'rsatuvchi o'ziyozar (12 ta gacha o'lhash nuqtalariga ega; bo'lishi, shuningdek, signal berish va boshqarish uchun qo'shimcha kurilmalari bo'lishi mumkin.

Qarshiliklar o'lhashning ko'priksxemasi. Termometrlar qarshiligidagi o'lhash uchun elektrotexnikada foydalananiladiganodatdagi muvozanatlashtirilgan va muvozanatlashtirilmagan ko'priksxemalarni qo'llash mumkin.



8.10-rasm. Muvozanatlashtirilgan ko'priklarning prinsipial elektr sxemasi.

Muvozanat ko'priklari ikki xil: laboratoriya da (noavtomatik) va sanoatda ishlatiladigan (avtomatik) bo'ladi. Yarim o'tkazgichli termoqarshiliklarning o'lchov asbobi sifatida esa, odatda, muvozanatlashtirilmagan ko'priklar xizmat qiladi.

8.10-rasmda qarshilik termometri ulanadigan, o'zgarmas tokda ishlaydigan muvozanatlashtirilgan ko'priknинг prinsipial sxemasi keltirilgan. Ko'prikl ikkita doimiy qarshiliklar (rezistorlar) R₁ va R₂ reoxord Rp qarshilik termometri R_t va ulaydigan simlarning qarshiliklari R_{pr} dan iborat. Ko'priknинг bir diagonaliga YE o'zgarmas toq ta'minlash manbai, ikkinchisiga esa pereklyuchatel P orqali nol indikator IP ulanadi. Reoxord Rp ning sirpang'ichi siljishi

tufayli ko'priknинг erishilgan muvozanat holatida uning diagonalidagi tok kuchi nolga teng bo'lali. Shu paytda ko'priknинг qarshiligidagi b va d uchlaridagi potensiallar teng bo'ladi. I manba ko'priknинг a uchidan ikkiga: I₁ va I₂ ga

bo‘linadi. Demak, R1 va R2 qarshiliklarning kamayishi bir-biriga teng bo‘lgani uchun quyidagi teiglamani yozish mumkin:

$$R_1 I_1 = R_2 I_2. \quad (8.16)$$

Ko‘prikning bc va cd yelkalaridagi qarshilikning kamayishi xam teng bo‘lgani uchun

$$I_{\Pi} R = I_t (R_t + 2R_{\text{pp}}) \quad (8.17)$$

(8.16) tenglamani (8.17) tenglamaga bo'lsak,

$$\frac{R_1 I_1}{R_p I_p} = \frac{R_2 I_2}{(R_t + 2R_{np}) I_t} \quad (8.18)$$

Agar $I_0 = 0$, $I_1 = I_p$ va $I_2 = I_t$ bo'lsa,

$$R_1(R_t + 2R_{\text{up}}) = R_p \cdot R_2 \quad (8.19)$$

ya


$$R_t = R_p \cdot \frac{R_2}{R_1} - 2R_{np}. \quad (8.20)$$

Agar atrofdagi temperaturani doimiy deb hisoblasak, $2R_{Pr} = \text{const.}$
U holda (8,19) tenglama quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$R_t = KR_p - K_1 = f(R_p) \quad (8.21)$$

Shunday qilib, o‘zgarishi bilan reoxord karshiligi Rr ni o‘zgartirib, ko‘prikn muvozanat holatga kelgirish mumkin. O‘lchanayotgan muhit temperaturasining o‘zgarishi katta bo‘lib. Rp ning o‘zgarishi sababli yuzaga keladigan xato miqdori ko‘payib ketish xavfi paydo bo‘lganda, qarshilik termometrning uch simli ulash sxemasi qo‘llanadi (8.11-rasm). Bunday ulash usulida bir simning qarshiligi Rt qarshilikka, ikkinchi simning karshiligi esa Rp o‘zgaruvchi qarshilikka qo‘shiladi. Ko‘priq muvozanatining tenglamasi quyidagicha bo‘ladi:

$$R_t + R_{\text{np}} = (R_p + R_{\text{np}}) \cdot \frac{R_2}{R_1}; \quad (8.22)$$



$$R_1 = R_2, \text{ bo'lsa, } R_t + R_{\text{np}} = R_p + R_{\text{np}}. \quad (8.23)$$

Bu tenglamadan ko‘rinib turibdiki, uch simli sxemada simlarning qarshiligi o‘lhash natijasiga ta’sir qilmaydi.

Uch simli sxemalarda har bir liniya qarshiligi har bir liniyadagi alohida moslash qarshiliklari yordamida berilgan Rpr qiymatgacha olib boriladi. Muvozanatlashtirilgan ko‘prik sxemalarning kamchiligi (qo‘l manipulyatsiyasini bajarish zaruriyati) muvozanatlashtirilmagan ko‘priklar sxemasida bartaraf etilgan.

Muvozanatlashtirilmagan ko‘priklar temperaturani o‘lhash uchun qarshilik termometrlari bilan birgalikda ham qo‘llniladn. Ammo ulardan gaz analizatorlarida, konsentratorlerlarda va qator o‘lhash vositalarida keng foydalaniladi.

Muvozanaglashtirilmagan ko‘priklar temperaturani bevosita o‘lhash imkonini beradi. 8.12-rasmida bu ko‘priknинг sxemasi keltirilgan R — rostlash karshiligi; R_1 , R_2 , R_3 — ko‘priknинг doimiy qarshiliklari; R_m — millivoltmetr karshiligi; R_k — nazorat qarshiligi; K (kontrol) holatidan (o') o‘lhash holatiga o‘tkazish pereklyuchateli —P; R_t — qarshilik termometri; P pereklyuchatel O' holatda turganida R_t ning o‘zgarishi bilan millivoltmetr orqali ta’minalash kuchlannshiga to‘g‘ri proporsional bo‘lgai tok o‘tadi. Demak, tok o‘zgarmas bo‘lishi kerak, bu vazifani rostlash qarshiligi R bajaradi. Ta’minalash kuchlanishi nazorat qarshiligi R_k bajaradi. R_k ning miqdori shuiday tanlanishi kerakki, qarshilik ulanganda asbob strelkasi shkaladagi qizil chiziqli belgini ko‘rsatsin.

R_t qarshilik o‘zgarganda. pereklyuchatel O' vaziyatda turganida, millivoltmetr orqlli kuchi shu o‘zgarishga to‘g‘ri proporsional bo‘lgan tok o‘tadi:

$$I_m = U_{ab} \cdot \frac{R_2 R_t - R_1 R_3}{K}, \quad (7.24)$$

bunda K (Om^3 larda) ushbu qiymatga teng:

$$R_m(R_1 + R_t)(R_2 + R_3) + R_2 R_3(R_1 + R_t) + R_1 R_t(R_2 + R_3). \quad (7.25)$$


(8.2) tenglamadan ko‘rinadiki, millivoltmetr orqali o‘tadigan tok kuchi ta’minalash kuchlanishi U_{ab} ga to‘g‘ri proporsional, demak, tokni o‘zgarmas saqlab turish kerak ekan.

Muvozanatlashtirilmagan ko‘priklarning afzalliklariga sxemasining muvozanatlashtiradigan qurilmani talab etmaydigan soddaligini, kichik qarshiliklarni o‘lhash uchun ishlatish mumkinligini kiritish mumkin. Muvozanatlashtirilmagan ko‘priklarning kamchiliklariga ko‘rsatishlarining ta’minalash kuchlanishi o‘zgarishiga bog‘liqligini, ko‘prik shkalasining chiziksizligini kiritish mumkin.

Avtomatik muvozanat ko‘priklarda reoxordning sirpang‘ichi avtomatik ravishla siljiydi. Bunday ko‘priklarning o‘lhash sxemasi o‘zgarmas yoki o‘zgaruvchan tok manbaidan ta’milanadi. O‘zgaruvchan tok muvozanatlashtirilgan ko‘priklarida aktiv qarshiliklar hal qiluvchi ahamiyatga ega, shuning uchun o‘zgarmas tok kupriklari uchun chiqarilgan yuqoridagi tenglamalar o‘zgaruvchan ko‘priklar uchun ham yaraydi. O‘zgaruvchan tok muvozanatlashtirilgan ko‘priklari bir qator afzalliklarga ega: ulhash sxemasi kuch transformatorining bir o‘ramidan ta’milanadn, ya’ni qo‘sishimcha ta’minalash manbai talab qilinmaydi, shu bilan birga tebranish o‘zgartgichning (vibro-o‘zgartgich) ham zaruriyati bo‘lmaydi. Muvozanatlashtirilgan avtomatik ko‘priklarning turi ko‘p, lekin ularning ish prinsipi

bir xil. Misol sifatida ko‘rsatuvchi va o‘ziyoza elektron muvozanatlashirilgan avtomatik ko‘prikning o‘zgaruvchan tokdan ta’minlanuvchi prinsipial sxemasi 8.13-rasmda ko‘rsatilgan.

Ko'rsatuvchi muvozanatlashirilgan ko'priklar ham shu prinsipial sxema bo'yicha ishlaydi, lekin ularda yozuv bloki yo'q. 8.13-rasmdagi prinsipial sxematsa kuyidagi shartli belgilar qabul kilingan: Rr-reoxord; Rsh—reoxord shunti; u Rp qarshiligini belgilangan qiymatga yetkizib turish uchun xizmat qiladi; Rn — o'lhash diapazoni belgilash karshiligi; Rd — shkala boshlang'ich qiymatini rostlovchi qo'shimcha qarshilik;



8.13-rasm. Muvozanatlashtirilgan avtomatik electron ko'priknning prinsipial sxemasi.

R_1 , R_2 , R_3 —ko‘prik sxemasining qarshiliklari: R6 — tok cheklovchi ballast qarshilik; Rt — qarshilik termometri; R1—liniya qarshiligin rostlovchi qarshilik; EK— elektron kuchaytirgich; RD—asinxron kondensatorli reversiv dvigatel; SD—diagramma lentasini siljituvchi sinxron dvigatel.

Ko'priq o'lchash sxemasidagi barcha qarshiliklar manganin simdan tayyorlanadi. 8.13-rasmdan ko'rinish turibdiki, qarshilik termometri uch simli ulash sxemasi usulida ulangan. Bu holda termometri ko'priq bilan ulaydigan similarning karshiligi ko'priknинг Rt va R1, yelkalariga taqsimlanadi. Shyning uchun atrof muhit temperaturasining o'zgarishi natijasida, ulangan simlar qarshiligining o'zgarishi sababli hosil bo'lgan xato miqdori kamayadi. Termometr qarshiligi Rt, ning o'zgarishi natijasida ko'priq sxemasining muvozanati yo'qoladi, a va b cho'qqilardan kuchaytirgichning kirish qismiga nobalans kuchlanish keladi. Kuchaytirgich bu kuchlanishni reversiv dvigatel ishga tushguncha kuchaytiradi. Dvigatelning chiqish vali reoxord sirpang'ichi va karetka bilan kinematik bog'langanligi uchun bu val ularni noballast kuchlanish kamayib nolga teng bo'lguncha siljitadi. Ko'priq sxema muvozanat holatiga kelganda, reversiv dvigatelning rotori to'xtaydi, reoxord sirpang'ichi esa ko'rsatkichli karetka bilan birga o'lchanayotgan termometr qarshiligidagi teng holatni egallaydi.

O'zgarmas tok manbaidan ishlaydigan muvozanatlashtirilgan ko'priknинг о'lchash sxemasi ham yuqoridagiga o'xhash, faqat uning elektron kuchaytirgichi

tebranish o‘zgartgichi bilan ta’minlangan. Shuning uchun uning kuchaytirish uzeli potensiometrnikiga o‘xshash.

Muvozanatlashtirilgan avtomatik ko‘priklar quyidagi afzallikkarga ega: 1) ko‘priknинг ko‘rsatishi ta’minalash kuchlanishiga bog‘liq emas; 2) asbobning ko‘rsatishi temperatura o‘zgarishi bilan chiziqli bog‘langan; 3) o‘lchashlar (ko‘priksi muvozanatlashtirish) avtomatik amalga oshiriladi; 4) ulashning uch simli sxemasi ulash simlari qarshiligini o‘zgartirishdan hosil bo‘lgan ko‘rsatishlardagi xatoligini keskin kamaytirish yoki xato yo‘qotish imkonini beradi.

Kamchiliklariga quyidagilar kiradi: 1) sxemada muvozanatlashtirish uchun qurilmaning zarurligi; 2) kichik qarshiliklarni o‘lchash qiyinligi yoki mutlaqo mumkin emasligi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupbekov N.R., Muxamedov B.I., Gulyamov Sh.M. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O‘qituvchi, 2011.
2. Muxamedov B.I. Metrologiya, texnologik parametrlarni o‘lchash usullari va asboblari. –Toshkent: O‘qituvchi, 1991.

10-11-Ma’ruza: Nurlanish pirometrlari. Temperaturani o‘lhash nazariyasi asoslari

Reja:

1. Nurlanish asosida temperaturani o‘lhash haqida umumiylumot.
2. Kvazimonoxromatik (optik) pirometrlar.
3. Spektral nisbatli (rangli) pirometrlar.
4. To‘liq nurlanish (radiatsion) pirometrlari.
5. Temperaturani maxsus o‘lhash uchun tepmometlap.

Yuqorida ko‘rilgan, temperaturani o‘lhashga mo‘ljallangan barcha termometrlar termometrning sezgir elementi bilan o‘lchanayotgan jism yoki muhit orasida bevosita kontakt bo‘lishini taqozo etar edi. Shuning uchun temperaturani o‘lhashning bunday usullari ba’zan kontaktli usullar deb yuritiladi. Bu usulni qo‘llashning yuqori chegarasi $1800 - 2200^{\circ}\text{C}$. Ammo sanoatda va tadqiqotlarda bundan yuqori temperaturalarni ham o‘lhashga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari, ko‘pincha, o‘lchanayotgan jism va muhit bilan termometrning bevosita kontakt mumkin bo‘lmaydi. Bunday hollarda temperaturani o‘lhashniig kontaktsiz vosigalari qo‘llaniladi.

Nurlanish pirometrlarining ishlash prinsipi qizdirilgan jismning issiqligi ta’sirida hosil bo‘lgan nurlanish energiyasini o‘lhashga asoslangan. Nurlanish pirometrlari 20 dan 6000°C gacha bo‘lgan temperaturalarni o‘lhashda ishlatiladi.

Issiqlik nurlanishi nurlanayotgan jism ichki energiyasining elektromagnit to‘lqinlari tarzida tarqalish jarayonidan iborat. Bu to‘lqinlar boshqa jismlar tomonidan yutilgandz ular qaytadan, yana kaytadan issiqlik energiyasiga aylanadi. Jismlar uzunligi λ ga teng bo‘lgan elektromagnit to‘lqinlarni 0 dan ∞ gacha bo‘lgan oraliqda tarqatadi. Qattiq va suyuq jismlarning ko‘pi nurlanishning uzlusiz spektriga ega, ya’ni barcha uzunliklardagi to‘lqinlarni tarqatadi. Boshqa jismlar (sof metallar va gazlar) nurlanishining selektiv spektriga ega, ya’ni ular to‘lqinlarni spektrning ma’lum uchastkalaridagina tarqatadi. To‘lqin uzunligi $\lambda = 0,4$ dan $\lambda = 0,76$ mkm gacha bo‘lgan uchastka ko‘rinadigan spektrga mos keladi. Ko‘rinadigan spektrning har bir to‘lqin uzunligi ma’lum rangga mos keladi.

$\lambda \approx 0,4$ dan $\lambda \approx 0,44$ mkm gacha bo‘lgan to‘lqin uzunliklari to‘q binafsha rangga, $\lambda \approx 0,44$ dan $\lambda \approx 0,49$ mkm gacha — ko‘k-zangori; $0,49$ dan $\lambda \approx 0,59$ mkm gacha to‘q va och yashil; $\lambda \approx 0,58$ dan $\lambda \approx 0,63$ mkm gacha — sariq — to‘q sariq; $\lambda \approx 0,63$ dan $\lambda \approx 0,76$ mkm gacha — och va to‘q qizil rangga mos keladi.

$\lambda \approx 0,76$ uzunlikdagi to‘lqinlar ko‘rinmaydigan infraqizil issiqlik nuriga kiradi.

Qizdirilgan jism temperaturasini orttirib borgan sari uning rangi o‘zgarib borishi bilan spektral energetik ravshanlik, ya’ni ma’lum uzunlikdagi to‘lqinlar (ravshanlik) tezda ortadi, shuningdek, yig‘indi (integral) nurlanish sezilarli ortadi. Qizdirilgan jismlarning ko‘rsatilgan xossalardan ularning temperaturasini o‘lhashda foydalilanadi. Shu xossalarga qarab nurlanish pirometrlari kvazimonoxromatik (optik), spektral nisbatli (rangli) va to‘liq nurlanishli radiatsion) pirometrlarga bo‘linadi.

Nazariy jihagdan absolyut qora jismning nur chiqarishi hodisasigina asoslanishi mumkin, unda nur chiqarish koeffitsiyenti deb 1 ni qabul qilinadi. Agar jism o‘ziga tushayotgan nur energiyasini butunlay yutsa, u jismni absolyut qora jism deyiladi. Barcha real fizik jismlar o‘ziga tushayotgan nurlarning biror qismini qaytarish qobiliyatiga ega. Shuning uchun jismning nur chiqarish koeffitsiyent birdan kichik, shu bilan birga u ma’lum jism tabiatiga ham, uning sirtqi holatiga ham bog‘liq. Tabiatda absolyut qora jism yo‘q, ammo o‘z xossalari ko‘ra absolyut qora jismga yaqin bo‘lgan jismlar mavjud. Masalan, qora g‘adir-budur bo‘yoq (neft qurumi) bilan qoplangan jism barcha nur energiyasini 96% gacha yutadi.

Spektral energetik ravshanlik va integral nurlanish moddaning fizik xossalari bo‘yicha darajalanadi. Temperatura ortishi bilan spektral energetik ravshanlikning ortishi turli uzunlikdagi to‘lqinlar uchun turlicha va nisbatan uncha yuqori bo‘limgan temperaturalar sohasida absolyut qora jism uchun Vin tenglamasi bilan tavsiflanadi:

$$E_{0\lambda} = C_1 \lambda^{-5} e^{-\frac{C_2}{\lambda T}}, \quad (10.1)$$

bunda $E_{0\lambda}$ — λ uzunlikdagi to‘lqin uchun absolyut qora jismning spektral energetik ravshanligi; T —jismning absolyut temperaturasi; C_1 , va C_2 nurlanishning qabul qilingan birliklar sistemasiga bog‘liq bo‘lgan konstantalari qiymati; $C = 2\pi h C^2$, h — Plank doimiysi; C —yorug‘lik tezligi; $C_2 = NhC/R_r$, N —Avogadro doimiysi; R_r —universal gaz doimiysi; e —natural logarifm asosi.

Turli uzunlikdagi to‘lqinlarning spektral energetik ravshanligi bir xil bo‘limgani uchun Vin tenglamasini optik pirometriyada ma’lum uzunlikdagi to‘lqinlar uchun qo‘llaniladi (odatda to‘lqin uzunligi 0,65 yoki 0,66 mkm bo‘lgan qizil rang uchun). Vin tenglamasidan taxminan 3000 K gacha bo‘lgan temperaturalar uchun foydalansa bo‘ladi. Undan ham yuqoriroq temperaturalarda absolyut qora jismning nurlanishi jadalligi Plank tenglamasi bilan xarakterlanadi:

$$E_{0\lambda} = C_1 \lambda^{-5} (e^{-\frac{C_2}{\lambda T}} - 1)^{-1}. \quad (10.2)$$

Absolyut qora jismning integral nurlanishi Stefan — Bolsman tenglamasi bilan tavsiflanadi:

$$E_0 = C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4, \quad (10.3)$$

bunda C_0 —absolyut qora jismning nurlanish doimiysi; T — nurlanayotgan sirtning absolyut temperaturasi, K.

Real fizik jismlar energiyani absolyut qora jismga Karaganda kamroq jadallik bilan nurlantiradi. Kvazimonoxromatik pirometr bilan ham to‘la nurlanish pirometri bilan o‘lhash natijasida shartli temperatura deb ataladigan temperaturaga ega bo‘linadi. Shartli temperaturadan (ravshanlik temperaturasidan) haqiqiy temperaturaga o‘tish uchun Vin tenglamasini o‘zgartirishdan foydalaniladi.

Fizik jismning kvazimonoxromatik pirometr yordamida o‘lchangan yorug‘lik temperaturasi T_s bo‘yicha haqiqiy temperaturasi T qiymati quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$T = \left(\frac{1}{T_a} - \frac{\lambda}{C_2} \ln \frac{1}{\varepsilon_\lambda} \right)^{-1}, \quad (10.4)$$

bunda T_a — jismning piometr yordamida o‘lchangan ravshanlik (shartli) temperaturasi, K ; λ —to‘lqin uzunligi, mkm; C_2 —Vin tenglamasi doimiysi; ε_λ — jismning berilgan to‘lqin uzunligi uchun qoralik darajasi.

Real jism temperaturasi T ning to‘liq nurlanish piometri yordamida o‘lchangan haqiqiy qiymati quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$T = T_y \sqrt[4]{\frac{1}{\varepsilon}}, \quad (10.5)$$

bunda T_y —to‘liq nurlanish piometri bilan o‘lchangan shartli temperatura, ε — barcha uzunlikdagi to‘lqinlar uchun jismning qoralik darajasi.

Kvazimonoxromatik (optik) piometrlar

Optik piometrlarning ishlash prinsipi temperaturasi o‘lchanayotgan jismning nurlanish ravshanligini etalon jiismlarining monoxromatik nurlanish ravshanligi bilan solishtirishga asoslangan. Etalon jism sifatida, odatda, nurlanish ravshanligi rostlanadigan cho‘g‘lanish lampasining tolasidan foydalaniladi. Bu gruppadagi keng tarqalgan asboblardan biri — cho‘g‘lanish tolasi yo‘qolib ketadigan monoxromatik optik piometrdir. Bu asbobning prinsipial sxemasi 10.1-rasmida keltirilgan. Qizdirilgan jismning nurlanish oqimi ob‘yektiv 1 orqali yig‘iladi va piometrik lampa 2 ning toza yuzasiga proyeksiyalanadi. Okulyar 3 yordamida obyektning tasviri bilan kesishgan lampa tolasining tasviri kuzatiladi. Lampa tolasi ta’minalash manbai YE ning o‘zgarmas tokidan cho‘g‘lanadi. Manbaning kuchlanishini reostat R yordamida sekin-asta rostlash yo‘li bilan obyekt va tola ravshanliklari tenglashguncha oshirib boriladi. Shu payt obyekt tasviri bilan kesishgan tolanning qismi rasmida ko‘rsatilganidek, yo‘qolib ketadi. Ravshanliklari tenglashgandan so‘ng tok kuchini yoki lampa kuchlanishini o‘lchaydigan asbob bilan piometr ko‘rsatishlari hisoblanadi.


Optik piometrlarning temperaturasini o‘lhash diapazoni 800°C dan 10000°C gacha. Yo‘l qo‘yiladigan asosiy xatoliklar chegarasi $\pm 1,5\%$ dan oshmaydi. Optik piometr ko‘chma asbobdir. U bilan uzlusiz o‘lhash va temperaturani qayd qilish mumkin emas.

Bunday piometrdan farqli o‘laroq, fotoelementli piometrlar (fotoelektr piometrlar) ko‘rsatishlarni yozib olish va ularni masofaga uzatish imkoniga ega. Bu asboblardan tez o‘tadigan protsesslardagi temperaturani o‘lhashda foydalaniladi.


Fotoelektr piometrlarning ishlash prinsipi fotoelementning fototokni o‘zgartirish xususiyatiga asoslangan. Fototok tushayotgan yorug‘lik oqimi intensivligiga bog‘liq bo‘lib, uning kuchi quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$I = \alpha \cdot T^n \quad (10.6)$$

bu yerda a — asbobning sezgirligiga bog‘liq bo‘lgan asbob doimiysi; n — asbobning spektr xarakteristikasiga bog‘liq bo‘lgan asbob doimiysi; T — fizik jicmning temperaturasi.



10.1-rasm. Cho‘g‘lanish tolsi ko‘rinmay ketadigan optik pirometrning prinsipial sxemasi.



Olingan temperaturaning nurlanishini xarakterlovchi fototok juda kichik bo‘lib, uni ko‘chaytirish uchun elektron kuchaytirgichlar qo‘llaniladi.

FEP (10.2- rasm) turidagi fotoelektr pirometrarda nur oqimi bo‘yicha manfiy teskari bog‘lanishdan foydalaniladi. Mazkur bog‘lanish yorug‘ligi elektron kuchaytirgich chiqishida kuchlanish funksiyasidan iborat bo‘lgan qizdirish lampasining fotoelementini yoritish bilan amalga oshiriladi.

10.2-rasm. FEP tipidagi fotoelektr pirometr

Nurlanayotgan jismdan chiqayotgan nur oqimi linza 1 bilan bir joyga yig‘iladi va qizil yorug‘lik filtri 2 kassetasining yuqori teshigi orqali fotoelement 3 ga tushadi. Fotoelementga kacsetaning pastki teshigi orqali ham cho‘g‘lanish lampasi 4 dan nur oqimi tushadi. Fotoelementni galma-gal goh nurlanayotgan jismdan, goh cho‘g‘lanish lampasidan yoritilishi yorug‘lik filtri kassetasining oldiga o‘rnatilgan yorug‘lik modulyatorining 50 Gs chastota bilan tebranuvchi to‘sig‘i 5 yordamida ta’milnadi.

Yorug‘lik filtri kassetasida tebranuvchi to‘siq va teshiklar shakli shunday tanlanganki, fotoelementga ikkala nurlanish manbaining sinusoidal o‘zgaruvchi nur oqimlari tushadi. Bunda ikkala nur oqimlarining fazalari 180° ga siljigan bo‘ladi.

Fotoelement chiqishida fototok paydo bo‘ladi, uning kattaligi jism va lampa tomonidan yoritilganlik darajasiga bog‘liq. Shu yoritilganliklar teng bo‘lmasa, fotoelement zanjirida o‘zgaruvchan fototok hosil bo‘lib, u yo jism fototoki bilan, yo lampa fototoki bilan ustma-ust tushadi. Bu tok fotoelement chiqishida R1 rezistorda kuchlanishning sinusoidal tushuvini hosil qiladi, bu kuchlanish S kondensator orqali uch kaskadli elektron kuchlanish kuchaytirgichi 6 ga uzatiladi. Fototokning nur

oqimlarining farqiga proporsional bo'lgan o'zgaruvchi tashkil etuvchisi 6 kuchaytirgichda kuchaytiriladi va fotosezgir detektor 7 orqali elektron lampaga o'tkaziladi. Shu lampa toki chiqish parametridan iborat. Elektron lampaning anod zanjiriga manfiy teskari bog'lanishli lampa 4 ulangan. Lampani qizdirish toki o'lchanayotgan jism va lampaning yoritilganligi o'zaro teng bo'lguncha va fototokning o'zgaruvchi tashkil etuvchisi o'zaro nolga teng bo'lguncha o'zgartirib boriladi. Bu bilan lampadagi tok kuchi o'lchanayotgan jismning yorug'lik temperaturasi bilan bir qiymatli bog'liq bo'lib qoladi.

Lampami ta'minlovchi tok kuchi tezkor avtomatik potensiometr bilan lampa zanjiridagi R_{qif} qarshilikdagi kuchlanish tushuvi miqdori bo'yicha o'lchanadi. Potensiometr yorug'lik temperaturasi darajalari bilan darajalangan. Fotoelektr pirometrning o'lhash chegaralari 800 dan 4000°C gacha. Asosiy xato o'lhash yuqori chegarasining $\pm 1\%$ ini tashkil etadi.


Spektral nisbatli (rangli) pirometrlar

Rangli yoki spektral pirometrlar qizdirilgan jismning nurlanish spektridagi energiyaning nisbiy taqsimlanishi bo'yicha temperaturani o'lhashga mo'ljallangan. Temperatura cho'g'langan jismning spektrida tanlangan ikki soha, masalan, ko'k sohalardagi ravshanliklar nisbatidan aniqlanadi. Agar cho'g'langan jismning nurlanish spektrida λ_1 va λ_2 to'lqin uzunligidagi ikkita monoxromatik nurlanish (qizil va ko'k sohada) tanlansa, temperatura o'zgarishi bilan bu nurlanishlar ravshanliklarining nisbati ham o'zgaradi. Qora bo'lмаган jism uchun ravshanliklar nisbati quyidagi ifoda bilan xarakterlanadi:

$$R = \frac{\varepsilon_{\lambda_1}}{\varepsilon_{\lambda_2}} R_K, \quad (10.7)$$

bunda ε_{λ_1} va ε_{λ_2} — λ_1 va λ_2 to'lqin uzunliklarining nurlanish qobiliyati koeffitsiyenti; R_K — qora jism uchun λ_1 va λ_2 to'lqin uzunliklari ravshanligi nisbati.

Fotoelementli rangli pirometrning prinsipial sxemasi 10.3- rasmida ko'rsatilgan. O'lchanayotgan jismdan chiqqan nurlanish obyektiv 1 orqali o'tib, fotoelement 3 ga tushadi. Fotoelement oldida qizil va ko'k filtrli aylanuvchi disksimon obtyurator 2 o'rnatilgan. Fotoelement goh qizil, goh ko'k ranglar bilan yoritiladi va shunga ko'ra tegishli impulslar chiqaradi. Bu impulslar elektron kuchaytirgich 4 bilan kuchaytirilib, logarifmlovchi qurilma 5 orqali o'zgarmas tokka aylanadi. Bu tok temperatura birliklarida darajalangan o'lhash asbobi 6 bilan qayd qilinadi.



10.3- rasm. Fotoelementli rangli pirometrning prinsipial sxemasi.

Pirometrning o'lhash chegarasi 1400°C dan 2800°C gacha. Asosiy xato miqdori o'lhash yuqorigi chegarasining $\pm 1\%$ idan oshmaydi.


Hozirgi vaqtida haqiqiy temperatura pirometri PIT-1 deb ataladigan pirometrlar keng yoyilmoqda. Ular spektral nisbatli piometrdan iborat bo'lib, xotirasida saqlanadigan axborot asosida hisoblanadigan tuzatishni avtomatik kiritadi. Pirometr $800—2000^{\circ}\text{C}$ o'lhash diapazoniga mo'ljallangan. Haqiqiy temperaturani o'lhash xatoligi $\pm 1\%$ dan oshmaydi.

To'liq nurlanish (radiatsion) piometrlari

Radiatsion piometrlar (to'liq nurlanish piometrlari) qizdirilgan jismning temperaturasini o'lhashga mo'ljallangan. Piometr optik sistema (linza, oyna) bilan ta'minlangan. Bu sistema jismdan chiqqan nurlarni mitti termobatareya, qarshilik termometri va yarim o'tkazgichli termoqarshiliklardan iborat o'zgartirgichga to'playdi. O'lhash asboblari sifatida millivoltmetr, avtomatik potensiometr va muvozanatlashtirilgan ko'priklardan foydalaniladi.

10.4- rasmda termobatareyali radiatsion piometrning prinsipial sxemasi ko'rsatilgan. Piometr obyektiv linza 1 va okulyarli teleskop 2 dan iborat. Nurlanish manbaidan chiqqan nurlarning yo'lida cheklovchi diafragma 3 o'rnatilgan, obyektiv linza fokusida esa termobatareya 4 joylashgan. Okulyar linza oldiga ko'zni muhofaza qiluvchi rangli shisha 5 qo'yilgan. Termobatareyada to'plangan nurlar uni qizdira boshlaydi va nurlanishning to'liq energiyasiga proporsional bo'lgan EYK paydo bo'ladi. Bu EYK millivoltmetr bilan o'lchanadi.

100°C dan 4000°C gacha temperaturani o'lchaydigan radiatsion piometrlarning turli konstruksiyalari mavjud bo'lib, ular o'zlarining optik sistemasi, termoparalarni ulash sxemasi va boshqa elementlari bilan farq qiladi. Uzgartkichlari qarshilik termometridan iborat bo'lgan ba'zi radiatsion piometrlar nisbatan kichik, masalan, 20°S dan 100°S gacha temperaturalarni o'lchay oladi. O'zgartgich qabul qiladigan nurlar energiyasini aniq hisobga olish juda qiyin.



10.4- rasm. Termobatereyali radiatsion piometrini prinsipial sxemasi.

Chunki o'zgartkich va atrof muhit o'rtasida o'zaro issiqlik almashuvi mavjud. Shuning uchun asbob hisobga olib bo'lmaydigan xatolarga yo'l qo'yishi tabiiy.

Lekin shu kamchiliklarga qaramay, radiatsion piometrlar sanoatda juda keng qo'llaniladi. Piometrlarning ko'rsatishlarini masofaga uzatish yoki avtomatik ravishda yozib olish va ular yordamida temperaturani rostlash mumkin. 2500°C gacha temperaturani o'lhashda piometr ko'rsatishlarining xatosi $\pm 1,5\%$ dan, 2500°C dan ortiq temperaturani o'lchaganda esa $\pm 2,5\%$ dan oshmaydi.

Seriyalab chiqarilayotgan APIR-S turidagi to‘liq nurlanish pirometrlari temperaturani 30 dan 2500°C gacha bo‘lgan oraliqda o‘lchashga mo‘ljallangan. Maxsus tayyorlangan pirometrlar — 100° dan +3500°C gacha oraliqda qo‘llaniladi.

TEMPERATURANI MAXSUS O‘LCHASH UCHUN TEPMOMETPLAP

Kattiq jismlar sirtining temperaturasini o‘lchash

Sirtlarning temperaturasini kontaktli va kontaktsiz usullar bilan o‘lchash mumkin. Temperaturani kontaktli termometrlar bilan o‘lchashda, odatda, ikkita muammo mavjud:

termometr va o‘lchanayotgan sirt temperaturalarining tengligini ta’minlash;

termometr bilan o‘lchash joyida temperaturaning yoki sirtning temperatura maydonining buzib ko‘rsatilishini yo‘qotish.

Termometr va o‘lchanayotgan sirt temperaturalarining tengligini ta’minlash uchun o‘lchash obyekti sirtidan termometrga issiqlik o‘tkazishning eng yaxshi sharoitlarini yaratish lozim. Yaxshi issiqlik kontaktini ta’minlash uchun maxsus tayyorlangan termometrni sirtga yelimlash, kavsharlash yoki payvandlash maqsadga muvofiq.

Ulchash obyekti sirtining temperurasasi yoki temperatura maydonining buzilishiga termometrning o‘lchanayotgan sirtga qo‘srimcha issiqlik olib kelishi yoki olib ketishi sababi bo‘lib, xizmat qilganda yuz beradi. Shuning uchun sirt temperurasini o‘lchash joyida qo‘srimcha issiqlik almashish bo‘lmaydigan sharoitlar yaratish kerak. Ba’zan termometr orqali issiqlik almashishdan qochish mumkin bo‘limganda, shu issiqlik almashishnn temperatura o‘lchanadigan joydan boshqa joyga ko‘chirishga harakat qilinadi.

Sirt temperurasini, masalan, truboprovod temperurasini uzluksiz o‘lchash uchun termometrni sirtga maxsus qisqich bilan taqab qo‘yiladi. Truboprovodning izolyatsiyasi borligi o‘lchash joyidan issiqlikning chiqib ketishi (yoki issiklik kirib kelishi) amalda mumkin emasligini taqozo qiladi va shuning uchun termometr sirt temperurasini buzib ko‘rsatmaydi.

Harakatdagi sirtlarning (valchalarning, kalandrlarning va b. ning) temperurasini o‘lchash anchagina murakkab. Bunday holda nurlanish bo‘yicha kontaktsiz o‘lchash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Ammo bu usullarni qo‘llashni amalga oshirila olmaydi, chunki o‘lchanayotgan sirtni to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rish mumkin emas va h. Shuning uchun kontaktli termometrlar keng qo‘llaniladi. Bunda termopriyomnik bilan temperurasasi o‘lchanayotgan sirt ishqalishiga bog‘liq bo‘lgan qator qo‘srimcha xatoliklar paydo bo‘ladi. Shu xatoliklar termopriyomnik kontaktining to‘g‘riligiga, nazorat qilinayotgan sirt tozaligiga va boshqa faktorlarga bog‘liq. Sirt aylanma harakat qilganda signalning uzatilishi aylanma kontaktli qurilma orqali amalga oshiriladi. Uning sodda varianti kontakt halqalaridir.

ALANGA (GAZ OQIMLARINING) TEMPERATURASINI O‘LCHASH

Alanga temperurasini o‘lchash o‘ziga xos xususiyatlarga va qiyinchiliklarga ega. Ulchash usulini tanlashda o‘lchanayotgan temperaturalar darjasи, maqbul aniqlik va alanga turi analiz qilinadi. Alanga temperurasasi ko‘pgina sanoat qurilmalarida 1600—1900°S atrofida bo‘ladi. Uni nurlanish pirometrlari yoki kontaktli termometrlar yordamida o‘lchanadi. Bu temperaturani nurlanish bo‘yicha

o‘lchaganda uni pirometrning vizirlash o‘qi bo‘ylab fazoviy o‘rtalashtirish yuz beradi. Ulchash natijalariga alangadagi nurlanish komponentlari ta’sir etadi. Piometr qabul qiladigan to‘lqinlar uzunligini tanlash katta ahamiyat kasb etadi. Gazlarning nur tarqatmaydigan issiq yoki sovuq zonalarini maxsus bo‘yamasdan turib, piometrlar bilan o‘lchab bo‘lmaydi.

Bunday o‘lchashning kamchiliklaridan biri temperaturani optik o‘q bo‘ylab o‘rtalashtirishdir. Shuning uchun topilgan natija alanganing qaysi nuqtasiga tegishli ekanini aniqlab bo‘lmaydi. Bu jihatdan o‘lchamlari uncha katta bo‘lmagan termoelektr termometrlarni qo‘llash katta afzalliklarga ega. Ammo bunday termometrning temperaturasi gaz temperaturasidan ancha ($100\text{---}200^{\circ}\text{C}$ ga) farq qilishi mumkin, chunki u termometrning issiqlik balansi bo‘yicha aniqlanadi.

ERITMALARNING TEMPERATURASINI O‘LCHASH

Eritmalarning temperaturasini o‘lchash murakkabligi asosan termometr himoya g‘ilofining aktiv zanglashi bilan bog‘liq. Tuz eritmalarining temperatusasini o‘lchashda himoya g‘iloflari bir necha o‘n soatdan keyin eritmaning agressiv ta’siri sababli ishdan chiqadi. Shuning uchun ko‘pincha g‘ilofni sifatsiz, arzon, osonlik bilan almashtiriladigan, bir vaqtda termopara elektrodidan iborat bo‘ladigan po‘latdan yasaladi. Shisha eritmalarri temperatusasini o‘lchash uchun himoya g‘iloflari uglerodli bloklardan yoki qimmatbaho metallardan yasaladi.

Qovushoq muhitlar temperatusasini o‘lchashda ma’lum qiyinchiliklar paydo bo‘ladi. Bu hollarda issiqlikka sezgir elementni osongina tozalashni, ko‘pincha almashtirishni ham ta’minalash zarur. Bunda sezgir element bilan o‘lchanayotgan muhit orasida yetarli darajada yaxshi kontakt ta’milangan bo‘lishi kerak.

Biror o‘lchash usulini tanlash va uning konstruktiv bajarilishi eritma temperatusasini o‘lchashning konkret sharoitlari, ularning turli materiallar bilan o‘zaro ta’sirlashuvi, nurlanish qobiliyati va boshqa fizik hamda ximiyaviy xossalari bilan belgilanadi.

Foydalilanigan adabiyotlar:

1. Yusupbekov N.R., Muxamedov B.I., Gulyamov Sh.M. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O‘qituvchi, 2011.
2. B.E. Muhammedov. Metrologiya, texnologik parametrlarni o‘lchash usullari va asboblari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1991.

12-Ma’ruza: Bosim. Bosimni o‘lchash va nazorat qilish haqida tushuncha

Reja:

1. Asosiy ma’lumotlar.
2. Bosimning tasnifi.
3. Bosim o‘lchash asboblarining tasnifi.
4. Suyuqlikli bosim o‘lchash asboblari to‘g‘risida tushuncha.

Asosiy ma’lumotlar va klassifikatsiyasi.

Bosim texnologik protsesslarning asosiy parametrlaridan biridir. Ishlab .chiqarish protsesslarining to‘g‘ri olib borilishi, ko‘pincha, bosim kattaligiga bog‘liq bo‘ladi.

Tekis sirtga normal ta’sir ko‘rsatuvchi ravon taqsimlangan **kuch bosim** deb ataladi:

$$P = \frac{F}{S}, \quad (12.1)$$

bunda S—tekislik yuzi; F—shu tekislik yuziga bir xil va tik ta’sir qiladigan bosim kuchi.

Bosim xalqaro birliklar sistemasida paskal (Pa) bilan o‘lchanadi. 1 Pa miqdor jihatidan kuchga perpendikulyar bo‘lgan 1 m² yuzaga tekis taqsimlangan 1 N kuch hosil qilgan bosimga tent (N/m²). Karrali kPa va MPa birliklar keng qo‘llaniladi. kGk/sm², bar, kgk/m² (mm suv. ust.), mm sim. ust. kabi birlikdan foydalanish mumkin 12.1-jadvalda ko‘p uchraydigan bosim birliklarining nisbati keltirilgan.

12.1-жадвал

Босимничи турли ўлчов бирликлари орасидаги нисбат

Бирликлар	Па	Бар	кГк/см ²	кГк/м ² (мм сув. уст.)	мм сим. уст.
1 Па	1	10 ⁻⁵	1,0197·10 ⁻⁵	0,10197	7,6006·10 ⁻³
1 Бар	10 ⁵	1	1,0197	1,0197·10 ⁴	750,06
1 кГк/см ²	9,8066·10 ⁴	0,98066	1	10 ⁴	735,56
1 кГк/м ² (мм сув. уст.)	9,8066	0,98066·10 ⁻⁴	10 ⁻⁴	1	7,3566·10 ⁻²
1 мм сим уст.	133,32	1,3332·10 ⁻³	1,13595·10 ⁻³	13,595	1

O‘lchashda **absolyut, ortiqcha, atmosfera va vakuum bosimlar** mavjud. P_{abs} – **absolyut bosim** – modda holatining (suyuqlik, gaz, bug‘) parametri bo‘lib, P_{atm} – atmosfera va P_{ort} – ortiqcha bosimlar yig‘indisidan iborat:

$$P_{\text{a} \ddot{\text{o}} \text{c}} = P_{\text{atm}} + P_{\text{opt}}, \quad (12.2)$$

Ortiqcha bosim absolyut va atmosfera bosimlari oralaridagi farqdan iborat:

$$P_{\text{opt}} = P_{\text{a} \ddot{\text{o}} \text{c}} - P_{\text{atm}}, \quad (12.3)$$

Atmosfera bosimi – yer atmosferasidagi havo ustunining bosimi; uning qiymati barometrlar bilan o‘lchanadi, shuning uchun bu bosim ko‘pincha **barometrik bosim** ham deb ataladi. Agar absolyut bosim atmosfera bosimdan kichik bo‘lsa, vakuum yoki siyraklanish sodir bo‘ladi

$$P_{\text{в}} = P_{\text{atm}} - P_{\text{a} \ddot{\text{o}} \text{c}}, \quad (12.4)$$

Bosim o‘lchaydigan asboblar ishslash prinsiplariga ko‘ra *suyuqlikli*, *deformatsion (prujinali)* *yuk-porshenli*, *elektr*, *ionizatsion* va *issiqlik* turlariga bo‘linadi.

O‘lchanayotgan kattalikning turiga ko‘ra bosim o‘lhash asboblari quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. **Manometr** — absolyut va ortiqcha bosimni o‘lchaydi;
2. **Barometr** — atmosfera bosimini o‘lchaydi;
3. **Vakuummetr** — berk idish ichidagi suyuqlik va gaz bosimining kamayishi (siyraklanishi) ni o‘lchaydi;
4. **Monovakuummetr** — ortiqcha bosim va bosim kamayishini o‘lchaydi;
5. **Naporomer** — kichik kiymatli ortiqcha bosimni o‘lchaydi;
6. **Tyagomer** — kichik kiymatli siyraklanishini o‘lchaydi;
7. **Tyagonaporomer** — kichik kiymatli bosim va siyraklanishlarni o‘lchaydi;
8. **Differensial monometrlar** — ikki bosim ayirmasini (bosim o‘zgarishini) o‘lchaydi.

SUYUQLIKLI BOSIM O‘LCHASH ASBOBLAR

Bu asboblarning ishslash prinsipi o‘lchanayotgan bosimning suyuqlik ustunining gidrostatik bosimi bilan muvozanatlashishiga asoslangan. Asboblar turli ish suyuqliklari, ko‘pincha simob, transformator moyi, suv va spirt bilan to‘ldiriladi.


Asboblarda tutash idishlar prinsipi qo‘llaniladi. Ularda ish suyuqligi sathlari ular ustidagi bosim teng bo‘lganda mos tushadi, bosim teng bo‘lmaganda esa, suyuqlik sathi shunday holatni egallaydiki, bir idishdagi ortiqcha bosim boshqa idishdagi suyuqlikning ortiqcha ustunining gidrostatik bosimi bilan muvozanatlashiriladi.

Ko‘pgina suyuqlikli monometrlar ish suyuqligining ko‘rinadigan sathiga ega. O‘sha sath bo‘yicha ko‘rsatishlarni bevosita yozib olish mumkin. Shunday suyuqlikli asboblar gruppasi borki, ularda ish suyuqligining sathi bevosita ko‘rinib turmaydi. Sathning o‘zgarishi po‘kakning siljishiga olib keladi yoki boshqa qurilma xarakteristikalarining o‘zgarishiga olib keladi. Bu xarakteristikalar yo‘raqamli qurilmalar yordamida o‘lchanayotgan kattalikning bevosita ko‘rsatishini, yoki uning qiymatini o‘zgartirish va masofaga uzatishni ta’minlaydi.

Suyuqlikli asboblarning ba’zi xillarini ko‘rib chiqamiz.

Ikki naychali manometrlar. Bosim va bosimlar ayirmasini (farqini) o'lchash uchun sathi ko'rnatigan ikki naychali simon manometrlardan va difmanometrlardan foydalilaniladi Bunday manometrning prinsipial sxemasi 12.1-rasmida tasvirlangan. Ikki vertikal tutash naycha 1, 2 metall yoki yog'och asos 3 ga mahkamlangan bo'lib, unga shkala 4 mahkamlangan.

Agar naychaning ochiq qismidagi suyuqlik ustunining gidrostatik bosimi ikkinchi qismdagi bosim bilan mos kelsa, sistema muvozanat holatda bo'ladi. Shunday qilib, quyidagi ifodani yozish mumkin:



12.1-rasm. Ikki naychali manometer.

$$P_{a\delta c} \cdot s = P_{atm} \cdot s + H \cdot s \cdot g(\rho - \rho_1), \quad (12.5)$$

bu yerda $P_{a\delta c}$ —o'lchanayotgan bosim, Pa;

P_{atm} — atmosfera bosimi, Pa;

s — naycha kesimining yuzi, m³;

H — suyuqlik sathining (ustun uzunligining) farqi, m;

ρ — suyuqlikning zichligi, kg/m³;

ρ_1 — manometrdagi suyuqlik ustidagi muhitning zichligi, kg/m³;

g — tezlanish kuchi, m/s².

Demak,

$$P_{a\delta c} = P_{atm} + H \cdot g \cdot (\rho - \rho_1), \quad (12.6)$$

$$P_{opt} = P_{a\delta c} - P_{atm} = H \cdot g \cdot (\rho - \rho_1), \quad (12.7)$$

Agar manometrdagi suyuqlik ustida gaz bo'lsa, u holda:

$$P_{opt} = P_{a\delta c} - P_{atm} = Hg\rho. \quad (12.8)$$

Suyuqlik ustupi balandligini topish uchun ikki marta ustun balandliklarini sanab chiqish kerak (bitta tirsakdagi kamayishini, ikkinchisida esa, ko'payishini va ularning qiymatini ko'shish lozim, ya'ni

$$H = h_1 + h_2. \quad (12.9)$$


Bosimlar farqini (o'zgarishini) o'lchashda suyuqlikli differensial ikki naychali manometrning bir tomoniga (musbat) katta bosim, ikkinchi tomoniga esa (manfiy) kichik bosim beriladi. Musbat va manfiy tomonlardagi suyuqlik sathining farqi o'lchanayotgan bosimlar farqiga proporsional (ΔR):

$$\Delta P = P_1 - P_2 = H \cdot g \cdot (\rho - \rho_1). \quad (12.10)$$

Manometrlarda kapillyar kuchlarning ta'siridan xalos bo'lish uchun ichki diametri 8–10 mm bo'lgan shisha naychalardan foydalaniladi. Agar ish suyuqligi sifatida spirt olinsa, naychalarning diametrini kamaytirish mumkin.

Ikki naychali manometrlardagi xatoliklar manbai mahalliy erkin tushish tezlanishi g'ning hisobiy qiymatidan chetga chiqishi, ish suyuqligi va o'lchanayotgan muhitning zichligi $\rho_{\text{ham}} h_1$, $h_1 vah_2$ balandliklarni o'lchashdagi xatolardan iborat.

Bir naychali (kosali) asboblar. Bu asboblar ikki naychali asboblarning bir turi bo'lib, ikkinchi naycha o'rniga keng idish (kosa) ishlataladi (11.2-rasm). Ortiqcha bosim ta'sirida kosadagi suyuqlik sathi pasayib, naychadagi sath oshadi. Bu hol uchun quyidagini yozish mumkin:



12.1-rasm. Ikki naychali manometer.

$$P_{\text{opt}} = (h + H)g(\rho - \rho_1). \quad (12.11)$$

Kosali manometrning afzalligi shundaki, naychadagi suyuklik meniskining holati bir marta hisoblanadi. Bu asbobning kamchiligi idishdagi suyuqlik saghining pasayishi natijasida H ga teng xato sodir bo'lishidadir. Aniq asboblar uchun quyidagi munosabat o'rinni:

$$\frac{h}{H} = \frac{s}{S}, \quad (12.12)$$

bunda: S — idish kesimining yuzi, m²; s — naycha kesimining yuzi, m²; (12.11) va (12.12) tenglamalardan quyidagi kelib chiqadi:

$$P_{\text{opt}} = hg(1 + \frac{s}{S})(\rho - \rho_1). \quad (12.13)$$


Agar $\frac{s}{S}$ nisbat $\frac{1}{400}$ dan ortiq bo'lmasa, H kattalikni e'tiborga olmasa bo'ladi:

$$P_{\text{opt}} = hg(\rho - \rho_1). \quad (12.14)$$

Suyuqlikli manometrlar bilan o'lchanadigan bosimning yuqorigi o'lchash chegarasi asbobning katta kichikligiga bog'liq.

Tajribada ular 0,196 MPa (2 kGk/sm²) dan oshmaydigan bosimni o'lchash uchun ishlataladi.

Mikromanometrlar. Juda kichik bosimlarni o'lhash uchun og'ma naychali mikromanometrlar ishlataladi (11.3-rasm). Naycha og'ma vaziyatda bo'lgani sababli o'lchanayotgan bosimni muvozanatlaydigan suyuqlik ustunining uzunligi quyidagicha bo'ladi:



12.3-rasm. Og'ma naychali mikromanometr.

$$h = n \sin \alpha, \quad (12.15)$$

bundan — suyuqlik meniskining shkala bo'yicha siljishi, m.

Bunday asboblar 160—1000 Pa chegaradagi bosimlarni o'lhashga mo'ljallangan, ularning xatosi $\pm 1,0$ protsentdan oshmaydi.

Bosimni, uning kamayishini yoki farqini keng chegaralarda o'lhashga to'g'ri kelgan hollarda o'zgaruvchi og'ish burchakli mikromanometrlardan foydalilaniladi. Mikromanometr MMN shunday asboblardan biri bo'lib, 0,5 va 1,0 aniqlik klassi bilan, 0—2,4 kPa o'lhash chegarasiga mo'ljallab chiqariladi.

Yuqorida keltirilgan suyuqlikli asboblar laboratoriya va ishlab chiqarish tajribasida keng qo'llaniladi. Ularning kamchiliklari—ko'rsatishlarni masofaga uzatish mumkin emasligi, o'lhash chegaralarining kichikligi, ko'rsatishlarning yaqqol emasligi va mexanik mustahkam emaslididan iborat.

Texnik o'lhashlarda kombinatsiyalashgan suyuqlikli—mexanik asboblar qo'llaniladi. Ular yuqorida ko'rilgan asboblardan farqli o'laroq ish suyuqligining ko'rindigan sathiga ega emas. Ularga po'kakli (qalqovichli), qo'ng'iroqli va halqali asboblar kiradi.

Foydalilanilgan adabiyotlar:

1. Yusupbekov N.R., Muxamedov B.I., Gulyamov Sh.M. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O'qituvchi, 2011.
2. B.E. Muhammedov. Metrologiya, texnologik parametrlarni o'lhash usullari va asboblari. – Toshkent: O'qituvchi, 1991.

13-Ma’ruza: Suyuqlikli bosim o’lchash vositalari haqida ma’lumot.
Suyuqlikli bosim o’lchash asboblarining tuzilishi va vazifasi. Suyuqlik manometrlari.

Reja:


1. Qalqovichli difmanometrlarning ishlash prinsipi.
2. Ko‘ng‘iroqli manometrlar.
3. Halqali bosim shlchash asboblari.

Qalqovichli difmanometrlar. Qalqovichli difmanometrlarning ishlash prinsipi kosali manometrlarnikiga o‘xshash, ammo ularda bosimni o’lchashda kosadagi suyuqlik sathining o‘zgarishi natijasida qalqovichning siljishidan foydalilanildi. Uzatish qurilmasi yordamida qalkovichning siljishi strelkaga uzatiladi. Bular, ko‘pincha, bosimning o‘zgarishini o’lchash uchun ishlataladi.

13.1-rasmda qalqovichli difmanometr sxemasi ko‘rsatilgan. Katta bosim beriladigan idish musbat, kichik bosim beriladigan idish manfiy deyiladi. Musbat idishga $P_1 > P_2$ bosim berilganda undagi suyuklik sathi h_2 ga pasayib, manfiy idishdagi sath h_1 ga ko‘tariladi. P_1 — P_2 bosimlar ayirmasi suyuqlik ustunining huzunligi orkali muvozanatlashadi:

$$h = h_1 + h_2. \quad (13.1)$$

Sistemaning muvozanat sharti quyidagi formula orqali ifodalanadi:



13.1- rasm. Qalqovichli difmanometr sxemasi.

$$P_1 - P_2 = \Delta P = hg(\rho - \rho_1), \quad (13.2)$$

bunda ΔP — bosimlarning o‘zgarishi, Pa;

ρ — difmanometr ichidagi suyuqlikning zichligi, kg/m³.

Silindr shaklidagi idishlar uchun bu shart quyidagi tenglama orqali ifodalanadi:

$$S_1 h_1 = S_2 h_2, \quad (13.3)$$

bunda S_1 — manfiy idish kesimining yuzasi, m²; S_2 — musbat idish kesimining yuzasi, m²;
yoki

$$h_1 \cdot \frac{\pi d^2}{4} = h_2 \cdot \frac{\pi D^2}{4}, \quad (13.4)$$

bu yerda d va D — manfiy va musbat idishlarning diametri, m.
tenglamadan

$$h_1 = h_2 \cdot \frac{D^2}{d^2}. \quad (13.5)$$

(13.5) tenglamani (13.1) ga qo‘ysak, quyidagiga ega bo‘lamiz;

$$h_1 = h_2 \left(1 + \frac{D^2}{d^2}\right). \quad (13.6)$$

(13.6) ni (13.2) ga qo‘yamiz

$$P_1 - P_2 = \Delta P = h_2 g \left(1 + \frac{D^2}{d^2}\right) (\rho - \rho_1), \quad (13.7)$$

Ma’lum asbob uchun $\left(1 + \frac{D^2}{d^2}\right)$ va $(\rho - \rho_1)$ kattaliklar doimiy bo‘lgani uchun ularni K va K_1 orqali ifodalaymiz:

$$P_1 - P_2 = \Delta P = K \cdot K_1 \cdot h_2. \quad (13.8)$$

Shunday qilib, difmanometr idishlaridagi bosimlar ayirmasi qalqovichning siljishi bilan ta’riflanadi. Agar musbat idishning hajmi o‘zgarmas bo‘lib, manfiy idishning diametri va uzunligi o‘zgartirilsa, bosimlar farqini o‘lhash chegaralarini o‘zgartirish mumkin (13.1) va (13.5) tenglamalarni birgalikda yechamiz:

$$d = D \sqrt{\frac{h^2}{h - h_2}}. \quad (13.9)$$

(13.9) tenglamadan D , h va h_2 larning berilgan qiymatlaridagi ingichka idishning kerakli diametri aniqlanadi.

So‘nggi vaqt largacha qalqovichli difmanometrlarda to‘ldiruvchi suyuqlik sifatida simob, vazelin moyi, shuningdek, transformator moyi ishlatilar edi, ammo hozir simobning zararliligi tufayli uning ishlatilishi keskin cheklangan, shuning uchun qalqovichli asboblar o‘rniga ko‘proq deformatsion asboblar ishlatilmoqda.


Qalqovichli difmanometrlarning turli maqsadlarga mo‘ljallangan turli xillari chiqariladi. Simob bilan to‘ldirilgan difmanometrlar uchun bosim o‘zgarishini o‘lhash chegarasi 6,3 dan 25 MPa gacha, ortiqcha bosimni o‘lhash chegarasi esa 4 dan 40 MPa gacha. Moy bilan to‘ldirilgan difmanometrlar uchun bosim o‘zgarishini o‘lhash chegarasi 40 Pa dan 4 kPa gacha, statik ortiqcha bosimni o‘lhash chegarasi esa 0,25 MPa gacha. Texnik difmanometrlar 1 va 1,5 aniqlik

klassida chiqariladi. Qalqovich yo‘li bosimning maksimal farqida difmanometrning barcha modifikatsiyalari uchun 30,5 mm ga teng.

Ko‘rsatishlarni 50 m dan ortiq masofaga uzatish, zarur bo‘lganda, shuningdek, asboblar boshqarish (shchitlarida) o‘rnatilgan hollarda elektr va pnevmatik o‘zgartgichli va mos distansion uzatuvchisi bor difmanometrlar qo‘llaniladi.

Mamlakat sanoati DP tipdagi ko‘rsatuvchi va o‘zi yozar qalqovichli difmanometrlar chiqaradi. Yetti tip-o‘lchamli almashtiriladigan idishlar chiqariladi, ular 25 MPa gacha statik bosimda 6,3 kPa (630 kgk/sm²) dan 0,1 MPa (1 kgk/sm²) gacha bo‘lgan bosimlar farqini o‘lchaydi. Asboblarning xatoliklari chegarasi o‘lchash diapazonining ±2% dan oshmaydi. Ko‘rsatuvchi qalqovichli difmanometrlar signalizatsiyasi (DP-778) va unifikatsiyalangan pnevmatik signal (DP-787) olish uchun qo‘shimcha qurilmaga ega bo‘lishi mumkin. Sarfni o‘lchash uchun mo‘ljallangan qo‘rsatuvchi va o‘zi yozar difmanometrlar yig‘indi sarf ko‘rsatishini olish uchun ichiga o‘rnatilgan indikatorga ega bo‘lishi mumkin (DP-781R, DP-712R).

Ko‘ng‘iroqli asboblardan kichik bosimlarni va bosimlar siyraklanishini (naporomerlar, tyagomerlar) o‘lchashda hamda differensial manometrlar sifatida foydalilanadi.



Qo‘ng‘iroqli manometrlarda bosimning o‘zgarishi $\Delta P = P_1 - P_2$ bilan paydo bo‘ladigan sathlar farqi H suyuqlikka qisman botirilgan qo‘ng‘iroq holati balandligi bo‘yicha aniqlanadi. Qolqovich siljishi doim H dan kichik bo‘lgan qalqovichli manometrlardan farqli o‘laroq, qo‘ng‘iroqli asboblarda qo‘ng‘iroq siljishi H dan katta, shu tufayli ular bosimning o‘zgarishiga sezgir.


13.2-rasm. Qo‘ng‘iroqli manometr.

Sodda qo‘ng‘iroqli manometrlarda bosim o‘zgarishi qo‘ng‘iroqning botish chuqurligi o‘zgarganda gidrostatik usul bilan muvozanatlashtiriladi.

Qo‘ng‘iroqli manometrning prinsipial sxemasi 12.2-rasmda keltirilgan. Idish 1 da joylashgan suyuqlikka qo‘ng‘iroq 2 botirilgan. Naycha 3 orqali qo‘ng‘iroq ostiga o‘lchanayotgan bosim P_1 beriladi, qo‘ng‘iroq ustidagi fazoga atmosfera bosimi P_2 beriladi.

Bosimlar ayirmasi $\Delta P = P_1 - P_2$ ta’sirida qo‘ng‘iroqni yuqoriga siljitatigan kuch paydo bo‘ladi. Qo‘ng‘iroq siljishi bilan bosimlar farqi orasida bir qiymatli munosabat olish uchun qo‘ng‘iroq siljishiga funksional bog‘langan o‘zgaruvchi aks ta’sir etuvchi kuch zarur. Buning uchun arximed kuchidan, yukdan yoki prujinadan foydalilanadi. Eng sodda hol — qalin devorli qo‘ng‘iroqdan foydalanish (arkimed

kuchi bilan muvozanatlashtirish). Unda R1 bosim ortganda qo‘ng‘iroq unga ta’sir etuvchi kuch yuqoriga turtayotgan kuch bilan muvozanatlashguncha ko‘tariladi.



Muvozanat holati uchun quyidagiga egamiz:

$$\Delta P \cdot S = H(\rho - \rho_1) \cdot g \cdot S_c. \quad (13.10)$$

yoki

$$H = \frac{S}{S_c} \cdot \frac{1}{g(\rho_1 - \rho_2)} \cdot \Delta P, \quad (13.11)$$

bunda S va S_c — mos ravishda qo‘ng‘irok tubi va uning devorlarining halqasimon kesimi yuzi; H — ΔP ta’sirida qo‘ng‘iroq ko‘tarilgan balandlik; ρ_1 va ρ_2 — mos ravishda idishdagi suyuqlik va qo‘ng‘iroq ustidagi muhit zichligi.

12.3-rasm. Muvozanatlashtiruvchi prujinali qo‘ng‘iroqli difmanometr.


Prujina bilan muvozanatlashtirishdan differensial manometrlarda foydalilaniladi. Muvozanatlashtiruvchi prujinali qo‘ng‘iroqli manometrning prinsipial sxemasi 13.3- rasmda keltirilgan. Difmanometrning sezgir elementi suyuqlikka qisman botirilgan va prujina 2 ga osilgan yupqa devorli qo‘ng‘iroq 1 dan iborat. Qo‘ng‘iroq materiali zichligi suyuqlik zichligidan katta bo‘lgani uchun $P_1 = P_2 = \Delta P = 0$ bo‘lganda prujina bir oz cho‘zilgan bo‘ladi, bunda u qo‘ng‘iroqning og‘irlik kuchi va uning devoridagi suyuqlik gidrostatik bosimi kuchi orasidagi farqni teng qiladigan kuchni muvozanatlashtiradi. Bosim farqi ortishi bilan qo‘ng‘irokning ko‘tarilishi boshlanadi, natijada prujina qisiladi. Prujinaning qo‘ng‘iroqsiljishi H ga teng bo‘lgan siqilish darajasi (boshlang‘ich bo‘shashgan holatidan e’tiboran) o‘lchanayotgan bosimlar farqiga proporsional, ya’ni

$$H = \frac{S}{C} (P_1 - P_2) = \frac{Sh}{C} (\rho_1 - \rho_2) g, \quad (13.12)$$

bunda S — qo‘ig‘iroq tubining yuzi; C — prujinaning koeffitsiyenti; $h = \frac{P_1 - P_2}{(\rho_1 - \rho_2) g}$ qo‘ng‘iroqning $P_1 - P_2 = 0$ bo‘lgandagi botish koeffitsiyenti.

Ferrodinamik datchik bilan ta’milangan qo‘ng‘iroqli asbob sxemasi 13.4-rasmda keltirilgan. Asbobning sezgir elementa qo‘ng‘iroq 4 iing ochiq tarafi bilan qisma moyga cho‘ktirilgan. Asbobga ikkita naycha ulangan: katta bosim qo‘ng‘iroq ustida, kichik bosim esa uning ichiga beriladi. Qo‘ng‘iroq qo‘zg‘almas idishcha 3 da joylashgan burchakli richag 1 ga ilinadi. Qo‘ng‘iroq hosil qilgan zo‘riqish prujina 5 orqali muvozanaglanadi. Qo‘ng‘iroq siljishi bilan bosimning o‘zgarishi natijasida richag 1 va ferrodinamik datchik 7 ning ramka o‘qi 9 da joylashgan maxsus

shesternyacha 8 bilan qattiq bog‘langan sektori 2 buriladi. Shunday qilib, datchik ramkachasining burilish burchagi binobarin, uning EYK i qo‘ng‘iroqqa ta’sir ko‘rsatuvchi bosimlar farqiga proporsional. Prujina 5 ning tarangligi vint 6 orqali rostlanadi. Hozir bosimning siyraklanishini va bosim o‘zgarishlarini o‘lchash uchun qo‘ng‘iroqli asboblarning katta nomenklaturam chiqariladi. Ko‘rsatishlarni masofaga uzatish elektr (differensial transformatorli va ferrodinamik) hamda pnevmatik sistemalar orqali bajariladi.




13.4-rasm.Qo‘ng‘iroqli difmanometr sxemasi.

Bosimni o‘lchashning chegarasi 98,1 dan 392,4 Pa gacha, aniqlik klassi esa 1,5. Asbobning ikkilamchi asbob shkalasi bo‘yicha yo‘l qo‘yiladigan asosiy xatosi $\pm 2\%$.

Halqali asboblar.

Halqali asboblar kichik bosim,siyraklanish va bosimlar farqini o‘lchash uchun mo‘ljallangan.



13.5-rasm. Halqali asbob sxemasi.

Bularning ishlashi „halqali tarozi“ prinsipiiga asoslangan. Asbobning prinsipial sxemasi 13.5-rasmida keltirilgan. Bu asbobning asosiy qismi kovakli metall halqa 1 dan iborat.

Uning prizmasimon uchi harakatsiz tayanchga o'rnatilgan va yarmigacha suyuqlik (suv, moy yoki simob) bilan to'ldirilgan. Halqaning pastiga Gog'irlikdagi yuk biriktirilgan. To'siq 2 halqadagi suyuqlik va bo'sh joyni I va II bo'shliqlarga bo'ladi. Bosim yoki siyraklanish o'lchanganda halqa bo'shliqlaridan biriga elastik naycha ulanadi, ikkinchi bo'shliq atmosfera bilan tutashtiriladi. Bosimlar farqini o'lchash kerak bo'lsa, halqa bo'shliqlarining ikkalasiga ham naychalar ulanadi. Agar I va II bo'shliqlardagi bosim bir xil ($P_1 = P_2$) bo'lsa, to'siqqa ikki tomondan ko'rsatiladigan kuch ham teng bo'ladi. Unda halqa muvozanat holatda bo'ladi (13.13- rasm, a). Agar, masalan, I bo'shliqdagi bosim II bo'shliqdagi bosimdan kattaroq ($P_1 > P_2$) bo'lsa, bosimlar farqi ($P_1 - P_2$) ning to'siq yuzi S ga ko'rsatadigan ta'siri natijasida aylantiruvchi moment hosil bo'ladi:

$$M_{\text{аил}} = (P_1 - P_2) \cdot S \cdot R, \quad (13.13)$$

bu yerda S — to'siq yuzi; R — halqaning o'rtacha radiusi.

Shu aylantiruvchi moment tufayli halqa tayanch nuqtasi atrofida soat strelkasi yo'nalishida aylanadi. Halqaning burilishi teskari ta'sirli moment hosil qiladi:

$$M_{\text{аил}} = G \cdot a \cdot \sin \varphi, \quad (13.14)$$

bu yerda G — yukning og'irlik kuchi; a — yukning og'irlik markazi va tayanch nuqtasi orasidagi masofa; φ — halqaning burilish burchagi.

Halqa muvozanat holatida to'xtaganda ikkala moment ham muvozanatlashadi ($M_{\text{аил}} = M_{\text{тек}}$):

$$(P_1 - P_2) \cdot S \cdot R = G \cdot a \sin \varphi, \quad (13.15)$$

Bundan halqaning burilish burchagi va bosimlar farqi o'rtasidagi nisbat kelib chiqadi:

$$\sin \varphi = \frac{S \cdot R}{G \cdot a} \cdot (P_1 - P_2), \quad (13.16)$$

Og'irlik kuchi va halqaning geometrik hajmi o'zgarmas bo'lgani uchun 13.16-tenglamani quyidagi shaklda yozish mumkin:

$$P_1 - P_2 = K \cdot \sin \varphi. \quad (13.17)$$

O'lchanayotgan bosim (yoki bosimlar farqi) halqaning burilish burchagi sinusiga proporsional. Shuning uchun asbob shkalasi ravon emas. Ravon shkalaga ega bo'lish uchun, halqaga qiya tekislangan lekalo biriktiriladi. Lekalo bo'yicha asboblarning strelkasi yoki qalamiga ulangan rolik siljiydi. Asboblar ko'rsatuvchi, o'ziyozar va ko'rsatishlarni masofaga uzatuvchi qilib tayyorlanadi. O'lchashning eng yuqori chegarasi halqa hajmi va suyuqlik zichligiga bog'liq. O'lchash chegaralari G yukning og'irligiga qarab o'zgarishi mumkin. Halqali difmanometrlar 250 Pa dan 1,6 kPa gacha bo'lgan bosimlar farqi va muhitdagi 25 kPa dan 0,1 mPa

gacha bo‘lgan bosimlarni o‘lchashga mo‘ljallanadi. Asboblarning aniqlik klassi 1 va 1,5.

Halqali asboblarning qalqovichli va qo‘ng‘iroqli asboblardan afzalligi – uzatish mexanizmdagi zichlantiruvchi Kurilmalarning yo‘qligi va asbobning sezgir elementi suyuqlik zichligiga bog‘liq emaslidigkeit. Halqali asboblarning kamchiligi – asbobni muhitga tutashtiruvchi naychalarning mavjudlidigkeit. Bu naychalar o‘lchash paytida ko‘sishma xatolar paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Yuqorida ko‘rilgan suyuqlikli manometrlarning va difmanometrlarning ustunligi ularning soddaligi va katta aniqlikda o‘lchashda ishonchliligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupbekov N.R., Muxamedov B.I., Gulyamov Sh.M. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O‘qituvchi, 2011.
2. B.E. Muhammedov. Metrologiya, texnologik parametrlarni o‘lchash usullari va asboblari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1991.

14-Maruza: Deformatsiyalanishga asoslangan bosim o'lhash vositalari. Deformatsiyalanishga asoslangan bosim o'lhash vositalarining sezgir elementlari.

Reja:


- 1.Elastik sezgir elementlar.
- 2.Naychasimon prujinali asboblar.

Prujinali asboblarning ishlash prinsipi bosim kuchi ta'sirida turli elastik elementlarning deformatsiyasi yoki ularning kuchini o'lhashga asoslangan. Elastik elementda bosim kuchi ta'sirida vujudga keladigan deformatsiya natijasida o'lchov asbobining strelkasi to'g'ri chiziqli yoki burchakli shkala bo'yicha surilib, bosim miqdori R ni ko'rsatadi.

Prujinali asboblarning o'lhash aniqligi yuqori bo'lishi uchun ulardagi elastik elementlarning elastiklik moduli va termik kengayish koeffitsiyentlari kam bo'lgan materiallardan tayyorlangan bo'lishi va ulardagi gisteresis va qoldiq elastik hodisalari bo'lmasligi talab qilinadi.

Prujinali asboblar ortiqcha bosim, siyraklanish, bosim farqi va shu kabilarni o'lhash uchun keng qo'llaniladi. Keng tarqalgan elastik sezgir elementlar 14.1-rasmida tasvirlangan, ularga naychali prujinalar (14.1-rasm, a) silfonlar (14.1-rasm, b) yassi va gofrirovka qilingan membranalar (14.1-rasm, v, g), membranali qutichalar (14.1-rasm, d) bikr markazli bo'shashgan membranalar (14.1-rasm, ye) kiradi.

Statik xarakteristikaniнg shakli va tikligi sezgir elementning konstruksiyasiga, materialga va temperaturaga bog'liq.



14.1-rasm. Elastik sezgir elementlar.

Ish diapazoni elastik deformatsiyalar sohasida, sezgir element bosim bilan ortiqcha yuklangan hollar uchun zapas bilan ta'minlangan holda tanlanadi. Sezgir elementlarning elastiklik holati kuch bo'yicha qattiqlik koeffitsiyenti bilan xarakterlanadi:

$$K_F = \frac{F}{h} = \frac{PS_3}{h} \quad (14.1)$$

bunda F , S_3 — mos ravishda elastik sezgir elementga ta'sir etadigan kuch va elementning foydali maydoni; h — ish nuqtasining siljishi.

Prujinali asboblarning qiymatli xossasi qurilmaning soddaligi, ishonchliligi, universalligi, ixchamligi va o'lchanayotgan kattaliklarning katta diapazonidan iborat.


Naychasimon prujinali asboblar. Sezgir element sifatida naychasimon manometrik prujina ishlatalgan deformatsion asboblar laboratoriya va ishlab chiqarish praktikasida keng tarqalgan. Ayniqsa, bir o'ramli naychasimon prujinali asbob — manometr, vakuummetr, manovakuummetr va difmanometrlar juda ko'p qo'llaniladi. Naychasimon prujinali asboblarning ishlash prinsipi o'lchanayotgan bosimni bir o'ramli yoki ko'p o'ramli naychasimon prujinaning elastik deformatsiya kuchi bilan muvozanatlashuviga asoslangan.

Aylana yoyi bo'yicha bukilgan elliptik yoki yassi oval kesimli naychasimon bir o'ramli prujina naycha ichidagi ortiqcha bosim yoki siyraklanishning o'zgarishi natijasida o'zining bukilishini o'zgartiradi (14.1-rasm, a).

O'lchanayotgan ichki va tashqi atmosfera bosimlari farqi ta'sirida naychali prujina deformatsiyalanadi: naycha kesimining kichik o'qi kattalashadi, katta o'qi kichiklashadi, bunda prujina bo'shashadi va uning erkin uchi 1—3 mm ga siljiydi. 5 MPa gacha bo'lgan bosim uchun naychali prujinalarni jezdan, bronzadan, undan ham yuqori bosimlar uchun — legirlangan po'lat va nikel qotishmalaridan tayyorlanadi.

Ko'rsatuvchi, o'ziyozar, signal beruvchi manometrlarning va naychasimon prujinali bosim o'zgartgichlarining ko'pi to'g'ri o'zgartgich qurilmalardan iborat. Ularda bosim ketma-ket sezgir elementning va u bilan bog'langan mexanik ko'rsatuvchi, qayd kiluvchi, kontaktli qurilmaning, pnevmatik va elektr o'zgartgich elementining siljishiga o'zgartiriladi.


14.2-rasmda bir o'ramli prujinali manomerlarning kinematik sxemasi keltirilgan. Bosim o'zgarishi natijasida prujina 3 uchining siljishi tortqi 5 orqali o'q 6 da aylanayotgan sektor 1 ga uzatiladi.



14.2-rasm.Prujinali manometrning kinematik sxemasi.

Sektoring burchakli siljishi tishli ilashma yordamida tribka 2 ning aylanishiga olib keladi. Tribkaning o'qiga ko'rsatuvchi strelka 4 biriktirilgan. Naychaning bo'sh uchida siljish uncha katta bo'limgani sababli, ko'pincha, ko'p o'ramli naychasimon prujinalar ishlataladi. Ko'p o'ramli (gelikoidal) naychasimon prujinali manometrlarning ish organi olti to'qqiz o'ramli yassi naychadan hosil qilingan silindrik spiral shakliga ega.

14.3-rasm. Gelikoidal trubkasimon prujinali manometr sxemasi.



Gelikoidal naychasimon prujinali manometrlar o‘ziyozar va ko‘rsatishlarni masofaga uzatuvchi bo‘ladi. Bu manometrlarning tuzilishi 14.3-rasmida ko‘rsatilgan. Shtutser 2ga o‘lchanayotgan bosim kapillyar naycha 1 orqali gelikoidal prujina 5 ga ta’sir qiladi. Prujinaning bir uchi asbob korpusiga biriktirilgan burchakli lineykaga, ikkinchisi esa o‘q 6 bilan ulangan. Bosim ko‘tarilishi bilan prujinaning erkin uchi suriladi va o‘q 6 ni aylantiradi. O‘qning aylanishi richag 7 va 10 orqali richag 4 ga uzatiladi hamda strelka 3 ni siljitaldi. Shunday qilib, bosimning o‘zgarishi uchiga pero 7 biriktirilgan strelka 3 ni proporsional burchakka buradi. Pero ko‘rsatishlarni diagrammali qog‘oz 12 ga yozadi. Qog‘oz soat mexanizm va elektr yurituvchi kuch yordamida harakatga keltiriladi. Richag 7 vint 9 ni jilgich 8 bilan ta’minlangan. Vint 9 ni burab, strelka 3 ni u yoki bu tomonga surish mumkin.

Naychasimon prujinali manometrlar ko‘rsatishlarni hisoblash, yozish, signal berish va ko‘rsatishlarni masofaga uzatish uchun mo‘ljallangan.

Hozir DAS pnevmatik va elektr datchiklarning unifikatsiyalangan sistemasiga kiritilgan prujinali asboblarning katta nomenklaturasi chiqmoqda. Bu asboblar standart, pnevmatik, elektr signallardan ishlaydigan ikkilamchi asboblar va maxsus kurilmalar komplektida qo‘llaniladi. Sanoatimiz 0,1 dan 1000 MPa (1 . . . 10000 kgk/sm²) gacha bo‘lgan bosimlarni o‘lchaydigan asboblar ishlab chiqaradi. Texnik manometr, vakuummetr va manovakuummetrlar 1; 1,6; 2,5 va 4 aniqlik klassiga ega. Namuna asboblarning aniqlik sinfi 0,16; 0,25 va 0,4.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

8. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O‘qituvchi. 2011.
9. Farzane N.G. i dr. Texnologicheskiye izmereniya i pribori. –M.: Vissaya shkola. 1989.
10. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. –Toshkent: O‘qituvchi. 1997.
11. Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Avazov Y.SH. Avtomatika va nazorat o‘lchov asboblarning tuzilishi va vazifasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. –T.: Iqtisod-moliya, 2010.

15-mavzu: MEMBRANALI VA SILFONLI MANOMETRLAR VA ULARNING ISHLASH PRINSIPI

Reja:

1. Membranali manometrlar.
2. Silfonli manometrlar.


Membranali asboblar. So‘nggi yillarda membranali asboblar tobora keng qo‘llanilmoqda. Bu asboblarda sezgir element sifatida elastik materiallardan tayyorlangan yumshoq, shuningdek, gofrilangan plastinkasimon membranalar yoki gofrilangan membrana qutichalar ishlataladi. Membranali asboblar, uncha katta bo‘lmagan ortiqcha bosimlar va siyraklanishlarni (manometrlar, naporomerlar va tyagomerlar) hamda bosimlar farqini o‘lchash uchun (difmanometrlar) qo‘llanadi.

Membrananing egilishdagi elastikligi uning geometrik o‘lchamlariga (diametri, qalinligi, gofrilarining soni, shakliga), materialiga hamda unga ta’sir qiladigan bosimga bog‘liq bo‘ladi. Membranadagi gofrilar uning bikirligini oshiradi va xarakteristikasining to‘g‘ri chiziqli bo‘lishini ta’minlaydi.

Membrananing bikirligini oshirish maqsadida uning o‘rga qismiga qattiq magerialdan yasalgan disk yoki prujina o‘rnatiladi. Membrana rezina, plastmassa, latun, bronza va boshqa materiallardan tayyorlanadi. Bronzadan tayyorlangan membranening qalinligi o‘lchanadigan bosim miqdoriga qarab 0,02—1,0 mm bo‘lishi mumkin.

Membranaga ikkala tomondan ta’sir etadigan bosimlar farqi ta’sirida uning markazi siljiydi. Membrana markazining bosim ta’sirida siljishi katta emas va 1,5—2,0 mm ni tashkil etadi. Bu hol asboblarning sezgirligini kamaytiradi va uzatish soni katta bo‘lgan mexanizm qo‘llanishni talab etadi. Membranali asboblarning bu kamchiliklari ularni qo‘llanish doirasini toraytiradi.

Membranali elastik sezgir elementlar, ko‘proq membranali quticha ko‘rinishida, asboblarda dam va siyraklanishni o‘lchashda ishlataladi. 15.1-rasmda profilli tyagonaporomer (TNMP) tuzilishining sxemasi tasvirlangan.




15.1-rasm. Membranali tyagonaporomerning sxemasi.

Elastik element sifatida membrana quti 2 ishlatalgan. Bu quti ikkita kavsharlangan, gofrilangan membranalardan iborat bo‘lib, o‘lchanayotgan muhit bilan naycha 1 orqali bog‘langan.

Bosimning o‘zgarishi membrana qutichaning egilishini o‘zgartiradi. Shunda membrananing ustki qismiga kavsharlangan shtift 8 tirsakli richag 5 ni buradi, richag

esa o‘z navbatida tortqi 7 va povodok 9 orqali strelka 6 ni buradi. Strelkani boshlang‘ich holatga keltirish uchun qaytaruvchi prujina 10 mavjud.

Membrananing siljishi o‘lchanayotgan bosimga proporsional bo‘lmagani sababli, asbob konstruksiyasida tekis shkalaga ega bo‘lish uchun maxsus qurilma ko‘zda tutilgan. Bu qurilma yassi prujina 3 va rostlovchi vintlari bo‘lgan kronshteyn 4 dan iborat. Strelka vint 12 orqali nol belgisida o‘rnataladi. Vintni soat strelkasi yo‘nalishida burash natijasida uning konus qismi halqa ichiga kiradi va richag 11 ni ko‘taradi, shunda strelka shkala bo‘yicha o‘ng tomonga siljiydi. Agar vint soat strelkasi harakati yo‘nalishiga qarshi buralsa, richag 11, prujina 13 ta’sirida pastga harakatlanadi va strelka chap tomon siljiydi. Bunday membranali asboblar turli modifikatsiyalarda ishlanadi hamda ± 250 Pa dan ± 25 kPa gacha bo‘lgan o‘lhash chegaralariga mo‘ljallangan. Ularning aniqlik klassi 1,5 va 2,5.



DAS elektr va pnevmatik tarmoqlari tarkibiga kirgan yumshoq membranali difmanometrlar (DM) keng tarqalgan. DPS tarmoqlariga kirgan asboblarning o‘lchov qismlari ham yuqoridagidek, 15.2-rasmida gaz bosimi o‘zgarishlarini masofaga uzatuvchi elektr signallarga uzlusiz aylantirishga mo‘ljallangan membranali elektr difmanometrning prinsipial sxemasi keltirilgan. Asbobning ishslash prinsipi elektr signalli kompensatsiyaga asoslangan O‘lchanayotgan bosimlar farqi membranali o‘lhash bloki 12 ning musbat va manfiy kameralariga keltiriladi. Membrana yordamida bosimlar farqi unga proporsional kuchga aylantiriladi. Membranada hosil bo‘lgan kuch richag 11 yordamida o‘zgartgichning richagli uzatish mexanizmiga uzatiladi. O‘zgartgich T-simon richag 1, G-simon richag 2 va richag 8 dan iborat bo‘lib, teskari bog‘lanish kuchi bilan muvozanatlanadi.

15.2-rasm. Yumshoq membranli difmanometrning sxemasi.


Teskari bog‘lanish kuchi magnitoelektr mexanizm 9 da (teskari bog‘lanish qurilmasi) bosimlar farqi o‘zgarishi bilan hosil bo‘ladi. Bunda richag 8, nomoslik indikatori 6 ning bayroqchasi 5 ni siljitadi. Indikatorda paydo bo‘lgan nomoslik elektr signali kuchaytirgich 7 da kuchayadi va magnitoelektr kuch qurilmasi 9 ga keladi. Shu bilan birga bu signal masofaga uzatish liniyasiga keladi va o‘lchanayotgan parametr miqdorini bildiradi. Shundai qilib, asbobning chiqish signali o‘lchanayotgan bosimlar farqiga to‘g‘ri proporsional. Asbobning nol belgisiga sozlanishi prujina 4 orqali bajariladi. Bu turdagи asboblar bosimlarning 100

Pa dan 6,3 kPa gacha chegaralarida o'lhash uchun moslangan; asboblarning aniqlik klassi 1.

Membranali asboblarning kamchiligi—sezgir element qo'zg'aluvchan markazining sust yurishi, membrana bikirligining hisobdan chetlanishi va uni rostlash murakkabligidir. Sezgir elementlarning bu kamchiligi elektr va pnevmatik kuch kompensatsiyasi sxemasi bo'yicha qurilgan asboblarda bartaraf etiladi.

Qovushoq suyuqliklar va ximiyaviy agressiv muhitlar bosimini o'lhash uchun manometrlar eng qulay, chunki asbob nippelidagi to'g'ri va keng kanal hamda membrana ostidagi katta bo'shliq qovushoq suyuqlik uchun erkin yo'l ochib beradi va ifloslanish ehtimolining oldini oladi. Asbob sezgir qismining sodda shakli membranani agressiv muhit ta'siridan yengillik bilan himoya qiladi. Buning uchun membrananing pastki sirti ximiyaviy chidamli metalldan qilingan yupqa folga bilan yoki chidamli plastmassa (ftoroplast va h.) dan qilingan plyonka bilan qoplanadi.

Silfonli asboblар. Hozir sezgir elementida silfonli asboblар keng qo'llanilmoqda. Silfonlar jez, bronza, zanglamas po'lat va boshqalardan tayyorланади. Ularning ba'zi turlari vint prujinali qilib tayyorланади, buning natijasida gisterezis va nochiziqlik ta'siri kamayib, asbobning qo'llanilish diapazoni kengayadi. Silfonlar bir qatlamlı va ko'p qatlamlı bo'ladi. 15.3- rasmda bir qatlamlı silfolarning prujinasiz (a) va prujinali (b) kesimi ko'rsatilgan. Odatda, silfonlarning diametri 12 ... 100 mm, uzunligi 13 ... 100 mm, gofrilari soni 4 ... 24 atrofida bo'ladi. Silfonlarning siljishi 2,8 ... 21 mm. Ularning siljish mikdorining kattaligi silfonlarni o'ziyozar asboblarda qo'llashga imkon beradi. Silfonga ta'sir etgan ichki yoki tashqi bosim natijasida silfon uzunligi o'zgaradi.




14.3-rasm. Bir qatlamlı silfonli sezgir elementlar.

Mexanik ko'rsatuvchi va o'ziyozar asboblarda silfonli sezgir elementlardan quyidagi tiplari ishlataladi; MSP, MSS (manometrlar), MVSS (manovakuummetrlar), VSP, BCCI (vakuummetrlar), DSP, DSS (difmanometrlar), NSP, NSS (naporometrlar), TmSP, TmSS (tyagometrlar), TNSP, TNSS (tyagonaporometrlar).

Bu asboblarning ko'pchiligi DAS, pnevmatik va unifikatsiyalangan elektr datchiklar sistemasiga kiradi.

Silfonlar naporomer va tyagomerlarda kichik bosimlarni [40000 Pa (4000 kgk/m²) o'lhash uchun]; vakuummetrik bosimni (0,1 mPa gacha), absolyut bosimni (2,5 mPa gacha), ortiqcha bosimni (60 mPa gacha), bosimlar farqini (0,25 mPa gacha) o'lhash uchun qo'llaniladi.



15.4-rasmda silfonli pnevmatik tyagonaporomerning (TNS-P tipli) prinsipial sxemasi ko‘rsatilgan. Bu asbob DAS pnevmatik

tarmog‘iga kiradi. Uning vazifasi bosim yoki siyraklanishni masofaga uzatuvchi proporsional pnevmatik signalga uzlusiz aylantirishdir. Asbobning ishlash prinsipi pnevmatik kuch kompensatsiyasiga asoslangan. Kompensatsiya maxsus pnevmatik qurilma yordamida bajariladi. O‘lchanayotgan bosim yoki siyraklanish silfon–sezgir element 9 yordamida to‘g‘ri proporsional kuchga aylanadi. Bu kuch avtomatik ravishda teskari bog‘lanish kuchi orqali muvozanatlashadi.

14.4-rasm. Silfonli pnevmatik tyagonaporomerning prinsipial sxemasi.

Muvozanatlash richag 8, zaslonka (to‘sinq) 4 va G-simon richag 1 dan tashkil topgan richag mexanizmi orqali bajariladi. Teskari bog‘lanish kuchi kompensatsion element—teskari bog‘lanish silfoni 7 dari siqilgan havo bosimi orqali hosil bo‘ladi. O‘lchanayotgan bosim o‘zgarishi bilan richag 8 va to‘sinq 4, sopro 5 ga nisbatan siljiydi. Nagijada sopro 5 ning yo‘lida nomoslik signali paydo bo‘ladi. Bu signal kuchaytirgich 6 dan teskari bog‘lanish silfoniga kelgan bosimni boshqaradi. O‘lchanayotgan parametrning o‘lchovi bo‘lgan bosim bir yo‘la masofaga uzatish liniyasiga ham yuboriladi. Asbobni sozlash uchun rolik 2 xizmat qiladi, u richag 1 va 8 lar bo‘ylab harakat qiladi. Prujina 3 asbobni nol belgisiga sozlaydi.

Pnevmatik signalni 300 m masofaga uzatish mumkin. Bunday silfonli asboblar turli xilda va modifikatsiyada chiqariladi hamda turli chegarali o‘lchovlarga mo‘ljallangan. Ularning aniqlik klassi 1 va 1,5.

Silfoilarning asosiy kamchiliklari gisteresis mavjudligi va xarakteristikating birmuncha nochiziqligidir. Gisteresis ta’sirini kamaytirish va bikirlikni oshirish maqsadida, ko‘pincha, silfon ichiga prujina o‘rnataladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O‘qituvchi. 2011.
2. Farzane N.G. i dr. Texnologicheskiye izmereniya i pribori. –M.: Vissaya shkola. 1989.
3. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. –Toshkent: O‘qituvchi. 1997.
4. Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Avazov Y.SH. Avtomatika va nazorat o‘lchov asboblarining tuzilishi va vazifasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. –T.: Iqtisod-moliya, 2010.

**16-17-ma’ruza: BOSIM O’LCHASHDA QO’LLANILADIGAN
ELEKTR ASBOBLAR. TENZOREZITRLI BOSIM O’LCHASH
O’ZGARTKICHLARI**

Reja:

- 1.Qarshilik manometrlari.
 - 2.Sig‘imli manometrlar.
 - 3.Pyezoelektrik manometrlar.
 4. Induktiv manometrlar.
 - 5.Ionizatsion manometrlar.
 6. Bosim o‘lchashda ishlataladigan issiqlik o‘tkazuvchi asboblar.


Bu guruhdagi asboblarning ishlash prinsipi bosimni u bilan funksional bog'liq bo'lgan biror elektr kattalikka bevosita yoki bilvosita o'zgartirishga asoslangan. Bu asboblар, asosan, o'lchash qiyin bo'lgan joylarda yoki laboratoriyalarda tadqiqot maqsadlarida qo'llaniladi. Ushbu asboblар guruhiга qarshilik, sig'imli, pyezoelektrik, induktiv va boshqa manometrlar kiradi.

Karshilik manometrlarining ishlash prinsipi sezgir element qarshiligining tashqi bosim ta'sirida o'zgarishiga asoslangan. Sezgir elementlar qatoriga manganin, platina, konstantan, volfram, yarimo'tkazgich va hokazolar kiradi. Karshilik manometrlarida ko'llash uchun eng kulayi manganindir. Manganin ΔR elektr karshilik orttirmasining R bosimga nisbatan chiziqli bog'lanishiga ega:

$$\Delta R = K_p \cdot R \cdot P, \quad (16.1)$$

bu yerda K_p — manganin qarshiligining o‘zgarish koeffitsiyenti $1/\text{Pa}$. R — qarshilik, Ω_m .

Manganin qarshiligining chizikli bog'lanishi tajriba ma'lumotlaridan 3000 mPa bosimgacha tasdiqlanadi. Bundak tashqari, manganin elektr qarshiligining temperatura koeffitsiyenti juda kichik. O'zgartgich sezgirligining kichikligi bu manometrlarni juda yuqori (100 mPa dan ortiq) bosimlarni o'lhash uchun ko'llashga yo'l qo'ymaydi. Manganin uchun $K_r = 22,95 \cdot 10^{-2}$ dan $K_r = 24,61 \cdot 10^{-2}$ 1/Pa gacha.



16.1-rasmda manganin simli o‘zgartgichga ega bo‘lgan manometrning sxemasi keltirilgan. Manometrning korpusi 3 da ikkita germetik metall sterjenlar 4 da manganin qarshilik 2 o‘rnatilgan. Shtutser 1 o‘zgartgichni obyektga ulash uchun xizmat qiladi. Sterjenlarning ustki qismidagi qisqichlar 5 yordamida o‘zgartgich o‘lhash asbobiga ulanadi.

16.1-rasm. Manganinli manometr sxemasi.

O‘zgartgichdagi manganinli g‘altak qarshiligini o‘lchash uchun, odatda ko‘priklar, aniq o‘lchovlar uchun esa potensiometrlar qo‘llaniladi. Manganin qarshilikli manometrlarning yo‘l qo‘yadigan asosiy xatosi $\pm 1\%$ dan oshmaydi.

Mamlakatimizda chiqarilayotgan MM-2500 manganinli manometrlar 2500 MPa gacha bosimni o‘lchash imkoniga ega.

Yarimo‘tkazgichli datchiklarning pyezokoeffitsiyenti manganinnikidan ming marta ortiq, lekin datchiklar karshiligining bosimga bo‘lgan bog‘lanishi nochiziqlidir. Bundan tashqari, katta miqdordagi gisterezis mavjud bo‘lib, temperatura ham o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Yarimo‘tkazgichli qarshilik datchiklari mexanik jihatdan pishiq emas, ular 10 mPa dan ortiq bosimlarni o‘lchashga yaroqsiz.


Elektr qarshilik usuli bo‘yicha bosimni o‘lchashda sezgir elementida tenzodatchiklar qo‘llaniladi. Tenzometrning ishlash prinsipi kuch yoki unga proporsional bo‘lgan deformatsiyani deformatsiyalangan jismga yopishtirilgan sim qarshiligining o‘zgarishiga aylantirishdan iborat.

15.2-rasmda tenzometrik o‘zgartgich sxemasi ko‘rsatilgan. Tenzodatchikning sezgir elementi diametri 0,02 ... 0,05 mm bo‘lgan manganin sim 1 dan iborat. Bu sim bir-biriga yopishgan yupqa qog‘oz 2 orasiga sirtmoq shaklida joylashgan. Simning uchlariga chiqish klemmalari ulangan. Tenzometrning sezgir elementi elastik element yuzasiga yopishtirilgan. Elastik element bosim ta’sirida deformatsiyalanganda, tenzodatchik simi cho‘zilib, uning kesimi kamayadi va qarshiligi o‘zgaradi.

Sezgir element detaliga yopishtirilgan tenzodatchiklar o‘lchanayotgan bosim R ni elektr qarshilikning o‘zgarishi bilan sezadi. Bu tenzosezgirlik koeffitsiyenti K bilan baholanadi:

$$K = \frac{\Delta R / R}{\Delta l / l}. \quad (16.2)$$

bunda $\Delta R / R$ — tenzometr qarshiligining nisbiy o‘zgarishi; $\Delta l / l$ — simning nisbiy deformatsiyasi; Kkoeffitsiyent qiymati metallar uchun 0,5—4,0 chegaralarida yotadi.



16.2-rasm. Tenzometrik shzgartkich sxemasi.

Tenzodatchik elektr ko‘prik sxemasiga qarshilikni o‘lchash uchun ulanadi. Ko‘prikning shkalasi bosim birliklarida darajalanadi.

Tenzometrlarning afzalliklari: elektr qarshilikning bosimga bo‘lgan bog‘lanishi chiziqli, inersionlik darjasasi kichik, asboblarni o‘lchash qiyin bo‘lgan yerlarga joylashtirish mumkin, xato $\pm 2\%$ dan oshmaydi. Uning kamchiliklari:


sezgirlik miqdori juda kichik, temperatura o'zgarishiga bog'liqlik. Qarshilik manbmetrlari bosimni o'lhashda sanoat texnologik qurilmalarida kam qo'llanadi.

Yuqorida ko'rsatilgan prinsip bo'yicha ishlaydigan EDD-22 tenzomanometr 0,1 dan 0,6 MPa gacha bo'lgan bosimlarni o'lhash uchun mo'ljallangan.

Sig'imli manometrlarning ishlash prinsipi bosim o'zgarishi bilan yassi kondensator qoplamlari o'rtasidagi masofani o'zgartirish natijasida uning sig'imining o'zgarishiga asoslangan. Sig'imli manometrnning prinsipial sxemasi 16.3-rasmida keltirilgan. O'lchanayotgan bosim asbobga naycha 1 orqali keladi va membrana 2 orqali qabul qilinadi. Membrana 2 va elektrod 3 kondensator qoplamlarini hosil qiladi. Kondensator esa o'lhash sxemasi klemma 4 lar orqali ulanadi. Kondensator sig'imi qoplamlar o'rtasidagi masofaga bog'liq:

$$C = \frac{S \cdot \varepsilon}{l} \quad (16.3)$$

bunda S —qoplamlar yuzi. ε — qoplamlar orasidagi muhitning dielektrik singdiruvchanligi; l —qoplamlar urtasidagi masofa.



16.3-rasm. Sig'imli manometr sxemasi.

Bosim ta'sirida membrana egilib, elektrod 3 ga yaqinlashadi. Membrananing egilishi natijasida l masofa o'lchanayotgan bosimga nisbatan proporsional o'zgaradi. Qoplamlar yuzi va dielektrik singdiruvchanlik o'lhash protsessida o'zgarmaydi. Shuning uchun (15.3) ifodani quyidagicha yozish mumkin:


$$C = \frac{K}{l}, \quad (16.4)$$

bunda $K = S \cdot \varepsilon$.

Shunday qilib, kondensator sig'imi o'lchanayotgan bosimga proporsionaldir. Sig'imli manometrlarning ko'rsatishiga atrof- muhitning temperaturasi ta'sir qiladi. Chunki temperatura o'zgarishi natijasida qoplamlar o'rtasidagi masofa o'zgaradi. Sig'imli manometrlarning yana bir kamchiligi parazitik sig'implar ta'siridir. O'lhash xatoligi asbob shkalasining $\pm 1,5 \dots 2\%$ idan oshmaydi.

Pyezoelektrik manometrlarning ishlash prinsipi ba'zi kristall moddalarning mexanik kuch ta'sirida elektr zaryad hosil qilish qobiliyatiga asoslangan. Bu hodisa pyezoeffekt deb ataladi. Pyezoeffekt kvarts, turmalin, segnet tuzi, bariy titanat va

boshqa moddalar kristallarida kuzatiladi. Bu tipdagи asboblarda ko‘pincha kvars ishlataladi. Kvartsning pyezoelektr effekti +500°Cgacha bo‘lgan temperaturaga bog‘liq emas, lekin +570°C dan oshgan temperaturada bu effekt nolga teng bo‘lib qoladi.



Pyezokvars manometrning tuzilish sxemasi 16.4-rasmida keltirilgan. O‘lchanayotgan bosim membrana 1 orkali kvars plastinkalar 7 ga ta’sir qiladi. Bu plastinkalarning metall qistirma 3 ga tegib turgan ichki tomonida bir xil ishorali zaryadlar paydo bo‘ladi. Plastinkalarning ichki tomonidagi potensial kistirma 3 bilan ulangan va izolyatsiyalangan o‘tkazgich 4 orqali olinadi, plastinkalarning ustki tomonidagi potensial esa korpus, metall qistirmalar 2 va 5, membrana 1 va soqqacha 6 orqali olinadi. O‘lchanayotgan bosimga proporsional bo‘lgan potensiallar farqi plastinalar 7 dan olinib, kuchaytiruvchi lampa to‘riga uzatiladi. Zo‘riqqan kuchlanish tegishli elektr o‘lchov asboblari orqali o‘lchanadi. O‘lchov asboblari sifatida elektrometrik lampalar va katodli yoki shleyfli ossillograf, o‘zgarmas tok voltmetrlari, shuningdek elektrostatik voltmetrlar qo‘llanadi.

16.4-rasm. Pyezokvarsli manometr.


Membrana 1 tomonidan tushadigan F kuch ta’sirida plastinka 7 tekisliklarida paydo bo‘ladigan elektr zaryadi quyidagi formula bilan topiladi:

$$Q = K \cdot F = K \cdot S \cdot P, \quad (16.5)$$

bunda R-effektiv yuzi S bo‘lgan membrana 1 ga ta’sir etuvchi bosim; K — pyezoelektrik doimiy. kl/H.

100 mPa (1000 kgf/sm²) va undan yuqori bosimlarni o‘lchashga imkon beruvchi pyezokvarsli manometrlar tez o‘zgaruvchi bosimlarni o‘lchashda keng qo‘llanadi. Pyezoeffektning afzalligi uning inersionsizligidir. Bu asboblarning bosimlari tez o‘zgaradigan protsesslarni (kavittasiya, portlash) o‘rganishda juda qulay. Pyezoelektr manometrlarda o‘lchash xatoligi ±1,5...2%.

Induktiv manometrlarning ishlash prinsipi g‘altak induktivligining tashqi bosim ta’sirida o‘zgarishiga asoslangan. Induktiv manometrlarning prinsipial sxemasi 16.5- rasmida tasvirlangan. U membranali sezgir element 3, unga biriktirilgan temir o‘zak 6 va temir o‘zakli induksion g‘altak 4 dan iborat. O‘lchanayotgan bosim naycha 1 orqali bo‘shliq 2 ga kelib membrana 3 ni bukadi, natijada o‘zak 6 g‘altak o‘zagi 4 ga yaqinlashadi. Shunday qilib, g‘altakning induktivligi o‘lchanayotgan bosimga proporsional o‘zgaradi. Datchik o‘lchash sxemasiga klemmalar 5 orqali ulanadi.




16.5-rasm. Induktiv manometr sxemasi

Ionizatsion manometr. Ionizatsion manometr (vakuummetr) larning ishlash prinsipi gaz molekulalarining qizdirilgan katod chiqaradigan elektron oqimi orqali ionlanishiga asoslangan. 16.6- rasmida qizdirilgan katodli ionizatsion vakuummetriing sxemasi tasvirlangan. Vakuummetrning sezgir elementi sifatida uch elektrodli manometrik lampa ishlataladi. Lampa balloni 1 o'lchanayotgan muhit bilan ulangan. Ballonda volfram tola katod 2, to'r 3 va anod-kollektor 4 joylashgan. Katoddan chiqqan elektronlar musbat zaryadlangan anodga yaqinlashadi. Gaz bosimiga ko'ra elektronlar o'z yo'lida ma'lum miqdordagi molekulalarni ionlaydi. Ionlar kollektor orqali yig'ilib, anod toki va gaz bosimiga proporsional J_a tokini hosil qiladi:

$$J_a = K \cdot J_a \cdot P, \quad (16.6)$$

bu yerda J_a — anod toki; P — gaz bosimi; K — o'zgartgich geometrik o'lchovlariga va gaz tarkibiga bog'liq bo'lgan proporsionallik koeffitsiyenti.



16.6-rasm. Ionizatsion vakuummetr sxemasi.

Qizdirilgan katodli ionizatsion vakuummetr orqali $133,32 \cdot 10^{-1}$ dan $133,32 \cdot 10^{-8}$ Pa ($10^{-3}...10^{-10}$ mm sim. ust) gacha vakuummetrlarni o'lchash mumkin. Ionizatsion manometrlar texnik asboblar sifatida ishlab chiqarish sharoitlarida Ko'llanilmaydi, lekin laboratoriyalarda keng qo'llaniladi.

16.7-rasm. Ionizatsion manometr sxemasi

16.7- rasmida radioizotop ionizatorli gaz bosimini o'lhash asbobining prinsipial sxemasi ko'rsatilgan.

Asbobning ishlash prinsipi ionizatsion kamera orqali oqadigan tokning kameradagi gaz bosimiga bog'lanishiga asoslangan. Bunday holda o'lchanayotgan bosim uncha katta bo'limganda va radioizotop manometrlarning o'lchami ham uncha katta bo'limganda zarrachaning 1 sm uzunlikdagi yo'lida eng katta ionlashtiruvchi qobiliyatiga ega bo'lgan α -nurlanishdan foydalanish samaralidir. Agar ionlashtiruvchi kamera o'lchamlari α -zarralar bosib o'tgan yo'l uzunligidan keskin kichik bo'lsa, unda manfiy zaryadlangan kollektorda ion toki kuchi bosimning chiziqli funksiyasi bo'ladi, ya'ni

$$J = K \cdot P, \quad (16.7)$$

bunda P — bosim; K — asbob doimiysi,


Ionizatsion kamera 2 vakuum o'tkazmaydigan g'ilof 1 ichida joylashgan, u naycha 4 yordamida bosimi (vakuumi) o'lchanishi zarur bo'lgan bo'shliq bilan bog'lanadi. Gaz radioaktiv manba 3 bilan α -zarralar orqali nurlantiriladi. Radiy, toriy, poloniy, protaktiniy izotoplari nurlantiruvchi bo'lib xizmat qiladi.

Kamerada ionlar kollektori 8 joylashgan. Ta'minlash kuchlanishi o'zgarmas tok manbaidan simlar 5 orqali amalga oshiriladi. Ionlar kollektori kamera devorlariga nisbatan manfiy potensialga ega. Ion toki kuchaytirgich 6 bilan kuchaytiriladi va bosim birliklarida darajalangan asbob 7 bilan o'lchanadi. Asbob $1 \cdot 10^3 \text{ Pa}$ ($10^{-2} — 10 \text{ mm simob ustuni}$) diapazonda absolyut bosimni o'lhashga mo'ljallangan.

Bunday manometrlar kam inerdionligi, gisteresining yo'qligi, ko'rsatishlarni masofaga osonlik bilan uzatish va o'lhash diapazonini o'zgartirish mumkinligi bilan ajralib turadi.

Bosim o'lhashda qo'llaniladigan issiqlik asboblari


Kichik absolyut bosimda yoki vakuumda molekulalarning erkin yurish uzunligini sistemaning geometrik o'lchovlari opqali aniqlash mumkin, bunda gazning issiqlik o'tkazish qobiliyati uning bosimiga bog'liq bo'ladi. Issiqlik o'tkazuvchi manometrlarda ana shu hodisa asos qilib olingan. Bu bog'lanish issiqlik o'tkazuvchi manometrlarda gazlarning 1—104 Pa gacha bo'lgan bosimlarini o'lhashda qo'llaniladi. Asbobning datchigi bosim o'lchanayotgan idishga joylashgan temperatura kizitgich va o'lchagichdan iborat. Temperaturani o'lchaydigan asbob sifatida termopara yoki qarshilik termometri ishlataladi.



16.8-rasm. Termoparali manometrning prinsipial sxemasi.

Termoparali manometrlarda o'tkazgichning temperaturasi o'lchanadi. Temperatura TEYK o'lchanayotgan bosimning funksiyasi bo'lgan termopara orqali o'lchanadi. Termoparali manometrning prinsipial sxemasi 16.8-rasmida ko'rsatilgan. Manometr qizdiruvchi element 1 va uning temperurasini o'lchaydigan termopara

2 dan iborat. Element tok manbai 3 dan qiziydi. Termoparaning TEYK millivoltmetr (potensiometr) 4 orqali o‘lchanadi. Element 1 . . . 200°C gacha qizishi mumkin.



16.9-rasmda past bosimli issiqlik o‘tkazadigan manometrning sxemasi keltirilgan. U muvozanatlashtirilmagan ko‘prikdan iborat bo‘lib, unga STM dan stasionar ta’milot manbai kuchlanish beriladi.

Ko‘prikning uchta yelkasi R1, R2 va R3 o‘zgarmas qarshiliklarga ega, R4 esa o‘lchanayotgan bosim beriladigan kamerada joylashgan, 200°C gacha qizdirilgan volfram simdan iborat. Gaz bosimi o‘zgarishu bilan uning issiqlik o‘tkazuvchanligi o‘zgaradi, bu elektron qarshilik R4 ning o‘zgarishiga va, demak, ko‘prik muvozanati buzilishiga olib keladi.

16.9-rasm. Termoqarshilikli manometrning prinsipial sxemasi.

Volfram simning issiqlik berishi issiqliknin o‘tkazishda ishtirok etadigan molekulalar soniga ham, kamera devorlari temperaturasiga ham bog‘liq. Asbob ko‘rsatishlariga kameraning R4 ga yaqin devorlari temperaturasini aniklaydigan atrof muhit temperaturasi o‘zgarishining ta’sirini kamaytirish uchun ko‘prik yelkasi o‘lchash kamerasiga o‘xhash vakuumlashtirilgan kameraga joylashtiriladi.

Issiqlik o‘tkazuvchi manometrlar ular qaysi gazga mo‘ljallangan bo‘lsa, shu ma’lum gaz bo‘yicha darajalanadi.

Issiqlik o‘tkazuvchi manometrlar vakuum sistemaga ega bo‘lgan laboratoriya (mass-spektrometr, elektron mikroskop va boshqalar) asboblari sifatida qo‘llaniladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O‘qituvchi. 2011.
2. Farzane N.G. i dr. Texnologicheskiye izmereniya i pribori. –M.: Vissaya shkola. 1989.
3. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. –Toshkent: O‘qituvchi. 1997.
4. Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Avazov Y.SH. Avtomatika va nazorat o‘lchov asboblarning tuzilishi va vazifikasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. –T.: Iqtisod-moliya, 2010.

18-Maruza: O'LCHASH AXBOROTLARINI UZATISH TIZIMLARI. UMUMIY TUSHUNCHALAR. PNEVMATIK O'LCHASH AXBOROTINI MASOFAGA UZATISH TIZIMI.

Reja:

- 1.Umumiy tushunchalar.
2. Pnevmatik o'zgartkichlar:
3. kuch kompensatsiyali o'zgartkichlar;
4. siljish kompensatsiyali o'zgartkichlar.

Umumiy ma'lumotlar


Har qanday o'lhash qurilmasida o'lhash axborotini o'zgartish zarurligi nazarda tutiladi. Shu ishni bajaradigan elementlar o'lhash o'zgartkichlari deyiladi. Kirishiga o'lchanayotgan fizik kattalik keladigan o'zgartkich birlamchi va o'lhash signallarini o'zgartishni amalga oshiradiganlari oraliq o'zgartkich deb yuritiladi.

Texnologik parametrlarni o'lhash uchun qurilgan ko'pgina zamonaviy qurilmalar birlamchi o'zgartkich, ikkilamchi asbob va ularni ulovchi aloqa liniyalaridan tashkil bo'lgan sistemalardan iborat.

Birlamchi o'zgartkich o'lhash joyiga yaqin o'rnatiladi. U nazorat qilinayotgan muhitga bevosita tegib turadi va o'lchanayotgan kattalikni boshqa fizik tabiatga ega bo'lgan (elektrik, pnevmatik, kamroq — gidravlik) aloqa simlari bo'yicha boshqarish shchitiga o'rnatilgan ikkilamchi asbobga uzatish uchun qulay bo'lgan signalga o'zgartishga mo'ljallangan.

Umumiy ko'rinishda birlamchi o'zgartkich sezgir elementdan va uzatuvchi o'lhash o'zgartkichidan iborat bo'ladi. Sezgir element o'lchanayotgan parametrni qabul qiladi va uni boshqa fizik tabiatli signalga o'zgartadi. Agar bu signal masofaga uzatishga qulay bo'lsa, unda u aloqa liniyasi bo'yicha ikkilamchi asbobga uzatiladi va u bilan o'lchanadi.

Agar sezgir element o'lchanayotgan kattalikni masofaga uzatish mumkin bo'lmaydigan fizik kattalikka, masalan, siljish yoki kuchga o'zgartsa, unda oraliq o'zgartkichni qo'llash zarurati tug'iladi. Bu o'zgartkich kattalikni (siljish yoki kuchni) elektr yoki pnevmatik signalga o'zgartadi, keyin bu signal aloqa liniyasi bo'yicha ikkilamchi asbobga uzatiladi.



18.1-rasm. Bosimni o'lhash uchun o'lhash komplekti sxemasi.

Misol sifatida 18.1-rasmida bosim o'lhash komplektining sxemasi keltirilgan. R bosim o'zgarganda membrana 1 (sezgir element) egiladi, bunda uning markazining siljishi X statik xarakteristika $X = f(P)$ ga mos ravishda bosim bilan bir

qiymatli bog‘langan bo‘ladi. Agar bunday asbob faqat ko‘rsatuvchigina bo‘lsa edi, unda bosimni aniqlash uchun strelkani membrana markazi bilan kinematik aloqa yordamida ulash yetarli bulardi. Bosimni masofadan o‘lhashda mexanik kattalikni — X siljishni, uni aloqa liniyasi 4 bo‘yicha ikkilamchi asbob 5 ga uzatish uchun, proporsional elektr signalga o‘zgartish zarurati tug‘iladi. Bu o‘zgartishni birlamchi asbob 3 ning oraliq o‘zgartkichi 2 yordamida bajariladi.

Chiziqli siljishni unifikatsiyalangan chiqish signaliga o‘zgartish uchun differensial-transformatorli va magnit kompensatsiyali o‘zgartkichlar keng qo‘llana boshlandi. Burchak siljishlarni o‘zgartish uchun ferrodinamik va chastotali, kuchlarni o‘zgartish uchun kuchli kompensatsiyali (elektr va pnevmatik) o‘zgartkichlar qulay. Uzgartkich turi o‘zgartirilayotgan signalning ko‘rinishi va aloqa liniyasi bo‘yicha uzatiladigan signalning berilgan ko‘rinishiga bog‘liq (tok, kuchlanish, bosim va h.).

Zamonaviy o‘zgartknchlar va asboblarning muhim xususiyati ularning chiqarish signallarining unifikatsiyalanganidir. Bu o‘lchov vositalari o‘zaro almashinuvchanlikni, markazlashtirilgan nazorat qilishni ta’minlaydi va ikkilamchi asboblar nomenklaturasini qisqartishga imkon beradi.

Uzgarmas tokning unifikatsiyalangan chiqarish signaliga ega bo‘lgan o‘zgartkichlar eng istiqbollidir. Shu bilan birga o‘zgarmas tok kuchlanishining chiqish signaliga, chastotali elektr chiqish signaliga ega bo‘lgan o‘zgartkichlar ham qo‘llaniladi. Uzgaruvchi tokning chiqish signaliga ega bo‘lgan o‘zgartkichlar keng qo‘llanayapti. Bunday signal yo o‘zaro induksiyaning o‘zgarishi ko‘rinishida yoki o‘zgaruvchan tok kuchlanishining o‘zgarishi ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Ximiya sanoatida unifikatsiyalangan pnevmatik chiqish signaliga ega bo‘lgan o‘zgartkichlardan foydalaniladi. Pnevmatik chiqish signallari o‘zgarishining ish diapazoni ta’minalash bosimining nominal qiymati 140 kPa bo‘lganda 20–100 kPa chegarasida bo‘ladi.

Normalashtiruvchi o‘zgartkich tabiiy chiqish signalini unifikatsiyalangan signalga o‘zgartiradi. Normalashtiruvchi o‘zgartkich alohida mustaqil qurilmadan iborat.

DAS sistemasida o‘zaro almashinuvchan pnevmatik va elektr o‘zgartkichlarning blok tipidagi unifikatsiyalangan qatori ishlab chiqilgan. Shunday turdagи o‘zgartkichlar katta sondagi turli o‘lchanayotgan parametrlarni nisbatan soddalik va yetarli aniqlik bilan bitta chiqarish kattaligiga — kuchga o‘zgartiradi.

Unifikatsiyalangan o‘zgartkichlarning aniqlik klassi 0,6; 1,0 va faqat ba’zilari uchungina 1,6; 2,5.

PNEVMATIK O‘ZGARTKICHLAR


O‘lchanayotgan kattalikni pnevmatik chiqish signaliga o‘zgartirish va ko‘rsatishlarni masofaga uzatish uchun qo‘llaniladigan pnevmatik o‘zgartkichlar ichida kuch kompensatsiyali o‘zgartkichlar va siljish kompensatsiyali o‘zgartkichlar eng ko‘p tarqalgan. Yong‘in va portlash xavfi bor korxonalarda pnevmatik o‘zgartkichlar keng ishlatiladi.

Kuch kompensatsiyali o‘zgartkichlar. Kuch kompensatsiyali pnevmatik o‘zgartkichlar o‘lhash bloki sezgir elementining kuchini 20—100 kPa (0,2—1

kGk/sm²) miqdoridagi unifikatsiyalangan pnevmatik chiqish signaliga o'zgartirish uchun mo'ljallangan.

Pnevmatik kuch o'zgartkichlarining ishlash prinsipi pnevmatik kuch kompensatsiyasidan foydalanishga asoslangan.

Kuch kompensatsiyasiga ega pnevmatik o'zgartkichning prinsipial sxemasi 18.2-rasmda ko'rsatilgan. O'lchanayotgan parametr o'lhash blokining sezgir elementiga ta'sir ko'rsatadi va F proporsional kuchga aylanadi. F kuch ta'sir kilayotgan richag 1 orkali to'siq 2 soplo 3 ga nisbatan siljiydi. Soplo va to'siq orasidagi tirkishning o'zgarishi natijasida o'zgarmas kesimli drossel 7 orqali keladigan havo bosimi o'zgaradi. Shy bilan birga, kuchaytirish pnevmorelesining a kamerasidagi bosim ta'sirida membranalar 8 va 9 ning egilishi natijasida kiritish 10 va chiqarish 11 soqqali klapanlarning holati o'zgaradi. Natijada b va v kameralarda bosim o'zgaradi.



18.2-rasm. Kuch kompensiyali pnevmatik o'zgartkich sxemasi.


To'sik 2 silfon 4 ta'sirida soploga nisbatan shunday holatni egallaydiki, silfondagi kuch o'lhash blokining F kuchiga tenglashib, b va v kameralardagi bosim shunga qarab o'zgaradi. O'zgartkich berilgan o'lhash diapazoniga silfonni richag 5 bo'ylab siljitish orqali sozlanadi. O'zgartkichning chiqish signalida 20 kPa (0,2 kGk/sm²) boshlang'ich bosim nol korrektorning prujinasi 6 yordamida o'rnatiladi.

O'zgartkich chang, nam va yog'dan tozalangan havo bilan ta'minlanadi. Havoning nominal bosimi 140+14 kPa. Chiqish signalini 300 metr masofaga uzatish mumkin. O'zgartkichning aniqlik klassi 1,0.

Siljish kompensatsiyali o'zgartkichlar. Siljish kompensatsiyali o'zgartkichlar o'lhash bloki sezgir elementining siljishini 20 — 100 kPa

miqdoridagi proporsional pnevmatik chiqish signaliga o'zgartirish uchun mo'ljallangan.

18.2-rasmda siljish kompensatsiyali sxema bo'yicha ishlaydigan pnevmatik o'zgartkichning prinsipial sxemasi ko'rsatilgan. Ta'minlovchi havo bosimi hamda o'zgartkich chiqishidagi havo bosimi M1 va M2 manometrlar orqali nazorat qilinadi. Birlamchi rele tarkibiga o'zgarmas kesimli drossel 7, soplo 3 va o'lchash bloki 1 ning sezgir elementi bilan bog'lapgan to'siq 2 kiradi. Kuchaytirgich ikkita ketma-ket ulangan drossel va silfon turidagi yuritmadan iborat. Drossel siste masi soplo 9 va 11 larni o'z ichiga oladi. Birinchi soplodan r0 bosimli siqilgan havo kuchaytirgichga keladi, ikkinchi soplo orqali esa havo kuchaytirgichdan atmosferaga chiqadi.



18.2-rasm. Siljish kompensiyali pnevmatik o'zgartkich sxemasi.

Soplolarning teshiklari orasida likobchasimon klapan 10 mavjud. Uning holatiga ikkala drossel havo oqimlari kesimlarining yuzi, binobarin, drossel qarshiliklari ham bog'liq. Kuchaytirgich yuritmasi kamera 5 ichiga joylashgan, bir-biriga nisbatan konsentrik o'rnatilgan silfonlar 6 va 8 dan iborat. Likobchasimon klapan silfonlarning harakatchan tagi bilan shtok 13 orqali, kuchaytirgich esa birlamchi rele va ikkilamchi asbob bilan naychalar 4 va 15 orqali bog'langan. Silfon yuritmasiga r1 va r2 bosimlardan o'zaro muvozanatlashgan ikkita kuch ta'sir qiladi.

To'siqning siljishi birlamchi asbob sezgir elementining holatiga yoki tekshirilayotgan parametr miqdoriga bog'liq. To'siq soploni berkitganda silfonga ta'sir qiladigan r1 bosim ko'payadi, silfonlar siqiladi, likobchasimon klapan 10 soplo 9 teshigini ochib, soplo teshigi 11 ni berkitadi; r2 bosim oshadi va soplo 11 batamom berkilganda r2 bosim o'zining maksimal qiymztiga erishadi. To'siq soplodan chetlashganida teskari hodisa yuz baradi, ya'ni soplo 9 teshigi berkilib, soplo 11 teshigi ochiladi. Havoning atmosferaga chiqishidagi qarshilik kamayadi, shuning uchun r2 bosim pasayadi va u soplo 11 ning to'liq ochilishida nolga tenglashadi.

Havo bosimining va o‘lchanayotgan parametrning o‘zgarishi quyidagicha bo‘ladi. r2 bosim oshganda silfon 17 siqiladi va shtok 14 orqali to‘sinqi soplo 3 dan chetga suradi hamda soploring batamom berkilishiga yo‘l qo‘ymaydi. Pnevmatik sistemalardagi ikkilamchi asbob sifatida har qanday bosim o‘lchagichlar, shuningdek „Start“ va boshqa sistemalardagi ikkilamchi asboblar ishlatalishi mumkin.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O‘qituvchi. 2011.
2. Farzane N.G. i dr. Texnologicheskiye izmereniya i pribori. –M.: Vissaya shkola. 1989.
3. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. –Toshkent: O‘qituvchi. 1997.
4. Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Avazov Y.SH. Avtomatika va nazorat o‘lchov asboblarning tuzilishi va vazifasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. –T.: Iqtisod-moliya, 2010.

19-Ma’ruza: ELEKTR O’LCHASH AXBOROTINI MASOFAGA UZATISH TIZIMLARI. DIFFERENSIAL TRANSFORMATORLI O’LCHASH AXBOROTINI MASOFAGA UZATISH TIZIMI.

Reja:

1. Elektr o‘zgartkichlar. Kuch kompensatsiyali o‘zgartkichlar.
2. Siljish kompensatsiyali o‘zgartkichlar.
3. Chastotali o‘zgartgichlar.


Noelektr kattaliklarni elektr chiqish signaliga o‘zgartish va ko‘rsatishlarni masofaga uzatish uchun kuch kompensatsiyali o‘zgartkichlar, siljish kompensatsiyali o‘zgartkichlar va chastotali o‘zgartkichlar eng ko‘p qo‘llaniladi.

KUCH KOMPENSATSIYALI O‘ZGARTKICHLAR

Kuch kompensatsiyali o‘zgartkichlar birlamchi asbob sezgir elementining kuchini 0—5 yoki 0—20 mA li o‘zgarmas tokning unifikatsiyalangan signaliga o‘zgartishga mo‘ljallangan.

Elektr-kuch o‘zgartkichlarning ishlashi kuchni kompensatsiyalash prinsipi asoslangan: sezgir element tomonidan o‘lchanayotgan kattalik ta’sirida hosil qilingan kuch shu sezgir elementga teskari aloqa qurilmasi tomonidan ta’sir etadigan kuch bilan muvozanatlashadi.

DAS analog shoxobchasining elektr o‘zgartkichlarida elektr kuch o‘zgartkichlarning ikki turidan foydalilanadi — kuch va chiqish signali orasida to‘g‘ri proporsionallik (chiziqli) munosabatni ta’minlaydigan chiziqli o‘zgartkichlar va chiqish signali kuch qiymatidan olingan kvadrat ildizga proporsional bo‘lgan kvadratik o‘zgartkichlar. Kvadratik o‘zgartkichlardan difmanometrlarda — sarf o‘lchagichlarda foydalilanadi. Ular chiqish signalini o‘lchanayotgan suyuqlik va gaz sarfiga to‘g‘ri proporsional o‘zgaradigan o‘zgarmas tok ko‘rinishida olishni ta’minlaydi. Uzgartkichlar alohida blok ko‘rinishida yasaladigan UP-20 tipli kuchaytirgich bilan komplektlanadi.



19.1-rasm. Kuch kompensatsiyali elektr analog o‘zgartkich.

Chiziqli va kvadratik o‘zgartkichlar faqat kuch mexanizmi qurilmasi bilan farq qiladi.

Kuch kompensatsiyali elektr analog o‘zgartkichning prinsipial sxemasi 19.1-rasmida ko‘rsatilgan. Ulchanayotgan parametro‘lchash bloki 1 ning sezgir elementiga (masalan, manometr membranasiga) ta’sir ko‘rsatadi va F proporsional kuchga aylanadi, bu signal richag

2 ga uzatiladi. Richagning rolik 3, oraliq richag 4 va lentali tortqi 5 orqali burilishi kompensatsion richag 6 ga uzatiladi. Kompensatsion richagda differensial - transformatorli indikatorning o'zagi 7 va magnitoelektr kuch mexanizmining g'altagi 8 o'rnatilgan.

Yarmo 9 ikkilamchi chulg'amlarining bir-biriga qarab ulanishi natijasida hosil bo'lgan zanjirdagi muvozanat o'rtacha holatdan chetga chiqadi, sanoat chastotali o'zgaruvchan tok signali paydo bo'ladi. Bu signal elektron kuchaytirgich 10 ga keladi. Kuchaygan va to'g'rilangan signal masofaga uzatish liniyasiga va shu bilan birga, liniya bilan ketma-ket bog'langan muvozanat indikatorining g'altagi 8 ga (teskari bog'lanish) keladi. G'altak 8 dagi tok hosil qilgan magnit maydon bilan doimiy magnit 11 o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida richag 6 da kuch paydo bo'ladi, bu kuch o'lchanayotgan kirish (masalan, bosim o'zgarishi natijasida) kuchini muvozanatlaydi. Asbobning nol nuqtasi prujina 12 orqali sozlanadi. Asbobni o'zgartkichning berilgan o'lhash diapazoniga sozlash uchun rolik 3 va lentali tortqi 5 ni siljitaladi.

Kuch kompensatsiyasi prinsipi shu sxemaga nisbatan quyidagidan iborat: muvozanat paytida sezgir element hosil qilgan kuch F unga teskari aloqa tomonidan ta'sir etadigan kuch F_m ga teng.


Chiziqli o'zgartkichda doimiy magnit 11 bilan g'altak 8 dan o'tayotgan tok hosil qiladigan magnit maydoni orasidagi o'zaro ta'sir shu tokka proporsional bo'lgan, richag sistemasi orqali kirish kuchini muvozanatlashtiradigan kuch hosil qiladi, ya'ni

$$F_m = K \cdot I_{\text{чиқ}}$$
 (19.1)

bunda F_m — teskari aloqa tomonidan ta'sir etadigan kuch; K — o'zgarmas koeffitsiyent; $I_{\text{чиқ}}$ — chiqish toki.

Kvadratik o'zgartgichda teskari aloqa kuch F_m bilan chiqish signali $I_{\text{чиқ}}$ orasidagi o'zaro ta'sirlashuv magnitoelektr mexanizm o'rniga elektromagnit kuch mexanizmini qo'llash yordamida ta'min etadi. Bu holda teskari aloqa kuchi bilan chiqish signali orasidagi munosabat quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$F_m = K \cdot I_{\text{чиқ}}^2$$
 (19.2)



transformatorli o'zgartkich sxemasi.

mumkin: o'zgarmas tokning unifikatsiyalangan signalidan ishlaydigan (milliampermetrlar) va o'zgarmas kuchlanish signalidan ishlaydigan asboblar

(voltmetrlar, potensiometrlar, markaziy nazorat va boshqarishning elektr mashinalari).

SILJISH KOMPENSATSIYALI O'ZGARTKICHLAR

Siljishni kompensatsiyalash sxemasi bo'yicha quriladigan elektr analog o'zgartkichlaridan noelektr kattaliklarni elektr chiqish signaliga o'zgartirish va ko'rsatishlarni masofaga uzatish uchun differensial-transformatorli, ferrodinamik, magnitomodulyatsion va selsinli o'zgartkichlar eng ko'p tarqalgan.

Differensial-transformatorli o'zgartkichlardagi birlamchi asbob o'zagining siljishi ikkilamchi asbob o'zagining siljishi bilan muvozanatlashadi. Differensial - transformatorli o'zgatkichlar sarf, bosim, sath va boshqa parametrlarni o'lichashda ishlatiladi, bunda bu parametrlarning qiymati birlamchi asbob g'altagi o'zagini siljishiga o'zgartiriladi.

Differensial-transformatorli asbob sxemasi (19.2-rasm) ikkita bir xil g'altakdan iborat. Ulardai biri birlamchi asbob 1, ikkinchisi esa ikkilamchi asbob 2 ga joylashtirilgan. G'altaklarning birlamchi chulg'amlari ketma-ket ulanib, elektron kuchaytirgich kuch transformatorining chulg'amidagi o'zgaruvchan tok kuchlanishidan ta'minlanadi. Ikkilamchi chulg'amlar bir-biriga yo'nalgan holda ulanib, chiqishlari elektron kuchaytirgichga qaratilgan. G'altaklar ichida temir o'zaklar (magnit o'tkazgichlar) mavjud. Agar ikkala g'altak o'zaklari o'rtacha holatda bo'lsa, g'altakdagi e_1 va e_2 EYKlar teng bo'ladi, ya'ni $\Delta E_1 = e_1 - e_2 = 0$ va $\Delta E_2 = e_3 - e_4 = 0$, demak $\Delta E = \Delta E_1 - \Delta E_2$ kuchaytirgich kirishidagi farq ham nolga teng bo'ladi.

Uzaklar holati o'zgarganda g'altaklarda kattaligi va fazasi birlamchi asbob g'altagidagi o'zak siljishining kuchlanishiga bog'liq bo'lgan nobalans kuchlanish vujudga keladi. Nobalans kuchlanish elektron kuchaytirgich orqali reversiv dvigatelni boshqarish uchun kerak bo'lgan miqdorgacha kuchayadi. Reversiv dvigatel profillangan disk yordamida ikkilamchi asbob g'altagi o'zagini, birlamchi asbob g'altagi o'zagi bilan muvofiqlashtirilgan holatga siljitadi, natijada ikkala g'altakdagi EYK lar tenglashadi, binobarin, muvozanat holati tiklanadi. Ikkilamchi chulg'amlarning EYKi yana nolga teng bo'ladi va reversiv dvigatel to'xtaydi. Reversiv dvigatel ikkilamchi asbobning strelkasi va pero bilan bog'langan.

Birlamchi asbobning o'zagi 5 mm ga siljiganda induksnyalangan EYKning bog'lanishi chiziqli bo'lib qoladi. Differensial-transformatorli sistemalarning ikkilamchi asboblari avtomat potensiometrlar asosida qurilgan.


DAS sistemasida teleuzatishning differensial transformatorli sistemasi uchun ikkilamchi asboblarga KSD va KSU kiradi. Asboblarning quyidagi turlari chiqariladi: juda kichik gabaritli ko'rsatuvchi KPD1, VMD va ko'rsatuvchi va o'ziyozar KSD1, kichik gabaritli ko'rsatuvchi aylanadigan silindrik diferblatli KVD1 va ko'rsatuvchi va o'ziyozar KSD2, disksimon diagrammali KSDZ. Hamma asboblar klassi 1. Ikkilamchi asboblar yo'qoshimcha chiqish o'zgartkichlari yoki boshqariluvchi qo'rilmaga bilan ta'minlanishi mumkin. Sarf o'chagich asboblarda, ko'pincha, ichiga qurilgan integrallovchi qurilmalardan foydalaniлади.

Ferrodinamik o'zgartkichlarda burchak siljishlar o'zgaruvchan tok EKJning proporsional qiymatiga o'zgartiriladi. Ular bosim, sarf, sath va boshqa kattaliklarni o'lchashda ishlataladi. Bunda bu kattaliklarning qiymati ferrodinamik o'zgartkich ramkasining burilish burchagiga o'zgartirilishi mumkin. Uzgartkich (19.3-rasm) uning magnit sistemasini hosil qiluvchi magnit o'tkazgich 1, boshmoq 2, o'zak 3 va harakatchan plunjer 7 hamda plunjer 7 ning siljishi vaqtida o'zgaradigan ikkita halqasimon 4 va rostlanuvchi 6 havo oraliqlaridan iborat. G'altak 9 da sanoat chastotali o'zgaruvchan tokdan ta'minlanuvchi uyg'otish chulg'ami joylashgan. Bu galtak hosil qilgan magnit oqimi uyg'otish chulg'amiga o'ralgan siljish chulg'ami va o'zgartgichnnng aylanuvchi ramkachasi 5 da EYK induksiyalanadi. Ramkacha, siljish va uyg'otish chulg'amlarining uchlari klemmali panel 8 ga chiqarnlgan.

19.3-rasm. Ferrodinamik o'zgartkich sxemasi.

Ramkacha joylashgan havo oralig'ida radial magnit oqimi bor. Ramkacha neytral holat chizig'i NN bilan mos kelganda magnit oqimi ramkachani kesib o'tmaydi va undagi EYK nolga teng bo'ladi. Ramka NN chiziqdan chetga chiqqanda undagi EKJ ramkachaning burilish burchagiga proporsional induksiyalanadi.


5 ramkacha birlamchi asbobning sezgir elementi bilan bog'langan. Ramkacha neytral holatdan chetga chiqqanda unda EYKS induksiyalanadi:



$$E_p = \frac{\omega}{\sqrt{2}} B \cdot l \cdot r_{yp} \cdot \varphi,$$

(19.3)

bunda ω — tokning burchak chastotasi; B — magnit induksiyasi; l — ramkachaning magnit maydoni kesib o'tgan o'tkazgichi uzunligi; r_{yp} — ramkachaning o'rtacha radiusi; φ — ramkaning burilish burchagi.



19.4-rasm. Masofaga uzatuvchi ferrodinamik tizimning prinsipial sxemasi.

Ramkacha o'ramlari soni va magnit induksiyasi o'zgarmas bo'lganda ferrodinamik o'zgartkich kattaligi E_p burilish burchagi φga yoki o'lchanayotgan parametr qiymatiga proporsional, ya'ni

$$E_p = K \cdot \varphi, \quad (19.4)$$

bunda K — o'zgartirish koefitsiyenti.

Magnit oqimining kattaligi boshmoq 2 va qo'zg'aluvchan plunjер 7 orasidagi masofaga bog'liq bo'lgani sababli ramkacha va siljish chulg'ami EYKini havo oralng'ini rostlash yo'li bilan o'zgartirish mumkin.

Masofaga uzatish ferrodinamik sistemasining ishlash prinsipi PF datchiklarni ishlatishga asoslangan.

Bu usul birlamchi asbob datchigidan olingan EYK ni ikkilamchi asbob ferrodinamik o'zgartkichining EYKi bilan kompensatsiyalashdan iborat. Ferrodinamik sistemasi (19.4-racm) o'lhash asbobining uzatuvchi o'zgartkichi (datchik) 1, aloqa liniyasi 5 va ikkilamchi asbob elementlari bo'lgan o'zgartgich 2, elektron kuchaytirgich 4 va reversiv elektr dvigatel 3 dan iborat. Ferrodinamik o'zgartgich 1 va 2 larning ramkachalari ketma-ket ulangan, ulardagi EYK lar bir-biriga qarama-qarshi, shuning uchun elektron kuchaytirgich 4 kirishiga ikkala datchik EYK larining farqi $E = E_1 - E_2$ uzatiladi.

Agar $\Delta E = 0$ bo'lsa, sistema muvozanat holatida bo'ladi Agar o'zgartkich 1 ramkachasining holati o'lchanayotgan parametr ta'sirida α_1 burchakka burilsa, EYK ham o'zgartirib, E_1 ga teng bo'lib qoladi. Sistemning muvozanati buziladi, kuchaytirgich 4 kirishiga ΔYE EYK uzatiladi, bu kattalik kuchayib, elektr dvigatel 3 ga uzatiladi. Elektr dvigatel ikkilamchi asbob ramkachasini α_1 va α_2 burchaklar tenglashguncha siljitaldi (E_1 va E_2 EYK lar ham tenglashadi).

Ferrodinamik o'zgartkichlarda induksiyalangan EYK ning ramka burilish burchagiga bog'lanishi chiziqli bo'lgani sababli, ular differensial-transformatorli o'zgartkichlarga nisbatan katta o'lhash chegaralariga ega. Masofaga uzatiladigan ferrodinamik o'zgartgichlar o'zlarining ishonchliligi, ishlatilishi sodda va qulayligi, universalligi, yuqori metrologik xarakteristikalarga ko'ra keng tarqalgan.

Sanoatda quyidagi turdag'i o'zgartkichlar chiqariladi: PF — ferrodinamik o'zgartkichlar; PFF — ferrodinamik funksional o'zgartkichlar; PFF-K — ferrodinamik funksional korreksiyalik o'zgartkichlar.


PFF va PFF-K turdag'i o'zgartkichlarda PS, PF, PP va BD turdag'i chiqish o'zgartkichlarining borligi o'lchanayog'an kattalikka proporsional bo'lgan elektr va pnevmatik signallarni berishga imkon beradi.

Torli (simli) chiqish o'zgartkichi PS chastotali signal olishga imkon beradi. Undan integrallovchi qurilmalarda axborotni raqamli avtomatikaning turli qurilmalariga, boshqariluvchi va hisoblash mashinalariga kiritish uchun foydalilanadi. Ferrodinamik chiqish o'zgartkichi PF ushbu PFF va PFF-K turdag'i o'zgartkichlarni turli hisoblash sistemalarida, teleo'lhash va boshqarish sistemalarida qo'llashga imkon beradi. Pnevmatik chiqish o'zgartkichi PP o'zgartkichlar bilan pnevmatik apparatura orasida bog'lanishni amalga oshirish, axborotni pnevmatik raqamli-yechuvchi va boshqarish mashinalariga kiritish, shuningdek, pnevmatik qurilmalar qo'llashni talab etadigan alohida sxemalar bilan

aloqa o'rnatish imkonini beradi. Chiqish selsini BD ning borligi o'zgartkichlar bilan selsinlar orqali ishlaydigan qurilmal o'zgartkichlar orasida distansion uzatish uchun aloqani amalga oshirishga imkon beradi.


Magnitomodulyatsion o'zgartkichlar (magnit kompensatsiyali uzatuvchi o'zgartkichlar) ning ishi magnit oqimlarini kompensatsiyalashga asoslangan. Magnitomodulyatsion o'zgartkichlar birlamchi asbob sezgir elementining chiziqli siljishini o'zgarmas tokning unifikatsiyalangan chiqish signaliga o'zgartirish uchun mo'ljallangan. Bunday o'zgartichlarning ishlash prinsipi quyidagidan iborat: maxsus qurilma-indikatorda hosil qilinadigan boshqaruvchi magnit oqimi harakatdagi element — o'zgarmas magnitning (birlamchi o'zgartichning sezgir elementi bilan siljitledigan) siljishida shu indikatorda teskari aloqa toki yordamida hosil qilinadigan magnit maydoni bilan kompensatsiyalanadi. Bunda chiqish toki va qo'zg'aluvchan elementning siljishi, va demak, o'lchanayogan kattalik qiymati orasida ma'lum munosabat o'rnataladi.

Ўзгарткичнинг структурали схемаси 19.5- расмда келтирилган. Бирламчи ўзгарткичнинг қайишқоқ сезгир элементи 1 ўлчанаётган катталик Y ни ўзгарткич 2 ўзгармас магнитнинг чизиқли силжиши X га ўзгариради. Магнитнинг силжишида бошқарувчи магнит оқими ўзгаради. У магнит оқимлари 3 нинг индикаторида тескари алоқа магнит оқими $\Phi_{t.b}$. билан тенглашади.



19.5-rasm. O'zgartichning magnit kompensatsiyali strukturaviy sxemasi.

Indikator chiqishida magnit oqimlari ayirmasi; $\Delta\Phi = \Phi_M - \Phi_{t.b}$ ga proporsional bo'lgan kuchlanish U paydo bo'ladi. U 4 kuchaytirgich yordamida chiqish toki signali $J_{\text{чек}}$ ga o'zgartiriladi.



19.6-rasm. Magnit kompensatsiyali o'zgartichning blok-prinsipial sxemasi

Chiqish toki $J_{\text{чиқ}}$ masofadagi uzatish liniyasiga va bir vaqtda teskari aloqa qurilmasi 5 ga boradi, uning chikish toki $J_{T,6}$ magnit oqimi Φ_M ni kompensatsiya qiluvchi magnit oqimi $\Phi_{T,6}$ ni hosil qiladi. Shunday qilib, o'lchanayotgan kattalik Y ni orttirilganda magnit siljishi X ortadi.boshqarish magnit oqimi Φ_M ortadi, va, demak, Φ_M ni kompensatsiya qiluvchi magnit oqimi $\Phi_{T,6}$ ni paydo qilish uchun katta chiqish toki $J_{\text{чиқ}}$ va teskari aloqa toki $J_{T,6}$ zarur bo'ladi.

Teskari aloqa qurilmasi 5 o'zgartirishning zarur qonunini $J_{\text{чиқ}}=f(Y)$ NI topish imkonini beradi. Bu munosabat yo chiziqli, yoki kvadratik bo'lishi mumkin.

O'zgartkichning magnit kompensatsiyali prinsipial sxemasi 19.6-rasmida ko'rsatilgan. O'zgartkichda o'lchanayotgan parametr (masalan, bosim) sezgir element (masalan, bir o'ramli naychasimon prujina 7) bilan o'zgarmas magnit 6 siljishiga o'zgartiriladi. U magnit oqimi Φ_M ko'rinishida boshqarish ta'sirini hosil qiladi.


Bu oqim chiqish signali teskari aloqa chulg'amlari $\omega_{T,6}$ dan o'zgarmas tok $J_{\text{чиқ}}$ o'tganda paydo bo'ladigan teskari aloqa magnit oqimi $\Phi_{T,6}$ bilan kompensatsiyalaranadi. Φ_M oqimni o'zgartirganda magnitomodulyatsion o'zgartkich 5 o'zaklarining magnitlanganligi o'zgaradi va uning ω_6 o'ramlarida nomuvofiqlik signali paydo bo'ladi. Bu signal kuchaytirish qurilmasi 3 ning masofaga uzatish liniyasiga va bir vaqtda teskari aloqa o'ramasiga uzatiladigan chiqish signali 1 ni boshqaradi.

O'zgartkich chegarasini sozlash uchun qarshilik 4 ni o'zgartiriladi, nolga sozlash uchun esa ferromagnit shunt 1 ni 2 vint yordamida ravon siljiladi.

Magnit kompensatsiyali o'zgartkichlar qator afzalliklarga ega: bir necha ikkilamchi asboblarni bitta o'zgartkichga ulash imkoniga, titrashga nisbatan yetarlicha yuqori turg'unlikka va mustahkamlikka ega. Kamchiliklari – temperatura tufayli xatoligi ancha yuqori va kuchaytirgichning elektron sxemasi elementlariga zararli ta'sir etuvchi muhitlarda ishlay olmaydi, shuningdek, sezgir element va magnit oqimi indikatori va xatoliklarining birlamchi o'zgartkich xatoligiga ta'siri katta. Shu tipdagi o'zgartkichlar 1 va 1,5 klassli bo'ladi.

Ikkilamchi asboblar sifatida 1 va 1,5 klassli milliampermetr yoki ASK sistemadagi ko'p shkalali, tor profilli asboblardan foydalaniladi.

Yuqorida ta'riflangan ko'rsatishlarni masofaga uzatish sistemalari birlamchi o'zgartkichlar hosil qilgan chiziqli yoki burchakli siljishlar uncha katta bo'limgan hollarda ishlatiladi. Lekin ba'zi hollarda o'zgartgich chiqish o'qining bir necha o'ramida birlamchi asbob o'zgartkichi signalini yoki bir necha metrga cho'zilgan siljishlarni masofaga uzatish kerak bo'ladi. Masalan, sath o'lchagichlarda ko'rsatishlarni masofaga uzatishda shunday vazifa qo'yiladi. Bunday masalani selsinli uzatish yo'li bilan hal qilish mumkin. O'zgaruvchan tokda ishlaydigan selsinli masofaga uzatish ham burchakli siljishlarni uzatishga mo'ljallangan.



19.7- rasm. Selsinli masofaga uzatish sistemasining principial sxemasi: *a* – indikatorli rejim; *b* – transformatorli rejim.

Uzatuvchi va qabul qiluvchi selsinlar sifatida kontakt halqalarga ega bo‘lgan sinxronlanuvchi asinxron elektr dvigatellar yoki chulg‘amsiz rotorli kontaktsiz selsinlar ishlatiladi. Uzatuvchi va qabul qiluvchi selsinlar rotorlarining simmetrik holati buzilganda ularning chulg‘amida qiymatlari turlicha bo‘lgan EYKlar induksiyalanadi, aloqa simi bo‘yicha muvozanatlovchi toklar o‘tadi va sinxronlash momenti vujudga keladi, natijada qabul qiluvchi selsin rotori buriladi. Selsinlarning bunday ulanishi (17.7-rasm, a) indikatorli rejim deyiladi.

Transformatorli rejimda (17.7-rasm, b) qabul qiluvchi selsinning rotori tormozlangan bo‘ladi va voltmetrning ko‘rsatishlari uzatuvchi selsin burilishiga proporsional o‘zgaradi. Voltmetr qabul qiluvchi selsinning stator chulg‘amiga ulangan.

Sanoat selsinlarning ta’minlash kuchlanishining turli, odatda, 50 dan 500 gs gacha chastotalariga mo‘ljallangan bir necha tiplarini chiqarayapti. Kontaktli selsinlarning eng katta kamchiligi kontakt cho‘tkalaridagi xatoliklarga olib keluvchi va selsin ishining ishonchlilagini kamaytiruvchi ishqalanishdan iborat.

CHASTOTALI O‘ZGARTGICHALAR

Texnologik jarayonlarni avtomatik nazorat qilish va boshqarish sistemalarida chastotali o‘zgartkichlar qo‘llanilmoqda. Chastotali o‘zgartkichlar ichida simlilari (torlilari) eng ko‘p tarqalgan.

Kuch-chastotali o‘zgartkichlarning ishlash prinsipi mexanik kuchlanishni torli elementning ko‘ndalang tebranishlar chastotasiga o‘zgartirishga asoslangan. Ulchanayotgan fizik kattaliklar o‘lash asbobining sezgir elementiga ta’sir qilib, fizik kattaliklarga proporsional bo‘lgan F kuchga aylanadi. (Torli chastota o‘zgartkichning principial sxemasi 17.8- rasmda ko‘rsatilgan). Bu kuch elastik sterjen (richag) 3 va u bilan bog‘langan torli element 1 tomonidan qabul qilinadi. O‘lchanayotgan fizik kattalik F kuch o‘zgarishi bilan elastik sterjen va magnit maydoni 2 da joylashgan torli elementda kichik (mikronlarda o‘lchanadigan) deformatsiya hosil qiladi, bunda torning ko‘ndalang tebranishlar chastotasi o‘zgaradi. Bu o‘zgarishlar qabul qiluvchi 4 va kuchaytiruvchi asbob orqali o‘zgaruvchan tok chastotasiga o‘zgartiriladi. Bu chastota o‘lchanayotgan F kuch o‘lchovidir.


F kuchga (o'lchanayotgan parametr qiymatiga) bog'liq ravishda torning (simning) ko'ndalang tebranishi o'z chastotasi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{F}{\rho \cdot S}}, \quad (19.5)$$

bunda l — tor ulunligi; ρ — tor materiali zichligi; S — tor ko'ndalang kesimi.

Torni, odatda, diametri 0,05 mm va uzunligi 20 mm atrofida bo'lgan volfram simdan tayyorlanadi.

O'zgartkichning chiziqsizligi [(19.5) formulaga qarang)] o'lhash bloki sezgir elementining chiziqsizligi bilan kompensatsiyalanadi. O'zgartkichning chiziqlilngini oshirish uchun ba'zida ikkita tor ishlataladi, ular o'lhash bloki sezgir elementa ta'sirida qarama-qarshi yo'nalihsida taranglashtiriladi.



19.8-rasm. Torli chastota o'zgartkichi


O'zgartgichning chiqish signali amplitudasi 1 kOm nagruckada 0,4 V ga teng.

Chiqish signalining o'lhash chegaralari 1500....2500 Gs ni tashkil qiladi. Datchikning berilgan diapazonga sozlanishi asos 5 da mahkamlangan elastik sterjen uzunligini ravon o'zgartirish yo'li bilan bajariladi. Datchik chiqish signalining boshlang'ich (1500 Gs) qiymati nol korrektor 6 prujinasi yordamida o'rnatiladi. Signallar 10 km masofaga uzatilishi mumkin.

PNS tipidagi chastotali o'zgartkichlar temperatura yoki boshqa parametrlarni o'zgarmas tok kuchlanishning o'zgarishi unifikatsiyalangan chastotali signalga o'zgartirishga mo'ljallangan. Termoparalar va qarshilik termometrlari bilan bir komplektda ishlaydi. Ikki xil modifikatsiyada chiqariladi: PNS-T — termoparalar yoki chiqish signali sifatida EYK ga ega bo'lgan birlamchi o'zgartkichlar bilan, PNS-R — qarshilik termometrlari bilan ishlash uchun.

PNS tipidagi o'zgartgichlar kompensatsion sxema bo'yicha qurilgan. Modulyator M, o'zgaruvchan tok kuchaytirgichi

19.9-rasm. PNS tipidagi



o'zgartkichning blok-sxemasi

UNCH, demodulyator DM, generator G ni boshqaruvchi filtr F va POS tipidagi teskari aloqa o'zgartkichidan tuzilgan bloksxema 19.9-rasmida keltirilgan.

Kirish va teskari aloqa kuchlanishlari ayirmasi oraliq o‘zgartkich bilan o‘zgaruvchan kuchlanishga kuchaytiriladi va uni generatorga uzatiladi, generatorning chiqish chastotasi boshqarilayotgan kuchlanishga proporsional bo‘ladi.

Chiqish chastotasi PNS tipidagi o‘zgartkich yordamida kirish signalini kompensatsiya qiladigan o‘zgarmas tok kuchlanishiga o‘zgartiriladi. O‘zgartkichning darajalanishi POS sxemasiga bog‘liq.

Chiqish chastotali signalidan raqamli avtomatika, boshqarish va hisoblash mashinalarining turli qurilmalariga axborot kiritish, shuningdek, o‘lchanayotgan parametrni aloqa liniyasi bo‘yicha uzatish va teleo‘lhashlar uchun foydalanish mumkin.

Foydalilaniladigan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashdirish. –Toshkent: O‘qituvchi. 2011.
2. Farzane N.G. i dr. Texnologicheskiye izmereniya i pribori. –M.: Vissaya shkola. 1989.
3. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. –Toshkent: O‘qituvchi. 1997.
4. Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Avazov Y.SH. Avtomatika va nazorat o‘lchov asboblarining tuzilishi va vazifasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. –T.: Iqtisod-moliya, 2010.
5. Yusupbekov.N.R va boshqalar Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashdirish Darslik: Toshkent O‘qituvchi –2011-752 b.
6. Yusufbekov R. N., Muxamedov B. E., G‘ulomov Sh. M. Avtomatika va ishlab chiqarish protsesslarining avtomatlashdirilishi: darslik. Toshkent, «O‘qituvchi», 1982, — 353 b.
7. B.E Muxamedov Metrologiya texnologik parametrlarni o‘lhash usullari va vazifalari O‘qituvchi -1991 245b
8. N.R Yusufbekov J.P Muxitdinov Y.SH Avazov Avtomatik va nazorat o‘lchov asboblarining tuzilishi va vazifasi Toshkent-2009 325-b
9. N.R Yusufbekov B.E Muxammedov Sh.M Gulomov Texnologik jarayonlarni boshkarish sistemalari O‘qituvchi-1997 526-b
10. V.A Tolubyatnikov V.V Shuvalov Avtomatzatsiya proizvodstvennix protsessov v ximicheskoy promishlennosti Ximiya-1985 462-s
11. Borodin.I.F, Kirilin.N.I Praktikum po osnovam avtomatiki i avtomatzatsii proizvodstvennix protsessov Uchebnik: 1986 Moskva: Vissaya shkola 223-str

20-MAVZU. MIQDOR VA SARFNI O'LCHASH TIZIMLARI.

Reja

1.Sarf va miqdor to‘g‘risida umumiylar ma’lumotlar.

2.Hajmiy hisoblagichlar. Tezlik hisoblagichlari.

1. Sarf va miqdor to‘g‘risida umumiylar ma’lumotlar.

Ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatini va TJABT samaradorligini oshirish zarurligi turli moddalar sarfi va miqdorini aniq o‘lhash masalalarini muvaffaqiyatl hal etishni taqozo etadi. Sanoatda sarf o‘lhash tizimlarining qo‘llanishi sarflanayotgan energiya eltuvchilarini (suv, gaz, bug‘, yonilg‘i) hisobga olish va nazorat qilish bo‘yicha ko‘pgina texnik masalalarning hal qilinishini soddalashtiradi, jarayonning eng maqbul rejimini ishlab chiqarishning aniq shart-sharoitlariga bog‘liq holda tez aniqlashga imkon beradi.

Mahsulotni hisobga olish jarayonlarida moddalarning sarfi va miqdorini o‘lhash vositalariga juda yuqori aniqlik jihatidan katta talablar qo‘yiladi.

Sarf o‘lhash uchun ishlatiladigan asboblar *sarf o‘lchagichlar* deb ataladi. Moddaning berilgan kanal kesimi orqali vaqt birligi ichida o‘tgan miqdori *modda sarfi* deyiladi. Sarf o‘lchaydigan asboblar oniy sarfni o‘lchaydi va texnologik rejimlar (ayniqsa uzluksiz jarayonlarda) ishining barqarorligini nazorat qilishga, texnologik jarayonning o‘tishini har bir onda avtomatik ravishda rostlashga va rejimni berilgan yo‘nalishda sozlashga imkon beradi.

Moddaning hajmiy sarfi l/s, m³/s, m³/soat, massa sarfi esa kg/s, kg/soat, t/soat va hokazolarda o‘lchanadi. Asboblar hisoblagichlar (integratorlar) bilan ta’milanishi mumkin, unda bu asboblar *hisoblagichli sarf o‘lchagichlar* deyiladi

Modda miqdorini o‘lchaydigan asboblar *hisoblagichlar* deb ataladi. Hisoblagichlar o‘zlaridan o‘tgan modda miqdorini istalgan vaqt (sutka, oy va hokazo) mobaynida o‘lchaydi. Uning miqdori hisoblagich ko‘rsatkichlari farqi bilan aniqlanadi. Modda miqdori hajmiy (litr, m³) yoki massa (kg, t) birliklarida ifodalanadi. Hisoblagichlar bevosita o‘lhash asboblari bo‘lib, ularning shkalasi bo‘yicha olingan ko‘rsatkichlar qo‘shimcha hisoblashni talab qilmaydi.

Sanoatda keng tarqalgan sarf va miqdor o‘lchagichlar ishlash prinsipi va tuzilishlariga ko‘ra bir qancha guruhlarga bo‘linadi. Ishlab chiqarishda suyuqlik, bug‘ va gazlarning sarfini o‘lchaydigan asboblarning quyidagi turlaridan foydalaniladi:

1) bosim farqi o‘zgaruvchan sarf o‘lchagichlar; 2) bosim farqi o‘zgarmas sarf o‘lchagichlar; 3) tezlik bosimi sarf o‘lchagichlari; 4) o‘zgaruvchan sathli sarf o‘lchagichlar; 5) induksion sarf o‘lchagichlar; 6) ultratovush sarf o‘lchagichlar; 7) kalorimetrik (issiqlik) sarf o‘lchagichlar; 8) ionli sarf o‘lchagichlar.

O‘lchanayotgan moddaning turiga ko‘ra sarf o‘lchagichlar suv, mazut ,bug‘, gaz va hokazolarni o‘lchagichlariga bo‘linadi.

Suyuqlik va gazlarning miqdorini o‘lchaydigan hisoblagichlar quyidagi asosiy guruhlarga bo‘linadi:

1) hajm hisoblagichlari; 2) tezlik hisoblagichlari; 3) vazn hisoblagichlari.

Quyida texnologik jarayonlarni nazorat qilishda keng tarqalgan usullar va asboblar ko‘rib chiqilgan.

2. Hajmiy hisoblagichlar. Tezlik hisoblagichlari.

Suyuqlik va gazlar miqdorin o‘lchashga mo‘ljallangan hisoblagichlar o‘zlarining ishlash prinsipiga ko‘ra hajm, tezlik va vazn hisoblagichlariga bo‘linadi. Ko‘proq hajm va tezlik hisoblagichlari ishlatiladi. Gaz miqdorini o‘lchashda hajm hisoblagichlaridan foydalaniladi.

Vaqt oralig‘i t_1 — t_2 dagi oqim, massa va energiya yig‘indisini ko‘rsatuvchi o‘lchash asbobi hisoblagich deb ataladi. Hisoblagichlar o‘z funksiyasini quyidagi ifodaga muvofiq bajaradi:

$$Q = \int_{\tau_1}^{\tau_2} g \cdot d\tau \quad (20.1)$$

bu yerda, Q — vaqt oralig‘ida sarflanadigan modda mikdori; g — vaqt birligi ichida modda yoki energiya sarfi.


Hajm hisoblagichlari modda miqdorini hajm bo‘yicha, tezlik hisoblagichlari esa oqim tezligi bo‘yicha o‘lchaydi. Ikkala hisoblagich ham moddaning asbob ishlab turgan vaqtida undan o‘tgan umumiy miqdorini ko‘rsatadi. Ma’lum vaqt oralig‘idagi modda miqdorini aniqlash uchun olingan vaqt oralig‘ining boshlanishi va oxiridagi hisoblagich ko‘rsatishini belgilash kerak. Hisoblagich ko‘rsatishlarining farqi shu vaqt oralig‘i ichida asbobdan o‘tgan modda miqdoriga teng bo‘ladi.

Hajm hisoblagichlarining ishlash prinsipi suyuqlik yoki gaz oqimi muayyan miqdorga — porsiya (doza) larga bo‘linib sarflanishi va bu porsiyalar sonini hisoblash yo‘li bilan sarflanayotgan modda miqdorini aniqlashga asoslanadi.

Sarflanayotgan porsiyalar soni yig‘indisi hisoblash mexanizmi yordamida aniqlanadi. Hajm hisoblagichlari asosan toza, mexanik aralashmalarsiz bo‘lgan suyuqlik va gazlar miqdorini o‘lchashga mo‘ljallangan. Ularning asosiy afzallikkari o‘lchash xatoligining kichikligi va o‘lchash chegarasining kattaligidir.

Tuzilishiga ko‘ra hajm hisoblagichlari ovalsimon shesternyali, rotatsion, porshenli, diafragmali, barabanli va boshqa xil turlarga bo‘linadi.

Suyuq moddalar miqdorini o‘lchash uchun ovalsimon shesternyali va porshenli hisoblagichlar keng qo‘llaniladi. 20.1-rasmda ovalsimon shesternyali hisoblagichning prinsipial sxemasi ko‘rsatilgan.




20.1 – rasm. Ovalsimon shesternyali hisoblagich sxemasi

Shesternyalar oqimning kirishiga ko‘ra bir-birini ketma-ket harakatga keltiradi. Ular aylanganda shesternya ovali va o‘lchash kamerasi devori bilan cheklangan suyuqlikning muayyan hajmi chiqarib yuboriladi. Shesternyaning bir marta to‘liq aylanishiga hisoblagich o‘lchov kamerasining hajmi yig‘indisiga teng bo‘lgan to‘rtta ma’lum hajmdagi suyuqlik oqib o‘tadi. Hisoblagichdan o‘tgan suyuqlik miqdori shesternyaning aylanishlar soniga ko‘ra aniqlanadi. I holatda (2.1-rasm) suyuqlik o‘ng shesternyani soat strelkasi harakfti yo‘nalishida aylantiradi, o‘ng shesternya esa o‘z navbatida chap shesternyani soat strelkasi harakati yo‘nalishiga qarshi aylantiradi. Bu holatda o‘ng shesternya suyuqlikning 1-qismini chiqarib tashlaydi. II holatda shesternya suyuqlikning yangi 2-qismini chiqaradi. O‘ng shesternya esa avval chiqarilgan 1-hajmni hisoblagichning chiqishiga uzatadi. Ish paytida aylantiruvchi moment ikkala shesternyaga ham ta’sir qiladi. III holatda chap shesternya yetaklovchi bo‘lib, suyuqlikning 2-hajmini chiqaradi. IV holatda o‘ng shesternya 3-hajmni chiqarishni tamomlaydi, chap shesternya esa 2-hajmni hisoblagichga kiritadi. V holatda 3-hajm batamom chiqariladi, ikkala shesternya ham yarim aylanishni bajarib o‘ng shesternya yana yetaklovchi bo‘lib qoladi. Shesternyalar aylanishining ikkinchi yarimi yuqorida gidek o‘tadi. Suyuqlikning hajmi shesternyalar aylanishiga mos.

Ovalsimon shesternyali suyuqlik hisoblagichlari $0,8\dots36\text{ m}^3/\text{soat}$ chegaradagi o‘lchashlarni ta’minlaydi. Shartli o‘tish diametrlari $15\dots80\text{ mm}$, asbobning xatosi $\pm0,5\%$, ish bosim $1,57\text{ mPa}$ (16 kgk/sm^2). Hisoblagich ishlashida quvurdagi bosimning yo‘qotilishi taxminan $0,02\text{ MPa}$ ($0,2\text{ kgk/sm}^2$).

Gazsimon moddalar miqdorini o‘lchash uchun diafragmali, rotatsion va barabanli hisoblagichlar keng qo‘llaniladi. 20.2 rasmida GKF turidagi diafragmali hisoblagich sxemasi ko‘rsatilgan.



20.2 – rasm. GFK turidagi gaz hisoblagich

teshik 5 orqali sarfga o‘tadi. Diafragma o‘ngga surilib ma’lum oraliqqa kelganda, richag 6 pastki klapanlarni berkitadi. Endi gaz II kameraga yig‘iladi va diafragmani chapga surib I kameradagi gazni teshik 5 orkali sarfga chiqaradi. Diafragma ma’lum oraliqqa surilganda richag 6 endi yuqori klapanlarni yopadi, gaz I kamerada yig‘iladi. Shunday qilib, kameralardan teng miqdoragi gaz porsiyalari ma’lum sikl bo‘yicha sarfga chiqib turadi. Richagning har bir sikldagi harakati hisoblagich 7 ko‘rsatkichida hisoblanib turadi.


Rotatsion hisoblagich (20.3-rasm). ko‘p miqdordagi gaz hajmini o‘lchashga mo‘ljallangan. Bu asbobda o‘lchov 8 raqami ko‘rinishidagi ikkita rotor I yordamida bajariladi. Bu rotorlar g‘ilof 2 ichida aylanadi. Hisoblagichga gaz to‘rli filtrning kirish tarmog‘i orqali keladi. Rotorlar hisoblagich kirishi va chiqishidagi bosimlar farqi hisobiga aylanadi. Rotorlardan biri asbobdan o‘tgan gaz hajmini ko‘rsatuvchi hisoblash mexanizmi bilan bog‘langan. Hisoblagichning o‘lchash hajmi g‘ilof devori va rotorlar orasidagi kamera orqali aniqlanadi.

Rotatsion hisoblagichlar 40...40 000 m³/soat sarfni o‘lchashga mo‘ljallab chiqariladi. Ish bosimlari: 0,1: 0,6: 1,6 va 6,4 mPA. Shartli o‘tish diametrleri 50...1200 mm. Asboblarning anqlik синфи 1 va 1,5. Hisoblagich o‘rnatalishdagi bosim yo‘qotilishi 35...40 mm suv ust. dan oshmaydi.

Suyuqlik miqdorini o‘lchaydigan tezlik hisoblagichlari harakatdagi oqimning o‘rtacha tezligini o‘lchash prinsipiiga asoslangan.

Diafragma 5 bilan bo‘lingan hisoblagichning ikki kamerasi (I va II) ma’lum sikl bo‘yicha gazga to‘lib va bo‘shab turadi. Bu kameralar richag 6 orqali klapanlar 3—4 bilan bog‘langan bo‘lib, yuqorigi klapanlar berkilganda gaz I kameraga, pastki klapanlarbekilganda II kameraga o‘tadi.

Gaz I kameraga kirganda uning bosim kuchi diafragmani o‘ng tomonga suradi, II kamera toraya boshlaydi va undagi gaz miqdori bir porsiya bo‘lib,



20.3 – rasm. Rotatsion hisoblagich sxemasi

Suyuqlik miqdori oqim harakati tezligi bilan quyidagi nisbat orqali bog‘langan:

$$Q = v_{o\cdot rt} \cdot S \quad (20.2)$$

bu yerda, Q — hajmiy surf m^3/s ; $v_{o\cdot rt}$ — oqimning o‘rtacha tezligi, m/s ; S — oqimning ko‘ndalang kesim yuzi, m^2 .

Oqim yo‘liga o‘rnatilgan parraklarning aylanish soniga qarab asbobdan o‘tgan suyuqlik mikdorini aniqlash mumkin. Parraklar ailanishining tezligi oqim tezligiga mutanosibdir:

$$n = K \cdot v_{o\cdot rt} \quad (20.3)$$


bu yerda, n - parraklarning aylanish soni, $1/s$; K — asbobning geometrik hajmiga bog‘liq bo‘lgan doymisi, m^{-1} .

Agar (20.2) tenglamani nazarda tutsak:

$$n = K \cdot \frac{Q}{S} \quad (20.4)$$

Parraklarning tvaqt ichidagi aylanishlar soni asbobdan shu vaqt ichida o‘tgan modda sarfiga mutanosib:

$$N = n \cdot \tau = \frac{K}{S} \cdot Q \cdot \tau \quad (20.5)$$



20.4 – rasm. Spiralsimon parrakli suyuqlik hisoblagichi.

Parraklarning shakliga ko‘ra tezlik hisoblagichlari ikki guruhga bo‘linadi: spiralsimon va qanotli.


Spiralsimon parraklar o‘lchanayotgan oqimga nisbatan parrallel, qanotli parraklar esa oqim o‘qiga perpendikulyar joylashadi. Spiralsimon parrakli tezlik hisoblagichlari ko‘p miqdordagi suv sarfini o‘lchashda ishlataladi. 20.4- rasmida

spiralsimon (gorizontal) parrakli suv hisoblagich ko'rsatilgan. Suyuqlik oqimi asbobning korpusiga kelib, sharra to'g'rilagich 5 orqali ko'p kirimli vint shaklida ishlangan parrak kurakchalari 2 ga yo'naladi. Parrakning aylanishi chervyakli juft 6 va uzatish mexanizmi 3 orqali hisoblash mexanizmi 4 ga uzatiladi.

Bu hisoblagichlar 50...200 mm shartli o'tishga mo'ljallanib, sarfini 70...1700 m³/soat va ±2...3% xato bilan o'lchaydi. Muhitning bosimi 0,98 mPa (10 kgk/sm²) dan oshmasligi kerak.

Suyuqlikni parrakka uzatish usuliga ko'ra qanotli hisoblagichlar bir sharrali va ko'p sharrali bo'ladi.

20.5-rasmda bir sharrali (a) va ko'p sharrali (b) hisoblagichlar sxemasi ko'satilgan. Bu hisoblagichlarda suyuqlik asbobning parraklariga tangensial ravishda yo'naltiriladi. Parrakli hisoblagichlar aggressiv bo'limgan oqimda ishlasa va oqim harorati 30°C dan oshmasa, ularning parragi plast-massadan tayyorlanadi. Oqim harorati 90°C dan yuqori bo'lsa, parraklar jezdan tayyorlanadi.



20.5 – rasm. Bir sharrali (a) va ko'p sharrali (b) hisoblagichlar

NAZORAT SAVOLLARI

1. Hajm hisoblagichlarining ishlash prinsipi.
2. Ovalsimon shesternyali hisoblagich sxemasi.
3. Rotatsion hisoblagich sxemasining ishlash prinsipi.
4. Spiralsimon parrakli suyuqlik hisoblagichi.
5. Bir sharrali (a) va ko'p sharrali (b) hisoblagichlar.


21-MAVZU.BOSIMLAR FARQINI O'ZGARISHIGA ASOSLANIB ISHLOVCHI SARF O'LCHAGICHALAR.

Reja

- 1.Umumiy tushunchalar.
2. Standart toraytiruvchi qurilmalar.

1. Umumiy tushunchalar.

Quvurlardagi suyuqlik, gaz va bug‘ sarfini bosim farqlari o‘zgaruvchan sarf o‘lchagichilar bilan o‘lchash keng tarqalgan va yaxshi o‘rganilgan. Sarfni bunday usul bilan o‘lchash suyuqlik yoki gaz o‘tayotgan quvurda kichik diametrli to‘sinq diafragma. 21.1 – rasm,a, soplo 21.1 – rasm,б, Venturi soplosi 21.1 – rasm, в va Venturi quvuri 21.1 – rasm, г о‘rnatish natijasida hosil bo‘ladigan modda potensial energiyasi (statik bosimi) ning o‘zgarishini o‘lchashga asoslangan. Kichik diametrli to‘sinq vazifasini bajaruvchi toraytirish qurilmasi quvurga o‘rnatilib, mahalliy torayishni hosil qiladi. Suyuqlik, gaz yoki bug‘ quvurning kesimi toraygan joyidan o‘tayotganida uning tezligi oshadi. Tezlikning va, binobarin, kinetik energiyaning ortishi oqimning kesimi toraygan joyida potensial energiyaning kamayishiga olib keladi. Bunda to‘siqdan keyingi statik bosim undan oldingi statik bosimdan kam bo‘ladi. Shunday qilib, modda toraytirish qurilmasidan o‘tishda bosimlar farqi $\Delta P = P_1 - P_2$ xosil bo‘ladi. Bu bosimlar farqi oqim tezligi va modda sarfiga mutanosib bo‘ladi. Demak, toraytirish qurilmasi hosil qilgan bosim farqlari quvurdan o‘tayotgan modda capfining o‘lchovi bo‘lishi mumkin. Sarfning son qiymati esa difmanometr o‘lchagan ΔP bosimlar farqi bo‘yicha aniqlanadi.



21.1 rasm. Standart toraytiruvchi qurilmalar sxemasi: а – diafragma, б – soplo, в – venturi soplosi, г – venturi quvuri.

Suyuqlik, gaz va bug‘larning sarfini o‘lhash, uchun toraytirish qurilmasi sifatida standart diafragmalar, sopolar, Venturi soplosi va Venturi quvurlari ishlataladi.

21.1- rasm, a da ko‘rsatilgan diafragma dumaloq teshikli yupqa diskdan iborat. Teshikning markazi quvur o‘qida yotishi kerak. Oqimning torayishi diafragma oldida boshlanadi va undan o‘tgach, ma’lum masofadan so‘ng, o‘zining eng kichik kesimiga erishadi. Undan keyin oqim tobora kengayib, quvurning to‘liq kesimiga erishadi. Modda diafragmadan o‘tganda, diafragma orqasidagi burchaklarda «o‘lik» zona hosil bo‘ladi. Bu yerda, bosim farqlari natijasida suyuqlikning teskari yo‘nalishdagi harakati yoki ikkilamchi oqim paydo bo‘ladi. Suyuqlikning qovushoqligidan asosiy va ikkilamchi oqim bir-biriga qarama-qarshi harakat qilib, uyurmalar hosil qiladi. Bunda diafragma orqasida birmuncha energiya sarflanadi, demak, bosim ham ma’lum darajada kamayadi. Diafragma oldidagi zarrachalar yo‘nalishiining o‘zgarishi va ularning diafragma orqasidagi siqilishi potensial energiyaning o‘zgarishiga deyarli ta’sir ko‘rsatmaydi.

21.1- rasm a da ko‘rsatilganidek, P_1 va P_2 bosimlar diafragma diskining oldi va orqasida o‘rnatilgan alohida teshiklar yordamida o‘lchanadi. Soploning (21.1-rasm, 6) kirish qismi ravon toraygan, chiqish qismi esa silindrdan iborat. Soploning profili sharrachaning to‘liq siqilishini ta’minlaydi va soplodagi silindr teshigining yuzi oqimning minimal kesimiga teng deb hisoblanishi mumkin.

Soploning orqa qismida hosil bo‘ladigan uyurmali harakat diafragmadagiga ko‘ra kam energiya yo‘qotishlarga olib keladi. Soploning oldi va orqasidagi P_1 va P_2 bosimlar xuddi diafragmanikidek o‘lchanadi.

1.1-rasm, b da Venturi soplosi tasvirlangan. Venturi soplosi qisqa silindrik qismga o‘tuvchi silindrik kirish qism va kengayuvchi konussimon diffuzor qismdan iborat. Toraytirish qurilmasining bunday shaklida, chiqish diffuzori mavjudligi tufayli bosim yo‘qolishi diafragma va soplodagi bosim yo‘qolishiga nisbatan ancha kam bo‘ladi. P_1 va P_2 bosimlar Venturi soplosining ichki bo‘shtilg‘i bilan aylana bo‘yicha joylashgan teshiklar orqali bog‘langan halqa kameralar yordamida o‘lchanadi.

21.1-rasm, г да Venturi quvuri tasvirlangan. Venturi quvuri kirish silindrik quvuri, kirish konusi, o‘rta silindrik quvuri va diffuzor chiqish konusidan tuzilgan. P_1 va P_2 bosimlar kirish konusining oldi va o‘rta silindrik quvurining o‘rta qismlarida o‘rnatilgan alohida teshiklar yordamida o‘lchanadi.

Toraytirish qurilmalari vujudga keltirilgan bosimlar farqi orqali modda sarfini o‘lhash prinsipi va ularning asosiy tenglamalari toraytirish qurilmalarining barcha turlari uchun bir xil. Faqat bu tenglamalardagi tajriba orqali aniqlanadigan ba’zi koeffitsiyentlar bir-biridan farq qiladi.

Siqiluvchi muxit (gaz, bug‘) sarfini o‘lchashda, ayniqlas, bosimlar farqi katta bo‘lganda, modda oqimi toraytirish qurilmasidan o‘tayotgandagi bosimning o‘zgarishi natijasida modda zichligining o‘zgarishini e’tiborga olish zarur. Lekin gaz yoki bug‘ning toraytirish qurilmasidan o‘tish vaqtি ko‘p bo‘lmagani sababli, moddaning siqilishi va kengayishi adiabatik ravishda, ya’ni issiqlik almashinuviz o‘tadi.

Demak, gaz va bug‘ sarfini hisoblash tenglamalari suyuqlik sarfini hisoblash tenglamasidan ekoeffitsiyentning mavjudligi bilan farq qiladi. Agar $\varepsilon=1$ bo‘lsa, bu tenglamalarni siqilmaydigan suyuqliklar uchun ham qo‘llash mumkin. Bir qator o‘zgartirishlardan so‘ng quyidagi hajmiy va massaviy sarf tenglamasiga ega bo‘lamiz:

$$Q_x = 3,9986 \cdot 10^3 \cdot a \cdot \varepsilon \cdot d^2 \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}} \quad (21.1)$$

$$Q_m = 3,9986 \cdot 10^3 \cdot a \cdot \varepsilon \cdot d^2 \sqrt{\rho \cdot \Delta P} \quad (21.2)$$

bu yerda, a – sarf koeffitsiyenti, ε – kengayish koeffitsiyenti, d – toraytirish qurilmasi teshigining diametri, $\Delta P=P_1-P_2$ – toraytirish qurilmasida o‘lchang bosim farqlari, ρ – modda zichligi.

Ko‘pincha, sarfni quvur diametri D orkali ifodalash lozim bo‘ladi. Unda «toraytirish qurilmasi moduli» tushunchasi kiritiladi.

$$m = \left(\frac{d}{D} \right)^2 \quad (21.3)$$

(21.1) va (21.2) tenglamalarga m ni kirmsak, amalda quyidagi sarf tenglamasiga ega bo‘lamiz amalda tenglamalarini quyidagi ko‘rinishda ishlatalish mumkin:

$$Q_x = 0,01252 \cdot a \cdot \varepsilon \cdot m \cdot D^2 \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}}, m^3 / coam \quad (21.4)$$

$$Q_m = 0,01252 \cdot a \cdot \varepsilon \cdot m \cdot D^2 \sqrt{\rho \cdot \Delta P}, \kappa\omega / coam \quad (21.5)$$

(21.4) va (21.5) tenglamalar sarfni asosiy hisoblash tenglamasidir. Ularni qo‘llanib, toraytirish qurilmalarining xisobi bajariladi va bosimlar farqini o‘lchashga mo‘ljallanga differensial manometrning parametrlari tanlanadi. Asosiy tenglamalardagi qiymatlar quyidagi birlıklarda ifodalanadi: D — mm; ΔP — kgk/m²; ρ — kg/m³.

Sarfni o‘lchashga mo‘ljallangan toraytirish qurilmalarini hisoblash usuli va tartibi Davlat Standartlar Komiteti tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatda: «Gaz va suyuqliklar sarfini standart toraytirish qurilmalari orqali o‘lchash qoidalari» (RD 50-213-80)da aniqlangan.

Standart toraytirish qurilmalariga RD 50-213-80 qoidalari talablarini qanoatlantiruvchi va modda sarfini individual darajasiz o'lhashda qo'llanadigan diafragmalar, sopolar, Venturi soplolarini va Venturi quvurlari kiradi.

1982 yildan boshlab «Gaz va suyuqlik sarfini standart toraytiruvchi qurilmalar RD 50-213-80 yordamida o'lhash qoidalari» joriy etildi.

Toraytiruvchi qurilmani tanlashda quyidagi mulohazalardan foydalanish zarur:

1) toraytiruvchi qurilmalarda bosimning yo'qolishi quyidagi ketma-ketlikda ortib boradi: Venturi quvuri, Venturi soplusi, soplo, diafragma;

1) 2) m va ΔP larning bir xil qiymatlarida va boshqa shart-sharoitlarda soplo diafragmaga qaraganda yuqoriroq aniqlikni (ayniqsa kichik m lar uchun) ta'minlaydi;

2) 3) toraytiruvchi qurilma kirish profilining o'zgarishi yoki ifloslanishi foydalanish jarayonida diafragmaning sarf koeffitsiyentiga ko'proq ta'sir etadi.

3) Difmanometrning turi va xili quyidagi shartlarga ko'ra tanlanadi:

4) difmanometr ayni asbobni ishlatishga oid qo'llanmada ko'rsatilgan muhitlarninggina sarfini o'lhash uchun qo'llanishi mumkin (agar difmanometr sezgir elementini uzluksiz himoya qilinmayotgan yoki ajratuvchi idishlar qo'llanmayotgan bo'lsa);

5) elektr energiyadan foydalanuvchi difmaiometr moc normativ hujjatlar talabini qondirishi lozim;

6) quvurdagi maksimal ish bosimi toraytiruvchi qurilma oldida difmanometr mo'ljallangan maksimal ish bosimidan katta bo'lmasligi kerak.

Asbobsozlik sanoatida quyidagi qatordagi bosim farqi chegaralariga moc keladigan difmanometrlar chiqariladi: 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300; 10000; 16000 va 25000 Pa hamda 0,04; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; va 0,63 mPa. Difmanometrning yuqorigi o'lhash chegarasi berilgan eng katta sarfga mos kelishi kerak.

Eng katta sarf quyidagi katorga moc kelishi zarur: 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10 va hokazo.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Standart toraytiruvchi qurilmalar sxemasi.
2. Venturi soplusi ishlash prinsipi.
3. Venturi quvuri ishlash prinsipi.
4. Hajmiy va massaviy sarf tenglamasi.

22-MAVZU.BOSIMLAR FARQLARI O'ZGARMAS BO'LGAN SARF O'LCHAGICHLAR.SATH O'ZGARISHIGA ASOSLANIB ISHLAYDIGAN SARF O'LCHAGICHLAR.

Reja

1. Bosimlar farqlari o'zgarmas bo'lgan sarf o'lchagichlar.

2. Sath o'zgarishiga asoslanib ishlaydigan sarf o'lchagichlar.

1. Bosimlar farqlari o'zgarmas bo'lgan sarf o'lchagichlar.


Bosim farqlari o'zgarmas sarf o'lchagichlar — rotametrlar laboratoriyalarda va sanoatda keng ishlatilib, toza hamda biroz ifloslangan bir jinsli suyuqlik va gazlarning sarfini o'lchashga mo'ljallangan.

Asbobning ishlash prinsipi o'lchanayotgan muhit oqimining pastdan yuqoriga o'tishida konussimon naycha ichiga joylashgan qalqovichning vertikal (tik) siljish holatiga asoslangan. Qalqovichning holati o'zgarishi bilan qalqovich va konussimon naycha devorlari orasidagi o'tish kesimi o'zgaradi, natijada o'tish kesimidagi o'lchanayotgan modda oqimining tezligi ham o'zgaradi. Berilgan muhitning har bir sarf kattaligiga qaloqovichnnng muayyan holati moc keladi. Rotametrlar bosim farqlari o'zgaruvchan sarf o'lchagichlarga nisbatan bir qator afzallikkarga ega: rotametrarning shkalalari teng bo'linmali bo'lib, uncha katta bo'lmagan sarflarni o'lchashga imkon beradi; bosimning yo'qolishi kichik va u sarf kattaligiga bog'liq emas; rotametrarning o'lchash chegarasi katta:

$$\frac{Q_{\max}}{Q_{\min}} = \frac{10}{1} \quad (22.1)$$

Asbobning o'lchash qismi (4.1-rasm) vertikal tik joylashgan konussimon naycha 1 va qalqovich 2 dan iborat.

Konussimon naychadagi halqaning kesim yuzi balandlikka mutanosib o'zgaradi. Pastdan yuqoriga o'tadigan suyuqlik yoki gaz oqimi tomonidan qalqovichga ko'rsatiladigan kuchlar muvozanatlashguncha uni yuqoriga ko'taradi. Kuchlar muvozanatlashganda qalqovich ma'lum balandlikda to'xtaydi, bu esa sarf miqdorini ko'rsatadi. Qalqovichning ish holatidagi, ya'ni o'lchanayotgan muhitga batamom cho'kkan paytidagi og'irligi



22.1 – rasm. Qalqovichli rotametr sxemasi

$$G_k = V_k (j_k - j) \quad (22.2)$$

bu yerda, G_k — qalqoachiing og'irligi, kg; V_k — qalqovich hajmi, m^3 ; j_k — qalqovich tayyorlangan materialning solishtirma og'irligi, kg/m^3 ; j — o'lchanayotgan muhitning solishtirma og'irligi, kg/m^3 .

Bu holda qalqovichning og'irlik kuchi pastga qaratilgan. Qalqovichning og'irligi yuqoriga yo'nalgan oqim kuchi bilan muvozanatlashadi:

$$S = (P_1 - P_2) \cdot f_0 \quad (22.3)$$

bu yerda, P_1 va P_2 — muhitning qalqovichdan oldingi va keyingi bosimi, Pa; f_0 — qalqovich kesimining diamstri eng katta joydagi yuzi, m^2 .

Qalqovichning muhit o'zgarmas oqimiga mos bo'lган muvozanat xolatidagi og'irlik kuchi va itaruvchi kuch o'rta sidagi tenglik quyidagicha:

$$V_k(j_k - j) = (P_1 - P_2) \cdot f_0 \quad (22.4)$$

Bu holda ishqalanish kuchi e'tiborga olinmaydi; (4.4) tenglama asosida qalqovichdagagi bosimlar farqi

$$P_1 - P_2 = \Delta P = \frac{V_k(j_k - j)}{j_0} \quad (22.5)$$

ΔP — bosimlar farqi, Pa.

(22.5) tenglama bosimlar farqining qalqovich hajmiga, kesim yuziga, qalqovich va muhitning solishtirma og'irliklariga, ya'ni o'lchanayotgan muhitning konussimon naycha devorlari va qalqovich orasidagi o'tish tezligi:

$$v = \sqrt{\frac{2g(P_1 - P_2)}{j}} \quad (22.6)$$


bu yerda, v — o'tish tezligi, m/s.

(4.6)tenglamadan

$$P_1 - P_2 = \Delta P = \frac{v^2 \cdot j}{2g} \quad (22.7)$$

(22.6) va (22.7) tenglamalarni tenglashtirsak, oraliq oqim tezligiga ega bo'lamiz:

$$v = \sqrt{\frac{2g \cdot V_k(j_k - j)}{j \cdot f_0}} \quad (22.8)$$



22.2—rasm. Shishanaychali rotametr

Oqimning halqa oralig‘idagi tezligi va uning yuzasi ma’lum bo‘lgach, o‘lchanayotgan muhitning hajmiy sarfini aniqlash mumkin:

$$Q_x = a \cdot f \sqrt{\frac{2g \cdot V_k (j_k - j)}{j \cdot f_0}} \quad (22.9)$$

bu yerda, Q_x — o‘lchanayotgan muhitning hajmiy sarfi, $m^3/soat$; a — sarf koeffitsiyenti, bu tajribada olingen katalik bo‘lib, suyuqlikning qalqovichga ishqalanish ta’sirini, muhit uyurmasi hosil bulgandagi bosim yo‘qolishini nazarda tutadi. Ildiz ostidagi kattaliklar o‘zgarmas bo‘lgani uchun ularni K koeffitsiyent bilan almashtirish mumkin:


Unda

$$Q_x = a \cdot F \cdot K \quad (22.10)$$

Bu bog‘lanish chiziqli bo‘lgani sababli rotametrning shkalasi teng bo‘linmali bo‘ladi. Rotametrlarning sarf koeffitsiyenta a ni aniqlash analitik usulda topish qiyin bo‘lgan bir qator kattaliklarga bog‘liq. Shuning uchun, har bir rotametr tajriba yo‘li bilan darajalanadi. Sarf tenglamasiga kirgan barcha kattaliklar darajalanish shartlariga muvofiq bo‘lgandagina shkalaning bu tarzda darajalanishi aniq bo‘ladi.

Laboratoriya va sanoatda shisha (sarfni joyida o‘lchaydigan) va metalldan yasalgan (ko‘rsatishlarni masofaga uzatadigan) rotametrlar chiqariladi.

22.2-rasmda shisha naychali rotametrning tuzilish sxemasi ko‘satilgan. Bu asbob korpus 5 ga ustunlar 4 yordamida o‘rnatilgan konussimon shisha naycha 2 dan iborat. Naycha ichida pastdan yuqoriga oqadigan suyuqlik yoki gaz oqimi ta’sirida tik harakat qiluvchi qalqovich 1 bor. Acbobning shkalasi 3 bevosita naycha ustiga (chizish yo‘li bilan) darajalanadi. Hisoblashlar qalqovichning ustki gorizontal tekisligi bo‘yicha olib boriladi.



22.3 – rasm. Ko‘rsatishlarni masofaga elektr differensial – transformator yordamida uzatadigan rotametr sxemasi

transfornatorli asbob tarkibida ta’siridagi muhit sarfini o‘lchash uchun ($6,27 \text{ mPa}$) chiqariladi. Bu asboblar kattaroq ortiqcha bosimlargaham mo‘ljallab chiqariladi. Bundan tashqari, o‘zarmas $0...5 \text{ mA}$ tokli chiqish signali bilan ishlaydigan rotametrlar ham mavjud. Ularning suv bo‘yicha o‘lchash chegarasi 16000 l/soat . Asosiy xatolik $\pm 1,5\%$.

Portlash va yong‘in xavfi bor joylarda ko‘rsatishlarni masofaga pnevmatik uzatadigan rotametrlar ishlatiladi. Bunday rotametrning prinsipial sxemasi 44.4-rasmida ko‘rsatilgan. Bu rotametrning o‘lchash qismi konussimon qalqovich 1, diafragma 2 va po‘latdan ishlangan silindrik quvur 3 dan iborat. Qalqovich konussimon quvur ichida harakat qiluvchi rotametr turlari ham mavjud. Shtok 4 ga ikkita silindrik magnit 5 biriktirilgan. Bu magnitlar bir-biriga bir xil ishorali qutblari bilan qaratilgan. Magnitlar qalqovich bilan birga naycha 6 ichida siljiydi. Naycha esa magnitmas materialdan tayyorlanadi. Tashqaridan naycha pishang 8 ga o‘rnatilgan magnit 7 bilan o‘ralgan.

Silindrik magnitlar 5 bilan tashqi magnit 7 magnitli mufta hosil qiladi. Qalqovichning magnit mufta va pishang 8 yordamida harakatlanishi o‘lchanayotgan surʼ miqdorini shkala 10 da joylashgan ko‘rsatuvchi strelka 9 ga uzatadi. Masofaga pnevmatik uzatish mexanizmi kompensatsiya sxemasi asosida ishlaydigan o‘zgartgichdal iborat. O‘lchash tizimidagi tebranishlarni kamaytirish uchun


Konussimon naychali shisha rotatametrlar suv bo‘yicha 3000 l/soat va havo bo‘yicha $40 \text{ m}^3/\text{soat}$ o‘lchov chegarasiga; $0,6 \text{ mPa}$ (6 kgk/sm^2) gacha ish bosimiga mo‘ljallangan. Asosiy xatolik $\pm 2,5\%$.

22.3-rasmida ko‘rsatishlarni masofaga elektr differensial-transformator orqali uzatadigan rotametr sxemasi keltirilgan. Rotametrning o‘lchash qismi diafragma 2 va silindrik metall korpus 1 dan iborat.

Diafragma 2 teshigida shtok 4 ga bikr qilib o‘rnatilgan konussimon qalqovich 3 harakat qiladi. Shtokning ustki qismida differensial transformatorli o‘zgartgichning o‘zagi 5 o‘rnatilgan. O‘zak naycha 6 ichida joylashgan, naycha tashqarisida esa o‘zgartgichning g‘altagi 7 bor.

Shkalasiz rotametlar ko‘rsatuvchi yoki qayd qiluvchi ikkilamchi differensial-islataliladi. Rotametrlar ortiqcha ish bosimi 1,5...2,5 mPa. Bu asboblar kattaroq ortiqcha bosimlargaham mo‘ljallab chiqariladi. Bundan tashqari, o‘zarmas $0...5 \text{ mA}$ tokli chiqish signali bilan ishlaydigan rotametrlar ham mavjud. Ularning suv bo‘yicha o‘lchash chegarasi 16000 l/soat . Asosiy xatolik $\pm 1,5\%$.

dempferlovchi qurilma 28 ishlataladi. Pnevmo uzatishli rotametrarning seriyali ishlanadigan rusumlari 6,27 mPa ish bosimiga mo‘ljallangan.




22.4 – rasm. Ko‘rsatishlarni masofaga pnevmatik uzatadigan rotametr sxemasi.

Bu asboblar bilan (suv bo‘yicha $16 \text{ m}^3/\text{soat}$) gacha sarflar o‘lchanadi. Asosiy xatolik $\pm 1,5\%$ dan oshmaydi.

2. Sath o‘zgarishiga asoslanib ishlaydigan sarf o‘lchagichlar.

O‘zgaruvchan sathli sarf o‘lchagichlarning ishlash prinsipi suyuqlikning idish tubidagi yoki uning yon devorlaridagi teshikdan erkin oqib chiqishidagi sath balandligini o‘lchashga asoslangan. Bu asboblar kimyo va boshqa sanoatlarda juda agressiv suyuqliklar sarfini o‘lchashda, shuningdek, gaz bilan aralashgan pulslanuvchi oqim va suyukliklar sarfini o‘lchashda ishlataladi. O‘zgaruvchan sathli sarf o‘lchagichlar barcha hollarda suyuqlik sarfnni atmosfera bosimida o‘lchaydi, shuning uchun, bu asboblarning ishlatilishi cheklangan.

O‘zgaruvchan sathli sarf o‘lchagichlar tarkibiga qabul qiluvchi sig‘im (idish) va suyuqlik sath balandligini o‘lchaydigan asbob kiradi. Sath balandligi o‘lchagichi sifatida istalgan sath balandligini o‘lchash asbobi ishlatilishi mumkin. Qabul qiluvchi sig‘im sifatida esa dumaloq (diafragma) yoki tirqish teshikli silindrik yoxud to‘rtburchak idish xizmat qiladi. Bunday idishlardagi suyuqlik sarfi uning sath balandligi bo‘yicha aniqlanadi. Diafragma idish tagida yoki uning yon devorlarida joylashishi mumkin, lekin suyuqlik sathi u oqib chiqadigan teshikdan yuqorida bo‘lishi lozim. Tirqishning teshiklari idishning faqat yon devorlarida joylashgan bo‘lishi kerak, bu holda idishdagi suyuqlik sathi teshikning ustki chetidan baland bo‘lmasligi lozim.



22.5 – rasm. Suyuqlik oqib chiqadigan tirkish teshikli sarf o‘lchagich.

22.5-rasmda ko‘rsatilgan sarf o‘lchagich ikki shtutserli to‘rt-burchak idish 2 dan iborat. Shtutserlardan biri idishning yonida joylashgan bo‘lib, suyuqliknini kiritish uchun, ikkinchisy esa pastda joylashgan bo‘lib, suyuqliknining oqib chiqishi uchun xizmat qiladi. Idish ichki tomonidan to‘sinq bilan bo‘lingan, bu to‘sinqqa profillangan teshikli shchit germetik ravishda mahkamlangan. Idishdagi suyuqlik oqib chiqadigan tirkish oldiga muhofazalovchi g‘ilofli pyezometrik naycha 1 cho‘ktiriladi. Haydalgan havo miqdori nazorat stakanchasi 4 yordamida tekshiriladi. Havo bosimi reduktor 6 orqali o‘zgarmas qilib saqlanib turiladi va manometr 5 bilan o‘lchanadi. Filtr 7 havoni tozalaydi. Pyezomstrik naychadagi bosim tirkish oldidagi suyuqlik ustunining zinchligi va balandligi bilan, demak, suyuqliknining massaviy sarfiga bog‘liq. Pyezometrik naychadagi gidrodinamik bosimning qiymati difmanometr 3 bilan o‘lchanadi. 4.5-rasmda keltirilgan sarf o‘lchagichning xususiyatlaridan biri ikkilamchi asbob shkalasining bo‘linmalari tengligidir.

Tirkishli sarf o‘lchagichda suyuqliknining hajmiy sarfi quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$Q_x = 4,43 \cdot a \cdot S_0 \sqrt{L} \quad (22.11)$$

bu yerda, a – sarf koeffitsiyenti; S₀ – tirkishning yuzasi; L – tirkishdagi suyuqliknining balandligi.

Tirkishli sarf o‘lchagichning sarf koeffitsiyenti tirkishning geometrik shakliga, ayniqsa kirish qismidagi qirraning o‘tkirligiga bog‘liq. Taqrifiy hisobda sarf koeffitsiyenti *a*ning qiymatini 0,6 ga teng deb qabul qilinadi. Sarf koeffitsiyentining aniq qiymati asbobning o‘zini darajalashda aniqlanadi.

Tirkishli sarf o‘lchagichlarda bosim difmanometr orqali o‘lchanadi. Sarf o‘lchagich bilan difmanometr o‘rtasidagi pnevmatik nayning uzunligi 35 m dan, difmanometr va ikkilamchi asboblarni ulovchi nayning uzunligi esa 300 metrdan oshmasligi kerak. O‘lhash chegarasi 10...50 m³/soat bo‘lgan qurilmaning asosiy xatosi ±3,5%.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Bosimlar farqlari o‘zgarmas bo‘lgan sarf o‘lchagichlar.
2. Qalqovichli rotametr sxemasi
3. Ko‘rsatishlarni masofaga elektr differensial – transformator yordamida uzatadigan rotametr sxemasi
4. Sath o‘zgarishiga asoslanib ishlaydigan sarf o‘lchagichlar.
5. Suyuqlik oqib chiqadigan tirqish teshikli sarf o‘lchagich.

23-MAVZU.ELEKTROMAGNIT VA ISSIQLIK SARF O'LCHAGICHLARI.

Reja

1.Elektromagnit sarf o'lchagichlari.

2.Issiqlik sarf o'lchagichlari.

1. Elektromagnit sarf o'lchagichlari.

Elektromagnit (induksion) sarf o'lchagichlarning ishlash prinsipitashqi magnit maydoni ta'sirida elektr tokini o'tkazuvchi suyuqlik oqimida hosil bo'lgan EYUQ ni o'lhashga asoslangan. Induksion sarf o'lchagichning sxemasi 23.1-rasmda ko'rsatilgan.

Magnitning N va S qutblari orasida magnit maydoni kuch chiziqlari yo'nalishiga perpendikulyar ravishda suyuqlik quvuri 1 o'tadi. Quvurning magnit maydonidan o'tadigan qismi nomagnit material (ftoroplast, ebonit va boshqalar) dan tayyorlanadi. Quvur devorlarida bir-biriga diametral qarama-qarshi yo'nalgan o'lhash eletkrodlari 2 o'rnatilgan. Magnit maydoni ta'sirida suyuqlikdagi ionlar harakatga keladi va o'z zaryadlarini o'lhash elektrodlariga berib, ularda EYK hosil qiladi. Oqim tezligiga mutanosib, EYK ning qiymati, magnit maydoni o'zgarmas bo'lganda, elektromagnit induksiyasining asosiy tenglamasi orqali aniqlanadn:

$$E = B \cdot D \cdot v_{o'rt} \quad (23.1)$$


bu yerda, B — magnit qutblari oraligida hosil bo'lgan elektr magnit induksiya, Tl ; D — quvurning ichki diametri (elektrodlar orasidagi masofa), m ; $v_{o'rt}$ — oqimnig o'rtacha tezligi, m/s .

Tezlikni Q hajmiy sarf orqali ifodalasak

$$E = \frac{4B}{\pi D} Q \quad (23.2)$$

Bu ifodadan o'zgarmas magnit maydonida EYK ning qiymati sarfga to'g'ri mutanosib ekanligi kelib chiqadi. Induksion sarf o'lchagichlar elektr o'tkazish qobiliyati $10^{-3} \dots 10^{-5} \text{ sm/m}$ dan kam bo'limgan suyuqliklarda ishlataladi.

O'zgarmas magnit maydonga ega bo'lgan induksion sarf o'lchagichlarning asosiy kamchilgi — magnit elektrodlarida qutblanish va galvanik EYKning paydo bo'lishidadir. Bu kamchiliklar harakatdagi suyuqlikda magnit maydon tomonidan induksiyalangan EYUQ ni to'g'ri o'lhashga yo'l qo'ymaydi yoki qiyinlashtiradi. Shuning uchun, o'zgarmas magnit maydoniga ega bo'lgan sarf o'lchagichlar suyuq metallar, suyuqlikning pulslanuvchi oqimi sarfini o'lhashda va



23.1-rasm.Elektromagnit
sarf o'lchagich sxemasi


qutblanish o‘z ta’sirini ko‘rsatishga ulgurmaydigan qisqa vaqtli o‘lchashlarda ishlatiladi. Hozir induksion sarf o‘lchagichlarning ko‘pchiligidagi o‘zgaruvchan magnit maydonidan foydalilanadi. Agar magnit maydon τ vaqtdafchastota bilan o‘zgarsa, EYK quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$E = \frac{4 \cdot Q \cdot B_{\max}}{\pi \cdot D} \cdot \sin 2\pi \cdot f\tau \quad (23.3)$$

bu yerda,

$$B_{\max} = \frac{B}{\sin 2\pi \cdot f\tau} \text{ — induksiyaning amplituda qiymati.}$$

O‘zgaruvchan magnit maydonida elekrokimyoiy jarayonlar o‘zgarmas maydonga qaraganda kamroq ta’sir ko‘rsatadi. O‘zgaruvchan magnit maydonli induksion sarf o‘lchagichning prinsipial sxemasi 23.2-rasmida ko‘rsatilgan. Chizmada quyidagi belgilari qabul qilingan: SBEO‘ — o‘zgaruvchan magnit maydonli sarf o‘lchagichning birlamchi elektromagnit o‘zgartgichi; Magnit maydon elektromagnit 4 yordamida hosil bo‘ladi; OK — oraliqdagi o‘lhash kuchaytirgichi 0...5 mA o‘gzarmas tok chiqish signaliga ega bo‘lgan o‘zgartgich; O‘A — o‘lchov asbobi, integrator va hokazo; R — qarshilik.



23.2 – rasm. O‘zgaruvchan magnit maydonli induksion sarf o‘lchagichning sxemasi.

Quvur 1 ning nomagnit qismi ichida elektromagnit 4 yordamida teng bo‘linmali магнит майдон ҳосил бўлади. Suyuqlikda magnit maydoni ta’sirida hosil bo‘lgan EYK suyuqlik capfiga to‘g‘ri mutanosib bo‘lib, elektrodlar 2 va 3 orqali oraliqdagi o‘lhash kuchaytirgichiga uzatiladi, bu yerda, n sarfga mutanosib kuchlangan signal chiqadi. Kuchlangan signal sarf birligida darajalangan o‘lhash asbobiga keladi. Unifikatsiyalashgan elektr chiqish signalining (0...5mA) mavjudligi ikkilamchi nazorat asboblarini qo‘llashga imkon beradi.

Induksion sarf o‘lchagichlar bir qator afzalliklarga ega. Bular inersion emas, bu hol tez o‘zgaruvchan sarflarni o‘lchashda va ularni avtomatik rostlash tizimlarida ishlatishda juda muhim. O‘lhash natijalariga suyuqlikdagi zarrachalar va gaz pufakchalari ta’sir qilmaydi. Sarf o‘lchagichning ko‘rsatishlari o‘lchanayotgan suyuqlik xususiyatlariga (qovushoqlik, zichlik) va oqim xarakteriga (laminar, turbulent) bog‘liq emas.

Elektromagnit sarf o'lchagichlarning kamchiliklariga o'lchanayotgan muhit elektr o'tkazuvchanligi qiyamatining minimalligiga qo'yilgan talabni kiritish lozim, bu ularni qo'llanish doirasini cheklaydi. O'lchash sxemasining murakkabligi.

Induksion sarf o'lchagichlar 1...2500 m³/soat va undan katta chegarada diametri 3...1000 mm va undan katta quvurlarda, suyuqlikning chiziqli tezligi 0,6...10 m/s gacha bo'lganda, sarf o'lchashlarni ta'minlay oladi. Asboblarning aniqlik sinfi 0,6; 1; 1,5; 2; 2,5.

2. Issiqlik sarf o'lchagichlari.

Issiqlik (kalorimetrik) sarf o'lchagichlarning ishlash prinsipi suyuqlik yoki gaz oqimining yordamchi energiya manbai yordamida qizdirilishiga asoslangan. Bu energiya manbai oqim tezligi va qizdiruvchi qurilmalardagi issiqlik sarfiga bog'lik bo'lgan haroratlar farqini vujudga keltiradi. Agar okimning atrof - muhitga bergen issiqligini e'tiborga olmasak qizdiruvchi asbob sarflangan va oqimga uzatilgan issiqlik o'rtasidagi issiqlik balansi tenglamasi quiidagicha bo'ladi:

$$g_t = K \cdot Q_m \cdot C_p \cdot \Delta t \quad (23.4)$$

bu yerda, g_t - qizdirirgichning suyuqlik yoki gazga bergen issiqlik miqdori, Vt ; K - quvur kesimi bo'yicha haroratning notekis tarqalishiga tuzatish koeffitsiyenti; Q_m - muhitning massa sarfi, kg/s; C_p - muhitning o'zgarmas bosimdagagi solishtirma issiqlik sig'imi, J/(kg k); Δt -oqim haroratining qizdirishdan avvalgi va keyingi o'rtacha qiyamatining farqi, 0K .

Kalorimetrik sarf o'lchagichlarda oqimga issiqlik, odatda, elektr qizdirgich orqali beriladi. Bu holda


$$g_t = 0.24 \cdot I^2 \cdot R \quad (23.5)$$

(23.5) va (23.6) ifodalar asosida massa sarfni topamiz:

$$Q_m = \frac{0.24 \cdot I^2 \cdot R}{K \cdot C_p \cdot \Delta t} \quad (23.6)$$

Kalorimetrik sarf o'lchagichlar ikki guruhga bo'linadi. Ulardan birinchesida sarf qizdirgich iste'mol qilgan quvvat miqdoridan aniqlanadi. Bu quvvat o'zgarmas

haroratlar farqi Δt ni ta'minlaydi. Ikkinci guruhdagi kalorimetrik sarf o'lchagichlar sarf qizitgichga berilgan o'zgarmas quvvatdagi Δt haroratlar farqidan aniqlanadi. Haroratlar farqi, odatda, termojuftlar yoki qarshilik termometrlari orqali o'lchanadi.



23.3 – rasm. Kalorimetrik sarf o'lchagich sxemasi

Qarshilik termometrlarini bir meyorli oqim kesimini qoplaydigan to‘r shaklida tayyorlab, kesim bo‘yicha o‘rtacha haroratni o‘lhash mumkin. O‘lchanayotgan muhit odatda, 1...3⁰Cga qizdiriladi, shuning uchun, sarf o‘lchangan paytdagi iste’mol qilingan quvvat katta bo‘lmaydi. Modda sarfini o‘lhashda, ko‘pincha, ikkinchi guruh sarf o‘lchagichlari ishlatiladi.

23.3-rasmda ikkinchi guruh sarf o‘lchagichning prinsipial sxemasi tasvirlangan. Sarf o‘lchagichga ketma-ket ulangan ikkita qarshilik termometrlara 1 va 2 o‘rnatalgan.

Termometrlarning ketma-ket ulanishi ulardagi tokning tengligini ta’minlaydi. Bu hol termometrlarni qizitgich 3 dan avvalgi va undan keyingi haroratlar farqi bo‘yicha darajalashga imkon beradi. Qarshilik termometrlarining ikki tirsagi R₁va R₂doimiy qarshilikdan iborat bo‘lgan ko‘prik tirsaklariga ulanadi.

Kalorimetrik sarf o‘lchagichlarning afzalliklari — yuqori aniqlik sinfiga ega (xatosi ±0,5...1%); o‘lhash diapazoni katta (10:1); pulslanuvchi va kichik sarflarni o‘lhash imkonи bor. Bu asboblarning kamchiligi — berilgan haroratlar farqi va oqimni isitish uchun elektr quvvatining doimiyligini avtomatik ravishda saqlash murakkab. Kalorimetrik sarf o‘lchagichlar asosan gazlar sarfini o‘lhash uchun ishlatiladi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Elektromagnit sarf o‘lchagichlari.
2. Elektromagnit sarf o‘lchagich sxemasi.
3. Issiqlik sarf o‘lchagichlari.
4. O‘zgaruvchan magnit maydonli induksion sarf o‘lchagichning sxemasi.
5. Kalorimetrik sarf o‘lchagich sxemasi.

24-MAVZU.SATH O'LCHASH TIZIMLARI.

Reja

1.Sath o'lhash to'g'risida umumiyl tushunchalar.

2.Sath o'lhashning vizual vositalari.

1. Sath o'lhash to'g'risida umumiyl tushunchalar.

Sath deb texnologik apparatning ishchi muhit – suyuqlik yoki sochiluvchan jism bilan to'ldirish balandligiga aytildi.

Ishchi muhit sathi texnologik parametr hisoblanadi, u haqdagi axborot texnologik apparatning ish rejimini nazorat qilish uchun, ayrim hollarda esa ishlab chiqarish jarayonini boshqarish uchun zarur. Sathni o'lhash vositalari sath o'lchagichlari deb ataladi.

Suyuqlik va sochiluvchan moddalar sathini o'lhash texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Sathni o'lhash moddaning idishdagi miqdorini aniqlash va texnologik jarayonda ishtiroy etayotgan ishlab chiqarish uskunasida sath holatini nazorat qilishdan iborat.

Ishlash xarakteri jihatidan sathni o'lchagichlar uzluksiz va uzlukli (releli) bo'ladi. Releli sath o'lchagichlar moddaning sathi ma'lum balandlikka yetganda ishlay boshlaydi, ular signalizatsiya maqsadida ishlatiladi va sath signalizatori deyiladi.

Bu asboblar ishlash prinsipi va tuzilishi jihatidan bir biridan farq qiladi. Masalan, suyuqlik sathni o'lhashga mo'ljallangan asboblarning ko'pi sochiluvchan moddalar sathini o'lhash uchun yaroqsiz, usti ochiq (atmosfera bosim) idishlarda ishlatiladigan asboblar esa yuqori bosimda ishlaydigan idishlar uchun yaroqsizdir va hokazo.

Sathni nazorat qilish asboblari shkalalni va shkalasiz bo'ladi. Shkalasiz asboblar, odatda, ikkilamchi asboblar bilan birga ishlaydi, yoki sathning chegarasi haqida mustaqil signal beradi.

24.1 – jadvalda o'lhash diapazoniga ko'ra sath o'lchagichlar keltirilgan.

24.1 – jadval


O'lhash diapazoniga ko'ra sath o'lchagichlar

Diapazon	O'lhash chegarasi	Qo'llanish sohasi
Tor	0 – 450 mm	Avtomatik tartibga solish tizimlarida
Keng	0.5 – 20 m	Tavarlarni hisobga olish operatsiyalarini o'tkazish uchun

O‘lchanadigan muhitning xarakteri va ishslash prinsipiga ko‘ra sathni o‘lhash asboblari quyidagi guruhlarga bo‘linadi: ko‘rsatish oynasi; qalqovichli; gidrostatik; elektrik (sig‘imli, aktiv qarashliklarning o‘zgarishiga muvofiq va induktivli); radioizotopli; ultratovushli; radioto‘lqinli; termokonduktometri; vaznli va boshqalar. Shularning ayrimlari bilan tanishib chiqamiz.

2. Sath o‘lhashning vizual vositalari.

Shuni alohida ta’kidlash mumkinki, mazkur o‘lhash vositalariga o‘lchov chizg‘ichlari, reykalar, lotli ruletkalar (silindirik sterokenli) va sath o‘lchovchi shishalar (oxirgisi ko‘roq qo‘llaniladi) kiradi. Sathni sath o‘lchovchi shishalar yordamida o‘lhash tutash idishlar qonuniga asoslangan.



24.1 – rasm. Texnologik apparatlarda ko‘rsatkich shishalarni o‘rnatish sxemasi.

Sath o‘lchagich shishanining prinsipial sxemasini ko‘rib chiqamiz (eng keng tarqalgani sababli). Sxema 24.1 – rasmida keltirilgan. Ko‘rsatkich shisha 1 armatura yordamida idishning pastki va ustki qismlari bilan birlashtiriadi. 1 trubkadagi suyuqlik meniskining holatini kuzatib idishdagi suyuqlik sathining holati haqida fikr yuritiladi. Rezervuardagi va shisha trubka (nay) dagi suyuqlik teyaturalari farqiga bog‘liq bo‘lgan qo‘sishimcha xatolikni bartaraf etish uchun o‘lchashdan avval sath o‘lchagich shishalar yuviladi. Bu vazifani ventil 2 bajaradi. Mexanik mustahkamligi past bo‘lgani sababli sath o‘lchagich shishalarni uzunligi 0.5 m ortiq bo‘lmaydi.

Shuning uchun, rezervuarlarda sathni o‘lhash uchun ular bir – birini to‘ldirib maqsadida bir nechta sath o‘lchagich shishalar o‘rnataladi. Sath o‘lchagich shishalar 3 MPa bosimgacha va 300 °C haroratgacha qo‘llaniladi. Sathni sath o‘lchagich shishalar bilan o‘lhashning absalyut xatosi ±(1 – 2) mm.

Qoida bo‘yicha qayerda inson kuzatiyotgan qurilmalarda qo‘llaniladi. Yana bir qator texnik chegarashlar bor. Sarfo‘lchagich shishalar 3Mpa gacha va 300° gacha haroratlarda qo‘llaniladi.


25-MAVZU.QALQOVICHLI SATH O'LCHASH VOSITALARI. BUYEKLI SATH O'LCHASH VOSITALARI.

Reja

1.Qalqovichli sath o'lchash vositalari.

2.Buyekli sath o'lchash vositalari.

1. Qalqovichli sath o'lchash vositalari.



25.1 – rasm. Qalqovich siljishining sxemasi

Bu asboblar bilan idishdagi suyuqlik sathi o'lchanadi. Asbobning sezgir elementi — qalqovich suyuqlik sirtida qalqib turadi (25.1-rasmida) va suyuqlik sathi balandligidagi o'rni unga ta'sir qiladigan kuchlar muvozanatiga bog'liq bo'ladi. Arximed qonuniga muvofiq, qalqovich og'irligi uning suyuqlikka botgan hajmidagi suyuqlik og'irligiga teng bo'ladi. Undan tashqari, qalqovichni o'rab olgan suyuqlik ustidagi muhit havo bo'lmay, zichligi p_0 ga teng bo'lgan modda bo'lsa, unda qalqovich hajmidagi bu modda og'irligi ham qalqovichni pastga bosadi, uning suyuqlikka

botishini oshiradi. Bu ikki kuchga qarshi yo'nalgan, qalqovichni yuqoriga ko'taradigan kuch F ni quyidagicha hisoblash mumkin:

$$F(x) = \rho_0 \cdot g \cdot V + (\rho - \rho_0) g \int_0^x S(x) dx \quad (25.1)$$

bu yerda, p_0 — suyuqlik ustidagi muhit zichligi; g — og'irlilik kuchi tezlanishi; V — qalqovichning hajmi; ρ — qalqovich botib turgan suyuqlik zichligi; x — qalqovich botgan qismning balandligi; S — qalqovichning ko'ndalang kesim yuzi.

Agar qalqovichning ko'ndalang kesimi S balandligi h bo'yicha o'zgarmas bo'lsa,

$$F = S\rho_0 \cdot g + (\rho - \rho_0)g \cdot S \cdot x \quad (25.2)$$

Suyuqlik ustidagi muhit gaz yoki havo bo'lsa. $p_0 = 0$, y holda

$$F = \rho \cdot g \int_0^x S(x) dx \quad (25.3)$$

Qalqovichning ko'ndalang kesimi o'zgarmas bo'lsa

$$F = \rho \cdot g \cdot S \cdot x \quad (25.4)$$


2. Buyekli sath o'lchash vositalari.

Qalqovichli sath o'lchagichlarda doimiy va davriy cho'kadigan (buykali) qalqovichlar ishlatiladi.

Doimiy cho'kadigan qalqovichni sath o'lchagichlarda qalqovichni yuqoriga ko'taradigan muvozanatlovchi kuch qalqovich og'irligiga teng va o'zgarmas bo'ladi;

$$F=G=\text{Const} \quad (25.5)$$

Bu yerda, n foydalanib, qalqovichning suyuqlikka botgan qismining balandligini topish mumkin



25.2 – rasm. Qalqovichli suyuqlik sathini o'lchash sxemasi

$$x = \frac{G}{S \cdot \rho \cdot g} = \text{Const} \quad (25.6)$$

Bu holda kuchlar muvozanatini ta'minlaydigan qalqovich suyuqlik sathiga muvofiq siljiydi. 25.2- rasmida shu prinsipga asosan ishlaydigan doimiy cho'kadigan qalqovichli sath o'lchagichning oddiy sxemasi ko'rsatilgan. Sanoatda qo'llaniladigan ko'pchilik sath o'lchagichlar shu sxema asosida ishlaydi. Qalqovich 1 roliklar 2 yordamida muvozanatlovchi yuk 3 bilan elastik tros (po'lat sim) orqali bog'langan. Yuk bilan biriktirilgan strelka shkala 4 ga muvofiq suyuqlik sathni ko'rsatib turadi.

Qalqovichli sath o'lchagichlar uchun, 25.2. rasmda trosning taranglik kuchi va roliklardagi ishqalanishni hisobga olgan xolda, «qalqovich-tortuvchi (protivoves)» tizimning muvozanat holati quyidagi tenglama bilan yoziladi:

$$G_F = G_{II} - Sh_1 \rho_c g, \quad (25.7)$$


bu yerda, G_F – qalqovich og'irligiga qarshi og'irlik kuchi (protivoves) va og'irlik kuchi; S – qalqovich yuzasi; h_1 – qalqovich chukkan balandligi; ρ_c – suyuqlik zichligi.

Suyuqliknig sathining oshishi qalqovichning chuqurligini o'zgartiradi va va unga qo'shimcha itaruvchi kuch ta'sir etadi. Yuqorida yozilganlarning natijasida tenglik buziladi va - qalqovich og'irligiga qarshi yuk pastga tushaveradi, toki osilga qalqovich h₁balandlikga teglashguncha.

Bu o'lchagichning asosiy kamchiligi — shkalasining teskariligi va tros og'irligining o'zgarishi hisobga olinmasligi, baland idishlarda hisoblash qiyinligi va hokazo.

Qalqovichli sath o'lchagichlarning turli modifikatsiyalari mavjud. Ular bir-biridan tuzilishi, o'lhash xarakteri (uzluksiz yoki qayd qiluvchi), masofaga uzatish tizimini (pnevmatik, elektr va boshqalar) ishlatish shartlari va boshqa xususiyatlari bilan farq qiladi.

Idishdag'i suyuqlik sathini o'zgarishiga qarab qalovichching siljishini kamaytirish maqsadida chiziqli tavsifga ega bo'lgan davriy cho'kadigan silindrik qalqovichdan foydalanish mumkin.



25.3 – rasm. O'zgaruvchan botishli silindrik qalqovich siljishining sxemasi

Davriy cho'kadigan qalqovichli satx balandligi o'lchagichning ishlash prinsipi qalqovich (buyka) massasining suyuqlikka, cho'kish chuqurligiga qarab o'zgarishiga asoslangan. Bunday sath o'lchagichlarning sezgir elementi og'ir jism (masalan, silindr), ya'ni idish ichida vertikal osilgan va nazorat qilinayotgan suyuqlikka qisman botirilgan (25.3-rasm) qalqovichdan iborat. Qalqovich bikrligi C bo'lgan va qalqovichga ma'lum kuch bilan ta'sir etadigan elastik ilgakka mahkamlangan (25.3-rasmda bunday element prujinadir). Suyuqlik sathini 00 xolatidan h ga orttirilsa, itaruvchi kuch ortadi. Bu buykani xxolatiga ko'tarishga olib keladi, bu yerda, uning ko'tarilishi bilan

cho'kish kamayadi, ya'ni $x < h$. Bu bilan kuch o'zgaradi, shu kuch bilan ilgak buykaga ta'sir qiladi. O'zgarish buykaning cho'kishi $h - x$ ga ortishi natijasida itarish kuchining o'zgarishiga teng:

$$x \cdot C = (h - x) \rho_c \cdot g \cdot F - (h - x) \rho_r \cdot g \cdot F \quad (25.8)$$

bu yerda, C — ilgakning bikrligi; ρ_c , ρ_r — suyuqlik va gazning zichligi; F — qalqovich ko'ndalang kesimining yuzi.

Bunday qalqovichli sath o'lchagich statik tavsifining ifodasini osonlik bilan topish mumkin:

$$x = \frac{h}{1 + \frac{C}{(\rho_c - \rho_r) \cdot g \cdot F}} \quad (25.9)$$


Shunday qilib qalqovichli sath o'lchagichning statik tavsifi chiziqlidir, bu yerda, uning sezgirligi F ni orttirish bilan yoki ilgakning bikrligi S ni kamaytirish bilan orttirilishi mumkin.

(25.9) ifodadan ko‘rinib turibdiki, konkret sath o‘lchagichdan foydalanganda qo‘shimcha xatoliklar ushbu C, F, $\rho_c - \rho_e$ kattaliklarning o‘zgarishi hisobiga paydo bo‘lishi mumkin. Shu kattaliklarning o‘zgarishiga idishdagi harorat va bosimning o‘zgarishi sabab bo‘ladi, bu yerda, $\rho_c - \rho_e$ ayirmaning o‘zgarishidan hosil bo‘ladigan xatolik eng katta bo‘ladi

25.4-rasmda davriy cho‘kadigan qalqovichli sath o‘lchagichning sxemasi ko‘rsatilgan. Bu asbob ko‘rsatishlarni pnevmatik usulda masofaga uzatadi. Qalqovich 1 torsionli naycha 3 uchiga o‘rnatilgan richag 2 ga osilgan. Qalqovich o‘z og‘irligi bilan torsionli naycha va uning ichidagi po‘lat sterjen 4 ni buradi, burilish burchagi sath o‘zgarganda qalqovichning o‘zgaradigan og‘irlik kuchiga mutanosib. Qalqovich shunday og‘irlikka egaki, u suyuqlikka batamom cho‘kkanda, qalqib chiqmaydi. Sterjen 4 ning bo‘sh uchida pnevmoqurilma 7 ning zaslonskasi (to‘siq) 5 mahkamlangan. Torsionli naychaning sterjeni burilganda to‘siq soplo 6 ga nisbatan shu burilish burchagiga teng burchakka siljiydi. Pnevmoqurilma 7 to‘siqning burchakli siljishini ikkilamchi asbob 8 orqali o‘lchanadigan bosimning mutanosib o‘zgarishiga aylantiradi. Bosim o‘lchaydigan asbobning shkalasi 8 sath birligida darajalangan.

Suyuqlik sathni masofadan o‘lchash uchun kuch kompensatsiyasi prinsipiiga asoslangan, o‘zgarmas tokning 0—5 va 0—20 mA unifikatsiyalangan chiqish signaliga (UB-E rusumli) yoki 20...100 kPa havo bosimiga mo‘ljallangan (UB-P rusumli) qalqovichli sath o‘lchagichlari qo‘llaniladi va qalqovichli sath o‘lchagichlarining o‘lchov chegarasi ushbu qatordan tanlanadi: 0—0,25; 0,4; 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 va 20 m. Aniqlik sinfi 0,6; 1,0; 1,6 va 2,5 bo‘lishi mumkin. Hisob-kitob operatsiyalari uchun sath o‘lchagichlari asosiy xatoliklari $\pm 1,0$ dan 10,0 mm gacha bo‘ladigan qilib tayyorlanadi.

Agressiv suyuqliklar sathni o‘lchashda qalqovich korroziyaga bardosh materialdan tayyorlanadi.



25.4-rasm.Davriy cho‘kadigan qalqovichli va ko‘rsatishlarni masofaga pnevmatik uzatadigan sath o‘lchagich sxemasi

Qalqovichli sath o‘lchagichlardan katta zichlikka ega bo‘lgan (azot, neon va b.) suyuqlashtirilgan gaz sathini o‘lchashda ham, 32 MPa bosimda va 400°C gacha bo‘lgan haroratda muhitni nazorat qilishda ham foydalilanadi.

Qalqovichli sath o‘lchagichlar ma’lum afzalliklarga ega: qurilma sodda, o‘lchash chegarasi katta, aniqligi yetaricha katta, agressiv muhitlar sathini o‘lchash mumkin, o‘lchashning harorat chegarasi keng. Ularni qo‘llanishni chegaralovchi kamchiliklari: idishda qalqovich borligi, metall ko‘p ketishi, kinematik qismlari borligi sababli yetarli mustahkam emasligi, idishlarda bosim ostida sathni o‘lchash qiyinchiliklari.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Qalqovich siljishining sxemasi.
2. Buyekli sath o‘lchash vositalari.
3. Qalqovichli suyuqlik sathini o‘lchash sxemasi.
4. O‘zgaruvchan botishli silindrik qalqovich siljishining sxemasi.
5. Davriy cho‘kadigan qalqovichli va ko‘rsatishlarni masofaga pnevmatik uzatadigan sath o‘lchagich sxemasi.

26-MAVZU.GIDROSTATIK SATH O'LCHASH VOSITALARI.

Reja

1.Difmanometrik sath o'lchagich.

2.Pezometrik sath o'lchagich.

1. Difmanometrik sath o'lchagich.

Gidrostatik sath o'lchagichlari ochiq idish hamda bosim ostidagi idishlarda turli suyuqliklar (jumladan, agressiv, tez kristallanuvchi va qovushoq moddalar) sathni o'lchashda ishlatiladi. Gidrostatik sath o'lchagichlarda suyuqlik sathni o'lchash suyuqlik ustuni hosil qiladigan bosimni o'lchash bilan amalga oshiriladi, ya'ni

$$P = H \cdot \rho \cdot g, \quad (26.1)$$


bu yerda P — suyuqlik ustuni hosil qilgan bosim, Pa; H — suyuqlik sathi; m; p — suyuqlik zichligi, kg/m³; g — og'irlilik kuchi tezlanishi, m/s².

(26.1) tenglama bosimni o'lchash asosida ishlaydigan sath o'lchagichlari qurish mumkinligini ko'rsatadi.

Suyuqlikning gidrostatik bosimini difmanometr yordamida o'lchaydigan gidrostatik sath o'lchagichlar **difmanometrik sath o'lchagichlar** deb ataladi.

Suyuqlikning gidrostatik bosimini havo bosimiga o'zgartiruvchi gidrostatik sath o'lchagich **pezometrik sath o'lchagich** deb ataladi.

Difmanometr bilan ochiq va yopiq idishlardagi suyuqliklar sathni, ya'ni bosim ostidagi, atmosfera yoki siyraklanish sharoitidagi suyuqliklar sathini o'lchash mumkin. Bunday asboblarning ishlash prinsipi ikki suyuqlik ustunining gidrostatik bosimlar farqini o'lchashga, ya'ni idishdagi suyuqlik sathiga bog'liq bo'lgan o'zgaruvchan suyuqlik ustuni bosimini va solishtirish o'lchovi vazifasini bajaruvchi doimiy ustun bo'yicha bosimlar farqini o'lchashga asoslangan. 26.1-rasmda ochiq idishdagi suyuqlik sathni difmanometr bilan o'lchash sxemasi ko'rsatilgan. 1 difmanometrning ikkala impulsli naychasi nazorat suyuqlik (agar u agressiv bo'lmasa) bilan to'ldiriladi. Difmanometr sezgir elementiga ta'sir etadigan P_1 va P_2 bosimlar farqini o'lchaydi. Shu bosimlar uchun (26.1)



26.1 – rasm.Ochiq idishda suyuqlik sathni difmanometr bilan o'lchash sxemasi

tenglamaga mos ravishda quyidagi ifodalarni yozish mumkin:

$$P_1 = (H + h_1) \cdot \rho_1 \cdot g;$$

$$P_2 = h_2 \cdot \rho_2 \cdot g. \quad (26.2)$$

Shunday qilib, difmanometr idish 2 dagi nazorat qilinadigan suyuqlik sath H orqali ifodalanadigan bosimlar farqini o'chaydi:

$$\Delta P = P_1 - P_2 = (H + h_1) \cdot \rho_1 \cdot g - h_2 \cdot \rho_2 \cdot g. \quad (26.3)$$

Agar ikkala impulsli naychadagi suyuqlik zichligi p_1 va p_2 bir xil bo'lsa va $h_1 = h_2$ bo'lsa, u holda

$$\Delta P = H \cdot \rho \cdot g, \quad (26.4)$$

bu yerda,

$$\rho = \rho_1 = \rho_2.$$

(26.3) va (26.4) lardan ko'rinaradiki, difmanometrik sath o'chagichining ko'rsatishi nazorat qilinayotgan muhitning zichligi o'zgarishi bilan o'zgaradi. Agar impulsli naychalarda ρ_1 va ρ_2 zichliklar ayirmasi mavjud bo'lsa, kursatishlarda ham xatolik paydo bo'ladi (shu xatolikni yo'qotish uchun impulsli naychalar yonma-yon yotqaziladi). Nihoyat, (26.4) ifoda «manfiy» impul'sli naychada (\longleftrightarrow belgi bilan

belgilangan) suyuqlik sathi nazorat qilinayotgan sath H o'zgarishi bilan o'zgarmagan holdagina o'rinli.

Buni ta'minlash uchun shu impulsli naychada muvozanatlashtiruvchi idish 3 o'rnatiladi. Idish va impulsli naycha sath o'chagich shkalasining boshlang'ich belgisi deb qabul qilingan 00 sathigacha suyuqlik bilan to'ldiriladi.

26.2-rasm dabsim ostida (berk idishlarda) suyuqlik sathini difmanometr bilan o'chash sxemasi ko'rsatilgan. Muvozanatlashtiruvchi idish 4 idishning havoli (bug'li) bo'shlig'i 3 ga ulanadi va maksimal sathda o'rnatiladi. Impulsli naycha 2 idishning suyuqlikli bo'shlig'iga bevosita ulanadi. Difmanometr 1 bilan o'chanadigan bosimlar farqi ΔP uchun ifoda difmanometrning musbatli P_1 va manfiyli P_2 kameralarida hosil qilinadigan bosimlar opqali osongina topilishi mumkin:

$$P_1 = (h + h_0) \cdot \rho_1 \cdot g, \quad (26.5)$$

bu yerda, ρ_1 — muvozanatlashtiruvchi idish va impulsli naycha 5 dagi suyuqlik zichligi. P_2 bosim idishdagi zichligi ρ_2 bo'lgan suyuqlik ustunining

gidrostatik bosimi impulsli naycha 2 dagi zichligi ρ_1 bo'lgan suyuklik ustuni h_0 va balandligi h — H va zichligi ρ bo'lgan idishdagi havo (bug') ustuni gidrostatik bosimlari yig'indisidan iborat:

$$P_2 = h_0\rho_1 \cdot g + H\rho_1 g + (h - H)\rho \cdot g. \quad (26.6)$$

Shunday qilib, difmanometrga ta'sir etadigan bosimlar farqi ΔP quyidagi ifoda bilan topiladi:

$$\Delta P = P_1 - P_2 = [h\rho_1 - H\rho_2 - (h - H)\rho] \cdot g = [h(\rho_1 - \rho) - H(\rho_2 - \rho)] \cdot g \quad (26.7)$$

(26.7) ifodadan ko'rinish turibdiki, sath o'lchagich ko'rsatishi h ning joriy qiymatigagina emas, suyuqlik zichligiga ρ_1 va bug' zichligi ρ_2 ga ham bog'liq, ular esa o'z navbatida idishdagi muhitning harorati va bosimiga bog'lik. Shuning uchun difmanometr- sath o'lchagichning shkalasini hisoblash idishdagi ishchi bosimi bo'ysha hisoblanadi. Bu yerda,n tashqari, o'lchash natijasiga impulsli naychadagi suyuqlik zichligi ρ_1 ning o'zgarishi ta'sir etadi, chunki bu yerda, balandligi h bo'lgan ustunning va impulsli naycha 5 ning gidrostatik bosimi o'zgardi, shu bilan bir vaqtda P_1 bosim o'zgarmas bo'lib qolishi lozim. Bu atrof muhit harorati yoki idishdagi muhit harorati o'zgarganda sodir bo'ladi.

Sathni difmanometrlar bilan o'lchash usuli qator afzallikkarga ega: sath o'lchagichlar mustahkam, montaj qilish oddiy va ishonchli ishlaydi. Ammo ularda bitta jiddiy kamchilik bor: difmanometrlarning sezgir elementi nazorat qilinuvchi muhitga bevosita tegib turadi. Agressiv muhitlarning sathni o'lchashda bu yo difmanometrlar uchun maxsus materialdan foydalananishni taqozo qiladi yoki difmanometrga aktiv muhit kirib qolishdan, masalan, impuls naychalariga ajratish qurilmalarini ularash, impulsli naychalarni toza suv bilan yuvish va hokazodan saqlaydigan difmanometrlarni ularash sxemalarini qo'llanishni taqozo qiladi.

Bu kamchilikdan gidrostatik sath o'lchagichlardan bir turi — pezometrik sath o'lchagichlar mustasnodir.

2. Pezometrik sath o'lchagich.

Pezometrik sath o'lchagichning principial sxemasi 26.3-rasmda keltirilgan. Bu asboblar zichligi o'zgarmas suyuqlik ustunining bosimini o'lchashga mo'ljallangan. Suyuqlik ustunining bosimi uning balandligiga mutanosib ravishda o'zgaradi. Pezometrik sath o'lchagichlar turli xil: agressiv, agressiv bo'lmagan va qovushqoqligi katta bo'lgan suyuqliklarni ochiq yoki berk idishlardagi suyuqliklar sathini o'lchashda qo'llaniladi. Suyuqlik solingan idishga pezometrik naycha 1 tushiriladi va uning ustki tomoni manometr 4 bilan parallel qilib havo yoki inert gazi manbaiga ulanadi. Unda havoning sarfi drossel 3 bilan cheklanib, rotametr 2 yordamida nazorat qilib turiladi.

Idishdagi suyuqlik sathining berilgan H balandligida pezometrik naychadan suyuqlik orqali chiqadigan havo pufakchalarining har sekundda bittadan chiqishi ta'minlangan bo'lishi kerak.

Suyuqlik sathi ortsa, naychadagi bosim ortadi, undan chiqadigan pufakchalar soni kamayadi, suyuqlik sathi kamaysa, naychadan chiqadigan pufakchalar soni ortadi. Bosimning bunday o'zgarishini manometr 4 o'lchaydi, manometr shkalasi suyuqlik sathiga muvofiq darajalangan bo'ladi.

Suyuqlik sath tizimda barqarorlangan bosim bo'yicha topiladi:

$$P - P_x = H \cdot \rho \cdot g, \quad (26.8)$$

bu yerda, H

$$H = \frac{P - P_x}{\rho \cdot g},$$

bu yerda, P_x — idishda suyuqliklar ustidagi bosim, P — P_x bosim manometr 4 bilan topiladi.

Suyuqlik sathni o'lchashda ma'lum sharoitlarda statik elektr toki paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun tez alangalanuvchi va portlash xavfi bor suyuqliklarni nazorat qilishda inert gaz sifatida karbonat angidrid, azot, tutunli gazlar yoki maxsus pezometrik sath o'lchagichlar ishlatiladi.

Shu turdagи sath o'lchagichlar yer osti idishlarida, yonilg'i ballast va boshqa sisternalarda, aggressiv suyuqliklar va qator boshqa hollarda sathni o'lchash uchun keng qo'llaniladi. Bunday asboblar suyuqlikning doimiy zichligida $\pm 1,5\%$ aniqlik bilan o'lchaydi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Ochiq idishda suyuqlik sathini difmanometr bilan o'lchash sxemasi.
2. Bosim ostida (berk idishda) suyuqlik sathini difmanometr bilan o'lchash sxemasi.
3. Pyezometrik sath o'lchagichning prinsipial sxemasi.

27-MAVZU.SATH O'LCHASHNING ELEKTR VOSITALARI.


Reja

1.Электр сатх ўлчагичлар.

2.Elektr o'tkazuvchanlik.

1.Электр сатх ўлчагичлар.

Elektr sath o'lchagichlarda suyuqlik sathning holati biror elektr signaliga o'zgartiriladi. Elektr sath o'lchagichlar orasida eng ko'p tarqalgani sig'imli va aktiv qarshiliklarning o'zgarishiga muvofiq o'lhashga acoqlangan asboblardir.



27.1 – rasm. Sig'imli sath o'lchagichning sxemasi

Suyuqlik sathining o'zgarishi bilan bog'liq ravishda elektrodlar orasidagi elektr sig'im o'zgarishiga asoslangan asbob **sig'imli sath o'lchagich** deb ataladi. Bunda, suyuqlikning dielektrik xususiyatlari nazorat qilinadi. Suyuqlik sathini sig'imli sath o'lchagich yordamida o'lhashning prinsipial sxemasi 27.1-rasmida ko'rsatilgan. Bu o'lchagich silindrik kondensator va o'lchov asbobidan iborat. Sath o'lchanishi kerak bo'lgan suyuqlik quyilgan idishga izolyatsion material bilan qoplapgan elektrod 2 tushiriladi. Elektrod idish devorlari bilan birqalikda silindrik kondensatorni hosil qiladi, uning sig'imi suyuqlik sathi o'zgarishi bilan o'zgaradi. Sig'imning kattaligi elektron kuchaytirgich 3 orqali kuchaytirilib, signalizator yoki o'lchov asbobi 4 ga uzatiladi.

Sig'imli sath balandlik o'lchagichlarni silindrik va plastinkali turda, shuningdek, qattiq sterjen ko'rinishida chiqariladi.

O'zgartkichning sig'imi ikki qism sig'imi — suyuqlikka botirilgan ϵ_c dielektrik o'tkazuvchanlikli va muhitda joylashgan ϵ_M (havo uchun $\epsilon_M = 1$) dielektrik o'tkazuvchanlikli qismlar sig'imi yig'indisiga teng.

Silindrik o'zgartkichning sig'imi (27.1- rasm, б) quyidagicha ifodalanadi:

$$C = C_h + C_{H-h} = 0.24 \frac{\varepsilon_c \cdot h}{\lg\left(\frac{D}{d}\right)} + 0.24 \frac{\varepsilon_M \cdot (H-h)}{\lg\left(\frac{D}{d}\right)} = 0.24 \cdot \frac{\varepsilon_c \cdot h + \varepsilon_M \cdot (H-h)}{\lg\left(\frac{D}{d}\right)}, \quad (27.1)$$


bu yerda, h — sathning o'lchanayotgan balandligi, sm; H — idish balandligi, sm; D va d — o'zgartkich naychalarining tashqi va ichki diametrlari, sm; C — silindrik o'zgartkichning sig'imi, n Φ .

Agressiv, lekin elektr tokini o'tkazmaydigan suyuqliklar sathini o'lhashda o'zgartkich qoplamlari kimyoviy turg'un qotishmalardan tayyorlanadi yoki har bir qoplama korroziyaga qarshi modda (viniplast yoki ftoroplast) bilan qoplanadi. Bu qoplamaarning dielektrik xususiyatlari hisoblashlarda e'tiborga olinadi. Elektr o'tkazadigan suyuqliklar sathini o'lhashda ham qoplamar izolyatsion modda bilan qoplanadi.

Elektr sig'imi, odatda, rezonans va ko'prik sxemalari yordamida o'lchanadi. Rezonans usulida o'lchanayotgan sig'im induktivlik konturiga parallel ulanadi va rezonans konturini hosil qiladi. Rezonans konturi o'zgartkichning ma'lum boshlang'ich sig'imdagi ta'minlovchi chastota rezonansiga rostlanadi. O'zgartkichning sig'imi nazorat qilinayotgan muhit kerakli sathga erishgan yoki erishmaganligini ko'rsatadi. Bu sig'im o'zgarishi natijasida uning chastotasi o'zgaradi va rezonans buziladi. Bu usul ko'pchilik sig'imli sath signalizatorlarida ishlataladi.

Ko'prik usulida nazorat qilinayotgan sig'im ko'priking bir yelkasiga ulanadi. Sath o'zgarishi bilan sig'im o'zgaradi va ko'prikda nomuvozanat holat vujudga keladi. Nomuvozanatlik signali kuchaytirgich orqali sath birligida darajalangan ko'rsatuvchi elektr asbobiga uzatiladi.

Ko'prikli sxemalar eng sodda hisoblanadi. Sathni oelchash elektron indikator



27.2 – rasm. Sathni elektron indikatori EIU ning prinsipial sxemasi

EIU (27.2-rasm) sxemasi bunga misol bo'la oladn. Ko'prik Tp transformatorning ikkita ikkilamchi chulg'ami I va II o'zgartkichni sig'imi C_np va qo'shimcha kondensator C dan iborat. Ko'prik suyuqlikning nol sathida muvozanatlashgan, bu yerda, kuchaytirgichning kirishi va chiqishida signal nolga teng. Sath ortishi bilan C_np sig'imi ortadi, ko'prik nomuvozanatligi ortadi va kuchaytirgich kirishidagi

kuchlanish ortib boradi. Bu signal kuchaytirgich EK bilan kuchaytiriladi,

unifikatsiyalangan signalga o'zgartiriladi va ikkilamchi asbob O'A bilan o'lchanadi, EIU sath o'lchagichlarining o'lchash chegaralari o'zgartkich turiga bog'liq va 1 dan 20 m gacha o'zgarishi mumkin: yo'l qo'yiladigan asosiy xatoliklar chegarasi 1 dan 2,5% gacha bo'lishi mumkin.

Sig'imli sath o'lchagichlar arzonligi, u bilan ishlashning soddaligi, idishda birlamchi o'zgartkichni o'rnatish qulayligi, harakatlanuvchi elementlarining yo'qligi, haroratlarning (kriogenlidan +200°C gacha) va bosimlarning (6 MPa gacha) yetarli keng oralig'ida foydalanish mumkinligi sababli keng tarqalgan. Ularning kamchiliklariga qovushoq (1 Pas dan ortiq dinamik qovushoqlikkacha), parda hosil qiluvchi, kristallanuvchi va cho'kma hosil qiluvchi suyuqliklarning sathni o'lchashga yaramasligini, shuningdek, suyuqlikning elektr xossalaring o'zgarishiga va birlamchi o'zgartkichni o'lchov asbobi bilan ulaydigan kabel sig'imi o'zgarishiga g'oyat sezgirligini kiritish mumkin.


2.Elektr o'tkazuvchanlik.

Elektr o'tkazuvchanlikka (aktiv qarshiligining o'zgarishiga) asoslangan sath o'lchagichlar elektr o'tkazuvchan suyuqliklar sathni nazorat qilish, signalizatsiya va rostlash uchun xizmat qiladi.

Solishtirma qarshiligi $R_c < 10^6 \text{ Om} \cdot \text{m}$ va dielektrik øetkazuvchanligi $\epsilon_c > 7$ bo'lgan suyuqliklar elektr o'tkazuvchi suyuqlik deyiladi.

27.3-rasmda sath signalizatorining sxemasi ko'rsatilgan. Signalizatorning ishlash prinsipi elektrodlar 4 suyuqlik orqali ulanishi bilan rele chulg'ami 3 dan tok o'tishi va uning kontakti 5 ulanishi bilan signal lampasi CJ yonib, yorug'lik signali berishiga asoslanadi. Elektrodlar 4 ta'minlovchi transformator 2 ning ikkilamchi chulg'amiga elektromagnit rele chulg'ami 3 orqali ulangan. Suyuqlik sathi elektrodlargacha ko'tarilib, ularni ulasa, suyuqliklarning o'tkazuvchanligi tufayli signal lampasi CJ yonadi, aksincha, suyuqlik sathi pastga tushib elektrodlarni uzsa, signal lampasi o'chadi.

Signalizator zanjiridagi kuchlanish o'zgarmas tokda 24V, o'zgaruvchan tokda esa 36 V bo'ladi. Bunday signalizatorlarni qovushoq, kristallanuvchi, qattiq cho'kmalar hosil qiluvchi va elektrodlarga yopishib qoluvchi muhitlarda ishlatib bo'lmaydi.



27.3 – rasm. Sath
signalizatorining sxemasi

Yuqoridagi sath o‘lchagichlardan tashqari yana induktivli sath o‘lchash asboblari mavjud. **Induktiv sath o‘lchagichlarning** ishlash prinsipi bitta g‘altak induktivligi yoki ikki g‘altakning o‘z induksiyasi ularning elektr o‘tkazuvchi suyuqlikka botirilgan chiqurligiga bog‘liqligiga asoslangan.

Ikkala g‘altak induktivligi L_1 va L_2 o‘zgartirilganda ularning o‘z induktivligi tenglamaga mos ravishda o‘zgaradi,

$$M = K \sqrt{L_1 * L_2} \quad (27.2)$$

bu yerda, K — tarqatish oqimi bilan aniqlanadigan aloqa koeffitsiyenti.

Bunday sath o‘lchagichlar yadroviy energetika qurilmalarida suyuq metall tarzidagi issiq eltuvchilar sathini o‘lchashda eng ko‘p tarqalgan.

«Kvant» turidagi diskret induktiv sath o‘lchagichlar chiqarilayapti. Ular harorati 680°C gacha bo‘lgan suyuqlantirilgan metall sathini o‘lchashga mo‘ljallangan.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Sig‘imli sath o‘lchagichning sxemasi.
2. Signalizatorning ishlash prinsipi.
3. Induktiv sath o‘lchagichlarning ishlash prinsipi.


28-29-MAVZU.SATH O'LCHASHNING AKUSTIK, ULTRATOVUSHLI VA RADIOTO'LQINLI SATH O'LCHASH VOSITALARI.

Reja

- 1.Akustiksath o'lchash vositalari.**
- 2.Ultratovushli sath o'lchash vositalari.**
- 3.Radioto'lqinli sath o'lchash vositalari.**

1.Akustiksath o'lchash vositalari.

Radioizotopli sath o'lchagichlarining ishlash prinsipi yutish qobiliyati turlicha bo'lgan ikki muhitdan o'tayotgan nurlarning qayd qilinishi va muxitlarning chegarasi o'zgarishi bilan nurlanish o'zgarishiga asoslangan. Barcha radioizotopli sath o'lchagichlarning asosiy qismlari nurlanish manbai va nurlarni qabul qiluvchilardan iborat. Nurlanish manbai sifatida o'zidanjnurlar chiqaradigan Co^{60} , Cs^{137} , Se^{75} va boshqa moddalar ishlatiladi. Qabul qiluvchi sifatida Geyger-Myuller hisoblagichi, ssintilyatsion hisoblagichlar yoki yarimo'tkazgichli detektorlar ishlatiladi. Detektor chiqishida paydo bo'lgan impulslar elektron kuchaytirgich orqali kuchaytiriladi va sath o'zgarishiga muvofiq elektr signalga aylanadi.



28.1– rasm. Radioizotopli sath o'lchagichning prinsipial sxemasi.

j -nurlanish jadalligini kamaytirish qatlam qalinligiga qarab, quyidagi eksponensial munosabat bilan ifodalanadi:

$$I_x = I_0 \exp(-\mu x), \quad (28.1)$$

bu yerda, I_0 — j -nurlanishning boshlang'ich jadalligi; μ — moddaning tabiatи va uning qatlamи qalinligi x ga bog'liq bo'lgan j -nurlanishning kuchsizlanish koefitsiyenti.


Radioizotopli sath o'lchagichning prinsipial sxemasi 28.1-rasmda ko'rsatilgan. U radioaktiv nurlanish manbai 1, ionlovchi nurlanishni qabul qiladigan

hisoblagich 2, elektr toki manbai 3, qarshilik 4, elektron kuchaytirgich 5 va o‘lhash asbobi 6 dan iborat. Hisoblagich metalldan yasalgan silindr bo‘lib, ichi inert gaz bilan to‘ldirilgan. Silindr markazida undan izolyator bilan ajratilgan metall sim o‘rnatilgan. Silindr devori elektr manbaining manfiy qutbiga, metall sim esa musbat qutbiga ulangan. Silindr inert gaz bilan to‘ldirilgan bo‘lgani uchun hisoblagich zanjirida tok bo‘lmaydi. Hisoblagichga radioaktiv nur ta’sir etib, undagi inert gaz ionlanishi boshlangandagina hisoblagich 2 va qarshilik 4 zanjirida tok hosil bo‘ladi. Bu tok miqdori inert gazning ionlanish darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Gazning ionlanishi esa radioaktiv nurlanish manbai bilan hisoblagich orasiga o‘rnatilgan idish ichidagi suyuqlikning yoki sochiluvchi moddaning balandligiga bog‘liq ravishda o‘zgaradi. Idishdagi suyuqlik balandligi nur yo‘lini to‘la berkitsa, rezistordan o‘tadigan tok nolga yakin bo‘ladi, nur yo‘li ochilishi bilan, ya’ni suyuqlik balandligi pasayishi bilan rezistor zanjirida tok orta boshlaydi. Idish ichidagi suyuqlik balandligi ana shu rezistordagi kuchlanish U miqdori bilan o‘lchanadi. Buning uchun rezistordagi kuchlanish miqdori oldin elektron kuchaytirgich 5 yordamida kuchaytiriladi, so‘ngra esa o‘lchov asbobi 6 ga uzatiladi.

Radioizotopli sath o‘lchagichlar boshqa asboblarga nisbatan universaldir. Bu asboblar sath o‘lhashni nazorat qilishni diskret va uzlusiz ravishda amalga oshiradi; ular ochiq va berk idishlardagi suyuq hamda sochiluvchan moddalar sathini o‘lhash uchun ishlatilishi mumkin, o‘lchanayotgan muhit bilan asbob orasida hech qanday mexanik bog‘lanish bo‘limgani sababli agressiv suyuq va sochiluvchi moddalarning balandligini o‘lhash mumkin. Asboblar ko‘rsatishining aniqligi va stabilligi muhit holatining (harorat, namlik, elektr o‘tkazuvchanlik, zichlik va boshqa fizik xossalarning) o‘zgarishiga bog‘liq emas. Barcha radioizotopli asboblarning umumiyligi kamchiligi radioaktiv nurlarning tirik organizmga zararli ta’siridir. Asboblarning xatosi $\pm 0,5$ — 1% dan oshmaydi. Bular asosan boshqa turdagи asboblarni ishlatish mumkin bo‘limgan hollardagina qo‘llaniladi.

2.Ultratovushli sath o‘lhash vositalari.

Hozirgi paytda sanoatda ultratovushli sath o‘lchagichlari keng tarqalmoqda. Bu asboblar boshqa asboblarga nisbatan kontaktsizlik, yuqori aniqlik, kichik inersionlik, katta chegarada va agressiv suyuqliklarda ishlatilishi kabi bir qator muhim afzallikkarga ega. Ammo o‘lhash sxemalarining murakkabligi, shuningdek, yetarli darajada ishonchli bo‘limgani sababli, bu asboblar boshqa qurilmalardan foydalanish mumkin bo‘limgandagina ishlatiladi.



28.2 – rasm. Ultratovushli sath o‘lchagichning sxemasi.

Ultratovushli sath o‘lchagichlarining ishlash prinsipi suyuqlik, gaz (havo) chegarasidan tovush to‘lqinlarining qaytish prinsipiga asoslangan. Ultratovush impulsining havo va o‘lchanayotgan muhit (suyuqlik) chegarasi sirtidan qaytish kattaliklari akustik qarshilikning keskin farqi natijasida sodir bo‘ladi. 28.2-rasmda ultratovushli sath badandligi o‘lchagichning struktura sxemasi ko‘rsatilgan.

Impuls ultratovushli tebranishlar generatori 1 dan nurlatgich 2 orqali sathi o‘lchanayotgan sig‘imga uzatiladi. ultratovush go‘lqinlar o‘lchanayotgan muhitda tarqaladi va suyuqlik-havo chegarasidan qaytadi. Qaytgan to‘lqinlar muhitdan teskari yo‘nalishda o‘tadi, nurlatgich 2 ga o‘xshash ultratovush tebranishlar qabul qilgichi 3 ga keladi, u yerdan ultratovushli impuls kuchaytirgich 4, vaqt oralig‘ini hisoblaydigan qurilma 5 va o‘lchash asbobi (potensiometr) 6 ga keladi.

Suyuqlik sathi o‘lchash impulsining yuborilishi va qaytishi orasidagi tvaqt bo‘yicha aniqlanadi, ya’ni

$$\tau = \frac{2H}{C}, \quad (28.2)$$

bu yerda, H — suyuqlik sathi; C — suyuqlikda ultratovushning tarqalish tezligi.

Vaqt o‘lchagichda olinadigan akslangan (qaytgan) signalning kechikish vaqtiga mutanosib bo‘lgan o‘zgarmas kuchlanish shkalasi sath birliklarida darajalangan potensiometrga beriladi. Nurlatgich sifatida bariy titanat, pezokvars, magnitostriksion elementlar ishlataladi. Ko‘pincha ultratovushli tebranishlarni yuboradigan va qabul qiladigan asbob sifatida bir qurilmadan foydalilaniladi. Bu qurilma o‘lchash jarayonining boshida nurlatgich vazifasini bajarib, impuls yuborilganidan so‘ng qabul qilgich sifatida ishlaydi.

Ultratovushli sath o‘lchagichlar 45 mm dan bir necha o‘n metrgacha o‘lchash diapazoniga ega. Ulchanayotgan muhit harorati —50°C dan +200°C gacha yetishi mumkin. Yo‘l qo‘yiladigan asosiy xatolik $\pm 2,5\%$.

3.Radioto‘lqinli sath o‘lchash vositalari.

Suyuq metall sathni o‘lchashda istiqbolli usul — radioto‘lqinli usuldir. Elektromagnit to‘lqinlari tebranish parametrlarining suyuqlik sathiga bog‘liqligiga asoslangan sath **o‘lchagichlar radioto‘lqinli sath o‘lchagichlar** deb ataladi.

Radioto‘lqinli usullarga radiolokatsion, radiointerferension, endovibratorli va rezonansli usullar kiradi.

Radioto‘lqinli sath o‘lchagichlarning ishlashi elektromagnit to‘lqinlarning elektr va magnit xossalari bilan farq qiladigan muhitlarning chegarasidan qaytishi hodisasiga asoslangan.

Elektromagnit to‘lqinlarining tarqalish tezligi v muhitda uning dielektrik ϵ va magnit o‘tkazuvchanligi μ qiymatlari bilan topiladi:


$$v = \frac{C}{\sqrt{\epsilon \cdot \mu}}, \quad (28.3)$$

bu yerda, C — vakuumda yorug‘lik tezligi.

Sath o‘lchagich sxemasi (28.3-rasm) nur tarqatgich 1, elektromagnit energiyasi qabul qilgichi 2 va vaqt oralig‘ini o‘lchash qurilmasi 3 dan iborat. Sath h qiymati nur tarqatgich signalni jo‘natish payti bilan qaytgan signal qabul qilgich 2 ga kelgan payt orasidagi vaqt ni aniqlash yordamida topiladi. Shu kattaliklar ushbu munosabat bilan bog‘langan.

$$\tau = 2(H - h) \frac{\sqrt{\epsilon \cdot \mu}}{C}. \quad (28.4)$$

Odatda, lokatsiya gaz muhiti orqali suyuqlik ustida olib boriladi (agar suyuqlik elektr o‘tkazmaydigan bo‘lsa, lokatsiya prinsip jihatidan suyuqlik orqali ham amalga oshirilishi mumkin). Lokatsiyaning gaz (havo) orqali olib borilishi ma’qulroq, chunki nur tarqatgichlar suyuqlik ta’siriga berilmaydi, bu yerda, n tashqari, gazlarning magnit va dielektrik o‘tkazuvchanligi katta emas va amalda gazning parametrlari o‘zgarishiga va xossalariiga bog‘liq emas. Bu sath o‘lchagich ko‘rsatishlarining amalda suyuqlik xossalariiga bog‘liq emasligini ko‘rsatadi. Bunday sath o‘lchagichlarning kamchiligi kichik vaqt oralig‘ini aniq o‘lchash



28.3 – rasm. Radiolokatsion sath o‘lchagichi sxemasi

qiyingidir, ular nurlanish doirasida turgan boshqa predmetlarga g‘oyat sezgir. Suyuq metallarning sath o‘lchagichlari 200 mm gacha o‘lchash diapazoniga ega, o‘lchashnint asosiy xatoligi $\pm 2\%$.

NAZORAT SAVOLLARI

- 1.Radioizotopli sath o‘lchagichlarining ishlash prinsipi.
- 2.Nurlanish manbai sifati.
- 3.Suyuqlikda ultratovushning tarqalish tezligi.
- 4.Ultratovushli sath o‘lchagichlarining ishlash prinsipi.
- 5.Radioto‘lqinli sath o‘lchash vositalari.

30-MAVZU.MODDALARNING TARKIBINI TAHLIL QILISH VA PARAMETRLARINI O'LCHASH USULLARI VA ASBOBLARI.

Reja

- 1.**Asosiy ma'lumotlar va tasnifi.
- 2.**Gazlarning tarkibini tahlil qilish.
- 3.**Tahlilning konduktometrik usuli.

1. Asosiy ma'lumotlar va tasnifi.

Texnologik jarayonlarni harorat, bosim, sarf va sath kabi parametrlarga ko'ra boshqarish, ko'pincha, talab etilgan sifatdagi mahsulotlar olishga kafolat bera olmaydi. Ko'pgina hollarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning tarkibi va fizik xossalari avtomatik tarzda nazorat qilish zarurati tug'iladi. Texnologik jarayonlar davomida qayta ishlanayotgan moddalarning tarkibi va ularning fizik xossalari o'zgaradi, bu parametrlarni nazorat qilish texnologik jarayonlarning borishi to'g'risida bevosita fikr yuritishga imkon beradi, chunki ular ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatini ifodalaydi, shuning uchun moddalarning tarkibini va fizik xossalari nazorat qilish asosiy masalalardan biridir. Shu munosabat bilan keyingi yillarda analitik asbobsozlikning jadal rivojlanishi sodir bo'lmoqda.

Moddalarning tarkibi va fizik-kimyoviy xossalari haqidagi o'lchov axborotini olish uchun o'lhash vositalarini **analizatorlar** deb atash qabul qilingan. Avtomatik analizatorlar tahlil qilinayotgan muhitning tarkibini emas, balki aniq fizik parametrni o'lchaydi, uning o'zgarishi bu muhitda aniqlanayotgan komponentning miqdoriy-sifatiy o'zgarishlarini ifodalaydi.

Turli xil belgilarni bo'yicha analitik o'lhash vositalarini tasniflash ancha qiyin. O'lhash vositalari tahlil uslubi, tahlil qilinayotgan muhitning xossalari, komponentlar soni, ijro etilishi, chiqish signali, axborotni berish uslubi va hokazolar bo'yicha tasniflanishi mumkin.

Gazlarni avtomatik tahlil qilish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi: namunani oldindan o'zgartirmasdan — termokonduktometrik, termomagnit, absorbitsion optik (infraqizil va ultrabinafsha nur yutiladigan), pnevmatik usullar: namuna oldindan o'zgartiriladigan — elektr-kimyoviy (konduktometrik, kulonometrik, polyagrafik, potensiometrik) termokimyoviy, fotokalorimetrik, alanga-ionlashuv, aerozol-ionlashuv, xromatografik, massaspektrometrik usullar.

Suyuq muhitlarning tarkibini va fizik xossalarni avtomatik nazorat qilishda sanoatda sinov moddasini dastlabki o'zgartirishsiz tahlil qilish uslubi keng tarqaldi: konduktometrik, potensiometrik, polyarografik, dielkometrik, optik (refraktometrik, polarizatsion, turbodimetrik, nefelometrik), to'yingan bug' bosimlari bo'yicha,

radioizotopli, mexanik (zichlik), kinematik (qovushoqlik) va boshqalar, hamda sinov moddasini dastlabki o‘zgartirish bilan — titrometrik.

Namlik miqdorini o‘lhash vositalari alohida guruhga ajratiladi.

2.Gazlarning tarkibini tahlil qilish.

Gaz analizatorlari tekshirilayotgan gaz aralashmasidagi komponent yoki komponentlar yig‘indisi konsentratsiyasi haqida ma’lumot beradigan qurilmalardir. Gaz anlizatorlari sanoatning barcha sohalarida va ilmiy-tadqiqot ishlarida keng ishlataladi. Keyingi yillarda atrof-muhitni muhofaza qilishga katta e’tibor berilayotganligi munosabati bilan sanoat korxonalari chiqindilari tarkibidagi zarari qo‘shilmalar miqdorini, ishlab chiqarish xonalari va atmosferadagi zararli qo‘shilmalar miqdorini nazorat qilishga mo‘ljallangan gaz analizatorlari ishlab chiqarish va ulardan foydalanish keskin kengaydi. Aholi yashaydigan hududlar havosining sifatini nazorat qilish uchun havoni ifloslantiradigan is gazi, azot qo‘shoksid, chang va boshqa shu kabi moddalar konsentratsiyasi o‘lchanadi.

Sanoatda ishlataladigan avtomatik gaz analizatorlarining ko‘pchiligi gaz aralashmalaridagi bitta komponentning konsentratsiyasini o‘lhash uchun mo‘ljallangan. Bu holda gazlarning aralashmalari binar deb qaralib, undagi aniqlanadigan komponent o‘lchanayotgan aralashmaning fizik-kimyoviy xossalariiga ta’sir qiladi, qolgan komponentlar esa, ularning tarkibi va konsentratsiyasidan qat’i nazar, ularning xossalariiga ta’sir qilmaydi va aralashmaning ikkinchi komponenti hisoblanadi. Ko‘p komponentli gaz aralashmalarining tashkil etuvchilarini tahlil qilish uchun mo‘ljallangan gaz analizatorlari ham mavjud.

Gaz analizatorlari ishlash prinsipi (tahlil qilish usuli), tahlil qilinayotgan muhitning xossalari, aniqlanayotgan komponentlar soni, ishlanish turi, chiqish signalini unifikatsiyalash usuli va o‘lhash natijalarini berish usuli kabi belgilariga ko‘ra tasniflanishi mumkin.

Eng oddiy holda namunani o‘zgartirmasdan tahlil qilish mumkin, bu yerda, tahlil qilinayotgan aralashma tarkibi to‘g‘risida o‘lchanayotgan parametrga qarab bevosita xulosa chiqariladi. Tahlil qilishda namunani o‘zgartirish analitik o‘lhash tanlanuvchanligini oshirish imkonini beradi. Namunani o‘zgartirish uchun fizik usullardan ham, kimyoviy usullardan ham foydalanish mumkin. Agar namunaga ta’sir qilish uning fizik xossalariini tubdan o‘zgartirib yuborsa, bunday o‘zgartirish **fizik o‘zgartirish** deb ataladi. Agar namunaga ta’sir qilish uning tarkibining tubdan o‘zgarishiga olib kelsa, u **kimyoviy o‘zgartirish** deb ataladi.

Gaz analizatorlari hajmiga nisbatan %, g/m^3 , mg/l larda darajalanadi. Birinchi birlik ancha qulaydir, chunki gaz aralashmalari komponentlarining foiz hisobidagi miqdori harorat va bosim o‘zgorganida doimiyligicha qoladi.

Gaz analizatorlari tarkibiga datchik va chiqish signallarini o‘lchagichdan tashqari, asbobning normal ishlashini ta’minlovchi bir qancha qurilmalar ham kiradi. Asosiy, yordamchi qurilmalar gaz aralashmasi namunasini tanlovchi, tozalovchi, uzatuvchi va tahlilga tayyorlovchi qurilmalardir.

Gaz analizatorlarining mavjud tasnifi aralashmaning aniqlanadigan komponentlarining konsentratsiyasini o‘lchashga asos qilib olingan fizik-kimviy xossalarga asoslanadi.

Quyida sanoatda keng tarqalgan usullar va asboblar ko‘rib chiqilgan.

3.Tahlilning konduktometrik usuli.

Termokonduktometrik gaz analizatorlarining ishlash prinsipi gaz aralashmasi issiqlik o‘tkazish qobiliyatining tekshirilayotgan komponent konsentratsiyasiga bog‘liqligiga asoslangan. Agar binar aralashmadagi komponentlarning issiqlik o‘tkazuvchanligi har xil bo‘lsa, bu usulni qo‘llash qulay. Ko‘p komponentli gaz aralashmasini tahlil qilishda yuqoridagi usulni qo‘llash mumkin, lekin aniqlanmaydigan komponentlarning issiqlik o‘tkazuvchanligi bir-biridan uncha farq qilmay, aniqlanayotgan komponentning issiqlik o‘tkazuvchanligi ulardan ancha farq qilishi kerak.

Ko‘pchilik gaz aralashmalarining issiqlik o‘tkazuvchanligini quyidagi ifoda bilan aniqlash mumkin:

$$\lambda = \frac{C_1}{100} \lambda_1 + \frac{C_2}{100} \lambda_2 + \frac{C_3}{100} \lambda_3 + \dots + \frac{C_n}{100} \lambda_n , \quad (30.1)$$

bu yerda $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ — issiqlik o‘tkazuvchanligi tegishlicha $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$ bo‘lgan komponentlar mikdori (bu yerda, $C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n = 100\%$ bo‘lishi shart).

Aniqlanmaydigan komponentlarning yig‘indi konsentratsiyasi C_B (30.1) ga ko‘ra mos keladigan issiqlik o‘tkazuvchanligi λ_B bo‘lgan aralashmaning issiqlik o‘tkazuvchanligi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$\lambda = \frac{C_A}{100} \lambda_A + \frac{C_B}{100} \lambda_B , \quad (30.2)$$

bu yerda C_A — issiqlik o‘tkazuvchanligi λ_A bo‘lgan aniqlanadigan komponent miqdori.

$C_B + C_A = 1$ bo‘lganligi uchun aniqlanadigan komponent konsentratsiyasi C_A ning aralashmaning o‘lchanadigan issiqlik o‘tkazuzchanligi λ_A ga bog‘liqligi, aniqlanmaydigan va aniqlanadigan komponentlarning issiqlik o‘tkazuvchanliklari ma’lum bo‘lganida, quydagisi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$C_A = (\lambda - \lambda_B) \cdot (\lambda_A - \lambda_B) . \quad (30.3)$$

Gaz aralashmasining issiqlik o‘tkazuvchanligini o‘lchash uchun tahlil qilinayotgan aralashma bilan to‘ldirilgan kameraga joylashtirilgan qizdiriladigan o‘tkazgichdan foydalilanadi. Agar o‘tkazgichdan kamera devorlariga faqat issiqlik o‘tkazuvchanlik tufayligina issiqlik berilsa, quyidagi ifoda to‘g‘ri bo‘ladi:


$$Q=2\pi \cdot l \cdot \lambda (t_n - t_c) / l_n (D/d), \quad (30.4)$$

bu yerda Q — o‘tkazgich 1 sekundda beradigan issiqlik miqdori; l, d — o‘tkazgichning uzunligi va diametri; D — kamera diametri, λ — gaz aralashmasining issiqlik o‘tkazuvchanligi; t_n, t_c — o‘tkazgich va kamera devorlarining harorati.

O‘tkazgich beradigan issiqlik Q va kamera devorlarining atrof-muhit haroratiga bog‘liq bo‘lgan harorati t_c o‘zgarmas bo‘lganida gaz aralashmasining issiqlik o‘tkazuvchanligi o‘tkazgichning haroratini, binobarin, uning o‘tkazuvchanligini bir xil qiymatda aniqlaydi. O‘tkazgich sifatida elektr qarshiligining harorat koeffitsiyenti yuqori va kimyoviy jihatdan chidamli metall simdan foydalaniladi; platina ko‘proq, volfram, nikel, tantal kamroq ishlatiladi.

Termokonduktometrik gaz analizatorlarining o‘lchash elementlari o‘zi qiziydigan qarshilik termometri rejimida ishlaydigan, platina tola joylashgan kamera shaklidagi o‘zgartkichdan iborat. Gaz aralashmasi tarkibining o‘zgarishi uning issiqlik o‘tkazish qobiliyatini o‘zgartiradi, natijada qizigan tola va gaz aralashmasi o‘rtasida o‘zaro issiqlik almashuvining jadalligi ham o‘zgaradi. Tolaning elektr qarshiligi tekshirilayotgan komponent konsentratsiyasini bildiradi.

Bu turdagi sanoat gaz analizatorlarida o‘lchashning differensial usuli qo‘llaniladi, bu yerda, tekshirilayotgan va namuna gaz aralashmalarining issiqlik o‘tkazuvchanligi ishlovchi va solishtirma kameralar yordamida solishtiriladi. Ishlovchi kamera oqib o‘tadigan qilib ishlanadi, solishtirma kamera esa tarkibiga konsentratsiyasi o‘lchashning pastki, o‘rtalma va yuqorigi chegarasiga mos keladigan o‘lchanayotgan komponent kirgan gaz aralashmasi bilan to‘ldiriladi.



30.1 – rasm. Termokonduktometrik gaz tahlilatorri.


O‘lchash sxemalari bevosita hisoblash yoki avtomatik muvozanatlash prinsipiga ko‘ra quriladi. 30.1-rasmida ko‘rsatilgan termokonduktometrik gaz analizatori konsentratsiyani muvozanatlashgan ko‘prik yordamida o‘lchaydi. Doimiy sarfga ega bo‘lgan tekshirilayotgan gaz aralashmasi R_t 1 ishlovchi kameralarga keladi. Ko‘prikning qolgan yelkasiga etalon aralashmali R_t 2 yordamchi kameralar ulangan. Sezgir elementning tolalari ko‘prik sxemasining ta’minalash toki (STM — stabillashgan ta’minlovchi manba) hisobiga qiziydi. Ko‘prik sxemasi R_3

reostat orqali sozlanadi. Bu turdagи sanoat gaz analizatorining o‘lchash asboblari

standart avtomatik kompensator asosida bajariladi. Termokonduktometrik gaz analizatorlarida xato, asosan, quyidagi sabablarga ko‘ra sodir bo‘ladi:

- atrof-muhit haroratining o‘zgarishi, bu yerda, o‘lchash kameralarining devorlaridagi harorat o‘zgaradi;
- o‘lchash ko‘prigi ta’minlovchi manba kuchlanishining o‘zgarishi;
- gaz aralashmasining kameralar (yacheykalar) orasida o‘tish tezligining o‘zgarishi;
- ikkilamchi tekshirilmayotgan komponentlarning (xususan, suv bug‘lari) mavjudligi.

O‘lchash blokini termostatlash va stabillashgan ta’minlash manbalaridan foydalanish zarurati asbobni murakkablashtiradi va qimmatlashtiradi. Havodagi yoki gaz aralashmalaridagi (vodoroddan tashqari tarkibida CO, CO₂, CH₄, N₂va O₂bo‘lgan) vodorod miqdorini, shuningdek, ko‘p komponentli aralashmalarda CO₂miqdorini aniqlash uchun TP turidagi termokonduktometrik gaz analizatorlaridan foydalaniladi (30.2- rasm).



30.2 – rasm. TP turidagi avtomatik gaz tahlilatorining sxemasi.

keladigan gaz muhitida turadi.

Taqqoslash ko‘prigi Б ning diagonaliga reoxord R_Pulangan, uning surmasi va А ko‘priking uchi elektron kuchaytirgich EK ning kirishiga ulangan. Reversiv dvigatel РД reoxordning surmasini va asbobning ko‘rsatkich strelkasini а ва в ко‘prik uchlaridagi shkalada to kuchlanish surmaning reoxorddan oladigan kuchlanish bilan muvozanatlasmaganiga qadar suradi. Gaz analizatorining

Sxema muvozanatlashmagan ikkita А ва Б ко‘priklardan iborat bo‘lib, ular o‘zgaruvchan tok manbaidan transformator orqali ta’minlanadi. Ko‘priklarning yelkaları platina simlardan tayyorlangan va shisha ballonchalarga joylashtirilgan. O‘lchash ko‘prigining ikkita ish yelkasi 1 va 3 ning atrofidan tahlil qilinayotgan gaz o‘tib turadi. Qolgan ikkita yelkasi 2 va 4 gaz muhitida turadi, bu gazning tarkibi asbob shkalasining boshlanishiga mos keladi. Taqqoslash ko‘prigi В ning ikkita yelkasi 6 va 8 gaz muhitida turadi, uning tarkibi asbob shkalasining boshlanishiga mos keladi, yelkalar 5 va 7 esa tarkibi shkala oxiriga mos

ko‘rsatishi ta’minlash manbai kuchlanishining o‘zgarishiga va atrof-muhit haroratining o‘zgarishiga bog‘liq emas.

TP turidagi gaz analizatorlari bir nechta rusumlarda chiqariladi: TP 1120—binar va ko‘p komponentli gaz aralashmalarida vodorod miqdorini aniqlash uchun; TP 7102—havodagi geliy miqdorini aniqlash uchun; TP 4102—havodagi azot va geliy miqdorini aniqlash uchun. Tahlil qilinayotgan gaz turi va o‘lchash chegaralariga ko‘ra asosiy xatolik $\pm 2,5$; $\pm 4,0$; $\pm 10\%$ bo‘ladi. Gaz aralashmasining hajmiy sarfi $12\text{sm}^3/\text{s}$, bosim 70—130 kPa. Ko‘rsatishlarni aniqlash vaqt 3 dan 110 s gacha. Chiqish signallari 0—5 mA; 0—100 mV; 0—10V.

NAZORAT SAVOLLARI

- 1.Gazlarning tarkibini tahlil qilish.
2. Termokonduktometrik gaz analizatorlarining ishlash prinsipi.
- 3.Termokonduktometrik gaz tahlilatorri.
- 4.TP turidagi avtomatik gaz tahlilatorining sxemasi.

31-32-MAVZU.TAHLILNING POTENSIOMETRIK VA SUYUQLIKLARNI TAHLIL QILISHNING OPTIKUSULI.

Reja

- 1.Tahlilning potensiometrik usuli.**
- 2.Suyuqliklarni tahlil qilishning optik usullari.**

1.Tahlilning potensiometrik usuli.

Potensiometrik usul muayyan indikator elektrodlar hosil qilgan EYK ni o‘lhash yo‘li bilan ionlar konsentratsiyasining aniqlashga asoslangan. Bu yerda, konsentratsiyani bevosita potensiallari farqini o‘lhash bilan aniqlash mumkin.

Texnologik jarayonlarda eritma konsentratsiyasi, ko‘pincha, pH ning qiymati bo‘yicha o‘lchanadi: agar $pH < 7$ bo‘lsa, kislotali; $pH = 7$ bo‘lsa, neytral; $pH > 7$ bo‘lsa, ishqorli eritma bo‘ladi.

Avtomatik asboblarda pH ni o‘lhash uchun elektr usuldan foydalilanildi. U tekshirilayotgan eritmaga botirilgan, shishadan tayyorlangan o‘lhash elektrodining eritma pH qiymatiga ko‘ra elektrod eritma chegarasida potensiallar farqini o‘zgartirishiga asoslangan. Biroq, faqat bitta elektrod va eritma o‘rtasidagi potensiallar farqini o‘lhab bo‘lmaydi, chunki o‘lhash asosi ulanganida asbobni eritmaga ulaydigan o‘tkazgich bilan eritma orasida ham potensiallar farqi hosil bo‘lib, u ham eritmadagi vodorod ionlari konsentratsiyasiga bog‘liq bo‘ladi. Shu sababli elektrod potensiallarini o‘lhashda o‘lhash elektrodi bilan bir qatorda yordamchi elektroddan ham foydalilanildi, uning potensiali o‘zgarmas bo‘lib, eritmaning hossalariga bog‘liq bo‘lmaydi. Yordamchi elektrod sifatida kalomel yoki kumush xlorid qoplangan elektrodlar ishlatalildi.

Har ikki elektrod galvanik element hosil qiladi. Suvli eritmalarga tatbiq etiladigan Nernst tenglamasiga ko‘ra bunday galvanik elementining EYK i, agar yordamchi elektrodning potensiali nolga teng bo‘lsa, quyidagi ifodadan aniqlanadi:


$$E = -2,3 \cdot (RT/F) \cdot pH, \quad (31.1)$$

bu yerda R — universal gaz doimiysi; T — eritmaning mutloq harorati, 0K ; F — Faradey soni.

(31.1) tenglama shuni ko‘rsatadiki, shisha elektrodning EYK eritmaning pH miqdoriga va uning haroratiga bog‘liq ekan. Eritmaning harorati o‘zgarmas bo‘lganida, shisha elektrodning EYK faqat eritmaning pH miqdori funksiyasidan iborat bo‘ladi. Bu tenglamaga R, T va F ning son qiymatlarini qo‘yib, $20^{\circ}C$ uchun shisha elektrodning potensiali qiymatini (V hisobida) topamiz.

$$E = -0,0581 \cdot pH. \quad (31.2)$$

31.1-rasmda tekshirilayotgan eritma 10 ga tushirilgan shisha 1 va kalomel elektrodlar 7 dan foydalanilgan holda eritmaning rN miqdorini o'lchash sxemasi ko'rsatilgan. Ulardan hosil bo'lgan potensiallar farqi eritmaning rN miqdoriga mutanosib bo'lib, potensiometr 4 bilan o'lchanadi. Shisha elektrod shisha naychadan iborat bo'lib, uchi elektrod shishasidan yasalgan yupqa devorli (0,1—0,2 mm) ichi kavak zoldir kavsharlab qo'yilgan. Zoldirga rN miqdori ma'lum bo'lgan eritma 3 to'ldirilgan bo'lib, eritmaga esa kumush xlorid qoplangan kontaktli yordamchi elektrod 2 botirilgan, u zoldirning ichki sirtida potensiallar farqini olish uchun xizmat qiladi. Shisha elektrodlarning xususiyati shundan iboratki, ularning ichki elektr qarshiligi juda katta bo'lib, 20°C da 100—200 mOm ga yetadi.



31.1-rasm. Shisha va kalomel elektrodlari bo'lgan rN-metrning sxemasi.

Kalomel elektrod 7 dielektrikdan tayyorlangan, ichiga kimyoviy toza simob 5 to'ldirilgan bo'ladi. Uning ustida yomon eriydigan kalomel pastasining qatlami 6, to'yintirilgan kaliy xlorid eritmasi 8 joylashtirilgan. Elektr kontakt hosil qilish uchun kam o'tkazadigan to'siq 9 o'rnatilgan bo'lib, u orqali kaliy xlorid asta-sekin sizib o'tadi va bu bilan tekshirilayotgan eritmadan yordamchi elektrodga chet ionlar o'tib qolishining oldini oladi. Shunday qilib, shisha va kalomel elektrodlardan iborat pH-

metrning elektr zanjiri ketma-ket ulangan elementlar qatoridan tashkil topgan bo‘lib, ularning potensiali o‘lhash asbobi qayd etadigan yig‘indi EYK ni beradi:

$$E_{\Sigma} = E_1 + E_2 + E_3 + E_x , \quad (31.3)$$

bu yerda E_1 — kumush xlorid qoplangan kontaktli elektrod bilan xlorid kislota orasidagi potensialning keskin o‘zgarishi; E_2 — xlorid kislota eritmasi bilan shisha elektrod zoldirsi ichki yuzasi o‘rtasidagi potensialning o‘zgarishi; E_3 — simob bilan kalomel o‘rtasidagi yordamchi elektroddagi potensialning o‘zgarishi; E_x — shisha elektrod zoldirsi tashqi sirti bilan tekshirilayotgan eritma o‘rtasidagi potensialning o‘zgarishi.


E_1 , E_2 va E_3 kattaliklar nazorat qilinayotgan eritmaning tarkibiga bog‘liq bo‘lmaydi va faqat haroratga qarab o‘zgaradi. Shisha elektrod zoldirsining tashqi yuzasida .hosil bo‘ladigan elektr yurituvchi kuch E_x əritmaning pH miqdori va temperatirasi bilan aniqlanadi hamda (31.3) tenglama bilan hisoblanishi mumkin. Binobarin, pH-metr elektr zanjirining yig‘indi EYK ma’lum harorat uchun tekshirilayotgan eritmadi vodorod ionlari aktivligining funksiyasidan iboratdir. Bu EYK ni o‘lhab tekshirilayotgan eritma uchun pH kattalikni topish mumkin.

Nazorat qilinayotgan eritmaning harorati o‘zgarganida shisha elektrodnинг elektrod potensiali o‘zgaradi. Buning natijasida eritmaning turli haroratlaridagi aynan bir xil kattalikdagi pH larga elektrod tizimining turli qiymatlari mos keladi.

31.2-rasmda elektrod tizimi EYK ning nazorat qilinayotgan eritmaning turli haroratlaridagi pH lariga bog‘liqlik xarakteri ko‘rsatilgan. Eritmaning harorati ortishi bilan tizim tavsifining tikligi oshadi. Izopotensial nuqta deb ataladigan A nuqtada to‘g‘ri chiziqlar kesishadi va demak, elektrod tizimining EYK eritmaning haroratiga bog‘liq bo‘lmaydi. Bu nuktada eritma haroratining shisha elektrod ichki va tashqi potensiallariga ta’siri o‘zaro kompensatsiyalangan.

Izopotensial nuqtaning E_n va pH_n bilan belgilangan koordinatalari elektrod tizimining eng muhim tavsiflari hisoblanadi, ularga pH- metrning harorat kompensatsiyasi sxemasini hisoblashda amal qilinadi.

SanoatpH- metrlarida o‘lhash elektrodi va yordamchi elektrod bitta korpusda joylashtiriladi va sig‘imlarda o‘rnatiladigan, botirib qo‘yiladigan datchiklar tarzida yoki quvurlarda o‘rnatiladigan, oqar suvda turadigan datchik tarzida tayyorlanadi. pH zanjirning EYKini o‘lhashda odatda kirish qarshiligi katta bo‘lgan avtomatik potensiometrlardan foydalilanadi, ularning shkalasi pH birliklarida darajalanadi. Tekshirilayotgan eritmalarining harorati keng chegaralarda




31.2 – rasm. Elektrod tizimining temperaturaga bog‘liqligi

o‘zgarib turganida o‘lhash tizimida eritma haroratlarining o‘zgarib turishini avtomatik kompensatsiyalovchi qurilma bo‘lishi kerak.

Asbobsozlik sanoatida ishlab chiqariladigan pH- metrlarning eng ko‘p tarqalgan turlariga pH-201 va pH-261 xillari kiradi. Ularning o‘lhash o‘zgartkichlari o‘zgarmas kuchlanish bo‘yicha 0—50 mV va tok bo‘yicha 0—5 mA chiqish signallariga ega bo‘ladi. Bu esa ularning avtomatik potensiometrlar, nazorat qilish va rostlash qurilmalari bilan birgalikda ishlashga imkon beradi.

PH- metrning komplekti pH-201 eritmalarida vodorod ionlari aktivligini o‘lhash, qayd etish hamda rostlash uchun mo‘ljallangan. pH-metrga oqar suvda turadigan datchik — sezgir element DM-5M shisha va kumush xlorid qoplangan elektrodlar bilan, yuqori chastotali sanoat o‘zgartkichli P-201 va o‘ziyozar potensiometr KSP-2 kiradi.



31.3 – rasm. Elektrod tizimi EYK ni o‘zgartkich P-201 bilan o‘lhash sxemasi.

Sanoat o‘zgartkichi P-201 pH larni o‘lhashda qo‘llaniladigan elektrod tizimlarining sezgir elementlari EYK ni unifikatsiyalangan o‘xshash elektr signallariga o‘zgartirish uchun mo‘ljallangan. O‘zgartkich ko‘rsatuvchi asbob MI730 A (yoki M325) bilan jihozlangan. O‘zgartkich chiqish toki bo‘yicha manfiy teskari aloqa bilan qamrab olingan o‘zgarmas tok kuchaytirgichidan iborat, bu esa katta chiqish qarshiliklari olishga imkon beradi. P-201 o‘zgartkichi bilan elektrod tizimining EYK ini o‘lhash sxemasi 31.3-rasmda ko‘rsatilgan. Elektrod tizimining o‘lchanadigan EYK E_xteskari ishorali U_{chik}kuchlanish bilan taqqoslanadn. Bu kuchlanish rezistor R dan kuchaytirgichning

chiqish toki I_{chik} o‘tayotganida kuchlanish tushovi natijasida hosil bo‘ladi. Binobarin, elektron kuchaytirgich EK ning kirishiga U_{kip} = E_x-U_{chik} kuchlanishlar ayirmasi beriladi; bu yerda,n

$$E_{\Sigma} = U_{chik} + U_{kir}.$$

Elektron kuchaytirgichning kuchaytirish koeffitsiyenti (u kuchaytirgich chiqish kuchlanishining kirish kuchlanishi nisbatiga teng) qiymati ancha katta bo‘lganida U_{c_{hiq}}>> U_{kir} bo‘ladi, shuning uchun U_{kip} ning qiymatini hisobga olmasa ham bo‘ladi. U holda

$$E_{\Sigma} = U_{chik} = I_{chik} \cdot R.$$

Shunday qilib, rezistor orqali o‘tayotgan tok kuchi amalda elektr od tizimida hosil bo‘ladigan EYK ga mutanosib bo‘ladi. Uning kattaligini o‘lchab, E_xning va binobarin, eritma pH miqdorini aniqlash mumkin.

O‘zgartkichda o‘lchash chegaralari 10 dan 100 mV gacha bo‘lgan o‘ziyoza r potensiometrlarni ulash uchun kuchlanish va tok bo‘yicha chiqishlari bor. Harorat kompensatsiyasi 0 dan 100°C gacha. Sezgir elementdan o‘zgartkichgacha yo‘l qo‘yiladigan eng katta masofa 150 m. Chiqish signallari o‘zgarmas tok bo‘yicha 0—5 mA; o‘zgarmas tok kuchlanishi bo‘yicha 0 dan (10—100) mV gacha. Ko‘rsatishlarni aniqlash vaqt 10 c.pH-201 asbobida pH sonlarini o‘lchashning besh chegarasi bor: 1; 2,5; 5; 10; 15. Elektr chiqish signallari bo‘yicha asosiy xatolik ±1%. ko‘rsatuvchi asbob bo‘yicha ±2%.

2.Suyuqliklarni tahlil qilishning optik usullari.


Optik analizatorlarda tahlil qilinayotgan suyuqlik tarkibi bilan shu suyuqlik orqali yorug‘likning tarqalish qonunlari o‘rtasidagi bog‘lanishdan foydalaniladi. Eritmalarni tahlil qilishning optik usullari suyuqliklar optik xocclarining sindirish va qaytarish koeffitsiyenti, optik zichligi, qutblanish burchagi va boshqa ko‘rsatkichlarning tekshirilayotgan modda konsentratsiyasiga bog‘liqligiga asoslangan. Eng ko‘p tarqalgan optik analizatorlarga fotoelektrik refraktometrar, fotoelektrik kalorimetrlar, fotoelektrik nefelometrlar va fotoelektrik polyarimetrlar kiradi.

Refraktometrlardatahlil yorug‘likning bir muhitdan ikkinchi bir muhitga o‘tishida (bu muhitlarning optik xossalari turlicha bo‘lganligi sababli) o‘z yo‘nalishini o‘zgartirish xususiyatlaridan foydalaniladi. Agar muhitlardan birining optik xossasi o‘zgarmasdan qolsa (etalon muhit), ikkinchisining xossasi esa suyuqlikdagi komponentlarning o‘zgarishi bo‘yicha bu komponentning konsentratsiyasini o‘lchash mumkin.

Yorug‘lik nurining chetga chiqishini (sinish ko‘rsatkichini) aniqlashning bir nechta usuli mavjud bo‘lib, ulardan asosiyları spektrometrik va to‘la ichki qaytarish usullaridir.

Spektrometrik usul yorug‘lik oqimining nazorat qilinayotgan shisha prizmalarda eng kam chetga chiqish burchagi bo‘yicha yorug‘likning sinish ko‘rsatkichini aniqlashga asoslangan.

31.4- rasmda avtomatik refraktometrning prinsipiial sxemasi ko‘rsatilgan bo‘lib, unda tahlil qilinayotgan eritma ikki kyuvet 4 va 6 dan iborat differensial kyuvet orqali o‘tkaziladi. Har ikki kyuvet umumiyl devorcha 5 ga ega prizmadan iborat. Kyuvet 4 orqali tahlil qilinayotgan eritma o‘tkaziladi, kyuvet 6 da esa etalon suyuqlik turadi.



31.4—rasm. Avtomatik refraktometrning sxemasi.

va ularning qarshiliklari teng bo‘ladi.

Tahlil qilinayotgan suyuqlikning optik xossalari o‘zgarganida yorug‘lik oqimi o‘z yo‘nalishini ikki marta o‘zgartiradi: etalon kyuvet 6 ga kirishda va undan chiqishda. Nurning v yo‘nalishda siljishi natijasida pastki rezistorning yoritilganligi oshadi, yuqorigi fotorezistorniki esa kamayadi. Fotorezistorlar qarshiligining o‘zgarishi ko‘prik sxema yordamida o‘lchanadi.


Yana bir keng tarqalgan turlaridan biri atomatik refraktometrlar bo‘lib, ularning ishlashi to‘la ichki qaytarish hodisasiga asoslangan.

Refraktometrlar benzin, kerosin, xlorid va nitrat kislotalari, spirtlar va boshqa suyuqliklarni tahlil qilishda qo‘llaniladi. Ba’zi refraktometrlar kyuvetining tuzilishi ulardan aggressiv, zaxarli, polimerlanadigan va yuqori haroratlari muhitlarni tahlil qilishda foydalanishga imkon beradi. Miqdor jihatdan tahlil qilishning kalorimetrik usuli rang qo‘shilgan eritmalarining ulardan o‘tadigan yorug‘lik oqimini bir xilda yutmasligiga asoslangan. Miqdoriy nisbatlar Lambert-Ber qonuniga muvofiq aniqlanadi.

Fotoelektrik kalorimetrlar spektrning ko‘rinadigan qismida ishslash uchun mo‘ljallangan. Konsentratsiyani o‘lhash tahlil qilinayotgan moddaning bo‘yalish jadalligi bo‘yicha bajariladi, asbobning nomi ham shundan olingan («kolor»—rang degani). Odatda fotokalorimetrlar spektrning keng sohasida ishlaydi, shuning uchun ularda nurlanish manbalari sifatida cho‘g‘lanish lampalaridan foydalaniladi. O‘lhash sezgirligi va tanlanishini oshirish uchun fotokalorimetrlarda yoruþlik filtrlaridan keng foydalaniladi. Yerug‘lik oqimlarining jadalligini qayd etish uchun qabul qilgichlar sifatida turli fotoelementlar, fotoqarshiliklar va fotoko‘paytirgichlardan foydalaniladi.

Yorug‘lik manba 1 dan linza 2 va diafragma 3 yordamida yorug‘lik polosasi a ga o‘zgaradi, u ikkala kyuvetdan o‘tib, qo‘shalok fotorezistor 7 ga tushadi. Agar 4 va 6 kyuvetlardi suyuqliklarning optik xossalari bir xil bo‘lsa, chiqayotgan yorug‘lik oqim b ning yo‘nalishi yorug‘lik oqimi a ning yo‘nalishi bilan bir xil bo‘ladi. Bu holda har ikki fotorezistor bir xilda yoritilgan

Avtomatik fotokalorimetrlarda odatda ikki kanalli (differensial) sxemalar qo'llaniladi. Bu sxemalar yorug'lik manbaidagi o'zgarishlarga sezgir emas, chunki ularda o'lhash ishlari taqqoslash usulida bajariladi. Ikki kanalli kalorimetrlarda (31.5- rasm) ikki fotoelementning fototoklari taqqoslanadi; fototoklardan birining kattaligi nazorat qilinayotgan eritma orqali o'tayotgan yorug'lik oqimiga, ikkinchi fototokning qattaligi esa etalon eritmadan o'tgan yorug'lik oqimiga mutanosib bo'ladi.



31.5 – rasm. Ikki kanalli fotokalorimetrnning sxemasi:

- 1 – yorug'lik manbai; 2 – yorug'lik filtri;
- 3 – prizma; 4 – ko'zgu; 5 – o'lhash kyuvetasi;
- 6 – etalon kyuvetasi; 7 – fotoelement;
- 8 – elektron kuchaytirgich; 9 – o'lchov asbobi.

tavsiflarining o'lhash natijalariga ta'sir qilishi bu asboblarning kamchiligi hisoblanadi. Bunday asboblarning xatoligi kyuvet darchalarining va nurlar yo'lidagi boshqa elementlarning bir xilda ifloslanmasligi tufayli katta bo'ladi.

Suyuqlikda erimay qolgan muallaq zarralar konsentratsiyasini nazorat qilish uchun loyqa muhitlarda yorug'likning sochilishiga asoslangan usullar qo'llaniladi. Agar loyqa muhit orqali yorug'lik oqimi o'tkazilsa, u holda uning bir qismi suyuqlikdagi zarralar orqali sochiladi. Nazorat qilinayotgan suyuqlikda muallaq zarralar konsentratsiyasi qancha yuqori bo'lsa, yorug'lik okimining shuncha katta qismi sochiladi. Bu yerda, nazorat qilinayotgan suyuqlik orqali o'tayotgan yorug'lik oqimi jadalligining kuchsizlanishi ham (turbidimetrik o'lhash), yorug'lik oqimining sochilish jadalligi ham (nefelometrik o'lhash) konsentratsiya o'lchovi bo'lishi mumkin.

Ikki optik kanali bor nefelometrning prinsipial sxemasi 31.6- rasmida ko'rsatilgan. Yorug'lik oqimi manba 1 dan chiqib, shisha darchalar 3 bilan jihozlangan o'lhash kamerasi 2 orqali o'tadi. Kamera 2 orqali o'tgan yorug'lik

Etalon va tekshirilayotgan suyuqliklarning optik xossalari bir xil bo'lgan xollarda har ikki fotoelementning yoritilganligi bir xil bo'ladi va ko'priq diagonalida tok bo'lmaydi. Agar tekshirilayotgan suyuqlik etalon suyuqliknikidan farq qiladigan konsentratsiyaga ega bo'lsa (kuchli yoki kuchsiz bo'yalgan bo'lsa), u holda ko'priqning diagonalida tok paydo bo'lib, uning kattaligi konsentratsiyaga funksional bog'liq bo'ladi.

Optik qismining nisbatan murakkabligi va sxema elementlari spektral

oqimi taqqoslash kanaliga yo‘naladi, sochilgan yorug‘lik oqimi esa o‘lchash kanaliga yo‘naladi. Har ikki oqim obtyurator 4 yordamida navbatma - navbat fotoelement 5 ga tushadi. Sochilgan yorug‘lik oqimi bilan taqqoslash oqimi o‘rtasidagi farq (ayirma) muallaq zarralar konsentratsiyasiga bog‘liq bo‘ladi. Nefelometrlarda yorug‘lik oqimlarining kompensatsiyalanish prinsipidan foydalaniladi, buning uchun ularning notengligi mavjud bo‘lganida elektron kuchaytirgich chiqishiga ulangan reversiv dvigate RD asbob strelkasini optik pona 6 sari siljитib, yorug‘lik oqimlarini tenglashtiradi.

Nefelometrlar asosan emulsiyalarni tahlil qilishda va qisman oqova suvlardagi neft mahsulotlari miqdorini tahlil qilishda ishlatiladi.

Turbidimetrik analizatorlar ichimlik va oqova suvlarning loyqaligini, tindirgichlar va texnologik uskunalardagi shlam sathini, suspenziyalardagi zarralar konsentratsiyasini o‘lchashda qo‘llaniladi. Turbidimetrik analizatorlar suv loyqaligini o‘lchaydigan 0—3 dan 0—500 mG/l gacha o‘lchash chegarasiga ega, o‘lchash xatoligi $\pm 2\%$ dan oshmaydi.


Konsentratsiyani aniqlashning polyarimetrik usuli ba’zi optik jihatdan aktiv moddalarning ulardan o‘tayotgan qutblangan yorug‘likning qutblantirish tekisligini aylantirish xossasidan foydalanishga asoslangan. Optik jihatdan aktiv moddalari bor eritmalar qutblanish uchun qutblanish tekisligini aylantirish burchagi aeritma qalinligi bir xil turganida shu eritma qatlamiga mutanosib bo‘ladi:

$$a = a_0 \cdot l \cdot c, \quad (31.4)$$

bu yerda a_0 —qutblanish tekisligining qutblangan yorug‘lik haroratiga, uning to‘lqin uzunligiga bog‘liq bo‘lgan solishtirma aylanishi; l — qatlam qalinligi; c — eritmaning konsentratsiyasi.

Shunday qilib, a_0 ning qiymatini bilgan holda, l ni o‘lchangan qiymati bo‘yicha konsentratsiya c ni aniqlash mumkin.

31.7- rasmda avtomatik polyarimetrining prinsipial sxemasi keltirilgan. Yorug‘lik nurlari manba 1 dan chiqib linza 2 yordamida parallel tutamga yaqinroq yorug‘lik tutamiga aylantirilgach, interferension filtr 3 dan o‘tib, monoxromatik bo‘lib qoladi. Polyarizator 4 bu nurlanishni azimuti ma’lum qutblangan chiziqli



31.6 – rasm. Nefelometrining prinsipial sxemasi.

nurlanishga aylantiradi.
Modulyator 5 (masalan Faradey yacheykasi) qutblanish

azimutinifchastota bilan o'rtal vaziyatdan bir xildagi kattalikka o'zgartiradi. Analizator 7 qutblanish azimutining o'rtacha vaziyatiga nisbatan 90° burchak hosil qilib o'rnatilgan (ayqash vaziyat) bo'lib, foto qabul qilgich 8 ga qutblanish azimuti o'zgarishining qo'shaloq chastotasi (2f) ga teng


modulyatsiyali amplituda bilan kiradi. Foto qabul qilgich ta'minlash bloki 9 dan ishlaydi va nurlanishni elektr signaliga o'zgartiradi.

Agar modulyator bilan analizator o'rtasiga optik jihatdan aktiv obyekt 6 joylashtirilsa, u holda qutblanish azimuti o'rtacha vaziyatdan ma'lum burchak aga o'zgaradi va foto qabul qilgichga f chastotali nurlanish kiradi. f chastotali elektron kuchaytirgich 10 da nomuvofiqlik signalini hosil qiladi, bu signal analizator bilan bikr aloqaga ega bo'lgan ijro mexanizmi 11 ga keladi. Nomuvofiqlik signaling fazasiga qarab, ijro mexanizm analizatorning tizimini optik o'qi atrofida u yoki bu tomonga buradi. Bu hol to ayqash vaziyat yana qaror topganiga qadar davom etadi va analizatordan keyin nurlanish chastotasi 2f ga teng bo'lmay qoladi.

Analizatorning burilish burchagi qutblanish azimutining optik jihatdan aktiv obyekt bilan birga aylanish burchagiga teng bo'ladi. O'lchash natijalari analizator bilan ijro mexanizmi orkali bog'langan sanoq qurilmasi 12 da qayd etiladi. Qutblanish-optik usullar amalda inersiyasiz bo'lib, yuqori aniqlikka egadir.

NAZORAT SAVOLLARI

- 1.Tahlilning potensiometrik usuli.
- 2.Avtomatik refraktometrning sxemasi.
- 3.Suyuqliklarni tahlil qilishning optik usullari.



31.7 – rasm. Avtomatik poliarimetrnning sxemasi.

33-MAVZU.ZICHLIK O'LCHASH TIZIMLARI.

Reja

1.Zichlik to‘g‘risida umumiy tushunchalar.

2. Qalqovichli zichlik o‘lchash vositalari.

3. Vaznli zichlik o‘lchash vositalari.

1.Zichlik to‘g‘risida umumiy tushunchalar.

Moddalarning zichligi texnologik mahsulotning sifatini ba’zi hollarda esa tarkibini ham xarakterlovchi asosiy parametrlardan hisoblanadi. Zichlikni avtomatik o‘lchash asboblari kimyo, oziq-ovqat va boshqa sanoat tarmoqlaridagi bir qator jarayonlarni avtomatlashtirishdagi muhim vositalardan hisoblanadi. Masalan, bug‘latuvchi qurilmalar, absorber, distillyatsion, rektifikatsion va boshqa uskunalarni nazorat qilish hamda boshqarishda zichliklarni uzlusiz o‘lchab turilishini talab qiladi. Ba’zi ishlab chiqarishda suyuqliklarning zichligi erigan modda konsentratsiyasini aniqlash maqsadida o‘lchanadi.

Modda massasining hajmiga nisbati *zichlik* deyiladi, ya’ni

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad (33.1)$$

bu yerda ρ — zichlik, kg/m^3 ; m — moddaning massasi, kg; V — moddaning hajmi, m^3 .

Suyuqlikning zichligi haroratga bog‘liq va normal ($20^\circ C$) haroratda quyidagi ifoda bilan hisoblanadi:

$$\rho_{20} = \rho_t [1 - \beta(20 - t)], \quad (33.2)$$

bu yeda ρ_t — suyuqlikning ish haroratidagi zichligi, kg/m^3 ; β — suyuqlik hajmiy issiqlik kengayishining o‘rtacha koefitsiyenti, $1/\text{ }^\circ\text{C}$; t — suyuqlikning harorati, $^\circ\text{C}$.


Sanoatda suyuqlikning zichligini o‘lchash uchun qalqovichli, vaznli, gidrostatik va radioizotopli zichlik o‘lchagichlar ko‘p qo‘llaniladi.

2. Qalqovichli zichlik o‘lchash vositalari.

Qalqovichli zichlik o‘lchagichlarda Arximedning qalqovichga ta’sir etuvchi itarib chiqaruvchi kuchining suyuqlik zichligiga bog‘liqligidan foydalilanadi. Bu asboblar suzib yuruvchi va batamom cho‘kadigan qalqovichli bo‘ladi. Birinchi tur asboblarda zichlikni o‘lchash qiymati qalqovichning cho‘kish chuqurligiga bog‘liq bo‘ladi. Ikkinci tur asboblarda qalqovichni cho‘kish chuqurligi o‘zgarmaydi. Faqat uning itaruvi kuchi o‘lchanadi, bu kuch esa suyuqlikning zichligiga mutanosib bo‘ladi.

Birinchi tur zichlik o‘lchagichlarda qalqovichning og‘irlilik kuchi qalqovichga zichligi ρ bo‘lgan, tekshiriladigan muhit tomonidan ham suyuqlik yuzasida bo‘lgan

zichligi ρ_0 bo‘lgan muhit tomonidan (33.1- rasmga qarang) ta’sir etadigan itaruvchi



33.1 – rasm. Suzib yuruvchi qalqovichli
zichlik o‘lchagichning
sxemasi

h — qalqovichning balandligi; x — qalqovichning suyuqlikka botish sathi.

O‘zgarmas kesimli qalqovich uchun

$$F_{(x)} = \rho_0 g S h + (\rho - \rho_0) g S X . \quad (33.4)$$

Agar suyuqlik ustida havo bo‘lsa, u holda $p_0 = 0$. Unda umumiy holda

$$F_{(x)} = \rho \cdot g \int_0^x S_{(x)} dx . \quad (33.5)$$

O‘zgarmas kesimli qalqovich uchun itaruvchi kuch ifodasi qo‘yidagi ko‘rinishda bo‘ladi

$$F = \rho \cdot g \cdot S \cdot x . \quad (33.6)$$

33.1- rasmda suzib yuruvchi qalqovichli zichlik o‘lchash asbobining prinsipial sxemasi ko‘rsatilgan. Asbob qalqovich 2, o‘lchash idishi 1 dan iborat. Suyuqlik asbobga tarnov 3 orqali kelib, tarnov 4 orqali chiqib ketadi. Oqimning tezligi doimiy kesimli drossel 5 yordamida aniqlanadi. Plastinalar 6 qalqovichni uyurmalaridan saqlaydi.

Suyuqlik zichligining o‘zgarishi qalqovich va u bilan bog‘liq bo‘lgan o‘zak 7 ning siljishiga olib keladi. O‘zak differensial - transformator o‘zgartkich g‘altagida siljiydi. Ikkilamchi (ko‘rsatuvchi yoki qayd qiluvchi) asbob zichlik birligida darajalanadi. Haroratning kompensatsiyasi ikkilamchi asbobning o‘lchash sxemasiga ulangan qarshilik termometri yordamida amalga oshiriladi. Zichlik o‘lchagichlar korroziyaga chidamli materiallardan tayyorlanib, aggressiv suyuqliklar zichligini o‘lchashda ham ishlatalishi mumkin.


Oraliqdagi o‘zgartkichning turiga qarab zichlik o‘lchagich elektrik yoki pnevmatik unifikatsiyalangan chiqish signaliga ega bo‘lishi mumkin.

kuch bilan muvozanatlashadi. Qalqovich muvozanatda turganida itaruvchi kuch qalqovichning og‘irlilik kuchiga teng bo‘ladi. Bu yerda, tekshirilayotgan muhit zichligining har bir qiymatiga qalkovichning ma’lum botish chuqurligi mos keladi. Ixtiyoriy shakldagi qalkovichga ta’sir etuvchi itaruvchi kuch Arximed qonuniga ko‘ra aniqlanadi:

$$F_x = \rho_0 g \int_{h-x}^h S(x) dx + \rho g \int_0^x S(x) dx , \quad (33.3)$$

bu yerda ρ_0 — suyuqlik ustidagi muhitning zichligi; g — erkin tushish tezlanishi;
 ρ — qalqovichning pastki qismi botirilgan suyuqlikning zichligi; S — qalqovich kesimining yuzi,

33.2- rasmida qalqovichchi batamom cho'kadigan zichlik o'lchagichning principial sxemasi ko'rsatilgan. Bu asbobda pnevmatik o'zgartkich ishlatilgan. Ventil yoki boshqa toraytirish qurilmasi hosil qilgan bosimning pasayishi ta'sirida suyuqlik quvur 13 dan halqa taqsimlagich orqali o'lchash kamerasi 1 ga keladi va chiqarma quvurchalar yordamida quvur 14 dan asosiy quvurga uzatiladi. Suyuqlikning bunday yo'nalishi oqim tezligining qalqovich 2 ga ko'rsatilgan ta'sirini yo'qotadi. Qalqovich zoldiropodshipnikda turgan va silfon 10 dan o'tadigan koromislo uchiga o'rnatilgan. Koromislo posangi 11 orqali muvozanatlashadi. Posangi shunday rostlanganki, qalqovich eng kichik zichlikka ega bo'lgan (o'lchash asbobining pastki chegarasi) suyuqlikda pastga siljiy boshlaydi. Zichlik ko'payishi bilan qalqovich ko'payuvchi, itaruvchi kuch ta'sirida ko'tariladi va tizimdagi muvozanat buziladi.



33.2 – rasm. Cho'kadigan qalqovichli pnevmatik o'zgartkichli zichlik o'lchagichning sxemasi.

Pnevmatik o'zgartkich yordamida muvozanat qaytadan tiklanadi. Buning uchun asbobga filtr, reduktor va drossel 7 orqali havo uzlusiz kelib turadi va soplo 6 bilan koromislo 3 uchiga o'rnatilgan to'siq 5 oralig'idan atmosferaga chiqib ketadi. Qalqovich ko'tarilganda, to'siq soplo tomon siljiydi, natijada soplidan siqilgan havoning atmosferaga chiqishi kamayadi va membranali kuchaytirgich 8 da havo bosimi oshadi. Bu yerda, membranadan itaruvchi richag 9 ga uzatiladigan kuch oshadi va rolik 4 orqali koromisloning o'ng uchi yuqoriga ko'tariladi, natijada to'siq soplidan uzoqlashadi. Membranaga ta'sir etgan havo bosimi qalqovichning itaruvchi kuchiga mutanosib bo'lib, suyuqlik zichligining o'lchovi hisoblanadi va ikkilamchi asbob 12 orqali o'lchanadi. O'lchashning pastki chegarasi (50 kG/m^3) rostlagich posangisi 11 ni siljitish yo'li bilan rostlanadi. O'lchashning yuqorigi chegarasi qalqovich hamda membrana gabaritlariga yoki ularning koromislo o'qiga

nisbatan burilish masofasiga bog‘liq. Asbobdan o‘tgan havo sarfi o‘zgarmas kesimli drossel 7 yordamida amalga oshiriladi.

Batamom cho‘kadigan qalqovichli zichlik o‘lchagichlarning turli tuzilishlari mavjud. Ular bir-biridan qalqovichining tuzilishi, muvozanatlovchi qurilma, ko‘rsatishlarni masofaga uzatuvchi mexanizmning usullari, avtomatik harorat kompensatsiyasi usuli va boshqalar bilan farq qiladi.


Kimyo, oziq-ovqat va boshqa sanoat tarmoqlarida keng tarqalgan zichlik o‘lchagichlar bir-birlaridan qalqovichning shakli, ko‘rsatishlarni masofaga uzatish usuli bo‘yicha farq qiladi. Qalqovichli asboblar $1000\dots1400\text{ kg/m}^3$ chegaradagi suyuqlik zichligini $\pm 2\%$ aniqlik bilan o‘lchaydi.

3. Vaznli zichlik o‘lchash vositalari.


Vaznli zichlik o‘lchash asboblarining ishlash prinsipi nazorat qilinayotgan suyuqlikning ma’lum bir doimiy hajmining vaznni uzliksiz o‘lchab turishga asoslangan.

Toza suyuqliklar zichligi o‘lchashdan tashqari vaznli zichlik o‘lchagichlar suspenziya va tarkibida qattiq moddalar bo‘lgan suyuqliklar zichligini o‘lchashda ham ishlatiladi.

33.3- rasmida pnevmatik o‘zgartkichli vaznli zichlik o‘lchagichning prinsipial sxemasi keltirilgan. Suyuqlik rezina tarnov va metall silfonlari 6 bo‘lgan sirtmoqsimon quvur 1 dan o‘tadi. Sirtmoqsimon quvur pnevmoo‘zgartkichining to‘sig‘i 2 bilan bog‘liq. Suyuqlik zichligi oshganda sirtmoqsimon quvurning vazni ortadi va u pastga harakatlanadi, soplo 3 bilan to‘siq 2 oralig‘i kichrayadi, o‘zgartkichdagi bosim ko‘tariladi.



33.3-rasm. Pnevmatik o‘zgartkichli
vaznli zichlik o‘lchagichning
sxemasi



33.4 – rasm. Membrana – vaznli
zichlik o‘lchagichning sxemasi.

Unifikatsiyalangan pnevmatik signal kuchaytirgich 4 orqali silfon 5 ga uzatiladi (teskari aloqa). Silfondagi bosim suyuqlik zichligining o‘zgarishiga mutanosib o‘zgaradi va shkalasi zichlik birligida darajalangan ikkilamchi asbob bilan o‘lchanadi. Asbob suyuqlikning zichligini sirtmoqsimon quvur to‘ldirilayotgan paytdagi amaliy haroratda o‘lchaydi.

Vaznli zichlik o‘lchagichlarning afzalligi sirtmoqsimon quvur kesimining doimiyligi va quvurdan suyuqlikning katta tezlikda o‘tishidir. Bu esa suyuqlik tarkibidagi qattiq jismlarning sirtmoqsimon quvur tubiga (devorlariga) cho‘kishiga yo‘l qo‘ymaydi. Sanoatda 500...2500 kg/m³ o‘lhash chegaralariga mo‘ljallangan vaznli zichlik o‘lchagichlar chiqariladi: O‘lhashdagi asosiy xatolik ±2%.

U korpus va o‘lhash asbobi 2 dan iborat. Korpus nazorat qilinayotgan suyuqlik solingan kamera 3, bufer suyuklik bilan to‘ldirilgan oraliq kamera 4 va pnevmoo‘zgartkich vazifasini bajaradigan kamera 5 dan iborat. Zichligi o‘lchanayotgan suyuqlik kamera 3 ga kirish shtutseri 6 orqali to‘xtovsiz kelib turadi va undan chiqish shtutseri 7 orqali chiqib ketadi, bu esa kamerada suyuqlikning bir sathda turishini ta’minlaydi. Oraliq kamera 4 idish 3 tubi 8 ning siljishini kuzatish uchun mo‘ljallangan, u bikr markazli elastik membrana 9 dan iborat, markaz kamera 4 ning tubida o‘rnatilgan. Kamera 5 soplo 10 bilan jihozlangan. Siqilgan havo naycha 11 orqali kamera 5 ga doimiy drossel 12 orqali kiradi. Membrananing bikr markazi soplo 10 ning to‘sig‘i rolini o‘ynaydi. Membrana 8 ning suyuqlik vazni (zichligi) ga bog‘liq bo‘lgan ciljishi oraliq kamera 4 orqali membrana 9 ga beriladi, bu membrana siljib soplo 10 ni berkitadi. Kamera 5 dagi havo bosimi o‘lhash asbobi 2 yordamida nazorat qilib turiladi va suyuqlikning zichlik o‘lchovi bo‘lib xizmat qiladi.

Membrana-vaznli zichlik o‘lchagich o‘lhash sezgirligi va aniqligini oshirishga imkon beradi.

NAZORAT SAVOLLARI

- 1.Suyuqlikning nimaga bog’lik.
2. Qalqovichli zichlik o‘lhashishlash prinsipi.
- 3.Vaznli zichlik o‘lhash asbolarining ishslash prinsipi.
- 4.Pnevmatik o‘zgartkichli vaznli zichlik o‘lchagichning sxemasi.

34-MAVZU.GIDROSTATIK VA VRADIOIZOTOPLI ZICHLIK O'LCHASH VOSITALARI.

Reja

- 1.**Gidrostatik zichlik o'lhash vositalari.
- 2.**Radioizotopli zichlik o'lhash vositalari.

1.Gidrostatik zichlik o'lhash vositalari.

Gidrostatik zichlik o'lchagichlar o'zgarmas balandlikdagi suyuqlik ustunining bosimini o'lhashga asoslangan.

Gidrostatik zichlik o'lchagichlar keng tarqalgan, chunki bu asboblar sodda tuzilgan va tahlil qilinayotgan suyuqlikka o'rnatiladigan datchiklarda harakatlanadigan qismlar yuq Ularning ishlash prinsipi quyidagicha. Suyuqlik sirtiga nisbatan H chuqurlikdagi P bosim quyidagicha ifodalanadi:

$$P = \rho \cdot g \cdot H, \quad (34.1)$$

6v yerda ρ — suyuqlikning zichligi, kg/m^3 ; g — og'irlilik kuchining tezlanishi, m/s^2 .

Suyuqlik ustunining balandligi H o'zgarmas bo'lsa, bosim ρ suyuqlik zichligining o'lchovi bo'ladi. Gidrostatik zichlik o'lchagichlarda suyuqlik ustunining bosimi, odatda, suyuqlik orasidan inert gaz (havo) ni uzlusiz haydab o'lchab turiladi. Bu gaz (havo) ning bosimi suyuqlik ustuni bosimiga mutanosib bo'ladi. Suyuqlik ustunining bosimini bu usulda o'lhash (pezometrik zichlik o'lchagichlar) ko'rsatishlarni masofaga uzatish imkoniyatini beradi. Haydaladigan inert gaz suyuqlik xususiyatlariga ko'ra tanlanadi. Haydaladigan gaz sarfi katta bo'lmay, doimiy bo'lishi shart, chunki sarfning o'zgarib turishi o'lhashda qo'shimcha xatoliklarga olib kelishi mumkin.


Odatda, suyuqlikning turli balandlikdagi ikkita ustunidagi bosimlar farqi o'lchanadi (differensial usul). Bu esa o'lchanayotgan zichlikning aniqligiga ta'sir ko'rsatadigan sath o'zgarishlarini yo'qotadi, (16.1) ifodadan

$$P_1 - P_2 = (H_1 - H_2) \cdot \rho \cdot g \text{ yoki } \Delta P = \Delta H \cdot \rho \cdot g, \quad (34.2)$$

bu yerda P_1 va P_2 — suyuqlik ustunlarining bssimi, Pa; H_1 va H_2 — suyuqlik ustunlari sathi, m.

Havo (inert gaz) uzlusiz haydaladigan pezometrik differensial ikki suyuqlikli zichlik o'lchagichda (34.1- rasm) tekshirilayotgan suyuqlik idish 1 dan uzlusiz oqib o'tadi, bu idishda suyuqlik sathi doimiy saqlanadi. Doimiy sathli idish 2 ma'lum zichlikli etalon suyuqlik bilan to'ldirilgan bo'ladi. Inert gaz naycha 3 orqali tekshirilayotgan suyuqlik qatlami orqali o'tadi va asbobdan chiqib ketadi. Xuddi shu

inert gaz naycha 4 orqali etalon suyuqlik qatlamidan o'tadi, keyin qo'shimcha naycha 5 orqali tekshirilayotgan suyuqlikning ma'lum qatlamidan o'tib asbobdan chiqadi.



34.1 – rasm. Pyezometrik zichlik o'lchagichning sxemasi

Pezometrik naychalarning chuqurligi va etalon suyuqlikning zichligi ma'lum bo'lsa, differensial manometr 6 ning ko'rsatishi tekshirilayotgan suyuqlik zichligining o'lchovi bo'ladi.

(34.2) ifodaga muvofiq difmanometrning ko'rsatishi quyidagicha bo'ladi:


$$\Delta P = h_1 \rho \cdot g - (h_2 \rho + h_0 \rho_0)g = (h\rho - h_0 \rho_0)g. \quad (34.3)$$

Etalon suyuqlikning zichligi tekshirilayotgan suyuqlikning zichligiga yaqin qilib tanlanadi. U holda $h_0 = h$ bo'lsa, bosimlar farqi $\Delta P = 0$. Unda tekshirilayotgan suyuqlikning zichligi minimal bo'ladi. Agar tekshirilayotgan suyuqlikning zichligi maksimal bo'lsa, bosimlar farqi maksimal qiymatga ega bo'ladi.

Asbobda etalon suyuqlikli idish 2 tekshirilayotgan suyuqlikli idish 1 dan yuqoriroqda joylashgan. Etalon va tekshirilayotgan suyuqlikning harorat koeffitsiyenti bir xil bo'lib, ularning harorati teng bo'lsa, harorat kompensatsiyasi avtomatik ravishda ta'minlanadi.

Gidrostatik zichlik o'lchagichlar sanoatda $900\dots1800 \text{ kg/m}^3$ o'lchash chegarasiga mo'ljallab chiqariladi. Bu asboblarning asosiy xatoligi $\pm 4\%$.

Silfonli, tenzometrik, ximotron va boshqa zichlik o'zgartkichlari gidrostatik zichlik o'lchagichlarning turlaridir.




34.2 – rasm. Tenzometrik zichlik o‘lchagichning sxemasi.

34.2- rasmda tenzometrik zichlik o‘lchagichning sxemasi keltirilgan. Nazorat qilinayotgan suyuqlik idish 1 ga shtutser 2 orqali uzluksiz tushib turadi va undan shtutser 3 orqali chiqib ketadi, bu esa idishda doimo bir xil sath bo‘lishini ta’minlaydi. Asosiy idish 1 ning ichida etalon suyuqlik bilan to‘ldirilgan idish 4 joylashtirilgan bo‘lib, uning zichligi nazorat qilinayotgan suyuqlikning minimal zichligiga teng bo‘lishi kerak. Etalon suyuqlik tuynuk 5 orqali kiradi, ortiqchasi esa to‘kish naychasi 6 orqali chiqib ketadi. Bu bilan sathning doimiyligiga, ballast bosimning va harorat o‘zgarishlarining kompensatsiya qilinishiga erishiladi.

Nazorat qilinayotgan suyuqlik zichligi ozgina o‘zgarishi bilan elastik element 8 ning markaziga yelimalab yopishtirilgan tenzodatchik 7ning qarshiligi o‘zgaradi. Zichlik o‘lchagichi sifatida elektron avtomatik ko‘prik 9 qo‘llanilgan bo‘lib, uning yelkalarining biriga tenzodatchik 7 ulangan. Ko‘prik shkalasi zichlik birliklarida darajalangan.

O‘lhashning pastki chegaralari ko‘prik shkalasini darajalashda idishlar 1 va 4 ni zichligi tekshirilayotgan suyuqlikning minimal zichligiga teng bo‘lgan suyuqlik bilan to‘ldirishda aniqlanadi.

2. Radioizotopli zichlik o‘lhash vositalari.



34.3 – rasm. Radioizotopli zichlik o‘lchagichning sxemasi.

Radioizotopli zichlik o‘lchagichlarning ishlash prinsipi radioaktiv manba j-nurlarining suyuqlikdan o‘tishida yutilishiga asoslangan. Bular suspenziya, pulpa, agressiv va katta bosimli suyuqliklarning zichligini o‘lhashda ishlatilishi mumkin. O‘lhash vositalari o‘lchanayotgan muhit bilan kontaktsiz bog‘langan. Bu esa bunday asboblarning afzalligiga kiradi.

Radioizotopli zichlik o‘lchagich tarkibiga (34.3- rasm) j-nurlanishlar manbai 1 va qabul qilgich 2 kiradi, uning chiqish signali avtomatik potensiometr 3 ga beriladi. Qabul qilgich 2 qabul qiladigan nurlanish jadalligi quvurdan oqib o‘tadigan suyuqlikning zichligiga bog‘liq bo‘ladi: zichlik qancha katta bo‘lsa, j-nurlarning yutilishi shuncha kuchli va qabul qilgich 2 ning kirishida signal shuncha kuchsiz bo‘ladi. Bu signalning kattaligiga quvur devorlarining qalinligi, suyuqlik tarkibi va manba nurlanishini kamaytiradigan boshqa omillar ta’sir qiladi. Bu omillarning ta’siri turg‘un bo‘lganligi sababli asbobni darajalashda olingan tuzatmani ko‘rsatishlarga kiritish yo‘li bilan hisobga olinadi.

Sanoat radioizotopli zichlik o‘lchagichlardan PJR-2, PJR-2N, PJR-5, PR-1024, PR-1025M va boshqa turlarini ishlab chiqaradi.

PJR-2 zichlik o‘lchagichining o‘lchash chegarasi $600\div 2000$ kg/m³, asbobning o‘lchash xatoligi $\pm 2\%$.

NAZORAT SAVOLLARI

- 1.Gidrostatik zichlik o‘lchash vositalari.
- 2.Pyezometrik zichlik o‘lchagichning sxemasi.
3. Tenzometrik zichlik o‘lchagichning sxemasi.
- 4.Radioizotopli zichlik o‘lchash vositalari.

35-MAVZU.QOVUSHQOQLIK O'LCHASH TIZIMLARI.

Reja

1.Qovushqoqlik to‘g‘risida umumiyl tushunchalar.

2.Kapillyarli qovushqoqlik o‘lchash vositalari.

1.Qovushqoqlik to‘g‘risida umumiyl tushunchalar.

Suyuq muhitlarning qovushoqligini o‘lchash sanoatda TJABT ni joriy qilishda eng murakkab muammolardan biridir. Jarayonlarning ko‘pchiligi dispers tizimlar, suspenziyalar, kolloid eritmalar va plastik massalarni qayta ishlash bilan bog‘liq. Ayrim mahsulotlar sezgir elementga yopishib qolib, ishlab chiqarish jarayonida sezgir elementga ta’sir etib, ulardan foydalanishni qiyinlashtirishi mumkin.

Sanoatda viskozimetrlarning qo‘llanilishi qovushoqliknii o‘lchash uslublarining konstruktiv-texnik kamchiliklari yoki viskozimetrlarning o‘zicha ishlatish sharoitlarini yaratish qiyinligi sababli juda ham cheklangandir.

Sanoatning bir qancha tarmoqlarida, masalan, sun’iy tolalar, sintetik smolalar, kauchuk eritmalar, bo‘yoqlar, surkov moylari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarishda qovushoqlik mahsulot tarkibi va sifatini aniqlovchi kattalik hisoblanadi. Shuning uchun ko‘pgina hollarda qovushoklikni avtomatik tarzda uzlusiz o‘lchab turish muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

Suyuqliklarning sirpaniш ёки силжишга қаршилик кўрсатиш хусусияти *qovushoqlik* deyiladi.

Berilgan oqimda suyuqlik ikki qatlaming siljishida tangensial kuch vujudga keladi. Shu kuch Nyuton qonuniga ko‘ra quyidagicha aniqlanadi:

$$F = \mu \cdot S \frac{dv}{dn}, \quad (35.1)$$

bu yerda F — siljish kuchi, H ; μ — динамик qovushoqlik yoki qovushoqlik koeffitsiyenti, Pa s; S — ichki ishqalanpsh yuzasi, m^2 ; $\frac{dv}{dn}$ — harakatdagi qatlam qalinligi bo‘yicha tezlik gradiyenti (siljish tezligi), $1/s$; v — qatlam oqimining tezligi, m/s ; n — harakagdagi qatlam qalinligi, m .

(35.1) тенгламадан динамик қовушоқликни аниқлаймиз:

$$\mu = \frac{F}{S \frac{dv}{dn}}. \quad (35.2)$$

SI tizimida dinamik qovushoqlik birligi qilib, suyuqlik oqimining shunday qovushoqligi qabul qilinganki, bu oqimda 1 N/m^2 siljish bosimi ta’sirida chiziqli tezligining gradiyenti siljish tekisligiga perpendikulyar bo‘lgan 1 m masofada 1 m/s bo‘ladi. Dinamik qovushoqlikning bu birligi $N \text{ s/m}^2$ yoki Pa s o‘lchoviga ega.

Amalda ko‘pincha dinamik qovushoqlikning suyuqlik zichligi ρ ga bo‘lgan nisbatida ifodalanuvchi kinematik qovushoqlikdan foydalaniladi, ya’ni

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} . \quad (35.3)$$

Kinematik qovushoqlik SI da m²/s o‘lchoviga ega. Qovushoqlik amalda puaz (P) va santipuaz (sP) birliklarida o‘lchanadi. Bu birliklar SI dagi qovushqoqlikning birligi bilan quyidagicha bog‘langan:

$$1 P=0.1 \text{ Pa}\cdot\text{s}; 1 sP=1 \text{ mPa}\cdot\text{s}.$$

Nyuton qonuniga bo‘ysinuvchi suyuqliklar (ya’ni qovushoqligi jadal mexanik ta’sirlarga bog‘liq bo‘lmagan siljish (surilish) tezligiga chiziqli bog‘lanishga ega suyuqliklar) nyuton suyuqliklari deyiladi. Agar bu bog‘lanish chiziqli bo‘lmasa, u holda bunday suyuqliklar nonyuton suyuqliklar deyiladi. Suyuqliklar, eritmalar, plastik va oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy qismi nonyuton suyuqliklar guruhiba kiradi.

Oziq-ovqat sanoatida ko‘pincha qovushoqlik shartli birliklarda (VU graduslarida) o‘lchanadi, bu birliklar ma’lum hajmdagi tahlil (tahlil) qilinayotgan suyuqlikning oqib ketish vaqtining shu hajmidagi distillangan suvning oqib ketish vaqtiga nisbatidan iborat:

$$BY = \frac{\tau_c}{\tau_{dc}} . \quad (35.4)$$

Qovushoqlikni o‘lchash paytida haroratning ta’sirini e’tiborga olib, tegishli tuzatishlar kiritish lozim.

Suyuqlik qovushoqligini o‘lchaydigan bir qator asboblar mavjud. Bu asboblar ishslash prinsipi jihatidan kapillyar, zoldirli, rotatsion, tebranishli va ultratovushli asboblarga (viskozimetrlarga) bo‘linadi.

2. Kapillyarli qovushqoqlik o‘lchash vositalari.

M. P. Volarovichning ma’lumotlariga ko‘ra, qovushoqlikni o‘lchashning taxminan 80% i kapillyar asboblar bilan o‘tkazilib, ular nazariy jihatdan eng ko‘p ishlab chiqilgan va amalda tadqiq qilingan.

Kapillyar viskozimetrlar o‘lchash aniqligining yuqoriligi, o‘lchashning katta diapazoni va nisbatan soddaligi tufayli keng tarqalgan. Keyingi yillarda texnologik jarayonning o‘tishidagi qovushoqlikni avtomatik tarzda nazorat qilish va rostlashga mo‘ljallangan kapillaryar viskozimetrlar yaratildi. Bu asboblar nisbatan toza va bir jinsli suyuqliklar qovushqoqligini nazorat qilishda ishlatiladi.

Kapillyar viskozimetrlarning ishslash prinsipi Puazeyl kapillyar naychasidan suyuqlikning oqib chiqish qonuniga asoslangan. Bu qonun quyidagicha ifodalanadi:


$$Q = \frac{\pi \cdot d^4}{\mu \cdot l} \Delta P , \quad (35.5)$$

bu yerda Q — naychadan oqib chiqadigan suyuqlikning hajmiy sarfi, m^3/s ; d — naycha diametri, m ; μ — suyuqlikiing dinamik qovushoqligi, $Pa\ s$; l — naychaning uzunligi, m ; ΔP — naycha uchlaridagi bosimlar farqi, Pa .

Agar Q , d , l kattaliklarning qiymati doimiy bo'lsa, qovushoqliknini aniqllovchi ifoda quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\mu = K \cdot \Delta P . \quad (35.6)$$

Shunday qilib, suyuqlik qovushoqligini o'lhash suyuqlik o'tadigan kapillyar naycha uchlaridagi bosimlar farqini o'lhashdan iborat. Bu yerda, suyuqlikning yumaloq kesimi tirkishlardan oqib chiqishi og'irlik kuchi bosimi yoki tashqi bosim ta'sirida sodir bo'lishi mumkin. Kapillyar viskozimetrlar ikki katta guruhga bo'linadi: laboratoriya viskozimetrlari va avtomatik ishlaydigan viskozimetrlar. Keyingi viskozmetrlarga bosim ostida suyuqlik oqib chiqadigan va erkin oqib chiqadigan asboblar kiradi. Suyuqlik erkin oqib chiqadigan asboblar o'z navbatida ikki turga: sath o'zgaradigan va o'zgarmaydigan asboblarga bo'linadi.




35.1 – rasm. Kapillyar viskozimetr sxemasi.

35.1-rasmida kapillyar viskozimetr sxemasi keltirilgan. SHesternyali nasos 1 tahlil qilinayotgan suyuqlikning mutlaqo doimiy miqdorini kapillyar naycha 3 ga uzatadi. Kapillyar naychaning kirishi va chiqishidagi bosimlar farqi sezgir difmanometr 2 orqali o'lchanadi. Difmanometrning shkalasi qovushoqlik birligida darajalanadi. Kapillyar naychaning diametri d va uzunligi l o'lhash chegaralari va o'lchanayotgan suyuqlik turiga qarab tanlanadi. O'zgarmas haroratni ta'minlash uchun viskozimetr naychasi odatda, haroratni avtomatik rostlovchi termostatga ulanadi. Kapillyar viskozimetrnинг o'lhash chegaralari 0,001... 10 Pa s. Laboratoriya asboblarida o'lhash xatoligi $\pm 3\ldots 5\%$.


35.2-rasmida avtomatik kapillyar viskozimetrning tuzilishi bir oz o'zgargan prinsipial sxemasi keltirilgan. Nazorat qilinayotgan suyuqlik o'zgarmas sarf bilan

dozalovchi nasos 1 yordamida kapillyar naycha 2 orqali so'rib olinadi. Naychadagi bosimning pasayishi difmanometr 3 bilan o'lchanadi, uning shkalasi qovushoqlik birliklarida darajalangan. Viskozimetrit mostat 4 ra o'rnatilgan. Odatda, asbob diametri va uzunligi turlicha bo'lgan kapillyarlar komplekti bilan ta'minlangan bo'ladi. Kapillyarning diametri va uzunligi o'lhash chegaralariga qarab tanlanadi.

Ishlash prinsipi o'z og'irligi ta'sirida suyuq mahsulotlarning oqib chiqishiga asoslangan viskozimetrlar eng ko'p tarqalgan. Ularning asosiy qismi datchik bo'lib, u past tomonidan kalibrangan naycha bilan tugaydigan sig'imdan iborat. Sig'imga uzlusiz ravishda suyuqlik beriladi, uning sarfi doimo bir xilda saqlab turiladi. Sig'imdag'i suyuqlik sathi uning qovushoqligiga mutanosib ravishda o'zgaradi. Sathni o'lhab, qovushoqlikning qiymati topiladi. Bu asboblarning boshqa turlarida, aksincha, suyuqlik sathi bir xilda ushlab turiladi, lekin qovushoqlikka bilvosita bog'liq bo'lgan boshqa parametr (masalan, suyuqlik sarfi, kapillyarning siljishi, kapillyarning diametri yoki uzunligi va hokazo) o'lchanadi. Birinchi tur asboblар o'zgaruvchan sathli viskozimetrlar deb, ikkinchi tur asboblар esa o'zgarmas sathli viskozimetrlar deb ataladi.



35.2 – rasm. Avtomatik kapillyar viskozimetrining principial sxemasi.



35.3 – rasm. Membranali pnevmatik viskozimetri sxemasi.

Toshkent davlat texnika universiteti professor o'qituvchilari tomonidan suyuq mahsulotlarning erkin oqib chiqishiga asoslangan pnevmatik va elektrik viskozimetrlarning har xil turlari yaratilgan. Erkin oqib chiqishga asoslangan viskozimetrlardan o'zgaruvchan sathli asboblар keng qo'llanilmoqda.


35.3-rasmida membranali pnevmatik viskozimetrining sxemasi keltirilgan. Tekshiriladigan suyuqlik nasos-dozator 1 yordamida so'rib olinadi

va issiqlik almashgich 2 orqali silindrik idish 3 ga haydaladi, u yerdan kapillyar 4 orqali sig‘im 5 ga oqib chiqadi.

Kapillyar 4 idish 3 ning yon devorida joylashgan bo‘lib, gidravlik kamera 7 ning yuqorigi membranasi 6 shu idishning tubi bo‘lib xizmat qiladi. Gidravlik kamera ostida chiqarish soplosi 9 bilan pnevmatik kamera 8 joylashgan. Havo pnevmatik kameraga ma’lum 0,14 MPa bosim bilan doimiy drossel 7 orqali beriladi. Asbob aralashtirgichli dvigatel 12 bilan ta’minlangan termostat 11 da joylashgan.

Tekshirilayotgan suyuqlikning qovushoqligi o‘zgarganda uning idish 3 dagi sathi o‘zgaradi. Buning natijasida gidravlik kameraning yuqorigi membranasi egiladi va u o‘z navbatida qapqoq vazifasini bajaruvchi membrana 6 ni egilishga majbur etadi. Natijada soplo 9 ning ochilish yoki yopilish darajasini o‘zgartiradi, bu soplo pnevmatik kamera 8 ni atmosfera bilan tutashtirib turadi, bu yerda, kamera 8 da havo bosimi o‘zgaradi va bu o‘zgarish o‘lhash asbobi 13 yordamida o‘lchanadi. uning shkalasi bevosita kinematik qovushoqlik birliklarida darajalangan.

35.4- rasmida zoldirli pnevmatik viskozimetrning sxemasi keltirilgan. Pnevmodamerani atmosfera bilan tutashtiruvchi zoldirli klapanning qo’llanilishi juda yuqori aniqlikda o‘lhashni ta’minlaydi.




35.4 – rasm. Zoldirli pnevmatik viskozimetrning sxemasi.

Suyuqlikning qovushoqligini o‘lhashda uning kapillyar 2 li idish 1 dagi sath o‘zgaradi. Qovushoqlikning ortishi suyuqlikning gidravlik bosimi hisobiga membrana 3 ning pastga egilishiga sabab bo‘ladi. Natijada zoldirli membrana bilan biriktirilgan zoldirli klapan 4 havo bilan to‘ldirilgan pnevmodamera 5 ning yuqorigi qismidagi konussimon teshikni berkitadi. Havo pnevmodameraga magistral havo yo‘lidan doimiy drossel 7 yordamida 0,14 mPa bosimda beriladi. Bosim suyuqlik

sathin balandligining o‘zgarishiga mutanosib ravishda ortadi, bunga prujina 12 ning siljishi natijasida erishiladi. Qovushoqlik kamayganda zoldirli klapan ko‘tariladi va havo teshik 8 orqali atmosferaga chiqib ketadi. Kapillyar 2 dan oqib chiqadigan suyuqlik sig‘im 9 ga tushadi, u yerdan shesternyali nasos 10 yordamida so‘rib olinadi, nasosni reduktorli sinxron dvigatel 11 harakatga keltiradi. Nasos tekshirilayotgan suyuqlikni termostat orqali so‘rib oladi (chizmada ko‘rsatilmagan). Ikkilamchi asbob 6 sifatida o‘ziyozar PV4-E yoki manometrdan foydalanilgan bo‘lib, ularning shkalalari qovushoqlik birliklarida darajalangan bo‘ladi.

O‘lchash chegaralari ($212-938 \cdot 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{s}$) ni, nisbiy keltirilgan xatolik $\pm 2\%$ ni tashkil qiladi.



35.5 – rasm. Halqali viskozimetrning sxemasi

moment hosil bo‘ladi, uning ta’sirida halqasimon kamera strelkasi bilan tayanch nuqta atrofida aylanishga teskari ta’sir etuvchi moment bilan muvozanatlashmagunga qadar buriladi. Shkala 1 bevosita qovushoqlik birliklarida darajalangan. Qovushoqlikni o‘lchash chegaralarini yuk 4 og‘irligini oshirish yoki kamaytirish yo‘li bilan o‘zgartirish mumkin. Asbobning maksimal xatoligi tajriba yo‘li bilan aniqlangan bo‘lib, $\pm 1,5\%$ ni tashkil qiladi, xalqaning maksimal burilish burchagi 60° , o‘lchash chegarasi esa $20 \text{ mPa} \cdot \text{s}$.

Ichi kovak halqada suyuqlik sathning o‘zgarishi quyidagi aylantiruvchi momentni hosil qiladi:

$$M_{ayl}=Hj \cdot S \cdot R . \quad (35.7)$$

Buning ta’sirida halqa soat strelkasi harakati yo‘nalishida buriladi. Halqaning burilishi teskari ta’sir etuvchi momentni yuzaga keltiradi:

$$M_{tes}=F \cdot b \cdot \sin \alpha . \quad (35.8)$$

35.5- rasmda halqali viskozimetrning prinsipial sxemasi keltirilgan. Xalqasimon kamera 3 prizma 2 ning tayanch oyoqlari yordamida o‘z geometrik markaziga osib qo‘yilgan. Halqaning pastki qismiga yuk 4 mahkamlab qo‘yilgan. Suyuqlik termostat orqali halqasimon kamera 3 ga so‘rib olinadi va kapillyar naycha 5 dan idish 6 ga oqib chiqadi. Suyuqlikning qovushoqligi o‘zgarganda aylantiruvchi

Momentlar teng bo'lganida. ichi kovak halqa yangi muvozanat vaziyatida to'xtaydi:

$$M_{ayl} = M_{tes} \quad (35.9)$$

yoki

$$H \cdot j \cdot S \cdot R = F \cdot b \cdot \sin a,$$

bu yerda H — suyuqlik sath; j — suyuqlikning solishtirma og'irligi; S — halqa yarim qismlari o'rtasidagi to'siqning yuzi; R — halqaning o'rtacha radiusi; F — yukning og'irlilik kuchi; b — tizimi og'irlilik markazining tayanch nuktasigacha masofasi; a — halqaning burilish burchagi.

Ayni halqa uchun F , b , S , R kattaliklar o'zgarmas, shuning uchun

$$H \cdot j = K \cdot \sin a, \quad (35.10)$$

bu yerda

$$K = F \cdot b / S \cdot R.$$

(35.10) tenglama asbobning statik tavsifini ifodalaydi va idishdagi suyuqlik sathi bir xil bo'lganida uning og'irligi halqa burilish burchagining sinusiga mutanosib va faqat qovushoqlikka bog'liqligini bildiradi. Viskozimetrr shkalasining notejisligini maxsus lekalo yordamida bartaraf etish mumkin.

Doimiy sathli viskozimetrrning ishlashi sathni belgilangan balandlikda saqlab turish prinsipiiga asoslangan. O'zgaruvchan sathli asboblardan farqli ravishda bu yerda suyuqlik sarfining qat'iy bir doimiylikda bo'lishi shart emas.



35.6 – rasm. Sath o'zgarmas viskozimetrrning sxemasi

35.6- rasmida doimiy sathli viskozimetrrning sxemasi keltirilgan. Silindrik idish 1 ga elastik biriktiruvchi 2 yordamida, masalan, uchi 90° ga bukilgan kapillyar 3 mahkamlangan bo'ladi. Kapillyar induktorli datchik 5 ning qisqa tutashtirilgan chulg'ami (ekrani) 4 bilan bikr qilib birlashtirilgan. Datchik induktiv chulg'ami 6 bo'lgan P-simon sterjendan iborat.

Suyuqlik yig'gich idishdan nasos yordamida idish 1 ga uzatiladi va kapillyar 3 orqali oqib chiqadi. Kapillardan chiqadigan suyuqlikning sathi oqib chiqayotgan suyuqlikning sarfiga bog'liq bo'lgan reaktiv kuch hosil qiladi. Bu kuch kapillyar 3 ning erkin uchini siljishga majbur qiladi.

Tekshirilayotgan suyuqlikning va uning kapillyardan o'tayotgan sarfi o'zgaradi, buning natijasida reaktiv kuch ham o'zgarib, kapillyarning erkin uchini

siljitali. Kapillyarning uchi bilan birga u bilan bikr qilib biriktirilgan qisqa tutashtirilgan chulg‘am 5 siljiydi.

O‘zgaruvchan tok bilan ta’minlangan induktiv chulg‘am 6 P-simon magnit o‘tkazgich sterjen va bu sterjenning erkin uchi orasidagi tirkish orqali o‘zgaruvchan magnit oqimi hosil qiladi. Sterjen 5 ning bitta yarim qismiga qisqa tutashtirshtirilgan chulg‘am 4 kiydirilgan, u magnit kuch chiziqlarini berkitish xossasiga ega bo‘ladi, chunki bu halqaning siljishi natijasida sterjen 5 ning erkin uchlari orasidagi tirkish orqali magnit okimi o‘tadigan yuza o‘zgaradi. Natijada induktiv chulg‘am 6 hosil qiladigan magnit oqimi qisqa tutashtirilgan chulg‘amdan nariga o‘tmaydi, ya’ni berkilib qoladi. Bu yerda, induktivlik o‘zgaradi va uni ikkilamchi asbob qayd etadi. Shunday qilib, qovushoqlik o‘zgorganida ekran 4 bilan bikr, birikkan kapillyar sterjen 5 bo‘ylab siljiydi, buning natijasida ikkilamchi asbob qayd etadigan induktivlik o‘zgaradi. Toshkent davlat texnika universiteti professor-o‘qituvchilari yaratgan bu viskozimetrlar o‘lchash aniqligi va asbobning ishonchli ishlashini oshirishga imkon beradi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Membranali pnevmatik viskozimetrik sxemasi.
2. Zoldirli pnevmatik viskozimetrining sxemasi.
3. Halqali viskozimetrining sxemasi
4. Sath o‘zgarmas вискозиметринг схемаси
5. Avtomatik kapillyar viskozimetrining prinsipial sxemasi.
6. Kapilyar viskozimetrik sxemasi.

36-MAVZU.ZOLDIRLI VA ROTATSION QOVUSHQOQLIK O'LCHASH VOSITALARI.

Reja

1.Zoldirli qovushqoqlik o'lhash vositalari.

2.Rotatsion qovushqoqlik o'lhash vositalari.

1.Zoldirli qovushqoqlik o'lhash vositalari.

Zoldirli viskozimetrlar suyuqliklarning qovushoqligini o'lhashda keng ishlatiladi.

Qovushoqlikni erkin tushuvchi jism usuli bilan o'lhash Stoks konuniga asoslangan. Bu konunga muvofiq erkin tushuvchi jismning suyuqlikdagi tezligi shu suyuqlik qovushokligi bilan bog'langan, bu bog'lanish quyidagicha ifodalanadi:

$$\mu = K \frac{(\rho_1 - \rho_2) \cdot g \cdot r^2}{v} \quad (36.1)$$


bu yerda, ρ_1 va ρ_2 , — erkin tushuvchi jism (zoldir) materialining va suyuqlikning zichliklari, kg/m³; g— og'irlik kuchining tezlannshi, m/s²; r — zoldirning radiusi, m; v — zoldirning bir meyorda tushish tezligi, m/s; K—qabul qilingan o'lchovga bog'liq bo'lgan sonli doimiy koeffitsiyent.

Stoks qonuni bir jinsli suyuqlikning mutlaqo sferik zoldirga nisbatan laminar harakatida ishlatilishi mumkin. (36.1) ifodadan ma'lumki, tekshirilayotgan suyuqlikning kovushoqligini o'lhash suyuqlikdagi zoldirning tushish tezligini yoki zoldirning belgilangan masofadan o'tish vaqtini o'lhashdan iborat. Qovushoqlikning zoldir tushish vaqtiga bog'liqligi quyidagicha ifodalanadi:

$$M=K \cdot \tau \quad (36.2)$$

bu yerda K — asbob doimiysi, Pa; τ — zoldirning belgilangan masofadan o'tish vaqt, s.

Qovushoqlikni zoldirning erkin tushish vaqt bo'yicha aniqlaydigan avtomat qurilmaning prinsipial sxemasi 36.1- rasmda ko'rsatilgan.



36.1 – rasm. Erkin tushuvchi sharchali avtomatik viskozimetrning sxemasi.

Suyuqlik oqimi zoldir 1 ni boshlang‘ich holatga shesternyali nasos 2 yordamida ko‘taradi. Bu shesternyali nasos elektr dvigatel 3 ga ega. Zoldirni ko‘tarish bilan birga nasos suyuqlikdan namuna olib, uni sinaydi. Zoldir yuqorigi chekllovchi to‘rga yetgach, nasos to‘xtaydi, zoldir harakatsiz muhitda erkin pastga tushadi. Induksion g‘altaklar 7 orqali zoldirning belgilangan yo‘llidan o‘tish vaqtি hisoblanadi. Zoldirning induksion g‘altaklardan o‘tishida nomuvozanatlilik signallari hosil bo‘ladi va bu signal elektron kuchaytirgich 6 orqali kuchaytiriladi. Shesternyali nasosning avtomatik ravishda ulanishi va vaqtning hisoblanishi rele bloki 4 va o‘lchash asbobi 5 yordamida bajariladi.

Asbobning o‘lchash chegaralari induksion g‘altaklar orasidagi masofa 1 va zoldir diametrining o‘zgarishi bilan tanlanadi. Bunday asboblarda 100 Pa·s chegaradagi suyuqlik qovushoqligini o‘lchash mumkin. Asboblarning o‘lchash aniqligi $\pm 2\%$.

2. Rotatsion qovushqoqlik o‘lchash vositalari.

Suyuqliklar qovushoqligini o‘lchashda hamda ularning reologik xususiyatlarini o‘rganishda rotatsion viskozimetrlardan foydalanish qulay. Bu

asboblar tekshirilayotgan suyuqlik hosil qiluvchi qarshilik momentlari va aylantiruvchi momentlarni o'lchashga asoslangan.


Qovushoq suyuqlikda jism aylanganida qovushoqlik qarshiligi teskari ta'sir etuvchi moment hosil qiladi. Agar jism doimiy tezlik bilan aylansa, bu moment suyuqlik hosil qiladigan aylantiruvchi momentga teng va dinamik qovushoqlikka mutanosib bo'ladi:

$$M=K \cdot \mu \cdot \omega, \quad (36.3)$$

bu yerda M — aylantiruvchi moment, Nm; K — asbob doimiysi; μ — dinamik qovushoqlik, Pa·s; ω — aylanuvchi jismning burchak tezligi, 1/s.

Rotatsion viskozimetrlar aylanuvchi jism shakli va aylantiruvchi momentni o'lchash usuliga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Boshqa asboblarga nisbatan koaksial silindrli, aylanuvchi jism va tahlil qilinayotgan suyuqlikka cho'ktiriladigan aylanuvchi parallel diskli asboblar ko'proq ishlataladi. 36.2 - rasmda rotatsion viskozimetrlar turlarining prinsipial sxemalari ko'rsatilgan.

Koaksial silindrli viskozimetr (36.2-rasm, a) tashqi silindri tahlil qilinayotgan suyuqlik bilan to'ldirilgan ikki silindr dan iborat. Tashqi silindr 2 o'zgarmas tezlik bilan aylanganda dvigatel 1 ta'sirida suyuqlik statsionar aylanish holatiga keladi va aylantiruvchi momentni ichki silindr 3ga uzatadi. Bu silindrni tinch holatda saqlash uchun silindrga kattaligi teng, lekin teskari ishorali kuch momenti ta'sir qilishi kerak. Bu kuch, rasmda ko'rsatilganidek, kalibrangan yuk 4 yordamida hosil qilinadi.



36.2 – rasm. Rotatsion viskozimetrlar.

Laminar harakatda kuch momenti bilan ko‘rilayotgan suyuqlikning qovushoqligi quyidagicha bog‘langan

$$M = \pi \cdot l \cdot \mu \cdot w \frac{R^2 \cdot r^2}{R^2 - r^2}, \quad (36.4)$$

bu yerda, M — kuch momenti, $N \cdot m$; l — ichki silindrning uzunligi, m ; w — tashqi silindr aylanishining burchak tezligi, $1/s$; R va r — tashqi va ichki silindrлarning radiusi, m .

Viskozimetrlarning tashqi va ichki silindri harakatsiz bo‘ladi.

Tekshiriladigan suyuqlikka cho‘ktiriladigan aylanuvchi jism (36.2- rasm, б) sharsimon yoki silindrik rotor 1 kabi ishlaydi. Bu rotor dvigatel 2 yordamida o‘zgarmas aylanishlar chastotasi bilan aylantiriladi. Suyuqlikning rotor aylanishiga ko‘rsatilgan qarshiligi maxsus qurilma 3 yordamida o‘lchanadi.

Aylanuvchi diskli viskozimetr (36.2- rasm, в) tekshirilayotgan suyuqlikka cho‘ktirilgan ikki parallel disk 2 va 3 dan iborat. Disk 2 dvigatel 1 yordamida ravon aylanadi. Tekshirilayotgan suyuqlikning qovushoqlik xususiyati tufayli disk 3 ga aylantiruvchi moment uzatiladi. Bu aylantiruvchi moment suyuqlik qovushoqligiga mutanosib bo‘lib, hisoblash asbobi bilan bog‘langan silindrik prujina 4 yordamida muvozanatlanadi.

Aylanuvchi diskli viskozimetrlardan suyuqliklarning qovushoqligini uzlusiz o‘lhashda ham foydalanish mumkin.

Rotatsion viskozimetrlarning o‘zgarmas koeffitsiyentlari analitik ravishda yoki etalon suyuqliklar bo‘yicha tajriba yo‘li bilan aniqlanadi. Rotatsion viskozimetrlarning o‘lhash chegarasi 0,01...1000 Pa s.

NAZORAT SAVOLLARI


- 1.Zoldirli qovushqoqlik o‘lhash vositalari.
- 2.Erkin tushuvchi sharchali avtomatik viskozimetrnning sxemasi.
- 3.Rotatsion qovushqoqlik o‘lhash vositalari.
- 4.Rotatsion viskozimetr.

37-MAVZU.VIBRATSION QOVUSHQOQLIK O'LCHASH VOSITALARI.

Reja

1.Vibratsion qovushqoqlik o'lchash vositalari.

Keyingi yillarda katta o'lchash chegaraga, yuqori sezgirlikka va aniqlikka ega bo'lgan, shuningdek, har xil sharoitlarda turli muhitlarni tahlil qiluvchi umumiy afzalliklarga ega bo'lgan tebranishli viskozimetrlar keng tarqalmoqda.



37.1 – rasm. Elektromagnit tebranishli viskozimetrnning sxemasi


Tebranishli viskozimetrlarning ishlash prinsipi nazorat qilinayotgan muhitga cho'ktirilgan sezgir element tebranishi so'nish darajasining shu muhit qovushoqligiga bog'liqligiga asoslangan. Tuzilish jihatdan tebranishli asboblar elektromagnitli va ultratovushli bo'ladi. Elektromagnitli (past chastotali) viskozimetrlari 1 kGs gacha va ultratovushli asboblar 10—1000 kGs chastotalarda ishlaydi.

37.1-rasmida ko'rsatilgan elektromagnit tebranishli viskozimetrnning ishlash prinsipi quyidagicha. Idish 6 dari nazorat qilinayotgan suyuqlikka sezgir element — po'lat plastinka 3 ning bur uchi tushiriladi. Uning yuqorigi qismi maxsus qisqichli asbob 2 ga mahkamlangan. Idish 6 termostatlovchi qurilma 7 ga o'rnatiladi. Elektromagnit 1 yordamida po'lat plastinka 3 rezonans tebranishli harakatga keltiriladi. Tekshirilayotgan suyuqlikning qovushoqligini o'lchashda po'lat plastinka tebranishlarining amplitudasi o'zgaradi. Bu o'zgarish elektromagnit

datchiklar 5 yordamida qabul qilinadi. Datchiklarda induksiyalangan kuchlanish to‘g‘rilanib, o‘lchash asbobi 4 ga uzatiladi, asbob qovushoqlik birligida darajalangan. Ular qovusholikni $\pm 3 \dots 5\%$ xatolik bilan o‘lchaydi.

Ultratovushli viskozimetrlar universal hisoblanadi. Bu asboblar katta o‘lchash chegarali, yuqori aniqlik, inersiyasizlik, harakatlanuvchi qismlarining yo‘qligi kabi afzalliklarga ega. Lekin bu asboblar murakkab elektron qurilmalardan iborat bo‘lganligi sababli ularning ishlatalishi cheklangan.

Ultratovushli viskozimetrlar ultratovushlarning muhit qovushoqligiga qarab yutilishiga asoslangan. 37.2-rasmda ultratovush tebranishlarining so‘nish tezligini o‘lchaydigan ultratovushli viskozimetrnning sxemasi ko‘rsatilgan.



37.2 – rasm. Ultratovushli viskozimetrnning sxemasi

Magnitostriksion materialdan yasalgan plastina 1 gilza Z ga mahkamlangan. Plastinaning pastki qismi qovushoqligi o‘lchanayotgan suyuqlikka tushirilgan. Gilzada impulslar generatori 4 dan ta’minlanadigan uyg‘otish g‘altagi 2 bor. G‘altakka uzunligi 20 mks ga yaqin impuls yuboriladi, natijada plastinada bo‘ylama tebranishlar yuz beradi. Tebranishli chastotasi, plastina geometriyasi orqali, so‘nish amplitudasi esa suyuqlik qovushoqligi orqali aniqlanadi. Impulsni yuborish bilan bir vaqtida ko‘chaytirish va detektorlash operatsiyasi kuchaytirgich 5 va detektor 6 da bajariladi, natijada trigger generatorini berkitadi. Plastinaning tebranishida teskari magnitostriksion samara tufayli g‘altakda plastinaning tebranish chastotasiga teng bo‘lgan kuchlanish (EYK) hosil bo‘ladi.

$$U=U_m \exp(-at) \cdot \sin(wt), \quad (37.1)$$

bu yerda, U — g‘altak uchlaridagi kuchlanish; U_m — kuchlanishning boshlangich amplitudasи; a — tebranishning suyuqlik qovushoqligiga bog‘liq bo‘lgan so‘nish koeffitsiyenti; τ —vaqt; w —plastinaning tebranish chastotasi.

Bu kuchlanish impulslar generatorini plastina tebranishlarining so‘nishi tugaguncha berkitib turadi, shundan so‘ng generator qayta uygonadi.

Shunday qilib, so‘nish jadalligining o‘lchovi impulslar generatorining ketma-ket uyg‘onishidagi vaqt oralig‘i kattaligidan iborat. Suyuqlik qovushoqligi qancha katta bo‘lsa, impulslar orasidagi vaqt oralig‘i shuncha kichik bo‘ladi. O‘lchash signali detektordan ikkilamchi asbob 7 ga keladi.

Qovushoqlik birligida darajalangan o‘lchash asbobi impulslar intervalining o‘rtacha qiymatini o‘lchaydi. Asbobning o‘lchashdagi xatoligi $\pm 1\%$.

Ultratovushli viskozimetrlar texnologik oqimlardagi turli suyuqliklarni uzluksiz nazorat qilish uchun ishlataladi. Bu viskozimetrlarning o‘lchash chegarasi 0,0001...100 Pa·s

Tebranishli, ayniqsa, ultratovushli viskozimetrlarning qo‘llanilish sohasi Nyuton suyuqliklari bilan cheklab qo‘yiladi, bu suyuqliklarning qovushoqligi mexanik ta’sir jadalligiga bog‘liq bo‘lmaydi. Nyuton suyuqliklarda ular kamaytirib ko‘rsatadi, bu holda ham ulardan faqat qovushoqlik indikatorlari sifatidagina foydalanish mumkin.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Vibratsion qovushqoqlik o‘lchash vositalari.
2. Elektromagnit tebranishli viskozimetrnning sxemasi.
- 3.Ultratovushli viskozimetrnning sxemasi.

38-MAVZU.TITRLASH. AVTOMATIK TITRLASH USULLARI.

Reja

1.Titrlash. Avtomatik titrlash usullari.

Titrlash — eritmalarini miqdoriy tahlil qilishning keng tarqalgan universal usullaridan bo‘lib, zavod laboratoriyalarda bajarilgan tahlillarning asosiy qismi shu usulga to‘g‘ri keladi. Avtomatik titrlash uchun asboblar (avtomatik titrometrler)ning qo‘llanilishi tahlillar o‘tkazish tezligini keskin oshiradi, ko‘pgina hollarda ularning aniqligini orttiradi, ko‘p sonli laborantlar-analitiklarni kamaytiradi.

Eritmada boshqa komponentlar bilan turgan, tabiatiga ma’lum bo‘lgan modda A ning konsentratsiyasini aniqlash **titrlashdeb** ataladi. Buning uchun maxsus reagent B tanlanadi, uni titrlovchi modda (titrant) deb ataladi, u quyidagi sxema bo‘yicha tahlil qilinayotgan aralashmaning ma’lum komponentiga tanlab reaksiya ko‘rsatadi:



bu yerda, M va N — titrlash reaksiyasining mahsulotlari.

Titrlovchi modda B ni namunadagi modda A ning hammasi reaksiyaga kirmaganiga qadar qo‘shiladi. Bu yerda, titrlovchi modda miqdori Q_B boshlang‘ich namunadagi titrlanayotgan moddaning miqdori Q_A ga ekvivalent bo‘ladi.

$$Q_A = K_p \cdot Q_B , \quad (38.2)$$

bu yerda K_p — titrlash reaksiyalarining stexiometrik koeffitsiyenti.

Titrlanadigan modda miqdori

$$Q_A = C_A \cdot Q_{np} , \quad (38.3)$$

bu yerda C_A — tahlil qilinayotgan aralashmadagi modda A ning konsentratsiyasi; $Q_{np} = const$ — boshlang‘ich namuna miqdori.

Titrlovchi moddaning ekvivalent miqdori

$$Q_B = C_B \cdot V_B , \quad (38.4)$$

bu yerda C_B — titrlovchi moddaning konsentratsiyasi; V_B — titrlovchi moddaning ekvivalent hajmi.

Q_A va Q_B ning miqdorlarini (38.2) tenglamaga qo‘yib, izlanadigan konsentratsiya C_A ning titrlovchi moddaning ekvivalent hajmiga bog‘liqligini hosil qilamiz:

$$C_A = K_\tau \cdot V_B , \quad (38.5)$$

bu yerda,

$$K_\tau = \frac{K_p \cdot C_B}{Q_{np}} = const .$$

Shunday qilib, titrlashda namunadagi komponentning aniqlanadigan konsentratsiyasining o‘lchovi titrlovchi moddaning ekvivalent hajmidan iborat bo‘ladi.

Titrlash reaksiyalarining borishini nazorat qilish uchun ishlataladigan asboblarning ishlash prinsipiiga qarab titrlashning quyidagi xillari bo‘ladi: konduktometrik, potensiometrik, amperometrik va fotometrik.

Titrlash jarayoni diskret (davriy) va uzlusiz bo‘lishi mumkin. Davriy titrlashda tahlil qilinayotgan moddaning alohida namunasi (dozasi) tahlil qilinadi. Uzlusiz titrlashda tahlil qilinayotgan moddaning sarf bo‘yicha stabillashgan oqimi tahlil qilinadi, bu modda uzlusiz ishlovchi reaktorga kirib turadi. Uzlusiz titrlashda titrlovchi moddaning ekvivalent sarfi aniqlanadigan komponentning o‘lchovi bo‘ladi, ya’ni

$$C_A = K_T^1 \cdot q_B^{3KB}, \quad (38.6)$$


bu yerda,

$$K_T^1 = \frac{K_p * C_B}{q_A} = \text{const};$$

$q_A = \text{const}$ — tahlil qilinayotgan modda A oqimining sarfi; q_B^{3KB} — titrlovchi modda B ning ekvivalent sarfi.

Avtomatik titrlash usuli bilan tahlillarni avtomatik tarzda bajarish uchun mo‘ljallangan asboblardir titrometrlar deb ataladi. Vazifasiga ko‘ra avtomatik titrometrlar laboratoriya va ishlab chiqarish titrometrlariga bo‘linadi. Laboratoriya titrometrlari yarim avtomatik asboblardir, chunki titrlash siklining barcha tayyorgarlik va yordamchi operatsiyalari qo‘lda bajariladi. Ishlab chiqarishdagi avtomatik titrometrlar sanoat sharoitida texnologik jarayonlarni uzlusiz siklik yoki uzlusiz avtomatik tarzda tahlil qilish uchun mo‘ljallangan.

Uzlusiz ishlaydigan avtomatik titrometrning prinsipial sxemasi 38.1-rasmida ko‘rsatilgan.



38.1 – rasm. Uzlusiz avtomatik titrometrning sxemasi.

Nazorat qilinayotgan texnologik oqimdan namuna olinadi, u sarf stabilizatori 1 orqali aralashtirgich 2 ga uzlusiz tushib turadi. Bu yerga titrlovchi eritma tushadi, uning sarfini rostlovchi organ 3 (masalan, yuqori aniqlikdagi dozalovchi nasos) bilan

aniqlanadi. Namuna va titrlovchi eritma oqimlari uzlusiz ravishda aralashib va o‘zaro reaksiyaga kirishib turadi. Agad aralashtirgichga vaqt birligi ichida tushib turgan titrlovchi eritma miqdori xuddi shu vaqt ichida namuna bilan birga tushib turgan titrlovchi modda miqdoriga ekvivalent bo‘lsa, u holda reaksiyaga kirgan aralashma titrlashning oxirgi nuqtasiga mos keladi. Aks holda titrlab bo‘lingan aralashmada moddalardan birining miqdori ortiqcha bo‘ladi.

Aralashmadagi titrlovchi eritma bilan titrlovchi moddaning miqdorlari nisbati yordamchi avtomatik kondensator 5 va birlamchi o‘zgartkich 4 yordamida nazorat qilib turiladi. Datchikning chiqish signali Z titrlashning oxirgi nuqtasiga mos keladigan Z_T ning berilgan qiymati bilan taqqoslanadi. Ular teng bo‘lganida titrlovchi eritma sarfi o‘zgarmaydi va namunaning nazorat qilinayotgan komponentining konsentratsiyasini xarakterlaydi. Aks holda nomuvofiqlik signali rostlagich 6 yordamida ma’lum qonun bo‘yicha o‘zgartiriladigan nomuvofiqlik signali rostlovchi organ 3 ga beriladi va bu organ berilayotgan titrlovchi eritma mikdorini o‘zgartiradi. Rostlovchi organ 3 ning tavsifi chiziqli bo‘lganida titrlovchi eritma sarfi boshkaruvchi signal X_y ga mutanosib bo‘ladi. Binobarin, X_y ning kattaligini qayd etuvchi ikkilamchi asbob aniqlanayotgan modda konsentratsiyasining birliklarida darajalash mumkin.

Ba’zi hollarda uzlusiz avtomatik titrometrning tuzilishini namuna va titrlovchi eritmalarining oqimlarini stabillash yo‘li bilan soddalashtirish mumkin. Agar bu yerda, xarakteristik parametrning o‘zgarishi nazorat qilinayotgan komponentning chiziqli funksiyasidan iborat bo‘lsa, u holda bunday asbobdan avtomatik rostlash tizimining datchiki sifatida foydalanish mumkin.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Avtomatik titrlash usullari.
2. Titrlashbu ?
- 3.Uzlusiz avtomatik titrometrning sxemasi.

39-MAVZU.GAZLARNING TARKIBINI TAHLIL QILISH.

Reja

- 1.Konduktometrik gaz analizatorlari.**
- 2.Termomagnitli gaz analizatorlari.**

1.Konduktometrik gaz analizatorlari.

Konduktometrik gaz analizatorlari gaz aralashmasining o‘lchanadigan komponentini absorbsiyalovchi yutuvchi eritmalarning elektr o‘tkazuvchanligini o‘lchashga asoslangan.


Kontaktli konduktometrik usullar shu bilan xarakterlanadi, yutuvchi eritma o‘lchash yacheykasining elektrodlari bilan bevosita kontaktlashadi. Bu asboblar murakkab qurilmalar bo‘lishni talab qilmaydi, ko‘rsatishlarni bevosita hisoblab borishga imkon beradi, tayyorlanishi va ishlatilishi sodda.

Yutuvchi eritma sifatida, odatda, shunday eritma tanlanadiki, u tahlil qilinayotgan komponent bilan qaytmas reaksiyaga kirishadi.

Dissotsiatsiyalangan molekulular soni kamayishi natijasida eritmaning elektr o‘tkazuvchanligi yutilgan komponent miqdoriga mutanosib ravishda kamayadi. Yutuvchi eritmalar tahlil qilinayotgan komponent bilan qaytmas reaksiyaga kirishi natijasida asbob kanalchalarining devorlarida hamda o‘lchash elektrodlarida cho‘kmalar hosil bo‘ladi, bu esa o‘lchash natijalarini xato ko‘rsatadi va komponentlarning mikrokonsentratsiyalarini aniqlashda gaz analizatorlaridan foydalanishni cheklab qo‘yadi.

Konduktometrik o‘lchashlar uchun o‘lchanayotgan komponent absorbsiyasining qaytar reaksiyalaridan ham foydalanish mumkin; ularning afzalliklari: reaksiyalarda cho‘kmalar absorbsiyalanmaydi va yutuvchi eritmalarning regeneratsiyalanish imkonи bor. Biroq, ko‘pgina hollarda bunday yutuvchi eritmalarning tanlash darajasi kam bo‘ladi.

391- rasmda konduktometriya prinsipida ishlaydigan gaz analizatorning sxemasi keltirilgan. Tahlil qilinadigan gaz kapillyar naycha 1 orqali o‘tadi va reaksiya boradigan idish 2 hamda chulg‘amli naycha 3 ga beriladi, u yerda aniqlanadigan komponent o‘zgarmas tezlikda berib turiladigan elektrolit eritmasi bilan absorbsiyalanadi. Shundan keyin elektrolit eritmasi bir juft elektrodlari 5 turgan o‘lchash yacheykasidan o‘tadi, gaz fazasi esa gaz analizatoridan naycha 6 orqali chiqariladi. Taqqoslash elektrodlari 7 naychada turadi, bu naycha orqali elektrolitning yangi eritmasi beriladi.



39.1 – rasm. Konduktometrik gaz analizatorining sxemasi.

Shunday qilib, gaz analizatorlarida elektrolit eritmasining elektr o‘tkazuvchanligi o‘lchanayotgan komponent absorbsiyalanguncha va absorbsiyalangandan keyin o‘lchanadi. O‘tkazuvchanlik qiymatlaridagi farqlar aniqlanadigan komponentning ikkilamchi asbob 8 yordamida o‘lchanadigan konsentratsiyasiga mutanosib bo‘ladi. Elektroliz vaqtida cho‘kmalar hosil bo‘lishining oldini olish uchun yacheyka elektrodlariga o‘zgaruvchan kuchlanish beriladi, keyin bu kuchlanish to‘g‘rulanadi.

Elektr o‘tkazuvchanlikni o‘lchashga asoslangan gaz analizatoridan O_2 , CO_2 , H_2S , SO_2 , NH_3 , suv bug‘i va boshqa komponentlarni tahlil qilishda foydalanish mumkin.


2.Termomagnitli gaz analizatorlari.

Gazlar orasida kislород alohida paramagnetizm xususiyatiga ega. Kislород magnit maydonga boshqa gazlarga nisbatan ko‘proq tortiladi. Uning bu xossasi murakkab gaz aralashmalaridagi kislород konsentratsiyasini o‘lchashga imkon beradi

Barcha (kislородни tahlil qiladigan) magnitli gaz analizatorlari termomagnit va magnitonexanik asboblarga bo‘linadi.

Kislородning harorati o‘zgarganda uning magnit xossalaring o‘zgarish samaraiga asoslangan **termomagnitusuli** keng tarqalgan. Bu usul termomagnit konveksiya hodisasiga asoslangan. Agar tok bilan qizdirilgan o‘tkazgich bir jinsli bo‘lman magnit maydonga o‘rnatilsa, gaz aralashmasining xossasi kamayadi, shu sababli o‘tkazgich atrofida magnit maydonning kuchli yerlaridan kuchsiz yerlariga tomon aralashmaning harakati boshlanadi. Haroratning ko‘tarilishi sababli gazning

magnit xossasi kamayadi, natijada gaz aralashmasining ichki oqimi vujudga keladi. Bu oqimda qizigan gaz aralashmasi termomagnit konveksiya hodisasi sababli uzlucksiz siqib chiqariladi. 39.2-rasmida termomagnit gaz analizatorining prinsipal sxemasi keltirilgan.



39.2 – rasm. Termomagnit gaz analizatorining sxemasi

Tekshirilayotgan gaz aralashmasining harorati issiqlik almashtirgich 1 yordamida turg‘unlashadi. Aralashma sarfining doimiyligi o‘lchash o‘zgartkichi 2 ni rotametr 3 orqali shuntlash yo‘li bilan ta’minkanadi. Shu sababli tizim kirishidagi gaz sarfining tebranishlari o‘zgartkichdan o‘tish tezligiga ta’sir qilmaydi, chunki a va b nuqtalar orasidagi bosimlar farqi doimiy bo‘lib qoladi. O‘zgartkichning gazli bo‘shlig‘i ko‘ndalang kanalli halqa kamera 4 shaklida diamagnit materialdan ishlanadi. Kanalning kirish qismi doimiy magnit maydon orasiga joylashadi, uning ichida esa Rt 3, Rt 4 ikki seksiyali platina chulg‘amlar o‘rnataladi, bu chulg‘amlarning qarshiligi nomuvozananat ko‘prikning ikki yelkasini hosil qiladi. Agar boshlang‘ich aralashmada kislorod bo‘lmasa, ko‘ndalang kanalda harakat bo‘lmaydi. Aralashmada kislorod bo‘lsa, uning molekulalari magnit maydoniga yo‘nalib, kanalga tortiladi. Rt chulg‘amlar o‘lchash sxemasi manbaining toki ta’sirida 100...200°C gacha qizdirilgani sababli kanal 4 ga kelgan kislorod ham qiziy boshlaydi. Harorat ko‘tarilishi bilan magnitning kislorodga ta’siri kamayadi, shuning uchun gazning yangi qismi magnit maydon xududiga tortilib, qizigan kislorodni xalqa kameraga itaradi.

Gazning hosil bo‘lgan konveksion oqimi issiqliknini asosan chulg‘amdan oladi, shuning uchun seksiyalar harorati har xil bo‘lib qoladi.

Rt 3 va Rt 4 qarshiliklarning tekshirilayotgan gaz konsentratsiyasiga mutanosib o‘zgarishi natijasida, ko‘prikning o‘lchash diagonalida nobalanslik

signalini paydo bo‘ladi. Bu signal shkalasi kislorodning foiz miqdorida darajalangan avtomatik potensiometr orqali o‘lchanadi. O‘lhash ko‘prigi stabillashgan ta’minlash manbaidan (STM) ta’minlanadi. Qarshilik R5 ko‘prik manbaining tok kuchini o‘rnatish uchun xizmat qiladi; R1 va R2 doimiy manganin qarshiliklar.

O‘lhashning termomagnit usulida xatolar, asosan, quyidagi sabablarga ko‘ra sodir bo‘ladi:

- a) atrof-muhit haroratining o‘zgarishi natijasida gaz aralashmasining magnitlanishi o‘zgaradi;
- b) sezgir element issiqligining o‘zgarishi (o‘lhash ko‘prigi manbai kuchlanishining o‘zgarishi);
- v) tekshirilayotgan gaz aralashmasi yoki atmosfera bosimining o‘zgarishi;
- g) magnitlarning eskirishi natijasida magnit maydoni kuchlanishining o‘zgarishi.

Sezgirlikni oshirish va xatoliklarni kamaytirish uchun sanoatda foydalaniladigan gaz analizatorlarida o‘lhash va taqqoslash ko‘priklarining tegishli yelkalariga ulangan ikkita halqali kompensatsion o‘lhash sxemalari qo‘llaniladi.

Tahlil qilinayotgan gaz harorati va bosimining o‘zgarishi, shuningdek, o‘lhash sxemasini ta’minlovchi kuchlanishning o‘zgarishi har qaysi ko‘priknинг o‘lhash diagonallaridagi kuchlanishiga bir xilda ta’sir etadi, shuning uchun gaz analizatorining ko‘rsatishlariga bu o‘zgarishlar ta’sir qilmaydi.

Tutun gazlaridagi kislorod miqdorini uzluksiz aniqlash uchun MN 5106-1 turidagi termomagnit gaz analizatori ishlataladi, uning o‘lhash chegaralari bir nechta bo‘lib, ulardan eng maksimali 0—10%. Yuqorigi o‘lhash chegarasining asosiy xatoligi $\pm 2\%$. MN 5130-1 rusumli gaz analizatori ikki yoki uch komponentli gaz aralashmalaridagi kislorod konsentratsiyasini uzluksiz o‘lhash va standart elektr signallari berish uchun mo‘ljallangan. Signal berish qurilmasi bilan jihozlangan. O‘lhash natijalarini ko‘rsatish va yozish uchun gaz analizatori bilan birgalikda ikkilamchi o‘ziyozar asbobdan foydalaniladi. Kislorodni o‘lhash chegaralari 0—0,5 dan 80—100% gacha. Asosiy xatolik ± 2 dan 10% gacha (o‘lhash chegaralariga qarab). Gaz aralashmasining hajmiy sarfi $12 \text{ sm}^3/\text{s}$, bosimi 90—105 kPa. O‘lhash vaqt 120 s. Chiqish signallari 0-5 mA, 0—100 mV.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Konduktometrik gaz analizatorining sxemasi.
2. Termomagnit gaz analizatorining sxemasi.
3. O‘lhashning termomagnit usulida xatolar, asosan, nima sabablarga ko‘ra sodir bo‘ladi:

40-MAVZU.GAZLARNI TARKIBINI TAHLIL QILISHNING ABSORBSION-OPTIK, AKUSTIK-OPTIK VA ULTRABINAFSHA NURLARNI YUTUVCHI GAZ ANALIZATORLARI

Reja

1.Gazlarni tarkibini tahlil qilishning absorbsion-optikgaz analizatorlari.

2.Akustik-optik va ultrabinafsha nurlarni yutuvchi gaz analizatorlari.


1.Gazlarni tarkibini tahlil qilishning absorbsion-optikgaz analizatorlari.

Optik gaz analizatorlarida optik zichlik, sindirish koeffitsiyenti va boshqa optik xossalarning tekshirilayotgan komponent konsentratsiyasiga bog‘liqligidan foydalilaniladi. Elektromagnit nurlanish jadalligining pasayishi yoki nurlanish oqimining tekshirilayotgan gaz spektorining infraqizil, ultrabinafsha yoki ko‘rinadigan qismlaridagi yutilishini o‘lchashga asoslangan absorbsion-optik usul ko‘proq tarqalgan.

Vodorod, ammiak, metan kabi gazlar infraqizil nurlarni, xlor, ozon, simob bug‘lari esa ultrabinafsha nurlarni yutadi. Shuning uchun tahlil qilinayotgan komponent turiga qarab bunday gaz analizatorlarida infraqizil yoki ultrabinafsha nurlanishdan foydalilaniladi.

Spektrning infraqizil sohasida ishlaydigan gaz analizatorlarida nurlatkichlar sifatida 700—800°C gacha qizdirilgan sim spirallaridan foydalilaniladi. Spektrning ultrabinafsha sohasida ishlaydigan gaz analizatorlarida esa gaz ryazryad lampasi nurlanish manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Optik-absorbsion gaz analizatorlarining ko‘pi differensial sxema bo‘yicha qurilgan (40.1-rasm). Manba 1 dan olinadigan nurlanish oqimi yo‘lida yorug‘lik filtrlari 2 orasidan tekshirilayotgan gaz aralashmasi o‘tadigan ishlovchi kamera 3 va aniqlanayotgan komponent qo‘shilmagan gaz aralashmasi bilan to‘ldirilgan taqqoslash kamerasi 4 o‘rnataladi. Qabul qilgich 5 ish va taqqoslash kameralaridagi nurlanish jadalligi farqini qabul qiladi, aniqlanayotgan komponent miqdoriga mutanosib bo‘lgan nobalanslik signali esa kuchaytirgich 6 da kuchayib, o‘lchash asbobi 7 da qayd qilinadi.



40.1 – rasm.Optik – absorbsion gaz analizatorining blok – sxemasi.

Odatda optik gaz analizatorlari kompensatsion sxema bo‘yicha ishlanib, o‘lchash sxemasi optik, gaz yoki elektr usullar yordamida muvozanatlanadi. Optik konpensatsiya usulida teskari aloqa signali to‘sinq yoki optik pona siljishiga aylantiriladi. Bu esa taqqoslash kanalida nurlanish jadalligini tegishlichcha o‘zgartiradi. Ikkinchchi holda, taqqoslash kanalida nurlanish oqimi yo‘lida kompensatsiyalovchi aralashma qatlaming qalinligi o‘zgaradi. Ba, nihoyat, elektr kompensatsiyalash usulida zanjirda elektr bilan ta’minlash kuchlanishi o‘zgartiriladi.

Infraqizil nurlanishli gaz analizatorlarida qoldiq energiya tekshirilayotgan komponent bilan to‘ldirilgan nur qabul qilgichlarida yutiladi. Uzlukli nurlanishdan foydalanilganda nur qabul qilgichda energiyaning yutilishi sababli haroratning o‘zgarishi, shu bilan birga bosimning o‘zgarishi vujudga keladi. Bu tebranishlarni tegishli o‘lchash asbobi bilan olingan nur kabi qabul qilgich mikrofonining membranasi qabul qiladi.

Bunday nur qabul qilgichda gaz bosimining pulslanishi akustik samara nomini olgan. Bunday gaz analizatorlari esa optik-akustik asboblar deyiladi. Bu asboblarning afzalligi ularning universalligidadir, chunki ko‘pchilik moddalarning infraqizil yutilish sfektri bir-biridan farq qiladi.

2.Akustik-optik va ultrabinafsha nurlarni yutuvchi gaz analizatorlari.

Optik-akustik gaz analizatorlari gaz va bug‘larning ma’lum to‘lqin uzunlikdagi infraqizil nurlarni (0,76 dan 750 mkm gacha) tanlab yutishiga asoslangan. Bu gaz analizatorlarida, odatda, faqat to‘lqin uzunligi 2,5—25 mkm bo‘lgan nurlardangina foydalaniladi. Agar gaz qatlami orqali infraqizil nurlar o‘tkazilsa, ulardan faqat tebranish chastotasi gaz molekulalarining xususiy tebranish chastotalariga teng bo‘lgan nurlargina yutiladi. Bu yerda, yutilgan nurlarning

energiyasi molekulalarning kinetik energiyasini ko‘paytirishga sarflanadi va issiqlik tarzida tarqaladi. Molekulalarning tebranish chastotasidan farq qilinadigan chastotadagi nurlar esa gazdan o‘zgarmasdan o‘tadi. Har qaysi gaz o‘ziga xos spektrlar sohasidagi ma’lum xossal radiatsiyani yutadi, masalan, uglerod oksidi 4,7 mkm qiymatdagi, uglerod qo‘shoksidida —2,7 va 4,3 mkm qiymatlardagi, metan—3,3 va 7,65 mkm qiymatdagi radiatsiyalarini yutadi. Bu esa optik-akustik usullar bilan gazlarni tahlil qilishni tanlab o‘tkazishga imkon beradi.

Tanlab yutish hodisasi Lambert — Ber qonuni bilan ifodalanadi, u to‘lqin uzunligi λ bo‘lgan monoxromatik nurlanish uchun quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$C = (I/K_\lambda \cdot l) \cdot \lg(j_0/j), \quad (40.1)$$

bu yerda C — tekshirilayotgan gaz namunasida yutadigan moddaning konsentratsiyasi; K - to‘lqin uzunligi λ bo‘lganda moddaning yutish koeffitsiyenti; l — namuna qatlaming qalinligi (kyuvetning uzunligi); j₀, j — namuna olinguncha va namuna olingandan keyingi nurlanish jadalligi.

Sanoatda foydalanimadigan infraqizil yutilishli optik - akustik gaz analizatorlarida vaqtı-vaqtı bilan infraqizil nurlar o‘tkazib turiladigan kyuvet bo‘yicha yo‘naltirib turiladigan murakkab gaz aralashmasi tekshirilayotgan gaz namunasi bo‘lib xizmat qiladi. Bu yerda, nurlarning bir qismi yutiladi, bir qismi esa ikkinchi asbob bilan bog‘langan sezgir elementga tushadi.


Nurlar namunadan o‘tganidan keyin integral nurlanishlar farqini o‘lchaydigan sezgir element sifatida tanlovchi nur qabul qilgichidan foydalanimadi. Bu qabul qilgich tahlil qilinadigan komponent bilan to‘ldirilgan kameradan iborat bo‘lib, infraqizil nurlar o‘tishi uchun tuynuk bilan jihozlangan. Agar nur 1 qabul qilgichiga vaqtı-vaqtı bilan infraqizil nurlar tushib tursa, u holda kamerada turgan gaz vaqtı-vaqtı bilan isib sovib turadi.

O‘zgarmas hajmli kamerada turgan gaz haroratining o‘zgarishi natijasida uning bosimi ham o‘zgaradi, bosimning bu o‘zgarishini nur qabul qilgich ichida turgan membrana qabul qiladi. Hyp qabul qilgich bitta gaz bilan to‘ldirilgani uchun nur energiyasini yutish jarayoni tanlovchi bo‘ladi va u bilan bog‘liq bo‘lgan harorat hamda bosim o‘zgarishlari nur qabul qilgichni to‘ldirib turgan gazning yutish spektriga mos keluvchi ma’lum to‘lqin uzunligidagina sodir bo‘ladi. Gaz aralashmasi o‘tkaziladigan kyuvetda, aniqlanayotgan komponentning konsentratsiyasiga qarab, nur energiyasi oqimi susayadi, shuning uchun nur qabul qilgich kamerasida harorat va bosimning o‘zgarish amplitudasi bu komponentning gaz aralashmasidagi miqdoriga teskari mutanosib ravishda o‘zgaradi.

O‘lchash sxemalariga ko‘ra optik-akustik gaz analizatorlari ikki guruhga: kompensatsion va bevosita o‘lchash analizatorlariga bo‘linishi mumkin.

40.2- rasmda optik-akustik gaz analizatori OA-2209 ning prinsipial sxemasi ko‘rsatilgan, u gaz aralashmalarida uglerod qo‘shoksidini aniqlash uchun

mo‘ljallangan. Gaz analizatori uzluksiz ishlaydigan avtomatik asbob bo‘lib, qabul qilgich bloki va ikkilamchi asbob KSU2 dan iborat.



40.2- rasm. Optik – akustik kompensatsion gaz analizatorining sxemasi.

Gaz aralashmasidagi tahlil qilinayotgan komponentning miqdori kompensatsion usul bilan o‘lchanadi. Elektr toki qizdiradigan ikkita nixrom spiral 3 infraqizil nurlanish manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Nurlarning yo‘nalgan oqimini hosil qilish uchun har qaysi spiral qaytargich 2 ning fokusiga joylashti rilgan. Infracqizil nurlar oqimi qizigan spirallardan ayni bir vaqtida obtyurator 4 yordamida 5 Gs chastota bilan uzeladi va ikki optik kanalga yoenaltiriladi, obtyuratorni sinxron dvigatel 1 aylantiradi.

O‘ng kanalda infraqizil nurlarning uzlukli oqimi filrlash kamerasi 5 va ish miqdori kompensatsion usul kamerasi 6 dan ketma-ket o‘tib, qaytaruvchi plastina 7 ning ortiga tushadi va undan nur qabul qilgich 9 ning o‘ng silindri 8 ga yo‘naladi. Chap kanalda infraqizil nurlarning uzlukli oqimi filrlash kamerasi 5 va kompensatsiyalovchi kamera 13 dan o‘tib, nur qabul qilgich 9 ning chap silindriga tushadi. Faqat o‘lchanmaydigan komponent bilan to‘ldirilgan filrlash kameralari 5 gaz analizatorlarning xatoligini qo‘sishma ravishda kamaytirishga imkon beradi, bu xatoliklarga gaz aralashmasida o‘lchanmaydigan komponentlar miqdorining o‘zgarishi sabab bo‘ladi. Kompensatsiyalovchi kamera 13 chap kanaldagi infraqizil

nurlar oqimining yo‘lida gaz aralashmasi qatlamining qalinligini o‘zgartirish, shuningdek, bu oqimning yo‘nalishini o‘zgartirish uchun xizmat qiladi.

Tekshirilayotgan gaz aralashmasi ish kamerasi 6 orqali uzlusiz o‘tib turadi. Agar aralashmada tahlil qilinayotgan komponent bo‘lmasa, u holda nur qabul qilgichning kamerasiga infraqizil nurlarning bir xil oqimlari keladi, membrana tebranmaydi va nur qabul qilgichdan signal chiqmaydi. Agar gaz aralashmasida izlanilayotgan komponent bo‘lsa, u holda ish kamerasi 6 da infraqizil nurlarning qisman yutilishi natijasida nur qabul qilgichning o‘ng silindriga ularning zaiflashgan oqimi, chap silindriga esa zaiflashmagan oqimi kiradi. Bu esa silindrlardagi gaz harorati va bosimining farqlari hosil bo‘lishiga olib keladi.

Obtyurator uzlusiz nur chiqarib turganida nur qabul qilgich silindrlaridagi gaz soviydi va bosim kamayadi, natijada silindrlarda bosimning vaqtı-vaqtı bilan pulsatsiyalanishi yuz beradi. Gaz analizatorning ko‘rsatishlari aniqligini oshirish uchun silindrlariga inert gazlari qo‘shilgan tahlil qilinayotgan gaz to‘ldiriladi. Hyp qabul qilgichning silindrlari faqat tahlil qilinayotgan komponent va infraqizil nurlarga inert bo‘lgan azot bilan to‘ldirilgani uchun bosimning pulsatsnyalanishi faqat tahlil qilinayotgan gaz yutadigan nurlanish spektri hisobigagina vujudga keladi. Shunday qilib, asbobda tanlab yutishga va tahlil qilishga erishiladi.

Hyp qabul qilgich 9 da bosimning o‘zgarishi kondensatorli mikrofon 10 da o‘zgaruvchan tokka aylanadi. Bu tok kuchaytirgichida kuchaytirilib, reversiv dvigatel 12 ga beriladi va uning rotori aylana boshlaydi. Bu yerda, kompensatsiyalovchi kamera 13 ning qaytaruvchi porsheni biror tomonga surilib, yutuvchi qatlamning qalinligini oshiradi yoki kamaytiradi. Nur qabul qilgich silindrlariga tushayotgan nur oqimlari bir-biriga teng bo‘lib qolgan paytda nur qabul qilgichdan chiqayotgan elektr signali yo‘qoladi va dvigatel to‘xtaydi. Shunday qilib, kamera 13 porshenining vaziyati doimo tahlil qilinayotgan komponent konsentratsiyasiga mos keladi. Porshenning bu vaziyati o‘z navbatida reoxord 14 orqali ikkilamchi asbob 15 bilan qayd etiladi. Uglerod qo‘shoksidini o‘lchash chegaralari 0—1 dan O—100% gacha. Asosiy xatolik $\pm 2,5\%$. Gaz aralashmasi sarfi 8,3 sm³/s, bosim 0,3 kPa. Ko‘rsatishlarni aniqlash vaqtı 30 s. Chiqish signali 0—5 mA.

Bayon qilingan OA-2209 turidagi gaz analizatori differensial (ikki nurli, ikki kanalli) kompensatsiyalovchi asbobdir. Uning asosiy kamchiligi nurlatkichlarning eskirishi, ish kyuvetlarining ifloslanishi, shishalar shaffofligining o‘zgarishi va shu kabilar tufayli shkala noli vaziyatining o‘zgarib turishidir.


Bevosita o‘lchaydigan bir nurli gaz analizatorida nolning turg‘unligi ancha yuqori bo‘ladi. Bu asbob differensial asbobga qaraganda tanlovchanligi yuqoriligi bilan farq qiladi. Masalan, metanni tahlil qilishda CO₂, CO va namning ta’siri bir nurli asbob uchun ikki nurli asbobga qaraganda 3—5 marta kam bo‘ladi.

Ultrabinafsha nurlari yutiladigan gaz analizatorlarida havodagi simob bug‘lari konsentratsiyasini, xlor, vodorod sulfid, azot qo‘shoksiyi va boshqa moddalarning konsentratsiyasini o‘lchashda qo‘llaniladi.

Ultrabinafsha nurlarning manbai simobli lampalar bo‘lib, ular chiqargan nurlarning ko‘p qismi ultrabinafsha nurlar bo‘ladi. Nurlanishni qo‘shimcha monoxromatlash uchun shisha svetoforlardan foydalaniladi, ular tahlil qilinayotgan modda yutilishining maksimumi vaziyatiga qarab tanlanadi.

Ultrabinashfa nurlanishni elektr signaliga aylantirish uchun fotoelementlar va fotorezistorlardan foydalaniladi.

Amalda ultrabinafsha nurlarni yutadigan elektr kompensatsiyali ikki nurli gaz analizatorlari, optik kompensatsiyali gaz analizatorlari, shuningdek, bevosita o‘lchaydigan, ultrabinafsha nurlarni yutadigan bir nurli gaz analizatorlari ham ishlatiladi.



40.3 – rasm. Bir nurli ultrabinafsha gaz analizatorining blok – sxemasi.

40.3-rasmida bir nurli ultrabinafsha nurlarni yutadigan gaz analizatorning blok-sxemasi ko‘rsatilgan. Asbobda bitta manba 1 va bitta foto qabul qilgich 8 bor. Manbaning nurlanishini elektr dvigatel 2 aylantiradigan obtyurator 3 uzadi va u qarama-qarshi fazalarda o‘zgaradigan ikkita bir xil oqimga bo‘linadi. Bu oqimlarning har qaysisi tegishli optik yorug‘lik filtri — ish filtri 5 va taqqoslash filtri 6 dan o‘tadi.

Filtrlarning shaffoflik polosalari berkitilmaydi va f_1 , f_2 chastotalar chegarasida to‘plangan. Nurlarning filtrlangan oqimlari ish kyuveti 7 dan o‘tadi, bu kyuvet orqali nurlanishni f_1 chastotada yutadigan tahlil qilinayotgan gaz kyuvet 7 ga haydaladi, so‘ngra oqim umumiy nur qabul qilgichga keladi. Kyuvet 7 da tahlil qilinayotgan,

komponent bo‘lmaganida ish va taqqoslash oqimlarining jadalligi nolni rostlash zaslonkasi 4 ni surish yo‘li bilan baravarlashtiriladi.

Bu holda tizim muvozanatlashadi va foto qabul qilgichdan olinadigan farq signali nolga teng bo‘ladi. Tahlil qilinayotgan gaz kyuvetga kirganida f_1 chastotadagi nurlanish oqimining jadalligi kamayadi, f_2 chastotasidaginiki esa o‘zgarishsiz qoladi.

Foto qabul qilgich chiqishida farq signali hosil bo‘ladi va u kuchaytirgich 9 da kuchaytiriladi. Farq signalining amplitudasi tahlil qilinayotgan komponent konsentratsiyasining o‘lchovi bo‘lib xizmat qiladi. Konsentratsiya ikkilamchi asbob 10 bilan o‘lchanadi.

Harorat tufayli yuzaga keladigan xatoni yo‘qotish uchun asbob termostatlanadi. O‘lhash chegaralari 0—30 mg/l; massa buyicha 0—3%; asosiy xatolik shkala diapazonining $\pm 4\%$ i atrofida.

NAZORAT SAVOLLARI

- 1.Optik – absorbsion gaz analizatorining blok – sxemasi.
- 2.Akustik-optik va ultrabinafsha nurlarni yutuvchi gaz analizatorlari.
- 3.Optik – akustik kompensatsion gaz analizatorining sxemasi.
- 4.Bir nurli ultrabinafsha gaz analizatorining blok – sxemasi.
- 5.Gazlarni tarkibini tahlil qilishning absorbsion-optikgaz analizatorlari.

41-42--MAVZU.ELEKTR-KIMYOVIYVA TERMOKIMYOVIY GAZ ANALIZATORLARI.

Reja

1.Elektr-kimyoviy gaz analizatorlari.

2.Termokimyoviy gaz analizatorlari.

Elektr-kimyoviy usullardan gazlarni va bug‘larni uzlusiz tarzda avtomatik tahlil qilishda foydalilanadi. Ayniqsa bu usullar havodagi mavjud zaharli gazlarning mikrokonsentratsiyasini, toza gazlar ishlab chiqarishda ifloslantiruvchi gazlar konsentratsiyasini, shuningdek, suyuqliklarda erigan gazlar konsentratsiyasini aniqlash uchun keng qo‘llaniladi.

Elektr-kimyoviy gaz analizatorlarida biror komponentning konsentratsiyasi aniqlanayotgan komponent bilan reaksiyaga kirishgan gaz aralashmasining elektr-kimyoviy xossalaringin o‘zarishiga qarab aniqlanadi. Quyida eng ko‘p tarqalgan asboblar ko‘rib chiqiladi.


2. Termokimyoviy gaz analizatorlari

Bu gaz analizatorlarining ishlashi kislorodning boshqa gazlar bilan katalizatorlar ishtirokida o‘tadigan reaksiyasining issiqlik samarasini o‘lchashga asoslangan. Mazkur asboblarning ikki guruhi keng tarqalgan.

Asboblarning birinchi guruhida yonish katalitik aktiv bo‘lgan platina tolada sodir bo‘ladi, bu tola ayni bir vaqtda sezgir element — o‘lchash ko‘prigining yelkasi hisoblanadi. Bu guruhdagi asboblarda tahlil qilish aniqlanadigan komponent yonganida haroratning ortishini o‘lchashga asoslangan.

Ikkinci guruh asboblarda oksidlanish reaksiyasi katalizator qatlamida sodir bo‘ladi, reaksiyaning issiqlik samarai esa qarshilik termometri yoki shu katalizatorda joylashtirilgan termobatareya bilan o‘lchanadi.

Birinchi guruh termokimyoviy gaz analizatorlarining prinsipial sxemasi 41.1-rasmda keltirilgan. Gaz analizatorining o‘lchash sxemasi o‘zgarmas yoki o‘zgaruvchan tokda ishlaydigan




41.1–rasm. Termokimyoviy gaz analizatorining sxemasi

muvozanatlashmagan ko‘prikanan iborat. Ish yachevkasi deb yuritiladigan oqim o‘lchash yachevkasi ko‘priknning bitta yelkasi R_1 ni hosil qiladi. Qo‘priknning R_2 yelkasini hosil qiladigan taqqoslash yachevkasi o‘z parametrlari va tuzilishi jihatidan ish yachevkasiga ekvivalent bo‘lib, havo to‘ldirilgan bo‘ladi. Qo‘priknning R_3 , R_4 yelkalari o‘zgarmas qarshiliklar bo‘lib, ular manganindan tayyorlangan. Ko‘priklisxemaning noli reostat R_5 bilan o‘rnataladi. Tahlil qilinayotgan komponentning yonishida haroratning ortishi bilan platina tolesi elektr qarshiligining o‘zgarishi o‘lchash ko‘prigi muvozanatining buzilishiga olib keladi. Muvozanat buzilgandagi tok kuchi gaz aralashmasidagi komponent miqdoriga mutanosib bo‘ladi. O‘lchash asbobi tahlil — nazorat qayta ulagichi yordamida sxemaga kiritilgan mahsus o‘zgarmas rezistorga ulanadi asbobning strelkasi R_5 peostat strelkasi bilan talab etilgan reper (tayanch) nuqtaga qo‘yiladi. Millivoltmetrning shkalasida platina tolasini qizdiradigan, turli komponentlarni tahlil qilish uchun zarur bo‘lgan tok kuchini qo‘yadigan uchta tayanch nuqta bor.

Bu turdagisi asboblar asosan havodagi yonuvchi (metan, benzin bug‘lari va h.) gazlarning portlash xavfini yuzaga keltiradigan konsentratsiyasining indikatorlari va analizatorlari sifatida ishlatiladi. Ular ko‘pincha ko‘chma (ko‘tarib yuradigan) turda chiqariladi. O‘lchash xatoligi taxminan $\pm 10\%$.

Sanoat binolari xonalari havosining yonuvchi gazlar bilan ifloslanishini avtomatik nazorat qilish uchun yonuvchi gazlarga mo‘ljallangan SGS turidagi, metanga mo‘ljallangan CMC turidagi, benzinga mo‘ljallangan GPB turidagi va boshqa signalizatorlar chiqariladi.

Fotokalorimetrik gaz analizatorlari



41.2—rasm. Fotokalorimetrik gaz analizatorining sxemasi

Bu gaz analizatorlarida erigan moddaning konsentratsiyasi eritma yoki lentaning jadal bo‘yalishiga qarab aniqlanadi. Suyuqlikli va lentali fotokalorimetrik gaz analizatorlari gazlarning mikrokonsentratsiyasini aniqlash uchun ishlatiladi. Bu gazlar (H_2S , SO_2 , NH_3 , Cl_2 , NO , NO_2) maxsus tanlangan reaktivlar bilan rangli reaksiyaga kirishadi. Bu asboblarning fizikaviy asosi Buger — Lambert — Ber qonunidir. Bo‘yalgan komponentlar (yoki reaksiyaga kirgan gaz massasi) ning konsentratsiyasi quyidagi ifoda buyicha aniqlanadi:

$$C = D_\lambda / (\varepsilon_\lambda \cdot l_\lambda) , \quad (41.1)$$

bu yerda D_λ — optik zichlik: ε_λ — yutilish koeffitsiyenti; I_λ —kyuvetning uzunligi.

Fotokalorimetrik tahlil qilish usuli yuqori sezgirlikka va tanlovchanlikka ega. Bu usul sezgirligining yuqoriligi tahlil qilinadigan komponentni eritmada yoki indikator lentasida yig‘ish imkoniyati borligi bilan belgilanadi. Usulning tanlovchanligi yuqoriligiga tahlil qilinayotgan komponent bilan reaktiv-indikator o‘rtasidagi reaksiya sabab bo‘ladi.

41.2-rasmda eritma yoki gaz davriy ravishda uzatiladigan FKG turidagi fotokalorimetrik gaz analizatorining sxemasi ko‘rsatilgan. Asbobda ikki optik kanal: ish va taqqoslash kanallari bo‘lib, ularning ichida ish kyuveti 4 va taqqoslash kyuveti 12 joylashtirilgan.

Absorbsiyalovchi eritma bak 15 dan nasos yordamida taqqoslash kyuveti orqali dozator 6 ga haydaladi. Dozatorda to‘kish naychasi 7 bor bo‘lib, u orqali ortiqcha eritma bakka qaytib qo‘yiladi. Buyruq beruvchi rele belgilaydigan teng vaqt oraliklarida elektromagnit klapan 3 ishga tushadi, u kyuvet 4 dagi ishlab bo‘lgan eritmani bakka chiqarib yuboradi, bu yerda eritma regeneratsiyalanadi. Kyuvetlar bo‘shatilganidan keyin klapanlar 5 va 8 ishga tushib, dozator ular yordamida eritma beruvchi quvurchadan uziladi va ayni bir vaqtda kyuvet 4 bilan birlashib, unga eritmaning o‘lchangan hajmini quyadi. Klapanlar 5 va 8 dozatorni yangi eritma bilan to‘ldirish uchun dastlabki vaziyatlariga qaytadi. Kyuvet 4 da eritmaning yangi berilgan porsiyasi orqali tekshirilayotgan gaz chiqib ketganidan keyin rangli reaksiya sodir bo‘ladi. Ma’lum vaqt tutib turilganidan keyin buyruq relesi klapan 3 ni ochadi va navbatdagi sikl boshlanadi. Har ikkala kyuvet orqali yoritish lampasi 2 dan linza 1 orqali yorug‘lik oqimi o‘tadi. Kyuvetlarning orqasida fotoelementlar 9 va 14 joylashgan bo‘lib, ular kyuvetlardagi eritmalardan o‘tgan yorug‘lik oqimlarini qabul qiladi. Fotoelementlar elektron kuchaytirgich 10 ning chiqishiga differensial tarzda ulangan bo‘lib, u ikki fotoelementning signallari farqini kuchaytiradi. Kuchaytirilgan signal reversiv dvigatel 11 ning boshqaruvchi chulg‘amiga keladi, dvigatel kompensatsiyalovchi optik pona 13 ni kyuvet 12 ning optik kanalida har ikki fotoelement bir xildigi yoritilganlikka ega bo‘lganiga qadar kerakli yo‘nalishda siljitadi. Optik ponaning surilish kattaligi va u bilan bog‘liq bo‘lgan asbob ko‘rsatkichining surilish kattaligi tekshirilayotgan gazdagi aniqlanadigan komponent konsentratsiyasining o‘lchovi bo‘ladi.


Ishlab chiqarish xonalari havosidagi xlor qoldiqlarini o‘lhash diapazonidan $\pm 20\%$ xatolik bilan aniqlashga imkon beradigan gaz analizatorlaridan sanoat FKG-ZM turidagi fotokalorimetrik analizatorlarni chiqaradi.

Asbobsozlik sanoati FSL turidagi fotokalorimetrik gaz analizatorlarini chiqaradi. Uning ishlashi kimyoviy reaksiya natijasida hosil bo‘lgan lentadagi

dog‘dan qaytgan yorug‘lik oqimini etalon yorug‘lik oqimi bilan taqqoslashga asoslangan.

FSL turidagi lentali gaz analizatorlarining boshqa rusumlari ishlab chiqarish xonalari va texnologik liniya havosidagi fosgen, vodorod sulfid, sianid kislotani aniqlash uchun chiqariladi. Ishlab chiqarish xonalarining havosidagi ammiak miqdorini $0—3 \cdot 10^{-3}$ va $0—3 \cdot 10^{-2}\%$ chegarasida aniqlash uchun FSL1, 107 turidagi fotokalorimetrik gaz analizatorlari chiqariladi.

Lentali fotokalorimetrik gaz analizatorlari uchun ish eritmasi sarfining juda kamligi va u bilan bog‘liq bo‘lgan yuqori sezgirlikka erishish osonligi xarakterlidir, chunki gazlarning reaksiyaga kiruvchi miqdori bilan erigan miqdorining nisbati juda katta bo‘lishi mumkin. Biroq lentaning sirti bir jinsli bo‘lmaganligi va boshqa bir qancha omillar ta’siri tufayli lentali fotokalorimetrik gaz analizatorlarining xatoligi suyuqlikli fotokalorimetrik gaz analizatorining xatoligidan yuqoridir.



41.3 – rasm. Alanga-ionli gaz analizatorining

Ionli gaz analizatorlari

Ionli gaz analizatorlaridan havodagi zararli moddalarni aniqlashda, shuningdek, portlash xavfi bor gaz aralashmalarini nazorat qilishda foydalaniladi. Ular ishslash prinsipi bo‘yicha ikki guruh: alangali-ionli va aerozolli-ionli gaz analizatorlariga bo‘linadi.

Alangali-ionli gaz analizatorlari organik moddalarning vodorod alangasida ionlashuviga asoslangan. Alangali-ionli o‘zgartkich elektr maydonga joylashtirilgan vodorod gorelkasidan iborat. Sof vodorod yonganida ionlar deyarli hosil bo‘lmaydi, shuning uchun sof vodorodning elektr o‘tkazuvchanligi juda ham past bo‘ladi. Organik moddalarning alangasi paydo bo‘lganida ularning ionlashuvi sodir bo‘ladi va alanganing elektr o‘tkazuvchanligi keskin ortadi.

Bu gaz analizatorining prinsipial sxemasi 41.3-rasmida keltirilgan. O‘lhash elektrodlaridan biri gorelka 1 bo‘lib, unga manba 4 dan 60—300 V li o‘zgarmas kuchlanish beriladi, gorelka korroziyabardosh po‘lat yoki titandan tayyorlanadi. Ikkinci (kollektorli deb yuritiladigan) elektrod o‘rnida yupqa devorchali silindr xizmat qiladi, u gorelka 1 bilan .o‘qdosh bo‘lib, nodir metallar (platina, oltin, titan)dan tayyorlanadi. O‘zgartkichning ionizatsiya kamerasiga yonishni saqlab turish va vodorodning yonish mahsuloti bo‘lgan suvning kondensatsiyalanishining oldini olish uchun havo kiritib turiladi.

O‘zgartkich zanjirida ionizatsiya tokining paydo bo‘lishiga reaksiya davomida elektrodlarda musbat va manfiy zaryad eltuvchilarning hosil bo‘lishi sabab bo‘ladi. Ionizatsiya tokining kuchi 10^{-7} — 10^{-8} A dan oshmaydi. Shu munosabat bilan o‘zgartkichning tok signali o‘zgarmas tok kuchaytirgichi 5 ga beriladi. Kuchaytirilgan signal ikkilamchi asbob 6 ga (masalan, avtomatik potensiometrga yoki signalizatsiya qurilmasiga) keladi, bu qurilma konsentratsiya berilgan qiymatidan ortib ketganida signal chiqaradi.


Aerozolli-ionli gaz analizatorlari gazni tahlil qiladigan radioizotopli asboblarga taalluqli bo‘lib, ularda gaz muhitining fizik parametri — gazlarning elektr o‘tkazuvchanligi, ionizatsiyalovchi nurlanish ta’sirida bo‘lgan gazlarning elektr o‘tkazuvchanligi o‘lchanadi. Bu asboblarda gazning α yoki β aktiv izotop ko‘rinishidagi ichki ionizatsiya manbaiga ega bo‘lgan ionizatsion tok kamerasi sezgir element bo‘lib xizmat qiladi. Muhitning nazorat qilinayotgan komponenti konsentratsiyasining o‘lchovi bo‘lib kameraning elektrodlari orasida ularga kuchlanish berilganda, hosil bo‘ladigan ionizatsiya toki xizmat qiladi.

Bu gaz analizatorlarining xususiyati shundan iboratki, ularda nazorat qilinayotgan komponent oldin aerozol holatiga keltiriladi. Bu yerda, hosil bo‘ladigan aerozol zarralari soni nazorat qilinayotgan komponent konsentratsiyasiga mutanosib bo‘lib, ionizatsiya tokining o‘lchanayotgan kuchining o‘zgarishini aniqlaydi.

Aerozol zarralari ta’sirida kamera ionizatsiya toki I ning o‘zgarishi quyidagi munosabat bilan ifodalanadi:

$$I=I_0 \cdot e^{-CN\tau r}, \quad (41.2)$$

bu yerda I_0 — kamerada aerozol zarralari bo‘magandagi boshlang‘ich tok kuchi; N — Brikard doimisi bo‘lib, uni gaz ionlarining aerozol zarralarga o‘tirish ehtimoli borligi nuqtai nazaridan aniqlanadi; C — gazdagi aerozol zarralarining konsentratsiyasi; τ — gaz ionlarining kamera ichida «yashash» vaqti bo‘lib, uni ionizatsiya kamerasining tuzilishi va elektr maydonning kuchayishiga qarab aniqlanadi; r — aerozol zarralarining o‘rtacha radiusi.



41.4—rasm. Aerozol – ionli gaz analizatorining sxemasi.

41.4-rasmda aerozolli — ionli gaz analizatorining prinsipal sxemasi ko‘rsatiglan. Nurlanish manbai 1 va ionlar kollektori 3 joylashitirilgan ionizatsion oqim kamerasi 2 ga gaz sarfi uyg‘otgichi bilan tahlil qilinayotgan havo so‘rib olinadi. Ayni bir vaqtida kameraga tegishli kimyoviy reagentning bug‘lari kiritiladi. Kamera ichida kimyoviy reaksiya sodir bo‘lib, buning natijasida aniqlanayotgan komponent aerozolga aylanadi. Ionizatsiya toki qarshiligi katta nagruzka rezistori R da kuchlanish tushuvini vujudga keltiradi, bu kuchlanish o‘zgarmas tok kuchaytirgichi 4 da kuchaytiriladi. Aerozol zarralarining konsentratsiyasiga ko‘ra o‘zgaradigan ionizatsion tokning kuchi aniqlanayotgan komponent konsentratsiyasining o‘lchovi hisoblanadi. Ikkilamchi asbob 5 aniqlanayotgan komponentning konsentratsiyasini ko‘rsatadi.

Asbobdan havodagi zararli moddalarni, shu jumladan azot oksidlari, vodorod xlorid, ammiak, aminlar va boshqalarni nazorat qilishda foydalanish mumkin. Vazifasiga qarab gaz analizatorlari shkalasining yuqori chegarasi aniqlanayotgan komponentning 0,5 dan 50 mg/m³ miqdorida o‘rnataladi. Asosiy xatolik shkala chegarasining 10—15% i atrofida.

NAZORAT SAVOLLARI

- 1.Elektr-kimyoviy gaz analizatorlari.
- 2.Termokimyoviy gaz analizatorlariniishlashi.
- 3.Fotokalorimetrik gaz analizatorlari.
- 4.Ionli gaz analizatorlari.

43--MAVZU.GAZLARNING TARKIBINI TAHLIL QILISHNING MASS-SPEKTROMETRIK VA XROMOTOGRAFIK USULLARI.

Reja

- 1.Gazlarning tarkibini tahlil qilishning massa-spektrometrikusullari.
- 2.Gazlarning tarkibini tahlil qilishning xromotografik usullari.

1.Gazlarning tarkibini tahlil qilishning massa-spektrometrikusullari.

Massa-spektrometrler gazlarni tahlil qilishda eng takomillashgan asboblardandir. Ular kimyoviy va fizik xossalardan qat'iy nazar, moddalarning izotop va molekulyar tarkibini aniqlashga mo'ljallangan.

Massa-spektrometrik usul murakkab aralashmalardagi ko'p-komponentlarning miqdorini aniqlashga imkon berib, bu yerda, tahlilni juda tez o'tkazishni ta'minlaydi.

Tahlil qilishda tahlil qilinayotgan moddaning molekulalari qizigan katod emitterlaydigan elektronlar yordamida ionlanadi, elektr linzalar tizimi vositasida tor dasta tarzida fokuslanadi, tezlatuvchi elektronning elektr maydonida tezlatiladi va elektronlar kollektorida tutib qolinadi. Ion dastaning tarkibi tahlil qilinayotgan gaz aralashmasining molekulyar tarkibiga mos keladi. Ko'ndalang magnit maydoni ta'sirida oqim ionlar massasining ularning zaryadlariga nisbati bilan farq qiladigan ion nurlariga ajraladi, bular keyin kollektorga keladi. Kollektor zanjirida massalari turlicha ionlar elektr toki hosil qiladi va bu toklar oldin kuchaytirilganidan keyin o'lchanadi va elektron qayd etuvchi qurilma yordamida yozib qo'yiladi. Magnit maydonining kuchlanganligi asta-sekin o'zgartirib borilganida, tekshirilayotgan gazning molekulyar tarkibini xarakterlovchi ion toklari spektri yoki massa-spektrlari yoziladi. Miqdoriy tahlil o'tkazish uchun massa-spektrometrni tekshirilayotgan moddada bor deb taxmin qilingan har qaysi komponent bo'yicha oldindan darajalanadi.

Massa-spektrometrarning tuzilishi analitik va o'lchash qismlaridan iborat. Analitik qismda ion dastalari massalari bo'yicha hosil qilinadi, shakllantiriladi va ajratiladi. O'lchash qismi ionlar manbaini va ishga tushirish tizimining stabillashgan kuchlanish bilan ta'minlash, ion toklarini o'lchash va qayd etish, vakuum tizimida bosimni o'lchash, massa sonlarini indekslash va hokazolar uchun mo'ljallangan.

Massa-spektrometrler uchta turga: kimyoviy tarkibni tahlil qilish uchun — MX; moddaning strukturasi va xossalarni tekshirish uchun — MS; izotop tahlil qilish uchun — MI turlarga bo'linadi. MS turidagi massa-spektrometrler laboratoriya sharoitlarida o'tkaziladigan ilmiy tadqiqotlar uchun mo'ljallangan.

Asbobsozlik sanoati kimyoviy tarkibini tahlil qiladigan MX - 7201, MX-7304, MX-1320 va izotopni tahlil kiladigan MI-1201B massa-spektrometrlarini chiqaradi.

MX-7201 massa-spektrometri metallarda va ularning qotishmalarida H_2 , O_2 , N_2 , C_2 gazlari va ularning gaz hosil qiluvchi qo'shilmalari miqdorini aniqlash uchun mo'ljallangan. Tekshirilayotgan materialdan gaz ajralib chiqishi vakuumda suyuqlantirish yuli bilan yoki grafitli tigelda amalga oshiriladi. Gazsimon qo'shilmalarning tarkibini aniklash monopolyar (bir qutbli) massa-spektrometr yordamida amalga oshiriladi. Massa sonlari bo'yicha o'lhash chegaralari 2—60.

Magnitsiz MX-7304 massa-spektrometri so'rib (tortib) olish tizimlari bilan ta'minlangan vakuumli tizimlarda qoldiq gazlarni sifat jihatidan tahlil qilish uchun mo'ljallangan. Massa sonlari bo'yicha o'lhash chegaralari 2—200, tahlil qilish xatoligi $\pm 2,5\%$.


MX-1320 massa-spektrometri gaz aralashmalarini, suyuqliklarni va $400^{\circ}C$ gacha haroratda gazsimon holatga o'tadigan qattiq moddalarni miqdor va sifat jihatidan tahlil qilish uchun mo'ljallangan. Massa sonlari bo'yicha o'lhash chegarasi 1—4000, tahlil qilish xatoligi $\pm 5 \cdot 10^{-6}\%$.

MI-1201B massa-spektrometri gazlarning va qattiq moddalarning izotop tarkibini sanoat sharoitida tahlil qilish uchun mo'ljallangan. Natijalarini SM1 bazaviy hisoblash kompleksi yordamida amalga oshiriladi. Massa sonlari bo'yicha o'lhash chegaralari 2—720, tahlil qilish xatoligi $\pm 0,15\%$.

2. Gazlarning tarkibini tahlil qilishning xromatografik usullari.

Gaz analizatorlarining ko'rib o'tilgan hamma turlari gaz aralashmasidagi faqat bitta komponentning konsentratsiyasini aniqlashga imkon beradi. Xromatografik gaz analizatorlari (xromatograflar) ulardan farqli ravishda gaz aralashmasini to'la tahlil qilishga, ya'ni bu aralashmani tashkil etuvchi hamma gazlarning konsentratsiyasini aniqlashga imkon beradi.

Xromatografik ajratish yo'li bilan ko'p komponentli gaz aralashmalarini tahlil qilish uchun mo'ljallangan asboblar *xromatograflar deb ataladi*. Ularning prinsipial sxemasi 43.1-rasmda keltirilgan.




43.1– rasm. Xromatografik gaz analizatorining sxemasi

O‘lchanadi. Gaz aralashmasini ajratish kolonkasi 2 da sodir buladi.

Bu kolonka yupqa naychadan iborat bo‘lib, o‘z sirtidagi gazlarni ushlab olish va tutib turish xususiyatiga ega bo‘lgan modda — sorbent bilan to‘ldirilgan bo‘ladi. Tahlil qilinayotgan gazning dozator 1 da o‘lchab olingan porsiyasi davriy ravishda eltuvchi gaz deb ataladigan yordamchi gazning uzlusiz oqimiga berib turiladi. Kolonka orqali aralashma porsiyasi haydalganida tegishli komponentlarga ajraydi. Ajralish gazlarning turlicha absorbsiyalanishi tufayli yuz beradi. Absorbsiyalanish qancha yuqori bo‘lsa, eltuvchi gaz molekulalarini sorbent sirtidan shuncha qiyinlik bilan ajratib oladi. Shuning uchun eltuvchi gaz kolonkaga to‘xtovsiz kirib turib, undan komponentlarni navbat bilan siqib chiqaradi: oldin aralashmaning kuchsiz absorbsiyalanadigan komponenti, so‘ngra qolganlarini. Shunday qilib, kolonkadan haqiqatan olganda binar aralashma chiqadi, uning komponentlardan biri eltuvchi bo‘lib, boshqasi tahlil qilinayotgan aralashma bo‘ladi. Binap aralashmalar detektor 3 yordamida tahlil qilinadi. Detektorlarning eng ko‘p tarqalgan turlaridan biri termokonduktometrik gaz analizatorlaridir. Detektoring chiqish signali qayd etuvchi asbob 4 ga beriladi.

Gazlarni tahlil qilish uchun gaz absorbsion va gaz taqsimlash xromatografiya usullari eng ko‘p tarqalgan. Bularning birinchisida harakatchan faza — gaz va qo‘zg‘almas faza — maydalangan qattiq modda bo‘ladi. Ikkinci xil asboblarda harakatchan faza — gaz va qo‘zg‘almas faza — g‘ovak asosga surkalgan suyuqlik bo‘ladi. Gaz-absorbsion xromatograflarda komponentlarning ajralishiga ularning qo‘zg‘almas qattiq faza sirtiga turlicha absorbsiyalanishi, gaz taqsimlash xromatograflarda esa qo‘zg‘almas suyuq fazada turlicha erishi sabab bo‘ladi.



43.2 – rasm. Gaz aralashmasini komponentlarga xromatografik tarzda ajratishning absorbsion sxemasi

43.2-rasmida gazlar aralashmasining komponentlarga gaz absorbsion usulda xromatografik ajralishining prinsipial sxemasi ko‘rsatilgan. Gaz aralashmasining

uchta A, Б, va B eltuvchi gaz yordamida uzun yupqa naycha — ajratish kolonkasi komponentlaridan tarkib topgan namunasi (43.2-rasm, a) orqali siqib chiqariladi, naycha spiral tarzida bukilgan va absorbent bilan to‘ldirilgan bo‘ladi.

Aralashma komponentlari turlicha adsorbsiyalangani sababli ularning kolonkada harakatlanishi turlicha sekinlashadi. Ayni komponent molekulalari qancha ko‘p adsorbsiyalansa, ularning kechikishi shuncha katta bo‘ladi, va aksincha. Uning uchun aralashmaning ayrim komponentlari kolonkada turlicha tezlikda harakatlanadi. Ma’lum vaqt dan keyin (43.2-rasm, б) birinchi bo‘lib kam adsorbsiyalangan B komponent, undan keyin komponent B va nihoyat, eng ko‘p adsorbsiyalangan va shu sababli boshqalariga qaraganda sekinroq harakatlanadigan A komponent ketadi.

Keyingi vaqt oraliqlarida komponentlarning harakatlanish tezligi turlicha bo‘lganligi .tufayli komponentlar to‘la ajraydi (43.2-rasm, в) va xromatografik kolonkadan ketma-ket yo eltuvchi gaz yoki eltuvchi gaz — komponentdan iborat binar aralashma chiqadi.

Ko‘p komponentli gazni tahlil qilishda komponentlar kolonkadan ularning molekulyar massalari ortib borishi tartibida chiqadi. Komponentlar ajralishining ma’lum o‘zgarmas sharoitlarida (harorat, eltuvchi gaz capfi, absorbentning xossalari va h.) har qaysi komponentning ayni xromatografik kolonkadan o‘tish vaqtin, binobarin, uning chiqish vaqtini o‘zgarmaydi

Shuning uchun har qaysi komponentning chiqish vaqtini xromatografik tahlilning . sifat ko‘rsatkichi hisoblanadi.




43.3 – rasm. Gaz aralashmasining xromatogrammasi

Gaz-absorbsion xromatografiyada eltuvchi gaz sifatida azot, geliy, havo va boshqa gazlardan foydalilanadi: absorbent sifatida esa aktiv ko‘mir, silikagel, alyumogel, magniy oksid va boshqalardan foydalilanadi.

Tahlil natijalarini ikkilamchi asbob qayd etadi. 43.3- rasmida uch komponentli aralashmani tahlil qilish natijalarining lentali diagrammaga yozilishi ko‘rsatilgan. Tahlil qilinayotgan aralashmaning xromatogrammasi bir nechta cho‘qqi nuqtalari bo‘lgan egri chiziqdan iborat. Sikl boshlangandan keyin cho‘qqilarning paydo bo‘lishi vaqtini aralashma komponentining turini, cho‘qqining barcha cho‘qqilar yig‘indi yuziga keltirilgan yuzi esa ayni komponentning konsentratsiyasini belgilaydi.

Gaz-taqsimlash xromatografiyasida esa ko‘p komponentli gaz aralashmalari xuddi shu tarzda tahlil qilinadi.



43.4– rasm. Gaz – absorbsion xromatografining sxemasi.

ballondan liniya 2 bo‘yicha tayyorlovchi paneli II ning rotametri 4 orqali beriladi, asbob datchigi detektorining taqqoslash kamerasi 5, almashlab ulagich 8, ajratish kolonkasi 9, detektoring o‘lchash kamerasi 6 dan o‘tadi va tashqariga chiqib ketadi.

Almashlab ulagich 8 bir-biriga ishqab moslangan ikkita plastinadan tayyorlangan bo‘lib, ulardan biriga kanal qilingan va elektr dvigatel bilan aylantiriladi, shuning uchun u har 60° dan keyin ikki vaziyatni egallashi mumkin. 6.16-rasmida shunday vaziyat ko‘rsatilganki, bu yerda, eltuvchi gaz almashlab ulagichga kelib, uning kanali bo‘ylab ajratish kolonkasiga yo‘naladi, tahlil qilinadigan gaz aralashmasi esa namuna oladigan almashtiriladigan spiral 7 dan o‘tadi, u naycha ko‘rinishida ishlangan bo‘lib, hajmi 2, 3, 5 va 10 ml ni tashkil etishi mumkin.

Almashlab ulagichning plastinasi 60° ga burilganida uning kanallari rasmida shtrix chiziq bilan ko‘rsatilgan vaziyatni oladi. Bu yerda, eltuvchi gaz tahlil qilinayotgan belgilangan hajmdagi gaz namunasini dozalash spirali 7 dan ajratish kolonkasiga siqib chiqaradi, gaz aralashmasining asosiy oqimi esa bu vaqtida almashib, ulagichning boshqa kanali bo‘yicha atmosferaga haydaladi. Almashlab ulagichning qo‘zg‘aluvchan plastinasi o‘zgarmas vaqt oraliqlarida (3 dan 5 min gacha) taymer bilan avtomatik tarzda buriladi, bu vaqt tahlil qilinayotgan gaz aralashmasining tarkibi va uning ajralishiga qo‘yiladigan talabga qarab o‘rnataladi.

Ajratish kolonkasi 9 zanglamaydigan po‘latdan yoki misdan ichki diametrini 6 mm va uzunligini 2—10 m qilib (tahlil qilish sharoitlariga qarab) tayyorlangan hamda ichiga sorbent to‘ldirilgan spiral naychadan iboratdir. Tahlil qilinayotgan

43.4-rasmda gaz-absorbsion xromatografning sxemasi keltirilgan. Tahlil qilinadigan gaz namuna olish liniyasi 1 bo‘yicha tahlil qilinadigan gazni tayyorlash paneli I ga keltiriladi, datchik III ga tushadi, kran-qayta ulagichdan o‘tadi dozalovchi spiral 7 dan va yana kran-almashlab ulagich 8dan o‘tadi va rotametr 3 orqali atmosferaga chiqarib yuboriladi. Eltuvchi gaz

aralashmaning namunasi kolonka 9 ga tushib, uni tashkil etuvchi komponentlarga ajratadi va detektorlarga yuboriladi.

Datchik detektori tahlil qilinayotgan gaz aralashmasi komponentlarining ajralishini aniqlash uchun xizmat qiladi. Uning ishlashi eltuvchi gaz va tahlil qilinayotgan komponent binar aralashmasi issiqlik o'tkazuvchanliklarining ayirmasidan foydalanishga asoslangan. Detektor zanglamaydigan po'latdan tayyorlangan massiv blokdan iborat bo'lib, uning ikkita kameralari 5 va 6 bo'ladi, hajmi taxmnnan $0,2 \text{ sm}^3$ keladigan bu kameralarda esa qarshilik termometrlari (termistorlar) bo'lib, ular o'lhash ko'prigining yelkasini tashkil qiladi. Datchik kamerasini termostatlashga harorat rostlagichi yordamida erishiladi.

Eltuvchi gaz detektoring kameralari 5 va 6 dan o'tganida har ikki kamerada issiliq berish sharoiti bir xil bo'ladi. O'lhash sxemasi muvozanatda bo'ladi va ikkilamchi asbobning diagrammasida nol chiziq yoziladi. Almashlab ulagichning qo'zg'aluvchan plastinasi 60° ga burilganida eltuvchi gaz dozalash kamerasida ajratib qolning namunani siqib chiqaradi va uni ajratish kolonkasiga yuboradi, u yerdan detektoring o'lhash kamerasiga goh eltuvchi gaz, goh tegishli binar aralashma beriladi. O'lhash kamerasiga issiqlik o'tkazuvchanligi sof gaz eltuvchining issiqlik o'tkazuvchanlidigan boshqacha bo'lgan binar aralashmaning kirishi natijasida qarshilik termometrining harorati va qarshiligi, binobarin ko'priking muvozanati o'zgaradi. Muvozanatning bunday o'zgarishini qayd etuvchi asbob IV cho'qqi ko'rinishida qayd etadi.

Xromatografning boshqarish bloki V ga asbobning o'lhash sxemasi elektron harorat rostlagnchi, vaqt belgilovchi — taymer, nolni avtomatik qo'yish qurilmasi, almashlab ulovchi qurilma 8 ni boshqarish qurilmasi va rele kiradi.

Sanoatda ishlatiladigan XΠ—499 xromatografi gazsimon mahsulotlar-nouglevodorodli gazlar va ularning izomerlarini tahlil qilish uchun mo'ljallangan. Xromatograf texnologik oqimlardan olingan gazlarni tahlil qilishga imkon beradi, tahlil natijalarini uzluksiz qayd etishni ta'minlaydi, shuningdek, standart elektr va pnevmatik chiqish signallari olishni ta'minlaydi va boshqarish tizimida foydalanishi mumkin. Konsentratsiya bo'yicha o'lhash chegarasi 0,05—100%, asosiy xatoligi $\pm 1\%$. Xromatograf portlashdan himoyalangan tarzda chiqariladi.

Sanoatda ishlatiladigan «Neftexim—SKEP» xromatografi ko'p komponentli gaz aralashmlari, bug'lar va suyuqliklarning tarkibini ajratish kolonkalarining harorati 2000S gacha bo'lgan sharoitda aniqlashga imkon beradi. Uzluksiz rejimda ishlaydi va boshqarish tizimlarida datchik sifatida foydalanish mumkin. Konsentratsiya bo'yicha o'lhash chegarasi 0—100%, chiqish signallari 0—5 mA; 0—10 V; 0,02—0,1 mPa. Portlashdan himoyalangan tarzda chiqariladi.

NAZORAT SAVOLLARI

- 1.Xromatografik gaz analizatorining sxemasi
2. Gaz aralashmasini komponentlarga xromatografik tarzda ajratishning absorbsion sxemasi.
3. Gaz aralashmasining xromatogrammasi.
4. Gaz – absorbsion xromatografining sxemasi.

44-MAVZU.MODDALARNING NAMLIGINI O'LCHASH. GAZLARNING NAMLIGINI O'LCHASH USULLARI VA ASBOBLARI.

Reja

- 1.**Moddalarning namligini o'lchash
- 2.**Gazlarning namligini o'lchash usullari va asboblari.

1.Moddalarning namligini o'lchash

Gazlar, suyuq muhit va qattiq jismlarning namligi kimyo, oziq-ovqat, metallurgiya, neft-gaz, to'qimachilik sanoatida va boshqa sanoat tarmoqlaridagi hamda qurilishdagi ko'pgina texnologik jarayonlarning muhim ko'rsatkichlaridan hisoblanadi.

Har qanday jismda namlikning mavjudligi uning mutlaq (absolyut) hamda nisbiy namligi bilan xarakterlanadi.

Gazning mutlaq namligi deyilganda normal sharoitlarda $1,0 \text{ m}^3$ gaz aralashmasidagi suv bug'i massasi tushuniladi. Mutlaq namlikning birliklari g/m^3 yoki kg/m^3 .

Nisbiy namlik deyilganda $1,0 \text{ m}^3$ aralashmadagi suv bug'i massasi (hajmi)ning shu haroratdagi $1,0 \text{ m}^3$ aralashmadagi suv bug'inining maksimal massasi (hajmi)ga nisbati tushuniladi. Nisbiy namlik o'lchovsiz kattalik, ba'zan u foizlarda ifodalanadi.

Materialdagi nam miqdorini miqdor jihatidan xaraqterlash uchun ikkita kattalik — nam saqlami va namlikdan foydalaniladi.

Nam jism massasining mutlaq quruq material massasiga nisbati **nam saqlamideb** ataladi va quyidagicha ifodalanadi:

$$H_c = \frac{M}{M_0} \quad \text{yoki} \quad H_c = \frac{M_1 - M_0}{M_0} \cdot 100\% , \quad (44.1)$$

bu yerda, M — nam massasi; M_0 — mutlaq quruq materialning massasi; M_1 — nam materialning massasi.

Namlik jismdagi nam massasining nam material massasiga nisbati quyidagicha ifodalanadi:

$$W = \frac{M}{M_1} . \quad (44.2)$$

Nam saqlamidan namlikka o'tish va aksincha hollarda quyidagi nisbatdan foydalaniladi

$$H_c = \frac{W}{1-W}, \quad W = \frac{H_c}{1-H_c} .$$

Gaz namligini o'lhash usullariga psixrometrik, shudring nuqtasi, gigrometrik (sorbsion), kondensatsion, spektrometrik, elektr-kimyoviy, issiq o'tkazuvchanlik usullari kiradi. Bulardan birinchi uchtasi eng ko'p tarqalgan.

Suyuqliklarning namligini o'lhash uchun sig'imli, absorbsion asboblar va suyuqlikning namlikka aloqasi bor biror xossasini o'lchaydigan asboblardan foydalilaniladi.

Qattiq va sochiluvchan jismlarning namligini o'lhash uchun bevosita va bilvosita usullar qo'llaniladi.

Quritish, ekstraksion va kimyoviy usullar bevosita o'lhash usullarining ichida eng ko'p tarqalgandir.

Konduktometrik, dielkometrik, o'ta yuqori chastotali, optik, yadroviy magnit rezonansli, termovakuum, teplofizika usullari bilvosita o'lhash usullariga kiradi.

Quyida sanoatda eng ko'p tarqalgan usullarni ko'rib chiqamiz.

2.Gazlarning namligini o'lhash usullari va asboblari.

Hozir texnologik jarayonlarda gazlarning va havoning namligini o'lhashning psixrometrik, shudring nuqtasi va gigrometrik usullari eng ko'p tarqalgan.

Psixrometrik asboblar bilan namlikni o'lhash prinsipi suv bug'inining elastikligi hamda quruq va nam termometrlarning ko'rsatishlari o'rta sidagi bog'lanishga asoslangan. Psixrometrik samarani o'lhash uchun psixrometr ikkita bir xil termometrga ega bo'lishi kerak. Bulardan birining (ho'l termometrning) issiqlik qabul qiluvchi qismi idishdan suvni so'rib oluvchi gigroskopik jismga tutashib turadi va doimo nam holda saqlanadi. Ho'l termometrning sirtidagi namlik bug'langanda uning harorati pasayadi. Natijada quruq va ho'l termometrlar o'rta sida psixrometrik farq deb ataluvchi haroratlar farqi paydo bo'ladi.


Psixrometrik farqqa bog'liq nisbiy namlik quyidagi nisbatdan aniqlanadi:

$$\varphi = \frac{P_H - A(t_k - t_H)}{P_k}, \quad (44.3)$$

bu yerda P_H — nam termometrning t_H haroratida tekshirilayotgai muhitning to'yintiruvchi bug'lar elastikligi, Pa; P_k — quruq termometrning t_k haroratida tekshirilayotgan muhitning to'yintiruvchi bug'lar elastikligi, Pa; A — psixometrik koeffitsiyent bo'lib, u psixrometrning tuzilishi, nam termometrga gaz haydash tezligi va gaz bosimiga bog'liq, $1/^\circ\text{C}$. A koeffitsiyent ma'lum tuzilishli psixrometrlar uchun tuzilgan maxsus jadvallardan olinadi. Bu koeffitsiyentga ho'l termometrga gaz haydash tezligi katta ta'sir qiladi. Gaz oqimining tezligi oshishi bilan A koeffitsiyent kamayadi va $2,5 \div 3 \text{ m/s}$ dan ortiq tezlikda doimiy bo'lib qoladi. Sanoat psixrometrlarida gaz oqimining tezligini o'zgartirmaydigan qurilmalar bor. Bu tezlik $3 \div 4 \text{ m/s}$ dan kam emas.

Elektr psixrometrarda haroratni aniqlash uchun termojuftlar, yarim o'tkazgichli termoqarshiliklar va standart metall qarshilik termometrlari ishlataladi.

44.1- rasmida qarshilik termometrlariga ega bo'lgan elektr psixrometrning



44.1 – rasm. Elektrpsixrometrning
sxemasi

principial sxemasi ko'rsatilgan. Asbobning o'lhash kismi I va II ko'priklaridan iborat. Ikkala ko'prik ham elektron kuchaytirgichning ikkita umumiy R_1 va R_3 yelkalariga ega. R_{mK} quruq qarshilik termometri I ko'prikning yelkasiga, R_{mH} ho'l qarshilik termometri II ko'prik yelkasiga ulangan. I ko'prik R_1 , R_2 , R_3R_{TK} qarshiliklardan iborat. II ko'prik R_1 R_3 , R_4 ,

R_{mH} qarshiliklardan iborat.

Ko'prik diagonalining a va b uchlaridagi potensiallar farqi quruq qarshilik termometrining haroratiga, a va c uchlaridagi potensiallar farqi esa ho'l qarshilik termometrining haroratiga mutanosib. Qo'shaloq ko'prik diagonalining b va c nuqtalari orasidagi kuchlanishning pasayishi quruq va ho'l qarshilik termometrlarining haroratlari farqiga mutanosib. O'lhash tizimining muvozanati РД reversiv dvigatev yordamida harakatga keltiriladigan R reoxord sirpang'ichini avtomatik ravishda siljитish yo'li bilan hosil qilinadi. Shu bilan birga dvigatel asbob strelkasini ham siljитadi. Asbobning shkalasi nisbiy namlik foizlarida darajalangan.

Psixrometrik usulning afzalliklari — musbat haroratda o'lhashning yetarli darajada aniqligi va inersionligining kichikligi; kamchiliklari — o'lhash natijalarining gaz harakati tezligiga va atmosfera bosimi o'zgarishlariga bog'liqligi; harorat pasayishi bilan sezgirlikning kamayishi va xatoning ko'payishidir.

Avtomatik psixrometrik namlik o'lchagich APV-201 texnologik obyektlardagi bug'-gaz aralashmasining nisbiy namligini uzluksiz nazorat qilish uchun mo'ljallangan. Uning ishlash prinsipi nisbiy namlikni o'lhashning psixrometrik usuliga asoslangan.


Nam o'lchagich uchta blokdan: birlamchi o'zgartkich, ikkilamchi o'zgartkich va muvozanatlashirilgan ko'prik KSM-3 dan iborat. Nisbiy namlikni o'lhash chegaralari 10... 100%. O'lchanayotgan muhitning harorati 30...100°C. Asosiy xatolik nisbiy namlikning 3% iga teng.

Shudring nuqtasi usuli yoki gazlarning namligini kondensatsion usul bo'yicha o'lhash quyidagi bog'lanishga asoslangan:

$$\varphi = \frac{P_t}{P_r} . \quad (44.4)$$

bu yerda, P_τ — shudring nuqtasining τ -haroratida bug'ning elastikligi, Pa; P_τ — to'yingan bug'ning t haroratdagi elastikligi, Pa.

Shunday qilib, shudring nuqtasini va tekshirilayotgan gazning haroratini bilsak, nisbiy namlikni aniqlash mumkin. Shudring nuqtasi usuli katta qulaylikka ega, chunki u namlikni gazning istalgan bosimi sharoitida o'lchashga imkon beradi (10...15 mPa va undan ortiq). Bu usul bo'yicha namlikni o'lchash haroratni o'lhashdan iborat. Shu usul bo'yicha o'lchash asbobining tuzilishi 44.2-rasmida ko'rsatilgan.



44.2 – rasm. Kondensatsion namlik o'lchagichning tuzilish sxemasi.

Tekshirilayotgan gaz yoki havo kanal 1 orqali quvur 4 dan keladigan sovuq havo bilan sovitiladigan ko'zgu 2 gacha keladi. Sezgir element ko'zgucha sirtiga kichik inersiyali termojusft 3 o'rnatilgan, unga millivoltmetr 6 ulangan. Ko'zguchada shudring paydo bo'lish payti foreole sxemasi bo'yicha ulangan fotoelement 8 yordamida qayd qilinadi va shu paytda kontaktlar 7 tutashib, millivoltmetr ulanadi hamda ko'zgucha haroratini o'lchaydi. Ayni bir vaqtda havo isitgich 5 ning elektr qizdirish elementi ulanadi, bu element ko'zgucha qizib, ravshanlanguncha ulangan holda turadi. Ko'zgucha sirtidagi shudring batamom bug'langanda isitgich uziladi va ko'zgucha isiydi. Shunday qilib, o'lchash jarayoni takrorlanib turadi.

Bu asboblarning bir qancha tuzilishlari bor. Ular bir-biridan sezgir elementni sovitish, kondensatsiya paytini qayd etish, shudring paydo bo'lish haroratini o'lchash usullari bilan farq qiladi. Lekin deyarli barcha namlik o'lchagichlar murakkab tuzilishga ega bo'lib, ishlatishda katta malaka va e'tiborni talab qiladi.

Shuning uchun bu asboblar boshqa usullarni qo‘llab bo‘lmagan hollardagina ishlataladi.

NAZORAT SAVOLLARI

- 1.Moddalarning namligini o‘lchash.
- 2.Gazlarning namligini o‘lchash.
- 3.Elektrpsixrometrning sxemasi.
- 4.Kondensatsion namlik o‘lchagichning tuzilish sxemasi.

45-MAVZU.QATTIQ JISMLARNING NAMLIGINI O'LCHASH USULLARI VA ASBOBLARI.

Reja

1.Qattiq jismlarning namligini o'lhash usullari va asboblari.

2. Optik namlik o'lchagichlarda.

Qattiq va sochiluvchan materiallarning namligini o'lhash usullari shartli ravishda ikki guruhga bo'linadi: 1) namunadagi nam yoki quruq modda massasini aniqlashga imkon beradigan bevosita usullar (quritish, ekstraksion va kimyoviy usullar); 2) namlikni unga bog'liq parametrni o'lhash yo'li bilan aniqlaydigan bilvosita usullar (konduktometrik, dielkometrik, o'ta yuqori chastotali, optik, yadroviy magnit rezonansli, termovakuum, teplofizik usullar).

Bevosita usullar yuqori o'lhash aniqligi va uzoq davom etishi bilan farqlanadi (10—15 soatgacha).

Bilvosita usullar yuqori tezlikda bajarilishi va o'lhash aniqligi ancha pastligi bilan xarakterlanadi.

Texnik o'lhashlarda deyarli hamma vaqt bilvosita usullar qo'llaniladi. Bilvosita usullardan konduktometrik, dielkometrik (sig'imli), o'ta yuqori chastotali va optik usullar keng tarqalgan.

Odatda sanoatda ishlatiladigan materiallarning ko'pchiligi kapillyar-g'ovak moddalar bo'lib, ularda nam g'ovaklarda saqlanadi. Material yutishi mumkin bo'lgan nam miqdorn kapillyarlarning shakli, o'lchami va joylashuviga, shuningdek, suvning material bilan bog'lanish jihatiga bog'liq. Namning material bilan turlicha bog'lanishi uning fizik tavsiflariga turlicha ta'sir qiladi va bu bog'lanishni aniqlash ancha qiyinchiliklarga bog'liq. Shuning uchun qattiq va sochiluvchan materiallarning namligini o'lhash qiyinchiliklar tug'diradi va darajalangan tavsiflarning yetarli bo'lmasligiga olib keladi.

Kapillyar - g'ovak materiallar quruq holida solishtirma qarshiligi 10^8 Om·m va undan yuqori bo'lgan dielektrik moddalar hisoblanadi. Kapillyar-g'ovak materiallar namlanganida solishtirma qarshiligi 10^4 Om·m bo'lgan o'tkazgichlarga aylanishi mumkin.


Konduktometrik namlik o'lchagichlar qattiq va sochiluvchan materiallar namligini o'lhashda keng ishlatiladi. **Konduktometrik usul** modda namligi bilan uning elektr qarshilik o'rtasidagi bog'lanishga asoslangan. Bu bog'lanish quyidagicha ifodalanadi:

$$R = \frac{C}{W^n} \quad , \quad (45.1)$$

bu yerda R — materialning qarshiligi, Om ; C — mamepuan tabiatiga bog'liq bo'lgan doimiy kattalik; W — materialning namligi, %; n — tekshirilayotgan materiallarning strukturasi va tabiatiga bog'liq bo'lgan daraja ko'rsatkichi (turli materiallar uchun keng chegaralarda o'zgarib turadi).

C doimiy ham, daraja ko'rsatkichi p ham har qaysi material uchun tajriba yo'li bilan aniqlanadi.

Qarshilikning namlikka bo'lgan darajali nisbati kapillyar-g'ovak materiallar namligini konduktometrik usul bo'yicha aniqlash usulining yuqori sezgirligini ko'rsatadi. Lekin qarshilikning boshqa omillarga (harorat, material tarkibi, zichlik, kimyoviy tarkib, elektrolitlar mavjudligi va boshqalar) murakkab bog'liqligi namlikni avtomatik ravishda uzlusiz o'lchashda bu usulni yaroqsiz qilib qo'yadi. Shuning uchun konduktometrik namlik o'lchagichlarning ishlatalishi cheklangan.



45.1 – rasm. Ko'priki o'lchash sxemasiga ega bo'lgan avtomatik namlik o'lchagich

Konduktometrik namlik o'lchagichlarning o'zgartkichlari yassi plastinalar, silindrik naychalar, roliklar va hokazo ko'rinishda ishlangan ikki elektroddan iborat. Konduktometrik namlik o'lchagichlarning ko'rsatishlari faqat tortilmalarning presslanishidagina tiklanadi, shuning uchun sochiluvchan materiallarga mo'ljallangan o'zgartkichlarning ko'pchiligi elektrodlar orasidagi tortilmalarni presslovchi qurilmalar bilan ta'minlangan.

O'lchash sxemalar orasida unumliси ko'priki sxemalardir. Ko'priki o'lchash sxemalari yuqori sezgirlikka ega bo'lib, o'rtacha va yuqori (5 25%) namliklarni o'lchashda ishlatiladi. 45.1-rasmda ko'priki o'lchash sxemasiga ega bo'lgan avtomatik namlik o'lchagichning prinsipial sxemasi ko'rsatilgan. Tekshirilayotgan material rolik va val orasidan o'tkaziladi (rolik valdan izolyatsiyalangan). Zanjirning asosiy elementi ko'prikdir, ko'priknинг R₄va R₅yelkalari doimiy qarshiliklar, boshqa ikki yelkasi esa qo'sh triodning ichki karshiliklaridir (sxemada ikki qo'shimcha R₁va

R_3 qarshiliklar mavjud). Ko‘prik diagonali bo‘ylab millivoltmetr ulangan. Lampaning chap yarim to‘ridagi Uc manfiy kuchlanish R_x qarshilikdagi kuchlanishning pasayishi orqali aniqlanadi va u doimiy bœladi. Shuning uchun triodning chap yarimidagi qarshilik ham doimiy bo‘ladi. O‘ng triod to‘ridagi manfiy kuchlanish Uc dan $I R_b$ qattalikka farq qiladi. Itok esa ko‘rilayotgan materialning Rx qarshiligi va R_2 reoxord sirpang‘ichining holatiga bog‘liq.. Reoxord sirpang‘ichi millivoltmetr strelkasiniig nol holatidan (ko‘prik muvozanati buzilgan) chetga chikishida R_2 da kuchlanishning pasayishi, R_6 va R_7 larda kuchlanishning pasayishi bilan muvozanatlashguncha konpensator orqali harakatga keltiriladi.

Triodning ikkala yarimidagi siljish kuchlanishlari bir xil bo‘lganida, ko‘prik muvozanat holatiga keladi. Namlikning binobarin material qarshiligi R_x ning o‘zgarishi bilan R_6 qarshilikda tok hosil bo‘ladi, ko‘prik muvozanati buziladi, natijada R_2 sirpang‘ich tegishli qiymatga siljiydi. Har bir namlik qiymatiga reoxord sirpang‘ichi R_2 ning muayan holati mos keladi.

Yuqorida aytilganidek, o‘zgartkich qarshiligi material namligidan tashqari boshqa omillarga ham bog‘liq. Shuning uchun qarshilik va namlik o‘rtasidagi nisbatni ta’riflovchi egri chiziqlarning xarakteri bir xil bo‘lsa ham turli moddalarga mos kelmaydi (har bir modda uchun darajali egri chiziq yoki hisoblash jadvallari kerak bo‘ladi).

Dielkometrik usul kapillyar-g‘ovak jismlar namligining o‘zgarishi ularning dielektrik singdiruvchanligini o‘zgartirib yuborishiga asoslangan. Quruq jismlarda dielektrik singdiruvchanlik $\epsilon = 1\dots 6$, suvniki esa $\epsilon = 81$. Materialning namligi o‘zgarishi natijasida dielektrik singdiruvchanlikning o‘zgarishini, odatda, qoplamlari orasiga tahlil qilinayotgan material joylashtirilgan kondensator sig‘imining o‘zgarishi bo‘yicha aniqlanadi. Dielkometrik namlik o‘lchagichning o‘zgartkichi ikkita yassi plastina yoki ikkita konsentrik silindrlar tarzida yasalib, ularning orasi tahlil qilinayotgan material bilan to‘ldiriladi. Geometrik o‘lchamlari ma’lum kondensatorning sig‘imini quyidagi tenglama bilan ifodalash mumkin:

$$C=K \cdot \epsilon, \quad (45.2)$$

bu yerda, K — kondensatorning geometrik o‘lchamlari va shakliga qarab aniqlanadigan doimiy; ϵ — materialning namligi bo‘yicha aniqlanadigan dielektrik singdiruvchanlik.


Sig‘imli o‘zgartkichining yuqori chastotali tebranish konturiga ulanishi o‘zgartkichning sig‘imini va unga qarab materialning namligini o‘lchash uchun lampada yoki yarim o‘tkazgichli asboblarning rezonansli sxemalaridan foydalanishga imkon beradi. Sig‘imli o‘zgartkichlar materialning tarkibi, uning tuzilishi, hamda elektrod bilan material o‘rtasidagi kontakt qarshilikka kam sezgir. Chunki ko‘pchilik materiallarning dielektrik singdiruvchanligi haroratga bog‘liq bo‘ladi, sanoat asboblarida haroratning o‘zgarishiga tuzatmani avtomatik kiritish ko‘zda tutiladi. Sig‘imli namlik o‘lchagichlarning xatoligi 0,2...0,5% ni tashkil etishi

mumkin. Biroq namuna olish usuli (kondensator qoplamlari orasini material bilan to‘ldirish) o‘lchash natijalariga ta’sir qilishi mumkin. Masalan, hatto tahlil qilinayotgan material zarrachalarining o‘zgarishi namlik o‘lchagichning ko‘rsatishiga juda katta ta’sir qiladi. Shu sababli qattiq va sochiluvchan moddalarning namligini o‘lchaydigan sig‘imli namlik o‘lchagichlar texnik o‘lchashlarda kamroq qo‘llaniladi.

Qattiq sochiluvchan, shuningdek, tolali materiallar namligini o‘lchashning murakkabligi shundaki, datchik material bilan o‘zaro ta’sirlashganida uning strukturasi, to‘kilma zichligi va boshqa omillar o‘zgarishi va ular asbob xatoligini juda ko‘paytirib yuborishi mumkin. Shuning uchun sanoatda asosan kontaktsiz o‘lchash usullari qo‘llanilgan: o‘ta yuqori chastotali va optik usullar.

O‘ta yuqori chastotali (O‘YUCH) namlik o‘lchagichlarda suv va kuruq moddaning elektr xossalari ancha (o‘nlab marta) farq kilishidan foydalaniladi. Namlik qiymati tahlil qilinayotgan material qatlamidan o‘tayotgano **‘ta yuqori chastotalinurlanishlarning susayishiga qarab o‘lchanadi.**

O‘ta yuqori chastotali (O‘YUCH) usul ultraqisqa santimetrlri radioto‘lqinlar sohasida (3000...10000 MGs) materialarning elektr xususiyatlari ulardagi namlikka bog‘liq ekanligiga asoslangan. O‘YUCH namlik o‘lchagichlarning tuzilish sxemasi 27.2- rasmida tasvirlangan.




45.2 – rasm. O‘ta yuqori chastotali namlik o‘lchagichning sxemasi.

Tekshirilayotgan material 3 ЎЮЧ generator 1 dan ta’minlanuvchi uzatuvchi antenna 2 va qabul qiluvchi antenna 4 orasidan o‘tadi. Qabul qiluvchi antennada ЎЮЧ li nurlanishning zaiflashgan signalini qabul qiluvchi detektor 5 joylashgan. Kuchaytirgich 6 orqali kuchaytirilgan bu signal o‘lchash asbobi 7 ga keladi.

ЎЮЧ li usul kontaktsiz va inersiyasiz bo‘lib, mavjud elektrolitlarga va boshqa elektr usullarga ko‘ra materialdagi namlikning notekis tarqalishiga unchalik sezgir emas.

ЎЮЧ li namlik o‘lchagichlarning asosiy kamchiligi asbob shakllanishining murakkabligidir. Bu yerda, n tashqari, bu asboblar nazorat qilinayotgan materialning doimiy zichlik darajasining yoki zichligi haqidagi ma’lumotni talab qiladi.

ЎЮЧ li namlik o‘lchagichlar 0... 100% li keng chegarada namlikni yuqori aniqlik bilan o‘lchashga imkon beradi.



45.3 – rasm. Optik namlik o‘lchagich

Optik namlik o‘lchagichlarda moddaning namligi bilan undan qaytgan nurlanishning orasidagi bog‘lanishdan foydalaniladi. Eng katta sezgirlik hosil qilish uchun spektorning infraqizil sohasidagi nurlanishdan foydalaniladi. Uni manba 1 hosil qiladi (45.3-rasm). Tahlil qilinayotgan material 2 dan qaytgan yorug‘lik oqimi to‘plash qurilmasi 3 yordamida qabul qilgich 4 ga yuboriladi. Materialning namligi qancha katta 60’lsa, u infraqizil nurlarni shuncha yaxshi yutadi va qayt gan oqim miqdori shuncha kam bo‘ladi.

Bu usul bilan faqat yupqa qatlarning (5 ... 30 mm) namliginigina o‘lchash mumkin bo‘lganligidan namlik o‘lchagichdan, odatda, konveyyer lentalarida tashilayotgan sochiluvchan materiallar uchun foydalaniladi. «Bereg» turidagi optik namlik o‘lchagichlar namligi 80% gacha bo‘lgan materialarni tahlil qilishga imkon beradi.

NAZORAT SAVOLLARI

- 1.Qattiq jismlarning namligini o‘lchash usullari va asboblari.
2. Ko‘priklı o‘lchash sxemasiga ega bo‘lgan avtomatik namlik o‘lchagich.
3. O‘ta yuqori chastotali namlik o‘lchagichning sxemasi.
- 4.Optik namlik o‘lchagichlar.

Asosiy adabiyotlar ro`yxati

1. Alan S. Moris, Reza Langari. Measurement and Instrumentation. -UK: Academic Press, 2016. -697p.
3. Yusupbekov N.R., Muxamedov B.I., G'ulomov Sh.M. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O‘qituvchi, 2011. -576 b.
4. Юсупбеков Н.Р., Мухамедов Б.Э., Ғуломов Ш.М. Технологик жараёнларни бошқариш системалари. –Тошкент: Ўқитувчи. 1997. -704 б.

Qo’shimcha adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргалиқда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президентининг лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишенланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. -Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. -56 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Қонун устворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишенланган тантанали маросимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабрь. –Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. -48 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. -488 б.
4. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. –Т.: 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сонли фармони.
5. Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Avazov Yu.Sh. Avtomatika va nazorat o‘lchov asboblarining tuzilishi va vazifasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. -Т.: Iqtisod-moliya, 2010. -224 б.
6. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов А.Н., Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. –М.: Академия, 2002. -464с.
7. Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Теплотехнические измерения и приборы. –М.:МЭИ, 2005.-460с.
8. Гультаев А.К. Визуальное моделирование в среде MATLAB. Учебный курс. –СПб.: Питер. 2000. -432с.
9. SIMULINK – моделирование в среде MATLAB. Учебное пособие. –М.: МГУИЭ. 2002. -128с.
10. Калиниченко А.В. Справочник инженера по КИП и А. -М.: Инфра Инженерия, 2016. -564с.
11. Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Сборник задач и вопросов по «Теплотехнические измерения и приборы». -М.: МЭИ, 2005.
12. Бельдеева Л.Н. Технологические измерения на предприятиях химической промышленности. Часть 1. -Алтай: АлтГТУ, 2002. -70с.

MUNDARIJA

Nº			bet
		Kirish.....	3
1.	Mavzu	Nazoratning texnologik asboblari tarixi va rivojlanish tendensiyalari.....	4
2.	Mavzu	O'lhash vositalari va tizimlari. o'lhash to'g'risida umumiy ma'lumotlar. o'lhashlarning tasnifi. o'lhash usullari.....	9
3.	Mavzu	O'lhash xatoliklari va o'lchov asboblari haqida umumiy ma'lumotlar.....	15
4.	Mavzu	Haroratni nazorat qilish. Umumi tushunchalar. Harorat shkalasi. Harorat o'lhash vositalarining tasnifi.....	21
5.	Mavzu	Kengayish termometrlari. Suyuqlikli, dilatometrik va bimetalli termometrlar.....	25
6-7.	Mavzu	Termoelektrik termometrlar. Magnitoelektrik millivoltmetrlar. Potensiometrlar. Avtomatik potensiometrlar.....	30
8-9.	Mavzu	Qarshilik termometrlari. Muvozanatlashgan va muvozanatlashmagan ko'prik sxemalar. Avtomatik muvozanatlashgan ko'prik sxemalar. Logometrlar.....	44
10-11.	Mavzu	Nurlanish pirometrlari. Temperaturani o'lhash nazariyasi asoslari.....	57
12.	Mavzu	Bosim. Bosimni o'lhash va nazorat qilish haqida tushuncha.....	65
13.	Mavzu	Suyuqlikli bosim o'lhash vositalari haqida ma'lumot. Suyuqlikli bosim o'lhash asboblarining tuzilishi va vazifasi. Suyuqlik manometrlari	70
14.	Mavzu	Deformatsiyalanishga asoslangan bosim o'lhash vositalari. Deformatsiyalanishga asoslangan bosim o'lhash vositalarining sezgir elementlari.....	77
15.	Mavzu	Membranali va silfonli manometrlar va ularning ishlash prinsipi	80
16-17.	Mavzu	Bosim o'lhashda qo'llaniladigan elektr asboblar. Tenzorezitrlı bosim o'lhash o'zgartkichlari.....	84
18.	Mavzu	O'lhash axborotlarini uzatish tizimlari. Umumi tushunchalar. Pnevmatik o'lhash axborotini masofaga uzatish tizimi.....	91
19.	Mavzu	Elektr o'lhash axborotini masofaga uzatish tizimlari. Differensial transformatorli o'lhash axborotini masofaga uzatish tizimi	96
20.	Mavzu	Miqdor va sarfni o'lhash tizimlari.....	106
21.	Mavzu	Bosimlar farqini o'zgarishiga asoslanib ishlovchi sarf o'lchagichlar.....	112
22	Mavzu	Bosimlar farqlari o'zgarmas bo'lgan sarf o'lchagichlar. Sath o'zgarishiga asoslanib ishlaydigan sarf o'lchagichlar.....	116
23.	Mavzu	Elektromagnit va issiqlik sarf o'lchagichlari.....	122
24.	Mavzu	Sath o'lhash tizimlari.....	126

25.	Mavzu	Qalqovichli sath o'lhash vositalari. Buyekli sath o'lhash vositalari.....	128
26.	Mavzu	Gidrostatik sath o'lhash vositalari.....	133
27.	Mavzu	Sath o'lhashning elektr vositalari.....	137
28-29.	Mavzu	Sath o'lhashning akustik, ultratovushli va radioto'lqinli sath o'lhash vositalari.....	141
30.	Mavzu	Moddalarning tarkibini tahlil qilish va parametrlarini o'lhash usullari va asboblari.....	146
31-32.	Mavzu	Tahlilning potensiometrik va suyuqliklarni tahlil qilishning optikusuli.	152
33.	Mavzu	Zichlik o'lhash tizimlari.....	161
34.	Mavzu	Gidrostatik va v radioizotopli zichlik o'lhash vositalari.....	166
35.	Mavzu	Qovushqoqlik o'lhash tizimlari.....	170
36.	Mavzu	Zoldirli va rotatsion qovushqoqlik o'lhash vositalari.....	178
37.	Mavzu	Vibratsion qovushqoqlik o'lhash vositalari.....	182
38.	Mavzu	Titrlash. Avtomatik titrlash usullari.....	185
39.	Mavzu	Gazlarning tarkibini tahlil qilish.....	188
40.	Mavzu	Gazlarni tarkibini tahlil qilishning absorbsion-optik, akustik-optik va ultrabinafsha nurlarni yutuvchi gaz analizatorlari.....	192
41-42.	Mavzu	Elektr-kimyoviy va termokimyoviy gaz analizatorlari.....	199
43.	Mavzu	Gazlarning tarkibini tahlil qilishning mass-spektrometrik va xromografik usullari.....	205
44.	Mavzu	Moddalarning namligini o'lhash. Gazlarning namligini o'lhash usullari va asboblari.....	212
45.	Mavzu	Qattiq jismlarning namligini o'lhash usullari va asboblari.....	217
		Adabiyotlar ro`yxati.....	222

1-LABORATORIYA ISHI

SUYUQLIKLI TERMOMETRLAR

Ishdan maqsad: Termometrdagi tipik zvenolarda boradigan qonuniyatlarni tushunib olish, strukturasini soddalashtirishni misollarda ko‘rish, o‘lchash asbobini xususiyatlarini mashinali eksperiment yordamida o‘rganish.

Asosiy qism

Suyuqlikli termometrlar texnologik jarayon davomida xaroratni nazorat qilib turish, termosignalizatsiya, xaroratni avtomatik rostlash tizimlarini, xavfli vaziyatlarni oldini olish tizimlarini tuzish uchun qo‘llaniladi.

Xaroratni o‘lchash. Xarorat – molekulalar xaotik harakatlarini o‘rtacha kinetik energiyasining o‘lchovi bo‘lib, jism yoki obyektlarning issiqlik xolatini ko‘rsatuvchi kattalik hisoblanadi. Jismlar molekulalarining kinetik energiyasi va shuningdek, xaroratni o‘zgarishi ularda hajm o‘zgarishiga va ularning bir holatdan ikkinchi (qattiq, suyuq va gaz) holatlariga o‘tishiga sabab bo‘ladi. Shu boisdan, jismlarning xaroratni o‘lchash uchun kerak bo‘ladigan o‘lchov birligi va o‘lchash shkalasini yasashda ularning issiqlik holatlarining o‘zgarish nuqtalarida mavjud bo‘ladigan xaroratlar mikdoridan foydalaniadi. Agar xaroratni «gradus» bilan o‘lchansha, uning o‘lchov birligi quyidagi formula bo‘yicha topiladi:

$$1 \text{ gradus} = (\theta'' - \theta')/n \quad (1)$$

bu yerda: θ' – jismning boshlang‘ich chegara nuqtasidagi xarorati yoki «nolinchi xarorati»; θ'' – shu jismning ikkinchi xolatga o‘tish nuktasidagi xarorati; n – butun son (shkala bo‘linmalari soni).

Hozirgi vaqtida ikki xil o‘lchov shkalalari mavjud: 1) Selsiy shkalasi, 2) Kelvin termodinamik shkalasi.

Selsiy shkalasida xaroratning o‘lchov birligini topish uchun suvning uch xolati – muzlash, qaynash va bug‘lanish nuktalari orasidagi xarorat mikdori 100 bo‘lakka bo‘linadi. Agar suvning muzlash nuqtasi $\theta' = 0$, qaynash nuqtasi $\theta'' = 100^\circ \text{ C}$ va $n = 100$ deb qabul qilinsa, xaroratning Selsiy shkalasidagi o‘lchov birligi

$$(\theta'' - \theta')/n = (100 - 0)/100 = 1^\circ \text{C} \text{ bo‘ladi}$$

Amalda xaroratni o‘lchash uchun xalqaro amaliy shkalalar – selsiy va kelvinlar qo‘llaniladi. Bu shkalalar Selsiy shkalasi asosida tuzilgan, ular o‘lchov birligi 1°C , K belgilanishi esa T va θ .

Xalqaro amaliy shkala bo‘yicha xarorat kelvin bilan o‘lchansha, uning qiymati quyidagi formula bo‘yicha hisoblab topiladi:

Ma'lumki, xarorat bilvosita usul bilan termometrik jismlar yordamida o'lchanadi.

Xaroratni o'lhash uchun termometrik jismlarning xarorat o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan fizik xususiyatlarining (hajm, bosim o'zgarishi, termo EYK xosil bo'lishi va hokazo) o'zgarishidan foydalilanadi. Buning uchun termometrik jismlar, ya'ni termometr yasash uchun ishlataliladigan jismlarning xususiyatlari har taraflama o'r ganiladi. Biror jismning xaroratini o'lhash lozim bo'lsa, termometrik modda (simobli termometr) xarorati o'lchanishi kerak bo'lgan jismga tekkaziladi yoki xaroratni o'lchanishi lozim bo'lgan muhitga kiritiladi. Natijada bu ikki jism orasida xarorat muvozanati vujudga keladi. Jismning (muvozanat holatdagi) xarorati xarorat o'lhash asbobining ko'rsatishiga muvofiq aniqlanadi.

Xalkaro birliklar sistemasida xaroratning o'lchov birligi sifatida kelvin (K), ya'ni suvning muz, suv, bug' xolatida bo'ladigan nuqtasi deb ataladigan termodinamik xarorati qabul qilingan. Bundan tashqari, Xalkaro birliklar sistemasida xaroratning Xalkaro amaliy shkalada – Selsiy shkalasida (0S) o'lhashni ham tavsiya qilinadi. Bu shkala jismlarning o'zgarmas holatlaridan oltitasining mavjudligiga asoslanadi:

- 1) kislородning qaynash nuqtasi – 182,97° S;
- 2) suvning bir vaqtda uch holatda (muz, suv, bug') bo'lish nuqtasi – 0,01° S,
- 3) suvning qaynash nuqtasi +100° S;
- 4) oltingugurtning qaynash nuqtasi +444,6° S;
- 5) kumushning qotish nuqtasi +961,93° S;
- 6) oltinning qotish nuqtasi +1064,43° S.

Bu shartli nuqtalarga asoslanib etalon o'lchov asboblarning shkalasi darajalanadi.

Xaroratni o'lchaydigan asboblarning turlari va ularning o'lhash chegaralari quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Xaroratni o'lchaydigan asboblар va ularning o'lhash chegaralari

o'lchov asboblari

o'lchov chegaralari 0S

Kengayish termometrlari:

Simobli texnik termometr - 35 ... + 750

Organik suyuqlikli (spirtli)
termometr -200 ... + 65

Manometrik termometr (gazli termometr) -60 ... + 700

Elektr qarshilik termometrlari:

Platinadan yasalgan termometr -200 ... + 650

Misdan yasalgan termometr -50 ... + 180

Termoparalar:

Platinarodiy – platina -20 ...+ 1300

Xromel – alyumel -50 ... + 1000

Xromel – kopel -50 ... + 600


Nurlanish termometrlari:

Optik termometr +800 ... + 6000

Fotoelektrik termometr +600 ... + 2000

Radiatsion termometr +20 ... + 3000

Simobli temometrlar



1-rasm. Simobli texnik termometrlar

a – burchakli, b – to‘g‘ri, v – elektr kontaktli; I, 2 – chiquvchi signalni ularash nuqtalari; 3 – magnit kallagi; 4 – suriluvchi kontakt.

Suyuq termometrik moddalar sifatida simob, kerosin, etil spirt, toluol va boshqalar ishlataladi.

Simobli termometrlar simob to‘ldirilgan shisha ballon va u bilan tutashtirilgan shisha naychadan iborat. Simobli shisha ballon xarorati o‘lchanadigan muhitta kiritilsa, undagi simob hajmi muhit xaroratiga muvofiq o‘zgaradi, ya’ni simob sathi shisha trubka bo‘yicha yuqoriga yoki pastga siljiydi. Bu siljish Selsiy shkalasi bo‘yicha muhitxaroratining o‘zgarishini ko‘rsatadi.

Симобли termometr davlat standartiga muvofiq xaroratni -25°S dan $+500^{\circ} \text{S}$ gacha o‘lchashi mumkin (1-jadval). Simobli texnik termometrlarning ba’zi turlari 1- rasmda ko‘rsatilgan.

Suyuq termometrik moddali termometrlarning asosiy kamchiligi shisha idishining sinishi bilan bog‘liq bo‘ladi. Buning oldini olish uchun bu termometrlar metall (qin) ichiga o‘rnataladi. Termometrik suyuqlik bilan issiqligi o‘lchanadigan muhit orasidagi kontaktni yaxshilash uchun gilzaning shisha ballonga tegishli qismi issiqlikni yaxshi o‘tkazuvchi

moddalar bilan to‘ldiriladi. Xarorat 200° S gacha o‘lchansa, gilzaning pastki qismi mashina moyi bilan, o‘lchanadigan xaroratni 300°S gacha bo‘lsa, simob bilan, va 500° S gacha o‘lchanadigan bo‘lsa, mis qipig‘i bilan to‘ldiriladi. Bunday termometrlarning o‘lchov aniqligi uncha yuqori bo‘lmaydi.


Bimetalli termometrlar. Ularning ishlash prinsipi bir-biriga payvand yo‘li bilan yopishtirilgan, ikki xil cho‘zilish koeffitsiyentnga ega bo‘lgan ($1 > 2$ bir juft 1–2 metall plastinkaning (2- rasm) plastinka 2 tomoniga egilishi ularga ta’sir qiladigan issiqlik miqdoriga mutanosibli-giga asoslanadi. Bimetall plastinkaning egilishi reduktor orqali o‘lchov asbobining strelkasi 3 ni shkala bo‘yicha buradi. Muhit xaroratni selsiy shkalasi bo‘yicha aniqlanadi.

2-rasm. Bimetalli termometr. 1,2 – bimetall plastinkalar; 3 – ko‘rsatuvchi strelka.

Dilatometrik termometrlar. Dilatometrik termometrlarning ishlash prinsipi undagi sterjenlarning issiqlikdan bo‘yiga (chiziqli) cho‘zilishiga asoslanadi. Bunday termometrlardan eng soddasining tuzilish sxemasi 3- rasmda ko‘rsatilgan, Undagi trubka 1 va sterjen 2 xaroratni o‘lchanishi lozim bo‘lgan muhitga kiritilganda trubka 1 ichiga kiritilib, uning tubiga mustahkam payvandlangan sterjen 2 va trubka 1 ning nisbiy cho‘zilishiga muvofiq richag sistemasi siljiydi va strelka 3 ni shkala bo‘yicha buradi. Agar trubka 1 issiqlikdan cho‘zilish koeffitsiyenti katta bo‘lgan metall – nikeldan, uning ichidagi sterjen 2 issiqlikdan cho‘zilish koeffitsiyenti α_2 juda kichik bo‘lgan invardan tayyorlangan, ya’ni $\alpha_2 < \alpha_1$ bo‘lsa, sterjenlarning (L nisbiy cho‘zilishini

$$\Delta L = \Delta \theta (\alpha_1 - \alpha_2) \quad (3)$$

formula bo‘yicha topiladi, bu yerda $\Delta \theta$ – boshlang‘ich va so‘nggi xaroratlarni farqi, ya’ni muhit xaroratnining o‘zgarishi



**3 – rasm. Dilatometrik termometr. 1 – nikel yoki jez trubka.
2- invar sterjen. 3 – strelna.**

Nazorat savollari

1. Simobli termometrnning prinsipial sxemasini keltiring, uni ishlashini qisqacha qilib tushuntirib yozing;
2. Simobli termometrnning kengaytirilgan va soddalashtirilgan struktura sxemalarini keltiring;
3. Termometrnning statik va dinamik tanglamasini keltirib chiqaring.

2-LABORATORIYA ISHI

MANOMETRIK TERMOMETRLAR

Termometrning tuzilishi va ishlash prinsipini o‘rganish, o‘lchash asbobini xususiyatlarini mashinali eksperiment yordamida o‘rganish.

Asosiy qism

Manometrik termometrlarning ishlash prinsipi germetik yopiq hajm ichiga joylashtirilgan termometrik moddalar (gaz, suyuklik va kondensatsion suyuqlik) bosimi ular kiritilgan muhit xaroratniga mutanosib bo‘lishiga asoslanadi.


Germetik hajm termometrik gaz bilan to‘ldirilsa, gazli manometrik termometr, suyuklik bilan to‘ldirilgan bo‘lsa, suyuqlikli manometrik termometr va agar kondensatsion (tez bug‘ga aylanadigan) suyuqlik bilan to‘ldirilgan bo‘lsa, bug‘lanuvchi suyuklikli manometrik termometr deb nomlanadi. Ularning o‘lchash prinsipi gazli manometrik termometr (1-rasm) ga o‘xshash.

Gazli manometrik termometrlarda sezuvchi element sifatida termaballon 1, bosim uzatuvchi element sifatida kapillyar trubka 2, o‘lchov o‘zgartkich elementi sifatida manometrik prujina 3 (Burdon trubasi), o‘lchov o‘zgartkich mexanizmi 4 va o‘lchash natijalarini ko‘rsatuvchi element sifatida strelka 5 hamda shkala 6 dan foydalaniadi.

Termoballon xarorati o‘lchanishi kerak bo‘lgan muhitga kiritiladi. Shunda muhit xaroratiga muvofiq, germetik hajm (termoballon, kapillyar-nay, (Burdon trubasi), silfonli membrana va boshqalar) ichidagi gaz, suyuklik yoki bug‘ bosimi o‘zgaradi. Bu o‘zgarish miqdori strelka yuradigan o‘lchash shkalasidan aniqlanadi.

Gazli manometrik termometrlarda germetik hajm azot yoki geliy bilan to‘ldirilgan bo‘ladi. Bu gazlarning issiqlikdan kengayish koeffitsiyenti ideal gazlarnikiga yaqin bo‘lganligi tufayli gazli manometrik termometr-larning xarakteristikasi $R()$ to‘g‘ri chiziqli, o‘lchash shkalasi esa bir tekis bo‘ladi. Gazli manometrik termometrlar 600°S gacha xaroratni o‘lchashga mo‘ljallanadi.

Manometrik termometrlarning o‘lchash aniqligiga tashqi bosim va tashqi muhit xaroratining o‘zgarishi sezilarli ta’sir qilishi mumkin.



1 – rasm. Manometrik termometr. 1-termoballon, 2 – kapillyar- nay, 3-Burdon trubkasi, 4-richag sistemasi, 5-strelka, 6-shkala.

Tashqi bosim o‘zgarishining o‘lhash aniqligiga ta’sirini kamaytirish yoki yo‘q qilish uchun germetik hajm (1, 2, 3) ga gaz boshlang‘ich bosim R_0 bilan to‘ldiriladi. Boshlangich bosim R_0 miqdorini hisoblab topish uchun xarorat o‘zgarishi bilan bosim o‘zgarishi orasidagi bog‘lanishdan foydalaniladi:

$$\Delta P = P_\theta - P_0 = P_0\alpha(\theta - \theta_0) \quad (1)$$

bundan

$$P_0 = \Delta P/\alpha(\theta - \theta_0)$$

bu yerda $\alpha = 1/273.15$ – gazning termik kengayish koeffitsiyenti,

θ – xaroratning yuqori qiymati;

θ_0 – boshlang‘ich tashqi muhit xaroratniing qiymati $+20^\circ C$;

P_0 – germetik hajm ichidagi gazning θ_0 gradusdagidagi boshlang‘ich bosimi. Boshlang‘ich gaz bosimi miqdori o‘lchanadigan xaroratning kattaligiga qarab aniqlanadi.

Tashqi muhit xaroratining o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lgan xaroratni o‘lhashdagi xatolik qiymatining asosiy qismi kapillyar trubka tufayli vujudga keladi, chunki uning ichki diametri $0,2 \dots 0,5$ mm, uzunligi $1 \dots 60$ m gacha oraliqda tashqi muhit ta’sirida bo‘lishi bunga sabab bo‘ladi. Kapillyar trubkaning o‘lhashga kiritadigan bu xatoligini

$$\Delta\theta = V_K/V_\delta(\theta_K - \theta_0) \quad (2)$$

formula bo‘yicha aniqlash mumkin, bu yerda V_K – kapillyar trubka

hajmi, V_δ – termoballon hajmi, θ_K – kapillyar trubka joylashgan tashqi muhit xarorati $^\circ S$.

Termoballon hajmi ko‘pincha termoballon – kapillyar trubka va termometrik prujina umumiy hajmining 90 foizini tashkil qiladi.

Manometrik termometrlarning qo‘llanilishiga cheklanish kiritadigan kamchiliklari sifatida o‘lchov asbobining inersionligi va termoballon o‘lchamlarining katgaligini ko‘rsatish mumkin.

Suyuqlikli manometrik termometrlarning termoballon, kapillyar trubka va termometrik prujinadan iborat termometrik sistemasi (germetik hajmi), agar o‘lchanadigan xaroratni

– 40 ... +200° C bo‘lsa, metil spirt bilan,

– 40 ... +400° C bo‘lsa, ksilol bilan va

–30...+600°C bo‘lsa, simob bilan to‘ldiriladi. Suyukliklarning siqiluvchanligi amalda nolga teng bo‘lganligi uchun suyuqlikli termometrlarning o‘lchov aniqligiga tashqi bosim o‘zgarishi ta’sir qilmaydi. o‘lchov shkalasi bir tekis bo‘ladi.

Kondensatsion (tez bug‘lanuvchi suyuqlikli) manometrik termo-metrlar yordamida 0 ... 200° S gacha bo‘lgan xaroratni o‘lchash mumkin. Bunday termometrlarning termometrik sistemasi metil xlorid, etil xlorid, atseton, benzol kabi tez bug‘lanuvchi suyuq moddalar bilan to‘ldiriladi.

Termoballondagi to‘yingan bug‘ hajmining o‘zgarishi xaroratni o‘zgarishi bilan to‘g‘ri chiziqli funksiya bo‘yicha bog‘lanmasligi sababli bunday termometrlarning shkalasi bir tekis bo‘lmaydi.

Manometrik termometrlar GOST 13417–67 bo‘yicha ikki turda tayyorlanadi: ko‘rsatuvchi (strelkali) va yozib oluvchi.

Ko‘rsatuvchi manometrik termometrlarning elektr kontaktlilari ham ishlab chikariladi. Bu termometrlar ishlab chiqarishni avtomatlashtirishda issiklik jarayonlarini signallashtirish, avtomatlashtirish va xavfli vaziyatlarni oldini olish uchun keng qo‘llaniladi.

Yozib oladigan manometrik termometrlar soat mexanizmi yoki kichik sinxron elektrik yuritmalar bilan birga ishlab chiqariladi. Bu yuritmalar xaroratni yoziladigan qog‘oz lentani bir xil tezlikda surib turish uchun xizmat qiladi.

Termometrik sistemasi gaz va suyuklik bilan to‘ldirilgan termometrlarning o‘lchov aniqligi 1; 1,6; 2,5; simob bilan to‘ldirilgan termometrlarning o‘lchov aniqligi 0,6; 1; 1,6 va kondensatsion termometrlarning o‘lchov aniqligi 1; 1,6; 2,5; 4.

Nazorat savollari

1. Manometrik termometrning prinsipial sxemasini keltiring, uni ishlashini qisqacha qilib tushuntirib yozing;
2. Manometrik termometrning kengaytirilgan va soddalashtirilgan struktura sxemalarini keltiring;
3. Termometrning statik va dinamik tanglamasini keltirib chiqaring.

3-LABOROTORIYA ISHI

Termoelektr termometrlarning ishlash prinsipini o‘rganish

Ishning maqsadi: Termoelektr o‘zgartgichlarning ishlash prinsipi va tekshirish uslubi bilan tanishish. Termoelektrik o‘zgartgichning dinamik hususiyatlarini tekshirish.


Nazariy qism

Haroratni termoelektrik o‘zgartgich ya’ni termopara bilan o‘lhash usuli 1821-yilda Zeyebek tomonidan aniqlangan termoelektrik effektga asoslangan. Termoelektrik o‘zgartirgich ikki yoki bir necha o‘zga jinsli o‘tkazgichlar bilan o‘zaro bog‘langan zanjirni ifodalaydi. Termoelektrodlar ulangan joylari (qismlari) spaylar deyiladi. Sovuq spaydagi tempratura (harorat) T va qizigan spaydagi tempratura T' barobar bo‘lmasa sokin zanjirdan elektr toki oqa boshlashi Zeyebek tomonidan aniqlangan. Termotok deb ataluvchi bu tok yo‘nalishi spaylar haroratiga bog‘liq holda o‘zgaradi, ya’niki, agar $T > T'$ bo‘lsa tok bir yo‘nalishda oqadi, agar $T < T'$ bo‘lsa tok boshqa yo‘nalishda oqadi.

Termoelektrik termometrlarni haroratni o‘lhash uchun qo‘llash Termoparadagi termoelektr yurituvchi kuch(T.E.Y.K) temperaturasiga asoslangan. T.E.Y.K ikkita o‘zga jinsli o‘tkazgichlardan tuzilgan zanjirda o‘tkazgichlar ulangan qismlaridagi tempraturalar (tengsizligi) farqidan hosil bo‘ladi. Bir tomondan Fermi miqdorlari farqi tufayli har xil metallarning o‘zaro teginishidan aloqali (kontaktli) potensiallar farqi paydo bo‘ladi. Boshqa tomondan esa metalldagi erkin elektronlar konsentratsiyasi tempraturaga bog‘liq bo‘ladi. O‘tkazgichdagi tempraturalar farqi tufayli elektr maydon hosil bo‘lishiga olib keluvchi elektronlar diffuziyasi paydo bo‘ladi. Shunday qilib T.E.Y.K termoparaning kontaktlari orasidagi spay(uch)idagi potensiallar sakrashi miqdori (summasi(Σ)) elektr maydon hosil qiladigan elektronlar diffuziyasining hosil qiluvchi potensiallari o‘zgarishi miqdorlariga qo‘shiladi va o‘tkazgichlar jinsiga va ularning temperurasiga bog‘liq bo‘ladi.

T.E.Y.K ni o‘lhash uchun termoelektr termometr zanchiriga o‘lchov asbobi ulanadi va uning ulanish zanjirga hech bo‘lmaganda yana bir uchinchi C o‘tkazgichni olib kiradi. Uchinchi o‘tkazgich ulanishi qonunidan quyidagi hulosalarni chiqarish mumkin. Agar termoelektrik termometr zanjiriga ulangan 1,2 yoki bir necha o‘tkazgichlarning ulanuvchi qismlaridagi temperatura bir xil bo‘lsa T.E.Y.K termometriga ulanmaydi; Agar spayning barcha joylarida temperatura bir xil bo‘lsa termoelektr termometr ishchi uchini svarka yo‘li bilan tayyorlash mumkin.

Termperaturani termopara bilan o'lchash uchun termometr orqali oshiriladigan T.E.Y.K ni va erkin uchlaridagi temperaturani o'lchash lozim (zarur).



3.1-rasm. Termoelektr termometr bilan tempraturani o'lchash.

Sovuq spaylar tempraturalari $T_1^{(1)}$ va $T_2^{(2)}$ o'lchov asboblarining kirish qisgichlarining temperaturalaridan farq qiladi.

Shuni takidlash lozimki, T.E.Y.K va aniq ishlatiluvchi termoelektrod materiallar tempraturalor asidagi bog'liqlikni hozircha analitik usulda yetarlicha anqlikda olib bo'lmasligi ochiqcha ko'rinish turibdi. Shuning uchun tempraturlarni o'lchashda bu bog'liqlik har xil maqsadda ishlatiladigan termoelektr o'zgartgichlardagi graduirovka va sodir bo'ladigan tabulirovka yoki T.E.Y.K ning tempraturasiga boh'liqligi asosida grafik tuzish yo'li bilan tajriba usulida o'rnatiladi. Graduirovka qilish jarayonida termoelektr o'zgartgichning erkin uchlaridagi tempratura doimiy ravishda C da ushlab turiishi lozim va uning birligi $= C$ deb belgilangan va standartlashtirilgan.


Sovuq spay tempraturasining doimiyligini taminlashdagi "Spayni sovitishga mo'ljallangan muzli vanna" ni qo'llash usuli bilan yoki vaqtiga vaqtiga bilan maxsus ko'priq sxemani termopara bilan bog'lab turish yo'li bilan ta'minlash mumkin.

Shuni takidlash lozimki termoelektr o'zgartgichning konturida hosil bo'ladigan T.E.Y.K faqat spaylar shakli va hajmiga bog'liq va termoelektrodlarning geometrik shakli va hajmiga bog'liq emas.

Termoelektr termometr zanchiriga 3-o'tkazgichning ulash afzalliklariga asoslanib termoelektr ozgartgich zanjiriga o'lchash asbobini ikki xil usul (variant)

da ulash mumkin. Asbob ulanishining ikkala sxemasida ham zanjirga xech bo‘lmasganda yana bir uchinchi o‘tkazgich C ni ulash mumkin(1.2-rasm).

Termoelektr o‘zgartgich o‘lchov asbobini erkin uchidagi spay tirkishiga ulanganda termoelektr o‘zgartgich 3ta spaylarga: bitta ishchi spay 1 va ikkita erkin spaylar 2 va 3 ga ega bo‘ladi. Termoelektr o‘zgartgich termoelektrodlaridan birining tirkishiga ulanganda esa to‘rtta spay: bitta ishchi 1, bitta erkin 2 va doimiy tempraturadagi ikkita neytral 3 va 4 spaylar hosil bo‘ladi.



3.2-rasm. O‘lchov asbobini termoelektr o‘zgartgich zanjiriga ulash sxemasi

Termoelektr o‘zgartgich T.E.Y.K uning zanjiri uchlaridagi tempraturalar barobar bo‘lganda o‘zgarmaydi, 2 va 3(3.2.a-rasm) yoki 3 va 4(3.2.b-rasm) spaylardagi tempraturalar tengsizligi konturda parazit T.E.Y.K hosil qiladi.

Sinov savollari

1. Harorat qanday parametr?
2. Haroratni o‘lhashni qanday turlarini bilasiz?
3. Haroratni termopara bilan o‘lhash usuli ishslash prinsipi bilan tanishtiring.
4. O‘lchov asbobini termoelektr o‘zgartgich zanjiriga ulash sxemasi tushuntiring.

4-LABORATORIYA ISHI


QARSHILIKLI TERMOMETRLAR

Ishdan maqsad: Qarshilikli termometrni o‘lchamlarini uni o‘zgartirish koeffitsiyentiga va vaqt doimiysiga ta’sirini mashinali eksperimentda chuqr o‘rganish. Termometrni qaysi tipik zvenoga xosligini, uni xususiyatlarini o‘rganish.

Asosiy qism

Qarshilikli termometrlarning ishlash prinsipi elektr o‘tkazgich hamda yarim o‘tkazgichlar elektr qarshiligining o‘zgarishi ularga ta’sir qiladigan xaroratga mutanosib ekanligiga asoslanadi.

Muvozanatlangan o‘lhash ko‘priklari (rasm 1a) «a b s» va «a d s» ikki parallel shaxobchalar ko‘rinishida ulangan ko‘prik sxemasining 4 yelkasidan tashkil topgan.



Rasm.1a.

R_1 va R_3 – o‘zgarmas qarshiliklar; R_2 – graduirovkalangan o‘zgaruvchi reoxord;

R_t – qarshilik termometri; B – o‘zgarmas tok manbai; NP – nol galvanometr;

R_{pr} – ulovchi simlar qarshiligi.

Temperaturani o‘lhashda, reaxord surgichini surib ko‘prikni muvozanat xoliga keltirishimiz uchun, «s d» diagonalidan o‘tayotgan tokning (I_0) qiymatini nolga tenglanadi ($I_0=0$). Bunda, ko‘prikning b va d cho‘qqilaridagi potensiallar bir-biriga teng bo‘ladi. Manba dioganalidan o‘tayotgan tok ko‘prikning «a» cho‘qqisida ikkiga bo‘linadi (I_1 va I_3) va bunda R_1 i R_3 qarshiliklardagi kuchlanishlar tushishi bir xil qiymatga ega bo‘ladi. YA’ni,

$$I_1R_1 = I_3R_3 \quad (1)$$

Bunda ko‘prikning qolgan ikki yelkasidagi kuchlanishlar tushishi ham bir-biriga teng bo‘ladi, ya’ni,

$$I_2R_2 = I_t(R_t + 2R_{np}) \quad (2)$$

(1) tenglamani (2) ga bo‘lib:

$$\frac{I_1 R_1}{I_2 R_2} = \frac{I_3 R_3}{I_t (R_t + 2R_{np})} \quad (3)$$

$I_0=0$: bo‘lganda $I_3=I_t$ ba $I_1 = I_2$ bo‘lishini hisobga olib (Kirxgof qonuniga asosan), matematik o‘zgartirishlardan so‘ng quyidagilarni olamiz,

$$R_2 R_3 = R_1 (R_t + 2R_{np}) \quad (4)$$


Shunday qilib, ushbu tenglama o‘lchash ko‘prigining muvozanat xolati uchun mos keladi (muvozanat tenglamasi) va bunda, ko‘prikning qarama-qarshi yelkalari qarshiliklarining ko‘paytmasi bir-biriga tengdir. (4) tenglamadan matematik o‘zgartirishlardan so‘ng olish mumkin:

$$R_t = \frac{R_2}{R_1} R_3 - 2R_{np}$$

Agar, $\frac{R_2}{R_1}$ va R_{np} – o‘zgarmas kattalikligini hisobga olsak, unda ko‘prikning muvozanat xolatida R_t ning xar bir qiymatiga R_2 ning ma’lum qiymatlari to‘g‘ri keladi va uning shkalasi qarshilik yoki temperatura birliklarida graduirovka qilinishi mumkin.

Qarshilikli termometrlarni tayyorlashda termometrik modda (termosezgich) sifatida kimyoviy sof mis, platina yoki yarim o‘tkazgichlardan tayyorlangan simlardan foydalananildi. Bu kimyoviy sof moddalarning termometrik xarakteristikalarini $R = f(t)$ oldindan ma’lum va o‘zgarmac bo‘lganligi uchun qarshilikli termometrlarning shkalasi ana shu xarakteristikaga muvofiq darajalanadi. o‘lchanishi kerak bo‘lgan muhit xarorati unga kiritilgan termometrik moddaning – elektr simning qarshiliqi yoki undan o‘tadigan tok miqdori orqali topiladi.

1b-rasm. Qarshilikli termometr. Bu yerda 1-qobiq, 2-alyuminiy kukuni, 3-sim.



Nazorat savollari

1. Qarshilikli termometrning prinsipial sxemasini keltiring, uni ishlashini qisqacha qilib tushuntirib yozing;
2. Qarshilikli termometrning kengaytirilgan va soddalashtirilgan struktura sxemalarini keltiring;
3. Termometrning statik va dinamik tanglamasini keltirib chiqaring.

5-LABORATORIYA ISHI

BOSIMNI O'LCHASH VA NAZORAT QILISHNI O'RGANISH. (Suyuqlikli bosim o'lchash asboblari)


Ishdan maqsad: U-simon bosim o'lchash asbobini ishlashini o'rganish.

Asosiy qism

U- simon bosim o'lchash asbobi(ikki naychali manometr). Bosim o'lchaydigan suyuqlik manometrlari o'zining tuzilishi nuqtai nazaridan eng sodda o'lchash asboblariga kiradi.

Bu asboblarning ishlash prinsipi o'lchanayotgan ortiqcha bosimning suyuqlik ustuni hisobiga, ya'ni, gidrostatik bosim hisobiga hosil bo'ladigan bosim bilan mutanosib bo'lishiga asoslanadi.

Ma'lumki, ishlab chiqarish jarayonlarida har doim ikki xil bosim bilan ish ko'rildi: 1) atmosfera bosimi Ratm bizga bog'liq bo'lмаган tabiiy bosim; 2) sun'iy hosil qilinadigan bosim. Bu bosim texnikada absolyut bosim Rabs deb yuritiladi.



1 - rasm. U-simon, ikki trubkali suyuqlik manometri

Bu tushuntirish umuman hususiy xol bo'lib, aslida o'lchanayotgan ortiqcha bosim hisobiga hosil bo'ladigan kuch bilan gidrostatik bosim hisobiga hosil bo'ladigan kuchlar mutanosibligiga asoslanadi, ya'ni, tenglama quyidagi ko'rinishida bo'ladi:

$$(P_{acted} - P_{atm})S = \Delta PS = \rho g h S \quad (1)$$

bu yerda S – U simon naychaning ko'ndalang kesim yuzasi;

ρ - naychaga solingan suyuqlik zichligi;

$H=h_1+h_2$ - naychada hosil bo'ladigan suyuqlik balandligi.

Agar yuza S ga tenglamani ikki tomonini ham bo'lib yuborsak, u holda:

$$P_{op} = \Delta P = \rho g h, \quad (2)$$

undan

$$H = \frac{1}{\rho g} P_{op} = k P_{op} \quad (3)$$

Agar suyuqlik ustida boshqa suyuqlik bo'lsa,
u holda

$$\Delta P = P_{op} = Hg(\rho - \rho_1) \quad (4)$$


tenglamasidan foydlaniladi.

Ortiqcha bosim Por biror sababga ko'ra o'zgarsa unda chap tirsakda suyuqlikka ta'sir etuvchi kuch N1=Pop*S hosil bo'ladi, unda suyuqlik, N1 kuch hisobiga o'ng tomonga surilib, chap tirsakda suyuqlik balandligi h1-ga tushadi, o'ng tirsakda esa h2 balandlikka ko'tariladi.

Suyuqlikning umumiy satxini surilishi

$$H=h_1+h_2 \text{ bo'ladi. (5)}$$

Bir naychali manometr (kosali manometr). Bir naychali manometr U- simon manometrni bir turi bo'lib, (4-rasm) birinchi naycha o'rnida keng idish (kosa) ishlataladi. Xuddi U- simon manometr singari ortiqcha bosim hisobiga kosadagi suyuqlik sathi h1-ga pasayib, naychadagi sath h2 -ga oshadi. Bir naychali manometr uchun quyidagi tenglamalar o'rnlidir:



$$h_1 * F = h_2 * f, \quad (6)$$

$$\text{bundan } h_1 = \frac{f}{F} * h_2. \quad (7)$$

Manometrdagi suyuqliknin haqiqiy balandligi H

$$H = h_1 + h_2 = h_2 + \frac{f}{F} * h_2 = \left(1 + \frac{f}{F}\right) * h_2 \quad (8)$$

ga teng, unda ortiqcha bosim

$$P_{opr} = \left(1 + \frac{f}{F}\right) \rho g h_2. \quad (9)$$

Agar kosa ustida suyuqlik bo'lsa, unda $P_{opr} = (\rho - \rho_1) * g * h_2$ (10)

Aniqlikni oshirish uchun

$$f/F \leq 1/400 \quad (11)$$


olinadi.

Unda h_1 - ni e'tiborga olmasa ham bo'ladi

$$P_{opt} = \rho * g * h_2 \quad (12)$$

Amalda bunday manometrlar 0.156 MPa (2 kGk/sm^2) dan oshmaydigan bosimlarni o'lhashda ishlataladi.

Mikromanometrlar. Juda kichik bosimlarni o'lhash uchun og'ma naychali mikromanometrlar ishlataladi (3 - rasm).



3-rasm Mikromanometr

Naycha og'ma vaziyatda bo'lgani sababli o'lchanayotgan bosimni muvofiqlashtiradigan suyuqlik ustuni uzunligi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$\frac{h}{l} = \sin \alpha \quad (13)$$

yoki

$$h = l * \sin \alpha \quad (14)$$

Bu asboblar 160-1000 Pa chegaradagi bosimlarni o'lhashda ishlataladi, ularni xatosi % dan oshmaydi. Yuqorida keltirilgan prinsipda ishlaydigan qalqovichli, qo'ng'iroqli va halqali manometrlar ham uchraydi


Nazorat savollari

1. Suyuqlik manometrlarini ishlash sxemasini keltiring va qisqacha ishlashini yozib tushuntiring;
2. Manometri struktura sxemasini keltiring;
3. Struktura sxemasi asosida topilgan uzatish funksiyasini va differensial tenglamasini keltiring;
4. Kuchaytirish koeffitsiyenti va vaqt doimiysi tenglamasini keltiring, ularni qaysi kattaliklarga bog'liqligini yozib tushuntiring.
5. Manometri qaysi tipik zvenoga taalluqli to'g'risida fikringizni bildiring

6-LABORATORIYA ISHI
BOSIMNI O'LCHASH VA NAZORAT QILISHNI O'RGANISH.
(Membranali manometr)

Ishdan maqsad: Memranali manometrni o'lchamlarini uni o'zgartirish koeffitsiyentiga va vaqt doimiyisiga ta'sirini mashinali eksperimentda chuqur o'rghanish. Manometrni qaysi tipik zvenoga xosligini, uni xususiyatlarini o'rghanish.

Asosiy qism



1-rasm. Membranali manometr

Sezgir elementlari: gofrlangan membrana, membranali korobkalar, membranali bloklar bo'lgan asboblar katta bo'lмаган ortiqcha bosimni, vakuumni va bosimlar farqini o'lchaydilar.


Membranaga yuqoridan ta'sir etayotgan ortiqcha bosim kamerada shu membranaga ta'sir etayotgan kuchga aylanadi, $N_1 = P_{OPT} * S_M$ bu yerda N_1 kuch;; P_{OPT} - o'lchanayotgan ortiqcha bosim; S_M - membranani effektiv yuzasi.

Yuqoridan berilayotgan bosim xisobiga xosil bo'lgan kuch N_1 ta'sirida membrana pastga suriladi. Membrana elastik bo'lani uchun, uni markazi h masofaga suriladi, surilgan sari uni o'zida surilishga teskari yo'naligan elastik kuch paydo bo'la boshlaydi, bu elastik kuch bosim kuchiga teng bo'lguncha o'zgaradi.

Demak, membranali manometrlar bosim hisobiga hosil bo'lgan kuch bilan surilish hisobiga membranada hosil bo'lajak elastik kuchlarning kompensatsiyalanishiga asoslanadi.

Ishni bajarish tartibi

Manometrni struktura sxemasini ko‘raylik:



2-rasm Membranalı manometrni struktura sxemasi

1,4-kuchaytirish zvenosi; 2-solishtirish elementi; 3-integrallash zvenosi.

integrallash zvenosi.

Membranalı manometrda membranani o‘zi ketma-ket ulangan kuchaytirish zvenosi, solishtirish elementi va integral zvenolar majmuasi ekan. Lekin, integral zveno bikirlilik koeffitsiyentiga ega bo‘lgan kuchaytirish zvenosi bilan qarama-qarshi parallel ulangan. Oxirida richag esa kuchaytirish zveno deb qaralgan. Umuman membranalı manometr murakkab qurima qatoriga kiradi, chunki, u 2 ta kuchaytirish zvenosidan, 1 ta integrallash zvenosidan va 1 ta solishtirish elementlaridan tashkil topgan.

2,3,4 elementlar, zvenolar uchun uzatish funksiyasi

$$W(p) = \frac{\frac{1}{p}}{1 + \frac{1}{p}G} = \frac{1^* p}{p[p+G]} = \frac{\cancel{p}}{\frac{1}{G}p+1} = \frac{k_1}{Tp+1} \quad (1)$$

Manometrni umumiyliz uzatish funksiyasi

$$W(p) = \frac{S_M k_1}{Tp+1} = \frac{K}{Tp+1} \quad (2)$$

k - o‘zgartirish koeffitsiyenti; T - vaqt doimiysi;

$$k = \frac{S_M}{G}; \quad (3)$$

$$T = \frac{1}{G}; \quad (4)$$

O‘zgartirish koeffitsiyenti membrana yuzasiga to‘g‘ri proporsional, membranani bikirlilik koeffitsiyentiga teskari proporsional ekan.

Vaqt doimiysi T membranani bikirlilik koeffitsiyentiga teskari proporsional ekan.

Agar biz membrana effektiv yuzasini o‘zgartirsak unda manometrni o‘zgartirish koeffitsiyenti ham o‘zgaradi. Agar membranani bikirlilik koeffitsiyentini o‘zgartirsak ham k , ham T o‘zgaradi.

Nazorat savollari


1. Membranali manometrni ishlash sxemasini va ishlashini qisqacha yozib tushuntiring;
2. Membranali manometrni struktura sxemasini keltiring;
3. Manometrni tenglamasi va uzatish funksiyasini keltiring;
4. Manometrni asosiy koeffitsiyentlarini, tenglamasini keltiring

7-LABORATORIYA ISHI

SILFONLI MANOMETR

Ishdan maqsad: Manometrdagi tipik zvenolarda boradigan qonuniyatlarini tushunib olish, strukturasini soddalashtirishni misollarda ko‘rish, o‘lchash asbobini xususiyatlarini mashinali eksperiment yordamida o‘rganish.

Asosiy qism



1-rasm. Silfonli manometr

Silfonli manometrlarda sezgir elementi bo‘lib gofralardan iborat bo‘lgan yupqa devorli silindrsimon idish – silfon xizmat qiladi. Silfonni latundan, berillali bronzadan va zanglamaydigan po‘latdan (stal) yasaladi. Silfonga tashqaridan P_2 bosim, ichkaridan P_1 bosim berilsa silfonni uzunligi o‘zgaradi. Demak, silfonlar absolyut bosim, ortiqcha bosim, vakuum va bosimlr farqi kabi kattaliklarni o‘lchashga mo‘ljallangan bo‘lib, ular $0,25 \div 4$ kG/cm^2 oraliqdagi bosimlarni $1,5\%$ aniqlikda o‘lchashga mo‘ljallangan. Silfonli manometrlar ham bosim hisobiga hosil bo‘ladigan kuch bilan silfon cho‘zilganda va siqilganda hosil bo‘ladigan elastik kuchlarni muvozanatlashishiga, kompensatsiyalashishiga asoslangandir.

Silfon ham membranaga o‘xshab berillgan P_1 bosimni N_1 kuchga $N_1 = P_1 * S_c$ aylantiradi, bu kuch ta’sirida silfon cho‘zilsa, unda bosim kuchiga teskari yo‘naltirilgan elastik kuchi $N_2 = h * G$ paydo bo‘ladi, bu kuchlar bir-biriga teng bo‘lguncha silfon suriladi. Demak, silfon solishtirish elementi ekan. $\Delta N = N_1 - N_2$ kuchlar ayirmasi noldan katta bo‘lsa unda shu ΔN ayirmaga proporsional tezlik bilan $\frac{dh}{dt}$ silfonni tubi suriladi.

Demak, silfonni o‘zi yana integral zveno bo‘lib xizmat qilyapti.

Nazorat savollari

1. Silfonli manometri principial sxemasini keltiring, uni ishlashini qisqacha qilib tushuntirib yozing;
2. Silfonli manometri kengaytirilgan va soddalashtirilgan struktura sxemalarini keltiring;
3. Ikkala sxemaning ham reaksiyalarini grafik ko‘rinishda keltiring va integral mezonlar asosida baholang.

8-LABORATORIYA ISHI

DIFMANOMETRLI SARF O'LCHAGICH

Ishdan maqsad

Sarf o'lchagichdagi tipik zvenolarda boradigan qonuniyatlarni tushunib olish, strukturasini soddalashtirishni misollarda ko'rish, o'lhash asbobini xususiyatlarini mashinali eksperiment yordamida o'rganish.

Asosiy qism

Modda sarfini o'lhash va miqdotini hisoblash metodlari ko'p va xilma-xildir. Ularni birinchi navbatda obyektning turlariga qarab xarakterlash mumkin: 1) truba orqali o'tadigan suyuqlik va gazsimon moddalar miqdotini o'lhash metodlari; 2) sochiluvchan moddalar sarfini o'lhash metodlari; 3) sanaladigan qattiq jismlar va narsalarni xisoblash metodlari.

Truba orqali o'tadigan suyuqlik va gazsimon moddalarni o'lhash va hisoblash ikki xil texnik qurilma yordamida bajariladi: 1) sarf o'lchagichlar —vaqt birligi ichida quvurdan o'tadigan modda hajmini yoki massasini o'lchaydi, o'lchov birligi hajm bo'yicha — m^3/c ; massa bo'yicha — kg/c ; 2) schyotchiklar —vaqt ($t_1 - t_2$) oralig'ida o'tayotgan materiallarining uzunligini, moddaning hajmi yoki massasini o'lchaydi.

Ishlab chiqarishda sarf o'lchagichlarning quyidagi turlaridan foydalilanadi:

1. Bosim farqlari o'zgarishiga asoslangan sarf o'lchagichlar;
2. Bosim farqlari o'zgarmas sarf o'lchagichlar;
3. Satx o'zgarishiga asoslangan sarf o'lchagichlar;
4. Induksion sarf o'lchagichlar.

Modda sarfi q bilan bosimlar farqi $\Delta P = P_1 - P_2$ ' orasidagi bog'lanish juda murakkab bo'lgani sababli, uning to'liq matematik ifodasini topib bo'lmaydi.

Difmanometrli sarf o'lchagich. Trubadagi suyuq modda oqimining sarfini bosim tushishi bo'yicha o'lchaydigan asboblar kompleksi oqimni toraytiradigan qurilma (diafragma, soplo va Venturi soplisi) va sarfi bo'yicha darajalangan differensial manometrdan iborat bo'ladi.



Sarfni o'lchanash uchun qo'llaniladigan difmanometrning prinsipial sxemasi 1-rasmida ko'rsatilgan.

Sarfi o'lchanadigan suyuqlik truba 1 dan o'tganda diafragma 2 oqimni toraytiradi, natijada bosim P_2 bosim P_1 ga qaraganda kamayadi va bosimlar faqi $\Delta P = P_1 - P_2$ hosil bo'ladi.

Bosimlar farqi ΔP ta'sirida prizma 4 da o'rnatilgan simobli U cimon manometr 3 bir tomoniga (chapga) og'adi. Bu og'ish burchagiga muvofiq induksion sezgich 5 dan chiquvchi kuchlanish o'zgaradi. Kuchlanishni og'ishi elektron kuchaytirgich 7 da kuchaytirilib ijro etuvchi element servomotorni boshqaruvchi o'rami 8 ga ta'sir qiladi va motor kulachok 9 ni burib, richag 10 ni yuqoriga ko'taradi. U bilan bog'langan prujina 6 taranglanib U simon naychani tik holatga qaytaradi. Motor aylanishi bilan burilgan strelka bosimlar farqiga ΔP ga muvofiq vujudga kelgan sarfni ko'rsatib turadi.

Ishni bajarish tartibi

Struktur sxemasini ko'raylik:



1,4,5- kuchaytirish zvenolari; 3- integralash zvenosi; 2- solishtirish elementi.

Chap tirsakdagি N1 kuch cuyuqlikni surib, o'ng tirsakda hosil bo'ladigan gidrostatik kuch bilan solishtirib turadi, toki ular bir-biriga tenglashguncha, demak ishslash prinsipi difmanometrli sarf o'lchagichda kuchlarni muvozanatlashishiga asoslanadi.

Suyuqlik manometrini ishslash prinsipini soddarоq quyidagi ko'rinishda ifodalaymiz. Bu yerda ikkita zanjir ifodalagan, ya'ni:

- to'g'ri zanjir, kirish signali P_{op} , chiqish signali — H ;
- teskari zanjir, kirish signali — H , chiqish signali — N_r .

Nazorat savollari

1. Bosim farqlari o'zgarmas sarf o'lchagichlarning ishslash prinsipini tushuntiring.
2. Satx o'zgarishiga asoslangan sarf o'lchagichlar sanoatda qayerlarda qo'llaniladi
3. Schyotchiklar qanday sarf turlarini o'lhashga asoslangan
4. Sarf o'lchagichning o'tish funksiyasini keltirib chiqaring

9-LABORATORIYA ISHI

QALQOVICHLI SATH O'LCHAGICH

Ishdan maqsad


Sath o'lchagichlarning ishlash prinsipi, tuzilishi va qo'llanish uslublarini o'rganish, strukturasini tuzish va soddalashtirishni misollarda ko'rish, o'lchash asbobini xususiyatlarini mashinali eksperiment yordamida o'rganish.

Asosiy qism

Texnologik jarayenlarni avtomatlashtirish masalasini hal qilish ko'pincha rezervuarlardagi suyuqlik, bunkerlardagi to'kilib sochiladigan, qattiq bo'lakchalardan iborat moddalarning sath balandligini o'lchash, nazorat qilish bilan bog'liq bo'ladi.

Sath o'lchov asboblari juda ko'p turli bo'lib, ularning eng aso-siylari sifatida kalqovichli, pyezometrik, mexanik, elektrik, radioaktiv va boshqa sath o'lchagichlarni ko'rsatish mumkin.

Qalqovichli sath o'lchagich. Qalqovichli sath o'lchagichlar rezervuarlardagi suyuqliklar sathini o'lchaydi va eng ko'p qo'llaniladigan avtomatika qurilmalaridan hisoblanadi. U suyuqlik sirtida koptoksimon qalqib turadi (1-rasm, a) va suyuqlik sathi balandlidagi o'rni, unga ta'sir qiladigan kuchlar muvozanati bilan aniqlanadi. Arximed qonuniga muvofiq, qalqovich vazni uning suyuklikka botgan hajmidagi suyuqlik vazniga teng bo'ladi. Undan tashqari, qalqovichni o'rab olgan suyuqlik ustidagi muhit havo bo'lmay, zichligi ρ_0 ga teng bo'lgan modda bo'lsa, unda qalqovich hajmidagi bu modda og'irligi ham qalqovichni pastga bosadi, uning suyuqlikka botishini oshiradi.



Bu ikki kuchga qarshi yo'nalgan qalqovichni yuqoriga ko'taradigan kuch F quyidagicha hisoblanadi:

$$F(x) = v \rho_0 g + (\rho - \rho_0) g \int_0^x S(x) \cdot dx.$$

Bunda v — qalqovichning hajmi; ρ_0 - suyuqlik ustidagi muhit (su-yuqlik) zichligi; g - og'irlik kuchi tezlanishi; ρ - qalqovich botib turgan suyuqlik zichligi; x - qalqovich botgan qismining balandligi; S - qalqovichning ko'ndalang kesim yuzi.

Qalqovichning ko'ndalang kesimi S balandligi h bo'yicha o'zgarmas

$$\text{bo'lganda} \quad F = S h \rho_0 g + (\rho - \rho_0) g S x$$

Agar suyuqlik ustida havo yoki gaz bo'lsa, $\rho_0 = 0$, u holda

$$F = \rho g \int_0^x S(x) dx$$

Qalqovichni ko'ndalang kesimi o'zgarmas bo'lganda esa,

$$F = \rho g S \cdot x$$

Qalqovichni yuqoriga ko'taradigan muvozanatlaydigan kuch qalqovich vazniga teng bo'ladi:

$$F = G = \text{Const}$$

Bundan foidalanib, qalqovichning suyuklikka botish balandligini topish mumkin:


$$x = G/(S * \rho * g) = \text{Const}$$

Bu xolda kuchlar muvozanatini ta'minlaydigan qalqovich suyuklik sathi balandligiga muvofiq suriladi. 1 b – rasmida shu prinsipga asosan ishlaydigan eng sodda sath o'lchagich sxemasi ko'rsatilgan. Qalqovich 1 roliklar 2 yordamida muvozanatlovchi yuk 3' bilan elastik tros (po'lat sim) orkali bog'langan. Yuk bilan birik-tirilgan strelka shkala 4 ga muvo-fiq suyuqlik sath balandligini ko'rsatib turadi.

Bu sodda asbobning asosiy kamchiligi — shkalasining teskariligi va tross og'irligining o'zgarishi hisobga olinmaslidir. Shunga qaramay, o'lhash aniqligi juda yuqori.

Ishni bajarish tartibi

Sath o'lchagichning struktura sxemasini ko'raylik:



2-rasm Qalqovichli sath o'lchagichning struktura sxemasi

1,4-kuchaytirish zvenosi;

2- solishtirish elementi;

3- integrallash zvenosi.

Qalqovichli sath o'lchagichda sathni o'zi ketma-ket ulangan kuchaytirish zvenosi, solishtirish elementi va integral zvenolar majmuasi ekan.

2,3,4 elementlar, zvenolar uchun uzatish funksiyasi

$$W(p) = \frac{\frac{1}{p}}{1 + \frac{1}{p}G} = \frac{1 * p}{p[p + G]} = \frac{\cancel{1}/G}{\frac{1}{G}p + 1} = \frac{k_1}{Tp + 1} \quad (1)$$

Qalqovichli sath o'lchagichning umumiy uzatish funksiyasi

$$W(p) = \frac{S_K k_1}{Tp + 1} = \frac{K}{Tp + 1} \quad (2)$$

k - o'zgartirish koeffitsiyenti; T - vaqt doimiysi;

$$k = \frac{S_K}{G}; \quad (3)$$

$$T = \frac{1}{G}; \quad (4)$$

Sath o'lchagichning ishlash sxemasi

$$\rho \uparrow \rightarrow N_1 \uparrow \rightarrow \Delta N \uparrow \rightarrow H \uparrow \rightarrow Z \uparrow \rightarrow$$

$$\Delta N = 0 \leftarrow \downarrow N_{\delta} \leftarrow$$

Qalqovichli sath o'lchagich umuman birinchi tartibli nodavriy zvenoga kirar ekan.

Ishni bajarishga topshiriq

1,4,5-kuchaytirish zvenosi

2- solishtirish elementi

3- integral zveno

6- generator

7- indikator.

Buning uchun :

- 1) Kerakli zvenolarni bo'sh oynaga ma'lumotlar bazasidan olib o'tamiz;
- 2) Har bir zvenoga sath o'lchagichni konstruktiv o'lchamlaridan kelib chiqib tegishli o'z koeffitsiyentlarini kiritamiz. Buning uchun, zvenoga kirib, koeffitsiyentlar o'rnatiladi;
- 3) Manometrni ishlash prinsipiga ko'ra zvenolarni o'zaro bir-birlari bilan ulaymiz;
- 4) Generator yordamida manometr kirishida turli ta'sir etuvchi signallarni amalga oshiramiz (pog'onali, delta, sinusoidal);
- 5) Sxemani indikatorga ulaymiz;
- 6) Struktur sxemani puskni bosib ishga tushiramiz;
- 7) Kirish signali ta'sirida manometrning strelkasi eksponenta bo'yicha suriladi, uni indikator yordamida grafik ko'rinishida ko'ramiz.

Nazorat savollari

1. Qalqovichli sath o'lchagichni ishlash sxemasini va ishlashini qisqacha yozib tushuntiring;
2. Pyezometrik sath o'lchagichlarning ish uslubi va qo'llanilish sohalari haqida gapirib bering;
3. Elektrodli sath o'lchagichlarning tuzilishi va ish uslubini gapirib bering.

10-labaratoriya ishi

pH metr yordamida suyuqliklarning xossalari taxlil qilish

H - metr - suvda vodorod ionlarining konsentratsiyasini ko'rsatadigan pH o'lchash qurilmasi. PH o'lchagichining ta'siri elektrostentsiya kuchining o'lchamiga asoslanadi, bu suvda vodorod ionlarining faolligiga mutanosibdir .



1-rasm. pH - Testo 206 pH1 metr

Suyuqlarni tezkor tekshirish uchun yilni pH o'lchagich / termometr. Samarali haroratni qoplash uchun pH daldirma probining va issiqlik probining noyob kombinatsiyasi. Doimiy o'qishni avtomatik tanib olish o'lchovlarni osonlashtiradi. TopSafe kassetasi ochiq havoda va sanoat muhitida foydalanish uchun idealdir. Testo eritma probining pH eritgich bilan himoyalangan qopqoq bilan ifloslangan.

Universal, aniq pH o'lchagich

Elektrod (prob) ni saqlash va saqlash uchun jel

To'liq o'lchov qiymatini avtomatik aniqlash

Ichki harorat probasi

2 chiziqli display

1, 2 va 3 nuqtani kalibrlash imkoniyati

TopSafe orqali kirdan va changdan bejiz emas

Testo 206-pH1 ning qo'llanilishi:

Atrof-muhit sanoati uchun pH o'lchagich (suv, chiqindi ...)

Kondensatni (issiqlik ta'minoti / kondensat qozonlari) neytrallashtirish

Sanoat sohasida pH ilovasi (masalan, yog'ning pH qiymati)

Oziq-ovqat sanoatida pH o'lchami (masalan, meva suvi ishlab chiqarish)

Umumiy: barcha sohalarda suyuqliklar

Xususiyatlar:

Saqlash harorati	-20 ... +70 °C
Ishlash harorati	0 ... +60 ° S
Og'irligi	69 g
Olchamlari	197 x 33 x 20 mm
Saqlash harorati	-20 ... +70 °C
O'lchash diapazoni	0 ... 60 ° C (qisqa muddatli +80 ° C gacha 5 min.)
Ruxsat	0,1 ° C
Xato	± 0,4 ° C darajasida
Prob turi	pH elektrodlari
O'lchash diapazoni	0 ... 14 pH
Ruxsat	0,01 pH
Xato	± 0,02 pH

Nazorat savollari

1. pH-metrni ishlashini qisqacha yozib tushuntiring;
2. Suyuqliklarni qanday taxlil qilish mumkin;
3. pH-metrni sxemasini keltiring;

Asosiy adabiyotlar ro`yxati

1. Alan S. Moris, Reza Langari. Measurement and Instrumentation. -UK: Academic Press, 2016. - 697p.
2. Yusupbekov N.R., Muxamedov B.I., G'ulomov Sh.M. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. –Toshkent: O'qituvchi, 2011. -576 b.
3. Yusupbekov N.R., Muxamedov B.E., G'ulomov Sh.M. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. –Toshkent: O'qituvchi. 1997. -704 b.

3.2 Qo'shimcha adabiyotlar:

4. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birqalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. -T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016. -56 b.
5. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustvorligi va inson manfaatlарини та'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagи ma'ruza. 2016 yil 7 dekabr. –T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016. - 48 b.
6. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oljanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston" NMIU, 2017. -488 b.
7. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. –T.: 2017 yil 7 fevral, PF-4947-sonli farmoni.
8. Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Avazov Yu.Sh. Avtomatika va nazorat o'Ichov asboblarining tuzilishi va vazifasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. -T.: Iqtisod-moliya, 2010. -224 b.

Elektron adabiyotlar va vositalar ro`yxati

<http://www.libray.narod.ru>

<http://www.ref.uz>

www.5ballov.ru.

<http://www.zivonet.uz>

<http://www.piter.com>

<http://www.matlab.com>

