

**Ф. М. МАМАТОВ**

**КИШЛОҚ ХҮЖАЛИК  
МАШИНАЛАРИ**

Дарсликда тупрокка ишлов бериш, экиш ва кучат утказиш, угитлаш, усимликларни кимёвий химоялаш машиналарининг конструкцияси, элементлари, иш жараёнлари назарияси, параметрлари ва иш тартибларини хисоблашнинг асослари келтирилган. Кейинги йиллардаги кишлок хежалиги фани ва амалиётининг ютуклари акс эттирилган.

Дарслик «Кишлок хежалигини механизациялаш» ва «Касб таълими (Кишлок хежалигини механизациялаш)» йуналиши талабалари учун мулжалланган.

Такризчилар: техника фанлари доктори **И.Т.Эргашев**,  
техника фанлари номзоди **Б.М.Худояров**

В учебнике изложены элементы конструкции, теории рабочих процессов, расчет регулировочных параметров и режимов работы почвообрабатывающих и посевных машин, машин для внесения удобрений и химической защиты растений. Отражены достижения сельскохозяйственной науки и практики за последние годы.

Для студентов направления «Механизация сельского хозяйства» и «Профессиональное обучение (Механизация сельского хозяйства)».

The construction elements, theories of working processes, calculations of regulated parameteres and work regime of soil cultivating and sown machines are stated in the textbook. It is reflected all achievements of agricultural science and practice for the last years.

The textbook is intended for the students of “ Farm mechanization” and “Professional training (Farm mechanization)”.

**ISBN 978-9943-09-153-5**

С УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ФА «ФАН» НАШРИЁТИ, 2007 ЙИЛ  
**КИРИШ**

Аграр секторнинг юксалиши Узбекистан иктисадиёти ривожланишининг асосий омили ва манбаи хисобланади. Кишлок хужалигининг улуши миллий даромадда 35% дан, экспорт хажмида 60% дан ортикрок. Аграр соҳага мамлакат

ялпи маҳсулотининг чорак кисми туғри келади ва бу соҳа билан ишлаб чицариш ва интелектуал салоҳиятнинг ярмидан ортикрои бевосита алоқадор. Шунинг учун цишлоц хужалигини ривожлантириш хозирги даврнинг ута мухим вазифасидир. Бу эса куп укладли кишлок хужалиги ишлаб чиқаришини хисобга олган холда унинг моддий техника базасини мустахкамлаш билан бол лик. Кишлок хужалигига машиналарни куллаш меҳнат унумдорлигини оширади, барча ишларни талабларга катъий риоя килган холда, энг мақбул муддатларда бажаришга имкон яратади. Бу пировардида меҳнат ва харажатлар сарфини камайишига олиб келади. Кишлок хужалиги учун машиналар Машиналар тизимиға асосан яратилади ва кулланилади. Машиналар тизими ишлаб чиқаришини комплекс механизациялашнинг илмий ва техник асоси хисобланади.

**Машиналар тизими** - бу йил давомида барча кишлок хужалик ишларини оптимал агротехник муддатларда энг кам меҳнат сарф килиб бажарадиган узаро узвий бogaанган трактор ва кишлок хужалиги машиналарининг шшиидисидир. Машиналар тизими, одатда, маълум давр учун ишлаб чиқилади ва доимий такомиллаштирилади. Мамлакатимизнинг мустакиллигига кадар олтида машиналар тизими кулланилган: 1955...1965 й., 1966...1970 й., 1971...1975 й., 1976...1980 й., 1981...1990 й., 1991...2000 й. 1998 йилда 1998...2000 йилларга мулжалланган, сунгра эса 2010 йилгача истикболли машиналар тизими ишлаб чиқилди.

Амалдаги машиналар тизими турт кисмдан иборат: дехкончилик, чорвачилик, мелиорация, урмон хужалиги.

Давлатимиз олиб бораётган техник сиёсатга асосан тузилган янги машиналар тизимиға киритилган техник воситаларга куйидаги асосий талаблар куйилган: механизаторлар учун комфорт иш шароитларини яратиш; кишлок хужалик ишларини бажариш сифатининг дастлабки талабларига максимал меҳнат унумдорлиги курсаткичи ва ёкилии ицтисоди билан риоя килиш; техник воситалар ишончлилигининг юкори курсатгичларини таъминлаш; техник воситаларни экологияга мослиги, шу жумладан юриш кисмларининг тупрокка минимал таъсири.

**Машиналарни русумлаш ва уларни таснифланиши.** Амалдаги машиналарни русумлаш маълум бир принципга асосланган. Русум харф ва сон кисмларидан иборат. Биринчиси - машинани вазифасини, турини ва таъсир принципини, иккинчиси - моделнинг тартибини ёки меҳнат унумдорлиги, камраш кенглиги ва бошқа курсатгичларини характерлайди.

**Машиналарни таснифланиши** - бу уларни вазифаси, таъсир характеристи, энергия манбаи билан бogaаниши ва ундан фойдаланиши буйича ажратилиши. Вазифасига кура машиналар куйидаги гурухларга булинади: тупрокка ишлов бериш; экиш ва кучат утказиш; унитлаш; усимликларни зааркунанда ва касалликлардан химоялаш; утлар ва силос усимликларни йинпп; донли, донли дуккакли, мой усимликларини йиниш ва йинишдан кейин ишлов бериш; маккажухорини донга йигиш; илдиз-мевалилар ва сабзавотларни йипп; мелиоратив машиналар. Хар бир гурух бир нечта машина турларидан иборат. Машиналар таъсир принципига асосан узлуксиз ва даврий таъсир киладиган, энергия манбаи билан бogaаниш буйича тиркама, яримосма, узи юрар ва стационарларга, ишчи органини энергиядан фойдаланиш усулига караб пассив,

фаол (актив) ва комбинациялашган ишчи органли машиналарга ажратилади.

**Хишлок хужалиги машиналари фанининг ривожланиш тарихи.** Дехкончилик кадимий касб булиб, у билан боғлик булган куроллар куп асрлик ривожланиш ва такомиллашиш тарихига эга. Аммо кишлок хужалик машинаси ва куроллари тугрисидаги фан нисбатан якинда пайдо булди. Бу илмий фанинг юзага келиши ва ривожланиши машхур рус олимни академик Василий Прохорович Горячкин (1868-1935 йил) номи билан бogaанганд. В.П. Горячкинга кадар кишлок хужалиги машиналари туғрисидаги фан ярим хунармандчилик заводларидан чикариладиган машиналарнинг тузилиши ва конструкциясининг узига хос хусусиятларини урганишдан иборат булган. Кишлок хужалиги машиналарини лойихалаш илмий асоссиз «тусмол билан», интуитив равишда, намуналар ва хатолар усулида олиб борилган, чунки конструкторлар хеч кандай дастлабки хисоблар килишни билмаганлар.

Академик В.П.Горячкин 1919 йилда чоп килинган «Дехкончилик механикаси» номли классик асарида биринчи булиб механика конунларини кишлок хужалиги машиналарининг иш жараёнларини тахлил килишда куллаган. В.П.Горячкиннинг бу ва кейинги ишлари, у дехкончилик механикаси деб номлаган, янги илмий-амалий техник фанни яратиш учун асос булиб хизмат килди. Бу фан кишлок хужалиги машиналарининг макбул конструкцияларини яратиш ва оптималь иш режимларини асослаш максадида уларни технологик ва иш жараёнларини тадқик килиш учун кенг имкониятларни очиб берди.

Академик В.П.Горячкиннинг асарлари хозиргача узининг улкан ахамиятини йукотгани йук. В.П.Горячкиннинг классик асарлари, унинг давомчилари академиклар И.И.Артоболевский, В.А. Желиговский, Н.Д.Лучинский, И.Ф.Василенко, П.М.Василенко, А.Н.Карпенко, М.В.Сабличков, Г.Е.Листопад, профессорлар А.Н.Гудков, Н.И.Кленин, В.А.Сакун ва бошқаларнинг илмий ишлари туфайли кишлок хужалик машиналари буйича мантикий фан юзага келди. Бу фанинг ривожланишига Узбекистон олимлари хам уз хиссаларини күшди. Улар каторига академиклар М.В. Сабличков, Г.М.Рудаков, А.Х.Хажиев, А.Д.Глущенко, Р.М.Матчанов, профессорлар М.С.Таниев, Р.И.Байметов, А.С.Садриддинов, А.А.Ризаев, М.Т.Ташболтаев, Н.Х.Куламетов, А.Тухтакузиев, М.Муродов, И.Т.Эргашев ва бошқаларни киритиш мумкин. Бир катор кишлок хужалиги машиналари: икки ярусли плуглар, пахта териш, чеканка килиш, гузапоя йинпп ва кусак териш машиналари, пуштаолгич, пахта тозалагич, пахта сеялкалари, культиваторлар ва бошка машиналар республикамиз олимлари ва конструкторлари томонидан яратилган.

**Бакалавр кадрларни тутган (грни. Хрзирги кунда машина-трактор парклари юкори суратда замонавий, айиикса хорижий техникалар: плуглар, сеялкалар, дон комбайнлари, пахта териш машиналари ва бошка техникалар билан куроллантирилмоқда. Бу техникалар малакали техник хизматни талаб килади. Шу нұктай назардан агросаноат корхоналари учун кипшлок хужалигини механизациялаш йуналиши буйича юкори малакали бакалавр кадрларни тайёрлашга эътибор кучаймоқда. Бакалаврларни кишлок хужалиги ишлаб чикариши жараёнларини комплекс механизациялаш буйича амалий вазифаларни ечишда тутган урни ута мухим.**

**Фанинг вазифаси.** Кишлок хужалигидан мухандислик-техник хизматни ва

машиналардан самарали фойдаланишни туғри ва макбул ташкил килиш учун бакалаврларга кишлок хужалиги машиналари конструкцияси ва иш жараёнлари назарияси буйича чукур билим, ишлов бериладиган материални узгариб турадиган хоссалари ва холатига бол лик равища бу машиналарни оптимал иш тартибиға созлаш буйича махорат керак.

Шунинг учун «Кишлок хужалиги машиналари» фанининг вазифаси кишлок хужалиги машиналарининг тузилиши ва иш жараёнлари хамда уларни назарияси ва технологик хисоблари буйича керакли маълумотларни беришдан иборат. Машиналарни такомиллашиши туфайли русумларини тез узгариб туриши, аммо уларнинг таъсир принциплари куп йиллар давомида жиддий узгаришлариззиз колишини хисобга олган холда дарсликда русумлар буйича машиналарнинг конструкциясини тавсифи келтирилмаган ва, асосан энг истикболларининг таянч моделлари келтирилиб, улар технологик жараён-лари буйича тартибга солинган. Ушбу фанни бакалаврлар урганиши учун уларга агрономия асослари, тупроқшунослик, чизма геометрия, назарий механика, механизм ва машиналар назарияси, материаллар каршилиги, машина деталлари, металлар технологияси каби фанлардан билим талаб килинади.

# **УГИТЛАШ МАШИНАЛАРИ**

## **1 - БОБ**

### **УГИТЛАШ МАШИНАЛАРИНИНГ АСОСИЙ КОНСТРУКТИВ ЭЛЕМЕНТЛАРИ**

Тупрок унумдорлигини тиклаш ва ошириш тизимида угитлар хал килувчи омил хисобланади. Фан ва илгор тажрибалар минерел угитларни самарали куллаш экинларнинг хосилдорлигини 60% гача ошириш мумкинлигини курсатди. Угитларни куллашнинг сифати ва самарасини ошириш прогрессив технологиялар ва замонавий техник воситалар асосида амалга оширилади.

#### **1- §. УТИГЛАРНИНГ ТУРЛАРИ ВА ^ИТЛАШ УСУЛЛАРИ**

Кимёвий таркибига кура угитлар минерал ва органик угитларга булинади. Ундан ташкари уларнинг аралашмасидан иборат органик-минерал компостлар хам кулланилади.

Минерал уГитлар вазифасига кура усимликларни озиклантириш учун солинадиган бевосита таъсир этувчи ва тупрокларнинг физик-кимёвий хоссаларини яхшилаш максадида солинадиган билвосита таъсир этувчи уГитларга (оҳак, гипс) ажратилади.

Минерал уиитлар таркибидаги озик моддалар турига кура оддий ва мураккаб (аралашма) угитларга булинади.

Бевосита таъсир этувчи минерал уиитлар бирорта бир озик элементдан иборат оддий ва икки ёки уч хил оддий угитларнинг механик аралашмасидан ташкил топган мураккаб (аралашма) угитларга ажратилади.

Билвосита таъсир этувчи уиитлар (оҳак, гипс) маҳаллий уиитлар сафига киради. Уларни ута нам тупрокларда туз хосил килиш (оҳак билан уиитлаш) ёки шурхок ерларда ишкор хосил булиш (гипс солиш) реакциясини нейтраллаш учун ишлатилади.

Органик уиитлар тупрокни усимликларнинг барча учта асосий озука элементлари (азот, фосфор, калий) билан бойитибгина колмай, уларнинг физик-механик хоссаларини хам яхшилайди. Органик угитларнинг гурухига гунг, суюк гунг, торф, торфгунг компостлари, нажас, усимлик ва хайвонларнинг хар хил ташландикларидан пайдо булган чириндишлар киради. Бу гурухга бактериал угитлар ва сидератлар (кук уиитлар) хам киради. Гунг асосий органик уиит хисобланади. У мураккаб кимёвий бирикма булиб, унинг таркибида усимлик учун зарур булган барча озик элементлар мавжуд. Гунг усимликларни озиклантиришдан ташкари енгил кумок тупрокларни бириктириш, Оғир тупрокларни юмшок холатга келтириш, тупрок таркибида намликни узок саклаб туриш максадларида хам кулланилади. У минерал уиитлар билан кушиб ерга солинганда улар таркибидаги озик элементларни тупрокда узок сакланишига ва усимлик томонидан уларни яхши узлаштирилишига имкон яратади. Гунг тупрокни гумус билан туйдирадиган ягона манба хисобланади.

Уийтлар ёрдамида усимликларни усиши ва ривожланиши яхшиланади. Угитлашнинг уч хил усули кулланилади: асосий, яъни шудгорлаш ёки экиш олдидан уийтлаш; экиш билан бир вактда уийтлаш; усимликларни озиклантириш, яъни уларни усиши вактида угитлаш.

Уийтларни дала юзаси буйича тахсимлаш характерига караб угитлаш уч усулга ажратилади: ёппасига, каторлаб ва уялаб (локал).

## 2- §. Уйтларнинг технологик хоссалари

Минерал уйтларнинн технологик хоссаларига зичлик, доналарнинг улчами, тукилувчанлик, экилувчанлик, канишкоклик, ковушкоклик, гигроскоплик, хар хил материаллар буйича ишжаланиш коэффициенти киради.

Минерал уйтлар кукун ёки донадор холда ишлаб чикилади. Доналар улчами, одатда 1 дан 4 мм гача оралиқда булади. Улчамларини 4 мм дан катталашиши доналарнинг чидамлилигини камайтиради, бу эса уларни парчаланишга ва сепилишини ёмонлашувига олиб келади.

Минерал уйтларнинг **зичлиги** кенг оралиқда ( $0,8\ldots1,7 \text{ т}/\text{м}^3$ ) узгаради. Аммо минерал уйтларнинг асосий турлари  $0,9\ldots1,2 \text{ т}/\text{м}^3$  оралиқдаги зичлик билан характерланади.

Уйтларнинг **тукилувчанлиги** уларни тешиклар оркали утиш кобилияти билан характерланади. У бир бирлик вактда чикариш тешигининг бир бирлик юзаси оркали тукиладигин увит микдори билан улчанади. Тукилувчанликни билвосита табиий киялик бурчаги билан тавсифласа булади. Кукусимон уйтлар  $35^\circ$  гача, донадор уйтлар эса  $40^\circ$  гача табиий киялик бурчагида тешик оркали эркин тукиладилар. Тукилувчанлик туГридан-туФри уйтларни тешиклар устида гумбаз хосил килиш кобилияти, яъни **зичлашиб қолувчанлиги** билан бовлик. Бу, аввало уйтларни намлигига ва уларни айрим зарраларини улчамларига бовлик. Юкори намлик уйтларнинг тукилувчанлигини йукотади, гумбаз хосил килиш кобилиятига эга килади. Гумбаз хосил булганда уйтларни тукилиши тухтайди.

Уйтларнинг **экилувчанлиги** уларни тор тиркишли экиш аппаратларидан гумбаз хосил килмасдан утиш кобилияти. Экилувчанлик 10 - балли шкала буйича баҳоланади. Экилувчанлик билан тувридан-түври уйтларни ковушкодиги бовлантан. Уйтлар **крушикрдиги** деганда механик таъсир натижасида (масалан, корғичлар, экиш аппаратлари) уларни айрим майда булакчали холатдан пластик, хамирсимон холатга утиш хоссаси тушунилади. Бу холатда чикариш тешиклари тикилади ва иш жараёни бузилади.

**К<sup>^</sup>апишкрдик** - бу уйтлар зарраларини бир-бирига ёпишиб хар хил зичликдаги яхлит масса хосил килиш кобилиятидир. Бундай уйтларни тупрокга солиш олдидан маҳсус машиналарда майдалаб, 3...5 мм қузли Фадвирлардан утказиш зарур.

**Гигроскоплик** - бу ^итларнинг хаводаги намликини узига сингдириш хоссаси. У 12 балли тизим буйича баҳоланади. Балл канча юкори булса, гигроскоплик хам шунча юкори. Уйтлар таркибидаги намни ошиши уларнинг асосий - тукилувчанлик, экилувчанлик, капишкоклик технологик хоссаларини кескин ёмонлаштиради ва, хатто уларни машиналар билан тупрокка солиш имкониятини тулик йукотади.

Органик ^итларнинг **зичлиги** намлик ва чириш даражасига богаик равища

кенг оралиқда узгаради. Масалан, янги гунгнинг зичлиги 0,3...0,6 т/м<sup>3</sup>; яримчириганники 0,6...0,7; тула чириганники 0,7...0,8; чириндиники 0,8 т/м<sup>3</sup>.

Утитларнинг *ёпишкокдиги* уларнинг зичлигига, намлигига ва гумус заррачаларини микдорига бовлик. Зичлик ва гумус зарраларининг микдори купайиши билан гунгнинг ёпишкоклиги ошади. Энг катта ёпишкоклик 80...84% намлика булади.

Гунгнинг *ишиланиши коэффициенти* унинг таркибида похолни купайиши билан катталашади, намлик ва солиштирма босимни ошиши билан кичрайади. Гунгни металл юзаси буйича ишкаланиш коэффициентининг уртача киймати 0,85...1,0 оралиқда булади. Гунгнинг табиий киялик бурчаги уни чириш даражасини ошиши билан 50 дан 38<sup>0</sup> гача узгариб, камаяди.

**Силжииш ва узилишга қаршилик** юкори даражада солиштирма босим ва похолликка бойик. Масалан, солиштирма босимни 2 дан 10 кПа гача ошиши билан силжишга солиштирма каршилик 4,5 дан 10 кПа гача ошади, похолликнинг 10 дан 50% га купайиши эса узилишга солиштирма каршиликни 7,3 дан 10 кПа гача ортишига олиб келади.

### 3- §. Агротехник талаблар

Доналарнинг диаметри 5 мм дан катта булмаслиги керак. Котиб колган минерал угатлар махсус машиналарда майдаланилганда уларнинг йириклиги 5 мм гача рухсат этилади. Минерал угатларнинг намлиги сепиши олдидан 1,5...15 фоиз оралиқда булиши лозим. Машиналар минерал уФитларни ва уларнинг аралашмасини 0,05...1 т/га оралиқда солишни таъминлашлари керак. Укитларни нотекис сепилиши уФит сеялкалари билан ±15 фоиздан, сочиш машиналари билан эса ±25 фоиздан ошмаслиги керак.

Янги гунгни куллаш ва органик уФитлар таркибида бегона нарсаларни булиши рухсат этилмайди. Машиналар органик уФитларни ва уларнинг аралашмасини 5...60 т/га оралиқда сепишини таъминлашлари лозим. Органик уФитларни нотекис сепилиши камраш кенглиги буйича ±15 фоиздан, иш йулининг узунлиги буйича ±25 фоиздан юкори булмаслиги керак.

Барча турдаги уайлтар сепилганда күшни утишлар оралиани тулик уФитланишини таъминлаш керак; белгиланган солиш чукурлигидан четлашиш 15 фоиздан катта булмаслиги керак. Минерал уФитларни сочиш билан уларни тупрокка кумиш вактининг оралиги 12 соаттагача рухсат этилади.

### 4- §. У гитлаш машиналарини таснифланиши

Угитлаш машиналари уФитларнинг вазифаси, угитлаш усули, угитларнинг тури ва трактор билан агрегатлаш усули буйича таснифланади.

**Вазифасига кура** органик уФитларни солиш ва минерал угитларни солиш машиналарига булинади.

**Уштлаш усули** буйича асосий (сошиб) уФитлаш, экиш (кучат утказиш) даврида уФитлаш ва экишдан кейин уФитлаш машиналарига ажратилади. Асосий (сошиб) угитлаш учун махсус машиналар кулланилади. Экиш даврида ва экишдан кейин (озикдантириш) уФит солиш, одатда, комбинациялашган машиналар билан

бажарилади: биринчи холатда сеялкалар (кучат утказгичлар) билан, иккинчи холатда культиватор-оziклантиргичлар билан, кузги экинларни эрта озиклантириш учун самолётлар хам кулланилади.

Солинадиган уГитларнинг турига (физик холатига) кура уГитлаш машиналари куйидаги турларга булинади: угитсоигичлар, гунгсочгичлар, қукусимон угитларни сочгичлар, шалтокгунг сочгичлар, суюк угитларни солиш машиналари.

## **5- §. Угитлаш машиналарининг умумий тузилиши ва иш жараёнининг схемаси**

Угитлаш машиналари хар хил турда булишига карамай, улар ягона схема буйича тузилган. Угитлаш машиналари учта асосий кисмдан иборат: таъминлаш сигими (кузов, бункер, кути); кадокловчи курилма (тарелка, занжирпланкали транспортер); сочувчи курилма (тик укда катта тезликда айланувчи дисклар, халкасимон ирГитгичлар, шнеклар ва бошкалар).

Умумий куринишда угитлаш машиналарининг иш жараёни куйидагicha булади: таъминловчи сигимда жойлашган угит кадакловчи курилмага уз окими билан тушади ёки мажбуран узатилади. Кадокловчи курилма угитлар окимини шакллантиради. Кадокловчи курилмадан тушган угитлар дала юзасига ёки йуналтиргич буйича (угит утказгичлар ва шунга ухаш) таксимланади. Йуналтиргичлар оркали утган угитлар сошниклар ёрдамида хосил килинган эгатларга солинади, сунгра улар кумувчи ишчи органлар ёрдамида тупрок билан кумилади.

Шундай килиб, уругларни экиш жараёнидек, угитларни солиш жараёни асосида хам таъминлаш сигимида бошланиб дала юзасида ёки эгат тубида тухтайдиган угитларни тартибли окими ётади. Демак, угитлаш машиналарининг иш жараёни курсаткичларига таъминлаш сшимлари, кадокловчи курилмалар, сошниклар ва кумувчи ишчи органларнинг конструктив хусусиятлари ва иш режимлари таъсир курсатади.

## **6- §. УГитлаш аппаратлари**

**Таснифланиши.** Кулланиладиган угитларнинг технологик хоссалари ва физик холати хар хил булганлиги учун угитлаш машиналарининг кадоклаш аппаратлари нихоятда турли-туман. Каттик заррали, яъни донадор угитларни сепиш учун, одатда, механик курилмалар, каттик қукусимонларни - пневматик, суюкларни сепиш учун гидравлик ёки пневмо-гидравлик курилмалар кулланилади.

Механик курилмалар энг куп таркалган. Механик аппаратларнинг куйидаги турлари маълум: занжир-бармокли, барабанли (барабан-планкали), конвейрли (занжир тасмали), тарелкали, дискли, Фалтак-тишли, кирғичли (туби икки кават Фалвирли), марказдан кочма, транспортёрли ва бошка.

Угитлаш машиналарининг замонавий конструкцияларида Фалтак- штифтли, тарелкали, дискли ва транспортёрли угитлаш аппаратлари кенг кулланилади.


**Фалтак-узакли аппаратлар** уругларни экиш билан бир вактда донадор угитларни каторлаб солиш учун кулланилади. Улар каторлаб ва торкаторлаб

экадиган комбинациялашган сеялкаларда урнатилади. Фалтак гезакли аппарат (155-расм) копкок 1, Фалтак 2, угит сепиш аппаратларининг валики 3, корпус 4, таглик 5 ва бушатиш механизмининг валики 6 дан иборат. Фалтак бири иккинчисидан 0,5 кадам силжиб икки катор жойлашган тишлар билан жихозланган. Угитлар кутидан уз окими билан корпус 4 га тушади. Ундан айланувчи Фалтак 2 билан сидирилади ва угит утказгичга йуналтирилади. Фалтак 2 билан таглик 5 оралигдаги тиркиш валик 6 ни унга беркитилган дастак ёрдамида бураш билан созланади. Тиркиш доналарнинг улчамига богаик. Утитлаш микдори Фалтакларнинг айланиш частотасини ва таъминлаш туйнугининг улчамини копкок 1 ёрдамида узгартириш билан созланади.

Фалтак-узакли аппаратларнинг технологик жараёни сеялкаларнинг Фалтак-новли аппаратлари жараёнига ухшаши.

**Тарелкасимон аппаратлар** донадор ва қукусимон минерал угитларни ёппасига сочиш хамда кенг каторли ва уялаб солиш учун кулланилади. Улар 45 см ва ундан катта булган катор оралигидаги ишлайдиган экиш ва кучат утказиш машиналарида хамда культиватор - озиклантиргичларда урнатилади.

Тарелкасимон аппаратларнинг афзалликлари - конструкциясининг оддийлиги, катта булмаган ОФирлик, хар хил турдаги уғитларни сепишга мослашувчанлиги, уғитларни нисбатан бир текис сочиш.



**155-расм. Фалтак-узакли утитлаш аппаратининг схемаси.**

1 - копкок; 2 - галтак; 3 - угитлаш аппаратларининг валики; 4 - корпус; 5 - таглик; 6 - бушатиш механизмининг валики.

**Тарелкасимон - Дискли** аппарат уғит банки 5 (156-расм), тарелка 4, айланадиган куракчалар (дисклар) куринишидаги иккита туширгичлар 2, экиш калкони 3 дан иборат. Тарелканинг ярми банка остида, иккинчиси - ундан ташкарида жойлашган. Айланадиган тарелка ишкаланиш кучлари туфайли уғитларнинг юкори катламини банкадан ташкарига олиб чикади, сунгра туширгичлар 2 уғитларни тарелкадан угит йуналтиргичларга туширади.


Утитлардан гумбаз хосил булишни тебранадиган девор 1 бартараф килади. Утитлаш микдори тарелканинг айланиш тезлиги ва тарелка туби билан капкок орасидаги тиркишнинг баландлигини узгартириш оркали созланади.

**Тарелкасимон-киргичлар** аппарат пахтачилик культиватор-озиклантиргичлар ва сеялкаларда кулланилади.

Конуссимон тожли тарелка 4 банка 5 нинг туби вазифасини утайди (1566-расм). Тарелка ва банка орасида цилиндр 6 билан ростланадиган тиркиш мавжуд. Тарелкадаги утитлар шу тиркишдан олиб чикилиб кирғич 7 га келтирилади ва унинг олдида йигилиб, тарелканинг девори оркали воронка 8 га тукилади. Машина транспорт холатга утказилганда утитлаш аппарати автоматик холда ажратиласди.

**Дискли аппаратлар** (1566-расм) донадор ва кукунсимон утитларни кенг каторлаб ва уялаб солиш учун кулланилади. Улар бир хил (унификациялашган) булиб (АТД-2 русумли), экиш ва кучат утказиш хамда культиватор-озиклантиргичларда урнатиласди.

Дискли аппаратлар, тарелкасимонлар каби, фрикцион таъсирли аппаратларга киради.




### 156-расм. Утитлаш аппаратларининг схемаси.

a - тарелкасимон-дискли; b - тарелкасимон-киргичли; c - дискли; 1 - тебранувчи девор; 2 - туширгич; 3 - экиш калкони; 4 - тарелка (диск); 5 - сигим (яшик, кути); 6 - кути; 7 - пичок; 8 - воронка; 9 - тожли тарелка; 10 - йуналтирувчи киргич; 11 - ростлайдиган цилиндр; 12 - тузитгич; 13 - соябон; 14 - харакатлантириш механизми; 15 - диск; 16 - сатх курсатгич.

Диск 15 ва тузитгич 12 харакатлантирувчи Филдирлардан харакатга келтирилади. Диск ва тузитгич айланиб, утитларнинг пастки катламини КузФалмас кирғич-йуналтиргичларга олиб келади, улар эса утитларни экиш тиркишлари оркали кабул воронкалари 9 га йуналтиради. Тузитгич узининг

пружинасимон бармоклари билан кирғичларни ва соябон 13 ни ёпишган уғитлардан тозалайди. «Муаллак» кирғич-сатх курсатгич 16 уғит микдори камайган сари пастга тушиб боради ва ғитларни марказдан четга суриб, уларни бир меъёрда узатилишини таъминлайди. Угитлаш микдори кирғич-йуналтиргичнинг банкага кириш баландлигини ва дискнинг айланиси тезлигини узгартириш билан ростланади.

**Транспортёри аппаратлар** (157а-расм) органик ва минерал уғатларни ва уларнинг аралашмасини асосий (ёппасига) уғитлаш камда картошка экилганда каторлаб солиш учун кулланилади. Конструкцияси жикатидан улар таъминловчи сигимларнинг (прицеп ёки ярим прицепларнинг) тубида урнатилган занжир-планкали (занжир-кирғичли ва занжир-чивикди) транспортёрлар З куринишида булади. Органик уғитларнинг микдори транспортёрнинг тезлигини узгартириб, минерал уғитларнинг эса транспортёрнинг тезлигини ва олиб чикиладиган угитлар катламишининг баландлигини транспортёр устига урнатилган копкоклар 1 ёрдамида узгартирилиб ростланади. Юриш Филдирақдаридан каракат оладиган машиналарда уғитлаш микдори уларнинг каракат тезлигига бogaик булади.



**157-расм. Ут'итлаш аппаратларининг схемаси.**

а - транспортёрли; б - пневматик; в - гидравлик; 1 - копкок; 2 - вал; 3 - транспортёр; 4 - хивич (планка, киргич); 5 - тортиш вали; 6 - учлик; 7 - енг; 8 - дастак; 9 - гайка; 10 - тармокланган кувур; 11 - учлик; 12 - дифлектор; 13 - ростлаш узели.

**Пневматик аппаратлар** чангсимон уғитларни ёппасига (дала юзасига) сочиш учун кулланилади. Пневматик аппаратлар эгилувчан арматурали енг 7 да урнатилган копкок 1 ли кутисимон кесимли чангитгич учлик 6 дан иборат (157б-расм). Ётик текисликда чангитгич учликни пневматик бошқариладиган дастак 8 билан бураш мумкин, тик текисликда эса у фланецнинг овал тешигида силжийди.

Кукусимон угитлар кисилган каво билан енг оркали угитга узатилади ва атмосферага чикарилиб дала юзасига текис таксимланади. Укитлаш микдори копкокни силжитиб чангитгич учликнинг чикиш тешиги юзасини узгартириш билан ростланади. Укитлаш микдорига машинанинг тезлиги кам таъсир килади.


**Гидравлик цадацаши курилмалари** тупрокка суюк уғитларни сепиш учун кулланилади. Бу алмашувчан учликли (конус найчали, жиклёрли ва бошка) 11 каттик ёки эгилувчан киска кувур (штангалар) 10 дан иборат куйиш курилмаси.

Укитларни яхши тахсимлаш учун оким йулида калкон-кайтаргичлар (дифлекторлар) 12 урнатилади. Калкон-кайтаргичларнинг колати ростлаш узели 13 ёрдамида амалга оширилади. Кдакланадиган ғитларни сарфи тешиклари хар хил диаметрли пуркагичлар (жиклёрлар) урнатилиб ростланади.

## 7- §. Сочиш курилмалари

Сочичлар минерал ва органик уФитларни дала юзасига куп микдорда ёппасига сочиш (асосий угитлаш) учун кулланилади. Улар конструктив бажарилиши буйича хар хил булиб, битта умумий белги билан богаангандын: барчаси уФитларни дала юзасига ёйиб сочади, сунгра угатларни кумиш учун эса тупрокка ишлов бериш машиналари (плуглар, бороналар ва бошка) кулланилади.

*Органик уФит сочиши курилмалари* икки хил булади: айланыш уки машина харакати йуналишига тик ва параллел. Биринчи холатда - бу прицепларнинг кузовида алохидан урнатилган ротор ва битерлар, иккинчисида - уюмлардан уФитларни сочадиган кузовли барабанлар ва туртпарракли роторлар.



**158-расм. Сочиш курилмалари.**

*a* ва *b* - роторли (битерли) ва барабанли; *c* - дискли; 1 - сочиш ротори (битер); 2 - кузов; 3 - парракча; 4 - вал; 5 - транспортёр; 6 - майдалаш битери; 7 - куракча; 8 - кузов девори; 9 - тарнов; 10 - девор; 11 - диск.

Роторлар, битерлар ва барабанлар кувур куринишда килинган булиб, уларга парраклар 3 (158 $a, b$ -расм) ёки кураклар 7 винтсимон чизик буйлаб жойлаштирилган. Улар транспортёр 5 билан узатиладиган уФитлар майдалаб дала юзасига сочади. Утитларни яхши майдалаш ва жадал узатиш максадида сочиш битеридан пастда майдалаш битери 6 урнатилган. Сочиш ва майдалаш битерининг айланыш йуналиши бир хил, аммо майдалаш битерининг айланыш тезлиги бошкача.

*Марказдан кочирма сочиши аппаратлар* горизонтал текисликда айланувчи бир ёки иккита диск 11 дан иборат булиб, минерал уФитларни сочишга мулжалланган (158 $c$ -расм). Дискларга ясси ёки чизикли куракчалар 7 урнатилади. Минерал уФитлар дискларга уФит булгичнинг йуналтирувчи тарновлари 9 оркали узатилади. Дискдаги куракчалар тушаётган угитларни кабул килиб, марказдан четга йуналтиради ва горизонтал текислик буйича дала юзасига елпигичга ухшаб сочади.


## 8- §. Угитлаш ва сочиш машиналари

Угитлашнинг уч хил усулидан факат асосий (ёйиб сочиш) уҒитлаш учун махсус машиналар ишлаб чикилади. Экиш даврида (қучат утказиш) ва экишдан кейин угитлаш (озиклантириш) асосий операциялар билан бирга бажарилади, яъни комбинациялашган машиналар: сеялкалар (экгичлар) ва культиватор-озиклантиргичлар билан амалга оширилади. Асосий уҒитлаш машиналари билан минерал уҒитларни куп кисми, тахминан умумий микдордан 2/3 кисми солинади. Машиналар уҒитларни сепишга тайёрлаш ва угитларни сепиш машиналарига ажратилади.

### 8.1- §. Угитларни сочишга тайёрлаш машиналари

Куп угитлар сакланиш даврида ёпишиб колади, яъни катта кесаклар ва палахсалар косил килади, шунинг учун уларга сепиш олдидан махсус ишлов берилади. Тайёрлаш ишларининг куйидаги турлари ажратилади: майдалаш, Фалвирдан утказиш ва аралаштириш. Майдалаш - ёпишиб колган угитларни сепишга тайёрлашнинг асосий технологик жараёни. Фалвирдан утказиш майдаланган угитлар таркибидаги угитлаш аппаратларининг ишини кийинлаштирадиган кукусимон элементлардан ажратиш талаб килинади. Аралаштириш тупрокка бир неча компонентлар солингандан лозим булади. Амалда минерал угитлар ва органо-минералларнинг аралашмаси кулланилади.

Ёпишиб колган уҒитларни майдалайдиган универсал машина (ИСУ) энг куп кулланилади. Бу машина кейинги ишлов бериш операциялари, яъни минерал уҒитларни Фалвирдан утказиш ва аралаштириш учун кам мулжалланган. Машина цилиндросимон бункер, катта кесакларни майдалайдиган арасимон майдалагич (фреза), 5, 6 ва 10 мм тешикли алмаштириладиган Фалвирлар, редуктор, шибер, ротор ва рамадан иборат (159- расм).



**159-расм. ИСУ-4 - угитларни майдалагич ва аралаштиргич машинасиийиг иш жараёни схемаси.**

1 - рама; 2 - карданли узатма; 3 - паррак; 4 - тарное; 5 - копток; 6 - пичоклар; 7 - бункер; 8 -


майдалагич (фреза); 9 - шибер (булгич курилма); 10 - кайтарувчи коплама; 11 - копкок; 12 - ротор; 13 - Фалвир; 14 - редуктор.

Турт парракли крестовина редукторнинг тик укига урнатилган булиб, галвир билан биргаликда бункернинг тубини хрсил килади, шибер угитни крестовина билан биргаликда хдракатланишига тускинлик килади. Майдалангандан угитлар галвир тешикларидан утади ва ротор билан копларга, уюмга ёки транспортёрга ташланади. Угитлар аралаштирилганда шиберлар олиб куйилади, пичокнинг кесувчи кисми айланиш йуналишига нисбатан тескарига бурилади, тешикларни диаметри энг кичик булган галвир урнатилади.

## **8.2- §. Минерал шигиларни сочиш машиналари**

Гидрофициялаштирилган сочиш машинаси (РМГ турдаги) барча турдаги ва шаклдаги минерал угитларни хдмда охдк ва гипсларни сочишга мулжалланган. У кузовли бир укли трактор прицепи куринишида (160-расм) булиб, унинг кузови 1 тубида хивичли транспортёр 3, оркасида эса кадокловчи копкок 5 ва сочиш курилмаси 6 урнатилган. Транспортёр 3 юриш гилдираги 2 дан сикиш пневматик ролиги 4 оркали, сочиш курилмаси 6 эса трактор гидросистемасига күшилган гидромотордан хдракатга келтирилади.

Хивичли транспортёр кузовдан угитни олиб чикади ва чикариш тиркиши оркали угит булгичга узатади. Угит булгичнинг иккита шохобчаси оркали узатилган угитларни сочиш курилмасининг айланувчи дисклари кенглиги 6 м дан 14 м гача булган дала юзасининг йулагига угитларни сочади. Угитларни дала юзасига текис таксимланиши угит булгични кузов буйлаб силжитиш ёки лотокларнинг ички деворини бураш оркали ростланади. Угит диск марказига якин берилса, йулакнинг четки кисмida, диск марказидан узокрок масофада берилганда эса унинг урта кисмida сочилган угит микдори ошади.



### **160-расм. Минерал утитларни сочиш машинаси.**


1 - кузов; 2 - юриш гилдираги; 3 - хивичли транспортёр; 4 - пневматикли сикиш ролиги; 5 - кадокловчи копкок; 6 - сочиш курилмаси; 7 - шамол тусувчи мослама.

Угитлаш микдори 100 дан 6000 кг/га оралиқда булиб, уни транспортёр тезлигини ва кадокловчи копкокнинг очилишини узгартириб ростланади. Машинанинг ишчи тезлиги 3,3 м/с гача.

### **8.3- §. Органик утитларни сочиш машиналари**

Тракторли универсал яримприцепли сочиш (ПТУ турдаги) ва ташиш машинаси органик угитларни, кишлок хужалик юкларини сочиш ва ташиш учун мулжалланган. Машина (161-расм) рама 12, кузов 11, юриш кисми 9, транспортёр 10, сочиш курилмаси 3, 4 ва узатиш механизмидан ташкил топган.

Машинанинг иш жараёнида кузов 11 даги угит транспортёр 10 ёрдамида сочиш курилмаси 3, 4 га узатилади. Майдалаш барабани 3 угитни сочиш барабани 4 га узатади ва у дала юзасига сочади. Угитлаш меъёри транспортёрнинг хдракат тезлиги ва агрегатнинг юриш тезлигини узгартириб ростланади. Транспортёрнинг хдракат тезлиги кривошиппнинг радиусини узгартириш оркали эришилади. Машинанинг сочиш кенглиги 6 м гача, уни тезлиги 2,8 м/с.



### **161-расм. Органик утичларни сочиш машинаси.**

1 - таянч; 2 - кардонли вал; 3 - майдалаш барабани; 4 - сочиш барабани; 5 - барабан узатмасини тарапглаш курилмаси; 6 - транспортёрнинг етакловчи вали; 7 - қривошип-шатун механизми; 8 - редуктор; 9 - Филдирак; 10 - транспортёр; 11 - кузов; 12 - рама; 13 - редукторлар узатмаси вали; 14 - транспортёрнинг тарапглаш курилмаси.

### **9- §. Угитлаш машиналарининг конструкцияларини ривожланиш истиқболлари**

Иишлок хужалиги ишлаб чикиришини механизациялаштиришнинг жадаллаштиришни сифат жихатидан замон талабларига жавоб берадиган стратегияси табиий ресурслардан, усимликларнинг потенциалидан хамда техноген омиллардан дифференциациялашган файдаланишга асосланади. Келажакда хар бир дала чегарасида тупрокнинг хосилдорлигини хилмахиллигини хисобга олган холда «тупрок—усимлик» тизимида дифференциациялашган таъсир килиш ишончли позиционлаштирилган тизимда макбул компьютерлаштирилган технологиялар асосида амалга оширилади.

Позиционлаштирилган тизимда угитларнинг дифференциациялашган технологияси куйидаги учта асосий омилга таянади: тупрок намунасини координат танлаб олиш асосида хар бир дала элементар кисмининг хосилдорлиги, экилган экиннинг йигиб олиш пайтидаги хосилдорлигини баҳолаш ва тупрокнинг оператив диагностикаси буйича маълумотларнинг шаклланган банкини компьютерлаштирилган дастурига; угитларнинг тупрокда хар хил таксимланишини ва жоиз тахминлар ва чекланишлар билан режалаштирилган хосилдорликка эришиш учун бошка маълумотларни хисобга олган холда угитларни дифференциациялашган куллаш режасига; угитларни оптимал куллаш дастурига асосан уларни дифференциациялашган тупрокка солишни таъминлайдиган юкори даражада мослашган компьютерлаштирилган технология ва техник воситаларга. Угитлар ва мелиорантларни куллашнинг дифференциациялашган юкори технологияларини тадбик килиш учун куйидаги

машиналар ишлаб чикилади: программалаштирилган хоссали органоминерал угитларни тайёрлаш агрегатлари ва уларни тупрокка локал солиш машиналари; каттик минерал угитларни дифференциациялаб солиш машиналари; суюк органоминерал уГитларни дифференциациялаб солиш машиналари; экиш билан бирга минерал угитларнинг ососий микдорини тупрокка локал тасмали дифференциациялаб солиш учун комбинациялашган машиналар; кукунсимон угитларни дифференциациялаб сепиш учун штангали машиналар ва хоказо.

Органик ва минерал угитларни сепиш машиналари учун автоматик бошқариладиган юкори савияда мослашадиган кадоклаш ва таксимлаш ишчи органлари яратилади. Органик угитларни сепиш машиналарининг кадоклаш курилмалари угитларни 17...130 кг оралиқда, минерал угитларни эса 0,5...3 кг оралиқда узатишни таъминлашлари керак.

## Таянч иборалар

Минерал угитлар, органик угитлар, угитларнинг зичлиги, туюлувчанли, экилувчанлик, копишкоклик, гигроскоплик, ёпишкоклик, ишкаланиш коэффициенти, сигим, микдорловчи курилма, угиттетказгич, сошник, аппарат, галтак-узакли, тарелкасимон, тарелкасимон- дискли, тарелкасимон киргичли, дискли, транспортёри, пневматик, гидравлик, роторли ва дискли сочиш курилмаси, марказдан кочирма сочиш аппарати, майдалагич.

## Назорат саволлари

1. Угитлар кимёвий таркиби буйича кандай турларга булинади? 2. Угитлашнинг кандай усууллари кулланилади? 3. Угитлаш машиналарига кандай агротехник талаблар куйилади? 4. Угитлаш машиналари кандай белгилар буйича таснифланади? 5. Тарелкали ва галтак-тишли аппарат кандай йигма кисмлардан иборат? 6. Угитлаш машиналарининг иш жараёни кандай кечади? 7. Тарелкасимон экиш аппарати билан сепиладиган угитнинг микдори нимага боғлик? 8. Угитлаш аппаратининг тури танланганда угитларнинг кандай технологик хоссалари эътиборга олинади? 9. Истикболли угитлаш аппаратлари конструкциялари кандай булади? 10. Органик угитларни сепиш учун кандай сочиш курилмалари кулланилади?

## 2 - БОБ

### УТИТ СЕПИШ МАШИНАЛАРИНИНГ НАЗАРИЯСИ ВА \ИСОБИ АСОСЛАРИ

#### 1- §. Тарелкасимон ва дискли аппаратлар

Тарелкасимон ва дискли аппаратларнинг технологик иш жараёнлари бир хил принципга асосланган белиб, иккита асосий фазадан иборат: гегит катламини экиш тиркишига олиб чикиш (туширгичга) ва гегитни диск ёки тарелкадан ташлаш.

*(Еганиар катламини экиш тиркишига* олиб чикиш ишкаланиш кучлари эвазига амалга ошади. Бунинг учун уларнинг микдори гегит зарраларини тарелка (диск) билан айланма харакат килиш учун етарли бгелиши керак. Бунда гегит доналарни дискдан (тарелкадан) гез-гезидан тушиб кетишига йгел кгеймаслик керак, яъни куйидаги шартга риоя килиш керак:

$$fm g > mo ? R \text{ ёки } fg > a ? R, \quad (127)$$

бу ерда  $f$  - ишиналаниш коэффициенти;  $t$  - л'лит Донасининг массаси;  $g$  - эркин тушиши тезланиши;  $R$  - Диск (тарелка) Диаметри;  $a$  - Дискнинг (тарелканинг) бурчак тезлиги.

Хисобларнинг ксрсатишича, цулланиладиган аппаратларда марказга интилма тезланиш ( $a^2 R$ ) 0,01-0,04 м/с<sup>2</sup> ни ташкил цилиб, бу  $fg$  га нисбатан бир неча марта кичик. Демак, сгитларни сз-сзидан тушишини имкони йисц ва уларни мажбуран тушириш керак.

Тарелка билан цутидан бир сонияда олиб чицилган сгит микдори тешик юзаси  $X$  га ва сгитлар уарақатининг сртача чизицли тезлиги  $i_{vl>ll}$  га боғлик бслади, яъни  $q = y S u_{Nepm}$ , бу ерда  $y$  - сгитнинг уажмий массаси (зичлиги), кг/м<sup>3</sup>. 162-расмдан  $S = h(R-r)$ , сртача тезлик эса  $u_{ylm1}$  ( $l$ -пур 2 ( $CR-rj$ ) 2.  $q$  учун дастлабки ифодага  $S$  ва  $u_{yprm}$  срнига уларнинг цийматларини цыйиб оламиз

$$q = y a h(R^2 - r^2)/2, \quad (128)$$

бу ерда  $h$  - тиукчиши (плитлар катлами) баландлиги.


Белгиланган сгитлаш меъёри  $Q$  (кг/га) бслганда экиш аппаратлари сони  $k$  га ва цамраш кенглиги  $B(m)$  га тенг бслган машина  $u$  (м/с) тезлик билан уарақат цилганда бир сонияда цуйидаги сгит микдорини солиш лозим

$$q = 10^4 Q B D / k.. \quad (129)$$

(128) ва (129) ифодаларнинг снг цисмларини тенглаштириб ва уосил бслган тенгламани  $h$  га нисбатан ечиб цуйидагини оламиз

$$h = 2 ■ 10^4 Q B D / [k u a^2]. \quad (130)$$

Бу ифода сгитлаш аппаратларининг технологик ( $u, c, Q$ ) ва конструктив ( $B, R, \varepsilon$ ) параметрларини боғлайди. Унинг ёрдамида белгиланган СГитлаш меъёрини таъминлаш учун экиш тирзиши баландлиги  $h$ , тарелканинг бурчак тезлиги  $a$  ва машинанинг уарақат тезлиги & ларнинг белгиланган тсГри нисбатларини срнатиш мумкин.




**162-расм. (Ейтларни тарелка билан олиб чикилиши.**

(Ейтларни тушириш кгезиалмас  $\wedge_{up} FU4nap$  (пассив туширгичлар) ёки айланадиган дисклар, парраклар (фаол туширгичлар) билан бажарилади. Хар бир аппарат иккита каторга гетит солишга мгелжалланганлиги учун кар бир тарелканинг (дискнинг) устида иккита туширгич гернатилади. Туширгичлар- нинг ишига кгейиладиган асосий талаблар: гениалар тгепланмаслиги ва зичланмаслиги керак; чап ва генг туширгичлар бир хил микдордаги геFитларни туширишлари керак.

(Ейтларни тгепланиши ва зичланиши пассив туширгичлар олдида юзага келиши мумкин. (Ейтлар пассив туширгич олдида тгепланмаслиги учун улар бгейича чикиш тешигига узлуксиз каракатланиши керак.

(Ейтларни туширгич бгейича каракатланиш шартини кгерамиз. Дейлик айланувчи тарелка юзасига  $m$  массали гетит донаси турибди (163-расм). Бу гетит донасини каракатлантирадиган  $F_1$  кучи  $mgtgp$  га тенг ишкаланиш кучи бгелади, бу ерда  $m$ -донанинг массаси;  $g$ -эркин тушиш тезланиши;  $p$  - ишкаланиш бурчаги.  $F_1$  кучнинг йгеналиши  $u$  тезлигининг йгеналиши билан бир хил, яъни айланиш маркази  $O$  дан  $m$  нуктага гетказилган радиусга тик. Зарра  $m$  ни туширгич билан учрашиш пайтидаги  $F_1$  кучни икки йгеналиш бгейича ажратамиз:  $m$  заррани туширгич билан алоказа бгелган нуктасида унинг юзасига нормал ва уринма бгейича. Нормал ташкил килувчи  $F_{1sina}$  туширгич томонидан заррага кгейилган нормал реакция кучи  $N$  ни юзага келтиради, уринма ташкил этувчи  $F_{1cosa}$  эса  $m$  заррани туширгич юзаси бгейича сирпанишига ундайди, унга туширгич бгейича заррани ишкаланиш кучи  $F_2$  каршилик кгерсатади:  $F_2 = Ntgp = F^{\wedge}ina tgp$ .

$F_{1cosa} > F_2 = F_{1sina}tgp$  ёки  $ctga > tgp$  шарт бажарилганда геFит донаси туширгич сирти бгейлаб экиш тиркишига каракатланади.  $ctga = tg(90^\circ - a)$  эканлигини эътиборга олиб, геFит донасининг туширгич сирти бгейлаб каракатланиш шартини  $90^\circ - a > p$  ёки қуйидаги кгеринишида ифодалаш мумкин



163-расм. Тарелкали (диски) аппаратларда улоктиргичларни хисоблаш схемаси.  $\alpha$  - пассив;  $\beta$  - актив; 1 - тарелка (диск); 2 - улоктиргич; 3 - беглгич

Туширгич юзаси гезининг узунлиги бгейича ифода (131) ни каноатлантириши учун бурчак  $\alpha$  марказдан узоклашган сари доимий колиши ёки камайиши керак. Бу эгри чизикли кирғичларда мумкин, масалан, логарифмик спирал бгейича бажарилган ( $a = \cos\alpha$ ).

**Актив туширгичлар** олдида генттларни тгепланиши ва зичланишини имкони йгек. Улар, аксинча, геFитларни кгешимча жадал майдалайди ва аралаштиради. Шунинг учун уларни иш сифати иккинчи талабни бажариш билан богаик - туширгичларнинг хар бири бир хил микдордаги геFиларни тушириши керак. Бунга геFитларни каторлар бгейича текис таксимланиши богаик. Бу талабни бажариш учун хар бир туширгичга тарелка (диск) билан узатилган угитнинг ярмига тенг бгелган бир хил микдордаги гетит етказилиши керак. Бу ажратгич 3 ни (163б-расм) аник гернатиш оркали эришилади. Чап ва генг туширгичларга йгеналтириладиган геFитларнинг хажмини тенглигидан  $u_{\text{ч}} h(b-r) = u_{\text{ч}} h(R-b)$ , бу ерда  $u_{\text{ч}}$  ва  $u_{\text{ч}}$  - мос холда чап ва генг туширгичларга узатиладиган гетит лар катламларининг харакатини гертача тезликлари;  $h$  - тарелка билан чикарилган гетит лар катламишнинг баландлиги.  $u_{\text{ч}} o(r b) 2$  ва  $u_{\text{ч}} = a(R+b)/2$  бгелгани учун дастлабки ифодада  $u_{\text{ч}}$  ва  $u_{\text{ч}}$  ни уларнинг кийматлари билан алмаштириб ва тенгламани  $b$  га нисбатан ечиб, куйидагини оламиз

$$b = \sqrt{(R^2 + r^2)/2} \quad (132)$$

Шундай килиб, ажратгични тарелканинг гекидан  $b$  масофада гернатиш хар бир туширгич билан бир хил микдордаги геFитни ташлашни таъминлайди.

## 2- §. Транспортёрли аппаратларнинг иш режими

Транспортёрли аппарат билан бир сонияда узатиладиган тегит микдори  $q$  (кг/с) унинг тезлиги  $u_{mp}$  (м/с) ва кенглиги  $b$  (м) га богаик, яъни

$$q = Y u_{TP} b H, \quad (133)$$

бу ерда  $Y$  - а'атларнин,' зичлиги,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;  $H$  - транспортёр узатаётган кгит цатламининг цалинлиги (келтирилган), м.

(Оттплаш меъёри  $Q$  (кг/га), машинанинг харакат тезлиги  $\&_M$  (м/с) ва тегитни сочиш кенглиги  $B$  (м) да талаб килинган узатиш  $q$  (кг/с) куийдаги ифода оркали хисобланади

$$q = 0 QB S_u. \quad (134)$$

Формулалар (140) ва (141) ларнинг инг томонларини тенглаштириб ва тенгламани итп га нисбатан ечиб, оламиз

$$U_{Tp} = 10^{-4} Q B \&_M / (Y b H). \quad (135)$$

Формула (135) транспортёрнинг талаб килинган тезлигини шт-плаш меъёри  $Q$ , машинанинг харакат тезлиги  $\&_M$  ва тегит катламининг калинлиги  $H$  бодлик равища аниклашга имкон беради.

### 3- §. Сошиш курилмалари

**Сочиши курилмалари** айланадиган ишчи органлар билан тегит зарраларига кинетик энергия бериш принципи байича ишлайди. Бунда энг кип кулланилади: минерал тетитларни сочиш учун айланадиган вертикал текли дисклар ктеринишидаги курилмалар; органик төйтларни сочиш учун айланадиган горизонтал икли дисклар ва барабанлар киринишидаги курилмалар. Бундай хар бир аппаратнинг иш жараёни икки боскичдан ташкил топган: юта зарраларининг диск (барабан) сиртида нисбий силжиши; ишчи орган томонидан берилган кинетик энергия ва ОФирлик кучи таъсирида юта зарраларининг эркин учиши.

#### 3.1- §. Минерал тегитларни сочиш учун курилмалар

**Минерал (глиниарни сошиши учун курилмалар**, асосан айланувчи вертикал укли бир ёки икки диск киринишида билади. Дисклар радиал ёки радиал йуналишдан  $\pm (10...15^\circ)$  ОФиш билан жойлашган текис кураклар билан жихозланади.

**Биринчи фаза**, яъни тегит заррасининг диск сиртида силжиши уни дискка тушиш пайтидан бошланади ва икки даврга булинади: курак билан учрашгунга кадар диск сиртида харакати ва курак билан учрашгандан синг харакати. Диск сиртида зарраларни нисбий харакатга келиши учун зарур билган унинг энг кичик (минимал) айланиш тезлигини (частотасини) топиш ва итит донасининг силжиш йтеналишини аниклаш учун бир текис айланадиган куракларсиз текис диск 1 ни ( $164a$ -расм) оламиз. Унга ихтиёрий  $A$  нуктада бошланиш тезлиги нолга тенг булган  $m$  массали тегит донаси тушади. Заррага ишкаланиш кучи  $F=fmg$  ва качирма харакатнинш марказдан кочирма кучи  $F_M=mr_o \cdot \omega^2$  таъсир килади. Бунда материал заррасининг икки хил харакати мумкин:  $fmg > mr_o \cdot a$ ? балганда заррани диск билан бирга айланиши ва  $mr_o \cdot a > fmg$  балганда заррани диск байича силжиши. Мувозанатлик шарти  $mr_o \cdot a = fmg$  балганда таъминланади. Бундан дискнинг бурчак тезлиги аникланади:  $\omega = 7fg / r_o$ . Маълумки  $\omega = 70/30$ . Бу икки

ифодадан заррани диск сиртида харакат килиши мумкин балган энг кичик (минимал) рухсат этилган айланыш тезлиги (частотаси)  $n$  ( $\text{мин}^{-1}$ ) ни топамиз:

$$\frac{\pi}{\omega_{\min}} = \frac{30}{\rho} \sqrt{f g}, \quad (136)$$


бу ерда  $r_0$  - заррани тушиши жойи Дан Дискни айланши марказигача батан масофа.

Зарра, диск байича силжиб, нисбий харакатда  $\&$ , тезлик билан  $S_r$  эгри чизик байича  $A$  холатдан  $A_1 \dots A_n$  холатга силжиди. Бу холатда дискнинг айланма харакати кочирма харакат хисобланади, зарранинг кочирма тезлиги эса  $\&_e = \omega$  балади. Абсолют харакатда зарранинг харакат траекторияси  $S_a$  эгри чизикни тасвирлайди. Тажрибалар натижасига кара анит донасининг харакати логарифмик спираль байича амалга ошади.

Агар диск 1 да куракчалар 2 (164-расм) арнатилса, унда зарра аввал куракчасиз дискдаги каби харакат килади. Куракча билан учрашгандан санг унинг харакатини йаналиши азгаради: зарра куракча байича сирпанади. Бунда  $m$  массали заррага таъсир килади: марказдан кочирма инерция кучи  $\&_i$  тиш. инерциянинг кориолис кучи  $F_K = 2m\&^2 r_i$ , диск байича ишкаланиш кучи  $F_1 = f_1 m g$  ва куракча байича ишкаланиш кучи  $F_2 = m f_2 (2ar_i - a >^2 r_i \sin W)$ , бу ерда  $r_i$  - дискни айланши ақидан заррагача балган масофа;  $W$  - дискнинг бурчак тезлиги;  $r_i = v_r$  - зарранинг куракча байича сирпанишини нисбий тезлиги;  $f_1$  ва  $f_2$  - мос холда ағитни диск ва куракча байича ишкаланиш коэффициентлари;  $W$  - куракчани радиусдан Оғиш бурчаги. Агар куракча тағри чизикли балса  $W = \text{const}$ ; кутби дискнинг айланши ақи 0 га тагри келадиган логарифмик спираль шаклли куракча учун  $W = \text{const}$ .

$F_1$  ва  $F_2$  кучларнинг йшиндиси куракча текислиги байича йаналган  $F$  кучни ташкил килади.

(Таит доналарини дискдан тушиш пайтидаги (яъни  $r_i = r$  балганда) абсолют тезлиги  $\&_a$  куракча байича зарраларнинг харакатини качма (айланма)  $\&_e$  ва нисбий тезлиги  $\&_r$  ларнинг геометрик йшиндисина тенг балади, яъни  $\&_a = \&_e + \&_r$ . Хисоблар ва тажрибалар натижасида  $\&$  тезликнинг сонли киймати качма тезлик  $\&$  га нисбатан анча кичик эканлиги ва уни абсолют тезлик  $\&_a$  га таъсири ахамиятсиз эканлиги аникланган. Шунинг учун амалий хисобларда зарра куракчадан тахминан  $\&$  тезликка тенг балган абсолют тезлик билан тушади деб кабул килинади, яъни  $\&_{a,me}$ .



**164-расм. Дискли марказдан кочирма сочигининг иш жараёнини хисоблашга доир схема.**

а - бир маромда айланадиган текис диск байича зарраларни харакати; б - тетри куракчали айланадиган дискнинг юзаси байича харакатланадиган заррага кучлар таъсири; в - айланадиган дискдан тушадиган зарраларни узокка учиш масофаси; 1 - диск; 2-куракча.

**Иккинчи босқиц** ташланган жисмни горизонтал бтейича йтенаалган  $9_e^9$  тезлика тушишини ифодалайди. Бунда харакат киладиган заррага куйидаги кучлар таъсир килади: огирилик кучи  $P=mg$  (164б-расм) ва хавонинг каршилиги  $R_{xy}=mk_n9_a^2$ , бу ерда  $k_n$  - тегит донасининг паруслилик коэффициенти. Тахминий хисобларда хавонинг каршилиги эътиборга олинмаганда тегит заррасининг харакати куйидаги параметрик тенгламалар билан аникланиши мумкин:

$$x = \&_a t; \quad y = gt^2/2. \quad (137)$$

Харакат траекториясини аниклаш учун иккинчи тенгламани  $t$  га нисбатан ечиб  $t = -J2y/g$  ни оламиз.  $t$  нинг бу кийматини биринчи тенгламага ктейиб тегит донасининг харакат траекторияси тенгламаси  $x = 9_a\pi J2y/g$  ни оламиз. Бу тенгламага  $y=H$  кийматни ктейиб заррани учиш узоклиги аникланади:

$$x = K = 9_a\pi J2H/g, \quad (138)$$

бу ерда  $H$  - дискни дала юзасига нисбатан жойлашиши баландлиги.

Шгитлар дискга узлуксиз тушаётганлиги сабабли турли доналар учун  $r_0$  нинг киймати турлича бтелади. Бу ва бир катор бошка сабабларга ктера тегит доналари дискдан кандайдир  $A$ .  $A$  ёй буйича туширилади (164б-расм) ва уларни дала юзасида таксимланиши бу ёйдан бир тараф траекториялар билан аникланади. Хисоблар ва тажрибалар ктерсатишича бу ёйга марказий бурчак  $\#=75\dots150^0$  мос келади. Шундай килиб, тегит доналарининг дискга тушиш жойини тезгартириб, агрегатнинг камраш кенглиги бтейича тегитларнинг текис таксимланишини ростлаш мумкин. Икки дискли аппаратлар учун камраш кенглиги тахминан куйидаги формула буйича аникланади:

$$B_{uuu} = 2^{2H/g} A \quad (139)$$


бу ерда  $A$  - Дискларнинг марказлари орасиДагимасофа,  $A^2(2,4...2,6) \text{ г.}$

Амалдаги машиналарда  $2r=0,35...0,70\text{ м}$ ,  $H=0,45...0,65\text{ м}$ , дискларнинг айланиш частотаси  $n_0=400...600 \text{ мин}^{-1}$ , куракчаларнинг радиусга нисбатан киялик бурчаги  $\psi=0... \pm 15^\circ$ .

### 3.2- §. Органик тегит. 1арни сочиш аппаратлари

Органик тетитларни сочиш аппаратлари куракча ёки парраклар билан таъминланган горизонтал айланиш текли ротор, барабан ёки битерлар киринишда бажарилади.

**Биринчи фаза** парракни (куракни) умумий тегит массасидан чикиш пайтидан бошланиб, зарраларни паррак сирти бийича тик текисликда каракатланиши билан характерланади. Бунда  $m$  массали (165-расм) тегит донасига ОФирлик кучи  $P=mg$ , марказдан кочирма инерция кучи  $F_{M\pm}=m^{\wedge}r_i$ , инерцияни кориолис кучи  $F = 2mai\&$  ва паррак бтейича ишқаланиш кучи  $F_{UUiK} = f(mg\cos\alpha + 2mo\&)$  таъсир килади.



165-расм. Горизонтал акда айланувчи роторли органик тегитларни сочиш аппаратларининг иш жараёнини ^исоблашга доир схема.

Угит зарраларини узокка отилиши уларни куракдан чикишдаги абсолют тезлиги  $\&_a$  ни киймати ва йтеналишига бояник. Олдинги колатдагидек (дискли аппарат учун) куракдан чикиш пайтида зарранинг абсолют тезлиги  $\&_a$  нисбий тезлик  $\&_r$  ва ктечма тезлик  $\&_e=ar$  ларнинг геометрик йигиндисидан иборат, яъни  $\&_a=3_e+3_r$ .  $3_e \gg 3_r$  бтелганлиги учун абсолют тезлик  $\&_a$  кучма тезлик  $\&_e$ га тахминан тенг  $\&_a^2=\&_e^2$  ва роторнинг (барабаннинг, битернинг) айланиш томонига радиусга тик йиналган.

(.1 дтплар узокка бориб тушиши учун улар парракдан биринчи квадратда чикиши лозим, яъни  $at < 90^\circ$  Да, бу эса тегит массаси катламининг  $h$  калинлигига бояник: катлам канча калин бтелса, парракдан тегитнинг чикиш  $at$  бурчаги шунча катта билади. Турли изгарувчан (ишқаланиш кучи, паруслилик ва шунга техшаш) омилларнинг таъсири ва, асосан тегит массасини парракнинг узунлиги буйича турлича жойлашганлиги туфайли улар ундан бир нуктада 254

чикмайди, балки  $A_1A_2$  ёйга мос келадиган парракни кандайдир  $O$  бурчакка бурилиш жараёнида чикади.

**Иккинчи фаза** горизонтга нисбатан  $p$  бурчак остида  $9_a^a \sin P$  тезликда улоктирилган жисмнинг харакатини характерлайди. (.Гвит донасининг харакат тенгламаси, хавонинг каршилиги эътиборга олинмаганда,  $A$  нуктада бошланган координатада параметрик шаклда куйидаги киринишда билади:  $x = 3_a t \cos P$ ,  $y = 9_a t \sin P - gt^2/2$ . Агар координаталар боши ердан  $h$  баландликда жойлаштирилса, унда ивит донасининг ерга тушган пайтдаги координатасиу  $= -h$  билади. Демак, ивит донасининг хавода учиш вакти ( $t_n$ )  $-h = 9_a t_n \sin P - gt_n^2/2$  шартдан аникланади.

Бундан  $t_n = (\sqrt{9_a \sin P + 9_a \sin^2 P + 2gh}) / g$ . Вакт манфий билиши мумкин эмаслиги учун масаланинг шартини факат илдизнинг биринчи мусбат белгили киймати каноатлантиради.  $t_n$  нинг кийматини биринчи параметрик тенгламага кийиб ивит заррасининг узокка учиш масофасини аниклаймиз

$$x = \frac{9_a t_n \cos P}{g} = \left( \frac{9_a \sin P}{g} + \frac{9_a \cos P}{g} \right) t_n + \frac{2gh}{g} = \left( \frac{9_a \sin P}{g} + \frac{9_a \cos P}{g} \right) \frac{\sqrt{9_a \sin P + 9_a \sin^2 P + 2gh}}{g} + h \quad (140)$$

Тенгламадаги илдизнинг киймати жуда кичик билганлиги учун

$$x = \frac{1}{2} \frac{r^2 \sin 2P}{g} \quad (141)$$

Увитдар окими машинанинг орка деворидан  $I_x$  масофада тушиши лозимлигини хисобга олган холда барабаннинг изланган бурчак тезлигини кейинги ифодадан аниклаймиз

$$O = -\frac{1}{r} \frac{2I_x g}{\sin 2P} \quad (142)$$

Сочиш аппаратининг нормал ишини таъминлаш учун  $c/l_{mp} < q^a$ . бу ерда  $c/l_{mp}$  ва  $q$  - мос холда транспортёр ва роторнинг меҳнат унумдорлиги. (133) ифодани хисобга олган холда

$$U_{Tp} b H < u >_a b_p h, \quad (143)$$

бу ерда  $b$  ва  $h$  - мос холда ротор (барабан) кураги билан массани камраб олиш кенглиги ва баландлиги.

(143) формула роторли органик ивит сочгичларнинг тартиб ва конструктив параметрларини изаро бogaайди.

Органик HFKr сочиш машиналарида икки турдаги сочувчи курилмалар килланилади: айланиш ики машинанинг харакат йиналишига параллел; айланиш ики харакат йиналишига тик. Биринчи холатда асосий ишчи орган билади: уюмдан соғсанда ротор, прицеп кузовидан сочишганда - барабан. Ротор, одатда, тирт парракли, диаметри 700-1200 мм билиб,  $320 \dots 500 \text{ мин}^{-1}$  частота билан айланади, барабаннинг айланишлар частотаси  $500 \text{ мин}^{-1}$ , ивитларни узокка тушиш масофаси 12 м гача. Иккинчи холда ишчи орган сифатида кураклари винтсимон чизик бийича жойлаштирилган кувурдан ташкил топган битер фойдаланилади. Кураклар, одатда, айланиш икига  $45^\circ$  ва  $135^\circ$  бурчак остида тегерт каторда жойлаштирилади. Бу гежитларни генг ва чапга сочишни таъминлайди. Битернинг диаметри 300 мм, узунлиги  $L=1,6 \dots 1,8$  м, камраш кенглиги  $B=(2 \dots 3)L$ .

#### **4- §. (Ежитлаш машиналарининг конструкцияларини ривожланиш истиқболлари**

Кишлоқ хежалиги ишлаб чикиришини жадаллаштиришни сифат жихатидан замон талабларига жавоб берадиган стратегияси табий ресурслардан, гесимликларнинг потенциалидан хамда техноген омиллардан дифференциациялашган файдаланишга асосланади. Келажакда хар бир дала чегарасида тупрок хосилдорлигининг хилма - хиллигини хисобга олган холда «тупрок-гесимлик» тизимиға дифференциациялашган таъсир килиш ишончли позиционлаштирилган тизимда макбул компьютерлаштирилган технологиялар асосида амалга оширилади.

Позиционлаштирилган тизимда гежигларнинг дифференциациялашган технологияси куйидаги учта асосий омилга таянади: тупрок намунасини координат танлаб олиш асосида хар бир дала элементар кисмининг хосилдорлиги, экинни йиниб олиш пайтидаги хосилдорлигини баҳолаш ва тупрокнинг оператив диагностикаси бгейича маълумотларнинг шаклланган банкини компьютерлаштирилган дастурига; гежитларнинг тупрокда хар хил таксимланишини ва жоиз тахминлар ва чекланишлар билан режалаштирилган хосилдорликка эришиш учун бошка маълумотларни хисобга олган холда генит.чарни дифференциациялашган кгеллаш режасига; генит.чарни оптимал кгеллаш дастурига асосан уларни дифференциациялашган тупрокка солишни таъминлайдиган юкори даражада мослашган компьютерлаштирилган технология ва техник воситаларга. (Енит.чар ва мелиорантларни кгеллашнинг дифференциациялашган юкори технологияларини тадбик килиш учун куйидаги машиналар ишлаб чикилади:

- программалаштирилган хоссали органоминерал гежитларни тайёрлаш агрегатлари ва уларни тупрокка локал солиш машиналари;
- каттик минерал гежитларни дифференциациялаб солиш машиналари;
- суюк органоминерал гежитларни дифференциациялаб солиш машиналари;
- экиш билан бирга минерал гежитларнин асосий микдорини туирокка локал тасмали дифференциациялаб солиш учун комбинациялашган машиналар;
- кукунсимон гежитларни дифференциациялаб сепиш учун штангали машиналар ва хоказо.

Органик ва минерал геFитларни сепиш машиналари учун автоматик бошカリладиган юкори савияда мослашадиган кадоклаш ва таксимлаш ишчи органлари яратилади. Органик геFитларни сепиш машиналарининг кадоклаш курилмалари геFитларни 17...130 кг оралиқда, минерал геFитларни эса 0,5...3 кг оралиқда узатишни таъминлашлари керак.

#### **Таянч иборалар**

Тарелка, диск, гетит катлами, зарра, ишкаланиш коэффициенти, эркин тушиш тезланиши, (^итнинг хажмий массаси, абсолют тезлик, нисбий тезлик, камраш кенглиги, гетитлаш нормаси, туширгич, пассив, фаол, ишкаланиш кучи, кориолис кучи, транспортёр, бир сонияда узатиладиган гетит микдори, транспортёр тезлиги, курак, барабан, ротор, битер, паррак, паруслилик, гетитни узокка учиш масофаси.

## **Назорат саволлари**

1. Тарелкасимон экиш аппарати билан сепиладиган (^итнинг микдори нимага боғлик?)
2. Горизонтал текислиқда айланадиган дискда турган гетит донасига кандай кучлар таъсир килади?
3. Тарелкасимон (дискли) аппаратларнинг тарелкасидан (дискидан) гетит зарраларини гез-гезидан тушиб кетмаслиги учун кандай шарт бажарилиши керак?
4. ^тит зарраларини туширгич бгейича харакатланиш шарти кандай?
5. Чап ва генг туширгичлар билан бир хил хажмдаги геFитларни тушириш шарти кандай?
6. Транспортёрни тезлиги у билан геFитни узатишга кандай таъсир кгерсатади?
7. Минерал геFитларни сочиш курилмаларида энг кичик айланиш тезлиги кандай аникланади?
8. Икки дискли минерал гeFHr сочиш аппаратининг камраш кенглиги кандай хисобланади?
9. Органик гeFHr сочиш аппарати иш жараёнида гетит донасига кандай кучлар таъсир килади?
10. Роторли аппарат билан гетит донасини узокка отиш масофаси кандай аникланади?
11. Минерал геFитларни узокка учиши кандай аникланади?
12. ffiFитлаш аппаратлари конструкцияларининг ривожланиш истикболларини айтинг.

## **Тортинчи болим**

### **УСИМЛИКЛАРНИ КИМЁВИЙ \ИМОЯ 1<П.ЛИ 11 МАШИНАЛАРИ**

#### **1- БОБ УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР**

##### **1- §. Усимликларни химоялаш усуллари**

Усимликларни химоялаш усулларини бир нечта тоифаларга ажратиш мумкин: кимёвий, биологик, агротехник, механик ва биофизик.

**Кимёвий усул** - бегона гетлар, касаллик цузгатувчи микроб ва усимликлар касалликларига карши курашда хар хил кимёвий дорилар - захарли маҳсулотлардан фойдаланиш.

**Биологик усул** - зааркундалар, бегона гетлар, касаллик цузгатувчи микроб ва бактерияларга карши курашда уларнинг табиий душманлари (текунхгерлар, йиртцичлар, микроорганизмлар), хамда хар-хил замбуруглар ва бактериялардан ажраладиган моддалардан (антибиотиклар) фойдаланиш.

**Агротехник усул** - дехкончилик маданиятини кутарадиган ва фойдали гесимликларни усиши ва ривожланиши учун кулай шароит, зааркундалар, касаллик цузгатувчилар ва бегона гетлар учун нокулай шароитлар яратадиган агротехник талабларнинг (алмашлаб экиш, тупрокка ишлов бериш, кулай 257

муддатларда экиш, касаллик ва зааркунандаларга чидамли навларни танлаш ва бошка) мажмуаси.

**Механик усул** - зааркунандаларни жойдан-жойга кучишига каршилик курсатадиган хар-хил тусяклардан (ариклар, ёпишкок ва бошка) ёки уларнинг бевосита кириб ташлайдиган курилмалардан (копконлар, тузоклар ва бошка) фойдаланиш.

**Биофизик усул** - усимликлар зааркунандалари ва касалликларига карши ультратовуш, юкори частотали токлар, радиактив моддалар, ионлаштирадиган нурлар, кичик тускин оралигидаги радио тулкинлар ва бошкалардан фойдаланиш.

Кимёвий усул барча бошка усулларга нисбатан универсал, юкори унумли ва самарали булгани учун энг куп кулланилади. Аммо кимёвий воситаларни етарли даражада асосиз куллаш факатгина кутилган самарани бермай колмасдан, балки бир катор салбий окибатларга хам олиб келиши усимликларни химоялашнинг жаҳон амалиётидан маълум. Шунинг учун химоялашнинг бир усулидан фойдаланишни назарда тутмасдан, профилактик ва кирғин килувчи тадбирлар мажмуини куллаш лозим.

## 2- §. Захарли дорилар ва уларни куллаш усуллари

**Захарли Дорилар түгрисида умумий маълумот.** Усимликларни химоя килиш учун кулланиладиган барча захарли дорилар пестицидлар (лотинча pestis-зааркунанда, caedo-улдириш), яъни зааркунандаларни улдирувчилар деб умумий ном олган. Бегона утларга карши кураш учун мулжалланган припаратлар гербицидлар (herba-ут), замбуруF организмлар чикарадиган касалликларга карши препаратлар функицитлар (fungus-замбуруF), бактериал касалликлар билан кураш учун кулланиладиган припаратлар бактерицитлар деб аталади. Гербицдларга узининг хусусиятлари буйича энг якин моддалар: арборицидлар - дарахтсimon усимликларни йукотадиган моддалар; десикантлар - усимликтин илдизигача куритадиган модда; дефолиантлар - усимликларни куритиш ва уларнинг баргларни туширишни тезлаштирадиган моддалар.

Заарли организмларни кириш учун мулжалланган пестицидлардан ташкари курkitадиган (репеллентлар) ёки узига жалб этадиган (аттрактантлар) кимёвий моддалар кулланилади.

Заарли организмлар ва бегона утларга карши кулланиладиган купчилик захарли дорилар инсон учун хам хафвали. Улар тери, оғиз ва нафас йуллари оркали организмга тушиб одамни Оғир захарланишга ёки улимга олиб келиши мумкин. Баъзи бир дорилар, бундан ташкари ёнувчан хам булади. Шунинг учун захарли дорилар билан ишлаганда уларни яхши урганиш ва маҳсус хавфсизлик техникаси ва ёнаинга карши хавфсизлик коидаларига катъий риоя килмок лозим.

Касаллик ёки зааркунандани таркалиш жойи, усимликларни хаёти ва ривожланиш фазасига бодлик равишда усимликларни кимёвий химоя килишнинг куйидаги усуллари кулланилади: пуркаш, чанглатиш, аэрозоллар билан ишлов бериш, фумигация, уругларни дорилаш, захарланган хуракларни сочиш, хемотерапия.

**Пуркаш** - кимёвий дориларни томчи - суюк холатда усимликларга, хашоратларни танасига ва бошка юзаларга сепиши. Ишчи суюкликин сарф

микдорига богаик равища юкори хажмли ёки оддий, кичик хажмли ва ултра кичик хажмли пуркашга ажратилади. Оддий пуркаш учун эритмалар эмульсиялар ва суспензиялар кулланилади. Заарли организмларни юкотиш учун бир гектар майдонга купинча бир неча грамм, баъзида эса бир неча миллиграмм захарли дори талаб килинади. Амалда бундай микдордаги захарни уз холатида дала буйича текис таксимлашни иложи йук. Шунинг учун захарли моддага хар хил кушимчалар ва эритгичлар (сув, минерал мой ва бошка) кушилади. Эмульсия ва суспензияларни баркарорлигини ошириш учун улар таркибига ёрдамчи моддалар - эмульгатор ва стабилизаторлар киритилади. Пуркаш учун кулланиладиган суюкликини заарли организмларга таъсири самараси юкори булиши учун у ишлов берадиган юзаларни яхши хуллаши ва уларда яхши таркалиши керак, яхши ёпишколик ва юзага ушланиб колиш кобилятига эга булиши керак. Бу хусусиятларни яхшилаш учун суюклик таркибига хар хил ивitiш, таркатгич маҳкамлагичлар (хар хил ёслар, мойлар, совун, сульфид ишкорли сув ва бошка) киритилади. Бундай мураккаб кимёвий моддаларни зулланаладиган порошоклар ва эмульсияларнинг концентрати куринишида саноат тайёрлайди. Суспензия ва эмульсияларни тайёрлаш жараёнида уларни керакли микдордаги сув билан араштирилади. Бунда бир гектарга (ишлов бериладиган усимлик турига бослик равища) 400 дан 2000 л гача сув сарфланади.

Шунинг учун кичик хажмдаги (майда томчилаб) пуркаш эътиборга молик. Кичик хажмли пуркашда белгиланган микдордаги захарли модда кичик хажмдаги суюклиқда таркатилиб, кичик улчамга эга булган томчилар хосил килинади.

Бунинг натижасида захарли модданинг белгиланган сарфи микдорида бир бирлик юзага сув сарфи бир неча марта камаяди, захарли дори эса тулик парчаланиши натижасида ишлов берадиган юзага текис таксимланади.

Ультракичик хажмли пуркаш - сув кушилмаган пестицидларнинг суюк коцентрациясини оз микдорда пуркаш жуда катта афзалликларга эга. Бундай пуркаш учун таркибида 20 дан 70% гача таъсиридан модда булган маҳсус парчаланмайдиган техник моддалар ва уларнинг концентратлари кулланилади. Бунда ишчи суюкликини тайёрлаш жараёнига эҳтиёж колмайди, пуркаш технологиясини амалга ошириш соддалашади, 10 ..... 100 марта гача ишчи суюкликини сарфи камайиши натижасида пуркаличларнинг унумдорлиги ошади, машиналарнинг материал сигами камаяди, модданинг таъсир вакти ва ёмгар билан ювилишига мустахкамлиги ошади, шунинг билан бирга микдорлаш, пуркаш ва бошкалар буйича бир катор муамолар юзага келади.

**Чанглатиш** - усимликлар, хашоратлар танаси ва бошка ишлов бериладиган юзаларга кимёвий моддаларни кукунсимон холатда сепиш.

Чанглатиша тулдирувчилар сифатида нейтрал кукунлар кулланилади: тальк, талькни каолин ёки бур билан коришмаси, йул тупрога охак ва бошка.

Аэродинамик хусусиятлари ишлов бериладиган юзаларга ёпишкоклиги ва ушлаб колишини яхшилаш учун чангитиша сифатига шамол ва хаво окимлари катта микдорда салбий таъсир кгерсатади. Захарли модда сарфи чангитиша пуркашга нисбатан бир неча марта катта.

Чанглатиш жараёни пуркашга нисбатан содда ва унумдорлиги каттадир. Бирок чангитиша сифатига шамол ва хаво окимлари катта микдорда салбий таъсир кгерсатади. Захарли модда сарфи чангитиша пуркашга нисбатан бир неча марта катта.

**Аэрозоллар билан ишлов бериш** - захарли дорининг хавода хосил килинган каттик (тутунлар) ёки суюк (туман) майда заррачалари (аэрозоллар) билан ишлов бериш. Тутун ва туманлар иморатларнинг тиркишига, дараҳт шоҳлари орасига осон киради ва ишлов бериладиган юзага текис таркалади. Бунинг натижасида пестицидларни зааркунандаларга токсик таъсири анча кучаяди. Аэрозол билан ишлов бериш пуркашга нисбатан захарли модда сарфини бир неча 10 марта камайтиради, унумдорликни анча оширади ва иш сифатини яхшилади. Аэрозоллар фактада ердаги захарли хашоратларни эмас, балки хаводагиларни хам йукотади. Аммо аэрозолларни дала шароитида куллаш кийинрок, чунки уларнинг бошқариш ОФир ва хаво окимлари таъсирида ён томонларга ва юкорига осон таркалиб кетади.

**Фумигация** - чекланган жойни буFСимон ёки газсимон холатдаги захарли дори билан бойитиш. Бугаар ва газларнинг кенгайиши ва уларни кириш кийин белганинг жойларга синиб кетиши кобилияти бу усулда омборлар деворлари ёриклирида, тупроқда ва бошка жойларда жойлашган заарли организмларни йукотиш учун куллашга имкон беради.

**Урутларни дорилаш** - уругаарнинг (дон, чигит, туганак ва бошка) юзаси ёки тукимаси ичида турган замбуруF ва бактерияга оид касаллик КузФатувчиларни йукотиш учун уларга захарли дорилар билан ишлов бериш. Уругаарни дорилашнинг уч усули мавжуд: курук, ярим курук (намлаш билан) ва хул (нам).

Курук дорилашда уругаар кукусимон захарли дорилар билан аралаштирилади, натижада уруF ёки туганакларнинг юзаси дорининг юпка плёнкаси билан копланади.

Ярим курук дорилашда уругаар формалиннинг 0,5 фоизли коришмаси билан намланиб, бир неча соат ушлаб турилади, сунгра формалин бугаарини кетказиш учун шамоллантирилади.

Кул дорилашда уругаар паст концентрасияли формалин коришмасида (300 кисм сувга бир кисм 40% ли формалин) намланади. Урувлар дори коришмасида яхши намланади, димланади ва сунгра намликкача куритилади.

Курук дорилаш экишдан 2...6 соат олдин, ярим курук - бир неча кун олдин, хул дорилаш эса экиш олдидан бажарилади.

**Захарланган емни ташлаш** кемурувчилар ва заарли хашоратларни йукотиш учун кулланилади. Бунда захарли дори билан туйинтирилган емиш модда зааркунандалар жойлашган маконга ташланади.

**Хемотерапия** - усимлик учун заарсиз, аммо зааркунандалар ва касаллик кузФатувчилар учун заарли белганинг кимёвий дориларни усимлик танасига киритиш. Уларни усимликка хар хил йуллар билан киритилади: хемотерапевтик моддалар коришмаси ёки суспензиясида упалаш ёки уругаарни ивтииш, уларни пуркаш ёки чанглатиш билан барглар ва пояларга суртиш, тупроқка дориларни донадор ёки кукусимон холатда солиш, босим остида усимлик танасига ёки поясига дори юбориши.

### 3- §. Агротехник талаблар

Усимликларни химоя килиш машиналарининг иш сифати учта асосий курсатгич буйича аникланади: пестицидни микдори ва концентрацияси буйича

белгиланган сарф микдорига риоя килиш; парчалаш дисперслиги; ишлов бериш объектларини пестицид билан текис коплаш.

Экинларга захарли моддалар билан ишлов бериш айрим худудлар учун тавсияномаларга мос холда киска агротехник муддатларда утказилиши керак.

Ишчи суюклик таркиби буйича бир хил булиши, унинг концентрациясини хисобдагидан четлашиши  $\pm 5\%$  дан ошмаслиги керак. Захарлашда машиналар уругаарни шикастмаслиги лозим. Уругаарни механик шикастланиши рухсат этилмайди. Уругаарни пестицидлар билан текис коплаш керак. Захарли моддани сарфланиш микдорини топширикдагидан фарки  $\pm 3\%$  дан катта булмаслиги керак.

Пуркашда ва чанглатишда машиналар пестицидни дала юзаси буйича курсатилган микдорда текис таксимлаши лозим. Ишчи суюкликни таксимлашни нотекислиги камраш кенглиги буйича 30% гача, даланинг узунлиги буйича 25% гача рухсат этилади. Хакикий микдорни топширикдагидан рухсат этилган четлашиши пуркашда  $\pm 15\%$ , чанглатишда  $+15\%$  ва  $-20\%$ . Айрим учликлар оркали суюқдик сарфини четлашиши  $\pm 15\%$  дан катта булмаслиги керак.

Шамол тезлигининг куйидаги кийматларида экинларга захарли мода билан ишлов бериш рухсат этилади: пуркашда 5 км/с гача; чанглашда 3 м/с гача. Бунда хаво харорати  $23^{\circ}$  дан юкори булмаслиги керак.

Парчалашни дисперслиги (томчилар улчами) рухсат этилади: оддий пуркашда - 150...300 мкм, кичик хажмлида - 50...200, ультрахажмлида 10 мкм; баргни юкори ва пастки томонини коплаш даражасининг нисбати - 1,5...1.

Экинларга кутилаётган ёҒинлардан олдин ёки ёмғир пайтида ишлов бериш тавсия этилмайди. Гуллаш даврида усимликларга захарли моддалар сепилмайди.

#### **4- §. Захарли модда заррачалари улчамининг ишлов бериш самарасига таъсири**

Хар хил турдаги пуркагич ва аэроздол генераторлар ишчи суюкликни хар хил даражадаги майда заррачаларга парчалайди. Оддий (юкори хажмли, йирик томчили) пуркашда томчилар улчами 250 мкм дан катта, оддий хажмлида (майда томчили) - 250 дан 100 мкм гача; ультракичик хажмлида 100 дан 20 мкм гача. Аэроздол генераторлар хар хил даражадаги майда заррачали (хар хил дисперсиядаги) туман хосил килишга имкон беради: паст даражадаги майда заррачали ёки сийрак туман - томчилар улчами 25-10 мкм; урта даражадаги майда заррачали туман - томчилар улчами 5-25 мкм; юкори даражадаги майда заррачали ёки куюк туман - томчилар улчами 0.5-5 мкм.

Бир хил дорининг хар хил улчамдаги заррачалари хар хил захарлаш таъсирига эга. Заррачалар канча юкори даражада майдаланган булса, захарланиш шунча кучлирок булади. Йирик томчилар заарали организмлар учун анча кичик захарлиликга эга, бирок баргларни куйдириб, маданий гесимликларни шикастлантириши мумкин. Кичик заррачалар ишлов берадиган юзани тгеликрок ва текис коплайди, улар усимликларнинг баргларини юзасида яхши ушланиб туради, ёмғир билан ювилишга мустахкамлиги юкори.

Заррачалар улчамини захарли модданинг нобудгарчилигига таъсири уни машинадан ишлов бериш обьектига етказиш усулига бол лик. Турбалент оким

ёрдамида захарли дориларни усимликка мажбурий етказиш принципида ишлайдиган машиналар энг кам нобудгарчиликка йул куяди, бунда заррача канча кичик булса, шунча нобудгарчилик кам булади.

## 5- §. Машиналар иш жараёнининг умумий схемаси

Усимликларни химоя килиш учун мобиль машиналарнинг хилма-хиллигига карамай, уларнинг барчаси ягона принципиал схема асосида бажарилган булиб, куйидаги асосий технологик операцияларни кетма-кет бажарилишини такоза этади: захарли кимёвий моддани меъёрлаш, уни майда заррачаларга парчалаш ва ишлов бериш объектига узатиш. Бунда меъёрлаш курилмаси бир бирлик ишлов бериладиган юзага захарли кимёвий модданинг белгиланган сарфини (сепиш микдорини) таъминлаши ва иш жараёнида уни бир хил саклаши, пуркаш курилмалари эса захарли моддани ишлов бериш объекти юзаси буйича текис таксимлаши лозим.

Усимликларни химоя килиш учун мобил машиналарнинг иш жараёни куйидагича кечади. Агрегат иш холатида харакат килганда сииимда (резервуарда, бункерда) жойлашган захарли модда (ишчи суюклиқ, концентрат, кукун) таъминловчи курилма ёрдамида (насос ёки таъминлагич) пуркагич курилмага узатилади. Пуркагич захарли модда майда заррачаларини (томчилар, чанг заррачалари) хаво окими ёки заррачаларга берилган кинематик энергия ёрдамида ишлов бериш объектига (дараҳт, усимлик ва бошка) етказади. Шундай килиб, усимликларни химоя килишга мулжалланган мобил машиналар вазифаси буйича бир хил, аммо тузилиши буйича хар хил бgelган бир катор конструктив элементларга эга. Улардан асосийлари: захарли модда учун сииимлар, насослар ва таъминлагичлар, пуркаш курилмалари.

## Таянч иборалар

Аэрозол, гербицид, десикант, заррача, захарли модда, ишчи суюклиқ, кукун, пуркаш, суспензия, турбалент оким, томчи, туман, ультра хажмли, пестицид, хемотерапия, фумегатор, фумегация, чанглаш, чанглатгич, эмульзия.

## Назорат саволлари

1. Усимликларни химоя килиш усулларини айтинг? 2. Усимликлар зааркунандалари ва касалликларига карши курашиш учун кандай машиналар кулланилади? 3. Усимликларни химоя килиш учун кандай закарли моддалар кулланилади? 4. Усимликларни химёвий химоя килиш машиналарига кандай агротехник талаблар куйилади? 5. Усимликларни химоя килиш машиналарининг иш жараёни кандай кечади? 6. Арапаштиргич ва эжектор кандай вазифани бажаради? 7. Пуркагичларда кандай насослар кулланилади? 8. Босим регуляторлари ва саклагич клапанлар кандай вазифани бажаради? 9. Парчаловчи учликларнинг кандай турлари мавжуд? 10. Чанглатгичларда кандай турдаги учликлар кулланилади? 11. Пуркаш курилмалари кандай вазифани бажаради ва уларнинг турларини айтинг?

## 2- БОБ

# **УСИМЛИКЛАРНИ КИМЁВИЙ ХИМОЯ КИЛИШ МАШИНАЛАРИНИНГ АСОСИЙ КОНСТРУКТИВ ЭЛЕМЕНТЛАРИ**

## **1- §. Сигимлар, аралаштиргичлар, энжекторлар**


**Пуркагичларнинг резервуарлари ёки баклари**, одатда, кундаланг кесими доира ёки эллипс куринишидаги горизонтал цилиндр, купинча четлари думалокланган тугри бурчакли параллелепипед шаклида булади. Уларнинг олдинги ва орка деворлари текис сфериксимон булиши мумкин.

Бакларнинг сигимлилиги пуркагичнинг тури ва унинг унумдорлигига боғлик. Бакдаги ишчи суюкликтинг закираси машинанинг яrim сменадан бир сменагача иш жараёнини таъминлаши лозим. Оддий пуркагичларнинг баклари полиэтилен, шишали пластик материал ёки закарли моддалар таъсирида емирилишдан саклаш учун ички томонидан зангларга карши лак ёки эмаль билан копланган пулат тунукадан, ультракажмли пургагичларнинг баклари эса зангламайдиган пулат ёки пластикадан тайёрланади. Резервуарнинг юкори кисмida фильтрли бгалв, пастги кисмida такиши тикинли тиндиригич урнатилади. Баклар, одатда пукакли сатқ улчагич билан жикозланади.

**Энжекторлар** оддий пуркагичлар бакларига ишчи суюклик куйиш учун ишлатилади. Икки турдаги энжекторлар кулланилади: суюклик воситасида ишлайдиган - суюклик окимли ва газ окимли. Суюклик окимли энжекторлар гидравлик аралаштиргич сифатида кам кулланилади. Энжекторларнинг таъсири юкори тезликдаги газ ёки сув окими косил киладиган сийраклашишдан фойдаланишга асосланган. Сув окимли энжекторда (166-расм) кувур 2 буйича кайдалган суюклик найча 3 дан катта тезликда чикади ва камера 4 да сийраклашиш косил килади. Натижада суюклик сакланиш жойидан кувур 1 буйича сурилади ва найча 3 дан суюклик билан аралашиб диффузор 6 оркали кувур 7 га келади. Суюклик окимли энжектор резервуардаги ишчи суюклика туширилади, штангнинг юкори учи эса бакнинг OFЗига куйилади. Энжектор пуркагичнинг насосидан ишлайди, шунинг учун бакга суюклик куйишдан олдин унда маълум микдорда суюклик булиши керак. Газ окимли энжектор тракторнинг чикариш кувурида урнатилади. Унинг ёрдамида пуркагичнинг бакида каво сийраклаширилади ва натижада бак ишчи суюклик билан куйиш

сигимидан тулдирилади. Резервуар тулганда пукак туридаги клапан эжекторнинг сурувчи кувурини ёпиб, зауарли дорини эжекторга туширишга йул куймайди.

Эжекторларнинг фойдали иш коэффициенти катта эмас, аммо тузилишини оддийлиги ва айланувчи кисмларнинг йуклиги уларнинг авзалигидир.




**166-расм. Сув окимли эжекторнинг схемаси.**

1 - сгериш кувури; 2 - босим кувури; 3 - конус найча; 4 - аралаштириш камераси; 5 - бегиз; 6 - диффузор; 7 - ишчи кувур.

**Пуркагичларнинг аралаштиргичлари** резервуардаги ишчи суюкликин аралаштиради ва усимликларга бир хил таркибдаги дорини сепилишига имкон яратади. Пневматик, гидравлик ва механик аралаштиргичлар қулланилади.


Пневматик ва гидравлик аралаштиргичларда резервуар тубида жойлашган учлик ёки конус найчадан чикадиган уаво ёки гидравлик окимнинг энергиясидан фойдаланилади.

Механик аралаштиргичлар паррак, винтлар ва бошка мосламалар турида булиб, резервуарда суюклик окимларини уосил килади. Куракли ва пропеллерли (винтли) механик аралаштиргичлар (167а,б-расм) купрок қулланилади. Кураклилар нисбатан катта улчамли. Кичик улчамли пропеллерли аралаштиргичлар суюкликин нисбатан доимий тургун циркуляциясини таъминлаб уни яхши аралаштиради. Куракли аралаштиргичларнинг айланиш частотаси  $3,4 \text{ с}^{-1}$  дан ошмайди. Кураклиларнинг кураги учи буйича чизикли тезлик 2,5 м/с дан катта булганда ишчи суюклиқда купик уосил булиши мумкин.



**167-расм. Пуркагичларнинг аралаштиргичлари.** а - куракли; б - пропеллерли (парракли); в - гидравлик.

Гидравлик аралаштиргичлар (167в-расм) тузилиши буйича оддий булиб, уларни иши ишончли. Резервуарга узатиладиган суюкликтук кувурнинг найчаси оркали келади ва етарли даражада ишчи суюкликтин аралаштиради. Бу турдаги аралаштиргичларнинг афзаллиги - уларда механик узатманинг йуклигидир. Гидравлик аралаштиргичлар билан суюкликтин аралаштириш нотекислиги 2% дан ошмайди. Улар билан ишчи суюкликтин резервуарларда кам тайёрласа булади.



168-расм. Чанглатгичларнинг юмшатгичлари ва таъминлаш механизмлари.

*a* ва *b* - куракли; *c* - тарелкали; *d* - дискли; *D* - пневматик; *e* - текис эзгичли; 7-бункер; 2-юмшатгич; 3-шнек; 4-галтак; 5-копок; *b*-кузгалувчан диск; 7-тарелка; *S*-циргич; 9-диск; 79-диффузор; 77-бармокли диск.

**Чанглаткич бункерлари** иккита геометрик шаклнинг биримаси куринишида тайёрланади: юкори кисми - параллелипипед, пасти - учбурчак призма ёки юкори кисми - тик цилиндр, пасти - тунтариилган кесик конус. Юкори кисмидаги копок билан ёпилган оғиз жойлашган, пастида - таъминлагич. Чанглатгичлар бункерларининг хажми  $160 \text{ dm}^3$  гача.

**Юмшатгичлар** бармоклар ёки куракчалар урнатилган горизонтал ва тик ук куринишида булиб ( $168\text{-расм}$ ), улар чанглатгичларда гумбаз хосил булиши туфайли кукун узатишнинг бузилишини олдини олиш учун кулланилади.


Баъзи бир чанглатгичларда юмшатгичлар таъминлагич вазифасини хам утайди. У конус куринишида килинган булиб ( $168\text{-расм}$ ), вертикал укка беркитилган узгарувчан диаметрли иккита спирал урамидан иборат. Ранецли - сгемкали чанглатгичлардаги юмшатгич кукунни юмшатади ва уни кузгалмас панжарадан (дисқдан) эзib утказади.

## 2- §. Насослар ва таъминлагичлар

Пуркагичларнинг насослари ишчи суюкликин учликларга узатиш, уни парчалаш учун зарур булган босимни хосил килиш ва суюкликка маълум тезлик бериш учун хизмат килади. Пуркагичларда гидравлик ва пневматик насослар кулланилади.

*Пневматик насослар* хавони ишчи суюкли герметик резервуарга хайдайди. Кисилган хаво босими таъсирида суюклик резервуардан сикиб чикарилади ва парчалайдиган курилмага юборилади. Бу насосларнинг афзаллиги шундан иборатки, уларнинг деталлари ишчи суюклика тегмайди. Аммо резервуардаги юкори босим унинг деворлари калинлигини катталаштиришга мажбур килади, бу эса конструкцияни оғирлаштиради ва техника хавфсизлиги буйича юкори талабларга олиб келади. Шунинг учун пневматик насослар асосан ранец (кул) пуркагичларида кулланилади.

*Гидравлик насослар* энг куп таркалган булиб, улар диафрагмали, поршенли, плунжерли, шестерняли, марказдан кочирма, гирдобли, роликли ва бошка турдагиларга булинади.



### 169 - расм. Диафрагмали насоснинг схемаси.

1 - резервуар; 2 - х,аво клапани; 3 - хдйдаш клапани; 4 - суриш клапани; 5 - насос корпуси; 6 - диафрагма; 7 - шатун; 8 - чикиш патрубкаси; 9 - кран.


*Диафрагмали насослар* (169-расм) босими 0,5 МПА гача булган кул пуркагичларида кулланилади. Бу насос конструкцияси буйича оддий ва фойдаланишга ишончли.

*Поршенли насослар* юкори босимли пуркагичларда (2,5...3 МПА) кулланилади. Асосан уч поршенли насослар кенг таркалган. Бундай насос тирсакли валдан хдракатга келтириладиган учта цилиндр ва учта поршнендан иборат. Тирсакли валниг кушни тирсаклари бир-бирига нисбатан  $120^{\circ}$  бурчак остида жойлашган. Тирсакларни бундай жойлашиши суюклик хдйдаладиган асосий тармоқдаги босимни текис булишини таъминлайди.

*Плунжерли насослар* пуркагичларда энг куп таркалган. Уларни поршенли насослардан жиддий фарки йук: чузик поршень плунжер деб аталади, унинг ишчи узунлиги диаметридан анча катта. Плунжерли насосларда поршнелилардан фаркли уларок плунжер юзаси билан цилиндр девори орасидаги тигазлилик канопдан ёки пахта ипидан килинган сальник тикма ёки сальниксимон х,алқдар куйиш оркали амалга оширилади. Бир, икки ва уч плунжерли насослар кулланилади.

Поршенли ва плунжерли насослар хдйдаш тармоғида анча юкори босим - 2,5...3 МПА хрсил килади.

*Марказдан қочирма ва гирдобли насослар* асосан нисбатан кичик босимда юкори тезлик талаб килинадиган вентиляторли ва авиация пуркагичларда кулланилади. Чунки бундай насосларнинг иши марказдан кочма кучларнинг таъсиридан фойдаланишга асосланган белганилиги учун улар сусайтиргич редукторсиз чикарилади ва юкори айланышларда ишлайди. Гирдобли насосларда марказдан кочирма насослардан фаркли уларок сурилишда суюклик четдан - перифериядан марказга узатилади. Гирдобли (куракли) бир поғонали насос цилиндрик корпус 2 да айланадиган ишчи галдирак ёки ротор 1 га эга. Сурувчи 3 ва босим 4 каналлари шундай жойлашганку, бунда ротор айланганда хосил буладиган гирдоб суриш каналидан суюклини олиб кетади ва уни босим каналига йуналтиради. Гирдобли насос марказдан кочирмага нисбатан 3-5 марта куп босим хосил килади. Гирдобли насоснинг афзаллиги - тузилишини оддийлиги; камчилиги - фойдали иш коэффициенти паст (0,25...0,5).



**170 - расм. Гирдобли насос.**

1 - ротор; 2 - корпус; 3, 4 - сурувчи ва босим каналлари.

*Шестеряли насослар* катта улчамга эга эмас. Улар ишчи суюкликини катта босим талаб килинмаган машиналарда кулланилади.

**Чанглатгичларнинг таъминлагичлари** маълум микдордаги кукунсимон захарли моддани вентиляторга узатиш учун хизмат килади, яъни бир вактда таъминлагич ва кадоклагичларнинг вазифасини бажаради. Таъминлагич аралаштиргич (юмшатгич), узатувчи ва кадокловчи курилмадан иборат.

Узатувчи курилмалар эзгичи шнекнинг уртасида ва четида жойлашган шнек-куракли, тик-шнекли, текис эзгичли, радиаль эзгичли, тарелкали, дискли ва пневматикларга булинади. Асосан шнек-куракли узатиш курилмалари кулланилади. ^адокдагич вазифасини бункер тубидаги тешикни ёпдиган копкок бажаради.

Шнек-куракли таъминлагич аралаштиргич 2, захарли моддани кадоклаштиришига узатувчи шнек 3 ва уни кадокловчи оркали туширадиган куракли эзгич 4 дан иборат. Шнек битта тулик урам ёки чап ва унг йуналиши иккита урамга эга булиши мумкин. Захарли моддани узатиш копкок 5 билан созланади. Баъзан шнекнинг айланиш частотаси  $45\dots60 \text{ мин}^{-1}$  оралиқда урнатилади. Бундай турдаги таъминлагичлар захарли моддани купрок зичлайди ва ифлосланган, туриб колган ва ута нам препаратларда меҳнат унумдорлиги паст. Валининг айланиш частотаси ( $300\dots500 \text{ мин}^{-1}$ ) юкори булган шнек-куракли таъминлагич бундай камчиликлардан холис. Бундай таъминлагичнинг шнеки урамларида узилишлар бор.

### 3- §. Босим регуляторлари ва саклагич клапанлари

**Босим регуляторлари** пуркагичларнинг босим тизимида ишчи суюкликининг босимини талаб килинган чегарада саклаб туриш учун хизмат килади.

**Саклагич клапан** пуркагич курилмаларга суюқдик бериш тгехталганда хайдаш тизимини механик шикастланишлардан саклаш учун хизмат килади.

Замонавий пуркагичларда кушалок босим регуляторлари урнатилган. Кушалоц регуляторларда редукцион ва саклагич клапанлар иккита камера - юкори A ва пастки B ларга ажратилган корпусда параллел урнатилган (171a - расм).

Юкори камера резервуар билан, пасткиси эса насос ва пурковчи учликлар билан бogaанганд. Камералар орасидаги алоца йули саклагич ва редукцион клапанлар билан беркитилган.

Саклагич клапан, одатда, 2 МПа босимга созланади ва пломбаланади (тамFa босилади). Редукцион клапан 2 билан талаб килинган ишчи босим урнатилади. Бу босим манометр 4 билан аникланади. 2 МПа дан юкори босим урнатиб булмайди, чунки бунда саклагич клапан очилади ва суюкликтин бир кисми резервуарга окади.


**Масофадан гидробошкариш клапани** (1716-расм) трактор кабинасидан пуркаш курилмаларига суюкликтин беришни тухтатиш учун (дала четида агрегат бурилганда, киска тухташларда ва бошқа) хизмат килади.

Елка 5 соат стрелкаси юриши буйича бурилганда эксцентрик 6 шток 7 ни босади, у эса генга сурилиб клапан 9 ни эгар 8 дан четлаштиради ва суюкликтин пуркагич курилмаларга келади. Суюкликтин берилишини тухтатиш учун елка соат стрелкаси юришига тескари бурилади. Бунда клапан 9 пружина 10 таъсирида эгар 8 га босилади ва суюкликтин пуркагич курилмаларига келиши тухтайди.

#### 4- §. Пуркаш курилмаларининг ишчи органлари

Парчаловчи учликлар ва вентиляторлар пуркагич ва чанглаткичларининг асосий ишчи органлари хисобланади.

*Резервуарга*




*а 1 Штангага*

**171 - расм. Клапанлар схемаси.**

*а* - редукцион ва саклаш клапанлари; *б* - масофадан бошкариш клапани; А - юкори камера; Б - пастги камера; 1 - саклагич клапани; 2 - редукцион клапан; 3 - фильтр; 4 - манометр; 5 - елка; 6 - эксцентрик; 7 - шток; 8 - клапан эгари; 9 - клапан; 10 - клапан пружинаси; 11 - зичлагич.

*Штангага*




Парчаловчи учликлар икки турда булади: суюк ва кукунсизмон пестицидлар учун. Пуркагичларининг парчаловчи учликлари (парчалагичлар, форсункалар) микдорлаш (дозалаш) ва захарли дорини дастлабки ёки тулик майдалаш учун хизмат килади. Бинобарин, захарли дорини ишлов бериш обьектига сепишиш микдори ва сифати, мос холда пуркаш самараси уларнинг ишига боплик. Учликлар таъсир принципи буйича далабоп ва боЦбоп, вазифаси буйича эса марказдан кочирма, пурковчи (тизиллатиб отадиган), пневматик ва айланувчи турларга булинади. Улар суюкликтин бутун конус, ковак конус, гирдоб, яхлит ва кайтган оқим қуринишида пуркаши мумкин.

Марказдан кочирма пуркагичлар энг куп таркалган. Бу пуркагичларининг конструктив шакли хилма-хил. Суюкликтин гирдоблаш бушлиииниа узатиш буйича

улар икки турга ажратилади: узакли ва тангенциал. Узакли пуркагичлар ишлов беришга анча кулай ва яхши сифатли пуркашни таъминлайди. Улар, уз навбатида, алмашинувчан ва созланадиган узакли пуркагичларга ажратилади.

**Далабоп учликлар** (172 $a$ -расм) деб ном олган алмашинувчан узакли пуркагич катта булмаган босимда (0,3...0,8 МПА) ишлайди ва пуркаш конуси катта бурчакли ( $80\text{--}98^0$ ), узунлиги 1-2 м булган майда парчаланган заррачали пуркалган суюкликин конуссимон окимини беради. Далабоп учлик корпус (ниппель), винтсимон тасмали кесикли узак ва тешикли копкокчадан иборат. Узак 1 калиокча 2 ичига лл-плп урнатилган, калиокча эса корпус 3 га резьба оркали бураб киргизилган. Узакнинг винтсимон учи текислиги билан калпокнинг ички юзаси орасида гирдоблаш камераси деб номланган бушлик мавжуд.

Суюклик босим остида винтсимон канал буйича харакатланиб, айланма харакатга эга булади ва калпок (конус найдча) тешиги оркали конуссимон парда куринишида чикади. Суюкликтинг айланувчи конуссимон пардаси конус найдчадан узоклашган сари суюклик улчами сопладан чикишдаги гирдобнинг шиддатига боилик булган майда заррачаларга булина бошлайди.



### 172 - расм. Пуркағичларнинг парчаловчи учликлари.

*a* - далабоп; *b* - бөFбоп; *c* - унифициялашган марказдан цочирма; *г* - марказдан цочирма; *д* - пневматик; *е* - дефлекторли; *ж* - айланувчан; *з* - марказдан цочирма-дискли; 1 - узак; 2 - цалпоцча; 3 - ниппель; 4 - прокладка (зичлагич халца); 5 - чициш тешикли алмашинувчан диск; 6 - резин халца; 7 - втулка; 8 - корпус; 9 - трубка; 10 - шток; 11 - тицин; 12 - диафрагма; 13 - хаво узатиш учун конус найча; 14 - тухтатиш болти; 15 - парчаловчи учлик; 16 - созлайдиган цистирма; 17 - штуцер; 18 - кронштейн; 19 - дефлектор; 20 - цопцоц; 21 - пружина; 22 - эгилувчан диафрагма; 23 - чамбарали цилиндр; 24 - суюц захарли моддани узатиш учун штуцер; 25 - хаво узатувчи (корпус) 26 - паррак.

Далабоп учликлар оддий (нормал) ва тежамкор турларга ажратилади. Тежамкор оддийга нисбатан кичик винт қадами ва кичикроц чициш тешигига эга, натижада суюцлик сарфини 3...4 марта камайтириб, кенг ва қисса факелда уни анча юпца сепилишини таъминлайди. Бироц, тежамкор учликлар катта камчиликка хам эга, улар тез-тез тицилиб қолади.

БоFбоп деб ном олган созланадиган узакли учликлар богаарга суюкликини сепиши учун кулланилади. БоFбоп учлик (1726-расм) анча юкори босимларда (2,0...2,5 НПа) ишлайди хамда далабоп учликка нисбатан анча кучли ва узокка борадиган окимни хосил килади. Узак 1 нинг цилиндрик юзасида винтсимон кесик килинганди, учига эса резинали халка 6 махкамланган. Корпус 8 ва калпокча 2 орасида чикиш тешикли алмашувчан диск 5 (диафрагма) кисиб урнатилган.

Корпус 8 нинг буртиклари узакнинг винтсимон кесикларига киради ва узига хос кузFалмас гайка вазифасини утайди. Узак 1 ни бураб, унинг униг униг юзаси ва алмашувчан диск 5 ва втулка 7 нинг ички юзалари билан хосил бегелган гирдоблаш камерасининг чукурлиги узгартирилади. Узак дискка якинлаштирилиб гирдоб камераси чукурлиги кичрайтирилади, натижада пуркаш конуси кенг ва киска булади, суюклик сарфи камаяди, пуркашнинг дисперслиги ошади. Узак дискдан узоклаштирилганда гирдоб камерасининг чукурлиги ошади, узун ва тор пуркаш конуси хосил килинади, суюклик сарфи купаяди, пуркаш эса даФаллашади, яъни заррачалар йириклишади. Бир тешикли диск 5 ни худди шундай уч тешикли диска (биттаси марказда  $90^0$  бурчак остида ва иккитаси чети буйича  $45^0$  бурчак остида) алмаштирилиб кенг камровли пуркайдиган учлик олинади. Бундай учлик бегезорларга суюклик пуркаш учун кулланилади. БоFбоп учликлар тешигининг диаметри 1; 1,5; 2; 2,5; 3 ва 4 мм булган зангламайдиган пулатдан ясалган алмашувчан дисклар билан жихозланган.

**Тангенциал учликларни** ясаш мураккаброк булиб, улар захарли моддаларни ёмон пуркайди, аммо кам тикилади. УН туридаги унификациялашган марказдан кочирма учлик (1726-расм) пластмассадан ясалган корпус куринишида булиб, унга захарли модда чикиши учун тешикли алмашинувчан металлокерамик диск 5, прокладка 4 ва тикин (копок) 11 урнатилган. Пуркагичга суюклик уринма буйича юборилади, натижада у диск билан копок орасида жойлашган гирдоблаш камерасида айланма харакатга эга булади. Алмашинувчан дисклар тешигининг диаметри 1,5; 2; 3 мм бегелиши мумкин. Ун туридаги учликлар пуркагичларнинг хам гидравлик, хам вентиляторли пуркаш курилмаларида кенг кулланилади.

**Марказдан кочирма учлик** (1726-расм) суюкликини хайдаш магистралидаги кичик босимларда ишлайди. У корпус 8, диафрагма 12 ва зичлагич халка 4 дан иборат. Корпусдаги келтирувчи канал чикиш тешикли диафрагма билан ёпилган цилиндрик уюрмаланиш камерасига уринма буйича жойлашган. Суюклик каналдан уюрмаланиш (гирдоб) камерасига тушиб айланма харакатга келади ва диафрагма тешигидан чикишда пуркаш конусини хосил килади. Алмашинувчан диафрагманинг чикиш тешиги диаметри 1,5; 2 ва 3 мм булиши мумкин. Марказдан кочирма учликлар вентиляторли ва гидравлик турдаги пуркагичларнинг пуркаш курилмаларида хамда захарлагичларда кулланилади.

Марказдан кочирма-дискли учликлар (1723-расм) кичик хажмли пуркагичларда кулланилади. Улар бир, икки ва ундан куп жуфт дисклардан ташкил топган айланадиган бошча куринишида булади. Ишчи дисклар 3 нинг сони суюклик сарфининг микдори ва дисперслаш даражасига мувофик танланади. Иш жараёнида суюклик етказиш курилмаси 2 га ва ундан таъминлагич 4 га келади. Таъминлагич 4 суюкликини дисклар буйича таксимлайди. Вал 1 айланганда ( $66,7\ldots188,3 \text{ см}^{-1}$ ) суюклик марказдан кочма куч таъсирида ишчи дисклар юзаси буйича текис парда куринишида харакатланади ва уларнинг ташки кирраларидан отилиб чикиб 60...150 мкм диаметрли томчиларга парчаланади.

Тизиллатиб пурковчи учликлар тиркишли ва дефлекторли турларга ажратилади. Тиркишли учлик тузилиши буйича жуда оддий булиб, у корпус (мунштук), фильтр ва калпоксимон гайкадан иборат. Корпус тунтарилган калпокча куринишида булиб, тубининг ички бушливи ярим сфера шаклида килинган. Аник уртаси буйича жойлашган тиркишсимон тешик ярим сферали тубни икки кисмга булади. Суюклик босим остида тиркишга икки томондан келади. Суюкликтининг икки пардасини гезаро тукнашиши уларни елпигич (учбурчакли призма) шаклида парчаланишига олиб келади. Тиркишли учликлар суюкликтин диффузори парчалайди (-300 мкм), аммо камраш кенглиги буйича уни юкори даражада текис таксимланишини таъминлайди ( $\pm 15\%$ ).

**Дефлекторли учлик** (172e-расм) корпус 8, копок 20 ва дефлектор 19 дан иборат. Босим остида тешикдан чиккан оким дефлектор юзасига урилади ва катта бурчак остида сочилади. Бу учлик суюкликтин диффузори парчалайди 300...400 мкм. Расмда акс эттирилган учлик дифрагма 22 ва пружина 21 билан жихозланган, улар хайдовчи магистралда суюклик босими узгарганда дефлекторнинг киялик бурчагини, шу билан бирга захарли модданинг сепиш микдорини бир хил саклаган холда, камраш кенглигини хам узгартиришга имкон яратади.

**Пневматик учликлар** икки турга булинади: суюкликтин хаво окими харакати буйича ва хаво окимига бурчак остида узатадиган. Кейингиси пуркашни анча юкори десперслигини таъминлайди. 172d-расмда пульверизатор туридаги пневматик учлик курсатилган. У пурковчи учлик 15 ва туғри бурчак остида жойлашган хаво узатиш найчаси 13 дан иборат. Учликдан чикаётган ишчи суюклик найчадан отилиб чиккан хаво окими таъсирида майда заррачаларга булинади, сунгра эса улар вентиляторнинг кучли хаво окими билан ишлов бериш объектига узатилади. Ишчи суюкликтин пуркаш сифати учлик ва найчанинг узаро жойлашишига бои лик. Учликнинг холати прокладка 16 ёрдамида созланади. Хаво узатувчи найча кронштейн 18 нинг тешигида силжиши мумкин ва у маълум холатда тухтатиш болти 14 билан махкамланади.

**Айланувчи учликлар** конструктив шаклларининг хар хиллиги билан ажралиб туради. Турсимон барабан ва диск куринишидаги пуркагичлар энг куп таркалган. Улар гидромотор, электр двигатели, умумий узатмадан ва хаво окими энергиясидан харакатга келтирилиши мумкин.


Хаво окимидан харакат оладиган паррак 26 билан жихозланган турли цилиндр 22 (172ж-расм) куринишидаги айланувчан пуркагич куйидагича ишлайди. Хаво марказдан кочирма вентилятордан пневматик штанга буйича пуркагичнинг хаво кувури 25 га юборилади. Суюк захарли модда босим магистрали буйича штуцер 24 оркали турсимон барабаннинг марказий кисмига труба оркали келади ва унинг узунлиги буйича текис таксимланади. Марказдан кочирма куч таъсирида суюклик барабаннинг четига сочилади ва у айланувчи тур билан парчаланади. Ҳдою окими парчаланган суюкликтин илиб олади ва ишлов бериш объектига етказади. Кам сарфларда суюклик монодисперс парчаланади, яъни тахминан бир хил диаметрли томчилар косил белглади. Пуркашнинг дисперслиги узатиш, барабан диаметри, турдаги тешиклар улчами, айланниш частотаси ва суюклик зичлигига боязиқ. Барабаннинг диаметри, уни айланниш частотаси ва суюклик зичлиги канча катта булса, томчилар диаметри шунча кичик. Узатиш ва тегердаги тешиклар улчами катталашганда томчилар диаметри ошади. Диаметри 45 дан 375 мм гача турсимон барабанлар ва диаметри 80 дан 216 мм гача

булган дисклар кулланилмоқда, мавжуд конструкцияларда уларнинг айланиш частотаси 4000 дан 14000 мин<sup>-1</sup> гача ташкил килади. Куриб чикилган учликлардан марказдан кочирма ва тизиллатиб пуркайдиганлар оддий пуркашда ишчи суюклик сарфи 200 кг/га дан кам булмагандан, факат айланма ва баъзи бир пневматиклар ультракичик кажмли пуркашда ишчи суюклик сарфи 10 кг/га ча булганда кулланилиши мумкин.

**Чанглатгичларнинг учликлари** каво-чанг тулкинини шакллантириш ва ишлов бериш обьектига йуналтириш учун хизмат килади. Учликларнинг куйидаги турлари энг куп кулланилади (173-расм): цилиндрик, кошиксимон, ойболтасимон, текис (тиркишли) ва мужассамлашган.

Цилиндрик учликлар симметрик цилиндрик пуркаш факелини шакллантиради. Улар бogaар ва дараҳтларни чанглаш учун кулланилади. Порошокни намлаш билан чанглатиш учун цилиндрик найчани ичига суюклик учлиги урнатилади. ^ошиксимон ва ойболтасимон учликлар дала усимликларини чанглаш учун кулланилади. Улар текис елпигичсимон горизонтал ва тик факеллар косил килади.

Тиркишли учликлар елпигичсимон кенгаядиган горизонтал ёки тик чанг окимиини косил килади. Улар дала ва боF усимликларини чанглаш учун кулланилади.




**173 - расм. Чанглатгичларнинг парчалови учликлари.**

*a* - цилиндрик; *b* - цошицсимон; *c* - ойболтасимон; *д* - текис (тирцишли); мужассамлашган.

**Вентиляторлар** усимликларни химоя цилиш машиналарида цуйидаги вазифаларни бажариш учун цулланилади: суюц ёки кукунсимон захарли моддани майда заррачаларга парчалаш; захарли модда заррачаларини ишлов бериш обьектига етказиш.

Захарли моддани яхши майдалаш учун вентилятор хосил циладиган хаво оцими конус найчадан чицишда катта тезлик билан харакат цилиш керак, захарли модда заррачаларини ишлов бериш обьектига етказиш учун эса узоцца отиши ва юзори унумдорликка (хаво узатишга) эга булиши керак. Чанглангич ва

пуркагичларда марказдан цочирма (174 $a, b$  ва  $c$ -расм) ва уц буйича (174 $g$ - расм) вентиляторлар цулланилади. Асосан юзори тезликдаги хаво оцими хосил циладиган тик ва горизонтал айланиш уцли марказдан цочирма вентиляторлардан фойдаланилади. Пахтага ишлов бериш учун мулжалланган машиналарда парракнинг айланиш узи горизонтал булган марказдан цочирма вентиляторлар урнатилиди.



**174 - расм. Пуркагич ва чанглатгичларнинг вентиляторлари схемаси.**

$a, b, c$  - марказдан цочирма вентиляторлар;  $g$  - уц буйича вентилятор; 1 - корпус; 2 - паррак; 3 - парчаловчи цурилма; 4 - сурувчи аппарат; 5, 11 - пурковчи цурилма; 6 - сацловчи тур; 7 - курак; 8 - диффузор; 9 - цилиндр; 10 - ички конус.

Пуркагич вентилятори хосил цилган хаво оцими тулиқ ёки цисман ишчи суюкликини парчалаши ва ундан ташзари аралашмани усимликларга етказиши мумкин. Баъзи бир пуркагичларнинг вентиляторлари фаат иккинчи операцияни бажаради.

Марказдан кочирма вентиляторнинг иш жараёнида пуркаш курилмаси 5 дан чиккан ишчи суюкликини хаво окими илиб кетади ва уни кушимча парчалайди. Парракнинг айланиш частотаси  $500 \text{ с}^{-1}$ , конус найчадан хавонинг уртача чикиш тезлиги  $85 \text{ м/с}$  гача.

Пуркаш ёки чанглатиш технологик жараёнининг схемасига бовлик равища марказдан кочирма вентиляторлар хар хил шаклда булиши мумкин. Ингичка йуналтирилган хаво окимини хосил килиш учун купинча ён деворлари текис булган спирал кожух кулланилади. Вентилятордан чикишда хаво окимини булиш учун ажратгичли маҳсус кожухдан фойдалинилади. Марказдан кочирма вентиляторлар хавони бир ва икки томондан сгериши мумкин. Бунга мос холда

вентиляторнинг кожухида битта ёки иккита чикиш тешиги булади.

Ук буйича вентилятор халка тиркиш хосил килган ташки (диффузор) ва ички (цилиндр) 9 кожухга эга. Вентиляторнинг парраклари айланиб кожухнинг ичида уртача чикиш тезлиги 36 м/с га якин булган ук буйича хаво оқимини хосил килади. Хаво оқими конус найда оркали ташкарига чикади ва узи билан учликлар пуркаган ишчи суюкликтни ишлов бериш обьектига олиб боради. Кулланиладиган пуркагичларда вентиляторларнинг меҳнат унумдорлиги 6000 дан 9000 м<sup>3</sup>/соат гача, чанглатгичларда - 40...3500 дан 6000 м<sup>3</sup>/соат гача.


## 5- §. Пуркаш курилмалари

**Пуркагичларнинг пуркаш курилмалари** ишчи суюкликтни меъёрлаш (дозалаш) уни айрим заррачаларга парчалаш ва парчаланган захарли моддани ишлов бериш обьектига етказиш учун мулжалланган. Пуркашнинг сифати ва тежамкорлиги уларнинг ишига бовлик.


Таъсир принципига кура пуркаш курилмалари, шунингдек пуркагичлар хам икки турга булинади: *гидравлик ва вентиляторли*. Гидравлик курилмаларда ишчи суюклик гидравлик босим остида учликлар билан парчаланади. Вентиляторли курилмаларда ишчи суюкликтни майдаланиши гидравлик босим таъсирида, ёки хаво оқими таъсирида, ёки биргаликда - гидравлик босим ва хаво оқими таъсирида юзага келади. Парчаланган ишчи суюкликтни ишлов бериш обьектига етказилади: гидравлик пуркаш курилмаларида парчаланиши жараёнида суюклик зарраларига берилган кинетик энергия хисобига, вентиляторларда вентилятор хосил киладиган хаво оқимининг энергияси хисобига.

**Гидравлик пуркаш курилмалари** конструктив хусусиятларига кура штангалар, брандспойтлар, кенг камровли бошчалар, шлангали барабанлар, инжекторлар ва бошка турларга булинади. Ёппасига пуркаш учун штангалар энг кеп таркалган; улар далабоп, токзорбоп, боЦбоп, хмельникбоп ва универсалларга ажратилади. Далабоп штангалар энг куп кулланилади. Купинча улар шарнирли бовланиян айрим найсимон турдаги тутиб турувчи каркас (кобирFa), учликли гидравлик коммуникациялар, осиш ва баландлик буйича урнатишни созлаш тизимидан иборат.


Юкоридан (175a-расм) ва комбинациялашган (175б-расм) пуркаш учун горизонтал (175б-расм) ва тик (175в-расм) штангаларга ажратилади. Горизонтал штангалар дала ва полиз экинларига, вертикаллар - токзорларга ишчи суюкликтни пуркаш учун кулланилади. Штангаларга марказдан кочирма, тиркишли ёки дефлекторли учликлар урнатилади. МДХ давлатларида ишлаб чиқилган конструкцияларда марказдан кочирма учликлар, хорижий давлатларнида эса тиркишли учликлар кулланилмокда. Купчилик хорижий фирмалар штангаларни универсаллаш учун уларни бир нечта комплект учликлар (марказдан кочирма, тиркишли, дефлекторли) билан жихозлайди. Учликларни штангага урнатиш кадами (оралини) учликнинг турига (пуркаш конусига), урнатиш баландлиги ва бошка омилларга бод дик. Урнатиш кадами 30, 50 ва 66 см булган штангалар энг куп кулланилади. Штангалар кадами айрим учликларга тикин урнатиш йули билан узгартирилади.



*a*



*b*



*в*


### 175-расм. Штангаларнинг турлари.

*а* - юкоридан пуркаш учун горизонтал; *б* - комбинациялашган пуркаш учун горизонтал; *в* - тик.

Брандспойтлар кал билан ёш бодаар, якка дараҳтлар, омборхоналарга заҳдрли моддаларни пуркаш учун мулжалланган. Брандспойтлар созланадиган узакли ягона марказдан кочирма учликлар билан жиҳрзланади (176-расм), улар гирдоблаш камераси чукурлигини узгартиришга ва мос уолда пуркашни дисперслиги ва окимни узокка отилишини созлашга имкон беради, бу эса уар хил

баландликдаги дараҳтларга ишчи суюклиқ пуркаш учун зарур. Брандспойтлар икки турға ажратилади: оддий бөгбоп ва узокка отидиган (176<sup>в</sup>-расм). Бөгбоп брандспойтлар билан парчаланган зарраларни узокка отиш масофаси 4..8 м, узокка отидиганларники эса 12..15 м. Найча 3 бөгбоп брандспойтнинг (176-расм) асоси булиб хизмат килади, унинг бир учига учлик 1, иккинчисига эса учталик 8 беркитилган. Найчада шток 2 жойлашган, унга дастак 7 беркитилган. Соат стрелкаси буйича штокнинг дастаги бурилганда пуркаш конуси кенгрок ва калта булади, дастак охиригача буралганда суюклиқ тухтайди. Баланд дараҳтларга ишлов беришда узокка отидиган брандспойт (176<sup>б</sup>-расм) кулланилади. Бунинг учун калпокча, диск ва учлик узаги уамда шток дастак билан бирга ечиб олинади. Учталик 8 га тикин 11 ва жумрак 12, учликнинг корпусига эса калибрланган тешикли конуссимон калпокча 10 бураб киритилади. Алмашинувчан пуркаш дисклари (тешиклари диаметри 1,2 мм дан 4,8 мм гача) билан жиуозланган брандспойтлар ишчи суюклиқ сарфини 4 дан 60 дм<sup>3</sup>/мин гача таъминлайди. Бутазорларга пуркаш учун уч тешикли алмашувчан диск кулланилади. У брандспойтларни кенг камровли килади. Брондспойтлар, асосан бориши кийин булган майдонлар ва кичик хужаликларда кулланилади.

**Вентиляторли пуркаш курилмалари** икки турға булинади: ук буйлаб ва марказдан кочирма вентилятор асосидаги. Вентиляторларнинг хусусиятларига мос уолда бу курилмалар билан ишчи суюкликтин пуркашнинг куйидаги усуллари кулланилади: *пневматик, гидравлик ва гидропневматик*.



**176 — расм. Брандспойтлар.** *a* - оддий бөгбоп; *б* - узокка отидиган; 1 - учлик; 2 - шток; 3 - трубка; 4 - сальник; 5 - ёпкыч гайка; 6 - втулка; 7 - дастак; 8 - учталик; 9 - шланг; 10 - калпокча; 11 - тикин; 12 - жгемрак.

*Пневматик* усул гидравликага нисбатан анча юкори пуркаш дисперслигини таъминлайди. Бу усулда ишчи суюклик найча буйича хавонинг тезлиги энг катта булган сопланинг (конус найчанинг) энг тор кисмiga олиб келинади. Ишчи суюклик найчадан юпка оким ёки парда куринишида чикиб, хаво окими таъсирида диаметри 80 дан 150 мкм булган томчиларга парчаланади. Бунда хаво окимининг


тезлиги канча катта ва юбориладиган суюкликтининг микдори канча кичик булса, пуркаш дисперслилиги шунча яхши (80 мкм га якин) булади.

*Гидравлик* усул гидравлик пуркаш учликлардан, одатда, марказдан кочирма турдагидан фойдаланишга асосланган. Бу усулда учликлар пуркашан захарли модда томчиларини вентилятор томонидан юзага келтирилган кучли хаво окими олиб кетади ва ишлов бериш обьектига етказади. Гидравлик усулда пуркашнинг дисперслилиги пневматик усулга нисбатан даFалрок белади. Гидравлик марказдан кочирма учликлар билан пуркаш дисперслилиги хайдаш тизимидағи босимга бовлик булганлиги учун суюклик пуркаш курилмасига пневматик усулга нисбатан 5..7 маротаба кль'п босим остида (1,8..2,2 МПа) юборилади. Демак, бир хил узатишда бу усулда суюкликни чикиш тешиги диаметри пневматик усулдагига нисбатан анча кичик, бу эса уни тикилиш эхтимоллигини оширади. Шунинг учун гидравлик усулнинг талабини ук буйича вентиляторлар туликрок кондиради. Улар марказдан кочирмаларга (соатига 4000 дан 15000 м<sup>3</sup> гача) нисбатан кучли хаво окимини хосил килиш (соатига 18000 дан 160000 м<sup>3</sup> гача) имкониятига эга.

*Гидропневматик* усулда ишчи суюкликни гидравлик учлик ва вентилятор биргаликда парчалайди. Бунда суюкликни дастлабки парчаланиши гидравлик учликлар билан, күшимча парчаланиши эса вентилятордан чиккан хаво окими таъсирида бажарилади. Парчаланган суюклик вентиляторнинг хаво окими билан ишлов бериш обьектига етказилади.

Ук буйича ва марказдан кочирма вентиляторлар асосидаги пуркаш курилмалари чикиш конус найчасининг геометрик шакли буйича доира тешикли - конуссимон ва тгари бурчакли тешикли - тиркишлиларга ажратилади. Баъзи машиналар иккита алмашинувчан конус найчалар билан жихозланган: конуслилиги далабоп вариант ва тиркишлилиги боғбоп вариант.

Чанглатгичларнинг пуркаш курилмалари вентилятор, кувурлар (шланглар) ва учликлардан иборат. Чанглатгичларда, асосан марказдан кочирма вентиляторлар кулланилади. Баъзи пуркагичларнинг конструкцияларида учликлар дала усимликлари ва токзорларни чанглатиш учун горизонтал (177а-расм) ёки тик штангаларга (177б-расм) урнатилади ва улар таксимлаш кутиси 2 оркали эгилувчан шланглар 4 ёрдамида вентилятор билан бogaанади. Горизонтал штангалар паст буйли дала усимликларини, вертикаллар эса токзорларни чанглаш учун кулланилади. Бogaарни ва дараҳтларни чанглаш учун учликлар (177в-расм) тирсаксимон айланувчан кувур 10 га бogaанади, у эса бошка учи билан вентиляторга туташган. Кувур гидравлик механизм ёрдамида тебранма харакатга келтирилади, шу туфайли анча текис чанглашга эришилади. Айнан шундай конструкциялар пахта пуркагич-чанглатгичларда кулланилади.



**177 - расм. Чанглатгичларнинг пуркаш курилмалари.**

*a* - горизонтал штанга; *б* - вертикаль штанга; *в* - намлаб чанглаш учун 60F курилмаси; 1 - урта секция; 2 - таксимлаш кутиси; 3 - четги секция; 4 - шланг; 5 - текис тиркишли учлик; 6 - тортки; 7 - гидравлик учлик; 8 - кувур кутиси; 9 - дастак; 10 - тирсаксимон кувур; 11 - цилиндрик учлик.

Богбоп-дала пуркагич курилмаларида тиркишли учлик вентилятор кожухига беркитилган. Токзорбоп курилмалар вертикаль кувур ва горизонтал чикиш тирсакли учталиктан иборат. Вертикаль кувурнинг пастки учи вентиляторнинг кожухига беркитилган, унинг юкори учига учталик беркитилган. Токзорнинг узокрок каторлари вертикаль кувурдаги учталик билан, якинроги эса вентилятор кожухининг ён томонларига беркитилган тиркишли учликлар билан чангланади.

## 6- §. Пуркагичлар


**Таснифланиши.** Пуркагичлар таъсир принципига кура гидравлик ва вентиляторлиларга; ишчи суюкликтин сарфи буйича оддий, кичикуажмли ва ултрауажмли; агрегатланиш усулига караб - тиркама, осма ва узи юрар; вазифаси буйича универсал, боғбоп, далабоп каби турларга булинади. Дала усимликларига оддий пуркаш учун асосан штангали пуркагичлар, боғлар учун вентиляторлилар кулланилади.

**Тузилиши.** Пуркагичнинг барча кисмлари пневматик гилдаракларга таянган ёки тракторга осилган рамага урнатилади.

Пуркагичнинг таксимловчи ишчи органи юкоридан сепадиган куп секцияли

тахланадиган горизонтал штанга 16 (178-расм) ёки универсал марказдан кочирма вентиляторли курилма куринишида булади. Таксимлагич курилмаларини бошкариш гидравлик насос ва вентилятор трактор КОВ идан хдракатга келтирилади.

**Иш жараёни.** Резервуар 4 суюк гербицид билан куйиш курилмасидан фильтрли буF№ 6 оркали ёки газ окимли эжектор 5 оркали тулдирилади.



**178 - расм. Пуркаличнинг принципиал схемаси.**

1 - куйиш сигими; 2 ва 20 - фильтрлар; 3 - уч йулли кран; 4 - резервуарлар; 5 - газ окимли эжектор; 6 - куйиш бегизи; 7 - гидроаралаштиргич; 8 - утиш вентили; 9 - ажратиш клапани; 10 - вентилятор; 11 - пуркаш учлиги (найча); 12 - гидроцилиндр; 13 - парчаловчи учлик; 14 - штанга; 15 - босим магистрали; 16 - созлаш вентили (дозатор); 17 - манометр; 18 - редукцион клапани; 19 - насос.

Пуркаличнинг иш жараёнида гидравлик аралаштиргич 7 билан доимий равища аралаштирилиб туриладиган ишчи суюклик очик уч йулли кран 3 ва фильтр 20 оркали насос 19 билан резервуардан сгерилади. Хайдайдиган магистралда суюклик учта окимга булинади. Суюкликтинг оз кисми редукцион клапан 18 оркали, катта кисми утиш вентили 8 ва гидравлик аралаштиргичи 7 оркали резервуар 4 га кайтиб келади.

Суюкликтинг асосий кисми ажратиш клапани 9 ва созланадиган вентил 16 оркали вентиляторли 10 ва 11 ёки штангали 13 ва 14 пуркалич курилмаларига жунатилади. Хдво окими (вентиляторли пуркаличларда) ёки заррачаларни кинетик энергияси (штангали пуркаличларда) таъсирида 11 ва 13 учликлар билан пуркалган ишчи суюклик ишлов бериш объектига етказилади.

Кайдайдиган магистралда керакли босим редукцион клапан ёрдамида урнатилади. У насоснинг ва пуркаш курилмасининг турига хдмда ишлов бериладиган усимликка боягик. Ишчи босим манометр 17 билан назорат килинади. Гидроцилиндр 12 вентилятор 10 ни бураш учун хизмат килади. Суюкликтинг сарфи дозатор 16 ёрдамида, чикиш тешиги хар хил улчамли пуркаш дискларини урнатиш, тикинларни урнатиш, яъни ишлайдиган учликлар сонини камайтириш ёки хайдайдиган магистралдаги ишчи босимни камайтириш оркали созланади. Ундан ташкари, бирлик юзага сарфланадиган ишчи суюклик сарфини машина харакати тезлигини узгартириб созлаш мумкин.

## 7- §. Чанглаткичлар


**Вазифаси.** Пуркагичлар бодаар, узумзор, бутазор, дараҳтзор, дала, техник ва савбзавот эқинларининг зарапқунандалари ва касалликларига карши чанглатиш усули билан курашиш учун мулжалланган.

Чанглатиш усули пуркаш усулига нисбатан хам афзалликларга ва хам камчиликларга эга. Чанглаткичлар конструкцияси буйича анча оддий, захарли моддани тайёрлаш учун машина ва сув талаб килмайди, меҳнат сарфи кам. Бирок захарли химикат сарфи 3..5 мартағача куп, чунки куруқ куқун баргларга етарли даражада ёпишмайди, шамолда учиб кетади, ундан ташкари атмосферани захарлайди. Шунинг учун кейинги йилларда чанглаткичларни республикамизда ва хорижда куллаш анча камайтирилди. Кишлок хужалигидаги кенг камровли универсал чанглаткич (ОШУ туридаги) кулланилади.

**Тузилиши.** Чанглаткичининг асосий таркибий элементлари рама, бункер, вентилятор, пуркаш курилмаси, узатма механизми, захарли моддани узатишни бошкариш кисмлари.

Боғдана пуркагич курилмали чанглаткич вентилятор кожухини узгартириш учун буриш механизми билан жихозланган. У пуркаш курилмасини вертикал укка нисбатан 50..110° бурчак остида урнатиш учун барча механизмлари карданли узатма оркали трактор КОВ дан харакатга келтирилади. Вентилятор 8 га айланма харакат редуктор оркали, тузитгич 3 ва шнек 4 га занжирли узатма оркали узатилади.

**Иш жараёни.** Иш жараёнида бункердаги куқунсимон захарли модда айланадиган тузитгич 3 билан узлуксиз юмшатилади ва сунгра шнек 4 ёрдамида чикиш тешигига узатилади (179- расм). Узатувчи курилманинг куракли Фалтаки 5 захарли моддани лоток оркали вентиляторнинг сгериш чизигига туширади. У хаво билан вентиляторга сгерилади ва кучли хаво-чанг тулкин куринишида пуркаш курилмаси оркали ташкарига чикарилади. Окимнинг йуналиши, яъни захарли модданинг камраш кенглиги ва узатиш баландлиги гидроцилиндр 9 ёрдамида вентиляторни бураб созланади. Захарли модда сарфи дастак 1 билан копкок 10 га таъсир килиб, бункер тубидаги чикиш тешиги улчамини узгартирилиб созланади.



179 - расм. Чанглаткич схемаси.

1 - созлагич дастаги; 2 - тррос; 3 - тузитгич; 4 - шнек; 5 - куракли Фалтак; 6 - бункер; 7 - парчаловчи


учлик; 8 - вентилятор; 9 - гидроцилиндр; 10 - коплок; 11 - редуктор.

Чанглатгичнинг камраш кенглиги: дала вариантида 100 м гача; бодлар учун - 1..2 катор; узумзор учун -3..4 катор; Ишчи тезлиги 2,2 м/с, мех,нат унумдорлиги: далада 25 га/соат гача; бодга ва узумзорларда 5 га/соат гача.

## 8- §. Аэрозол генераторлар

**Вазифаси.** Аэрозол генераторлари бодлар, далалар, дараҳтзорлар, чорвачилик биноларидағи заарлы ҳашоратлар ва бактерияларга карши қурашиш учун мулжалланган. Аэрозол генераторлари аэрозолларни термомеханик ва механик усуллар билан ҳрсил килиши мүмкин. Ишчи суюклик термомеханик генераторларда кизийди, кисман бугланади ва иссик газ оқими таъсирида кичик заррачаларга майдаланади, механикларда эса атмасфера ҳдво оқими таъсирида.

**Умумий тузилиши.** Аэрозол генератори автомобиль кузовида ёки трактор принципига урнатилади. Генератор (180-расм) двигатель УД-2, компрессор 21, бензин гарелкалари 1, 2, 3, 4, 5 ва 19, иссиклик кувури 11, ёниш камераси 10, парчалаш курилмаси 15, захдри модда резервуари 16 ва ёкилги баки 7 дан иборат.



180 - расм. Айрозол генераторининг принципиал схемаси.

1 - компрессор; 2 - бензин пуркағи; 3 - температура регулятори; 4 - горелка дифузори; 5 - винт; 6 - бензин кувури; 7 - бензин баки; 8 - бензин учун фильтр; 9 - кран; 10 - ёниш камераси; 11 - иссиклик кувури; 12 - зауарли моддани узатиш шланги; 13 - зауарли модда крани; 14 - ишчи конус найча; 15 - зауарли модда парчалаги; 16 - зауарли модда резервуари; 17 - зауарли модда фильтри; 18 ва 22 - уавони тозалаш фильтлари; 19 - шамча; 20 - босим уаво кувури; 21 - компрессор; 23 - бензинли гарелка крани.

**Иш жараёни.** Термомеханик усулда фильтрлар 18 ва 22 да механик күшимчалардан тозаланган атмосфера уавоси компрессор 21 билан уаво утказувчи кувур 20 буйича 0,02 МПа босим остида ёниш камераси 10 га узатилди. Ҳдйдалган уавонинг бир кисми горелканинг диффузори 4 га гетади ва бак 7 дан узатилган бензинни парчалайди. Ҳдво ва бензиндан уосил булган ёкилги коришмаси шамча 19 учкунидан аланталанади ва камера 10 ва иссиклик кувури 11 да 1000°C дан

юкори температурада ёнади. Бу ерда ёниш маусулотлари камера бегизи ва горелка диффузори орасидаги уалкасимон тиркиш оркали утган уаво билан аралашади, натижада уларнинг температураси  $380..580^{\circ}\text{C}$  гача пасаяди. Ишчи конус найча бегизи *14* оркали катта тезликда ( $250..300\text{м/с}$ ) утган иссик газлар резервуор *16* дан пуркагич *15* га келган суюк зауарли моддани жуда кичик заррачаларга парчалайди. Ишчи конус найчада соплада суюклики майда заррачалари юкори температура таъсирида тез кизийди ва кисман парланади. Зауарли модда бугаари конус найчадан чикишда ташкаридаги нисбатан совук уаво билан аралашади ва калин туман уосил килиб, тезда конденсатга айланади, у эса усимликларга ва ишлов бериш объектларига утиради.

**Механик усул** билан суюклик пуркалганда иссиклик кувури *11* конус найча *14* билан биргаликда ечилади ва унинг урнига конус найчали ва пуркагичли маҳсус бурчакли учлик урнатилади ва бензинли горелка гечирилади. Бу уолатда суюклик компрессордан келадиган сикилган уаво билан пуркалади. Бурчакли учликни фланецда буриб, уни горизонтга нисбатан уар хил бурчакларда урнатиш мумкин. Аэрозол генератори туман тулкинини  $50..100\text{ м}$  кенглигда ва  $7..10\text{ м}$  баландлиқда бериш мумкин. Мехнат унумдорлиги богаарга ишлов беришда  $15..20\text{ га/соат}$ , дала экинларига ишлов берганда  $30..40\text{ га/соат}$  ни ташкил рилади. Аэрозолларнинг дисперслик даражаси бензиннинг ёки ишчи суюрликнинг мирдорини узгартириб созланади. Бензин микдорини купайтириш ёниш камерасида газлар температурасини кутарилишига олиб келади, натижада туманнинг дисперслиги ва рамраш кенглиги ошади. Ишчи суюрликни купайтириш туманнинг дисперслиги ва рамраш кенглигини камайтиради. Бензин мирдори винтлар *3* билан созланадиган тешикдан горилка диффузорига гетадиган хаво микдорига бogaир. Тешикни очиб ёки ни микдори кгепайтирилади, бинобарин газлар температураси хам. Пастки винт *3* керакли холатда иш бошланганга радар урнатилади. Бензинни горелкага узатиш кран *23* ни бураш билан, захарли моддани узатиш эса кран *13* ни бураш билан тухтатилади. Агар диффузор *4* ва ёниш камераси бегизи *10* нинг бир уқдари бир чизирра ётмаса генератор иши бузилади. Диффузорнинг бугизга нисбатан холати учта винт *5* билан созланади, улар орасидаги радиал тирриш эса ёниш камераси ечилган холатда куп билан текширилади. ТуFри созлаш иссирилик рувури чирарип олинганда текис ёзин беради.

## Таянч иборалар

Аэразол генератори, аралаштиргич, бензин горелкаси, брандспойт, бункер, вакуум, вентилятор, винтсимон аралаштиргич, гирдобли насос, газ орими, гидроаралаштиргич, горелка, гирдобраш камераси, диафрагма, диафрагмали насос, диффузор, иссирилик рувури, клапан, кукун, насос, риргич, конус найча, рувур, плунжер, сарловчи клапан, турбалент орим, таъминлагич, тузитгич, тарсимлагич, тирришли цилиндр, шатун, шнек, штанга, плунжер, поршень, форсунка, чанглатгич.

## Назорат саволлари

1. Аралаштиргич ва эжектор рандай вазифани бажаради? 2. Пуркагичларда рандай насослар рулланилади? 3. Босим регуляторлари ва сарлагич клапанлар рандай вазифани бажаради? 4. Парчаловчи учликларнинг рандай турлари мавжуд? 5. Чанглатгичларда рандай турдаги учликлар рулланилади? 6. Пуркаш рурилмалари рандай вазифани бажаради ва уларнинг турларини айтинг?

### **З- БОБ УСИМЛИКЛАРНИ КИМЁВИЙ \ПМОЯЛАШ МАШИНАЛАРИНИНГ НАЗАРИЯСИ ВА \ИСОБИ АСОСЛАРИ**

#### **1- §. Пуркагичлар аралаштиргичларининг параметрлари**

Механик ва гидравлик аралаштиргичлар бақда суюр пестициднинг доимий концентрациясини таъминлайди. Механик аралаштиргичлар бақ тубидан 10...15мм, гидравликлар эса 25...50 мм баландликда урнатилади. Ишчи суюрликни аралаштириш жадаллиги циркуляция коэффициенти  $\kappa_u$  билан баҳоланади:

$$\kappa_u = Q / K, \quad (144)$$

бу ерда  $Q$  - аралаштиргич унумдорлиги,  $m^3/c$ ;  $V$ - бақ уажми,  $m^3$ .

Механик аралаштиргичнинг унумдорлиги  $Q_M$  ( $m^3/c$ ) куйидаги формула буйича аникланади:

$$Q_M = 2nr_1b_1v_1 n_{ks} \sin a = 2nr_2b_2v_2 n_{ks} \sin a_2^{\wedge}, \quad (145)$$

бу ерда  $r_1$  ва  $r_2$  - куракларнинг ички ва ташчи радиуси, м;  $b_1$  ва  $b_2$  - мос холла суюцликни кириши ва чишишида куракларнинг кенглиги, м;  $n_k$  - жуфт кураклар сони;  $v_1$  ва  $v_2$  - кириши ва чишишида суюцликнинг абсолют тезлиги,  $m/s$ ;  $a_1$  ва  $a_2$  - куракларга киришида ва чишишида суюцликнинг абсолют ва нисбий тезликлари орасида бурчак,  $o=12^\circ$ .

Гидравлик аралаштиргичнинг унумдорлиги  $Q_2$  ( $m^3/c$ ) куйидаги аникланади:

$$Q_z = 0,785 \cdot 10^{-3} d^2 op, \quad (146)$$

бу ерда  $d$  - конус найча Диаметри;  $op$  - оцим тезлиги,  $m/s$ ;  $p$  - суюцлик зичлиги,  $kN/m^2$ .

Маълум босим буйича, у пуркагичларда 2 МПа гача булиши мумкин, оким тезлиги  $op$  ни куйидаги ифодадан аниклаш мумкин:

$$p = u \left( 1 + \frac{2}{\kappa_k} \right)^2 \quad (147)$$

бу ерда  $\kappa_k$  - босим, тешик Диаметри ва унга ишлов берини сифатига боғлиқ булган конус найчанинг царшилик коэффициенти.


Гидравлик аралаштиргич хосил килган ишчи оким тезлигини ( $m/s$ ) куйидаги формуладан хам топиш мумкин

$$U = 2pDr, \quad (148)$$

бу ерда  $Dr$  - аралаштиргичга тушишидан олдин ва конус найчанинг чишиши кесими олдида босимни узгариши (босим фарки), Па;  $s$  - гидравлик царшиликнинг ва цисилган оцим тезликларнинг нотекис тақсимланишини оши тезлигига таъсирини уисобга оладиган коэффициент, ( $s = 0,97$ ).

Агар аралаштиргичнинг унумдорлиги маълум булса (146), ифодадан конус найча диаметри  $d$  ни аниклаш учун формулани олиш мумкин.

Аралаштиргич хосил килган окимнинг тезлиги резервуар деворлари буйича суюкликтин ишкаланиши туфайли кисман камайганлиги учун резервуар канча узун булса, циркуляция коэффициенти  $\kappa_u$  шунча кичик булади.



**181-расм. Куракли аралаштиргичнинг иш схемаси.**

Аралаштиргич ишининг жадаллиги циркуляция коэффициенти билан баъзоланилади:

*J*

бу ерда  $Q$  - аралаштиргич унумдорлиги,  $m^3/c$ ;  $V_M$  - резервуар ҳажми,  $m^3$ .

## 2- §. Поршенли ва плунжерли насосларнинг параметрлари

Насосларнинг хажмий узатиши ( $\bar{M}^3/\text{мин}$ ) куйидаги формула буйича хисобланади

$$q = l^{nz} S \quad (149)$$

бу ерда  $d$  - поршень ёки плунжер диаметри,  $dm$ ;  $l$  - поршень ёки плунжернинг юриши узунлиги,  $dm$ ;  $n$  - тирсакли валнинг айланиши частотаси,  $\text{мин}^{-1}$ ;  $z$  - цилиндрлар (плунжерлар) сони;  $e$  - цилиндрларнинг уажмий тулиши коэффициенти,  $e = 0,85\dots 0,9$ .

**Пульсация коэффициенти.** Плунжерли ва поршенли насослар учун суюкликини пульсациялашган узатиш (узгарувчан тезликда) характерли. Насослар учун пульсация дарражаси пульсация коэффициенти  $k_n$  билан баҳоланади

$$\frac{q_{\max}}{q_{\min}} \quad (150)$$

бу ерда  $q_{\max}$  ва  $q_{\min}$  - мос уолда суюкликини максимал ва минимал узатилиши. Бу коэффициент оддий таъсирли насослар учун 0,55 га, икки таъсирлилар учун 0,21 га, уч таъсирлилар учун 0,1 га тенг.

Пульсацияни текислаш учун насосларда хаво калпоклари қулланилади. Уларнинг хажмлари оддий таъсири насослар учун -  $22SI$ ; икки таъсири учун -  $9SI$ ; уч таъсири учун -  $O^SI$ , бу ерда:  $S'$  - плунжер ёки поршень юзаси.

Плунжерли ва поршенли насосларнинг тулик ф.и.к. куйидаги формула буйича хисобланади

$$V = \Pi \cdot \text{ПХ1.М}, \quad (151)$$

бу ерда - гидравлик царшиликни характерлайдиган гидравлик ф.и.к. ( $0,7 \dots 0,98$ );  $\Pi_x$  - тизиз булмаган жойлардан оцишини характерлайдиган уажмий ф.и.к. ( $0,85 \dots 0,98$ );  $G_m$  - ишталанишини уисобга оладиган механик ф.и.к. ( $0,85 \dots 0,95$ ).

Плунжерли ва поршенли насосларнинг куввати  $N$  (квт)

$$N = -\frac{\rho}{6 \cdot 10^7} \cdot \Delta P \cdot A \quad (152)$$

бу ерда  $p$  - босим тизими  $\Delta P$  анигинаш,  $\text{Па}$ ;  $q_x$  - насос билан суюкликтин уақиғи узатилиши,  $\text{л/мин}$ ;  $V$  - ф.и.к.,  $V = 0,6 \dots 0,75$ .

### 3- §. Пуркалич учликларнинг параметрлари

**Пуркаличлар билан ишчи суюклик сарфи.** Учликларни маълум иш тартибига созлаш пуркаличнинг харакат тезлиги ва камраш кенглигини хисобга олган холда захарли моддани белгиланган сарф микдори буйича амалга оширилади. Юкоридаги параметрларни хисобга олган холда учлик оркали суюклик узатиш сарфи ( $\text{м}^3/\text{с}$ ) куйидаги формула оркали аникланади.

$$q = 10^{-7} Q B^9 / z, \quad (153)$$

бу ерда  $Q$  - зауарли мөдданинг белгиланган сарф меъёри,  $\text{л/с}$ ;  $B$  - машинанинг цамраш кенглиги,  $\text{м}$ ;  $z$  - агрегат тезлиги,  $\text{м/с}$ ;  $z$  - учликлар сони.

Учлик оркали ишчи суюклик сарфини, (153) формула буйича хисобланган, чикиш тешиги юзаси  $f$  ( $\text{мм}^2$ ) ва хайдаш тизимидағи ишчи суюкликтининг босими  $H$  ( $\text{м}$ ) ни танлаб, куйидаги ифодадан олиш мумкин:

$$q = 0,01 \mu f \sqrt{2gH} \quad (154)$$

бу ерда,  $\mu$  - учликнинг турига боялиц булган сарф коэффициенти: узакли марказдан юзаси  $0,41$ ; тангенциал марказдан юзаси  $0,27$ .


$f = nd^4/4$  лигини хисобга олган холда, маълум босим  $H$  да маълум шароит учун талаб килинган учликнинг чикиш тешиги диаметри  $d$  ни аниклаш мумкин.

(153) ва (154) ифодалар пуркаш микдори учликлар сони, учликнинг чикиш тешиги кесимининг юзаси, магистралдаги ишчи босим  $H$  ва агрегатнинг харакати тезлигига богаиклигини курсатади, яъни

$$Q = 10^5 \mu z f \sqrt{\frac{2gH}{vB}} \quad (155)$$

Пестицид билан ишлов бериладиган юзаларни коплаш текислиги штангани юзадан жойлашиш баландлигига богаик. Агротехник талабларга биноан штанга баландлиги  $h$  ни шундай танлаш керакки,

бунда баргларга икки томонлама ишлов беришини ва камраш кенглиги буйича суюклик сарфи микдорини бир текислигини таъминлайдиган пуркаш конуслари бир-бирини коплаши керак (182-расм).



**182-расм. Штанганинг урнатиш баландлигини аник, книга доир схема.**

Штанганинг минимал урнатиш баландлиги

$$h = \min \frac{\pi}{2} \tan(a/2),$$

бу ерда  $l=B/z$  - учликлар орасидаги масофа, м;  $a$  - пуркаш бурчаги.

Штанганинг макбул жойлашиш баландлиги куйидаги оралиқда булади:

$$0.8h = h_{\min} < h < h_{\max} = 1.3h \quad (156)$$

**Ишчи окимнинг структураси.** Пуркагичнинг пуркаш курилмаси билан хосил килинган ишчи оким хаво ва унда таксимланган ишчи суюқдикнинг майда заррачаларидан иборат булади.

Учлиқдан чиккан ишчи оким чикиш тешигидан узоклашган сари у бир текис кенгаяди, унинг массаси аста-секин купаяди, чунки унга камраб турган хавонинг заррачалари қушилади, тезлик эса масофага маълум богаик равища камаяди: иккита кисм жиддий ажралади - бошланчич ва асосий (183-расм). Бошланчич кисмда окимнинг бошланчич тезлиги и оким ядрори чегарасида доимий ва энг катта булади. Асосий кисмда ук буйича тезлик и конус найчадан узоклашган сари камаяди.

Ядродан четдаги хар кандай кундаланг кесимда оким укидан узоклашган сари оким тезлиги и камаяди ва чегарада нолга тенглашади. Чикиш тешигидан ж масофада ук буйича оким тезлиги қуйидаги формула буйича аникланиши мумкин

$$u_x = 0.48 \cdot r_x^{1/d} + 0.1^{45}), \quad (157)$$

бу ерда  $d$  - чицииш тешиги Диаметри;  $r_x$  - конус найчадан ж масофада оцим к&нДаланг кесимининг радиуси.

Чикиш тезлиги ио нинг киймати хисобдагидан бироз кичик булади:


$$u_{yp} = k u_0, \quad (158)$$

бу ерда  $k$  - коэффициент: торая  $D$ иган төшик учун  $k = 1$ ; цилиндр  $D$ ик цувур учун  $k = 0,875$ ; кенгайши бурчаги  $8...10^6$  булган  $D$ иффузоручун  $k = 0,75$ .

(157) ва (158) оркали олинган урта чикиш тезлиги учликнинг чикиш диаметри ( $d$ ) ни аниклашга имкон беради:

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 10^3 Q}{\rho}}, \quad (159)$$

бу ерда  $Q$  - учлик оркали суюқлик сарфи, л/мин.



**183-расм. Эркин чиқсан оқимнинг схемаси.**

1 - оқим кутби; 2 - оқим яроси; 3 - утиш кесими.

**Вентиляторли пуркағич курилмаларга** куйиладиган асосий талаблардан бири хдво-суюқдик оқимини талаб килинган узокка отилишини таъминлаш. Учликдан тизиллаб чикаётган суюқлик оқими ва хаво оқими уртасидаги бурчак  $90^0$  булганда хаво-суюқдик аралашмаси энг узок масофага отилади.

Богаарни пуркашда зарур булган учиш узоклиги куйидаги формула буйича аникланади.

$$x = V_1 H^{-2} + (5/2)^2, \quad (160)$$

бу ерда  $H$  -  $D$ араҳтлар балан $D$ лиги, м;  $V$  -  $D$ араҳтлар цатор оуси $JiiFii$ , м.

Захарли модда заррачалари дараҳтнинг шохлари орасига кириши ва унинг баргларида утириб колиши учун хаво оқими етарли даражада кинетик энергияга, яни шохлар орасига киришда маълум тезликка эга булиши керак.

Барглар ва шохлар новдаларининг каршилигини енгишга кинетик энергияни анча кисми сарф булади ва хаво оқимининг тезлиги тахминан 6 м/с га камаяди. Тажрибаларга кура, хаво оқими тезлиги 5...6 м/с булганда барглар пояси атрофида айланиб, тулик бурилади ва турғун холатни эгаллайди, 35 м/с дан катта тезликда эса шикастланади. Хаво оқими катта дараҳтнинг шохлари орасига кириши ва баргларининг икки томонига яхши ишлов бериши учун у куйидаги тезликка эга булиши керак: калин шохга киришда 20 м/с дан кам булмаган ва 35 м/с дан катта булмаган; сийрак шохга киришда - 10...20 м/с; токларнинг тупларига киришда - 8...15 м/с.

Вентиляторли пуркаш курилмасини макбул иш режимига созлаш учун (157) ифодага оқимни шохга кириш тезлиги  $i_x$  ва (160) формула буйича аникланган учиш узоклиги отилиши  $x$  куйилади. Хисобланган  $i_0$  нинг кийматига ёки унга мос

унумдорлик  $Q = uf$  га вентилятор ростланади, бу ерда  $f$ -найчанинг чикиш тешиги юзаси. Дала экинларига ишлов беришда энг катта учиш узоклигига (камров кенгликка) эришиш учун вентиляторнинг конус найчаси агрегатнинг харакат йуналишига перпендикуляр ва горизонтга  $28\dots45^\circ$  бурчак остида йуналтирилади.

#### **4- §. Чанглатгичларнинг хдсоби**

Чанглатгичларнинг асосий иш органи таъминлагич булиб, у бир вактда кадоклагич вазифасини хам бажаради.

**Шнекли таъминлагичнинг унумдорлиги  $Q$  ( $m^3/c$ )** В.П.Горячкин формуласига асосланган куйидаги тенглама буйича аникланади

$$Q = (nD^4/4)(lnpt/60),$$

бу ерда  $D$  - инек урами Диаметри, м;  $l$  - тулиши коэффициенту  $l$  - винт цадами, м;  $n$  - айланни частотаси, мин\

Материалнинг буйлама силжиш тезлиги  $i_b$  (м/с) куйидаги формула буйича хисобланади

$$i_b = ln/60 \quad (161)$$

Пневматик таъминлагичларнинг утказувчанлик кобилияти куйидаги формула буйича аникланади

$$Q = 10^{-1}U n_m \cdot i_b, \quad (162)$$

бу ерда  $f$  - битта цадоцловчи тирцишининг юзаси,  $det^3$ ;  $U$  - препарат тушишини бошлангич тезлиги, м/с;  $i_b$  - цадоцловчи (Дозаловчи) тирцишлар сони.

Чанглаткичлар билан захарли модда сарфи  $G$  (кг) куйидаги ифодадан аникланади

$$G = 60i_m B Q, \quad (163)$$

бу ерда  $i_m$  - машина тезлиги, км/соат;  $B$  - чангли тулчинининг цамраш кенглиги, м;  $Q$  - зауарли модданинг белгиланган сарф миёри, кг/га.

#### **5- §. Усимликларни кимёвий химоя килиш машиналарини ривожланиш йуналишлари**

Усимликларни химоя килиш машиналарини замонавий ривожланиш даражаси уларнинг параметрлари ва конструкциясига, технологик жараённи бажариш сифатига, операторларнинг иш шароитини яхшилашга ва захарли препаратлар билан атроф-мухит ифлосланишини камайтиришга талабларни узлуксиз кучайиши билан тавсифланади.

Усимликларни химоя килиш технологияларининг ривожланишини асосий йуналишлари куйидагилардан иборат: кишлок хужалиги экинларига кичик ва

ультрахажмли пуркаш ва биологик усулларни жорий килиш; ишчи органларни такомиллаштириб ишлов бериш сифати ва самарасини ошириш (кадоклаш, пуркаш, технологик жараённи назорат килиш ва бошк.); тупрокнинг зичланишини ва усимликларнинг шикастланишини камайтириш; истикболли кимёвий чидамли материалларни куллаш; санитар-гигиеник иш шароитларини яхшилаш ва атроф-мухитга экологик юкламани камайтириш.

Ишчи органлар ва машиналарни яратишдаги асосий йуналиш препаратлардан макбул фойдаланишни ва юкори техник самарадорликда объектларга кичик сарф микдорли ишлов беришни таъминлайдиган машиналар ва машиналар комплексининг конструктив-кинематик параметрларини асослашни кузда тутади. Штангали пуркаш, препаратларни тасмали ва дифференциялашган сепиш, хаво окими ва электрик кучлар таъсирида ишчи коришмаларни ишлов бериш объектларига мажбурий утиритириш, алокали ишлов бериш ва монодисперсли ишчи органлар кенг кулланилади. Хизмат муддатини 3-6 марта ва пуркаш сифатини 1,5..2,0 марта оширишни таъминлайдиган тиркишли ва дифлекторли минералокерамик учликларни ишлаб чиқариш йулга куйилмокда. Истикболда пестицид билан алокада буладиган баклар ва кувурларни полиэтилен, стеклопласт, биметаллик лист ва зангламайдиган пулатдан, штангаларнинг ушлаб турувчи элементларини базальтопластик композицион материалдан, аэроздол генератор учликлари ва иссилик кувурларини минералокерамик материаллардан тайёрлаш тавсия килинмокда.

Янги машиналарда усимликларга майда томчили пуркайдиган ва ишчи суюклик сарфини камайтирадиган икки томонлама ва дискли учликлар, ишчи суюклик сарфини автоматик созлайдиган тизимлар ва дискретли пуркаш мосламалари кенг кулланилади. Технологик жараёнларни бажариш ва харакат тезлигини танлаш тулик автоматлаштирилади.

Истикболда потенциал хосилдорликни 40% гача саклайдиган интеграциялашган усимликларни химоя килишни агротехник, биологик, кимёвий ва бошка турларини макбул мужассамлаштирган усулга купрок эътибор каратилади.

Якин ун йилларда биофизик ходисалар, ген инженерияси ва бошка омилдан фойдаланиб, хамда барча технологик жараёнларни автоматлаштириб ва компьютерлаштириб усимликларни химоя килишни янги технологияси ва машиналарини яратиш буйича илмий тадқикот ва конструкторлик ишлари кенг куламда олиб борилади.

## **Таянч иборалар**

Пуркагич, аралаштиргич, бак, пестицид, концентрация, циркуляция коэффициенти, унумдорлик, насос, плунжер, пульсация коэффициенти, хажмий тгелиш коэффициенти, фойдали иш коэффициенти, учлик, камраш кенглиги, суюклик сарфи коэффициенти, босим, штанга, гернатиш баландлиги, чанглатгич.

## **Назарот саволлари**

1. Циркуляция коэффициенти нима ва у кандай аникланади?
2. Гидравлик аралаштиргичнинг унумдорлиги кандай омилларга бонлик?
3. Поршенли (плунжерли) 293

насосларнинг унумдорлиги цандай аницланади? 4. Пульсация коэффициенти нима? 5. Насосларнинг ф.и.к цандай омилларга боғлиқ? 6. Поршенли (плунжерли) насоснинг цуввати цандай аницланади? 7. Тизимдаги босим ва учлик тешигининг диаметри учлик орцали суюцлик сарфига цандай таъсир кгерсатади? 8. Ишлов бериш юзасига нисбатан пуркагичнинг штангасини жойлашиш баландлиги цандай параметрларга боғлиқ? 9. Чанглатгич шнекли таъминлагичининг унумдорлиги цандай аницланади? 10. Чанглатгич билан захдрли модда сарфи цандай омилларга боғлиқ?

## Машцлар

1. Цилиндрический ишчи юзали биринчи корпуснинг асосий параметрлари:  $Y_0 = 42^\circ$ ,  $Y_{max}=48^\circ$ ; иккинчисиники:  $Y_0=38^\circ$ ,  $Y_{max}=50^\circ$ . Биринчи ва иккинчи корпуснинг ишчи юзалари цайси турга тааллууцли?

**Жавоб:** Биринчиси маданий, иккинчиси ярим винтсимон турдаги ишчи юзага тааллууцли.

2. Лемех бгейича тупроцнинг ишталаниш коэффициенти  $\phi = 26^\circ$ . Плугнинг маданий ва ярим винтсимон корпуслари лемехи билан тупроц палахсасини кесишдө сирпаниш коэффициентлари ва /я ни аницданг?

**Жавоб:**  $/m \sim 0,576$ ,  $/я \sim 0,712$ .

3. Иккинчи машц шарти учун тиг эгрилиги радиуси  $y = 0,5 \text{ мм}$  бгелганда унинг цалинлигини аницланг?

**Жавоб:**  $5 \sim 0,44 \text{ мм}$ .

4. Камраш кенглиги  $b = 35 \text{ см}$  бгелганда винтсимон корпусли плугнинг рухсат этилган энг катта ишлов бериш чуцурлигини аницланг?

**Жавоб:**  $a_{max} < 28 \text{ см}$ .

5. Камраш кенглиги  $350 \text{ мм}$  бсчганда чимцирцарсиз корпус билан рухсат этилган энг катта шудгорлаш чуцурлигини аницланг?

**Жавоб:**  $a_{max} = 28 \text{ см}$ .

6. Корпуснинг цамраш кенглиги  $350 \text{ мм}$ , палахсани айланиши  $140^\circ$  бслганда палахсани айлантириш бсийича агротехник талабларни бажарилишини таъминлайдиган энг катта шудгорлаш чуцурлигини аницланг?

**Жавоб:**  $a_{max} < 22,5 \text{ см}$ .

7. Плуг корпусининг тортишга царшилиги  $7 \text{ кН}$ , тупроцнинг дала тахтаси бсийича ишталаниш коэффициенти  $f = 0,476$ . Дала тахтасининг эгат девори бсийича ишталанишга царшилиги корпуснинг тортишга царшилигини капча цисмини ташкил цилишини аницланг?

**Жавоб:** « 21,2 %.

8. Хосил килувчии эгат деворига нисбатан киялик бурчаги  $42^0$ , ишкаланиш бурчаги  $26,5^0$ , корпуснинг камраш кенглиги  $350 \text{ mm}$  бслганда плугнинг харакат' йсиалиши байича корпуслар орасидаги масофани аникланг?

**Жавоб:**  $l = 888,65 \text{ см.}$

9. рсёйсимои культиватор панжаситигининг бегона стлар илдизи байича ишкаланиш бурчаги  $\phi_u = 24^0$ , тупрок бейича эса  $\phi_t = 28^0$ . Тупрокдаги бегона стлар илдизини сирпанишини таъминлайдиган культиватор панжасининг очилиш бурчакларини, хамда энг кам тикилиш нуктаи назаридан очилиш бурчагининг оптимал киймати  $y_{opt}$  ни аникланг?

**Жавоб:**  $Y < 62^0$ ,  $y_{opt} = 31^0$ .

10. Агар культиватор юмшатгич панжасининг камраш кенглиги  $B_o = 5 \text{ cm}$ , бошлатич увалаш бурчаги  $a_o = 20^0$ , ишлов бериш чукурлиги  $a = 16 \text{ cm}$  ва панжа байича тупрокни ишкаланиш бурчаги  $\phi_p = 26^0$  болжа, у билан тупрокни деформацияланиш худудини ( $l_{min}$ ,  $l_{max}$ ,  $L$  ва  $b_1$ ) аникланг?

**Жавоб:**  $l_{min} \ll 7,8 \text{ cm}$ ,  $l_{max} \ll 3,6 \text{ см}$ ,  $L \ll 16,6 \text{ см}$  ва  $b_1 \ll 16,7 \text{ см}$

11. Тииининг эгрилик радиуси  $r = 1,0 \text{ mm}$  болжан плугнинг дастали пичоғи ишқданиш бурчаги  $\phi_i = 16^0$  болжан илдизни ва ишкаланиш бурчаги  $\phi_t = 30^0$  бслгаи тупрокни кесади. Биринчи ва иккинчи жараёнлар учун тииининг калинлиги кандай?

**Жавоб:**  $5_i - 0,55 \text{ mm}$ ;  $5_t \sim 1,0 \text{ mm}$ .

12. Агар панжа байича тупрокнинг ишкаланашибурчаги  $\phi_p = 26^0$  болжа, универсал скёйсимон панжага байлама-тик текислиқда тупрокнинг тенг таъсир килувчи реакцияси йсналишини (бурчак у) аникланг?

**Жавоб:**  $y = 46^0 \dots 48^0$ .

13. Фрезанинг кинематик иш тартиби көрсаттичи л ва ишчи тезлигини аникланг? Фреза куйидаги асосий параметрлари билан тавсифланади: фреза барабани диаметри  $d = 710 \text{ mm}$ , дискдаги пичоклар сони  $z = 7$ , барабаннинг айланиш частотаси  $n = 200 \text{ мин}^{-1}$ .

**Жавоб:**  $L = 7,1$ ;  $u = 1,05 \text{ м/с}$  ёки  $3,8 \text{ км/с.}$

14. 13 - машқдаги шароитлар учун фрезанинг ишлов бериш чукурлиги  $a = 12 \text{ см}$  бслганда кириндининг энг катта калинлигини аникланг?

**Жавоб:**  $b_{max} = 3,4 \text{ см.}$

15. Агар текис цилиндрик Фалтакнинг диаметри  $d_F = 700 \text{ mm}$ , дала юзасидаги энг катта кесакларнинг диаметри  $d_k = 80 \text{ mm}$ , Фалтакнинг тупрок байича ишкаланиш бурчаги  $\phi_1 = 18^0$  ва тупрокни тупрок байича ишкаланиш бурчаги  $\phi_2 = 22^0$  болжа, Фалтак олдида кесаклар топланиши мумкинми?

**Жавоб:** кесаклар топланмайди.

16. Хайдов агрегати тортиш кучи  $30 \text{ kN}$  болжан трактор ва кейинги икки корпуси олинадиган 5-корпусли плугдан иборат. Корпусларнинг камраш

кенглиги  $b = 35 \text{ см}$ . Агар плугнинг солиши тирма каршилиги  $\# = 110 \text{ кПа}$  ва шудгорлаш чукурлиги  $a = 25 \text{ мм}$  бўлса, ундаги корпуслар сони  $n$  нечта бўлиши керак?

**Жавоб:**  $n = 3$ .

17. Агар плугнинг ОФирлиги  $P = 9600 \text{ Н}$ , очик эгатда судрашга каршилик коэффициенти  $f = 0,7$ , ишчи тезлиги  $4...5 \text{ км/соат}$  бўлса 18-машқдаги шароитлар учун унинг ф.и.к. аникланг?

**Жавоб:**  $\pi = 0,78$ .

18. Агар дискнинг диаметри  $450 \text{ мм}$ , сркачлилик  $5 \text{ мм}$  ва хужум бурчаги  $20^0$  бўлса, борона дисклари орасидаги минимал масофани аникланг.

**Жавоб:**  $b = 263 \text{ мм}$

### Иккинчи б<sup>н</sup>имга доир

1. Дон сеялкаси иш жараёнида  $I_{\text{ск}} = 42 \text{ м}$  га тенг йўл 0тган, бунда унинг диаметри  $D = 125 \text{ мм}$  бўлган таянч галдираклари 10 марта т0лик айланган. Сеялка Филдиракларининг сирпаниш коэффициентини аникланг?

**Жавоб:**  $e \ll 0,07$  ёки  $7\%$ .

2. 1 - машқдаги шароитлар учун  $Q_6 = 180 \text{ кг/га}$  белгиланган меъёрни таъминлаш учун сеялкани кандай экиш меъёрига срнатиш лозим?

**Жавоб:**  $Q^\wedge = 193 \text{ кг/га}$ .

3. Уялаб экишда уялар орасидаги масофа  $I_{\text{к.у}} = 70 \text{ см}$  ва уялардаги туганаклар сони  $m = 3$ , каторлаб туганакларни экишда  $I_{\text{к.к}} = 35 \text{ см}$  б<sup>н</sup>ланда каторлаб ва уялаб экишда кошик-дискли экиш аппаратли картошка эккичининг рухсат этилган ишчи тезликлари  $u_k$  ва  $u_y$  ларини аникланг?

**Жавоб:**  $u_k = 2,45 \text{ м/с}$ ,  $u_y = 1,63 \text{ м/с}$ .

4. Агар катордаги кЧчатлар орасидаги масофа  $I_p = 70 \text{ см}$ , бўлса к0чат Стказиш машинасининг ишчи тезлигини аникланг?

**Жавоб:**  $u = 0,468 \text{ м/с}$ .

5. 4 - машқдаги маълумотлар бгейича к<sup>н</sup>чатушлагичга кс'чатни срнатиш канча вакт ажратилишини аникланг?

**Жавоб:**  $t = 1,5 \text{ с}$ .

6. Харакат узатиш Филдирагидан экиш аппаратларига узатишлар нисбати  $i = 0,54$ , харакат узатиш Филдираги диаметри  $D = 1,2 \text{ м}$ , Фалтакнинг ташки диаметри  $d_F = 5 \text{ см}$ , новнинг к<sup>н</sup>даланг кесими юзаси  $/_{\text{ж}} = 0,5 \text{ см}^2$ , новлар сони  $z = 12$ , катор оралини  $a = 0,15 \text{ м}$ , фаол катламнинг шартли калинлиги  $C_{\text{ш}} = 0,25 \text{ см}$ , урунлар зичлиги  $p = 0,72 \text{ г/см}^3$  ва экиш меъёри  $Q = 220 \text{ кг/га}$  б<sup>н</sup>ланда экиш аппарати Фалтагининг ишчи узунлигини аникланг?

**Жавоб:**  $I_u = 37,1 \text{ мм}$

### Учинчи б<sup>н</sup>имга доир

1. Агар слитлар оқимининг тезлиги  $u_o = 1 \text{ м/с}$ , тарелканинг катта диаметри

$D_{\max}=232$  мм, кичик диаметри  $D_{\min}$  48 мм бўлса, сиит экиш аппарати тарелкасининг энг катта бурчак тезлигини аникланг?

**Жавоб:**  $W_{\max}=14,28 \text{ c}^{-1}$ .

2. Диск  $H = 0,7$  м баландликда горизонтал жойлашган, унинг айланиш частотаси  $n=800 \text{ мин}^{-1}$ , катта диаметри эса  $D=500$  мм бўлса, марказдан кочма  $\wedge$ ит сепиш аппаратининг камраш кенглигини аникланг?

**Жавоб:**  $B=15,9$  м

3. Агрегат тезлиги  $u=1,5 \text{ м/с}$ , считни экиш меъёри  $Q = 500 \text{ кг/га}$ , тиркиш баландлиги  $h=20$  мм, тиркиш юзасидан фойдаланиш коэффициенти 0,4, сиитлар зичлиги  $p=800 \text{ кг/м}^3$ , бармокларни срнатиш бурчаги  $40^\circ$  бўлса, сЛптсочиич транспортёри тезлигини аникланг?

**Жавоб:**  $U_{\text{TP}}=0,4 \text{ м/с}$

4. Дискнинг минимал радиуси  $r_{\min} = 50$  мм, сиитларни диск байича ишқаланиш бурчаги эса  $\phi=35^\circ$  бўлса, марказдан кочма слит сепиш аппаратининг минимал айланиш частотасини аникланг?

**Жавоб:**  $\Omega_{\min}=11,71 \text{ c}^{-1}$

5. Машинанинг тезлиги  $u_m=1,5 \text{ м/с}$  бслианда  $Q = 30 \text{ т/га}$  сЛпт сепиш меъёрини таъминлайдиган гснг сочгичнинг таъминлагич транспортёри тезлигини аникланг. Гснгсочгичнинг камраш кенглиги  $B = 6$  м, узатиладиган  $\wedge$ ит катламининг кенглиги  $b=1,6$  м, катлам калинлиги  $h = 0,6$  м, сЛптларни зичлиги  $p = 0,7 \text{ т/м}^3$ .

**Жавоб:**  $U_{\text{TP}}=0,04 \text{ м/с}$

### Т $\wedge$ ртинчи б $\wedge$ лимга доир

1.  $Q=1200 \text{ Дм}^3/\text{га}$  микдордаги захарли моддани сепилишини таъминлайдиган агрегатнинг харакат тезлигини аникланг. Вентиляторли пуркагич 12 та пуркагич учликли пуркаш курилмаси билан жихозланган бслиб, унинг камраш кенглиги  $B=20$  м, бgelса, пуркагич учлик оркали ишчи суюкликтни узатиш (суюклик сарфи)  $q=10 \text{ дм}^3/\text{мин}$ .

**Жавоб:**  $i = 0,835 \text{ м/с}$  ёки 3 км/соат.

2. 1 - машқдаги шароитлар учун пуркагич учликнинг чикиш тешиги диаметри  $d$  ни аникланг. Пуркагич марказдан кочирма турдаги тангенциал учлик билан жихозланган, узатиш тизимидаги суюкликтининг ишчи босими  $H=2 \text{ МПа}$ .

**Жавоб:**  $d = 3 \text{ мм}$ .

3. БоЦбоп пуркагич ск байича вентилятор билан жихозланган, унинг конус найчасининг чикиш тешиги диаметри  $d = 0,4$  м. Агар дарахтларнинг баландлиги  $H = 6$  м, катор ораливи кенглиги  $B = 6$  м, шох-шаббалари етарли даражада калин, шох-шаббаларга киришдаги хаво окимининг тезлиги  $u_x = 20 \text{ м/с}$ , окимнинг турбулентлик коэффициенти  $a = 0,1$  боса, вентиляторнинг талаб килинган

унумдорлиги  $Q$  ни аникланг?

**Жавоб:**  $Q = 34000 \text{ м}^3/\text{сант.}$

### **Фойдаланилган адабиётлар**

1. Каримов И.А. Шзбекистон буюк келажак сари. Тошкент: “Шзбекистон”, 1998.
2. Хамидов А. Кишлок хужалик машиналарини лойихалаш. Тошкент: Уқитувчи, 1991.
3. Шоумарова М., Абдиллаев Т. Кишлок хгежалиги машиналари. Тошкент: «Шкитувчи», 2002.
4. Листопад Г.Е. и др. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М.: Агропромиздат, 1986.
5. Синеоков Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. М.: «Машиностроение», 1977.
6. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М.: Колос, 1998.
7. Маматов Ф.М. Теория и расчет плоских дисковых ножей сельскохозяйственных машин. Карши: Насаф, 1992.
8. Сабликов М.В. Сельскохозяйственные машины. М.: Колос, 1976.
9. Любимов А.И. и др. Практикум по сельскохозяйственным машинам. - М.: Колос, 1999.
10. Сельскохозяйственные машины. Практикум /Под ред.А.П.Тарасенко. - М.: Колос, 2000.

11. Маматов Ф.М., Эргашев И.Т. Механико-технологические основы гладкой безбороздной вспашки. Тошкент: «Фан», 2003.
12. Циммерман М.З. Рабочие органы почвообрабатывающих машин. М.: Машиностроение, 1978.
13. Маматов Ф.М., Равшанов Х.А. Эрозияга карши тупрокка ишлов бериш технологиялари ва техник воситалари. Карши: «Насаф», 2006.
14. Хаджиев А.Х. Технологические основы механизации внесения органоминеральных удобрений под хлопчатник. Янгиюль, 2002.
15. Механизация обработки почвы, посева и применения удобрений. Научные труды ВИМ. Том 131. М.: ВИМ, 2000.
16. Маматов Ф.М., Худоёров Б.М. ва бошк. Ерни тайёрлашда янги усул афзаликлари. / Шзбекистон кишлок хежалиги. 2003, 10-сон.
17. Тошболтав М., Бойматов Р., Холиёров Ё. Замонавий техника - интенсив технология омили //Шзбекистон кишлок хежалиги. 2003, 10-сон
18. Кашаев Б.А. и др. Тенденция развития технологий и средств механизации обработки почвы. Обзорная информация. М.: ВНИИИТагромаш, 1988.
19. Кулен А., Купперс Х. Современная земледельческая механика. М.: Агропромиздат, 1986.

### **Предметли кгерсатгич**

Думалаш коэффициенти	136	Тупрокнинг ишқаланиш коэффициенти	12
Дискли пичокнинг кинематик тартиби кгерсатгичи	43	Тупрокнинг ёпишкоклиги	13
Дискнинг эгрилик радиуси	107	Тупрокнинг эластиклиги	14
Критик тезлик		Тупрокнинг ковушкоклиги	14
Кесиш бурчаги	70	Тупрокнинг чимлилиги	14
Машиналар тизими	3	Тупрокнинг каттиклиги	10
Нишаблик бурчаги	138	Тупрокни синиш бурчаги	24
Понанинг силжитиш бурчаги	23	Тупрок муртлиги	14
Понанинг бураш бурчаги	20	Тии калинлиги	28
Пуркашнинг дисперслиги	252	Тии геткирлиги	27
Плугни очик эгатда судрашга		Трактор базаси	
		Тешикнинг критик радиуси	202
		Уч фазали дисперс мукит	19
		Уруғнинг чидамлилиги	

- каршилик коэффициенти 84  
Пичокни узатиши 43  
Плуг каршилигини тезгарувчанлиги 78  
Плугнинг солиштирма каршилиги 85
- Сирпаниш шарти 30  
Сирпаниш коэффициенти 30  
Сирпаниш меъёри 29  
Суриш кучи -  
Солиштирма кувват 136  
Солиштирма кесиш иши -  
Структурали тупрок 3
- Тупрокнинг суюк фазаси 10  
Тупрокнинг газсимон фазаси 10  
Тупрокнинг каттик фазаси 7  
Тупрокнинг говаклилиги 6  
Тупрокнинг зичлиги 7  
Тупрокнинг хажми 7  
Тупрокнинг тошлилиги 7  
Тупрокнинг абсолют намлиги 9  
Тупрокнинг нисбий намлиги 9  
Тупрокнинг солиштирма массаси 8  
Тупрокнинг етилганлиги 9  
Тупрокнинг солиштирма ОФирлиги 10  
Тупрокнинг чидамлилик чегараси 10  
Тупрок каршилигининг чегараси 11  
Тупрокнинг кажмий эзилиш коэффициенти 12
- Увалаш бурчаги 20  
Уркач баландлиги 134  
Угитларни гигроскопиклиги 218
- Фаол катлам калинлиги 204  
Фойдали иш коэффициенти 86  
Фрезанинг кинематик тартиб  
ктерсатгичи ...  
Физик гил 7  
Физик кум 7
- Хужум бурчаги  
Химоя зонаси 130
- Чархланиш бурчаги 124
- Шатаксираш коэффициенти
- Фалтакнинг иш хджми 206
- Каттиклик телчагич 10  
Киринди калинлиги 135  
Хисиши бурчаги 79
- Экиш ва ктечат тетказиши  
машиналарини солиштирма каршилиги 215  
Энса бурчак 124

## М У Н Д А Р И Ж А

<b>КИРИШ.....</b>	3
<b>Биринчи булим .....</b>	6
<b>ТУ11РОККА ИШЛОВ БЕРИШ МАШИНАЛАРИ ВА КУРОЛЛАРИ 6</b>	
<b>1- .....</b>	<b>Б</b>
<b>ОБ. ТУПРОКНИНГ ТУЗИЛИШИ, ТАРКИБИ ВА ТЕХНОЛОГИК ХОССАЛАРИ .....</b>	6
1- §. Тупрокнинг тузилиши ва таркиби .....	6
2- §. Тупрокнинг технологик хоссалари .....	9
<b>2- .....</b>	<b>Б</b>
<b>ОБ. ТУПРОККА МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК АСОСЛАРИ.....</b>	16
1- §. Технологик операциялар, жараёнлар ва тупрокка ишлов бериш тизимлари .....	16



3- §. Текис пона юзасини эгри чизикли юзага ривожланиши .....	25
4- §. Тиг билан кесиш технологик жараёнининг асослари .....	27
<b>3- БОБ. ПЛУГЛАРНИНГ АСОСИЙ КОНСТРУКТИВ ЭЛЕМЕНТЛАРИ .....</b>	<b>31</b>
1- §. Шудгорлаш турлари .....	31
2- §. Плугларни таснифланиши .....	33
3- §. Лемехли плугларнинг умумий тузилиши ва иш жараёнлари.....	35
4- §. Корпусларнинг турлари ва уларнинг асосий конструктив элементлари .....	36
5- §. Чимкиркар ва бурчак кескичлар .....	42
6- §. Пичоклар ва тупрок чукурлатгичлар .....	43
<b>4- БОБ. ПЛУГЛАРНИНГ ЁРДАМЧИ ЦИСМЛАРИ.....</b>	<b>46</b>
1- §. Рама ва Филдираклар .....	46
2- §. Кгегариш - урнатиш механизмлари .....	47
3- §. Осиш курилмаси .....	50
4- §. Саклагич механизмлар ва курилмалар .....	51
<b>5- БОБ. МАХСУС ВАЗИФАЛИ ПЛУГЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИНИ АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИ.....</b>	<b>55</b>
1- §. Плантаж ва бегазор боткоклик плуглари .....	55
2- §. Ярусли плуглар .....	56
3- §. Текис шудгорлайдиган махсус плуглар.....	58
4- §. Тупрокка ишлов беришга хозирги замон талаблари.....	63
<b>6- БОБ. КОРПУС ИШЧИ ЮЗАЛАРИНИ ЦУРИШНИНГ УМУМИЙ ПРИНЦИПЛАРИ ВА ШУДГОРЛАШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ.....</b>	<b>65</b>
1- §. Корпус ишчи юзаларини куришнинг умумий принциплари .....	65
1.1- §. Цилиндросимон ишчи юзалар .....	66
1.2- §. Винтсимон ишчи юзалар.....	68
2- §. Тезкор ишчи юзаларнинг хусусиятлари .....	69
3- §. Шудгорлаш жараёнининг назарий асослари .....	71
<b>7- БОБ. ПЛУГГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ КУЧЛАР ВА УНИНГ РАВОН ХАРАКАТИ ШАРТЛАРИ .....</b>	<b>75</b>
1- §. Плугнинг ишчи органларига таъсир этувчи кучлар .....	75
1.1- §. Плуг корпусига таъсир этувчи кучлар .....	75
1.2- §. Корпуснинг тортишга каршилигини характеристи .....	77
1.3- §. Пичок параметрлари ва уларни куч тавсифи .....	78
2- §. Плуг ишчи органлари ва Филдиракларини жойлаштириш .....	80
3- §. Плугнинг камраш кенглиги ва трактор колеяси .....	82
4- §. Плугга таъсир этувчи кучлар ва унинг тортиш каршилиги .....	83
5- §. Тупрок ва плугнинг солиштирма каршиликлари.....	85
6- §. Плугнинг фойдали иш коэффициенти.....	86
7- §. Плугнинг мувозанатлиги ва унинг равон характеристики шартлари .....	87
<b>8- БОБ. БОРОНАЛАР ВА ФАЛТАКЛАРНИНГ АСОСИЙ КОНСТРУКТИВ ЭЛЕМЕНТЛАРИ.....</b>	<b>94</b>
1.....	§.
Бороналар .....	94

1.1-.....	§.
Тишли бороналарнинг таснифланиши ва уларнинг конструкцияси элементлари .....	94
1.2-.....	§.
Дискли бороналарнинг таснифланиши ва конструкциясини асосий элементлари .....	97
2-.....	§.
Фалтаклар ва аиддираклар .....	98
<b>9- БОБ. БОРОНАЛАР ВА ФАЛТАКЛАРНИНГ НАЗАРИЯСИ ВА ХИСОБИ .....</b>	<b>102</b>
1- §. Тишли бороналарнинг асосий параметрлари .....	102
2- §. Тишли бороналарнинг тишларини рамада жойлаштириш .....	103
3- §. Тишли борона каршилиги ва унинг мувозанатлик шарти .....	106
4- §. Дискларнинг асосий геометрик параметрлари .....	107
5- §. Дискларнинг урнатиш параметрлари ва уларни тупрокка ишлов бериш сифатига таъсири .....	108
6- §. Дискларнинг куч тавсифи .....	110
7- §. Дискли куролларнинг мувозанатлиги .....	110
8- §. Фалтакларнинг назарияси ва хдсоби .....	111
8.1- §. F алтакларнинг асосий параметрлари .....	111
8.2- §. Фалтакни ^илдиракни) думалашга каршилиги .....	113
<b>10- БОБ. АКТИВ ТАЪСИРЛИ РОТАЦИОН ИШЧИ ОРГАНЛИ МАШИНАЛАР ВА КУЛЬТИВАТОРЛАРНИНГ АСОСИЙ КОНСТРУКТИВ ЭЛЕМЕНТЛАРИ.....</b>	<b>114</b>
1- §. Актив таъсирли ротацион ишчи органли машиналар .....	114
2- §. Культиваторлар .....	118
2.1- §. Культиваторларнинг турлари ва вазифаси .....	118
2.2- §. Культиваторларнинг ишчи органлари .....	119
<b>11- БОБ. АКТИВ ТАЪСИРЛИ РОТАЦИОН ИШЧИ ОРГАНЛИ МАШИНАЛАР ВА КУЛЬТИВАТОРЛАРНИНГ НАЗАРИЯСИ ВА ХИСОБИ .....</b>	<b>122</b>
1- §. Культиваторлар панжаларининг асосий параметрлари .....	122
2- §. Панжаларнинг куч тавсифи .....	124
3- §. Культиваторларнинг ишчи органларини рамага урнатиш .....	125
4- §. Культиватор ишчи органларини ва Филдиракларини рамада жойлаштириш .....	127
5- §. Ишчи органлари бир ва купшарнирили беркитилган машиналарнинг мувозанатлиги .....	131
6- §. Фреза каракатининг траекторияси .....	132
7- §. Фрезаларнинг ишини асосий курсатгичлари .....	133
8- §. Фреза ишчи органларига таъсир килувчи кучлар .....	135
<b>12- БОБ. ТУПРОЦНИ ХИМОЯЛАБ ИШЛОВ БЕРИШ МАШИНАЛАРИ ВА ЦУРОЛЛАРИ .....</b>	<b>137</b>
1- §. Сув эрозиясига карши кураш машиналари .....	138
2- §. Шамол эрозияга карши тупрокка ишлов бериш машиналари.....	140
2.1- .....	§

. Иш органларининг турлари ва уларнинг асосий конструктив элементлари	140
<b>13.</b>	
<b>БОБ. КОМБИНАЦИЯЛАШГАН</b>	<b>144</b>
АГРЕГАТЛАР .....	
Иккинчи булим .....	157
ЭКИШ ВА КУЧАТ УТЦАЗИШ МАШИНАЛАРИ .....	157
<b>1- .....</b>	<b>БОБ.</b>
<b>ЭКИШ ВА КУЧАТ УТКДЗИШ УСУЛЛАРИ, МАШИНАЛАРНИНГ</b>	
<b>ТУРЛАРИ .....</b>	<b>157</b>
1- §. Экиш ва кучат утказиш усуллари .....	157
2- §. Экишга ва кучат утказишга агротехник талаблар .....	159
3- §. Уругаарнинг технологик хоссалари .....	160
4- §. Экиш ва кучат уткдзиш машиналарининг таснифланиши .....	162
5- §. Сеялкаларнинг иш жараёнини умумий схемаси .....	162
<b>2- .....</b>	<b>БОБ.</b>
<b>ЭКИШ ВА КУЧАТ УТКДЗИШ МАШИНАЛАРИНИНГ АСОСИЙ</b>	
<b>КОНСТРУКТИВ ЭЛЕМЕНТЛАРИ .....</b>	<b>164</b>
1- §. Таъминловчи с <sup>^</sup> имлар .....	164
2- §. Экиш ва кучат утказиш аппаратлари .....	164
3- §. УруФутказгичлар .....	171
4- §. Сошниклар .....	172
5- §. Уругаар, туганаклар ва кучатларни кумиш мосламалари .....	176
<b>3 - БОБ. УНИВЕРСАЛ СЕЯЛКАЛАР .....</b>	<b>178</b>
1- §. Дон сеялкалари .....	178
2- §. Сеялкаларни ишга тайёрлаш .....	179
3- §. Ангиз сеялка-культиватори .....	182
4- §. Уругаарни сошникларга пневматик узатадиган сеялка .....	183
5- §. Махсус сеялкалар .....	186
6- §. Пахта экиш сеялкалари .....	189
7- §. Картошка экиш ва кучат утказиш машиналари .....	198
<b>4- .....</b>	<b>БОБ.</b>
<b>ЭКИШ МАШИНАЛАРИНИНГ НАЗАРИЯСИ ВА ХИСОБИ ....</b>	<b>201</b>
1- §. Таъминлаш сигимлари .....	201
2- §. Фалтакли экиш аппаратлари назарияси .....	203
3- §. Дискли экиш аппаратлари .....	206
4- §. Пневматик экиш аппаратлари .....	209
5- §. Сошникларнинг назарияси асослари .....	211
6- §. Экиш ва кгечат озтказиш машиналарининг тортишга каршилиги....	214
<b>Учинчи бгелим .....</b>	<b>216</b>
<b>УГИТЛАШ МАШИНАЛАРИ .....</b>	<b>216</b>
<b>1-БОБ. УГИТЛАШ МАШИНАЛАРИНИНГ АСОСИЙ КОНСТРУКТИВ</b>	
<b>ЭЛЕМЕНТЛАРИ .....</b>	<b>216</b>
1- §. У Гитларнинг турлари ва уГитлаш усуллари .....	216
2- §. Укитларнинг технологик хоссалари .....	217
3- §. Агротехник талаблар .....	218
4- §. Укитлаш машиналарини таснифланиши .....	217
5- §. Укитлаш машиналарининг умумий тузилиши ва иш жараёнининг	

схемаси .....	219
6- §. Укитлаш аппаратлари .....	219
7- §. Сочиш курилмалари .....	223
8- §. Укитлаш ва сочиш машиналари.....	224

8.1- §. Утитларни сочишга тайёрлаш машиналари .....	224
8.2.-§. Минерал шитларни сочиш машиналари.....	226
8.3-.....	§. 226
<b>Органик ^итларни сочиш машиналари.....</b>	<b>226</b>
9-.....	§. 226
Утитлаш машиналарининг конструкцияларини ривожланиш истицболлари .....	228
<b>2 - БОБ. УГИТ СЕПИШ МАШИНАЛАРИНИНГ НАЗАРИЯСИ ВА ХИСОБИ АСОСЛАРИ.....</b>	<b>228</b>
1- §. Тарелкасимон ва дискли аппаратлар.....	230
2- §. Транспортёри аппаратларнинг иш режими .....	231
3- §. Сочиш цурилмалари .....	231
3.1- §. Минерал шитларни сочиш учун цурилмалар .....	233
3.2- §. Органик шитларни сочиш аппаратлари .....	235
4- §. (Титлаш машиналарининг конструкцияларини ривожланиш истицболлари .....	237
<b>Тортинчи болим .....</b>	<b>237</b>
<b>УСИМЛИКЛАРНИ КИМЁВИЙ ХИМОЯ ЦИЛИШ МАШИНАЛАРИ.....</b>	<b>237</b>
<b>1-БОБ. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР .....</b>	<b>237</b>
1- §. Усимликларни химоялаш усуллари .....	237
2- §. Захарли дорилар ва уларни цуллаш усуллари .....	240
3- §. Агротехник талаблар .....	241
4- §. Захарли модда заррачалари улчамининг ишлов бериш самарасига таъсири .....	241
5- §. Машиналар иш жараёнининг умумий схемаси.....	
<b>2-БОБ. УСИМЛИКЛАРНИ КИМЁВИЙ ХИМОЯ 1\11Л11П1 МАШИНАЛАРИНИНГ АСОСИЙ КОНСТРУКТИВ ЭЛЕМЕНТЛАРИ .....</b>	<b>242</b>
1- §. Сигимлар, аралаштиргичлар, энжекторлар.....	242
2- §. Насослар ва таъминлагичлар.....	245
3- §. Босим регуляторлари ва сацлагич клапанлари.....	247
4- §. Пуркаш цурилмаларининг ишчи органлари.....	248
5- §. Пуркаш цурилмалари .....	254
6- §. Пуркагичлар .....	258
7- §. Чанглаткичлар .....	260
8- §. Аэрозол генераторлар .....	261
<b>3- БОБ. УСИМЛИКЛАРНИ КИМЁВИЙ ХИМОЯЛАШ МАШИНАЛАРИНИНГ НАЗАРИЯСИ ВА ХИСОБИ АСОСЛАРИ ...</b>	<b>263</b>
1- §. Пуркагичлар аралаштиргичларининг параметрлари.....	263
2- §. Поршенли ва плунжерли насосларнинг параметрлари.....	264
3- §. Пуркагич учликларнинг параметрлари.....	265
4- §. Чанглатгичларнинг хисоби.....	268
5- §. Усимликларни кимёвий химоя цилиш машиналарини ривожланиш йуналишлари .....	268
<b>МАШЦЛАР.....</b>	<b>270</b>
<b>ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР .....</b>	<b>274</b>



